

內政部建築師徵戒復審委員會決議書 80建S0徵字第041號

被付徵戒人：修澤蘭

住所：台北市羅斯福路三段277號八樓

建築師事務所名稱：澤蘭建築師事務所

地址：台北市羅斯福路三段277號八樓

右被付徵戒人因違反建築師法規定事件，不服台北市建築師徵戒委員會78年第7102次會議決議申議乙次之處分，申請

請復審。會議如左：

主文

申請復審為駁回，維持原處分申議乙次。

事實

修澤蘭建築師復任監造台北市立師專綜合教學大樓工程，領有台北市政府工務局核發68建（城中）（八）字第004號建造執照。該建築物因民國75年11月15日地震震損害，經市立師專委託台北市結構工程工業技術公會鑑定結果，指出該大樓之損害係由於施工混凝土抗壓強度不足，與原設計強度相差甚遠，障礙柱、樑、樓板裂缝，導致建築物安全堪虞。台北市政府教育局76.6.7北市教一字第29585號函依據鑑定結果，監造建築師復委託承辦監造事務，有失監督之責任，違反師專建建築師法第8條第3項之規定。經台北市建築師徵成委員會建議，予以申誡乙款。

次之處分，被付懲戒人不服，申請面復審查，其中面復旨意略以：
於混凝土澆灌時，本所更特別加派監工督道，並每次取樣試
驗，並試驗合格，一切均按照規定辦理，並無監造不周之處；
請予以覆函。

依據

台北市政局工務局答辭略以：本年台北市結構工程工業技術公會
鑑定報告書第九點指出鑽心試體係取樣於三樓、四樓小梁各二
個試體抗壓試驗結果有百分之百未達規定強度，而且監造建
築師於總成答辭所附自行送驗之試驗報告顯示有三個試驗
中亦有三個試驗強度僅四七二 kg/cm^2 、一〇八 kg/cm^2 ，試驗結果也有百分之
七十未達規定強度，由此顯示本年建築物施工時之取樣試

驗合格已節，不含事實，所辭不足採信。監造建築師顯有失
實，委託監造不周之責任，應反前開法全規定，依建築師法第
四十二條第四款決議，申誠乙次，並無不令，申請復審為無
理由，請終核予以駁回。

理由

按行房等建築師法第十八條第三項之規定，建築師及受委託辭
理建築物監造時，應檢驗建築材料之品質數量及強度。經
查某年某月某日建築師受委託辦理監造事務，因施工混擬土品
質不良，抗壓強度不足，與原設計相差甚遠，致地而致損

柱、梁、樓板嚴重剝離，以致建築物安全堪慮。特此報告。

經此佈

構工程工業技術公會鑑定事實。監造建築師顯有失職委
託監造不周之責任，違規事實至為明顯。台北市建築師徵成委
員會拿來議申認乙次之處分，^{諸上}_述按此事實及法令規定，宜屬允恰。
應予維持，爰決定如主文。

中華民國八十年

月

日

內政部建築師徵成委員會