



附錄九 海域區變遷偵測監測先期作業
變異點查證回報結果

第一期海域區變遷偵測監測先期作業變異點通報內容


區劃漁業權行使行為-1




區劃漁業權行使行為-2




區劃漁業權行使行為-3




區劃漁業權行使行為-4




區劃漁業權行使行為-5




區劃漁業權行使行為-6




區劃漁業權行使行為-7




區劃漁業權行使行為-8




區劃漁業權行使行為-9




區劃漁業權行使行為-10



區劃漁業權行使行為-11




區劃漁業權行使行為-12




區劃漁業權行使行為-13




區劃漁業權行使行為-14




區劃漁業權行使行為-15




區劃漁業權行使行為-16




區劃漁業權行使行為-17




區劃漁業權行使行為-18




漁業設施設置行為-1




漁業設施設置行為-2




漁業設施設置行為-3



漁業設施設置行為-4





海堤之整建及相關行為-1




第一期海域區變遷偵測監測先期作業變異點查證回報結果

F321020502011

專案名稱	102 年海域區第一期		變異點編號	F321020502011
圖幅名稱	八里海水浴場		變異點座標	288071, 2872952
前期影像拍攝日期	08/15/2012		後期影像拍攝日期	03/05/2012
				
變異點位置描述	臺北港港區範圍			
變異點查報單位	新北市八里區公所			
變異點查報日期	07/30/2013	辦理方式	主辦	
查證結果	合法			
變異類型	新增人工構造物			
內容描述	填海造地工程			
變異點現場照片	 			


第一期海域區變遷偵測監測先期作業變異點查證回報結果

F321020502012

專案名稱	102 年海域區第一期	變異點編號	F321020502012
圖幅名稱	下罟子	變異點座標	286295, 2781840
前期影像拍攝日期	08/15/2012	後期影像拍攝日期	03/05/2013
			
變異點位置描述	臺北港港區範圍		
變異點查報單位	新北市八里區公所		
變異點查報日期	07/30/2013	辦理方式	主辦
查證結果	合法		
變異類型	新增人工構造物		
內容描述	填海造地工程		
變異點現場照片	 		

第一期海域區變遷偵測監測先期作業變異點查證回報結果

F321020502023

專案名稱	102 年海域區第一期	變異點編號	F321020502023
圖幅名稱	八里海水浴場	變異點座標	288179, 2784842
前期影像拍攝日期	08/15/2012	後期影像拍攝日期	03/05/2013
			
變異點位置描述	臺北港港區範圍		
變異點查報單位	新北市八里區公所		
變異點查報日期	07/30/2013	辦理方式	主辦
查證結果	合法		
變異類型	新增人工構造物		
內容描述	填海造地工程		
變異點現場照片	 		

第一期海域區變遷偵測監測先期作業變異點查證回報結果

P181020502018

專案名稱	102 年海域區第一期		變異點編號	P181020502018	
圖幅名稱	箔子寮港		變異點座標	161072, 2613036	
前期影像拍攝日期	10/30/2012		後期影像拍攝日期	03/06/2013	
					
變異點位置描述	箔子寮漁港港灣內				
變異點查報單位	雲林縣口湖鄉公所				
變異點查報日期	08/19/2013		辦理方式	主辦	
查證結果	合法				
變異類型	其它				
內容描述	非固定式構造物(蚵架)				
變異點現場照片	 				

第一期海域區變遷偵測監測先期作業變異點查證回報結果

V081020502014

專案名稱	102 年海域區第一期	變異點編號	V081020502014
圖幅名稱	長濱	變異點座標	295781, 2579321
前期影像拍攝日期	08/14/2012	後期影像拍攝日期	03/18/2013
			
變異點位置描述	長濱漁港周邊放置淤砂之地點		
變異點查報單位	臺東縣長濱鄉公所		
變異點查報日期	07/25/2013	辦理方式	協辦
查證結果	合法		
變異類型	其它		
內容描述	長濱漁港疏浚及設施維護改善工程		
變異點現場照片	 		


第一期海域區變遷偵測監測先期作業變異點查證回報結果

7021020502013


專案名稱	102 年海域區第一期	變異點編號	7021020502013
圖幅名稱	布袋港	變異點座標	161199, 2586476
前期影像拍攝日期	10/30/2012	後期影像拍攝日期	03/06/2013
			
變異點位置描述	布袋港區		
變異點查報單位	高雄港務局		
變異點查報日期	07/25/2013	辦理方式	主辦
查證結果	合法		
變異類型	新增人工構造物		
內容描述	布袋港工作船渠碼頭工程		
變異點現場照片	 		

第二期海域區變遷偵測監測先期作業變異點通報內容


區劃漁業權行使行為-1




區劃漁業權行使行為-2




區劃漁業權行使行為-3




區劃漁業權行使行為-4




區劃漁業權行使行為-5




區劃漁業權行使行為-6



區劃漁業權行使行為-7




區劃漁業權行使行為-8




區劃漁業權行使行為-9




區劃漁業權行使行為-10




區劃漁業權行使行為-11




區劃漁業權行使行為-12




區劃漁業權行使行為-13




區劃漁業權行使行為-14




區劃漁業權行使行為-15



區劃漁業權行使行為-16




海堤之整建及相關行為-1




海堤之整建及相關行為-2




海堤之整建及相關行為-3




海堤之整建及相關行為-4




海堤之整建及相關行為-5(海岸線通報資料)




海堤之整建及相關行為-6(海岸線通報資料)




海堤之整建及相關行為-7(海岸線通報資料)




海堤之整建及相關行為-8(海岸線通報資料)



定置漁業權行使行為-1




排洩行為-1



第二期海域區變遷偵測監測先期作業變異點查證回報結果

F021020902001(海岸線變異點)

專案名稱	102 年海域區第二期	變異點編號	F021020902001
圖幅名稱	林口溪出海口	變異點座標	279489, 2780722
前期影像拍攝日期	03/05/2013	後期影像拍攝日期	07/05/2013
			
變異點位置描述	新北市林口區下福 139-1 號		
變異點查報單位	新北市林口區		
變異點查報日期	10/09/2013	辦理方式	主辦
查證結果	合法		
變異類型	新增人工構造物		
內容描述	林口電廠更新擴建計畫出水口導流堤北防波堤卸煤連絡橋及相關新建工程		
變異點現場照片			

第二期海域區變遷偵測監測先期作業變異點查證回報結果

N231020902001 (海岸線變異點)

專案名稱	102 年海域區第二期	變異點編號	N231020902001
圖幅名稱	芳苑	變異點座標	179356, 2647529
前期影像拍攝日期	03/06/2013	後期影像拍攝日期	07/01/2013
			
變異點位置描述	179340,2647541		
變異點查報單位	彰化縣芳苑鄉公所		
變異點查報日期	10/14/2013	辦理方式	主辦
查證結果	合法		
變異類型	其它		
內容描述	鈞府農業處辦理營建署補助計畫		
變異點現場照片			
			

第二期海域區變遷偵測監測先期作業變異點查證回報結果

E111020902001 (海岸線變異點)

專案名稱	102 年海域區第二期	變異點編號	E111020902001
圖幅名稱	紅毛港	變異點座標	179696, 2492146
前期影像拍攝日期	03/11/2013	後期影像拍攝日期	07/10/2013
			
變異點位置描述	大林埔沿海		
變異點查報單位	高雄市小港區公所經建課		
變異點查報日期	10/23/2013	辦理方式	協辦
查證結果	合法		
變異類型	新增人工構造物		
內容描述	經現場查看結果，現場係港務局辦理堤防工程。		
變異點現場照片			

第二期海域區變遷偵測監測先期作業變異點查證回報結果

7011020902001(海岸線變異點)

專案名稱	102 年海域區第二期	變異點編號	7011020902001
圖幅名稱	台中港港口	變異點座標	199101, 2687975
前期影像拍攝日期	02/23/2013	後期影像拍攝日期	07/02/2013
			
變異點位置描述	臺中港北側淤沙區定沙突堤東側		
變異點查報單位	臺中港務分公司		
變異點查報日期	09/30/2013	辦理方式	主辦
查證結果	合法		
變異類型	其它		
內容描述	臺中港「北側淤沙區漂飛沙整治第三期工程」101-2 標， 主要工項：灘沙推整。		
變異點現場照片			