

台中縣市索引圖

		188 9521-IV-NW 船頭埔 189	190 9521-IV-NE 苑裡 192	191 193	194 9521-I-NW 大湖 196	195 197	198 9521-I-NE 虎山 200	199 201	202 9621-IV-NW 佳仁山 204	203 205	206 9621-IV-NE 興隆山 208	207 209	210 9621-I-NW 南山 212	211 213	214 9621-1-NE 四季 216	215 217
9421-I-SE 臺中港港口 229	230 9521-IV-SW 清水 232	231 233	234 9521-IV-SE 后里 236	235 237	238 9521-I-SW 東勢 240	239 241	242 9521-I-SE 烏石坑 244	243 245	246 9621-IV-SW 小雪山 248	247 249	250 9621-IV-SE 梨山 252	251 253	254 9621-I-SW 環山 256	255 257	258 9621-1-SE 南湖 260	259 261
9421-II-NE 水裡港 273	272 9521-III-NW 沙鹿 277	275 278	276 9521-III-NE 臺中市 281	279 280	283 9521-II-NW 新社 285	284 286	287 9521-II-NE 谷關 289	288 290	291 9621-III-NW 青山 293	292 294	295 9621-III-NE 力行 297	296 298	299 9621-II-NW 大禹嶺 301	300 302	303 9621-2-NE 天祥 305	304 306
9421-II-SE 鹿港 317	315 9521-III-SW 彰化市 321	316 322	319 9521-III-SE 霧峰 325	320 326	323 9521-II-SW 國姓 329	324 330	327 9521-II-SE 大坪頂 333	328 334	331 9621-III-SW 霧社 337	332 338	335 9621-III-SE 蘆山 341	336 342	339 9621-II-SW 能高山 345	340 346	343 9621-2-SE 龍澗 349	344 350



行政院農業委員會水土保持局 編製

1. 土石流潛勢溪流係依據民國99年4月調查成果報告繪編
2. 本縣市內之灰色圖框，係無土石流潛勢溪流分布且不在山坡地範圍內，故不在本圖冊出圖範圍
3. 底圖係採用內政部1/25000經建版第3版



— 土石流潛勢溪流
— 縣市界
— 鄉鎮界

比例尺：1:25000
0.5 0 0.5公里

民國99年9月出版

頁碼	頁碼
圖號	
圖名	
頁碼	頁碼

土石流潛勢溪流屬性資料表


土石流潛勢 溪流編號	土石流潛勢 溪流編號(舊)	溪流名稱	縣市	鄉鎮	村里	鄰近地標	鄰近道路	保全對象位置	對應 頁碼
中市DF001	台中A039	大坑溪野溪	台中市	北屯區	民德里	民德橋	縣129、東山路一段	台中市北屯區民德里	283
中市DF002	台中A041	大坑溪支流	台中市	北屯區	民德里	民德橋、連坑一號橋	縣129、東山路一段	台中市北屯區民德里	283,285
中市DF003	台中A040	長壽橋野溪	台中市	北屯區	民德里	長壽橋、雙連橋	縣129、東山路一段	台中市北屯區民德里	283
中縣DF086	台中A042	產業橋野溪	台中縣	太平市	大興里	產業橋	部子坑產業道路	台中縣太平市大興里	285
中縣DF087	台中A043	七搖橋野溪	台中縣	太平市	大興里	七搖	部子坑產業道路	台中縣太平市大興里	285
中縣DF089	台中A048	野溪(土地公坑溪)	台中縣	太平市	光隆里	土地公坑	正光街118巷	台中縣太平市光隆里	324
中縣DF091	台中A046	中埔15號橋野溪	台中縣	太平市	東汴里	中埔15號橋	縣136	台中縣太平市東汴里	327,328
中縣DF092	台中A045	中埔15號橋野溪	台中縣	太平市	東汴里	赤崁頂	縣136	台中縣太平市東汴里	327
中縣DF093	台中012	鹿渡坑	台中縣	太平市	東汴里	中埔10號橋	縣136	台中縣太平市東汴里	327,328
中縣DF090	台中A049	野溪(牛角坑溪)	台中縣	太平市	黃竹里	牛角坑橋	縣129	台中縣太平市黃竹里	324
中縣DF088	台中A047	野溪(新坪橋溪)	台中縣	太平市	興隆里	新坪橋	縣129	台中縣太平市興隆里	324
中縣DF094	台中011	田寮仔側野溪	台中縣	太平市	頭汴里	產業二號橋	中99鄉道	台中縣太平市頭汴里	285
中縣DF075	台中015	大甲溪支流	台中縣	外埔鄉	水美村	溪底橋(西北1.5KM)	溪底路	台中縣外埔鄉水美村	231
中縣DF076	台中014	大甲溪支流	台中縣	外埔鄉	水美村	溪底橋(西北1KM)	溪底路	台中縣外埔鄉水美村	231
中縣DF077	台中013	橋頭寮溪	台中縣	沙鹿鎮	西勢里	橋頭寮溪第一號防砂壩	東山路	台中縣沙鹿鎮西勢里	233
中縣DF016	台中A064	沙蓮溪	台中縣	和平鄉	天輪村	白冷圳一號渡槽	台8線	台中縣和平鄉天輪村	289
中縣DF017	台中A063	東卯溪	台中縣	和平鄉	天輪村	新東卯橋	台8線	台中縣和平鄉天輪村	287,288,289
中縣DF018	台中A065	中冷	台中縣	和平鄉	天輪村	求安吊橋(沖毀)	台8線	台中縣和平鄉天輪村	289
中縣DF019	台中A066	中冷	台中縣	和平鄉	天輪村	谷關大道院	台8線	台中縣和平鄉天輪村	289,290
中縣DF034	台中002	七家灣溪支流	台中縣	和平鄉	平等村	萬壽橋(北200M)	中124鄉道	台中縣和平鄉平等村	254
中縣DF035	台中001	七家灣溪支流	台中縣	和平鄉	平等村	億年橋	台8線	台中縣和平鄉平等村	212,254
中縣DF007	台中A001	乾溪	台中縣	和平鄉	自由村	長榮橋、七棟吊橋	中47鄉道東崎路二段	台中縣和平鄉自由村	244,245
中縣DF008	台中A002	烏石坑溪	台中縣	和平鄉	自由村	長青橋	中47鄉道東崎路二段	台中縣和平鄉自由村	244,245
中縣DF009	台中A003	林產物檢查哨站旁	台中縣	和平鄉	自由村	林產物檢查哨	中47鄉道東崎路二段	台中縣和平鄉自由村	244
中縣DF010	台中L96-1	大安溪中游	台中縣	和平鄉	自由村	白布帆大橋西側、白布帆堤	中47鄉道東崎路	台中縣和平鄉自由村	244
中縣DF011	台中A004	觀音坑溪	台中縣	和平鄉	自由村	觀音橋	中47鄉道東崎路二段、大雪山520林道	台中縣和平鄉自由村	244
中縣DF012	台中A005	祥雲橋野溪	台中縣	和平鄉	自由村	三叉坑橋	中47鄉道東崎路	台中縣和平鄉自由村	244
中縣DF013	台中A006	牛欄坑溪	台中縣	和平鄉	自由村	三叉坑吊橋	中47鄉道東崎路	台中縣和平鄉自由村	244
中縣DF014	台中A025	樹德橋野溪	台中縣	和平鄉	南勢村	德樹橋	台8線	台中縣和平鄉南勢村	286
中縣DF015	台中A024	實踐橋野溪	台中縣	和平鄉	南勢村	實踐橋	台8線	台中縣和平鄉南勢村	287,289
中縣DF096	台中L98-10		台中縣	和平鄉	梨山村	舊德基派出所	台8線	台中縣和平鄉梨山村	252,295
中縣DF097	台中L98-10-1		台中縣	和平鄉	梨山村	電廠宿舍	台8線	台中縣和平鄉梨山村	252,295
中縣DF098	台中L98-10-2		台中縣	和平鄉	梨山村	電廠宿舍	台8線	台中縣和平鄉梨山村	252,295
中縣DF020	台中006	大甲溪支流	台中縣	和平鄉	博愛村	裡冷橋	台8線	台中縣和平鄉天輪村	289,290
中縣DF021	台中005	裡冷溪	台中縣	和平鄉	博愛村	裡冷橋	台8線	台中縣和平鄉博愛村	290
中縣DF022	台中A067	中冷	台中縣	和平鄉	博愛村	裡冷隧道	台8線	台中縣和平鄉博愛村	290
中縣DF023	台中T013	呂督溪	台中縣	和平鄉	博愛村	松鶴部落	台8線	台中縣和平鄉博愛村	290
中縣DF024	台中004		台中縣	和平鄉	博愛村	德芙蘭橋	台8線	台中縣和平鄉博愛村	290
中縣DF025	台中003	松鶴坑溪	台中縣	和平鄉	博愛村	長青橋	台8線	台中縣和平鄉博愛村	290
中縣DF026	台中T011	阿邦溪	台中縣	和平鄉	博愛村	麗陽營區	台8線	台中縣和平鄉博愛村	288
中縣DF027	台中T010	元宵橋野溪	台中縣	和平鄉	博愛村	元宵橋	台8線	台中縣和平鄉博愛村	288,291,293,294
中縣DF028	台中T009	映紅野溪	台中縣	和平鄉	博愛村	篤銘橋	台8線	台中縣和平鄉博愛村	291
中縣DF029	台中T008	穿雲野溪	台中縣	和平鄉	博愛村	穿雲橋	台8線	台中縣和平鄉博愛村	291
中縣DF030	台中T005	馬崙溪	台中縣	和平鄉	博愛村	馬陵四號隧道	台8線	台中縣和平鄉博愛村	291,292
中縣DF031	台中T002	石山溪	台中縣	和平鄉	博愛村	新壩亭	台8線	台中縣和平鄉博愛村	292
中縣DF032	台中T003	小馬一號野溪	台中縣	和平鄉	博愛村	新壩亭東側300公尺	台8線	台中縣和平鄉博愛村	291
中縣DF033	台中T001	石山溪	台中縣	和平鄉	博愛村	敬勤橋、谷關壩	台8線	台中縣和平鄉博愛村	292
中縣DF001	台中A061	雪山坑溪	台中縣	和平鄉	達觀村	林務局雪山坑護管所	中47鄉道東崎路二段	台中縣和平鄉達觀村	242,243
中縣DF002	台中A060	雪山坑溪	台中縣	和平鄉	達觀村	雪山坑橋	雪山產業道路	台中縣和平鄉達觀村	242
中縣DF003	台中A059	下達觀野溪	台中縣	和平鄉	達觀村	達觀	雪山產業道路	台中縣和平鄉達觀村	242
中縣DF004	台中A058	摩天嶺口野溪	台中縣	和平鄉	達觀村	摩天嶺口	中47鄉道東崎路一段	台中縣和平鄉達觀村	242
中縣DF005	台中A062	蟾蜍石	台中縣	和平鄉	達觀村	蟾蜍石	中47鄉道東崎路	台中縣和平鄉達觀村	242
中縣DF006	台中A057	竹林橋野溪	台中縣	和平鄉	達觀村	竹林橋	中47鄉道東崎路一段	台中縣和平鄉達觀村	242,244
中縣DF045	台中A014	上城里野溪	台中縣	東勢鎮	上城里	長生橋	走馬道路	台中縣東勢鎮上城里	284
中縣DF037	台中N004	大安溪中游	台中縣	東勢鎮	明正里	石壁坑	中40鄉道(永盛巷)	台中縣東勢鎮明正里	240

土石流潛勢溪流屬性資料表

土石流潛勢 溪流編號	土石流潛勢 溪流編號(舊)	溪流名稱	縣市	鄉鎮	村里	鄰近地標	鄰近道路	保全對象位置	對應 頁碼
中縣DF039	台中A010	坑形船溪(壽山橋)	台中縣	東勢鎮	東新里	壽山橋	中47-1鄉道	台中縣東勢鎮東新里	241
中縣DF036	台中A012	蘭勢大橋3號省道旁	台中縣	東勢鎮	茂興里	蘭勢大橋	台3線	台中縣東勢鎮茂興里	240
中縣DF040	台中A011	東新巷野溪	台中縣	東勢鎮	泰昌里	泰和橋	中料登山步道	台中縣東勢鎮泰昌里	241
中縣DF038	台中A013	珍東坑溪	台中縣	東勢鎮	埤頭里	后東五號橋	圳寮巷	台中縣東勢鎮埤頭里	240
中縣DF041	台中A009	石角國小旁野溪	台中縣	東勢鎮	隆興里	石角國小	東坑街	台中縣東勢鎮隆興里	284
中縣DF042	台中A007	北坑橋野溪	台中縣	東勢鎮	隆興里	北坑橋	大雪山產業道路	台中縣東勢鎮隆興里	284,287
中縣DF043	台中A068	石角溪	台中縣	東勢鎮	隆興里	復興橋	東坑街	台中縣東勢鎮隆興里	284
中縣DF044	台中A008	坪埔野溪	台中縣	東勢鎮	隆興里	平埔橋	東坑街	台中縣東勢鎮隆興里	284
中縣DF046	台中A015	頭溢坑溪支流溪	台中縣	東勢鎮	慶東里	成功國小	台8線	台中縣東勢鎮慶東里	284
中縣DF047	台中A023	茅煙坑溪	台中縣	東勢鎮	慶福里	友明橋	台8線	台中縣東勢鎮慶福里	286
中縣DF048	台中A022	樹民橋野溪	台中縣	東勢鎮	慶福里	樹民橋	台8線	台中縣東勢鎮慶福里	286
中縣DF049	台中A021	復興橋野溪	台中縣	東勢鎮	慶福里	復興橋	台8線	台中縣東勢鎮慶福里	286
中縣DF050	台中A020	重慶橋野溪	台中縣	東勢鎮	慶福里	重慶橋	台8線	台中縣東勢鎮慶福里	286
中縣DF051	台中A029	大同橋野溪	台中縣	東勢鎮	慶福里	大同橋	台8線	台中縣東勢鎮慶福里	286
中縣DF052	台中A019	永安橋野溪	台中縣	東勢鎮	慶福里	福安橋	中埤產業道路	台中縣東勢鎮慶福里	284,286
中縣DF053	台中A018	永安橋野溪	台中縣	東勢鎮	慶福里	福安橋	中埤產業道路	台中縣東勢鎮慶福里	284,286
中縣DF054	台中A017	永安橋野溪	台中縣	東勢鎮	慶福里	福南橋	中46鄉道	台中縣東勢鎮慶福里	284,286
中縣DF061	台中A036	十股林野溪	台中縣	新社鄉	中和村	十股林	湖興街一段	台中縣新社鄉中和村	285,286
中縣DF062	台中008	水涵坑野溪	台中縣	新社鄉	中和村	中和橋	湖興街一段	台中縣新社鄉中和村	285,286
中縣DF063	台中007-1		台中縣	新社鄉	中和村	中和國小	中95鄉道	台中縣新社鄉中和村	286
中縣DF064	台中007	溪頭二號橋野溪	台中縣	新社鄉	中和村	中和大橋	中95鄉道	台中縣新社鄉中和村	286
中縣DF065	台中A034	抽藤坑野溪	台中縣	新社鄉	中和村	溪頭二號橋	中95鄉道	台中縣新社鄉中和村	286
中縣DF066	台中A033	抽藤坑野溪	台中縣	新社鄉	中和村	溪頭二號橋	中95鄉道	台中縣新社鄉中和村	286
中縣DF067	台中A069	大甲溪中游	台中縣	新社鄉	中和村	豐埔8號橋	豐埔產業道路	台中縣新社鄉中和村	286
中縣DF068	台中A035	豐埔三橋野溪	台中縣	新社鄉	中和村	龍安宮	豐埔產業道路	台中縣新社鄉中和村	286
中縣DF056	台中009	南華莊野溪	台中縣	新社鄉	協成村	消防署空中消防隊	中99鄉道	台中縣新社鄉協成村	285
中縣DF057	台中009_南華	南華庄野溪	台中縣	新社鄉	協成村	台中009旁	中99鄉道	台中縣新社鄉協成村	285
中縣DF058	台中A038	抽藤坑對岸野溪	台中縣	新社鄉	協成村	文欣橋	中99鄉道	台中縣新社鄉協成村	285
中縣DF059	台中A037	抽藤坑野溪	台中縣	新社鄉	協成村	抽藤仔	中99鄉道	台中縣新社鄉協成村	285
中縣DF060	台中010	大崩山野溪	台中縣	新社鄉	協成村	產業三號橋	中99鄉道	台中縣新社鄉協成村	285
中縣DF055	台中A016	牛欄溪	台中縣	新社鄉	崑山村	牛城橋	南坑巷(豐原市)	台中縣新社鄉崑山村	237,280,283
中縣DF069	台中A026	福名橋野溪	台中縣	新社鄉	福興村	福名橋	中95-1鄉道	台中縣新社鄉福興村	286,289
中縣DF070	台中A027	白毛台野溪	台中縣	新社鄉	福興村	阿寸坑	中95-1鄉道	台中縣新社鄉福興村	286
中縣DF071	台中A028	東埔11橋野溪	台中縣	新社鄉	福興村	豐埔13號橋	中95-1鄉道	台中縣新社鄉福興村	286
中縣DF072	台中A030	東埔10橋野溪	台中縣	新社鄉	福興村	福天宮	中95-1鄉道	台中縣新社鄉福興村	286
中縣DF073	台中A031	大甲溪中游	台中縣	新社鄉	福興村	豐埔9號橋	中95-1鄉道	台中縣新社鄉福興村	286
中縣DF074	台中A032	東埔 橋野溪	台中縣	新社鄉	福興村	豐埔9號橋	中95-1鄉道	台中縣新社鄉福興村	286
中縣DF095	台中A044	旱溪	台中縣	潭子鄉	聚興村	風動石橋	中89鄉道	台中縣潭子鄉聚興村	280
中縣DF080	台中A052	野溪(北溝坑)	台中縣	霧峰鄉	吉峰村	畚箕湖橋	吉峰東路	台中縣霧峰鄉吉峰村	324
中縣DF084	台中A055	野溪(光明橋溪)	台中縣	霧峰鄉	峰谷村	光明橋	中114鄉道	台中縣霧峰鄉峰谷村	326
中縣DF085	台中A054	野溪(峰谷國小前溪)	台中縣	霧峰鄉	峰谷村	峰谷國小	中114鄉道	台中縣霧峰鄉峰谷村	326
中縣DF078	台中A050	野溪(暗坑)	台中縣	霧峰鄉	桐林村	桐林橋	中108鄉道	台中縣霧峰鄉桐林村	324
中縣DF079	台中A051	野溪(大悲園)	台中縣	霧峰鄉	桐林村	清元橋	中108鄉道	台中縣霧峰鄉桐林村	324
中縣DF081	台中A053	野溪(萊園溪)	台中縣	霧峰鄉	萊園村	明台中學	萊園路	台中縣霧峰鄉萊園村	324,326
中縣DF082	台中A056	野溪(慈悟寺前溪)	台中縣	霧峰鄉	萬豐村	萬豐橋	台3線	台中縣霧峰鄉萬豐村	326
中縣DF083	台中A070	象鼻坑	台中縣	霧峰鄉	萬豐村	象鼻3號橋	中118鄉道	台中縣霧峰鄉萬豐村	326,329

苑裡

圖號：9521-IV-NE



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界


說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統
底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

0.5 0 0.5公里

行政界線略圖




圖幅接合表

	149	152	153
	9522-III-SE	9522-II-SW	
	白沙屯	苗栗市	
	150	151	154
	190	191	194
9521-IV-NW	9521-IV-NE	9521-I-NW	
船頭埔	苑裡	大湖	
189	192	196	197
230	231	234	235
9521-IV-SW	9521-IV-SE	9521-I-SW	
清水	后里	東勢	
232	233	236	237
	238	240	241

行政院農業委員會水土保持局 編製

南山

圖號：9621-I-NW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統

藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)

土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)

崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)

民國99年9月 出版

比例尺：1:25000

0.5 0 0.5公里

行政界線略圖




圖幅接合表

164	165	168	169	172	173
9622-II-SE	9622-II-SW	9622-II-SE	9622-II-SE	9622-II-SE	9622-II-SE
五峰鄉	板本	尖石鄉	新光	大同鄉	大同鄉
166	167	170	171	174	175
260	207	210	211	214	215
9621-IV-NE	9621-IV-NW	9621-IV-NE	9621-IV-NE	9621-IV-NE	9621-IV-NE
南靖鄉	興隆山	南山	四季	南山	南山
208	209	212	213	216	217
250	251	254	255	258	259
9621-IV-SE	9621-IV-SW	9621-IV-SE	9621-IV-SE	9621-IV-SE	9621-IV-SE
梨山	梨山	梨山	梨山	梨山	梨山
252	253	256	257	260	261

行政院農業委員會水土保持局 編製

南山

圖號：9621-I-NW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統

藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)

土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)

崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)

民國99年9月 出版

比例尺：1:25000

0.5 0 0.5公里

行政界線略圖



圖幅接合表

164	165	168	169	172	173
9622-II-SE	9622-II-SW	9622-II-SE	9622-II-SE	9622-II-SE	9622-II-SE
五峰鄉	根本	新光	土場	土場	土場
166	167	170	171	174	175
260	207	210	211	214	215
9621-IV-NE	9621-IV-NW	9621-IV-NE	9621-IV-NE	9621-IV-NE	9621-IV-NE
南靖鄉	興隆山	南山	四季	四季	四季
208	209	212	213	216	217
250	251	254	255	258	259
9621-IV-SE	9621-IV-SW	9621-IV-SE	9621-IV-SE	9621-IV-SE	9621-IV-SE
梨山	梨山	梨山	梨山	梨山	梨山
252	253	256	257	260	261

行政院農業委員會水土保持局 編製

南山

圖號：9621-I-NW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統

藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)

土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)

崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)

民國99年9月 出版

比例尺：1:25000

0.5 0 0.5公里

行政界線略圖



圖幅接合表

164	165	168	169	172	173
9622-II-SE	9622-II-SW	9622-II-SE	9622-II-SW	9622-II-SE	9622-II-SW
五峰鄉	板本	新光	土場	大同鄉	大同鄉
166	167	170	171	174	175
260	207	210	211	214	215
9621-IV-NE	9621-IV-NW	9621-IV-NE	9621-IV-SW	9621-IV-SE	9621-IV-SW
南靖鄉	興隆山	南山	四季	南靖鄉	南靖鄉
208	209	212	213	216	217
250	251	254	255	258	259
9621-IV-SE	9621-IV-SW	9621-IV-SE	9621-IV-SW	9621-IV-SE	9621-IV-SW
梨山	和平鄉	環山	南湖大山	梨山	梨山
252	253	256	257	260	261

行政院農業委員會水土保持局 編製

清水

圖號：9521-IV-SW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統
底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

行政界線略圖




圖幅接合表

	188	190	191
	9521-IV-NW	9521-IV-NE	
	船頭埔	苑裡	
	189	192	193
	230	231	234
9421-I-SE	9521-IV-SW	9521-IV-SE	
臺中港港口	清水	后里	
229	232	233	236
272	275	276	279
9421-II-NE	9521-III-NW	9521-III-NE	
水裡港	沙鹿	臺中市	
273	274	277	281
	278	282	

行政院農業委員會水土保持局 編製

清水

圖號：9521-IV-SW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統
底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

行政界線略圖




圖幅接合表

	188	190	191
	9521-IV-NW	9521-IV-NE	
	船頭埔	苑裡	
	189	192	193
	230	231	234
9421-I-SE	9521-IV-SW	9521-IV-SE	
臺中港港口	清水	后里	
229	232	233	236
272	275	276	279
9421-II-NE	9521-III-NW	9521-III-NE	
水裡港	沙鹿	臺中市	
273	274	277	281
	278	281	282

行政院農業委員會水土保持局 編製

后里

圖號：9521-IV-SE



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統
底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

0.5 0 0.5公里

行政界線略圖




圖幅接合表

188	190	191	194	195
9521-IV-NW	9521-IV-NE	9521-I-NW	9521-I-NE	9521-I-SE
船頭埔	苑裡	三義	大湖	水電
189	192	193	196	197
230	231	234	235	238
9521-IV-SW	9521-IV-SE	9521-I-SW	9521-I-SE	9521-I-NE
清水	后里	石碇	東勢	大甲
232	233	236	240	241
275	276	279	280	283
9521-III-NW	9521-III-NE	9521-II-NW	9521-II-NE	9521-I-NE
沙鹿	西屯	中市	太平	新社
277	278	281	282	285

行政院農業委員會水土保持局 編製

后里

圖號：9521-IV-SE



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統
底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

行政界線略圖




圖幅接合表

188	190	191	194	195
9521-IV-NW	9521-IV-NE	9521-IV-NE	9521-IV-NE	9521-IV-NE
船頭埔	苑裡	苑裡	大湖	大湖
189	192	193	196	197
230	231	234	235	238
9521-IV-SW	9521-IV-SE	9521-IV-SE	9521-IV-SE	9521-IV-SE
清水	后里	后里	東勢	東勢
232	233	236	237	240
275	276	279	280	283
9521-III-NW	9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NE
沙鹿	沙鹿	沙鹿	沙鹿	沙鹿
277	278	281	282	285

行政院農業委員會水土保持局 編製

后里

圖號：9521-IV-SE



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統
底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

行政界線略圖



圖幅接合表

188	190	191	194	195
9521-IV-NW	9521-IV-NE	9521-I-NW	大湖	水電
船頭埔	苑裡	苑裡	苑裡	苑裡
189	192	193	196	197
230	231	234	235	238
9521-IV-SW	9521-IV-SE	9521-I-SW	苑裡	苑裡
清水	后里	后里	后里	后里
232	233	236	237	240
275	276	279	280	283
9521-III-NW	9521-III-NE	9521-I-NE	苑裡	苑裡
沙鹿	沙鹿	沙鹿	沙鹿	沙鹿
277	278	281	282	285

行政院農業委員會水土保持局 編製

東 勢

圖號：9521-I-SW



圖 例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說 明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統
底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

0.5 0 0.5公里

行政界線略圖



圖幅接合表

190	191	194	195	198	199
9521-IV-NE	9521-IV-NE	9521-IV-NW	9521-IV-NE	9521-IV-NE	9521-IV-NE
苑裡	苑裡	大湖	大湖	虎山	虎山
192	193	196	197	200	201
234	235	238	239	242	243
9521-IV-SE	9521-IV-SE	9521-IV-SW	9521-IV-SE	9521-IV-SE	9521-IV-SE
后里	后里	東勢	東勢	烏石坑	烏石坑
236	237	240	241	244	245
279	280	283	284	287	288
9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NW	9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NE
台中市	台中市	台中市	台中市	台中市	台中市
281	282	285	286	289	290

行政院農業委員會水土保持局 編製

東 勢

圖號：9521-I-SW



圖 例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說 明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統
底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

0.5 0 0.5公里

行政界線略圖



圖幅接合表

190	191	194	195	198	199
9521-IV-NE	9521-IV-NW	9521-I-NE			
苑裡	大湖	虎山			
192	193	196	197	200	201
234	235	238	239	242	243
9521-IV-SE	9521-I-SW	9521-I-SE			
后里	東勢	烏石坑			
236	237	240	241	244	245
279	280	283	284	287	288
9521-III-NE	9521-II-NW	9521-II-NE			
豐原市	新社	谷關			
281	282	285	286	289	290

行政院農業委員會水土保持局 編製

東 勢

圖號：9521-I-SW



圖 例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說 明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統
底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

行政界線略圖




圖幅接合表

190	191	194	195	198	199
9521-IV-NE	9521-IV-NE	9521-IV-NW	9521-IV-NE	9521-I-NE	9521-I-NE
苑裡	苑裡	大湖	大湖	虎山	虎山
192	193	196	197	200	201
234	235	238	239	242	243
9521-IV-SE	9521-IV-SE	9521-IV-SW	9521-IV-SE	9521-I-SE	9521-I-SE
后里	后里	東勢	東勢	烏石坑	烏石坑
236	237	240	241	244	245
279	280	283	284	287	288
9521-III-NE	9521-III-NE	9521-II-NW	9521-II-NE	9521-II-NE	9521-II-NE
臺中市	臺中市	新社	新社	谷關	谷關
281	282	285	286	289	290

行政院農業委員會水土保持局 編製

烏石坑

圖號：9521-I-SE



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統

藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)

土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)

崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)

民國99年9月 出版

比例尺：1:25000

行政界線略圖




圖幅接合表

194	195	198	199	202	203
9521-I-NW	9521-I-NE	9521-I-NE	9521-I-NE	9521-I-NW	9521-I-NW
大湖	虎山	虎山	虎山	佳仁山	佳仁山
196	197	200	201	204	205
238	239	242	243	246	247
9521-I-SW	9521-I-SE	9521-I-SE	9521-I-SE	9521-I-SW	9521-I-SW
東勢	烏石坑	烏石坑	烏石坑	小雪山	小雪山
240	241	244	245	248	249
283	284	287	288	291	292
9521-II-NW	9521-II-NE	9521-II-NE	9521-II-NE	9521-II-NW	9521-II-NW
新社	谷關	谷關	谷關	青山	青山
285	286	289	290	293	294

行政院農業委員會水土保持局 編製

烏石坑

圖號：9521-I-SE



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統

藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)

土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)

崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)

民國99年9月 出版

比例尺：1:25000

0.5 0 0.5公里

行政界線略圖



圖幅接合表

194	195	198	199	202	203
9521-I-NW	9521-I-NE	9521-I-NE	9521-I-NE	9521-I-NE	9521-I-NE
大湖	大湖	大湖	大湖	大湖	大湖
196	197	200	201	204	205
238	239	242	243	246	247
9521-I-SW	9521-I-SE	9521-I-SE	9521-I-SE	9521-I-SE	9521-I-SE
東勢	東勢	東勢	東勢	東勢	東勢
240	241	244	245	248	249
283	284	287	288	291	292
9521-II-NW	9521-II-NE	9521-II-NE	9521-II-NE	9521-II-NE	9521-II-NE
新社	新社	新社	新社	新社	新社
285	286	289	290	293	294

行政院農業委員會水土保持局 編製

烏石坑

圖號：9521-I-SE



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統

藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)

土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)

崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)

民國99年9月 出版

比例尺：1:25000

行政界線略圖



圖幅接合表

194	195	198	199	202	203
9521-I-NW	9521-I-NE	9521-I-NE	9521-I-NE	9521-I-NE	9521-I-NE
大湖	虎山	虎山	虎山	虎山	虎山
196	197	200	201	204	205
238	239	242	243	246	247
9521-I-SW	9521-I-SE	9521-I-SE	9521-I-SE	9521-I-SE	9521-I-SE
東勢	烏石坑	烏石坑	烏石坑	烏石坑	烏石坑
240	241	244	245	248	249
283	284	287	288	291	292
9521-II-NW	9521-II-NE	9521-II-NE	9521-II-NE	9521-II-NE	9521-II-NE
新社	谷關	谷關	谷關	谷關	谷關
285	286	289	290	293	294

行政院農業委員會水土保持局 編製

烏石坑

圖號：9521-I-SE



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)

土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)

崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)

民國99年9月 出版

比例尺：1:25000

0.5 0 0.5公里

行政界線略圖




圖幅接合表

194	195	198	199	202	203
9521-I-NW	9521-I-NE	9521-I-NE	9521-I-NE	9521-I-NE	9521-I-NE
大湖	虎山	佳仁山	佳仁山	佳仁山	佳仁山
196	197	200	201	204	205
238	239	242	243	246	247
9521-I-SW	9521-I-SE	9521-I-SE	9521-I-SE	9521-I-SE	9521-I-SE
東勢	烏石坑	小雪山	小雪山	小雪山	小雪山
240	241	244	245	248	249
283	284	287	288	291	292
9521-II-NW	9521-II-NE	9521-II-NE	9521-II-NE	9521-II-NE	9521-II-NE
新社	谷關	青山	青山	青山	青山
285	286	289	290	293	294

行政院農業委員會水土保持局 編製

梨山

圖號：9621-IV-SE



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級


- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明




方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000



行政界線略圖



圖幅接合表

202	203	260	207	210	211
9621-IV-NW	9621-IV-NE	9621-IV-NW	9621-IV-NE	9621-IV-NW	9621-IV-NE
佳仁山	興隆山	南山	大同山	大同山	大同山
204	205	208	209	212	213
246	247	250	251	254	255
9621-IV-SW	9621-IV-SE	9621-IV-SW	9621-IV-SE	9621-IV-SW	9621-IV-SE
小雪山	梨山	雪山	雪山	雪山	雪山
248	249	252	253	256	257
291	292	295	296	299	300
9621-III-NW	9621-III-NE	9621-III-NW	9621-III-NE	9621-III-NW	9621-III-NE
青山	力行	大馬路	大馬路	大馬路	大馬路
293	294	297	298	301	302

行政院農業委員會水土保持局 編製

梨山

圖號：9621-IV-SE



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統

藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)

土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)


崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)

民國99年9月 出版

比例尺：1:25000

0.5 0 0.5公里

行政界線略圖



圖幅接合表

202	203	260	207	210	211
9621-IV-NW	9621-IV-NE	9621-IV-NW	9621-IV-NE	9621-IV-NW	9621-IV-NE
佳仁山	興隆山	南山	大同山	大同山	大同山
204	205	208	209	212	213
246	247	250	251	254	255
9621-IV-SW	9621-IV-SE	9621-IV-SW	9621-IV-SE	9621-IV-SW	9621-IV-SE
小雪山	梨山	潭山	潭山	潭山	潭山
248	249	252	253	256	257
291	292	295	296	299	300
9621-III-NW	9621-III-NE	9621-III-NW	9621-III-NE	9621-III-NW	9621-III-NE
青山	力行	大馬路	大馬路	大馬路	大馬路
293	294	297	298	301	302

行政院農業委員會水土保持局 編製

梨山

圖號：9621-IV-SE



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明




方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000



行政界線略圖




圖幅接合表

202	203	260	207	210	211
9621-IV-NW	9621-IV-NE	9621-IV-NE	9621-IV-NE	9621-IV-NE	9621-IV-NE
佳仁山	興隆山	南山	大同山	大同山	大同山
204	205	208	209	212	213
246	247	250	251	254	255
9621-IV-SW	9621-IV-SE	9621-IV-SE	9621-IV-SE	9621-IV-SE	9621-IV-SE
小雪山	梨山	翠山	翠山	翠山	翠山
248	249	252	253	256	257
291	292	295	296	299	300
9621-III-NW	9621-III-NE	9621-III-NE	9621-III-NE	9621-III-NE	9621-III-NE
青山	力行	力行	力行	力行	力行
293	294	297	298	301	302

行政院農業委員會水土保持局 編製

環山

圖號：9621-I-SW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統

藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)

土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)

崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)

民國99年9月 出版

比例尺：1:25000

0.5 0 0.5公里

行政界線略圖



圖幅接合表

260	207	210	211	214	215
9621-IV-NE	9621-IV-NW	9621-I-NE	9621-I-NE	9621-I-NE	9621-I-NE
興隆山	南山	六甲	四季	九龍	九龍
208	209	212	213	216	217
250	251	254	255	258	259
9621-IV-SE	9621-I-SW	9621-I-SE	9621-I-SE	9621-I-SE	9621-I-SE
梨山	和平	環山	南湖大山	南湖大山	南湖大山
252	253	256	257	260	261
295	296	299	300	303	304
9621-III-NE	9621-II-NW	9621-II-NE	9621-II-NE	9621-II-NE	9621-II-NE
力行	大禹嶺	大禹嶺	大禹嶺	大禹嶺	大禹嶺
297	298	301	302	305	306

行政院農業委員會水土保持局 編製

環山

圖號：9621-I-SW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統

藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)

土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)

崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)

民國99年9月 出版

比例尺：1:25000



行政界線略圖




圖幅接合表

260	207	210	211	214	215
9621-IV-NE	9621-I-NW	9621-I-NE			
興隆山	南山	大南	四季		
208	209	212	213	216	217
250	251	254	255	258	259
9621-IV-SE	9621-I-SW	9621-I-SE			
梨山	環山	南湖大山			
252	253	256	257	260	261
295	296	299	300	303	304
9621-III-NE	9621-II-NW	9621-II-NE			
力行	大馬路	天祥			
297	298	301	302	305	306

行政院農業委員會水土保持局 編製

環山

圖號：9621-I-SW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明




方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)

民國99年9月 出版

比例尺：1:25000



行政界線略圖




圖幅接合表

260	207	210	211	214	215
9621-IV-NE	9621-I-NW	9621-I-NE			
興隆山	南山	六甲	四季		
208	209	212	213	216	217
250	251	254	255	258	259
9621-IV-SE	9621-I-SW	9621-I-SE			
梨山	環山	南湖大山			
252	253	256	257	260	261
295	296	299	300	303	304
9621-III-NE	9621-II-NW	9621-II-NE			
力行	大禹嶺	天祥			
297	298	301	302	305	306

行政院農業委員會水土保持局 編製

環山

圖號：9621-I-SW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統

藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)

土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)


崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)

民國99年9月 出版

比例尺：1:25000

0.5 0 0.5公里

行政界線略圖




圖幅接合表

260	207	210	211	214	215
9621-IV-NE	9621-I-NW	9621-I-NE			
興隆山	南山	大南	四季		
208	209	212	213	216	217
250	251	254	255	258	259
9621-IV-SE	9621-I-SW	9621-I-SE			
梨山	環山	南湖大山			
252	253	256	257	260	261
295	296	299	300	303	304
9621-III-NE	9621-II-NW	9621-II-NE			
力行	大南	天祥			
297	298	301	302	305	306

行政院農業委員會水土保持局 編製

沙鹿

圖號：9521-III-NW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級


- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統
底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

行政界線略圖




圖幅接合表

230	231	234	235
9421-I-SE	9521-IV-SW	9521-IV-SE	
臺中港港口	清水	后里	
229	232	233	236
272	275	276	279
9421-II-NE	9521-III-NW	9521-III-NE	
水裡港	沙鹿	臺中市	安南
273	274	277	278
315	316	319	320
9421-II-SE	9521-III-SW	9521-III-SE	
鹿港	彰化市	霧峰	
317	318	321	322
		325	326

行政院農業委員會水土保持局 編製

沙鹿

圖號：9521-III-NW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統
底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

行政界線略圖




圖幅接合表

	230	231	234	235
9421-I-SE	9521-IV-SW	9521-IV-SE		
臺中港港口	清水	后里		
229	232	233	236	237
272	275	276	279	280
9421-II-NE	9521-III-NW	9521-III-NE		
水裡港	沙鹿	臺中市		
273	274	277	278	281
315	316	319	320	323
9421-II-SE	9521-III-SW	9521-III-SE		
鹿港	彰化市	霧峰		
317	318	321	322	325
				326

行政院農業委員會水土保持局 編製

沙鹿

圖號：9521-III-NW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統
底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

行政界線略圖




圖幅接合表

230	231	234	235
9421-I-SE	9521-IV-SW	9521-IV-SE	
臺中港港口	清水	后里	
229	232	233	236
272	275	276	279
9421-II-NE	9521-III-NW	9521-III-NE	
水裡港	沙鹿	臺中市	金屯
273	274	277	278
315	316	319	320
9421-II-SE	9521-III-SW	9521-III-SE	
鹿港	彰化市	霧峰	
317	318	321	322
		325	326

行政院農業委員會水土保持局 編製

沙鹿

圖號：9521-III-NW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級


- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統
底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

行政界線略圖




圖幅接合表

230	231	234	235
9421-I-SE	9521-IV-SW	9521-IV-SE	
臺中港港口	清水	后里	
229	232	233	236
272	275	276	279
9421-II-NE	9521-III-NW	9521-III-NE	
水裡港	沙鹿	臺中市	大肚
273	274	277	278
315	316	319	320
9421-II-SE	9521-III-SW	9521-III-SE	
鹿港	彰化市	霧峰	
317	318	321	322
		325	326

行政院農業委員會水土保持局 編製

圖號：9521-III-NE


圖號：9521-III-NE



行政院農業委員會水土保持局 編製

臺中市

圖號：9521-III-NE



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級


- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統
底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

行政界線略圖



圖幅接合表

230	231	234	235	238	239
9521-IV-SW	9521-IV-SE	9521-I-SW			
清水	后里	東勢			
232	233	236	237	240	241
275	276	279	280	283	284
9521-III-NW	9521-III-NE	9521-I-NW			
沙鹿	臺中市	新社			
277	278	281	282	285	286
319	320	323	324	327	328
9521-III-SW	9521-III-SE	9521-II-SW			
彰化市	霧峰	國姓			
321	322	325	326	329	330

行政院農業委員會水土保持局 編製

新社

圖號：9521-II-NW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統
底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

行政界線略圖



圖幅接合表

234	235	238	239	242	243
9521-IV-SE	9521-IV-SW	9521-I-SE	9521-I-SW	9521-II-SE	9521-II-SW
后里	東勢	烏石坑	新社	谷關	北屯
236	237	240	241	244	245
279	280	283	284	287	288
9521-III-NE	9521-III-NW	9521-II-NE	9521-II-SW	9521-I-NE	9521-I-SW
豐原市	北屯區	新社	谷關	北屯	北屯
281	282	285	286	289	290
323	324	327	328	331	332
9521-III-SE	9521-III-SW	9521-II-SE	9521-II-SW	9521-I-SE	9521-I-SW
龍井	國姓	國姓	國姓	大坪頂	大坪頂
325	326	329	330	333	334

行政院農業委員會水土保持局 編製

新社

圖號：9521-II-NW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統
底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

行政界線略圖



圖幅接合表

234	235	236	237	238	239	240	241	242	243
9521-IV-SE	9521-IV-SW	9521-IV-SE	9521-IV-SE	9521-IV-SE	9521-IV-SE	9521-IV-SE	9521-IV-SE	9521-IV-SE	9521-IV-SE
后里	東勢	東勢	東勢	東勢	東勢	東勢	東勢	東勢	東勢
236	237	238	239	240	241	242	243	244	245
279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NE
豐中市	新社	新社	新社	新社	新社	新社	新社	新社	新社
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
9521-III-SE	9521-III-SE	9521-III-SE	9521-III-SE	9521-III-SE	9521-III-SE	9521-III-SE	9521-III-SE	9521-III-SE	9521-III-SE
霧峰	國姓	國姓	國姓	國姓	國姓	國姓	國姓	國姓	國姓
325	326	327	328	329	330	331	332	333	334

行政院農業委員會水土保持局 編製

新社

圖號：9521-II-NW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級


- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000



行政界線略圖



圖幅接合表

234	235	238	239	242	243
9521-IV-SE	9521-I-SW	9521-I-SE			
后里	東勢	烏石坑			
236	237	240	241	244	245
279	280	283	284	287	288
9521-III-NE	9521-II-NW	9521-II-NE			
臺中市	新社	谷關			
281	282	285	286	289	290
323	324	327	328	331	332
9521-III-SE	9521-II-SW	9521-II-SE			
霧峰	國姓	大坪頂			
325	326	329	330	333	334

行政院農業委員會水土保持局 編製

圖號：9521-II-NW

圖號：9521-II-NW



土石流潛勢溪流發生潛勢等級

-  高
 中
 低
 持續觀察
 土石流影響範圍
 崩塌地
 子集水區
 林班地界

方格線：黑色長線為TWD67系統
 藍色短線為TWD97系統
 底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
 土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
 崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
 民國99年9月 出版

比例尺：1:25000

0.5 0 0.5公里



234	235	238	239	242	243
外屯 9521-IV-SE		9521-I-SW		9521-I-SE	
后里	东势		烏石坑		
236	237	240	241	244	245
279	280	283	284	287	288
9521-III-NE		9521-II-NW		9521-II-NE	
臺中市	新社		谷關		
281	282	285	286	289	290
323	324	327	328	331	332
9521-III-SE		9521-II-SW		9521-I-SE	
霧峰	國姓		大坪頂		
325	326	329	330	333	334

行政院農業委員會水土保持局 編製

谷關

圖號：9521-II-NE



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

行政界線略圖



圖幅接合表

238	239	242	243	246	247
9521-I-SW	9521-I-SE	9621-IV-SW			
東勢鎮	烏石坑	小雪山			
240	241	244	245	248	249
283	284	287	288	291	292
9521-II-NW	9521-II-NE	9621-III-NW			
新社	谷關	青山			
285	286	289	290	293	294
327	328	331	332	335	336
9521-III-SW	9521-III-SE	9621-III-SW			
國姓	大坪頂	霧社			
329	330	333	334	337	338

行政院農業委員會水土保持局 編製

谷關

圖號：9521-II-NE



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000



行政界線略圖



圖幅接合表

238	239	242	243	246	247
9521-I-SW	9521-I-SE	9521-IV-SW			
東勢	烏石坑	小雪山			
240	241	244	245	248	249
283	284	287	288	291	292
9521-II-NW	9521-II-NE	9521-III-NW			
新社	谷關	青山			
285	286	289	290	293	294
327	328	331	332	335	336
9521-III-SW	9521-III-SE	9521-III-SW			
國姓	大坪頂	霧社			
329	330	333	334	337	338

行政院農業委員會水土保持局 編製

谷關

圖號：9521-II-NE



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)

民國99年9月 出版

比例尺：1:25000

0.5 0 0.5公里

行政界線略圖



圖幅接合表

238	239	242	243	246	247
9521-I-SW	9521-I-SE	9621-IV-SW			
東勢	烏石坑	小雪山			
240	241	244	245	248	249
283	284	287	288	291	292
9521-II-NW	9521-II-NE	9621-III-NW			
新社	谷關	青山			
285	286	289	290	293	294
327	328	331	332	335	336
9521-III-SW	9521-III-SE	9621-III-SW			
國姓	大坪頂	霧社			
329	330	333	334	337	338

行政院農業委員會水土保持局 編製

谷關

圖號：9521-II-NE



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級


- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000



行政界線略圖




圖幅接合表

238	239	242	243	246	247
9521-I-SW	9521-I-SE	9621-IV-SW			
東勢	烏石坑	小雪山			
240	241	244	245	248	249
283	284	287	288	291	292
9521-II-NW	9521-II-NE	9621-III-NW			
新社	谷關	青山			
285	286	289	290	293	294
327	328	331	332	335	336
9521-III-SW	9521-III-SE	9621-III-SW			
國姓	大坪頂	霧社			
329	330	333	334	337	338

行政院農業委員會水土保持局 編製

青山

圖號：9621-III-NW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)

民國99年9月 出版

比例尺：1:25000

0.5 0 0.5公里

行政界線略圖



圖幅接合表

242	243	246	247	250	251
9521-I-SE	9621-I-SW	9621-IV-SE			
扁石坑	小霧山	梨山			
244	245	248	249	252	253
287	288	291	292	295	296
9521-II-NE	9621-III-NW	9621-II-NE			
谷關	青山	力行			
289	290	293	294	297	298
331	332	335	336	339	340
9521-II-SE	9621-III-SW	9621-III-SE			
大坪頂	霧社	蘆山			
333	334	337	338	341	342

行政院農業委員會水土保持局 編製

青山

圖號：9621-III-NW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)

民國99年9月 出版

比例尺：1:25000

0.5 0 0.5公里

行政界線略圖




圖幅接合表

242	243	246	247	250	251
9521-I-SE	9621-IV-SW	9621-IV-SE			
烏石坑	小霧山	梨山			
244	245	248	249	252	253
287	288	291	292	295	296
9521-II-NE	9621-III-NW	9621-III-NE			
谷關	青山	力行			
289	290	293	294	297	298
331	332	335	336	339	340
9521-II-SE	9621-III-SW	9621-III-SE			
大坪頂	霧社	蘆山			
333	334	337	338	341	342

行政院農業委員會水土保持局 編製

青山

圖號：9621-III-NW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)

土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)

崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)

民國99年9月 出版

比例尺：1:25000

0.5 0 0.5公里

行政界線略圖




圖幅接合表

242	243	246	247	250	251
9521-I-SE	9621-IV-SW	9621-IV-SE			
烏石坑	小霧山	梨山			
244	245	248	249	252	253
287	288	291	292	295	296
9521-II-NE	9621-III-NW	9621-II-NE			
谷關	青山	力行			
289	290	293	294	297	298
331	332	335	336	339	340
9521-II-SE	9621-III-SW	9621-III-SE			
大坪頂	霧社	蘆山			
333	334	337	338	341	342

行政院農業委員會水土保持局 編製

青山

圖號：9621-III-NW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)

土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)

崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)

民國99年9月 出版

比例尺：1:25000

0.5 0 0.5公里

行政界線略圖




圖幅接合表

242	243	246	247	250	251
9521-I-SE	9621-IV-SW	9621-IV-SE			
烏石坑	小霧山	梨山			
244	245	248	249	252	253
287	288	291	292	295	296
9521-II-NE	9621-III-NW	9621-III-NE			
谷關	青山	力行			
289	290	293	294	297	298
331	332	335	336	339	340
9521-II-SE	9621-III-SW	9621-III-SE			
大坪頂	霧社	蘆山			
333	334	337	338	341	342

行政院農業委員會水土保持局 編製

力行

圖號：9621-III-NE



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)

民國99年9月 出版

比例尺：1:25000

0.5 0 0.5公里

行政界線略圖




圖幅接合表

246	247	250	251	254	255
9621-IV-SW	9621-IV-SE	9621-IV-SW	9621-IV-SE	9621-IV-SW	9621-IV-SE
小礮山	礮山	礮山	礮山	礮山	礮山
248	249	252	253	256	257
291	292	295	296	299	300
9621-III-NW	9621-III-NE	9621-III-NW	9621-III-NE	9621-III-NW	9621-III-NE
青山	力行	大南嶺	大南嶺	大南嶺	大南嶺
293	294	297	298	301	302
335	336	339	340	343	344
9621-III-SW	9621-III-SE	9621-III-SW	9621-III-SE	9621-III-SW	9621-III-SE
霧社	龜山	龜山	龜山	龜山	龜山
337	338	341	342	345	346

行政院農業委員會水土保持局 編製

力行

圖號：9621-III-NE



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

0.5 0 0.5公里

行政界線略圖




圖幅接合表

246	247	250	251	254	255
9621-IV-SW	9621-IV-SE	9621-IV-SW	9621-IV-SE	9621-IV-SW	9621-IV-SE
小礮山	梨山	礮山	礮山	礮山	礮山
248	249	252	253	256	257
291	292	295	296	299	300
9621-III-NW	9621-III-NE	9621-III-NW	9621-III-NE	9621-III-NW	9621-III-NE
青山	力行	大南嶺	大南嶺	大南嶺	大南嶺
293	294	297	298	301	302
335	336	339	340	343	344
9621-III-SW	9621-III-SE	9621-III-SW	9621-III-SE	9621-III-SW	9621-III-SE
礮社	礮山	能高山	能高山	能高山	能高山
337	338	341	342	345	346

行政院農業委員會水土保持局 編製

彰化市

圖號：9521-III-SW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統
底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

0.5 0 0.5公里

行政界線略圖




圖幅接合表

272	275	276	279	280
9421-II-NE	9521-III-NW	9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NE
水裡港	沙鹿	臺中市	臺中市	臺中市
273	274	277	278	281
315	316	319	320	323
9421-II-SE	9521-III-SW	9521-III-SE	9521-III-SE	9521-III-SE
鹿港	彰化市	鹿港	鹿港	鹿港
317	318	321	322	325
361	362	365	366	369
9420-I-NE	9520-IV-NW	9520-IV-NE	9520-IV-NE	9520-IV-NE
溪湖	員林	南投市	南投市	南投市
363	364	367	368	371
372	373	374	375	376

行政院農業委員會水土保持局 編製

彰化市

圖號：9521-III-SW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統
底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

行政界線略圖




圖幅接合表

272	275	276	279	280
9421-II-NE	9521-III-NW	9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NE
水裡港	沙鹿	臺中市	臺中市	臺中市
273	274	277	278	281
315	316	319	320	323
9421-II-SE	9521-III-SW	9521-III-SE	9521-III-SE	9521-III-SE
鹿港	彰化市	彰化市	彰化市	彰化市
317	318	321	322	325
361	362	365	366	369
9420-I-NE	9520-IV-NW	9520-IV-NE	9520-IV-NE	9520-IV-NE
二林	溪湖	員林	南投市	南投市
363	364	367	368	371
372	373	374	375	376

行政院農業委員會水土保持局 編製

彰化市

圖號：9521-III-SW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統
底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000



行政界線略圖




圖幅接合表

272	275	276	279	280
9421-II-NE	9521-III-NW	9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NE
水裡港	沙鹿	臺中市	臺中市	臺中市
273	274	277	278	281
315	316	319	320	323
9421-II-SE	9521-III-SW	9521-III-SE	9521-III-SE	9521-III-SE
鹿港	彰化市	鹿港	鹿港	鹿港
317	318	321	322	325
361	362	365	366	369
9420-I-NE	9520-IV-NW	9520-IV-NE	9520-IV-NE	9520-IV-NE
二林	溪湖	員林	南投市	中寮
363	364	367	368	371
372	373	374	375	376

行政院農業委員會水土保持局 編製

霧峰

圖號：9521-III-SE



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統
底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

行政界線略圖




圖幅接合表

275	276	279	280	283	284
9521-III-NW	9521-III-NE	9521-III-NW	9521-III-NE	9521-III-NW	9521-III-NE
沙鹿	臺中市	新社	新社	新社	新社
277	278	281	282	285	286
319	320	323	324	327	328
9521-III-SW	9521-III-SE	9521-III-SW	9521-III-SE	9521-III-SW	9521-III-SE
彰化市	霧峰	國姓	國姓	國姓	國姓
321	322	325	326	329	330
365	366	369	370	373	374
9520-IV-NW	9520-IV-NE	9520-IV-NW	9520-IV-NE	9520-IV-NW	9520-IV-NE
員林	南投市	中寮	中寮	中寮	中寮
367	368	371	372	375	376

行政院農業委員會水土保持局 編製

霧峰

圖號：9521-III-SE



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統
底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

行政界線略圖



圖幅接合表

275	276	279	280	283	284
9521-III-NW	9521-III-NE	9521-III-NW	9521-III-NE	9521-III-NW	9521-III-NE
沙鹿	臺中市	臺中市	臺中市	新社	新社
277	278	281	282	285	286
319	320	323	324	327	328
9521-III-SW	9521-III-SE	9521-III-SW	9521-III-SE	9521-III-SW	9521-III-SE
彰化市	霧峰	霧峰	霧峰	國姓	國姓
321	322	325	326	329	330
365	366	369	370	373	374
9520-IV-NW	9520-IV-NE	9520-IV-NW	9520-IV-NE	9520-IV-NW	9520-IV-NE
員林	南投市	南投市	南投市	中寮	中寮
367	368	371	372	375	376

行政院農業委員會水土保持局 編製

國姓

圖號：9521-II-SW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明

方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統
底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

行政界線略圖



圖幅接合表

279	280	283	284	287	288
9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NE
臺中市	臺中市	新社	新社	谷關	谷關
281	282	285	286	289	290
323	324	327	328	331	332
9521-III-SE	9521-III-SE	9521-III-SE	9521-III-SE	9521-III-SE	9521-III-SE
霧峰	霧峰	國姓	國姓	大坪頂	大坪頂
325	326	329	330	333	334
369	370	373	374	377	378
9520-IV-NE	9520-IV-NE	9520-IV-NE	9520-IV-NE	9520-IV-NE	9520-IV-NE
南投市	南投市	中寮	中寮	埔里	埔里
371	372	375	376	379	380

行政院農業委員會水土保持局 編製

國姓

圖號：9521-II-SW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)

民國99年9月 出版

比例尺：1:25000

0.5 0 0.5公里

行政界線略圖




圖幅接合表

279	280	283	284	287	288
9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NE
臺中市	新社	谷關			
281	282	285	286	289	290
323	324	327	328	331	332
9521-III-SE	9521-III-SE	9521-III-SE	9521-III-SE	9521-III-SE	9521-III-SE
國姓	國姓	國姓	國姓	國姓	國姓
325	326	329	330	333	334
369	370	373	374	377	378
9520-IV-NE	9520-IV-NE	9520-IV-NE	9520-IV-NE	9520-IV-NE	9520-IV-NE
南投市	中寮	中寮	中寮	中寮	中寮
371	372	375	376	379	380

行政院農業委員會水土保持局 編製

國姓

圖號：9521-II-SW



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統
藍色短線為TWD97系統
底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)
土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)
崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)
民國99年9月 出版
比例尺：1:25000

行政界線略圖




圖幅接合表

279	280	283	284	287	288
9521-III-NE	9521-III-NE	9521-III-NW	9521-III-NW	9521-III-NE	9521-III-NE
臺中市	臺中市	新社	新社	谷關	谷關
281	282	285	286	289	290
323	324	327	328	331	332
9521-III-SE	9521-III-SE	9521-III-SW	9521-III-SW	9521-III-SE	9521-III-SE
霧峰	霧峰	國姓	國姓	大坪頂	大坪頂
325	326	329	330	333	334
369	370	373	374	377	378
9520-IV-NE	9520-IV-NE	9520-IV-NW	9520-IV-NW	9520-IV-NE	9520-IV-NE
南投市	南投市	中寮	中寮	埔里	埔里
371	372	375	376	379	380

行政院農業委員會水土保持局 編製

大坪頂

圖號：9521-II-SE



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統

藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)

土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)

崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)

民國99年9月 出版

比例尺：1:25000

行政界線略圖



圖幅接合表

283	284	287	288	291	292
9521-II-NW	9521-II-NE	9621-III-NW			
新社	谷關	青山			
285	286	289	290	293	294
327	328	331	332	335	336
9521-II-SW	9521-II-SE	9621-III-SW			
國姓	國姓	大坪頂	霧社		
329	330	333	334	337	338
373	374	377	378	381	382
9520-I-NW	9520-I-NE	9620-IV-NW			
中寮	埔里	萬大			
375	376	379	380	383	384

行政院農業委員會水土保持局 編製

大坪頂

圖號：9521-II-SE



圖例

土石流潛勢溪流發生潛勢等級

- 高
- 中
- 低
- 持續觀察
- 土石流影響範圍
- 崩塌地
- 子集水區
- 林班地界

說明



方格線：黑色長線為TWD67系統

藍色短線為TWD97系統

底圖：內政部1/25000經建版第3版地形圖(民國89年)

土石流潛勢溪流：行政院農業委員會(99年4月)

崩塌地：經濟部中央地質調查所(98年12月)

民國99年9月 出版

比例尺：1:25000

0.5 0 0.5公里

行政界線略圖



圖幅接合表

283	284	287	288	291	292
9521-II-NW	9521-II-NE	9621-III-NW			
新社	谷關	青山			
285	286	289	290	293	294
327	328	331	332	335	336
太平	太平	太平	太平	太平	太平
9521-II-SW	9521-II-SE	9621-III-SW			
國姓	國姓	大坪頂	霧社		
329	330	333	334	337	338
373	374	377	378	381	382
9520-I-NW	9520-I-NE	9620-IV-NW			
中寮	中寮	埔里	萬大		
375	376	379	380	383	384

行政院農業委員會水土保持局 編製