內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組 第126次會議紀錄

中華民國 114 年 1 月 14 日內授國更字第 1140800372 號

壹、113年12月30日(星期一)下午1時30分

貳、地點:本部國土管理署南區都市基礎工程分署 7 樓會議室

參、主席:王委員兼執行秘書武聰

紀錄:林士鈞

肆、確認第 125 次會議紀錄 確認。

伍、討論事項

第一案:「高雄新市鎮第1期發展區後壁田段261地號京城建設日 用品零售或服務業、集合住宅新建工程」都市設計審 議案

決議:請設計單位依<u>下列各點及作業單位初審意見</u>(詳附件)修正書 圖及補充說明後送本部國土管理署確認,再提本審查小組審議:

- 一、開放空間之綠帶及其他開放空間之景觀設計,經委員討論後, 請依下列意見修正:
 - (一)本案於建照預審時已有預審委員提出應再加強街角廣場之 開放性及動線流暢度,惟於本次都市設計審議時仍未修 正,請再調整街角廣場設計並補充剖面圖及透視模擬圖。

- (二)1樓機車停車區綠化不足且與鄰地僅有圍牆阻隔,請檢討改以地下化、減少車位數或採用夾層以減少停車區面積,並於臨地界處增加綠化,以阻隔噪音及空污對鄰地之影響。
- (三)請加強規劃休憩座椅之設置並列圖說明其位置及形式。
- (四)屋頂層請增加休憩性及綠化。
- (五)游泳池日後可能難以維護管理或荒廢,影響 1 樓開放空間 景觀,建議可調整至屋頂層,並將原游泳池位置規劃為景 觀滯洪空間。
- (六)依高雄新市鎮特定區計畫第一期細部計畫都市設計規範規範第 44 點規定應設置至少 200m² 景觀滯洪設施,惟本案因設置於筏基層之雨水貯集設施無景觀功能,不可替代景觀滯洪設施,故該設施仍應設置於地面層。
- (七)請加強游泳池與停車空間及開放公眾使用空間之隔離設施。
- (八) 散尾葵較不適合作為綠籬,請再調整。
- (九)與本案類似之後壁田 90 地號,其申請開放空間獎勵以外之 法定空地仍有做綠化,請一併比照辦理。
- (十)本案有申請開放空間及基地規模容積獎勵,請再以專章補充公益性方面之論述及調整開放空間之開放性,如街角廣場建議採全開放式之設計。
- 二、動線系統設計,經委員討論後,請依下列意見修正:
 - (一)請妥善規劃1樓店鋪之臨停空間,以避免日後有違停情形。
 - (二)街角廣場被綠化植栽擋住導致動線不流暢,請再調整。
 - (三)為保護行人安全,行穿線退縮及縮小轉彎半徑為路口設計 之趨勢,請再配合適當之行穿線位置及轉角防護設施調整

綠帶設計,並提出模擬方案洽交通局討論,於未來交通影響評估時一併核定。

- (四)基地與公有人行道之介面應維持平整,以避免行人跌倒, 另為提高人行空間品質及增加公益性,請申請人行道共構 認養。
- (五)地下室車道迴旋處有設置 2 個停車位,為避免影響進出車輛,請再加強相關警示設施。
- (六)入口廣場寬度達 16.5 公尺,阻隔兩側綠帶之連續性,請適 度減少廣場之寬度。
- (七)請將機車停車位設置於地下1樓,若必須設置於地面層, 請加強車道出入口之安全警示設施及管制,如設置閘門, 以維護行人動線安全性。
- 三、建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計,經委員討論後,請依下列各點意見修正:
 - (一)本案有申請容積移轉,惟未說明理由及依據,請再補充說明。
 - (二)街角廣場形式倘以有頂蓋設計較類似騎樓,請評估改以無頂蓋方式規劃開放空間設計,避免成為治安死角。
 - (三)建議再評估降低戶數,減少停車位需求,以利將車位集中 於地下室設置。
 - (四)報告書 P.04-02 部份面積標示不清,請再修正。
- 第二案:「高雄新市鎮後期發展區觀水段688-11等5筆地號土地國 道1號增設橋科匝道及集散道路新建工程」都市設計審 議案

決議:本案經委員討論後原則同意修正後通過,請設計單位依<u>下列各</u>

點及作業單位初審意見(詳附件)修正書圖或補充說明,並檢送修正後報告書送作業單位查核無誤後,依程序辦理核備事宜。

- 一、部份人行空間受綠帶阻隔,導致動線不順暢,請再修正。
- 二、請檢視轉角處半徑是否符合大型車輛轉彎內輪差,及說明路口 行人防護設計。
- 三、請補充大範圍排水系統、高程及滯洪等資料。
- 四、會後請設計單位洽高雄市政府交通局討論確認是否於橋涵北側 設置行穿線,以串聯人行動線。
- 第三案:「高雄新市鎮第1期發展區後壁田段30地號郡都建設日 用品零售或服務業、集合住宅新建工程(第1次變更設 計)」都市設計審議案
 - 決議:本案經委員討論後原則同意通過,請設計單位依<u>下列各點</u>及作 業單位初審意見(詳附件)修正書圖或補充說明,並檢送修正 後報告書送作業單位查核無誤後,依程序辦理核備事宜。
 - 一、因台灣氣候特性,外牆塗料用久容易發霉跟髒污,建議塗料顏 色可以比原設計再淡一些。
 - 二、請補充說明變更後之塗料等級,並建議可採用較高等級塗料, 以增加耐久性及減少後續維護管理費用。

陸、散會(下午4時整)