

附錄三 本年度土地利用變遷偵測作業
各案回報成果

第一期土地變遷通報回報結果

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
高雄市林園區	S081020500003	違規	都市用地	整地	空地.有停車.堆置貨櫃
屏東縣新園鄉	T171020500001	違規	非都市用地	新增建物	該地段興建鐵皮屋
屏東縣東港鎮	T031020500002	合法	都市用地	其他	休閒民宿申請中
屏東縣林邊鄉	T191020500003	合法	非都市用地	新增建物	新增建物不知是否有依法申請農舍
臺南市永康區	R311020500015	違規	都市用地	新增建物	農業區作工廠或倉庫使用
臺南市歸仁區	R281020500016	違規	非都市用地	新增建物	現況為一鐵皮工廠。
臺南市歸仁區	R281020500017	違規	非都市用地	新增建物	於道路入口處有一鐵柵欄，無法進入，由入口處往變異點位置可看出一鐵皮屋設置。
臺南市關廟區	R291020500018	違規	非都市用地	新增建物	鐵皮屋施設中,屋內已放置舊機具.
高雄市阿蓮區	S151020500006	違規	都市用地	自然植被改變	表面已改更為混凝土表面
高雄市路竹區	S161020500007	違規	都市用地	新增建物	廠房
高雄市岡山區	S091020500008	違規	非都市用地	新增建物	該地點新增鐵皮建物且從事棧板業務
高雄市大寮區	S061020500004		都市用地		
高雄市林園區	S081020500005	合法	都市用地	整地	市地重劃施工
臺南市南區	D021020500001	合法	都市用地	新增建物	現址係新建一樓半的廠房,門牌各為明興路215,215-1,215-2,215-3,215-4,215-5,215-6,215-7,215-8,215-9,215-10 號,農地主管單位為農業局,地上物為都發局.已請相關承辦人函文都發局請其依權責認定合法與否及適當的處置.
臺南市南區	D021020500002	合法	都市用地	新增建物	現址是新建的台塑福懋加油站,旁邊空地現亦在挖地,似將要大興土木之態.農田主管單位是農業局,地上物係都發局,已請相關承辦人函請都發局依權責認定合法與否及適當處置.
臺南市仁德區	R271020500003	合法	非都市用地	其他	原有豬舍因水災沖毀改建
高雄市湖內區	S191020500001	違規	都市用地	新增建物	土地上有一大型鐵皮建物(疑似工廠)
高雄市梓官區	S131020500002	違規	非都市用地	新增建物	新增建物
臺南市白河區	R031020500031	違規	非都市用地	新增建物	新增建物，未經申請，面積約 216m2。
臺南市鹽水區	R021020500032	違規	非都市用地	其他	鋪滿水泥地作曬穀場及堆放牧草
臺南市鹽水區	R021020500033	合法	非都市用地	新增建物	現為牛舍使用，有畜牧場登記證書(登記為仁義畜牧場證書號為 12565)
臺南市鹽水區	R021020500034	違規	非都市用地	新增建物	新增鐵皮建物
臺南市鹽水區	R021020500035	違規	非都市用地	新增建物	新建鐵皮屋
臺南市後壁區	R051020500036	合法	非都市用地	新增建物	屬於蘭花生技園區內合法建物
臺南市六甲區	R091020500019	合法	非都市用地	其他	經現地勘查結果該地原為育秧苗場上方覆蓋帆布利用長型輸送機運載秧苗.現為移除帆布後情形.
臺南市官田區	R101020500020	合法	非都市用地	其他	使用人出示合法牧場平面配置圖，核對無誤。

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
臺南市善化區	R191020500021	合法	都市用地	其他	現場僅係以黑網布覆蓋，無新建、增建或其他非法之情事。
臺南市善化區	R191020500022	違規	非都市用地	新增建物	經現勘結果，此地號原申請有農舍，現地上新增一鐵皮廠房並鋪有水泥地面，已於102年6月19日善民字第1020398835號函依違反非都市土地管制規則函報市府地政局。
臺南市善化區	R191020500023	合法	都市用地	新增建物	現為台積電南科14廠5期-OFFICE棟新建工程，已申請建照(101)南科(南)建字第030號在案。
臺南市大內區	R111020500024	違規	非都市用地	新增建物	有鐵皮搭建建築物一棟，涵蓋面積約18x35(公尺)左右
臺南市新市區	R201020500025	合法	都市用地	其他	本地段經查屬南科管理局管理範圍
臺南市永康區	R311020500026	違規	都市用地	新增建物	農業區新增建物
臺南市永康區	R311020500027	合法	都市用地	新增建物	永康科工區新增建物
臺南市永康區	R311020500028	合法	都市用地	新增建物	永康科工區新增建物
臺南市永康區	R311020500029	合法	都市用地	新增建物	永康科工區新增建物
臺南市新化區	R181020500030	違規	非都市用地	新增建物	現地目測有鐵皮建物乙棟,其門前空地鋪設水泥
臺南市北門區	R161020500004	合法	非都市用地	整地	魚塢整地
臺南市七股區	R141020500005	違規	非都市用地	新增建物	搭蓋鐵皮屋
臺南市七股區	R141020500006	合法	非都市用地	其他	1.權狀註記事項：七股段392-1至392-9建號之建築基地地號：七股段793、794、795地號。2.臺南縣政府98.7.2府農漁字第0980143282號函同意鴻宇農業科技股份有限公司申請農業用地作農業設施容許使用同意書。
臺南市西港區	R131020500007	違規	非都市用地	新增建物	新增建築物,已於102年6月13日以所農建字第1020384276號查報違章在案
臺南市西港區	R131020500008	違規	非都市用地	新增建物	部份合法部份增建已於102年6月24日以所農建字第1020408406號查報違章在案
臺南市西港區	R131020500009	合法	非都市用地	新增建物	為臺南市政府水利局新設謝厝寮抽水站
臺南市七股區	R141020500010	違規	非都市用地	新增建物	建有涼亭式的建築
臺南市西港區	R131020500011	違規	非都市用地	新增建物	新增建物,已於102年6月13日以所農建字第1020384275號查報違章在案
臺南市安定區	R211020500012	違規	都市用地	新增建物	於都市用地農業區內加蓋鐵皮屋
臺南市安定區	R211020500013	違規	非都市用地	新增建物	於特定農業區農牧用地上加蓋鐵皮屋工廠屬非法使用,本案由本所另填報非都市土地違規使用查報表,報請臺南市政府地政局處置。
臺南市安南區	D061020500014	合法	都市用地	新增建物	有關佃南段232地號變異點，經勘查現況疑為兩棟建築物，左棟為一層及二層混合鐵皮建築，右棟為一層及二層混合鐵皮/RC建築，但其合法性有待進一步確認。
嘉義縣義竹鄉	Q101020500001	合法	非都市用地	整地	農作物已收成,目前雜草叢生閒置中。
嘉義縣義竹鄉	Q101020500002	合法	非都市用地	新增水域(漁塢或水塘)	原為漁塢但目前無作養殖使用,因日前下雨有積水現象。

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
嘉義縣布袋鎮	Q031020500003	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	案主將漁塭用水泥圍建 6 格養殖魚苗池
嘉義縣義竹鄉	Q101020500004	合法	非都市用地	新增建物	埤子頭段埤前小段 196 197 199 地號,土地地面全部鋪設水泥並架設水泥柱,102 年 6 月 4 日義鄉民字第 1020006209 號函報嘉義縣政府查處,經本府 102 年 7 月 15 日實地勘查,係富源畜牧場申請雞舍擴建,為農業經營使用
彰化縣芳苑鄉	N231020500001	違規	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	本地號依照片係為養鴨戲水池
彰化縣二林鎮	N081020500002	合法	非都市用地	其他	二林中科預定區
彰化縣二林鎮	N081020500003	合法	非都市用地	其他	二林中科預定區
彰化縣溪湖鎮	N061020500004	合法	非都市用地	新增建物	本案土地為特定農業區農牧用地種植蔥-於角落搭建一鐵皮屋 修正說明 鐵皮屋為無固定基礎免申請建造 其餘土地種植蔥
彰化縣二林鎮	N081020500005	違規	非都市用地	新增建物	蓋房子,前面有水泥地
彰化縣大城鄉	N241020500006	違規	非都市用地	新增建物	養鴨
彰化縣埤頭鄉	N221020500007	合法	都市用地	新增建物	因為穀倉漏水,所以搭建鐵皮
雲林縣西螺鎮	P041020500018	合法	非都市用地	整地	種植樹木,為防止雜草增生,覆蓋黑網布
雲林縣麥寮鄉	P131020500019	合法	非都市用地	道路變化	道路
雲林縣麥寮鄉	P131020500020	合法	非都市用地	新增建物	有建物
雲林縣麥寮鄉	P131020500012	合法	非都市用地	新增建物	有建物
雲林縣土庫鎮	P051020500013	合法	非都市用地	新增建物	新增一建物,已申請農業(畜牧)設施容許使用(孵化場)
雲林縣土庫鎮	P051020500014	違規	都市用地	新增建物	經查該地號無申請容許
雲林縣斗南鎮	P021020500015	違規	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	現場土方經整理後,另開闢出約 8 0 0 M ² 水池(現地土方應無開挖外移)。現已通知使用人盡速補申請合法執照或恢復原狀(回復農業使用)。
嘉義縣大林鎮	Q041020500005	合法	非都市用地	整地	本地號:橋子頭段橋子頭小段 66 地號、農產品分級包裝場。921 地震後列為危樓,因陽台長滿菁苔屋內滴水日趨嚴重,日前里長(照片中人)率人清理陽台完竣。
雲林縣北港鎮	P061020500016	違規	都市用地	新增建物	於 0611 函請縣府查詢是否曾核發建造執照或使用執照。縣府於 0701 函復查無 95 年 8 月以後建照資料,故辦理違章建築查報。
嘉義縣溪口鄉	Q061020500006	違規	非都市用地	新增建物	本違規案於 102.02.07 已通報過嘉義縣政府,且縣政府也於 102.03.25 對違規使用人裁罰 6 萬元罰鍰。
雲林縣水林鄉	P201020500017	合法	非都市用地	新增建物	100 年 011 建築執造
嘉義縣新港鄉	Q071020500007	合法	非都市用地	新增建物	農業資材室(101 年 2 月 14 日嘉新鄉農觀字第 1010001488 號核准)
雲林縣口湖鄉	P191020500001	違規	非都市用地	新增建物	新增建築物一棟

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
雲林縣口湖鄉	P191020500002	合法	非都市用地	新增建物	本建築物有申請建造執照：(101)(口)營建字第 0002 號。完工日展延至 103 年 2 月 20 日。
雲林縣麥寮鄉	P131020500003	合法	非都市用地	作物變化	作物變化
雲林縣麥寮鄉	P131020500004	合法	非都市用地	新增建物	有建物
雲林縣麥寮鄉	P131020500005	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	水體
雲林縣麥寮鄉	P131020500006	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	水體
雲林縣臺西鄉	P161020500007	合法	非都市用地	其他	該漁塭目前養殖中
雲林縣臺西鄉	P161020500008	合法	非都市用地	其他	該漁塭目前養殖中
雲林縣麥寮鄉	P131020500009	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	水體
雲林縣麥寮鄉	P131020500010	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	水體
雲林縣麥寮鄉	P131020500011	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	水體
彰化縣伸港鄉	N101020500008	合法	非都市用地	新增建物	本筆伸南段 702-1 地號面積 1,091.00 平方公尺，分區為特定農業區，類別為農牧用地，經查已興建 1 樓鐵皮屋。另查本案於 102 年 02 月 22 日（102）伸鄉建字第 1965 號函：有核發使用執照。惟歷經 3 個月仍未申請畜牧設施登記證。
彰化縣和美鎮	N031020500009	違規	非都市用地	新增建物	經現場勘查，搭建鐵皮屋。
彰化縣彰化市	N011020500010	違規	非都市用地	新增建物	1.建物整體結構已大致完成(為水泥牆式鋼構建物)。2.外部工地公告可得知已施工數個月,且於建築圍籬加裝電表。3.現地已經整地完成,現地內無任何作物,可推測將無農業用途。PS.現場難以目視認定建物合乎建管規定。
彰化縣鹿港鎮	N021020500011	違規	非都市用地	新增建物	本案為增建鐵皮屋，是否合法請洽建管單位
彰化縣秀水鄉	N121020500012	違規	非都市用地	新增建物	經勘查現場上有鐵皮建物 9.18 平方公尺，已領得 101 彰秀鄉建字第 0003338 號使用執照，惟另有增建鐵皮建物，查無申請建築執照，該地號部份土地農業使用。
彰化縣秀水鄉	N121020500013	合法	非都市用地	作物變化	種植稻穀
彰化縣埔鹽鄉	N161020500014	違規	非都市用地	新增建物	經現場勘現地有違章建築行為,本所 102 年 06 月 03 日以鹽鄉建字第 1020007318 號查報單及 102 年 06 月 3 日鹽鄉建字第 1020007320 號補辦手續單查報
墾丁	1051020500003	違規	國家公園	其他	於住家庭院鋪設水泥鋪面
墾丁	1051020500004	合法	國家公園	新增建物	本處新設公廁(停 18)
墾丁	1051020500005	合法	國家公園	新增建物	新建農舍

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
屏東縣恆春鎮	T041020500004	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	農地新增水塘
墾丁	1051020500001	合法	國家公園	自然植被改變	現場雜草叢生，現場無違規事證
墾丁	1051020500002	合法	國家公園	新增建物	合法農舍興建
臺東林區管理處 大武工作站	3731020500001	合法	非都市用地	整地	多良段 1513 地號係為原住民保留地所有權人於 101 年 12 月向臺東縣政府申請整坡作業砍伐林木(台東縣政府核定文號：101 年 12 月 18 日府農土字第 1010230153 號)
墾丁	1051020500006	合法	國家公園	其他	屋頂修繕
墾丁	1051020500007	合法	國家公園	新增建物	產業道路護堤
屏東林區管理處 恆春工作站	3641020500001	合法	非都市用地	其他	現地因前颱風災害造成野溪土石災害,林務局屏東林區管理處施作災害治理工程中。
屏東縣車城鄉	T231020500005	合法	都市用地	道路變化	1.主要變異點為 1610 地號,相關地號為 1606,1609,1539 等 3 筆,該地經現勘已開闢為既成道路,自四重溪近出海口河堤道路通往「象樹園農莊」民宿(址設車城鄉福安路 2-69 號,電話 08-8825558),長約 100 公尺,由民宿老闆陳登南(籍設恆春鎮墾丁路 34-1 號)自行鋪設水泥路。2.據陳老闆指出該民宿約今年初落成,現正申請民宿登記中。民宿坐落保新段 5 地號,48 建號,所有權人登記為陳俊吟(子),該道路經國產局屏東分處於 99 年 6 月 28 日台財產南屏三字第 0993002166 號函會勘函覆可作聯外道路。承辦人:蘇先生 08-7666760-317。
屏東縣車城鄉	T231020500006	合法	都市用地	自然植被改變	1.該地位於車城衛生所左後方,福安宮停車場旁,南下台 26 號車城新橋前右轉四重溪河堤道路路口,主要變異點為保新段 1,3,2-1 等 3 筆地號及相鄰興安段 1571 地號,為碇礮建材股份有限公司(統編 16700367)承攬春日鄉力力溪清疏工程土石標,向地主王淵明租用堆置砂石,並由關係企業興磊砂石有限公司(統編 27610069)產製建築材料售予本地業者鳳勝實業(統編 16093742)。2.據現勘該砂石場佔地約 2 公頃餘,工地人員柯小姐(08-8825516)表示已設置營運 4 年以上,據其提供碇礮公司電話,經洽會計 fax 縣府核准函與現場看板所示內容一致。其堆置砂石期限為 103 年 8 月 29 日。核准文號為屏府 101 年 9 月 6 日屏府水政字第 10127378800 號函。(承辦 08-7340215#3743 何先生)
屏東縣恆春鎮	T041020500007	違規	非都市用地	新增建物	搭蓋鐵皮屋作車行使用
屏東縣恆春鎮	T041020500008	違規	非都市用地	新增建物	作民宿使用
屏東縣崁頂鄉	T181020500009	合法	非都市用地	新增建物	建築物施工中
屏東縣南州鄉	T201020500010	合法	都市用地	整地	該地號上現為種植果樹及造景樹種及部分雜草,毗鄰地號有一鐵皮屋。

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
屏東縣南州鄉	T201020500011	合法	都市用地	新增建物	該地號現地為空地及新建一建築物，是否有申請使用執照及建築執照，惠請縣府單位查核，本所目前無法判定合法或違法。
屏東縣新埤鄉	T151020500012	合法	非都市用地	整地	該筆土地未種植植物，整地中。
屏東縣新埤鄉	T151020500013	合法	非都市用地	其他	該筆土地目前種植香蕉。
屏東縣南州鄉	T201020500014	違規	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	勘查發現該地號上有一間鐵皮屋及挖地養殖(不知養殖物為何)。
屏東縣佳冬鄉	T211020500015	合法	非都市用地	其他	經實地勘查，無明顯變化
屏東縣新埤鄉	T151020500016	合法	非都市用地	其他	該筆土地上漁塭放水乾涸
屏東縣新埤鄉	T151020500017	合法	非都市用地	新增建物	該地號上興建農舍
屏東縣佳冬鄉	T211020500018	合法	非都市用地	新增建物	該筆土地興建農舍中，經(102)屏府城管(建)字第 01539 號核准興建
屏東縣佳冬鄉	T211020500019	違規	非都市用地	新增建物	新增建物(鐵皮屋)，未依規定向本所申請農業設施容許使用許可
屏東縣枋寮鄉	T161020500020	違規	非都市用地	新增建物	於舊建物上擴建為農作物包裝廠
屏東縣佳冬鄉	T211020500021	違規	非都市用地	新增建物	新搭蓋建物一座，未依規定申請容許使用許可
屏東縣佳冬鄉	T211020500022	違規	非都市用地	自然植被改變	於土地上鋪設水泥，未依規定申請使用
屏東縣枋寮鄉	T161020500023	違規	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	於農舍旁新增水塘
屏東縣枋寮鄉	T161020500024	違規	非都市用地	新增建物	為來義鄉果樹產銷第 1 班所搭建之鐵皮屋
屏東縣枋寮鄉	T161020500025	合法	非都市用地	新增建物	鐵皮搭建之置放農具及包裝果樹用途之農舍
屏東縣枋寮鄉	T161020500026	違規	非都市用地	新增建物	於空地上置放貨櫃屋及搭建廁所
屏東縣枋山鄉	T251020500027	違規	非都市用地	新增建物	該建物於平埔厝段 659 號上，水泥屋一間。
屏東縣枋山鄉	T251020500028	違規	非都市用地	新增建物	鐵皮屋一間
屏東縣鹽埔鄉	T101020500029	合法	非都市用地	新增建物	T101020500029 疑似變異點現況以傳輸照片相符(建物)
屏東縣鹽埔鄉	T101020500030	合法	非都市用地	整地	T101020500030 疑似變異點現況以傳輸照片相符(整地)
屏東縣鹽埔鄉	T101020500031	合法	非都市用地	新增建物	T101020500031 疑似變異點現況以傳輸照片相符(建物)
屏東縣鹽埔鄉	T101020500032	合法	非都市用地	整地	T101020500032 疑似變異點現況以傳輸照片相符(整地)
屏東縣內埔鄉	T131020500033	合法	非都市用地	其他	現場為登記有案之養雞場
屏東縣內埔鄉	T131020500034	合法	都市用地	整地	經查報旨揭土地係為向陽農業生技股份有限公司承租後整地，其主要整地及其現況係為種植有機農作物使用。
屏東縣萬巒鄉	T121020500035	違規	非都市用地	新增建物	未經申請核准施設大型蔬果理貨場.另案陳報屏東縣政府
屏東縣萬巒鄉	T121020500036	合法	非都市用地	整地	本案違規土地係政院莫拉克重建工程-新赤農場永久屋聯外排水滯洪池工程用地.
屏東縣萬巒鄉	T121020500037	合法	非都市用地	作物變化	重測後新和段 101 地號現況仍作漁塭使用.
屏東縣潮州鎮	T021020500038	合法	非都市用地	其他	該地位於潮州鎮泗林里懇親路旁遠處望為一整排鐵皮屋如圖

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
屏東縣潮州鎮	T021020500039	合法	非都市用地	其他	在九塊里復興路與民安路前有一產業道路進到裡面約 200 公尺處有一廢棄養殖戶如圖
屏東縣潮州鎮	T021020500040	合法	非都市用地	其他	崙東里崙東路上有一間廢棄鐵皮屋工廠
屏東縣高樹鄉	T111020500041	違規	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	現地無農作物,另有一水塘目測約長 6 公尺,寬約 3 公尺
屏東縣高樹鄉	T111020500042	合法	非都市用地	其他	現勘該筆土地,確認並無建物於標示範圍上
屏東縣高樹鄉	T111020500043	違規	非都市用地	新增建物	現地建有二棟鐵皮搭建物,目測各棟大小約長 6 公尺 x 寬 3 公尺 x 高 5 公尺。
屏東縣高樹鄉	T111020500044	違規	非都市用地	新增建物	現勘有一大小約長 3 公尺、寬 2 公尺、高 3 公尺之鐵皮建物,設有鐵門及水泥廣場。
嘉義縣中埔鄉	Q141020500008	合法	非都市用地	新增建物	本案土地申請做菇類栽培場,經本府 102 年 7 月 18 日實地勘查確實作菇類栽培場使用,經農業主管機關認定為農業經營狀態
南投縣埔里鎮	M021020500004	合法	非都市用地	整地	現場為種植牛樟菇,查證為合法
臺灣大學實驗林	5011020500001	違規	非都市用地	作物變化	本案占用行為已於 101 年送南投地方法院審理中,此次變異為占用人作物改植。
雲林縣斗六市	P011020500021	合法	非都市用地	作物變化	經現場勘查,現地鋪設反光布,並種植芭樂 芒果等農作物。
彰化縣大村鄉	N151020500015	違規	非都市用地	其他	現場勘查結果,本鄉源聖段 696 地號,該地為特定農業區農牧用地,該地號西側有廟宇,東側仍作農業使用。
彰化縣埔心鄉	N171020500016	違規	都市用地	其他	該地號於 101 年 8 月 8 日已核發使用執照(府建管使字第 1010221227 號),使用類別為農舍,現況有鋼骨造建物一棟,作為工廠使用。
彰化縣員林鎮	N051020500017	合法	非都市用地	其他	盆栽 花卉栽培 違規水泥鋪面 本案經彰化縣政府 102 年 8 月 27 日府農務字第 1020234653 號函核准農業設施。
彰化縣永靖鄉	N181020500018	違規	非都市用地	新增建物	經實地現勘:有一違規使用之新建鐵皮屋,為玉山生命禮儀公司倉庫。
彰化縣社頭鄉	N191020500019	違規	非都市用地	新增建物	農地搭建鐵皮房屋
南投縣南投市	M011020500001	違規	都市用地	其他	本案位於祖祠路、華陽路口附近(祖祠大橋)南投市牛運堀段 139-2 地號都市計畫內農業區面積 0.3750 公頃,該地作為農特產銷售使用十數年(921 地震前即有)。並每年均繳事業營業稅。並非新設違規使用案。
彰化縣社頭鄉	N191020500020	合法	非都市用地	整地	高速鐵路彰化車站特定區進行整地
彰化縣北斗鎮	N041020500021	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	經查:一、土地所有權人徐火結 出生日期:25.03.26 地址:彰化縣埔心鄉太平村(路)418 巷 92 號。二、該地水池狀態,經詢問未經申請。修正說明:彰化縣政府府農業處 102 年 7 月 4 日意見農地上種植蓮花等水田作物尚符農業使用
彰化縣田中鎮	N071020500022	合法	非都市用地	整地	原作本鎮第三公墓用地,為全面檢骨挖掘作業,遷葬至本鎮第五公墓萬善祠地下室安放而整地,目前空地一片。
彰化縣溪州鄉	N261020500023	合法	非都市用地	移除水域(漁塭或水塘)	原有養殖水塘現在無養殖,無水 現況種植農作物

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
彰化縣溪州鄉	N261020500024	合法	非都市用地	其他	69 年以前已作養殖使用,縣府核發從來使用同意書
城鄉發展分署	1111020500001	合法	非都市用地	其他	私人土地, 移請地方政府秉土地使用管制權責查處
苗栗縣銅鑼鄉	K051020500009	合法	非都市用地	整地	客屬段 618 地號所有權人為鄧廣峰,現況為有整地過
苗栗縣銅鑼鄉	K051020500010	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	依縣府核准,作為砂石碎解洗選場使用
苗栗縣銅鑼鄉	K051020500011	合法	非都市用地	新增建物	已興建農舍,使用執照核發日期:102 年 3 月 20 日
南投縣埔里鎮	M021020500005	違規	非都市用地	新增建物	照片右側黑網之建物為新增固定基礎之建物,經查未請領建築執照,照片中央之白色鐵皮屋有建築執照
臺中市大雅區	L091020500001	違規	非都市用地	新增建物	鋪設水泥及鐵皮屋。102.6.19 雅區農字第 1020013644 號函送違規查報表至市府續處
臺中市神岡區	L071020500002	違規	都市用地	新增建物	現場疑似鐵皮屋
臺中市大雅區	L091020500003	違規	都市用地	新增建物	新增建物一棟如照片,是否確為違規使用,仍須待主管機關邀集相關單位會勘確認
臺中市潭子區	L101020500004	違規	都市用地	新增建物	農地違規、回填土新增建築物
臺中市大雅區	L091020500005	違規	都市用地	新增建物	新增建物一棟如照片,是否確為違規使用,仍須待主管機關邀集相關單位會勘確認
臺中市潭子區	L101020500006	違規	非都市用地	新增建物	依據變異點中心點座標位置及航照圖,略為潭子區聚興段新興小段 344-1 地號,現地勘查已經有搭建鐵皮屋,是否有申請相關合法證明尚無確定。
臺中市西屯區	B061020500007	違規	都市用地	新增建物	現場為工廠廠房
臺中市潭子區	L101020500008	違規	都市用地	整地	新增建築物(鐵皮工廠)
臺中市潭子區	L101020500009	違規	非都市用地	新增建物	依據變異點中心點座標位置及航照圖,略為潭子區聚興段新興小段 659 地號,現地勘查已經有搭建鐵皮廠房,且已在營運中,是否有申請相關合法證明尚無確定。
臺中市北屯區	B081020500010	合法	都市用地	其他	種植樹木
臺中市大肚區	L161020500011	違規	都市用地	新增建物	現場為一棟鐵皮屋。
彰化縣和美鎮	N031020500025	違規	非都市用地	新增建物	經現場勘查,搭建鐵皮屋。
彰化縣和美鎮	N031020500026	違規	非都市用地	新增建物	經現場勘查,搭建鐵皮屋。
彰化縣彰化市	N011020500027	違規	非都市用地	其他	屋頂加蓋鐵皮
臺中市南屯區	B071020500012	違規	都市用地	新增建物	楓樹段 89 號上之違章建築物本所已於 102.6.7 日公所社字第 1020011676 至 1020011684 號查報在案並送本府都發局依規辦理
臺中市烏日區	L151020500013	違規	非都市用地	新增建物	新建鐵皮廠房。102.6.11 烏區農建字第 1020011375 號函送違規查報表至市府續處
臺中市大里區	L201020500014	違規	非都市用地	新增建物	現場發現鐵皮屋,作為家具廠工廠用。102.6.10 里區農建字第 1020015617 號函送違規查報表至市府續處。
臺中市大里區	L201020500015	合法	非都市用地	其他	參照通報系統地圖資料顯示該區為新甲段 326 及 322 地號,目前為鄉村區乙種建築用地,應無違反規定

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
彰化縣和美鎮	N031020500028	違規	都市用地	新增建物	經現場勘查，搭建鐵皮屋。
臺中市烏日區	L151020500016	違規	非都市用地	新增建物	興建鋼骨結構物中。102.6.11 烏區農建字第 1020011375 號函送違規查報表至市府續處
臺中市烏日區	L151020500017	違規	非都市用地	新增建物	鐵皮廠房。102.6.11 烏區農建字第 1020011375 號函送違規查報表至市府續處
臺中市烏日區	L151020500018	違規	非都市用地	新增建物	新建廠房及鋪設水泥鋪面。102.4.9 烏區農建字第 1020006698 號函送違規查報表至市府續處
臺中市烏日區	L151020500019	違規	非都市用地	新增建物	新建廠房及鋪設水泥。(地號應為 646 地號及 646-4 地號) 102.4.12 烏區農建字第 1020006948 號函送違規查報表至市府續處
臺中市大里區	L201020500020	違規	非都市用地	新增建物	現場發現鐵皮屋,作為工廠使用。102.6.10 里區農建字第 1020015617 號函送違規查報表至市府續處。
臺中市烏日區	L151020500021	違規	非都市用地	新增建物	新增鐵皮廠房及鋪設水泥。102.6.11 烏區農建字第 1020011375 號函送違規查報表至市府續處
彰化縣秀水鄉	N121020500029	違規	非都市用地	新增建物	經勘查現場有鐵皮圍牆及鐵皮建物，查無申請建築執照，現場無農業使用。(依工廠管理輔導法第 33 條規定，核定該筆土地為劃定特定地區範圍，暫不適用區域計畫法第 21 條第 1 項規定，)，本案經查係增建之倉庫
南投縣草屯鎮	M031020500003	違規	非都市用地	新增建物	頂茄荖段 782 地號 1 筆特定農業區農牧用地，該地上建築物為農舍經核准領有使用執照，但現作營業使用【龍頭制服公司】。
苗栗縣通霄鎮	K031020500001	合法	非都市用地	新增建物	風力發電風車
臺中市大甲區	L031020500022	違規	非都市用地	新增建物	地上搭建鐵皮建物。102.6.7 甲區農建字第 1020009461 號函送違規查報表至市府續處。
苗栗縣苑裡鎮	K021020500002	合法	非都市用地	新增建物	新增建物
苗栗縣苑裡鎮	K021020500003	合法	非都市用地	其他	植栽稻作
臺中市大安區	L141020500023	違規	非都市用地	新增建物	用地水泥鋪面、新增建物。102.6.6 安區農建字第 1020006501 號函報查報表至市府續處
臺中市大安區	L141020500024	違規	非都市用地	新增建物	用地設置圍牆、鋪面水泥、新建鋼骨構造建築物。102.6.6 安區農建字第 1020006501 號函報查報表至市府續處
臺中市大甲區	L031020500025	違規	非都市用地	新增建物	地上搭建鐵皮建物。102.6.7 甲區農建字第 1020009461 號函送違規查報表至市府續處。
苗栗縣苑裡鎮	K021020500004	合法	非都市用地	新增建物	新增建物
臺中市大安區	L141020500026	違規	非都市用地	新增建物	用地荒廢、新建鋼骨構造建築物。102.6.6 安區農建字第 1020006501 號函報查報表至市府續處
臺中市大甲區	L031020500027	合法	非都市用地	作物變化	現地種植水稻
苗栗縣苑裡鎮	K021020500005	合法	非都市用地	其他	栽植稻作
臺中市大安區	L141020500028	合法	非都市用地	其他	現況種植水稻作物。

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
臺中市大安區	L141020500029	合法	非都市用地	其他	現況農地休閒。
臺中市大安區	L141020500030	合法	非都市用地	其他	現況農地種植水稻作物。
臺中市后里區	L081020500031	合法	非都市用地	新增建物	經查臺中市政府以 101 年 11 月 14 日府授農地字 1010201484 號函核發菇類栽培場。
臺中市神岡區	L071020500032	違規	非都市用地	新增建物	現場疑似新建廠房，102.6.28 神區農字第 1020011274 號函報查報表至市府續處。
臺中市神岡區	L071020500033	違規	非都市用地	新增建物	現況疑似為新建廠房。102.6.28 神區農字第 1020011274 號函報查報表至市府續處。
臺中市神岡區	L071020500034	違規	非都市用地	新增建物	疑似新建廠房 102.6.28 神區農字第 1020011274 號函報查報表至市府續處。
臺中市神岡區	L071020500035	違規	都市用地	新增建物	現況疑似新建廠房
臺中市神岡區	L071020500036	違規	非都市用地	新增建物	現場疑似新建廠房 102.6.28 神區農字第 1020011274 號函報查報表至市府續處。
臺中市神岡區	L071020500037	違規	都市用地	新增建物	疑似為新建廠房
臺中市神岡區	L071020500038	違規	都市用地	新增建物	疑似新建廠房
新竹縣竹北市	J051020500001	合法	都市用地	整地	現況為區內整地
新竹市香山區	O021020500001	合法	非都市用地	其他	種稻
苗栗縣竹南鎮	K091020500012	合法	非都市用地	其他	現地調查後,並無異狀,檢附照片 2 張.
苗栗縣頭份鎮	K101020500013	合法	都市用地	新增建物	本變異點位於六合段 1673 地號 地址:苗栗縣頭份鎮新華里 6 鄰鶴心壩 48-2 地號 所有人:劉魏對妹 領有 101 栗商建頭建字第 00249 號建照
新竹林區管理處 海岸林工作站	3251020500002	合法	非都市用地	作物變化	經現場勘查變異點座標位於苗栗縣後龍鎮外埔段 1958 地號內,為私有土地非屬本處權責管轄範圍,現場經查為田地非建地。
新竹林區管理處 海岸林工作站	3251020500003	合法	非都市用地	作物變化	經現場勘查變異點座標位於苗栗縣後龍鎮合興段 1191 地號內,屬於申請本處「國有林地濫墾地補辦清理計畫」區域,現況為重來之使用非建地。
新竹林區管理處 海岸林工作站	3251020500004	合法	非都市用地	整地	經現場勘查變異點座標位於苗栗縣苦苓腳段 4257 地號內,為私有土地非屬本處權責管轄範圍。
苗栗縣後龍鎮	K121020500017	合法	非都市用地	新增建物	新建廠房
苗栗縣後龍鎮	K121020500018	合法	非都市用地	整地	後龍鎮遠雄健康園區預定地
苗栗縣苗栗市	K011020500019	違規	非都市用地	新增建物	施工興建一棟三層建築物及設置圍籬。
苗栗縣苗栗市	K011020500020	合法	非都市用地	新增建物	施作「財政部台灣省中區國稅局苗栗縣分局辦公廳舍新建工程」,及設置圍籬。
苗栗縣西湖鄉	K071020500021	合法	非都市用地	作物變化	現勘無異狀,變異顯示疑似為作物改變之影響
苗栗縣後龍鎮	K121020500006	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	無法判定為水池或養殖設施
苗栗縣通霄鎮	K031020500007	違規	非都市用地	新增建物	本鎮寺廟拱天宮於其停車場上設置倉庫(鐵皮屋)
新竹林區管理處 海岸林工作站	3251020500001	合法	非都市用地	新增建物	查該地於 102 年 1 月 29 日已回報,為通威風力發電股份有限公司向本處承租作為通苑二期風力發電計劃#10 號風力發電機租設置用地。

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
臺東縣臺東市	V011020500002	合法	非都市用地	新增建物	康樂段 1203-1 地號土地新建廠房
花蓮縣瑞穗鄉	U091020500001	違規	非都市用地	其他	該案地 102 年 1 月 10 日核準設置農業資材室面積 44.5 平方公尺(有效期限 6 個月)，惟該案使用人自行鋪設水泥路、加設圍牆及擴大資材室核準面積
花蓮縣瑞穗鄉	U091020500002	違規	非都市用地	其他	該案地有鋪設水泥地之情形
臺東縣關山鎮	V031020500003	合法	非都市用地	其他	依據台東縣政府 100 年 11 月 1 日府地用字第 1003047325c 號函核准變更編定,限依其興辦事業計畫作為(東部鐵路快捷化-花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化)關山變電站工程使用
花蓮縣鳳林鎮	U071020500003	合法	非都市用地	其他	案地現場整地已回復作農業使用
花蓮縣瑞穗鄉	U091020500004	合法	非都市用地	其他	該案地目前做農業使用
花蓮縣瑞穗鄉	U091020500005	合法	非都市用地	新增建物	該土地上有一新增建物,惟該新增建物有執照編號:102 年 1 月 16 日府城建執字第 102A0049 號核準
花蓮縣瑞穗鄉	U091020500006	合法	非都市用地	新增建物	該案地上新增建物有花蓮縣建築工程施工告示牌,執照編號為花建執照字第 101A0117 號
桃園縣八德市	H081020500020	違規	都市用地	新增建物	本筆土地係屬縱貫公路桃園內壢間都市計畫農業區,現況鋪設水泥地及搭設鐵皮廠房使用。
桃園縣桃園市	H011020500021	合法	都市用地	其他	變異點為中路重劃區,目前整地施工中,無法進入拍攝照片
新北市樹林區	F171020500001	違規	非都市用地	移除建物	雖鐵皮屋均已拆除,但現場尚遺留拆除後鐵皮及水泥鋪面未復原。
桃園縣八德市	H081020500022	合法	非都市用地	新增建物	興建社區型住宅(依桃園縣政府 93.11.10 府地用字第 0930292506 號函辦理變更編定,限依其鄉村區整體開發計畫作為建築使用。)
桃園縣大溪鎮	H021020500023	違規	非都市用地	新增建物	農牧用地移做工廠 土地使用改變
桃園縣大溪鎮	H021020500024	違規	非都市用地	道路變化	移作道路
新竹縣芎林鄉	J101020500002	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	變異點位於本鄉山猪湖秀湖小段 838、839 地號兩筆土地上,曾於 102 年 1 月 16 日遭民眾檢舉違規使用,本所以 102 年 1 月 21 日芎鄉民字第 1022000181 號函查報;經縣政府以 102 年 5 月 3 日府地用字第 1020055221 號函復難認有違規使用情形。
新竹縣橫山鄉	J081020500003	合法	非都市用地	新增建物	該地號為寺廟,新建一建物
桃園縣新屋鄉	H111020500001	違規	非都市用地	新增建物	搭建鐵皮屋廠房
桃園縣新屋鄉	H111020500002	違規	非都市用地	新增建物	搭建鐵皮屋廠房
桃園縣楊梅市	H041020500003	違規	非都市用地	其他	本所已先於 102 年 5 月 21 日以桃楊市民字第 1020018898 號纏報桃園縣政府裁處在案。
桃園縣平鎮市	H101020500004	違規	非都市用地	新增建物	鋪設水泥地,搭建鐵皮屋作工廠使用。
桃園縣龍潭鄉	H091020500005	違規	非都市用地	新增建物	鐵皮建物
桃園縣龍潭鄉	H091020500006	合法	非都市用地	新增建物	現地領有桃園縣政府核發臨時工廠登記證(登記編號 T0300173)

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
新竹縣竹北市	J051020500004	合法	都市用地	整地	新竹縣政府為燈會整地為接駁停車場
新竹縣新埔鎮	J041020500005	合法	非都市用地	整地	辦理自強農村重劃
新竹縣竹北市	J051020500006	合法	都市用地	整地	新竹縣政府為燈會整地為接駁停車場
新竹縣芎林鄉	J101020500007	合法	非都市用地	整地	變異點位於本鄉重劃區域內(新竹縣芎林鄉金獅自辦農村社區土地重劃)，本重劃區今年 2 月底至 3 月初曾整地作新竹縣燈會東 1 停車場使用，目前重劃區域內土地由承包廠商辦理土地使用地類別變更登記中。
新竹縣芎林鄉	J101020500008	合法	非都市用地	整地	變異點位於本鄉重劃區域內(新竹縣芎林鄉綠獅自辦農村社區土地重劃)，本重劃區今年 2 月底至 3 月初曾整地作新竹縣燈會東 2 停車場，目前重劃區域內土地由承包廠商辦理土地使用地類別變更登記中。
陽明山	1011020500001	合法	國家公園	其他	案經 102 年 6 月 3 日派員現場勘查結果並無新增構造物情事，僅有一既存構造物，比對 89 年黑白航照影像圖即已存在，非屬近期增設，後續本處將加強該區巡查。
桃園縣蘆竹鄉	H051020500025	違規	非都市用地	整地	填土石方整地,部份堆置碎石及砂，面積約 3500 平方公尺，違規人：陳吉輝等 5 人，住址：台北市大安區民輝里 16 鄰忠孝東路三段 6 號 8 樓，請桃園縣政府續處。
臺北市北投區	A161020500001	合法	都市用地	其他	查本變異點目前現況為一鐵皮屋，屋旁並有空地，惟鐵皮屋是否合法搭蓋，仍請主管機關依權責詳查。又本所查證之現地位置，是否確切位於本計畫所提供之變異點範圍，應由地政主管機關依專業判斷。
臺北市北投區	A161020500002	合法	都市用地	其他	查本變異點應為北投士林科技園區區段徵收公共工程（第 1 期），惟本所查證之現地位置，是否確切位於本計畫所提供之變異點範圍，應由地政主管機關依專業判斷。
桃園縣蘆竹鄉	H051020500026	違規	非都市用地	新增建物	該土地架設絲網圍籬,軌道式鐵門,混凝土地坪,面積約 2300 平方公尺，違規人：林守山 住址：桃園縣蘆竹鄉外社村 3 鄰草仔崎 3 4 之 3 號，請桃園縣政府續處。
新北市五股區	F031020500002	違規	非都市用地	整地	現為遊覽車停車場
新北市新莊區	F011020500003	合法	都市用地	新增建物	本案業經新北市政府工務局 102 年 5 月 8 日北工施字第 1021781452 號函同意廣春城建設股份有限公司搭建樣品屋在案。
新北市新莊區	F011020500004	合法	都市用地	新增建物	本案業經新北市政府工務局 99 年 12 月 30 日北工施字第 0991256905 號函請冠德建設股份有限公司搭建樣品屋申請在案。
新北市新莊區	F011020500005	合法	都市用地	新增建物	臺北市政府捷運工程局-臺北都會區大眾捷運系統環狀線計畫第一階段 CF660B 區段標工程
桃園縣蘆竹鄉	H051020500027	違規	都市用地	新增建物	該土地因重測地段地號變更為蘆竹鄉南竹段 910 地號，鋪設混凝土坪,鋼構基礎柱頭及堆置建材，面積約：1600 平公尺，違規人：徐長瑞，住址：桃園縣蘆竹鄉富竹村 4 鄰南竹路三段 112 號，請桃園縣政府續處。

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
桃園縣桃園市	H011020500028	違規	都市用地	新增建物	有多棟鐵皮建物,現場作停放大型車輛使用
桃園縣蘆竹鄉	H051020500029	違規	都市用地	新增建物	該土地興建鐵皮屋及鋪設混凝土地坪做餐廳營業使用,面積約 2800 平方公尺,違規人:許李慧卿,住址:桃園縣蘆竹鄉南興村 1 河底 73 之 17 號,請桃園縣政府續處。
新北市新莊區	F011020500006	違規	都市用地	整地	1.現場為洗車場地址:新莊區新樹路 65~6 號旁處,本所將依法查報。 2.本案本所業於 102 年 6 月 20 日新北莊工字第 1022078872 號函報在案。
桃園縣蘆竹鄉	H051020500030	違規	非都市用地	新增建物	該土地因重測地段地號變更為蘆竹鄉德林段 742 地號,整地中,部份填磚石及混凝土塊,鐵皮屋 2 棟(約 400 平方公尺)及放置貨櫃屋,土地違規面積約 3500 平方公尺,違規人:何順昌等 10 人,住址:桃園縣蘆竹鄉中福村 9 鄰福興 72 號,請桃園縣政府續處。
新北市新莊區	F011020500007	違規	都市用地	新增建物	1.經查為停車場,地址:新莊區中正路 893 巷 8~40 號後方處,本所將依法查報違章。 2.本案本所業於 102 年 6 月 20 日新北莊工字第 1022079036 號函報在案。
新北市樹林區	F171020500008	違規	都市用地	其他	現況有水泥鋪面,並作停車場使用。
新北市新莊區	F011020500009	合法	都市用地	新增建物	現場為首都客運停車場,並無任何建築物。
桃園縣大園鄉	H061020500007	合法	非都市用地	自然植被改變	土地有翻耕並建一間舊式建物使用
桃園縣大園鄉	H061020500008	違規	非都市用地	新增建物	查土地鋪設水泥地搭建鐵皮屋作工廠使用
桃園縣大園鄉	H061020500009	合法	非都市用地	整地	土地翻耕
桃園縣大園鄉	H061020500010	合法	非都市用地	作物變化	土地上種植冬瓜並搭建棚架種植甘蔗百香果
桃園縣大園鄉	H061020500011	合法	非都市用地	新增建物	土地興建一棟建築物領有 101 大鄉建字第 1010012668 號建造執照並搭建網式棚架種植蔬菜使用
桃園縣大園鄉	H061020500012	違規	非都市用地	新增建物	土地上建有一棟三層樓建築物使用
桃園縣大園鄉	H061020500013	合法	非都市用地	整地	土地依據桃園縣政府 101 年 4 月 24 日府地用字第 1010101364 號函核准變更編定整地
桃園縣大園鄉	H061020500014	違規	非都市用地	新增建物	土地鋪設水泥地設置鐵皮圍籬搭建鐵皮屋使用
桃園縣蘆竹鄉	H051020500015	違規	非都市用地	新增建物	該土地上建物領有蘆竹鄉公所核發(101)蘆鄉工證建字第 00014 號建造執照屬合法建物,空地外運土方填土整地約 200 平方公尺,屬非法填土,違規人:游元順,住址:桃園縣蘆竹鄉宏竹村 10 鄰大竹北路 282 巷 7 號,請桃園縣政府續處。
桃園縣蘆竹鄉	H051020500016	違規	都市用地	新增建物	該土地興建鐵皮屋做工廠使用及鋪設混凝土地坪,花台,面積約 1000 平方公尺,違規人:祭祀公業法人桃園縣游華都,住址:桃園縣蘆竹鄉新莊村 12 鄰新庄子 102 號,請桃園縣政府續處。
桃園縣觀音鄉	H121020500017	違規	非都市用地	新增建物	鐵皮圍籬內堆置工程器材

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
桃園縣中壢市	H031020500018	合法	非都市用地	新增建物	經查領有(101)中市都農建照字第 00006 號，為合法之農舍。
桃園縣大園鄉	H061020500019	合法	非都市用地	新增建物	土地建有一棟建築物領有大鄉建都執字第 00079 號建築執照並種植蔬菜
花蓮縣吉安鄉	U051020500007	合法	非都市用地	整地	整地
宜蘭縣壯圍鄉	G041020500003	合法	非都市用地	整地	本案經現場勘查，現況種植山藥，面積約 4,000 平方公尺。
宜蘭縣礁溪鄉	G031020500004	合法	非都市用地	其他	無違規事項，目前種植水稻
宜蘭縣蘇澳鎮	G091020500002	合法	都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	舊有漁塭改型養殖香魚
新北市新店區	F071020500010	合法	都市用地	新增建物	捷運環狀線南機場工地
宜蘭縣宜蘭市	G011020500001	違規	非都市用地	整地	經查 201 地號已與 196 及 200 地號合併為 194 地號，另與毗鄰 192 及 193 地號，經現勘發現有整地堆置土石之情形。
新北市金山區	F251020500011	合法	非都市用地	新增建物	現場有新建中建物，工地外施工告示牌上有新北市政府工務局核准建照文號，檢附現場照片 2 張。
臺北市北投區	A161020500003	合法	都市用地	新增建物	查本變異點為承德路六段溫室新建工程，惟本所查證之現地位置，是否確實位於本計畫所提供之變異點範圍，應由地政主管機關依專業判斷。

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-1)

變異點編號	1051020500003	圖幅名稱	墾丁
前期影像日期	11/09/2012	後期影像日期	03/09/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	墾丁	變異點查報日期	06/04/2013
土地使用類型	國家公園	土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	於住家庭院鋪設水泥鋪面		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-2)

變異點編號	5011020500001	圖幅名稱	同富
前期影像日期	11/08/2012	後期影像日期	03/16/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺灣大學實驗林	變異點查報日期	06/19/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	森林區
變異類型	作物變化	查證結果	違規
變異點現場描述	本案占用行為已於 101 年送南投地方法院審理中,此次變異為占用人作物改植.		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-3)

變異點編號	B061020500007	圖幅名稱	水堀頭
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/06/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場為工廠廠房		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-4)

變異點編號	B071020500012	圖幅名稱	樹子腳
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/08/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	楓樹段 89 號上之違章建築物本所已於 102.6.7 日公所社字第 1020011676 至 1020011684 號查報在案並送本府都發局依規辦理		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-5)

變異點編號	F011020500006	圖幅名稱	新莊
前期影像日期	11/10/2012	後期影像日期	03/08/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	06/19/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	1.現場為洗車場地址：新莊區新樹路 65~6 號旁處，本所將依法查報。2.本案本所業於 102 年 6 月 20 日新北莊工字第 1022078872 號函報在案。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-6)

變異點編號	F011020500007	圖幅名稱	西盛
前期影像日期	11/10/2012	後期影像日期	03/08/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	06/20/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	1.經查為停車場，地址：新莊區中正路 893 巷 8~40 號後方處，本所將依法查報違章。2.本案本所業於 102 年 6 月 20 日新北莊工字第 1022079036 號函報在案。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-7)

變異點編號	F031020500002	圖幅名稱	五股
前期影像日期	11/10/2012	後期影像日期	03/08/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	06/03/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	現為遊覽車停車場		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-8)

變異點編號	F171020500001	圖幅名稱	山佳
前期影像日期	11/10/2012	後期影像日期	03/04/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	06/17/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	移除建物	查證結果	違規
變異點現場描述	雖鐵皮屋均已拆除，但現場尚遺留拆除後鐵皮及水泥鋪面未復原。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-9)

變異點編號	F171020500008	圖幅名稱	西盛
前期影像日期	11/10/2012	後期影像日期	03/08/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	06/17/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	現況有水泥鋪面，並作停車場使用。		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-10)

變異點編號	G011020500001	圖幅名稱	刺子崙
前期影像日期	11/09/2012	後期影像日期	03/09/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	06/13/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	工業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	經查 201 地號已與 196 及 200 地號合併為 194 地號，另與毗鄰 192 及 193 地號，經現勘發現有整地堆置土石之情形。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-11)

變異點編號	H011020500028	圖幅名稱	南崁
前期影像日期	12/21/2012	後期影像日期	02/04/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	06/04/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	有多棟鐵皮建物,現場作停放大型車輛使用		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-12)

變異點編號	H021020500023	圖幅名稱	南興
前期影像日期	11/08/2012	後期影像日期	02/04/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	06/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	農牧用地移做工廠 土地使用改變		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-13)

變異點編號	H021020500024	圖幅名稱	頂寮
前期影像日期	11/08/2012	後期影像日期	02/04/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	06/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	風景區
變異類型	道路變化	查證結果	違規
變異點現場描述	移作道路		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-14)

變異點編號	H041020500003	圖幅名稱	頭湖
前期影像日期	11/08/2012	後期影像日期	02/04/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	06/20/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	本所已先於 102 年 5 月 21 日以桃楊市民字第 1020018898 號纏報桃園縣政府裁處在案。		
變異點現場照片			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-15)

變異點編號	H051020500015	圖幅名稱	大竹園
前期影像日期	11/08/2012	後期影像日期	03/17/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	06/20/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該土地上建物領有蘆竹鄉公所核發(101)蘆鄉工證建字第00014 號建造執照屬合法建物，空地外運土方填土整地約 200 平方公尺，屬非法填土，違規人：游元順，住址：桃園縣蘆竹鄉宏竹村 10 鄰大竹北路 282 巷 7 號，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-16)

變異點編號	H051020500016	圖幅名稱	大竹園
前期影像日期	11/08/2012	後期影像日期	03/17/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	06/20/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該土地興建鐵皮屋做工廠使用及鋪設混凝土地坪,花台，面積約 1000 平方公尺，違規人：祭祀公業法人桃園縣游華都，住址：桃園縣蘆竹鄉新莊村 12 鄰新庄子 102 號，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-17)

變異點編號	H051020500025	圖幅名稱	後壁厝
前期影像日期	11/08/2012	後期影像日期	03/05/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	06/20/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	填土石方整地,部份堆置碎石及砂・面積約 3500 平方公尺,違規人:陳吉輝等 5 人,住址:台北市大安區民輝里 16 鄰忠孝東路三段 6 號 8 樓・請桃園縣政府續處・		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-18)

變異點編號	H051020500026	圖幅名稱	頂社
前期影像日期	11/08/2012	後期影像日期	03/05/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	06/20/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該土地架設絲網圍籬,軌道式鐵門,混凝土地坪,面積約 2300 平方公尺,違規人:林守山 住址:桃園縣蘆竹鄉外社村 3 鄰草仔崎 3 4 之 3 號,請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-19)

變異點編號	H051020500027	圖幅名稱	浮崙
前期影像日期	12/21/2012	後期影像日期	03/06/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	06/20/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該土地因重測地段地號變更為蘆竹鄉南竹段 910 地號，鋪設混凝土地坪，鋼構基礎柱頭及堆置建材，面積約：1600 平公尺，違規人：徐長瑞，住址：桃園縣蘆竹鄉富竹村 4 鄰南竹路三段 112 號，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-20)

變異點編號	H051020500029	圖幅名稱	南崁
前期影像日期	12/21/2012	後期影像日期	02/04/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	06/20/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該土地興建鐵皮屋及鋪設混凝土地坪做餐廳營業使用，面積約 2800 平方公尺，違規人：許李慧卿，住址：桃園縣蘆竹鄉南興村 1 河底 73 之 17 號，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-21)

變異點編號	H051020500030	圖幅名稱	八角店
前期影像日期	12/25/2012	後期影像日期	02/04/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	06/20/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該土地因重測地段地號變更為蘆竹鄉德林段 742 地號，整地中，部份填磚石及混凝土塊,鐵皮屋 2 棟（約 400 平方公尺）及放置貨櫃屋，土地違規面積約 3500 平方公尺，違規人：何順昌等 10 人，住址：桃園縣蘆竹鄉中福村 9 鄰福興 72 號，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-22)

變異點編號	H061020500008	圖幅名稱	潮音
前期影像日期	11/08/2012	後期影像日期	03/17/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	06/04/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	查土地鋪設水泥地搭建鐵皮屋作工廠使用		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-23)

變異點編號	H061020500012	圖幅名稱	照鏡
前期影像日期	12/16/2012	後期影像日期	03/17/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	06/04/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	土地上建有一棟三層樓建築物使用		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-24)

變異點編號	H061020500014	圖幅名稱	三塊厝
前期影像日期	12/21/2012	後期影像日期	03/17/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	06/04/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	土地鋪設水泥地設置鐵皮圍籬搭建鐵皮屋使用		
變異點現場照片			
			



第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-25)

變異點編號	H081020500020	圖幅名稱	內壠
前期影像日期	11/08/2012	後期影像日期	02/04/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	06/11/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本筆土地係屬縱貫公路桃園內壠間都市計畫農業區,現況鋪設水泥地及搭設鐵皮廠房使用。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-26)

變異點編號	H091020500005	圖幅名稱	九座寮
前期影像日期	11/08/2012	後期影像日期	02/04/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	06/17/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮建物		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-27)

變異點編號	H101020500004	圖幅名稱	關路缺
前期影像日期	12/21/2012	後期影像日期	02/04/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	06/18/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪設水泥地,搭建鐵皮屋作工廠使用.		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-28)

變異點編號	H111020500001	圖幅名稱	埔頂
前期影像日期	12/16/2012	後期影像日期	02/04/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	06/18/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	搭建鐵皮屋廠房		
變異點現場照片			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-29)

變異點編號	H111020500002	圖幅名稱	埔頂
前期影像日期	12/16/2012	後期影像日期	02/04/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	06/18/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	搭建鐵皮屋廠房		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-30)

變異點編號	H121020500017	圖幅名稱	山東
前期影像日期	12/16/2012	後期影像日期	03/17/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	06/14/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮圍籬內堆置工程器材		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-31)

變異點編號	K011020500019	圖幅名稱	田寮
前期影像日期	11/06/2012	後期影像日期	02/16/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	06/10/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	施工興建一棟三層建築物及設置圍籬。		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-32)

變異點編號	K031020500007	圖幅名稱	白沙屯
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	06/13/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本鎮寺廟拱天宮於其停車場上設置倉庫(鐵皮屋)		
變異點現場照片			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-33)

變異點編號	L031020500022	圖幅名稱	苑裡
前期影像日期	11/06/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/05/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	地上搭建鐵皮建物。102.6.7 甲區農建字第 1020009461 號函送違規查報表至市府續處。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-34)

變異點編號	L031020500025	圖幅名稱	日南
前期影像日期	11/06/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/05/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	地上搭建鐵皮建物。102.6.7 甲區農建字第 1020009461 號函送違規查報表至市府續處。		
變異點現場照片			
			



第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-35)

變異點編號	L071020500002	圖幅名稱	牛埔
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/14/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場疑似鐵皮屋		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-36)

變異點編號	L071020500032	圖幅名稱	新莊
前期影像日期	11/06/2012	後期影像日期	03/11/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/15/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場疑似新建廠房，102.6.28 神區農字第 1020011274 號函報查報表至市府續處。		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-37)

變異點編號	L071020500033	圖幅名稱	新莊
前期影像日期	11/06/2012	後期影像日期	03/11/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/19/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現況疑似為新建廠房。102.6.28 神區農字第 1020011274 號函報查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-38)

變異點編號	L071020500034	圖幅名稱	圳堵
前期影像日期	11/06/2012	後期影像日期	03/22/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/26/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似新建廠房 102.6.28 神區農字第 1020011274 號函報查報表至市府續處。		
變異點現場照片			
			



第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-39)

變異點編號	L071020500035	圖幅名稱	圳堵
前期影像日期	11/06/2012	後期影像日期	03/22/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/26/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現況疑似新建廠房		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-40)

變異點編號	L071020500036	圖幅名稱	神岡
前期影像日期	11/01/2012	後期影像日期	03/06/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/19/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場疑似新建廠房 102.6.28 神區農字第 1020011274 號函報查報表至市府續處。		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-41)

變異點編號	L071020500037	圖幅名稱	大社
前期影像日期	11/06/2012	後期影像日期	02/23/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/19/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似為新建廠房		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-42)

變異點編號	L071020500038	圖幅名稱	大社
前期影像日期	11/06/2012	後期影像日期	02/23/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/19/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似新建廠房		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-43)

變異點編號	L091020500001	圖幅名稱	大雅
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/14/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪設水泥及鐵皮屋。102.6.19 雅區農字第 1020013644 號函送違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-44)

變異點編號	L091020500003	圖幅名稱	馬岡厝
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/26/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建物一棟如照片,是否確為違規使用,仍須待主管機關邀集相關單位會勘確認		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-45)

變異點編號	L091020500005	圖幅名稱	馬岡厝
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/26/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建物一棟如照片,是否確為違規使用,仍須待主管機關邀集 相關單位會勘確認		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-46)

變異點編號	L101020500004	圖幅名稱	馬岡厝
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/16/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	農地違規、回填土新增建築物		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-47)

變異點編號	L101020500006	圖幅名稱	嘉仁村
前期影像日期	11/01/2012	後期影像日期	02/06/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	依據變異點中心點座標位置及航照圖，略為潭子區聚興段新興小段 344-1 地號，現地勘查已經有搭建鐵皮屋，是否有申請相關合法證明尚無確定。		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-48)

變異點編號	L101020500008	圖幅名稱	舊社
前期影像日期	12/29/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/16/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建築物(鐵皮工廠)		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-49)

變異點編號	L101020500009	圖幅名稱	軍功寮
前期影像日期	11/01/2012	後期影像日期	02/16/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	依據變異點中心點座標位置及航照圖，略為潭子區聚興段新興小段 659 地號，現地勘查已經有搭建鐵皮廠房，且已在營運中，是否有申請相關合法證明尚無確定。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-50)

變異點編號	L141020500023	圖幅名稱	頂大安
前期影像日期	11/06/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/04/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	用地水泥鋪面、新增建物。102.6.6 安區農建字第 1020006501 號函報查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-51)

變異點編號	L141020500024	圖幅名稱	頂大安
前期影像日期	11/06/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/04/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	用地設置圍牆、鋪面水泥、新建鋼骨構造建築物。102.6.6 安區農建字第 1020006501 號函報查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-52)

變異點編號	L141020500026	圖幅名稱	松仔腳
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/04/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	用地荒廢、新建鋼骨構造建築物。102.6.6 安區農建字第 1020006501 號函報查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-53)

變異點編號	L151020500013	圖幅名稱	樹子腳
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/05/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新建鐵皮廠房。102.6.11 烏區農建字第 1020011375 號函送違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-54)

變異點編號	L151020500016	圖幅名稱	田中庄
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	03/06/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/05/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	興建鋼骨結構物中。102.6.11 烏區農建字第 1020011375 號函送違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-55)

變異點編號	L151020500017	圖幅名稱	東勢園
前期影像日期	12/14/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/05/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮廠房。102.6.11 烏區農建字第 1020011375 號函送違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-56)

變異點編號	L151020500018	圖幅名稱	東勢園
前期影像日期	12/14/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/05/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新建廠房及鋪設水泥鋪面。102.4.9 烏區農建字第 1020006698 號函送違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			



第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-57)

變異點編號	L151020500019	圖幅名稱	東勢園
前期影像日期	12/14/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/05/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新建廠房及鋪設水泥。(地號應為 646 地號及 646-4 地號)102.4.12 烏區農建字第 1020006948 號函送違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			



第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-58)

變異點編號	L151020500021	圖幅名稱	石螺潭
前期影像日期	11/06/2012	後期影像日期	03/11/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/05/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增鐵皮廠房及鋪設水泥。102.6.11 烏區農建字第 1020011375 號函送違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-59)

變異點編號	L161020500011	圖幅名稱	湖子內
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	03/11/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/03/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場為一棟鐵皮屋。		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-60)

變異點編號	L201020500014	圖幅名稱	樹王
前期影像日期	12/14/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/06/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場發現鐵皮屋，作為家具廠工廠用。102.6.10 里區農建字第 1020015617 號函送違規查報表至市府續處。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-61)

變異點編號	L201020500020	圖幅名稱	草湖
前期影像日期	12/13/2012	後期影像日期	02/06/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	06/06/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場發現鐵皮屋,作為工廠使用。102.6.10 里區農建字第 1020015617 號函送違規查報表至市府續處。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-62)

變異點編號	M011020500001	圖幅名稱	南投
前期影像日期	12/17/2012	後期影像日期	02/16/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	06/05/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	都市計畫內農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	本案位於祖祠路、華陽路口附近(祖祠大橋)南投市牛運堀段139-2地號都市計畫內農業區面積0.3750公頃，該地作為農特產銷售使用十數年(921地震前即有)。並每年均繳事業營業稅。並非新設違規使用案。		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-63)

變異點編號	M021020500005	圖幅名稱	福興
前期影像日期	12/21/2012	後期影像日期	02/11/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	06/14/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	照片右側黑網之建物為新增固定基礎之建物,經查未請領建築執照,照片中央之白色鐵皮屋有建築執照		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-64)

變異點編號	M031020500003	圖幅名稱	一東寮
前期影像日期	12/17/2012	後期影像日期	02/06/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	06/17/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	頂茄荖段 782 地號 1 筆特定農業區農牧用地，該地上建築物為農舍經核准領有使用執照，但現作營業使用【龍頭制服公司】。		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-65)

變異點編號	N011020500010	圖幅名稱	下田尾
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	06/25/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	1.建物整體結構已大致完成(為水泥牆式鋼構建物)。2.外部工地公告可得知已施工數個月,且於建築圍籬加裝電表。3.現地已經整地完成,現地內無任何作物,可推測將無農業用途。PS.現場難以目視認定建物合乎建管規定。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-66)

變異點編號	N011020500027	圖幅名稱	中寮
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	03/06/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	06/25/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	屋頂加蓋鐵皮		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-67)

變異點編號	N021020500011	圖幅名稱	鹿港西部
前期影像日期	12/12/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	06/24/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本案為增建鐵皮屋，是否合法請洽建管單位		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-68)

變異點編號	N031020500009	圖幅名稱	下田尾
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	06/10/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查，搭建鐵皮屋。		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-69)

變異點編號	N031020500025	圖幅名稱	柑子井
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	06/10/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查，搭建鐵皮屋。		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-70)

變異點編號	N031020500026	圖幅名稱	柑子井
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	06/10/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查，搭建鐵皮屋。		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-71)

變異點編號	N031020500028	圖幅名稱	嘉犁莊
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	06/10/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查，搭建鐵皮屋。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-72)

變異點編號	N081020500005	圖幅名稱	二村農場
前期影像日期	12/12/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	06/13/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	蓋房子，前面有水泥地。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-73)

變異點編號	N121020500012	圖幅名稱	崎溝子
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	07/02/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經勘查現場上有鐵皮建物 9.18 平方公尺，已領得 101 彰秀鄉建字第 0003338 號使用執照，惟另有增建鐵皮建物，查無申請建築執照，該地號部份土地農業使用。		
變異點現場照片			
			



第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-74)

變異點編號	N121020500029	圖幅名稱	金興
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	07/02/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經勘查現場有鐵皮圍牆及鐵皮建物，查無申請建築執照，現場無農業使用。(依工廠管理輔導法第 33 條規定，核定該筆土地為劃定特定地區範圍，暫不適用區域計畫法第 21 條第 1 項規定，)，本案經查係增建之倉庫		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-75)

變異點編號	N151020500015	圖幅名稱	大崙
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	06/04/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	現場勘查結果，本鄉源聖段 696 地號，該地為特定農業區農牧用地，該地號西側有廟宇，東側仍作農業使用。		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-76)

變異點編號	N161020500014	圖幅名稱	部子
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	06/05/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘現地有違章建築行為,本所 102 年 06 月 03 日以鹽鄉建字第 1020007318 號查報單及 102 年 06 月 3 日鹽鄉建字第 1020007320 號補辦手續單查報		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-77)

變異點編號	N171020500016	圖幅名稱	梧鳳
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	06/03/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	該地號於 101 年 8 月 8 日已核發使用執照(府建管使字第 1010221227 號)，使用類別為農舍，現況有鋼骨造建物一棟，作為工廠使用。		
變異點現場照片			
			



第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-78)

變異點編號	N181020500018	圖幅名稱	打簾
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	06/06/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經實地現勘：有一違規使用之新建鐵皮屋，為玉山生命禮儀公司倉庫。		
變異點現場照片			
			



第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-79)

變異點編號	N191020500019	圖幅名稱	社頭
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	06/05/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	農地搭建鐵皮房屋		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-80)

變異點編號	N231020500001	圖幅名稱	二十七戶
前期影像日期	12/12/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	06/04/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	本地號依照片係為養鴨戲水池		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-81)

變異點編號	N241020500006	圖幅名稱	三豐
前期影像日期	11/06/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	06/10/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	養鴨		
變異點現場照片			
			



第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-82)

變異點編號	P021020500015	圖幅名稱	將軍崙
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	03/06/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	06/25/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	現場土方經整理後，另開闢出約800M2水池(現地土方應無開挖外移)。現已通知使用人盡速補申請合法執照或恢復原狀(回復農業使用)。		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-83)

變異點編號	P051020500014	圖幅名稱	土庫
前期影像日期	11/06/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	06/14/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經查該地號無申請容許		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-84)

變異點編號	P061020500016	圖幅名稱	新街
前期影像日期	11/16/2012	後期影像日期	03/06/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	06/24/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	於 0611 函請縣府查詢是否曾核發建造執照或使用執照。縣府於 0701 函復查無 95 年 8 月以後建照資料，故辦理違章建築查報。		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-85)

變異點編號	P191020500001	圖幅名稱	箔子寮港
前期影像日期	11/06/2012	後期影像日期	03/06/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	06/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建築物一棟		
變異點現場照片			
			



第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-86)

變異點編號	Q061020500006	圖幅名稱	本厝
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	03/06/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	06/10/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本違規案於 102.02.07 已通報過嘉義縣政府,且縣政府也於 102.03.25 對違規使用人裁罰 6 萬元罰鍰.		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-87)

變異點編號	R021020500032	圖幅名稱	岸內
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	06/06/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪滿水泥地作曬穀場及堆放牧草		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-88)

變異點編號	R021020500034	圖幅名稱	竹園後
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	06/06/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增鐵皮建物		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-89)

變異點編號	R021020500035	圖幅名稱	竹園後
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	06/06/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新建鐵皮屋		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-90)

變異點編號	R031020500031	圖幅名稱	南靖
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	06/20/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建物，未經申請，面積約 216m2。		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-91)

變異點編號	R111020500024	圖幅名稱	二重溪
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	06/13/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	有鐵皮搭建建築物一棟，涵蓋面積約 18x35(公尺)左右		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-92)

變異點編號	R131020500007	圖幅名稱	檳榔林
前期影像日期	11/16/2012	後期影像日期	02/23/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	06/23/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建築物,已於 102 年 6 月 13 日以所農建字第 1020384276 號查報違章在案		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-93)

變異點編號	R131020500008	圖幅名稱	後營
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	03/06/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	06/24/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	部份合法部份增建已於 102 年 6 月 24 日以所農建字第 1020408406 號查報違章在案		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-94)

變異點編號	R131020500011	圖幅名稱	竹仔港
前期影像日期	11/16/2012	後期影像日期	03/11/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	06/23/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建物,已於 102 年 6 月 13 日以所農建字第 1020384275 號查報違章在案		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-95)

變異點編號	R141020500005	圖幅名稱	後港
前期影像日期	11/16/2012	後期影像日期	02/23/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	06/20/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	搭蓋鐵皮屋		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-96)

變異點編號	R141020500010	圖幅名稱	海寮
前期影像日期	12/19/2012	後期影像日期	02/23/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	06/11/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	建有涼亭式的建築		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-97)

變異點編號	R181020500030	圖幅名稱	崙仔頂
前期影像日期	12/14/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	06/06/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現地目測有鐵皮建物乙棟,其門前空地鋪設水泥		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-98)

變異點編號	R191020500022	圖幅名稱	善化
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	03/06/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	06/21/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現勘結果，此地號原申請有農舍，現地上新增一鐵皮廠房並鋪有水泥地面，已於 102 年 6 月 19 日善民字第 1020398835 號函依違反非都市土地管制規則函報市府地政局。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-99)

變異點編號	R211020500012	圖幅名稱	安定
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	06/04/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	於都市用地農業區內加蓋鐵皮屋		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-100)

變異點編號	R211020500013	圖幅名稱	六塊寮
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	03/22/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	06/04/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	於特定農業區農牧用地上加蓋鐵皮屋工廠屬非法使用,本案由本所另填報非都市土地違規使用查報表,報請臺南市政府地政局處置.		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-101)

變異點編號	R281020500016	圖幅名稱	歸仁
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	03/06/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	06/24/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現況為一鐵皮工廠。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-102)

變異點編號	R281020500017	圖幅名稱	大潭
前期影像日期	12/15/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	06/24/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	於道路入口處有一鐵柵欄，無法進入，由入口處往變異點位置可看出一鐵皮屋設置。		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-103)

變異點編號	R291020500018	圖幅名稱	龜洞
前期影像日期	11/03/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	06/03/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮屋施設中,屋內已放置舊機具.		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-104)

變異點編號	R311020500015	圖幅名稱	土庫村
前期影像日期	12/14/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	06/14/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	農業區作工廠或倉庫使用		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-105)

變異點編號	R311020500026	圖幅名稱	龍潭
前期影像日期	12/14/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	06/14/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	農業區新增建物		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-106)

變異點編號	S081020500003	圖幅名稱	中芸漁港
前期影像日期	12/17/2012	後期影像日期	03/17/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	06/19/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	空地.有停車.堆置貨櫃		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-107)

變異點編號	S091020500008	圖幅名稱	北嶺墘
前期影像日期	12/14/2012	後期影像日期	02/23/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	06/24/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該地點新增鐵皮建物且從事棧板業務		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-108)

變異點編號	S131020500002	圖幅名稱	頂厝
前期影像日期	12/14/2012	後期影像日期	03/06/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	06/28/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建物		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-109)

變異點編號	S151020500006	圖幅名稱	岡山頭
前期影像日期	12/14/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	06/03/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	自然植被改變	查證結果	違規
變異點現場描述	表面已改更為混凝土表面		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-110)

變異點編號	S161020500007	圖幅名稱	路竹
前期影像日期	12/14/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	06/03/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	廠房		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-111)

變異點編號	S191020500001	圖幅名稱	大湖
前期影像日期	12/15/2012	後期影像日期	02/18/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	06/04/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	土地上有大型鐵皮建物(疑似工廠)		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-112)

變異點編號	T041020500007	圖幅名稱	五里亭
前期影像日期	01/04/2013	後期影像日期	03/10/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	06/13/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	搭蓋鐵皮屋作車行使用		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-113)

變異點編號	T041020500008	圖幅名稱	五里亭
前期影像日期	01/04/2013	後期影像日期	03/10/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	06/13/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	作民宿使用		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-114)

變異點編號	T111020500041	圖幅名稱	舊寮村
前期影像日期	11/08/2012	後期影像日期	03/23/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	06/10/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	現地無農作物,另有一水塘目測約長 6 公尺,寬約 3 公尺		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-115)

變異點編號	T111020500043	圖幅名稱	新南村
前期影像日期	11/22/2012	後期影像日期	03/23/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	06/10/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現地建有二棟鐵皮搭建物,目測各棟大小約長 6 公尺 x 寬 3 公尺 x 高 5 公尺。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-116)

變異點編號	T111020500044	圖幅名稱	關福村
前期影像日期	12/21/2012	後期影像日期	02/04/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	06/10/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現勘有一大小約長 3 公尺、寬 2 公尺、高 3 公尺之鐵皮建物, 設有鐵門及水泥廣場。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-117)

變異點編號	T121020500035	圖幅名稱	成德村
前期影像日期	11/08/2012	後期影像日期	02/17/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	06/14/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	未經申請核准施設大型蔬果理貨場.另案陳報屏東縣政府		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-118)

變異點編號	T161020500020	圖幅名稱	歸崇
前期影像日期	11/08/2012	後期影像日期	03/16/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	06/13/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	於舊建物上擴建為農作物包裝廠		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-119)

變異點編號	T161020500023	圖幅名稱	太原村
前期影像日期	11/08/2012	後期影像日期	03/16/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	06/13/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	於農舍旁新增水塘		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-120)

變異點編號	T161020500024	圖幅名稱	春日村
前期影像日期	11/08/2012	後期影像日期	03/16/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	06/13/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	為來義鄉果樹產銷第 1 班所搭建之鐵皮屋		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-121)

變異點編號	T161020500026	圖幅名稱	嘉祿村
前期影像日期	11/08/2012	後期影像日期	03/16/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	06/13/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	於空地上置放貨櫃屋及搭建廁所		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-122)

變異點編號	T171020500001	圖幅名稱	鹽埔村
前期影像日期	12/17/2012	後期影像日期	03/17/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	06/19/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該地段興建鐵皮屋		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-123)

變異點編號	T201020500014	圖幅名稱	竹林
前期影像日期	11/08/2012	後期影像日期	03/16/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	06/03/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	勘查發現該地號上有一間鐵皮屋及挖地養殖(不知養殖物為何)。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-124)

變異點編號	T211020500019	圖幅名稱	新埔
前期影像日期	11/08/2012	後期影像日期	03/16/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	06/19/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建物(鐵皮屋),未依規定向本所申請農業設施容許使用許可		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-125)

變異點編號	T211020500021	圖幅名稱	塭子
前期影像日期	11/22/2012	後期影像日期	03/16/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	06/19/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新搭蓋建物一座,未依規定申請容許使用許可		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-126)

變異點編號	T211020500022	圖幅名稱	佳冬
前期影像日期	11/08/2012	後期影像日期	03/16/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	06/19/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	自然植被改變	查證結果	違規
變異點現場描述	於土地上鋪設水泥,未依規定申請使用		
變異點現場照片			


第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-127)

變異點編號	T251020500027	圖幅名稱	內獅
前期影像日期	11/08/2012	後期影像日期	03/05/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	06/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該建物於平埔厝段 659 號上，水泥屋一間。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-128)

變異點編號	T251020500028	圖幅名稱	枋山
前期影像日期	12/21/2012	後期影像日期	02/19/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	06/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮屋一間		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-129)

變異點編號	U091020500001	圖幅名稱	紅葉
前期影像日期	11/09/2012	後期影像日期	03/12/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	花蓮縣	變異點查報日期	06/18/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	該案地 102 年 1 月 10 日核準設置農業資材室面積 44.5 平方公尺(有效期限 6 個月)，惟該案使用人自行鋪設水泥路、加設圍牆及擴大資材室核準面積		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果 (1020500-130)

變異點編號	U091020500002	圖幅名稱	瑞穗(南部)
前期影像日期	11/09/2012	後期影像日期	03/24/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	花蓮縣	變異點查報日期	06/21/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	該案地有鋪設水泥地之情形		
變異點現場照片			

第二期土地變遷通報回報結果

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
金門縣金沙鎮	W021020700010	合法	都市用地	整地	養殖戶清理池塘，鋪設防漏鋪面，預備養殖石斑魚。
金門縣金沙鎮	W021020700011	合法	都市用地	道路變化	農路鋪設水泥
金門縣金寧鄉	W041020700002	合法	都市用地	新增建物	於自有農地興建集村農舍。
金門	1061020700003	合法	國家公園	新增建物	本處為太武淨水場新增配水池工程，經本處開發許可申請核准。
金門縣金沙鎮	W021020700009	合法	都市用地	新增建物	新增合法農舍一棟，現地進出路面整平。
金門縣金寧鄉	W041020700005	合法	都市用地	其他	現場四周並無明顯變異，及任何可疑改變現象。
金門縣金寧鄉	W041020700006	合法	都市用地	整地	原為昔果山土資場(含管理室)經整地為綠美化公園及設施。
金門	1061020700002	合法	國家公園	整地	此處為光武二營區，金湖鎮公所擬撥用作為藥用植物園區，進行先期整地，經本處核發開發許可後施作。(本處營區無開放，僅能以遠距拍攝內部概況)
金門縣金城鎮	W031020700001	違規	非都市用地	整地	有關舊金城 642 第號等 4 筆土地遭開挖一案，本所 102.6.11 以汁建字第 1020006859 號函發文通知縣府及國有財產署，縣府於 102.6.20 召集有關單位辦理會勘。會勘情形經地政局表示，舊金城段 642 地號所有權人邱福治於 102.3.20 申請鑑界並逕為整地，故開挖行為應屬邱君所為，會議結論請地政局協助提供開挖地點確切位置及範圍，以釐清邱君所有之土地是否有開挖整地之行為，俾作為後續裁罰之依據。
金門縣金寧鄉	W041020700003	違規	都市用地	新增建物	該地未經申請私自興建鐵皮屋及鋪設碎石鋪面。
金門	1061020700001	合法	國家公園	整地	此變異點為本處歐厝濱海步道整建工程施作範圍，變異範圍為歐厝風獅爺坐落位置，變異乃工程整地。
連江縣南竿鄉	Z031020700002	合法	都市用地	其他	合法堆放廢土方等
連江縣南竿鄉	Z031020700004	違規	都市用地	新增建物	該土地上新建房屋四棟。
連江縣南竿鄉	Z031020700003	合法	都市用地	其他	屋頂重新修繕，修繕為白色屋頂，該建築物為原有軍事設施。
連江縣莒光鄉	Z041020700001	合法	都市用地	道路變化	辦理道路整建及地坪鋪設
澎湖縣七美鄉	X061020700001	合法	非都市用地	整地	現況皆為雜草,部份有整地
澎湖縣七美鄉	X061020700002	合法	非都市用地	作物變化	部份基地堆積雜物與小倉庫
澎湖縣白沙鄉	X031020700003	合法	非都市用地	自然植被改變	現況為銀合歡樹林、雜草及甘藷等農作物
澎湖縣白沙鄉	X031020700004	合法	非都市用地	自然植被改變	現況為銀合歡樹林及雜草等。
澎湖縣西嶼鄉	X041020700005	合法	非都市用地	新增建物	實際地號為橫礁段 655，建有花架、植栽、綠美化，為西嶼鄉公所辦理西嶼鄉合界村生活空間改善工程
澎湖縣西嶼鄉	X041020700006	合法	非都市用地	新增建物	新建防風空心磚牆，疑似欲栽種火龍果...等作物。
澎湖縣西嶼鄉	X041020700007	合法	非都市用地	整地	地主整地，申請土地鑑界。
澎湖縣西嶼鄉	X041020700008	違規	非都市用地	其他	西嶼鄉公所公有建材暫存區
澎湖縣馬公市	X011020700009	違規	非都市用地	新增建物	倉庫、開闢一條道路

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
澎湖縣湖西鄉	X021020700010	違規	非都市用地	其他	碼頭堤防新鋪設水泥地
澎湖縣馬公市	X011020700011	合法	非都市用地	新增建物	新蓋住宅一批
澎湖縣馬公市	X011020700012	違規	非都市用地	自然植被改變	沙石堆
澎湖縣湖西鄉	X021020700013	合法	非都市用地	其他	現地為廢棄物回收場並鋪設水泥(98年2月26日府地開字第0980006954號函核准編更編定限作廢棄物回收計畫作為相關設施使用)
澎湖縣湖西鄉	X021020700014	合法	非都市用地	新增建物	102年9月4日澎農牧字第10200081681號函建物屬合法畜牧設施，無違規行為。
澎湖縣湖西鄉	X021020700015	違規	非都市用地	其他	現地電桿林立並鋪設柏油及水泥
澎湖縣湖西鄉	X021020700016	合法	非都市用地	整地	現地通路雜草清除
澎湖縣湖西鄉	X021020700017	合法	非都市用地	道路變化	現地為碎石土路
澎湖縣馬公市	X011020700018	合法	都市用地	新增建物	1.102年2月7日102澎府農許字003號農舍建築執照申請農舍(4樓) 2.102年2月7日102澎府建許字015號建照執照申請農業資材室(1樓)
澎湖縣馬公市	X011020700019	違規	非都市用地	整地	鋪設水泥地，設有圍牆，放置雜物
澎湖縣馬公市	X011020700020	合法	非都市用地	自然植被改變	現況有雜草、銀合歡、木麻黃〈澎湖休憩園區〉
澎湖縣馬公市	X011020700021	合法	非都市用地	自然植被改變	現況有雜草、銀合歡
澎湖縣馬公市	X011020700022	合法	非都市用地	整地	整地
澎湖縣馬公市	X011020700023	合法	都市用地	作物變化	現況有雜草、銀合歡、木麻黃，種植地瓜作物。
高雄市林園區	S081020700005	合法	都市用地	其他	魚塭
屏東縣新園鄉	T171020700001	違規	非都市用地	新增建物	該地段地號興建鐵皮屋
屏東縣新園鄉	T171020700002	違規	都市用地	作物變化	該地段地號作物變化
屏東縣崁頂鄉	T181020700003	違規	非都市用地	移除水域(漁塭或水塘)	魚塭不在養殖專區內，無養殖執照。
高雄市內門區	S221020700010	合法	非都市用地	其他	種植作物(如瓜類)
高雄市旗山區	S201020700011	違規	非都市用地	其他	該筆土地上方存在建物。
高雄市路竹區	S161020700012	合法	非都市用地	整地	整地準備栽種作物
高雄市旗山區	S201020700013	違規	非都市用地	其他	該地設有建物。
高雄市岡山區	S091020700014	合法	非都市用地	新增建物	地上興建鋼骨構造建築物 興建建物地點位於新本洲段160-1地號,編定為丁種建築用地
南區水資源局	2131020700001	合法	非都市用地	其他	經查證現場係地表增加帆布覆蓋，以減少表土沖蝕崩塌現象。
高雄市岡山區	S091020700015	違規	非都市用地	新增建物	該處正興建鋼骨構造建物從事魚苗養殖
高雄市燕巢區	S171020700016	合法	都市用地	新增建物	現況有一建物(工廠)
高雄市燕巢區	S171020700017	合法	非都市用地	其他	經查現場機具開挖。本案土地係毗連丁種建築用地,經高雄市政府核准擴展計畫變更編定為丁種建築用地,依其興辦事業計畫限作廠房使用

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
高雄市橋頭區	S121020700006	違規	非都市用地	其他	上有堆置土方,用途不明,無法判定合法性 堆置土方地點為梓官區大舍甲段 193,192-1 地號及橋頭區頂塩田段 656-4,656-5 地號
高雄市橋頭區	S121020700007	合法	非都市用地	整地	整地地型
高雄市大社區	S041020700008	違規	非都市用地	整地	整地、施作排水溝及碎石級配道路
屏東縣九如鄉	T081020700004	合法	非都市用地	整地	該地為水溝加蓋
屏東縣九如鄉	T081020700005	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水 塘)	該地為漁塭
屏東縣九如鄉	T081020700006	合法	非都市用地	作物變化	該地為種植水稻
高雄市林園區	S081020700009	違規	都市用地	新增建物	新增建物
屏東縣新園鄉	T171020700007	違規	非都市用地	新增建物	該地段地號新增建物
屏東縣新園鄉	T171020700008	違規	非都市用地	其他	該變異點位於工廠內,無法入內查看
屏東縣新園鄉	T171020700009	違規	非都市用地	新增建物	該地段地號興建房屋
高雄市彌陀區	S181020700001	合法	非都市用地	整地	經勘察現狀整地中
臺南市仁德區	R271020700001	違規	都市用地	新增建物	都市計畫農業區卻新建建物一棟
臺南市南區	D021020700002	合法	都市用地	新增建物	本案經查係外觀鐵皮,基座及支柱係鋼筋 混凝土的二樓新增建物,就外觀判別是工 廠廠房.其廠房規模,和明興段 648 地號地 形相同,由於建物的合法性非本所權轄,已 轉知本所經建課陳姓課員,以違章建物查 報市府相關單位.
高雄市湖內區	S191020700002	合法	都市用地	新增建物	新增廠房建物
高雄市永安區	S111020700003	違規	非都市用地	新增建物	經實地勘查確有建物,應為資源回收廠
高雄市彌陀區	S181020700004	違規	非都市用地	新增建物	新增鐵皮屋一棟
臺南市白河區	R031020700017	違規	非都市用地	新增建物	變異點新塔水泥鋼骨建物
嘉義縣義竹鄉	Q101020700008	合法	非都市用地	作物變化	現場會勘結果該筆土地目前確為農用,僅 因作物枯萎而與先前不同.
臺南市白河區	R031020700018	違規	非都市用地	新增建物	塔建數棟豬舍
臺南市新營區	R011020700019	違規	都市用地	整地	現地鋪設有水泥及碎石鋪面及菱形網圍籬
臺南市官田區	R101020700011	合法	都市用地	新增建物	於農業區興建房屋
臺南市楠西區	R241020700012	合法	非都市用地	道路變化	使用預拌混凝土鋪設道路圍繞蘭花溫室建 築物。(據土地所有權人稱有申請農業設施 容許使用,公文字號為 101 年 8 月 3 日府 農務字第 1010556266 號)
臺南市玉井區	R231020700013	合法	非都市用地	整地	原種植芭樂,整地改種木瓜。
臺南市新市區	R201020700014	合法	非都市用地	新增建物	該處為南科管理局管理非本所權責
臺南市歸仁區	R281020700015	違規	非都市用地	新增建物	現況為鐵皮工廠
臺南市新化區	R181020700016	違規	非都市用地	新增建物	知母義段 1495 地號現況目測有便利商店 建物乙棟,建物旁空地鋪設柏油
臺南市麻豆區	R071020700003	合法	非都市用地	新增建物	該地主麻豆排水整治徵收拓寬後改建,已 取得建照(101 南工造字第 01854 號)與農業 設施容許使用同意書(100 年 6 月 16 日南市 農畜字第 1000431046 號),尚在興建中,需待 建造完成後再行申請使照。

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
臺南市佳里區	R121020700004	違規	非都市用地	其他	目前為一處資源回收場
臺南市佳里區	R121020700005	違規	都市用地	新增建物	新建鋼構鐵皮建築，現承租予高揚鋼鐵股份有限公司
臺南市七股區	R141020700006	合法	非都市用地	其他	1.權狀註記事項：七股段 392-1 至 392-9 建號之建築基地地號：七股段 793、794、795 地號。2.臺南縣政府 98.7.2 府農漁字第 0980143282 號函同意鴻宇農業科技股份有限公司申請農業用地作農業設施容許使用同意書。
嘉義縣朴子市	Q021020700001	違規	非都市用地	新增建物	地上設有建築物
嘉義縣布袋鎮	Q031020700002	合法	非都市用地	其他	沒有變異現象養殖池使用
嘉義縣義竹鄉	Q101020700003	合法	非都市用地	作物變化	現場會勘結果該筆土地目前確為農用,只因為減少雜草及蟲害而鋪設黑色塑膠袋
嘉義縣義竹鄉	Q101020700004	合法	非都市用地	作物變化	現場會勘結果該筆土地目前確為農用,只因為減少雜草及蟲害而鋪設黑色袋子.
嘉義縣義竹鄉	Q101020700005	違規	非都市用地	新增建物	現場會勘結果該筆土地目前堆置貨櫃屋,已於 102 年 08 月 1 日義鄉民字第 1020008606 號函報嘉義縣政府查處.
嘉義縣義竹鄉	Q101020700006	合法	非都市用地	新增建物	會勘現地已申請畜牧場登記(農畜牧登字第 207668 號),建置倉庫存放雞飼料為畜牧設施
嘉義縣義竹鄉	Q101020700007	合法	非都市用地	新增建物	本案經實地會勘，現地已申請作菇類栽培場使用，業經本府農業處 101 年 9 月 12 日府農務字第 1010303396 號函核發容許使用同意書，該地建築物並已取得義竹鄉公所核發之使用執照((102)嘉義縣建使字第 00009 號)，其建物屋頂設置太陽能光電發電設備並經經濟部能源局 102 年 8 月 9 日能技字第 10200153800 號函同意，無涉違反區域計畫法之規定。
臺南市鹽水區	R021020700007	合法	非都市用地	作物變化	部分種植洋香瓜、部分休耕。
臺南市北門區	R161020700008	合法	非都市用地	整地	魚塭整地
臺南市鹽水區	R021020700009	違規	非都市用地	新增建物	鋪設混擬土，架設散裝設施
臺南市鹽水區	R021020700010	違規	非都市用地	新增建物	新建鐵皮屋
彰化縣芳苑鄉	N231020700001	合法	非都市用地	新增建物	1、依據彰化縣政府 101 年 10 月 17 日府農畜字第 1010265567 號及 102 年 1 月 9 日府農畜字第 1020000673 號函核定容許使用。2、(102)芳鄉建字第 0005768 號
彰化縣芳苑鄉	N231020700002	合法	非都市用地	新增建物	1、依據彰化縣政府 101 年 8 月 3 日農畜字 1010184062 號及 101 年 10 月 2 日府農畜字第 1010286426 號函核定 2、(101)芳鄉建字第 0014019 號
彰化縣二林鎮	N081020700003	合法	非都市用地	其他	經建設課承辦人員確認 84 年二鎮建字第 15976 號申請畜牧設施使用執照。
彰化縣大城鄉	N241020700004	合法	非都市用地	新增建物	於 102 年 6 月 4 日核發新建-肉鵝肉鴨舍使用執照.
彰化縣埤頭鄉	N221020700005	合法	非都市用地	其他	原建物翻修為鐵皮屋。另加設活動式鐵絲網圍牆。
彰化縣竹塘鄉	N251020700006	合法	都市用地	其他	為雞舍建物，屋頂加設太陽能板。

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
彰化縣竹塘鄉	N251020700007	合法	非都市用地	其他	經現場勘查該地號為一處合法畜牧場有畜牧場登記證明〔向本所農業課查證〕，未加建或改建，畜牧場屋頂正施設太陽能板工程中，應屬合法。
彰化縣竹塘鄉	N251020700008	違規	非都市用地	新增建物	經現場勘查，該地號為一處網室，前有一座新建鐵皮屋〔向本所農業課查詢未申請執照〕，應屬違法。
彰化縣溪州鄉	N261020700009	合法	非都市用地	新增建物	農業設施
雲林縣崙背鄉	P121020700018	合法	非都市用地	新增建物	經查該地為鐵皮屋一棟，已申請使用執照(102)(崙)鄉營使字第 00025 號
雲林縣崙背鄉	P121020700019	合法	非都市用地	整地	現地勘查目前該地應為整地中
雲林縣二崙鄉	P111020700020	合法	非都市用地	整地	現地勘查現況為整地土地。
雲林縣麥寮鄉	P131020700021	合法	非都市用地	道路變化	道路變化
雲林縣麥寮鄉	P131020700022	合法	非都市用地	新增建物	溫室
雲林縣崙背鄉	P121020700023	合法	非都市用地	其他	現況為荒廢雜草
雲林縣麥寮鄉	P131020700024	合法	非都市用地	整地	整地
雲林縣麥寮鄉	P131020700025	合法	非都市用地	新增建物	溫室
雲林縣崙背鄉	P121020700026	合法	非都市用地	其他	現況為荒廢雜草
雲林縣崙背鄉	P121020700027	合法	非都市用地	作物變化	西瓜田覆蓋塑膠布
雲林縣崙背鄉	P121020700028	合法	非都市用地	作物變化	經查該用地並無變異現象
雲林縣崙背鄉	P121020700029	合法	非都市用地	整地	現地勘查判斷該地目前為整地中
雲林縣崙背鄉	P121020700030	合法	非都市用地	整地	現地勘查判斷該地目前為整地中
雲林縣崙背鄉	P121020700031	合法	非都市用地	作物變化	西瓜田覆蓋塑膠布
雲林縣崙背鄉	P121020700032	合法	非都市用地	作物變化	似西瓜田覆蓋塑膠布,無異常
雲林縣二崙鄉	P111020700033	合法	非都市用地	其他	經會勘結果，發現無明顯變異。
雲林縣西螺鎮	P041020700034	合法	非都市用地	其他	搭溫室加儲藏間
雲林縣麥寮鄉	P131020700035	合法	非都市用地	新增建物	溫室
雲林縣崙背鄉	P121020700036	合法	非都市用地	整地	現地勘查判斷該地目前為整地中
雲林縣麥寮鄉	P131020700037	合法	非都市用地	新增建物	溫室
雲林縣麥寮鄉	P131020700038	合法	非都市用地	新增建物	建物
雲林縣崙背鄉	P121020700039	合法	非都市用地	其他	現況為荒廢雜草
雲林縣二崙鄉	P111020700040	合法	非都市用地	其他	經會勘結果，發現無明顯變異。
雲林縣東勢鄉	P141020700012	違規	非都市用地	新增建物	該地段之建物經查無申請建造執照及使用執照。
雲林縣褒忠鄉	P151020700013	合法	非都市用地	整地	整地鋪設 AC 約 500m2 作為私設通道使用
雲林縣土庫鎮	P051020700014	合法	非都市用地	作物變化	種植作物上鋪塑膠布導致反光
雲林縣四湖鄉	P181020700015	合法	非都市用地	整地	整地耕作合法使用
雲林縣元長鄉	P171020700016	合法	非都市用地	其他	無變異情況
雲林縣北港鎮	P061020700017	違規	非都市用地	新增建物	原建物長 55 公尺，寬 25 公尺，高 9.75 公尺。【(98)港營使字第 17 號】；新增違建長約 55 公尺，寬約 15 公尺，高約 6 公尺，辦理違章建築查報。所有權人：蔡金英；北港鎮樹腳里頂庄 22 號。

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
嘉義縣溪口鄉	Q061020700009	合法	非都市用地	新增建物	經查本案係合法登記之畜牧場，嘉義縣政府登記案號：農畜牧登字第 120878 號，飼養火雞，面積 3054 平方公尺，場址：嘉義縣溪口鄉三疊溪段疊溪小段 117、118 地號，起造人：蔡世緯，領有使用執照，故無不法。
嘉義縣民雄鄉	Q051020700010	合法	非都市用地	新增建物	嘉義縣民雄鄉崙子頂段 835-2 地號嘉義縣民雄鄉公所曾於民國 100 年 12 月 2 日核發 100 嘉民鄉建使執字第 179 號使用執照在案
嘉義縣六腳鄉	Q081020700011	合法	非都市用地	作物變化	六腳鄉港尾寮段豐美小段 899 地號係位於新竹貨運北側稍偏西之西瓜園,詳如照片。
嘉義縣民雄鄉	Q051020700012	合法	非都市用地	整地	因整地檢附照片供參
雲林縣臺西鄉	P161020700001	合法	非都市用地	其他	該漁塭目前養殖中。
雲林縣四湖鄉	P181020700002	違規	非都市用地	新增建物	1.現況為新建畜牧場 2.函請相對人提出合法證明文件
雲林縣東勢鄉	P141020700003	違規	非都市用地	新增建物	該地段有鵝舍，經查目前未申請登記飼養家禽。
雲林縣水林鄉	P201020700004	合法	非都市用地	作物變化	並無新增建物
雲林縣水林鄉	P201020700005	合法	非都市用地	作物變化	並無新增建物
雲林縣麥寮鄉	P131020700006	合法	非都市用地	作物變化	整地
雲林縣麥寮鄉	P131020700007	合法	非都市用地	道路變化	材料堆置
雲林縣麥寮鄉	P131020700008	合法	非都市用地	新增建物	建物
雲林縣麥寮鄉	P131020700009	合法	非都市用地	道路變化	整地
雲林縣麥寮鄉	P131020700010	合法	非都市用地	新增建物	建物
雲林縣臺西鄉	P161020700011	合法	非都市用地	新增建物	該建物為合法建物((102)(台)營使字第 00009 號)，畜牧場登記：忠村畜牧場(農畜牧登字第 217225 號)
彰化縣伸港鄉	N101020700010	違規	非都市用地	新增建物	本筆溪底段 14-2 地號面積 1,505.00 平方公尺，分區為特定農業區，類別為農牧用地，現正興建 1 樓鐵皮屋施工中。
彰化縣伸港鄉	N101020700011	違規	非都市用地	新增建物	本筆伸港段 850-1 地號面積 1,122.00 平方公尺，分區為一般農業區，類別為農牧用地，查建有 1 樓超高鐵皮屋。
彰化縣鹿港鎮	N021020700012	合法	非都市用地	新增建物	新建工程是否合法逕洽建管單位。
墾丁	1051020700006	合法	國家公園	自然植被改變	農作
墾丁	1051020700007	合法	國家公園	自然植被改變	作物改變
墾丁	1051020700008	違規	國家公園	整地	未經申請整地案
屏東縣恆春鎮	T041020700010	合法	非都市用地	其他	屋頂翻修
屏東縣恆春鎮	T041020700011	合法	非都市用地	其他	至現場勘查無違法使用情事
屏東縣恆春鎮	T041020700012	合法	非都市用地	其他	至現場勘查無違法使用
墾丁	1051020700001	合法	國家公園	自然植被改變	野火改變地貌
墾丁	1051020700002	違規	國家公園	整地	違反國家公園整地案
墾丁	1051020700003	合法	國家公園	自然植被改變	植被改變
墾丁	1051020700004	合法	國家公園	作物變化	作物改變

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
墾丁	1051020700005	合法	國家公園	自然植被改變	植被變化
南區水資源局	2131020700003	合法	非都市用地	其他	本案為牡丹鄉東源段 79 地號原住民保留地林木採伐〈詳如縣府函〉，經現地勘查該地已完成伐木並新植相思及光臘樹苗〈詳如相片〉。
墾丁	1051020700009	合法	國家公園	道路變化	產業道路鋪設破損水泥路面
屏東縣枋山鄉	T251020700013	合法	非都市用地	自然植被改變	雜草、水澤地
屏東縣枋山鄉	T251020700014	合法	非都市用地	自然植被改變	雜草
屏東縣車城鄉	T231020700015	違規	非都市用地	其他	該地號堆積土石.於 101 年 11 月 19 日本所以車鄉農觀字第 1010010497 號函呈報縣府在案
屏東縣車城鄉	T231020700016	合法	非都市用地	其他	該地號內之地上物並無異狀.惟鄰接土地正施作-車城鄉海口至射寮龜山沿海道路工程-.
屏東縣車城鄉	T231020700017	合法	都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	該地號非新開挖之窪地.遇雨成水塘
屏東縣恆春鎮	T041020700018	合法	非都市用地	整地	整除雜草
屏東縣恆春鎮	T041020700019	合法	非都市用地	整地	整地後積水
屏東縣恆春鎮	T041020700020	合法	非都市用地	新增建物	已申請作羊舍使用
屏東縣恆春鎮	T041020700021	違規	非都市用地	新增建物	搭蓋別墅無法判定是否經申請
屏東縣南州鄉	T201020700022	合法	非都市用地	作物變化	本所於 102 年 7 月 31 日下午 14 時許至現場勘查，現有地現為植栽(鋪有黑色塑膠布)、雜草等；所有權為中華民國、管理者：財政部國有財產署。
屏東縣新埤鄉	T151020700023	合法	非都市用地	新增建物	該地上有建築物
屏東縣新埤鄉	T151020700024	合法	非都市用地	新增建物	該地新建雞舍
屏東縣新埤鄉	T151020700025	合法	非都市用地	其他	該地上有農路
屏東縣林邊鄉	T191020700026	合法	非都市用地	整地	整地並堆放沙土
屏東縣佳冬鄉	T211020700027	合法	非都市用地	新增建物	所有人經屏東縣政府(102)屏府城管使字(佳)字第 00644 號使用執照核准使用
屏東縣佳冬鄉	T211020700028	合法	非都市用地	其他	行為人合法申請畜禽登記,飼養登字第 100000941 號登記在案
屏東縣佳冬鄉	T211020700029	合法	非都市用地	整地	土地所有人整地另種植他種作物
屏東縣新埤鄉	T151020700030	違規	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	該地上有漁塭
屏東縣林邊鄉	T191020700031	合法	都市用地	其他	為地層下陷區已為濕地,原布袋蓮已移除
屏東縣佳冬鄉	T211020700032	合法	非都市用地	整地	依據內政部 99 年 10 月 12 日台內地字第 09902058090 號函奉准徵收一併變更編定,限依其徵收計劃作為林邊西河川淤積清理計劃工程使用
屏東縣佳冬鄉	T211020700033	違規	非都市用地	新增建物	未依規定申請農業設施許可
屏東縣佳冬鄉	T211020700034	違規	非都市用地	新增建物	土地所有人未依規定申請農業用地設施容許使用許可
屏東縣佳冬鄉	T211020700035	違規	非都市用地	新增建物	土地所有人未依規定申請農業設施容許使用
屏東縣枋寮鄉	T161020700036	合法	非都市用地	自然植被改變	佳冬鄉所興建之運動公園

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
屏東縣新埤鄉	T151020700037	合法	非都市用地	新增建物	該地新增建物
屏東縣佳冬鄉	T211020700038	合法	非都市用地	新增建物	依據屏東縣政府 102 年 2 月 23 日屏府地用字第 10204995300 號函核准變更編定,限依興辦事業計劃作塼豐生產區海水供水及機電設施新建工程使用
屏東縣枋寮鄉	T161020700039	合法	非都市用地	其他	因位於山中周圍無道路可進入察看,但從附近往上察看,該地無明顯變異。
屏東縣枋寮鄉	T161020700040	合法	非都市用地	新增建物	後備 914 旅興建军用靶場。
屏東縣枋寮鄉	T161020700041	合法	非都市用地	作物變化	並無明顯變異。
屏東縣枋寮鄉	T161020700042	合法	非都市用地	新增水域(漁塼或水塘)	仍為水體作魚塼使用。
屏東縣枋寮鄉	T161020700043	合法	非都市用地	其他	並無新建物,仍為魚塼。
屏東縣枋寮鄉	T161020700044	合法	非都市用地	新增建物	該建物興建於本地號相鄰之新地段 759 號,屬依法申請之自用農舍。
屏東縣枋寮鄉	T161020700045	合法	非都市用地	作物變化	本地號周圍種植紅豆,附近並無新建建物,只有一區網室。
屏東縣枋寮鄉	T161020700046	合法	非都市用地	其他	本地號及其周圍並無明顯變異。
屏東縣枋寮鄉	T161020700047	合法	非都市用地	其他	搭建人工網室。
屏東縣枋山鄉	T251020700048	違規	非都市用地	新增建物	鐵皮屋
臺東縣太麻里鄉	V061020700001	違規	非都市用地	新增水域(漁塼或水塘)	出現水池養殖場一座-國有土地 擬函請國有財產署續處
屏東縣鹽埔鄉	T101020700049	合法	非都市用地	作物變化	T101020700049 疑似變異點現況以傳輸照片相符(本作物為茄子)
屏東縣鹽埔鄉	T101020700050	合法	非都市用地	新增建物	T101020700050 疑似變異點現況以傳輸照片相符(本為搭建建物)
屏東縣鹽埔鄉	T101020700051	合法	非都市用地	作物變化	T101020700051 疑似變異點現況以傳輸照片相符(本為養殖池放水水位較低)
屏東縣長治鄉	T061020700052	合法	非都市用地	整地	經查土地所有權人為台糖,現出租給屏東縣政府做為有機農業專區使用。(現況作滯洪池整理)
屏東縣長治鄉	T061020700053	違規	都市用地	新增水域(漁塼或水塘)	挖掘土方闢建漁塼
屏東縣長治鄉	T061020700054	合法	非都市用地	整地	土地屬國有地,現況部分為草地,部分為水塘
屏東縣內埔鄉	T131020700055	違規	都市用地	新增水域(漁塼或水塘)	本案土地周圍皆為漁塼或水塘,是否合法申請尚須會同農業單位一同會勘研判。
屏東縣內埔鄉	T131020700056	合法	非都市用地	其他	種植香蕉
屏東縣萬巒鄉	T121020700057	合法	非都市用地	作物變化	果樹移除後暫無種植計畫現況雜草叢生。
屏東縣竹田鄉	T141020700058	違規	非都市用地	新增建物	新增鴨舍一棟、水池一池及飼料桶一座
屏東縣竹田鄉	T141020700059	合法	非都市用地	新增建物	領有屏東縣政府 101.9.20 屏府農企字第 10126969600 號函農業容許使用同意書(溫室、圍牆 2 項目,面積計 3734.82 平方公尺)。
屏東縣內埔鄉	T131020700060	合法	非都市用地	其他	種植豆類
屏東縣萬巒鄉	T121020700061	合法	非都市用地	作物變化	現況農用作物為小黃瓜

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
屏東縣萬巒鄉	T121020700062	合法	非都市用地	作物變化	現況農用作物小黃瓜
屏東縣萬巒鄉	T121020700063	合法	非都市用地	移除水域(漁塭或水 塘)	現況種植火龍果
屏東縣萬巒鄉	T121020700064	合法	非都市用地	移除水域(漁塭或水 塘)	現況池水放乾消毒
屏東縣竹田鄉	T141020700065	違規	非都市用地	新增建物	鳳明段 366 地號上有倉庫一座、圍牆一座，鳳明段 365 地號有倉庫一座、廁所一座。
屏東縣竹田鄉	T141020700066	違規	非都市用地	新增水域(漁塭或水 塘)	鳳明段 878、879 地號上有漁塭一座及農舍一棟，鳳明段 880 地號上漁塭一座及農舍一棟。
屏東縣竹田鄉	T141020700067	違規	非都市用地	新增水域(漁塭或水 塘)	鳳明段 900 地號上有漁塭一座及停車場一座、圍牆一座，鳳明段 901 地號上有漁塭一座。
屏東縣潮州鎮	T021020700068	違規	非都市用地	新增水域(漁塭或水 塘)	養鴨
屏東縣萬巒鄉	T121020700069	合法	非都市用地	新增建物	重測後鹿寮段 723 地號合法申請 101 屏府城管使巒字第 01531 號.收文號 10135324300 容許作蘭花園溫室使用
屏東縣潮州鎮	T021020700070	違規	非都市用地	新增水域(漁塭或水 塘)	現為魚塭用地
屏東縣潮州鎮	T021020700071	違規	非都市用地	新增水域(漁塭或水 塘)	現為魚塭養殖用
屏東縣萬巒鄉	T121020700072	合法	非都市用地	作物變化	重測後新和段 101 地號現況仍作漁塭使用
屏東縣潮州鎮	T021020700073	合法	非都市用地	作物變化	現為種植用地
屏東縣潮州鎮	T021020700074	合法	非都市用地	其他	台灣糖業股份有限公司用地，現況規劃為平地森林用地(潮州人工湖)。
屏東縣萬巒鄉	T121020700075	合法	非都市用地	作物變化	整地後修剪草皮
屏東縣萬巒鄉	T121020700076	合法	非都市用地	作物變化	現況整地後雜草叢生
屏東縣萬巒鄉	T121020700077	違規	非都市用地	整地	未經申請核准施設廣場
屏東縣崁頂鄉	T181020700078	合法	非都市用地	作物變化	種植水稻
屏東縣潮州鎮	T021020700079	違規	非都市用地	新增水域(漁塭或水 塘)	現為魚塭養殖。
屏東縣新埤鄉	T151020700080	合法	非都市用地	其他	該地上之漁塭放水
屏東縣新埤鄉	T151020700081	合法	非都市用地	整地	該地整地中
屏東縣新埤鄉	T151020700082	違規	非都市用地	新增建物	疑為違反農地使用堆置砂石。
高雄市六龜區	S211020700018	違規	非都市用地	新增建物	琉璃瓦放在地上,詳如照片 本案土地為財政部國有財產署管理之土地,興建鐵皮屋及堆放琉璃瓦,已函請管理機關本於權責處理,不再依違反區域計畫法辦理
屏東縣高樹鄉	T111020700083	合法	非都市用地	新增建物	查該筆土地經屏東縣政府 101 年 8 月 13 日屏府地用字第 10125116800 號函核准變更編定為特定目的事業用地,建造執照號碼:101.12.10 屏府城管(高)字第 01470 號

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
屏東縣高樹鄉	T111020700084	違規	非都市用地	新增建物	約 5mx5mx4m 鐵皮建物、水塔、鐵柵門及圍籬
屏東縣鹽埔鄉	T101020700085	合法	非都市用地	移除水域(漁塭或水塘)	T101020700085 疑似變異點現況以傳輸照片相符
南區水資源局	2131020700002	合法	非都市用地	新增建物	經查該筆土地係由阿里山鄉公所申請為清潔隊停車場使用(已查有縣府公函)，並經整地鋪設 PC 路面及停車場下部結構。
嘉義縣中埔鄉	Q141020700013	違規	非都市用地	自然植被改變	該地原為農地，現目前疑作為停車場使用。
嘉義縣中埔鄉	Q141020700014	違規	非都市用地	新增建物	該地目前有兩建物，經向本所農業課了解，所有權人原申請容許在案，但並未依經營計畫內容使用，本所農業課將發函通知其限期改善。
南投縣埔里鎮	M021020700017	合法	非都市用地	作物變化	現場為種植茭白筍
南投縣埔里鎮	M021020700018	合法	非都市用地	整地	現場為雜草
南投縣埔里鎮	M021020700019	合法	非都市用地	整地	現場為雜草及香蕉
南投縣集集鎮	M051020700020	合法	都市用地	作物變化	種植火龍果
南投林區管理處水里工作站	3041020700001	合法	非都市用地	自然植被改變	南投縣水里鄉車埕段 98 地號為台電向林務局承租之暫准建地，經本站派員現場勘查並無變異，但距 300 公尺處之溪床上方之坡面坍方，現治理中
南投縣鹿谷鄉	M071020700022	合法	非都市用地	作物變化	種植龍柏樹，地表披以塑膠布類材質保護，未發現建物或堆積物
臺灣大學實驗林	5011020700001	合法	非都市用地	作物變化	該地點為本處和社營林區 25 林班 3-5 號保育竹林契約地，其現況仍維持種植農作物，非建地
臺灣大學實驗林	5011020700002	違規	非都市用地	作物變化	鋪設抑草蓆
雲林縣斗六市	P011020700041	違規	非都市用地	新增建物	經現場勘查，目前該地有一棟鐵皮建築物，經通知土地所有權人提出相關證明文件，因無合法申請，本所已於 102 年 8 月 23 日斗六市民字第 1020023512 函報縣府查處。
雲林縣斗六市	P011020700042	違規	非都市用地	新增建物	經現場勘查，原監測地段為 1451，現地查證後該地段正確地號為 1411 及 1412，目前興建農舍，目測面積超過農舍的合法面積 10 分之 1，已行文土地所有權人於 7 日內提出相關合法證明文件，業經土地所有權人提出之相關證明文件，確實已超過合法使用之面積，本所已於 102 年 8 月 23 日斗六市民字第 1020023513 號函呈陳報縣府查處。
嘉義林區管理處奮起湖工作站	3521020700001	合法	非都市用地	作物變化	變異點位於阿里山事業區第 166 林班承租人許富績君向本處承租有案之暫准貸地（田）圖 30 號，地上物為番茄。
彰化縣大村鄉	N151020700013	合法	非都市用地	新增建物	本案屬特定農業區丁種建築用地，現場有建物。
南投縣草屯鎮	M031020700001	合法	非都市用地	作物變化	本案位於草屯鎮新光段 1293 地號，特定農業區農牧用地面積 4,870 平方公尺，該地目前種植木瓜無違規情事。

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
南投縣草屯鎮	M031020700002	違規	非都市用地	新增建物	本案位於草屯鎮新光段 1966 地號，特定農業區農牧用地面積 2130 平方公尺，該地上目前有一棟 2 層樓建築物且周圍有圍牆及水泥路面，現作為廟宇使用。【檢附本所核發使用執照參照】
南投縣草屯鎮	M031020700003	合法	非都市用地	作物變化	本案位於草屯鎮新光段 1334 地號，特定農業區農牧用地面積 975 平方公尺，該地目前整地後種植香蕉。
南投縣草屯鎮	M031020700004	違規	非都市用地	新增建物	碧峰段 1047、1047-1 地號內特定農業區農牧用地，經查有 2 棟建築物、停車棚且周圍有圍牆、水泥路面等不符合農業使用違規情事。【檢附本所核發使用執照參照】
南投縣草屯鎮	M031020700005	違規	非都市用地	新增建物	本案位於草屯鎮北投埔段 1388 地號，農牧用地面積 2,800 平方公尺，該地目前有二棟建築物分別是鋼骨鐵皮建物和三層樓農舍，有增建違規情況。【檢附本所核發使用執照參照】
南投縣草屯鎮	M031020700006	合法	都市用地	整地	本案位於草屯鎮中興段 941 地號，都市用地面積 3,251 平方公尺，該地目前整地作休耕使用。
南投縣草屯鎮	M031020700007	違規	非都市用地	新增建物	保安段 1025 地號 1 筆一般農業區農牧用地，該地上建築物為農舍經核准領有使用執照，但現作營業使用【櫻花太陽能熱水器】。
南投縣南投市	M011020700008	違規	都市用地	整地	本案位於南投市內興段 784 地號為都市計畫內農業區面積 0.283274 公頃，該土地填土整地作園藝植栽使用。(中興路中油昱佑加油站對面)違規面積約 0.1040 公頃。
南投縣名間鄉	M061020700009	合法	非都市用地	作物變化	整地栽種其他作物
南投縣名間鄉	M061020700010	合法	非都市用地	作物變化	砍除雜林後變成土地上無作物
南投縣名間鄉	M061020700011	違規	非都市用地	新增建物	新興建菇類栽培設施但尚未提出申請
南投縣名間鄉	M061020700012	合法	非都市用地	作物變化	現況部分土地長雜草(部份土地因栽種作物鋪有白色塑膠布)
南投縣竹山鎮	M041020700013	違規	非都市用地	其他	現地上鋪設柏油做停車場使用
雲林縣莿桐鄉	P091020700043	合法	都市用地	新增建物	1.經現場勘查結果，該筆土地現況座落有一建物，構造物類別為剛骨造。2.復按雲林縣政府 101 年 8 月 3 日府建管字第 1010095461 號函核准之(101)雲營建字第 926 號建造執照登載，該土地為興建農業設施等建物，其實際興建範圍等，本所查無資料可稽。爰前述建物究否違章建物乙情，宜請逕向核發建築許可主管機關洽詢為宜。
南投縣竹山鎮	M041020700014	違規	非都市用地	新增建物	現地上有鐵皮屋
苗栗縣公館鄉	K041020700009	合法	非都市用地	作物變化	目前該地號土地正種植紅棗，因棚架之關係故出現疑似變異之情形，依據現場查證結果應無違規。
南投縣埔里鎮	M021020700023	合法	非都市用地	整地	現場為房屋拆除後之殘磚殘瓦
臺中市神岡區	L011020700001 轉移	違規	都市用地	新增建物	疑似廠房

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
臺中市豐原區	L011020700002	違規	非都市用地	新增建物	現場外觀為黑色鐵皮屋，疑似準備作為工廠使用,102.8.2 中市豐農字第 1020022803 號函送違規查報表至市府續處
臺中市大雅區	L091020700003	違規	都市用地	新增建物	現場新增建物一棟,是否為違規使用,尚待主管機關邀集相關單位辦理會勘確認。
臺中市潭子區	L101020700004	違規	都市用地	新增建物	新建工廠
臺中市潭子區	L101020700005	違規	非都市用地	新增建物	聚興段新興小段 448 地號土地上坐落有鐵皮廠房。
臺中市大肚區	L161020700006	違規	非都市用地	新增建物	現場為自用住宅，前方為柏油路停車場，後方為豬舍。102.8.5 肚區農字第 1020013597 號函送查報表至市府續處
臺中市太平區	L191020700007	違規	都市用地	新增建物	新增建物乙棟一層，於太平都市計畫農業區，供作倉庫使用。
臺中市大里區	L201020700008	違規	非都市用地	新增建物	現場發現建物作為倉庫使用,102.8.7 函送查報表至市府
臺中市大里區	L201020700009	合法	非都市用地	新增建物	現場為力山工業股份有限公司用地,土地使用分區為丁種建築用地,應無違規
彰化縣彰化市	N011020700014	違規	都市用地	新增建物	現況鋼骨、鋼架及屋頂已設置完成，已開始施作牆體。
南投縣草屯鎮	M031020700015	違規	非都市用地	新增建物	本案位於草屯鎮茄荖段 185 地號，特定農業區農牧用地面積 3,086 平方公尺，該地目前正在興建鋼骨鐵皮建物。
彰化縣芬園鄉	N141020700015	合法	非都市用地	新增建物	1.本地號於 102 年 6 月 28 日芬鄉農經字第 1020009231 號核有農業設施(菇類栽培室、農業資材室、管理室)使用執照。
南投縣草屯鎮	M031020700016	違規	非都市用地	新增建物	本案位於草屯鎮新豐段 268 地號，特定農業區農牧用地面積 941.25 平方公尺，該地上建築物為農舍作為住家使用，周圍有圍牆且鋪設水泥路面。【檢附本所核發使用執照參照】
苗栗縣苑裡鎮	K021020700001	違規	非都市用地	新增建物	本案為一鐵皮工廠，停放機具設備。
苗栗縣苑裡鎮	K021020700002	違規	非都市用地	新增建物	本案為一鐵皮工廠，疑似興建中。
臺中市大甲區	L031020700010	違規	非都市用地	新增建物	現況地上搭建鐵皮建物及鋪設水泥空地，業已改變原地貌,102.8.2 甲區農建字第 1020013391 號函送違規查報表報表至市府續處
苗栗縣苑裡鎮	K021020700003	違規	非都市用地	新增建物	為一興建完成工廠
臺中市大甲區	L031020700011	違規	都市用地	新增建物	現況地上搭建鐵業已改變原地貌
苗栗縣苑裡鎮	K021020700004	違規	非都市用地	新增建物	為一鐵皮工廠
臺中市大甲區	L031020700012	違規	非都市用地	新增建物	現況地上搭建鐵皮建物，業已改變原地貌,102.8.2 甲區農建字第 1020013391 號函送違規查報表至市府續處
臺中市清水區	L041020700013	違規	都市用地	新增建物	現場新蓋一棟鐵皮建築物。
臺中市神岡區	L071020700014	違規	非都市用地	新增建物	經現場勘查結果該地號疑似為廠房。102.8.19 神區農字第 1020014635 號函送違規查報表至市府續處
臺中港務分公司	7011020700001	合法	都市用地	新增建物	見得行股份有限公司增建工程 臺中市政府建築執照：101 府授都建建字第 02056 號
臺中市神岡區	L071020700016	違規	非都市用地	新增建物	疑似廠房,102.8.19 神區農字第 1020014635 號函送違規查報表至市府續處

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
臺中市神岡區	L071020700017	違規	都市用地	新增建物	經現場勘查結果該地號疑似為廠房
臺中市神岡區	L071020700018	違規	非都市用地	新增建物	經現場勘查結果該地號疑似為廠房,102.8.19神區農字第1020014635號函送違規查報表至市府續處
臺中市神岡區	L071020700019	違規	非都市用地	新增建物	經現場勘查結果該筆地號疑似為廠房,102.8.19神區農字第1020014635號函送違規查報表至市府續處
新竹縣新豐鄉	J091020700001	合法	非都市用地	自然植被改變	現場雜草叢生，無明顯違規事證。
新竹縣竹北市	J051020700002	合法	非都市用地	其他	鋪設水泥地置放2只小型貨櫃屋,餘設漁塭。經查該處為行政院農業委員會核准之養殖業專區，並無違反核准之使用功能及目的。
新竹市北區	O031020700001	合法	都市用地	其他	現場並無從事任何使用,尚符合都市計畫土地使用分區管制規定
新竹市北區	O031020700002	合法	都市用地	其他	現場並無從事任何使用,尚符合都市計畫土地使用分區管制規定
新竹市北區	O031020700003	合法	非都市用地	其他	新竹市北區舊社自辦農村社區土地重劃工程施工
新竹縣竹北市	J051020700003	違規	非都市用地	新增建物	鐵皮建物3件內置大型工具機及設檳榔攤、水泥空地停放多部汽車。
新竹市香山區	O021020700004	違規	非都市用地	新增建物	違規地號為香雅段1267-2地號搭建鐵皮屋
新竹市香山區	O021020700005	合法	非都市用地	整地	空地
苗栗縣竹南鎮	K091020700010	違規	都市用地	新增建物	1.現況有水泥鋪面及建築改良物(鐵皮)。 2.因查報人所在單位無相關建使照資料可供判斷,且農業區有無違規,其權責係屬地方政府農業主管機關,故查證結果僅供參考。
苗栗縣後龍鎮	K121020700011	合法	非都市用地	作物變化	農地上鋪塑膠布種植西瓜
苗栗縣後龍鎮	K121020700012	合法	非都市用地	新增建物	新建廠房
苗栗縣後龍鎮	K121020700013	合法	都市用地	整地	經本鎮都市用地主管機關判定為都計內農業區合法使用
苗栗縣苗栗市	K011020700014	合法	非都市用地	新增建物	作為「苗栗地區污水下水道系統水資源回收中心」使用。
苗栗縣苗栗市	K011020700015	違規	非都市用地	整地	開挖土地及堆置土石。
苗栗縣西湖鄉	K071020700016	合法	非都市用地	整地	經查該處為經濟部水利署第二河川局法龍一號堤防工程施工所在地
苗栗縣西湖鄉	K071020700017	合法	非都市用地	道路變化	經查為西湖鄉101年8月蘇拉及天秤颱風災害復建工程農路修復作業地點
苗栗縣銅鑼鄉	K051020700018	合法	非都市用地	新增建物	檢附照片2張,建物為停車場遮雨(陽)蓬,已施作完成,土地所有權人經查證為"五穀宮",經詢廟方該遮雨蓬為本年5月興建完成
苗栗縣公館鄉	K041020700019	合法	都市用地	新增建物	應為新建農舍中
苗栗縣公館鄉	K041020700020	違規	非都市用地	新增建物	該地號土地現況已出現堆覆土石及建築地基(含鋼筋),依據該土地使用分區及使用地類別對照,已疑似違規使用。
苗栗縣後龍鎮	K121020700005	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	水池
苗栗縣後龍鎮	K121020700006	合法	非都市用地	新增建物	新增水泥地及建物

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
苗栗縣通霄鎮	K031020700007	合法	非都市用地	整地	整地：(1)種植地瓜、西瓜、玉米等作物(2)為興建農業資材室，申請農業容許使用中(3)現場堆放機具設備等物品。
苗栗縣通霄鎮	K031020700008	違規	非都市用地	其他	宏華營造(股)公司預鑄方塊製造場(設於本案對面空地)，為運送方塊所鋪設碎石路面、堆放材料、設置地磅站
臺東縣臺東市	V011020700002	合法	非都市用地	整地	整地
臺東縣臺東市	V011020700003	合法	非都市用地	作物變化	種植蔬菜
臺東縣臺東市	V011020700004	合法	非都市用地	其他	種植釋迦
臺東縣臺東市	V011020700005	合法	非都市用地	自然植被改變	現況雜草
臺東縣臺東市	V011020700006	合法	非都市用地	其他	搭棚架
臺東縣臺東市	V011020700007	合法	非都市用地	整地	整地
臺東縣臺東市	V011020700008	合法	非都市用地	作物變化	種類蔬菜
臺東縣臺東市	V011020700009	合法	都市用地	整地	雜草
臺東縣臺東市	V011020700010	違規	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	漁塭
臺東縣臺東市	V011020700011	合法	非都市用地	整地	整地
臺東縣臺東市	V011020700012	合法	非都市用地	作物變化	芨葉
臺東縣太麻里鄉	V061020700013	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	本案為合法養殖池容許函號東麻鄉農字第1010002265 號
臺東縣太麻里鄉	V061020700014	合法	都市用地	其他	部份停養中〔現場為養殖池〕
臺東縣鹿野鄉	V091020700015	合法	非都市用地	新增建物	新建觀光渡假村
臺東縣臺東市	V011020700016	合法	都市用地	其他	芨葉
臺東縣臺東市	V011020700017	合法	非都市用地	新增建物	台鐵土木工程
花蓮縣瑞穗鄉	U091020700001	違規	非都市用地	其他	鋪設水泥路
花蓮縣玉里鎮	U031020700002	合法	非都市用地	其他	案地為德武畜牧場,負責人為郭源平,領有合法登記證,府農畜字第 09401561770 號,核准日期 94.11.03 案地因颱風樹木倒塌及雜草叢生遂為除草,
花蓮縣鳳林鎮	U071020700004	合法	非都市用地	作物變化	種植農作，符合規定使用
花蓮縣鳳林鎮	U071020700003	合法	非都市用地	整地	鐵路局設施整地
桃園縣蘆竹鄉	H051020700028	違規	都市用地	新增建物	該土地新建鐵皮屋乙棟做為工廠使用及鋪設混凝土地坪，面積約 570 平方公尺，違規人：黃建凱，住址：蘆竹鄉中福村 24 鄰福興 26 之 1 號，請桃園縣政府續處。
桃園縣蘆竹鄉	H051020700029	違規	都市用地	新增建物	該土地新建鐵皮屋乙幢 10 戶做為加工廠及倉庫使用，面積約 2000 平方公尺，違規人：黃建凱，住址：蘆竹鄉中福村 24 鄰福興 26 之 1 號，請桃園縣政府續處。
桃園縣桃園市	H011020700030	合法	都市用地	新增建物	整地興建幼兒園
桃園縣八德市	H081020700031	違規	都市用地	整地	疑似回填土方整地

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
桃園縣八德市	H081020700032	違規	非都市用地	整地	回填營建剩餘土石方整地,業經桃園縣政府以 102 年 5 月 27 日府地用字第 1020129020 號裁處書裁罰在案.
桃園縣八德市	H081020700033	違規	都市用地	其他	回填營建剩餘土石方,堆放機具板模及貨櫃等.
桃園縣八德市	H081020700034	違規	非都市用地	整地	本案土地座落大竹段 573.574.575.583 地號等 4 筆,因回填土石方整地業經桃園縣政府以 102 年 5 月 7 日府地用字第 1020109742 號裁處書裁罰在案.
新北市樹林區	F171020700001	違規	非都市用地	整地	現況勘查因有土地設有圍籬無法進入,自圍籬外拍攝部分土地鋪有水泥,雜草叢生遮住後方視野。
新北市樹林區	F171020700002	違規	非都市用地	整地	現況勘查因有土地設有圍籬無法進入,自圍籬外拍攝部分土地鋪有水泥,雜草叢生遮住後方視野。
桃園縣八德市	H081020700035	合法	都市用地	整地	現況整地
桃園縣八德市	H081020700036	合法	非都市用地	新增建物	集合住宅興建工程(101)桃縣工建執照字第會德 00884 號
桃園縣八德市	H081020700037	合法	都市用地	整地	現地長草
桃園縣大溪鎮	H021020700038	違規	都市用地	整地	1.現場勘查,已整地完成。 2.整地範圍：缺子段栗子園小段 24-21、24-3、20-16、16-1、15、9011、14-3、31 等 8 筆地號
桃園縣大溪鎮	H021020700039	違規	非都市用地	整地	番子寮段 202-6 202-7 違規整地
羅東林區管理處太平山工作站	3151020700001	合法	非都市用地	其他	依據地政事務所之土地建物查詢資料顯示該區變異點管理者為宜蘭縣立大同國中非本站轄區國有林班地
新竹縣橫山鄉	J081020700004	合法	非都市用地	其他	本案經查該土地鋪設水泥作為停車用,範圍約 20 坪。
桃園縣新屋鄉	H111020700001	違規	非都市用地	新增建物	鋪設水泥地
桃園縣新屋鄉	H111020700002	違規	非都市用地	新增建物	搭建房屋.鋪設水泥地
桃園縣新屋鄉	H111020700003	違規	非都市用地	道路變化	工程施工鋪設道路
桃園縣新屋鄉	H111020700004	合法	非都市用地	其他	該地點為新屋鄉公所所有,蘇力颱風後堆放少量乾枯樹枝.
新竹縣新豐鄉	J091020700005	合法	非都市用地	自然植被改變	現場雜草叢生,無明顯違規事證。
桃園縣楊梅市	H041020700005	違規	非都市用地	其他	已於 102 年 8 月 6 日以桃楊市民字第 1020029882 號函陳報桃園縣政府裁處.
桃園縣楊梅市	H041020700006	違規	非都市用地	新增建物	已於 102 年 8 月 6 日以桃楊市民字第 1020029870 號函陳報桃園縣政府裁處.
桃園縣楊梅市	H041020700007	合法	非都市用地	作物變化	已於 102 年 8 月 6 日以桃楊市民字第 1020029864 號函陳報桃園縣政府裁處.(重測後為瑞湖段第 41 號).
桃園縣楊梅市	H041020700008	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	已於 102 年 8 月 6 日以桃楊市民字第 1020029844 號函陳報桃園縣政府裁處.(重測後為瑞湖段第 51 號).
新竹縣新豐鄉	J091020700006	合法	非都市用地	整地	旨揭地號堆置土石方經處分後已將土石方清運乾淨並完成改善。
新竹縣新豐鄉	J091020700007	違規	非都市用地	其他	實際地號為崁頭段 1281 地號 填入土方
新竹縣新豐鄉	J091020700008	合法	非都市用地	其他	現況雜草叢生,無明顯違規事證


權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
新竹縣湖口鄉	J061020700009	合法	非都市用地	移除建物	經與鄰近土地民眾確認，該空照圖影像為豬舍，目前現況已移除。
新竹縣湖口鄉	J061020700010	合法	非都市用地	新增建物	興建農舍於 101 年 11 月 5 日核發使用執照。
桃園縣楊梅市	H041020700009	違規	非都市用地	新增建物	已於 102 年 8 月 6 日以桃楊市民字第 1020029824 號函陳報桃園縣政府裁處，搭蓋工程用鐵皮屋乙座。
新竹縣湖口鄉	J061020700011	合法	非都市用地	新增建物	該筆地號上，領有農舍使用執照。
新竹縣湖口鄉	J061020700012	合法	非都市用地	整地	該筆疑似違規地號，日前獲民眾檢舉，本所已 102 年 05 月 08 日湖所民字第 1023001358 號函查報在案，新竹縣政府並於 06 月 06 日以府地用字第 1020074893 號函以地主陳述為區內整地、除草作業意見為結論，作成不處罰處分。
桃園縣龍潭鄉	H091020700010	合法	非都市用地	其他	現場為雜草叢生
新竹縣竹北市	J051020700013	違規	都市用地	自然植被改變	填土數量大
新竹縣新埔鎮	J041020700014	違規	非都市用地	整地	因土地分割，實際違規地號應為 2305-16、2305-17、2305-18、2305-19、2305-20、2305-21、2305-22、2305-23、2305-24、2305-25、2305-26、2305-27、2305-28、2305-29、2305-30、2305-31、2305-32、2305-33、2305-34 地號 疑似未經申請堆積土石
桃園縣龍潭鄉	H091020700011	違規	非都市用地	移除水域(漁塭或水塘)	現已填平
新竹縣新埔鎮	J041020700015	合法	非都市用地	其他	無未發現任何異狀
新竹縣關西鎮	J031020700016	合法	非都市用地	其他	鋪設水泥面，堆置白沙
臺北市北投區	A161020700001	合法	都市用地	其他	查本變異點目前現況為疑將出租使用之水泥空地，空地兩側為園藝植栽場所及鐵皮圍圍堆置土石，上開現況是否合法使用，應請主管機關依權責詳查。又本所查證之現地位置，是否確切位於本計畫所提供之變異點範圍，應由地政主管機關依專業判斷。
桃園縣蘆竹鄉	H051020700040	違規	都市用地	新增建物	該土地新建鐵皮屋乙棟做為倉庫使用及鋪設混凝土地坪，面積約 250 平方公尺，違規人：李訓鵬，住址：蘆竹鄉上竹村 5 鄰上竹路 167 號，請桃園縣政府續處。
桃園縣蘆竹鄉	H051020700041	違規	非都市用地	整地	該土地重測後地段地號編定為德林段 0534 地號，填築土石方及整地，並架設鐵皮圍籬，違規面積約 2400 平方公尺，違規人：江根城，住址：新北市樹林區坡內里 15 鄰大安路 542 號四樓，請桃園縣政府續處。
桃園縣桃園市	H011020700042	合法	都市用地	整地	位於桃園縣政府工務局辦理之中路區段徵收工程範圍內，目前辦理整地中。
桃園縣桃園市	H011020700043	合法	都市用地	整地	該位置位於桃園縣政府工務局辦理中路區段徵收工程範圍內，目前整地中。
桃園縣龜山鄉	H071020700044	違規	都市用地	新增建物	新建鐵皮屋工廠

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
新竹林區管理處海岸林工作站	3251020700001	合法	非都市用地	新增建物	該處位桃園縣大園鄉沙崙段沙崙小段1100、1101地號，現有建物一棟、鐵皮建物一處，但均屬私有土地，非屬本機關管轄。
桃園縣大園鄉	H061020700013	違規	非都市用地	新增建物	土地上鋪設土石方放置機具材料並搭建鐵皮屋使用
桃園縣大園鄉	H061020700014	合法	非都市用地	河道變化	查土地作為南崁溪使用
桃園縣大園鄉	H061020700015	合法	非都市用地	作物變化	土地上生長雜草
桃園縣大園鄉	H061020700016	合法	非都市用地	作物變化	查土地上生長雜草
桃園縣大園鄉	H061020700017	違規	非都市用地	整地	查土地鋪設土石方正興建圍牆
桃園縣大園鄉	H061020700018	合法	非都市用地	作物變化	查土地上稻穀收割後留下稻頭
桃園縣觀音鄉	H121020700019	違規	非都市用地	新增建物	鋪設水泥停放車輛
桃園縣大園鄉	H061020700020	合法	非都市用地	其他	查土地作水塘使用
桃園縣大園鄉	H061020700021	違規	非都市用地	新增建物	查土地上鋪設水泥地設置圍牆放置機具材料搭建鐵皮屋使用
桃園縣蘆竹鄉	H051020700022	違規	非都市用地	新增建物	該土地新建鋼筋混凝土造2層樓乙棟，合法農舍，新建鐵皮屋2棟，做為倉庫及車庫使用，鋪設混凝土地坪及混凝土圍牆屬非法使用，面積約2250平方公尺，違規人：郭特金，住址：桃園縣蘆竹鄉新莊村8鄰新生路224號，請桃園縣政府續處。
桃園縣蘆竹鄉	H051020700023	違規	都市用地	新增建物	該土地搭建貨櫃屋、鐵皮圍籬及混凝土地坪，面積約600平方公尺，違規人：蕭有義，住址：蘆竹鄉宏竹村2鄰大竹圍173號，請桃園縣政府續處。
桃園縣觀音鄉	H121020700024	合法	非都市用地	自然植被改變	本類似農舍部分倒塌殘缺不齊
桃園縣觀音鄉	H121020700025	違規	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	疑似蓄水池
桃園縣中壢市	H031020700026	違規	非都市用地	新增建物	經現場勘查，洽溪段159地號，疑似有搭建建築物、鋪設草坪及水泥地於農地上違規之情形，本所於102年8月9日中市農字第1020062121號函查報縣府依規定處理。
桃園縣大園鄉	H061020700027	合法	非都市用地	其他	土地作為埤塘使用
花蓮縣吉安鄉	U051020700005	合法	非都市用地	整地	休耕
花蓮縣吉安鄉	U051020700006	合法	非都市用地	整地	休耕、整地
花蓮縣壽豐鄉	U061020700007	合法	非都市用地	自然植被改變	現況情形：整地及漁塭除草
花蓮縣新城鄉	U041020700008	合法	非都市用地	其他	堆置土堆
臺北水源特定區管理局	2111020700001	違規	都市用地	整地	原為植生林地102年7月31日現勘發現現為草地，擬函請新北市政府農業局本於權責卓處
宜蘭縣頭城鎮	G021020700020	合法	非都市用地	新增建物	現場勘查變異點中崙段267地號(已合併於264地號)，為新增農舍建築物乙幢，本所核發使用執照日期：102年7月10日頭鎮工字第09115號。
宜蘭縣頭城鎮	G021020700021	合法	非都市用地	作物變化	變異點新二圍段543地號現場勘查為種植大面積果樹。


權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
宜蘭縣頭城鎮	G021020700022	合法	非都市用地	作物變化	變異點頂埔段 378 地號種植大面積樹苗，緊臨地號 379 為新增農舍建築物乙幢，本所核發建築執照日期 101 年 1 月 18 日頭鎮工字第 00815 號。
宜蘭縣礁溪鄉	G031020700023	合法	非都市用地	作物變化	目前地面鋪設塑膠袋栽種瓜果
宜蘭縣礁溪鄉	G031020700024	合法	非都市用地	其他	此區乃為十六結農地重劃工程區域，目前為農水路施工中。
宜蘭縣礁溪鄉	G031020700025	合法	都市用地	整地	農地農用，僅農地上現況無耕種農作物
宜蘭縣礁溪鄉	G031020700026	合法	非都市用地	新增建物	目前興建農舍中(礁溪鄉公所 102 年 3 月 14 日核發礁鄉工字第 3121 號建照)
宜蘭縣壯圍鄉	G041020700027	合法	非都市用地	作物變化	現場種植美濃瓜，已採收完，現場留存殘瓜。
宜蘭縣壯圍鄉	G041020700028	合法	非都市用地	作物變化	現場種植大西瓜、青蔥，西瓜已採收。
宜蘭縣宜蘭市	G011020700009	違規	都市用地	整地	案為宜蘭市振興段 50 及 51 地號農業區土地上增建並鋪設水泥地面作為便利商店及停車場使用，經本府以 102 年 5 月 27 日府建城字第 1020083325 號處分書處罰新臺幣 6 萬元整在案。
宜蘭縣壯圍鄉	G041020700010	違規	非都市用地	其他	新福段 678、679 地號填土，作為砂石車停車之用。
宜蘭縣壯圍鄉	G041020700011	合法	都市用地	作物變化	現場種植哈密瓜，搭建支架，現場留存殘瓜。
宜蘭縣壯圍鄉	G041020700012	合法	非都市用地	作物變化	現場種植哈密瓜，已採收完，留存殘瓜。
宜蘭縣壯圍鄉	G041020700013	合法	非都市用地	作物變化	現場種植大黃瓜。
宜蘭縣壯圍鄉	G041020700014	合法	非都市用地	作物變化	現場種美濃瓜，已採收完，留存殘瓜。
宜蘭縣五結鄉	G071020700015	違規	非都市用地	新增建物	未經申請許可，擅自擴大填土並施設圍牆及增建建物。
宜蘭縣五結鄉	G071020700016	合法	非都市用地	新增建物	農舍新建工程(宜蘭縣政府 101.3.19 建管建字第 00220 號建造執照)。
宜蘭縣五結鄉	G071020700017	合法	非都市用地	新增建物	宜蘭縣政府-冬山河鐵人三項運動訓練中心新建工程(宜蘭縣政府 102.2.25 建管建字第 00190 號建造執照)
宜蘭縣五結鄉	G071020700018	合法	非都市用地	整地	公有土地綠美化。
宜蘭縣冬山鄉	G081020700019	違規	非都市用地	新增建物	查該筆土地未依法申請擅自興建鋼骨造鐵皮屋二棟，涉嫌違反非都市土地使用管制，本所將依非都市土地使用管制規則第五條規定報縣府處理。
宜蘭縣員山鄉	G051020700002	合法	非都市用地	整地	經實地勘查結果: 1.實地整地兩邊土地種植樹苗. 2.建物部分(88.10.7 員鄉建字第 11432 號使用執照)
宜蘭縣員山鄉	G051020700003	違規	非都市用地	新增建物	經實地勘查結果: 1.建物部分:(87.3.10 建局員字第 2913 號使用執照)其中執照內所登記必須空地占 807.05 平方公尺,前面建物為堆肥舍占 87.56 平方公尺,(前面 2 樓建物及旁邊的鐵皮屋有頂蓋、圍牆等違規).
宜蘭縣三星鄉	G101020700004	合法	非都市用地	作物變化	經查現況為種植水果
宜蘭縣三星鄉	G101020700005	合法	非都市用地	新增建物	經查該筆土地領有三星鄉公所 101 年 11 月 07 日三鄉農字第 1010015394 號農業設施容許使用同意書在案，並無違反非都市土地使用管制規定。

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
宜蘭縣冬山鄉	G081020700006	合法	非都市用地	作物變化	該筆土地種植零星果樹，大部份為植生覆蓋。
宜蘭縣三星鄉	G101020700007	違規	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	未經申請許可，擅自新增養殖魚池。已於102年7月31日三鄉民字第1020011412號函，以非都市土地違規使用案件，報宜蘭縣政府。
新北市新店區	F071020700003	合法	都市用地	新增建物	案為捷運用地施工
宜蘭縣宜蘭市	G011020700008	合法	非都市用地	新增建物	梅洲段591地號已分割數筆其範圍內興建5棟3樓加強磚造建物，經縣府102年9月2日提供竣工平面圖
陽明山	1011020700001	合法	國家公園	其他	本案土地為私人所有，先前因應颱風季節將至，為避免風雨危害樹木致旁邊房舍壓毀，爰進行樹木修整，102年7月30日派員前往查看，現場並無新增建物情事，應是修整樹木致房舍顯露。
陽明山	1011020700002	合法	國家公園	其他	102年7月30日派員前往現場查看，鋪面係為既有設施，並無異狀，將加強該區巡查。
臺北市北投區	A161020700002	合法	都市用地	其他	查本變異點為北投士林科技園區區段徵收拆遷範圍。
基隆市七堵區	C021020700001	合法	都市用地	整地	經現場勘查，該址起造人:新竹物流股份有限公司，負責人:許育瑞，其地號為工建段85-3地號(乙種工業用地)，門牌號碼為基隆市七堵區永安里俊賢路71號，建照執照或雜項執照:100基府都建字第00083號，建築物主要用途:汽車運輸、業停車場及其附屬設施、客貨運站及其附屬設施，該址目前並未有營業跡象。



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-1)

變異點編號	1051020700002	圖幅名稱	大光
前期影像日期	03/10/2013	後期影像日期	04/23/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	墾丁	變異點查報日期	07/29/2013
土地使用類型	國家公園	土地使用分區	
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	違反國家公園整地案		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-2)

變異點編號	1051020700008	圖幅名稱	船帆石
前期影像日期	03/09/2013	後期影像日期	05/31/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	墾丁	變異點查報日期	07/29/2013
土地使用類型	國家公園	土地使用分區	
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	未經申請整地案		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-3)

變異點編號	2111020700001	圖幅名稱	冀箕湖
前期影像日期	03/09/2013	後期影像日期	06/08/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺北水源特定區 管理局	變異點查報日期	07/31/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	保安保護區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	原為植生林地 102 年 7 月 31 日現勘發現現為草地,擬函請新北市政府農業局本於權責卓處		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-4)

變異點編號	5011020700002	圖幅名稱	神木
前期影像日期	02/04/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺灣大學實驗林	變異點查報日期	08/21/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	森林區
變異類型	作物變化	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪設抑草蓆		
變異點現場照片			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-5)

變異點編號	F171020700001	圖幅名稱	山佳
前期影像日期	03/08/2013	後期影像日期	04/16/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	08/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	現況勘查因有土地設有圍籬無法進入，自圍籬外拍攝部分土地鋪有水泥，雜草叢生遮住後方視野。		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-6)

變異點編號	F171020700002	圖幅名稱	頂埔
前期影像日期	03/08/2013	後期影像日期	04/16/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	08/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	現況勘查因有土地設有圍籬無法進入，自圍籬外拍攝部分土地鋪有水泥，雜草叢生遮住後方視野。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-7)

變異點編號	G011020700009	圖幅名稱	下壯二
前期影像日期	03/18/2013	後期影像日期	06/08/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	08/06/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	案為宜蘭市振興段 50 及 51 地號農業區土地上增建並鋪設水泥地面作為便利商店及停車場使用,經本府以 102 年 5 月 27 日府建城字第 1020083325 號處分書處罰新臺幣 6 萬元整在案.		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-8)

變異點編號	G041020700010	圖幅名稱	下壯二
前期影像日期	03/18/2013	後期影像日期	06/08/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	08/01/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	新福段 678、679 地號填土，作為砂石車停車之用。		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-9)

變異點編號	G051020700003	圖幅名稱	石頭厝
前期影像日期	03/09/2013	後期影像日期	04/24/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	08/05/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經實地勘查結果:1.建物部分:(87.3.10 建局員字第 2913 號使用執照)其中執照內所登記必須空地占 807.05 平方公尺,前面建物為堆肥舍占 87.56 平方公尺,(前面 2 樓建物及旁邊的鐵皮屋有頂蓋、圍牆等違規).		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-10)

變異點編號	G071020700015	圖幅名稱	五結
前期影像日期	03/18/2013	後期影像日期	06/08/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	08/01/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	未經申請許可，擅自擴大填土並施設圍牆及增建建物。		
變異點現場照片			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-11)

變異點編號	G081020700019	圖幅名稱	東城
前期影像日期	03/18/2013	後期影像日期	06/08/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	08/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	查該筆土地未依法申請擅自興建鋼骨造鐵皮屋二棟，涉嫌違反非都市土地使用管制，本所將依非都市土地使用管制規則第五條規定報縣府處理。		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-12)

變異點編號	G101020700007	圖幅名稱	牛鬥(四)
前期影像日期	03/09/2013	後期影像日期	05/31/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	07/30/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	未經申請許可，擅自新增養殖魚池。已於 102 年 7 月 31 日三鄉民字第 1020011412 號函，以非都市土地違規使用案件，報宜蘭縣政府。		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-13)

變異點編號	H021020700038	圖幅名稱	員樹林
前期影像日期	02/04/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/08/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	保護區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	1.現場勘查，已整地完成。2.整地範圍：缺子段栗子園小段24-21、24-3、20-16、16-1、15、9011、14-3、31 等 8 筆地號		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-14)

變異點編號	H021020700039	圖幅名稱	內柵
前期影像日期	02/04/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/12/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	番子寮段 202-6 202-7 違規整地		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-15)

變異點編號	H031020700026	圖幅名稱	月眉
前期影像日期	03/06/2013	後期影像日期	04/07/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/12/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查，洽溪段 159 地號，疑似有搭建建築物、鋪設草坪及水泥地於農地上違規之情形，本所於 102 年 8 月 9 日中市農字第 1020062121 號函查報縣府依規定處理。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-16)

變異點編號	H041020700005	圖幅名稱	富岡(西部)
前期影像日期	03/06/2013	後期影像日期	05/27/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/13/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	已於 102 年 8 月 6 日以桃楊市民字第 1020029882 號函陳報桃園縣政府裁處。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-17)

變異點編號	H041020700006	圖幅名稱	富岡(西部)
前期影像日期	03/06/2013	後期影像日期	05/27/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/13/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	已於 102 年 8 月 6 日以桃楊市民字第 1020029870 號函陳報桃園縣政府裁處。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-18)

變異點編號	H041020700009	圖幅名稱	下四湖
前期影像日期	03/06/2013	後期影像日期	05/27/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/13/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	已於 102 年 8 月 6 日以桃楊市民字第 1020029824 號函陳報桃園縣政府裁處・搭蓋工程用鐵皮屋乙座。		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-19)

變異點編號	H051020700022	圖幅名稱	大竹園
前期影像日期	03/06/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/02/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該土地新建鋼筋混凝土造 2 層樓乙棟，合法農舍・新建鐵皮屋 2 棟，做為倉庫及車庫使用，鋪設混凝土地坪及混凝土圍牆屬非法使用，面積約 2250 平方公尺，違規人：郭特金，住址：桃園縣蘆竹鄉新莊村 8 鄰新生路 224 號・請桃園縣政府續處・		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-20)

變異點編號	H051020700023	圖幅名稱	大竹圍
前期影像日期	03/06/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/02/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該土地搭建貨櫃屋,鐵皮圍籬及混凝土地坪,面積約 600 平方公尺,違規人:蕭有義,住址:蘆竹鄉宏竹村 2 鄰大竹圍 173 號,請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-21)

變異點編號	H051020700028	圖幅名稱	內壢
前期影像日期	02/04/2013	後期影像日期	04/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/02/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該土地新建鐵皮屋乙棟做為工廠使用及鋪設混凝土地坪，面積約 570 平方公尺，違規人：黃建凱，住址：蘆竹鄉中福村 24 鄰福興 26 之 1 號，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-22)

變異點編號	H051020700029	圖幅名稱	內壢
前期影像日期	02/04/2013	後期影像日期	04/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/02/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該土地新建鐵皮屋乙幢 10 戶做為加工廠及倉庫使用，面積約 2000 平方公尺，違規人：黃建凱，住址：蘆竹鄉中福村 24 鄰福興 26 之 1 號，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-23)

變異點編號	H051020700040	圖幅名稱	浮崙
前期影像日期	03/06/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/02/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該土地新建鐵皮屋乙棟做為倉庫使用及鋪設混凝土地坪,面積約 250 平方公尺, 違規人: 李訓鵬, 住址: 蘆竹鄉上竹村 5 鄰上竹路 167 號, 請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-24)

變異點編號	H051020700041	圖幅名稱	八角店
前期影像日期	02/04/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/02/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	該土地重測後地段地號編定為德林段 0534 地號,填築土石方及整地,並架設鐵皮圍籬,違規面積約 2400 平方公尺,違規人:江根城,住址:新北市樹林區坡內里 15 鄰大安路 542 號四樓,請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-25)

變異點編號	H061020700013	圖幅名稱	下海湖
前期影像日期	03/05/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/01/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	土地上鋪設土石方放置機具材料並搭建鐵皮屋使用		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-26)

變異點編號	H061020700017	圖幅名稱	古亭
前期影像日期	03/05/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/01/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	查土地鋪設土石方正興建圍牆		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-27)

變異點編號	H061020700021	圖幅名稱	舊厝仔
前期影像日期	03/06/2013	後期影像日期	04/07/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/01/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	查土地上鋪設水泥地設置圍牆放置機具材料搭建鐵皮屋使用		
變異點現場照片			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-28)

變異點編號	H071020700044	圖幅名稱	楓樹坑
前期影像日期	02/04/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/02/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	保護區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新建鐵皮屋工廠		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-29)

變異點編號	H081020700031	圖幅名稱	華勛社區
前期影像日期	03/05/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/12/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似回填土方整地		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-30)

變異點編號	H081020700032	圖幅名稱	大湳
前期影像日期	02/04/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/12/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	回填營建剩餘土石方整地,業經桃園縣政府以 102 年 5 月 27 日府地用字第 1020129020 號裁處書裁罰在案.		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-31)

變異點編號	H081020700033	圖幅名稱	大草厝
前期影像日期	02/04/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/12/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	回填營建剩餘土石方,堆放機具板模及貨櫃等.		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-32)

變異點編號	H081020700034	圖幅名稱	大草厝
前期影像日期	02/04/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/02/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	本案土地座落大竹段 573.574.575.583 地號等 4 筆,因回填土石方整地業經桃園縣政府以 102 年 5 月 7 日府地用字第 1020109742 號裁處書裁罰在案.		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-33)

變異點編號	H091020700011	圖幅名稱	三角林
前期影像日期	02/23/2013	後期影像日期	06/02/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/20/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	山坡地保育區
變異類型	移除水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	現已填平		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-34)

變異點編號	H111020700001	圖幅名稱	石磊
前期影像日期	03/06/2013	後期影像日期	05/27/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪設水泥地		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-35)

變異點編號	H111020700002	圖幅名稱	藍埔
前期影像日期	03/06/2013	後期影像日期	04/07/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	搭建房屋.鋪設水泥地		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-36)

變異點編號	H111020700003	圖幅名稱	新屋
前期影像日期	03/06/2013	後期影像日期	05/27/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	道路變化	查證結果	違規
變異點現場描述	工程施工鋪設道路		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-37)

變異點編號	H121020700019	圖幅名稱	樹林子
前期影像日期	03/06/2013	後期影像日期	05/27/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/06/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪設水泥停放車輛		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-38)

變異點編號	H121020700025	圖幅名稱	保生
前期影像日期	03/17/2013	後期影像日期	05/27/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/06/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似蓄水池		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-39)

變異點編號	J041020700014	圖幅名稱	義民廟
前期影像日期	02/16/2013	後期影像日期	05/27/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	08/12/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	因土地分割，實際違規地號應為 2305-16、2305-17、2305-18、2305-19、2305-20、2305-21、2305-22、2305-23、2305-24、2305-25、2305-26、2305-27、2305-28、2305-29、2305-30、2305-31、2305-32、2305-33、2305-34 地號疑似未經申請堆積土石		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-40)

變異點編號	J051020700003	圖幅名稱	新社
前期影像日期	02/16/2013	後期影像日期	05/27/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	08/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮建物 3 件內置大型工具機及設檳榔攤、水泥空地停放多部汽車。		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-41)

變異點編號	J051020700013	圖幅名稱	竹北
前期影像日期	02/16/2013	後期影像日期	05/27/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	08/16/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	自然植被改變	查證結果	違規
變異點現場描述	填土數量大		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-42)

變異點編號	J091020700007	圖幅名稱	瑞興
前期影像日期	03/06/2013	後期影像日期	05/27/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	11/15/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	實際地號為崁頭段 1281 地號填入土方		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-43)

變異點編號	K011020700015	圖幅名稱	頭屋
前期影像日期	02/16/2013	後期影像日期	05/27/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	08/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	開挖土地及堆置土石。		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-44)

變異點編號	K021020700001	圖幅名稱	苑裡港
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	08/26/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本案為一鐵皮工廠，停放機具設備。		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-45)

變異點編號	K021020700002	圖幅名稱	苑裡
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	08/26/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本案為一鐵皮工廠，疑似興建中。		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-46)

變異點編號	K021020700003	圖幅名稱	台中幼獅工業
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	08/26/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	為一興建完成工廠		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-47)

變異點編號	K021020700004	圖幅名稱	六股
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	08/26/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	為一鐵皮工廠		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-48)

變異點編號	K031020700008	圖幅名稱	南通灣
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	08/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	森林區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	宏華營造(股)公司預鑄方塊製造場(設於本案對面空地)，為運送方塊所鋪設碎石路面、堆放材料、設置地磅站		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-49)

變異點編號	K041020700020	圖幅名稱	公館
前期影像日期	02/16/2013	後期影像日期	05/27/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	08/01/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該地號土地現況已出現堆覆土石及建築地基(含鋼筋)，依據該土地使用分區及使用地類別對照，已疑似違規使用。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-50)

變異點編號	K091020700010	圖幅名稱	尖山
前期影像日期	02/16/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	08/09/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	1.現況有水泥鋪面及建築改良物(鐵皮)。2.因查報人所在單位無相關建使照資料可供判斷，且農業區有無違規，其權責係屬地方政府農業主管機關，故查證結果僅供參考。		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-51)

變異點編號	L011020700001	圖幅名稱	車路墘
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	08/15/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似廠房		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-52)

變異點編號	L011020700002	圖幅名稱	豐原(南部)
前期影像日期	02/06/2013	後期影像日期	05/24/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	08/01/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場外觀為黑色鐵皮屋，疑似準備作為工廠使用,102.8.2 中市豐農字第 1020022803 號函送違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-53)

變異點編號	L031020700010	圖幅名稱	建興
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	07/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現況地上搭建鐵皮建物及鋪設水泥空地，業已改變原地貌,102.8.2 甲區農建字第 1020013391 號函送違規查報表報表至市府續處		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-54)

變異點編號	L031020700011	圖幅名稱	日南
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	07/31/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現況地上搭建鐵業已改變原地貌		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-55)

變異點編號	L031020700012	圖幅名稱	頂莊
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	07/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現況地上搭建鐵皮建物，業已改變原地貌,102.8.2 甲區農建字第 1020013391 號函送違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-56)

變異點編號	L041020700013	圖幅名稱	高美
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	08/08/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場新蓋一棟鐵皮建築物。		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-57)

變異點編號	L071020700014	圖幅名稱	新莊
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	05/26/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	08/15/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查結果該地號疑似為廠房。102.8.19 神區農字第 1020014635 號函送違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-58)

變異點編號	L071020700016	圖幅名稱	神岡
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	08/15/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似廠房,102.8.19 神區農字第 1020014635 號函送違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-59)

變異點編號	L071020700017	圖幅名稱	神岡
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	08/16/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查結果該地號疑似為廠房		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-60)

變異點編號	L071020700018	圖幅名稱	大社
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	08/16/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查結果該地號疑似為廠房,102.8.19 神區農字第1020014635 號函送違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-61)

變異點編號	L071020700019	圖幅名稱	大社
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	08/16/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查結果該筆地號疑似為廠房,102.8.19 神區農字第1020014635 號函送違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-62)

變異點編號	L091020700003	圖幅名稱	馬岡厝
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	08/30/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場新增建物一棟,是否為違規使用,尚待主管機關邀集相關單位辦理會勘確認。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-63)

變異點編號	L101020700004	圖幅名稱	潭子
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	05/24/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	08/07/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新建工廠		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-64)

變異點編號	L101020700005	圖幅名稱	嘉仁村
前期影像日期	02/06/2013	後期影像日期	05/24/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	08/14/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	聚興段新興小段 448 地號土地上坐落有鐵皮廠房。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-65)

變異點編號	L161020700006	圖幅名稱	炭子腳
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	05/15/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	08/02/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場為自用住宅，前方為柏油路停車場，後方為豬舍。102.8.5肚區農字第 1020013597 號函送查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-66)

變異點編號	L191020700007	圖幅名稱	太平
前期影像日期	02/06/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	08/01/2013
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建物乙棟一層，於太平都市計畫農業區，供作倉庫使用。		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-67)

變異點編號	L201020700008	圖幅名稱	樹王
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	05/27/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	08/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場發現建物作為倉庫使用,102.8.7 函送查報表至市府		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-68)

變異點編號	M011020700008	圖幅名稱	內轆
前期影像日期	02/06/2013	後期影像日期	05/27/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	08/01/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	都市計畫內農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	本案位於南投市內興段 784 地號為都市計畫內農業區面積 0.283274 公頃，該土地填土整地作園藝植栽使用。(中興路中油昱佑加油站對面)違規面積約 0.1040 公頃。		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-69)

變異點編號	M031020700002	圖幅名稱	石川
前期影像日期	02/06/2013	後期影像日期	05/27/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	08/16/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本案位於草屯鎮新光段 1966 地號，特定農業區農牧用地面積 2130 平方公尺，該地上目前有一棟 2 層樓建築物且周圍有圍牆及水泥路面，現作為廟宇使用。【檢附本所核發使用執照參照】		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-70)

變異點編號	M031020700004	圖幅名稱	新莊
前期影像日期	02/06/2013	後期影像日期	05/24/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	08/16/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	碧峰段 1047、1047-1 地號內特定農業區農牧用地，經查有 2 棟建築物、停車棚且周圍有圍牆、水泥路面等不符合農業使用違規情事。【檢附本所核發使用執照參照】		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-71)

變異點編號	M031020700005	圖幅名稱	林子頭
前期影像日期	02/06/2013	後期影像日期	05/27/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	08/16/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本案位於草屯鎮北投埔段 1388 地號，農牧用地面積 2,800 平方公尺，該地目前有二棟建築物分別是鋼骨鐵皮建物和三層樓農舍，有增建違規情況。【檢附本所核發使用執照參照】		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-72)

變異點編號	M031020700007	圖幅名稱	林子頭
前期影像日期	02/06/2013	後期影像日期	05/27/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	08/16/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	保安段 1025 地號 1 筆一般農業區農牧用地，該地上建築物為農舍經核准領有使用執照，但現作營業使用【櫻花太陽能熱水器】。		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-73)

變異點編號	M031020700015	圖幅名稱	下茄荖
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	05/24/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	08/16/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本案位於草屯鎮茄荖段 185 地號，特定農業區農牧用地面積 3,086 平方公尺，該地目前正在興建鋼骨鐵皮建物。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-74)

變異點編號	M031020700016	圖幅名稱	一東寮
前期影像日期	02/06/2013	後期影像日期	05/24/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	08/16/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本案位於草屯鎮新豐段 268 地號，特定農業區農牧用地面積 941.25 平方公尺，該地上建築物為農舍作為住家使用，周圍有圍牆且鋪設水泥路面。【檢附本所核發使用執照參照】		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-75)

變異點編號	M041020700013	圖幅名稱	社寮
前期影像日期	02/06/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	08/13/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	現地上鋪設柏油做停車場使用		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-76)

變異點編號	M041020700014	圖幅名稱	坪頂
前期影像日期	02/06/2013	後期影像日期	05/24/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	08/12/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現地上有鐵皮屋		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-77)

變異點編號	M061020700011	圖幅名稱	名間
前期影像日期	02/06/2013	後期影像日期	05/24/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	08/02/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新興建菇類栽培設施但尚未提出申請		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-78)

變異點編號	N011020700014	圖幅名稱	頂棘桐腳
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	08/01/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現況鋼骨、鋼架及屋頂已設置完成，已開始施作牆體。		
變異點現場照片			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-79)

變異點編號	N101020700010	圖幅名稱	頂溪埔
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	07/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本筆溪底段 14-2 地號面積 1,505.00 平方公尺，分區為特定農業區，類別為農牧用地，現正興建 1 樓鐵皮屋施工中。		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-80)

變異點編號	N101020700011	圖幅名稱	草仔埔
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	07/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本筆伸港段 850-1 地號面積 1,122.00 平方公尺，分區為一般農業區，類別為農牧用地，查建有 1 樓超高鐵皮屋。		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-81)

變異點編號	N251020700008	圖幅名稱	大湖
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	05/15/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	08/12/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查，該地號為一處網室，前有一座新建鐵皮屋〔向本所農業課查詢未申請執照〕，應屬違法。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-82)

變異點編號	O021020700004	圖幅名稱	浸水
前期影像日期	02/16/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	新竹市	變異點查報日期	07/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	違規地號為香雅段 1267-2 地號搭建鐵皮屋		
變異點現場照片			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-83)

變異點編號	P011020700041	圖幅名稱	九芎林
前期影像日期	02/06/2013	後期影像日期	05/24/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	08/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查，目前該地有一棟鐵皮建築物，經通知土地所有權人提出相關證明文件，因無合法申請，本所已於 102 年 8 月 23 日斗六市民字第 1020023512 函報縣府查處。		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-84)

變異點編號	P011020700042	圖幅名稱	東和
前期影像日期	02/06/2013	後期影像日期	05/27/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	08/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查，原監測地段為 1451，現地查證後該地段正確地號為 1411 及 1412，目前興建農舍，目測面積超過農舍的合法面積 10 分之 1，已行文土地所有權人於 7 日內提出相關合法證明文件，業經土地所有權人提出之相關證明文件，確實已超過合法使用之面積，本所已於 102 年 8 月 23 日斗六市民字第 1020023513 號函呈陳報縣府查處。		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-85)

變異點編號	P061020700017	圖幅名稱	大庄
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	08/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	原建物長 55 公尺，寬 25 公尺，高 9.75 公尺。【(98)港營使字第 17 號】；新增違建長約 55 公尺，寬約 15 公尺，高約 6 公尺，辦理違章建築查報。所有權人：蔡金英；北港鎮樹腳里頂庄 22 號。		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-86)

變異點編號	P141020700003	圖幅名稱	圳頭厝
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/01/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	08/21/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該地段有鵝舍，經查目前未申請登記飼養家禽。		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-87)

變異點編號	P141020700012	圖幅名稱	同安厝
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	08/21/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該地段之建物經查無申請建造執照及使用執照。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-88)

變異點編號	P181020700002	圖幅名稱	林厝寮
前期影像日期	03/06/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	08/21/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	1.現況為新建畜牧場 2.函請相對人提出合法證明文件		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-89)

變異點編號	Q021020700001	圖幅名稱	鴨母寮
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/01/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	08/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	地上設有建築物		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-90)

變異點編號	Q101020700005	圖幅名稱	新店村
前期影像日期	03/06/2013	後期影像日期	05/25/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	08/01/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場會勘結果該筆土地目前堆置貨櫃屋,已於 102 年 08 月 1 日義鄉民字第 1020008606 號函報嘉義縣政府查處.		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-91)

變異點編號	Q141020700013	圖幅名稱	中浦
前期影像日期	02/06/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	08/13/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	自然植被改變	查證結果	違規
變異點現場描述	該地原為農地，現目前疑作為停車場使用。		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-92)

變異點編號	Q141020700014	圖幅名稱	社口
前期影像日期	02/06/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	08/13/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該地目前有兩建物，經向本所農業課了解，所有權人原申請容許在案，但並未依經營計畫內容使用，本所農業課將發函通知其限期改善。		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-93)

變異點編號	R011020700019	圖幅名稱	茄苳腳
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	08/01/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	現地鋪設有水泥及碎石鋪面及菱形網圍籬		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-94)

變異點編號	R021020700009	圖幅名稱	歡雅
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	07/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪設混凝土，架設散裝設施		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-95)

變異點編號	R021020700010	圖幅名稱	歡雅
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	07/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新建鐵皮屋		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-96)

變異點編號	R031020700017	圖幅名稱	枋子林
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	08/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	變異點新塔水泥鋼骨建物		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-97)

變異點編號	R031020700018	圖幅名稱	頂秀祐
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	08/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	搭建數棟豬舍		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-98)

變異點編號	R121020700004	圖幅名稱	佳里興
前期影像日期	03/11/2013	後期影像日期	04/29/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	08/12/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	目前為一處資源回收場		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-99)

變異點編號	R121020700005	圖幅名稱	佳里
前期影像日期	03/06/2013	後期影像日期	04/29/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	08/06/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新建鋼構鐵皮建築，現承租予高揚鋼鐵股份有限公司		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-100)

變異點編號	R181020700016	圖幅名稱	頂山腳
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	08/02/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	知母義段 1495 地號現況目測有便利商店建物乙棟,建物旁空地鋪設柏油		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-101)

變異點編號	R271020700001	圖幅名稱	仁德
前期影像日期	02/14/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	08/12/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	都市計畫農業區卻新建建物一棟		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-102)

變異點編號	R281020700015	圖幅名稱	大灣村
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	04/28/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	08/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現況為鐵皮工廠		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-103)

變異點編號	S041020700008	圖幅名稱	觀音山
前期影像日期	02/21/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	07/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	整地、施作排水溝及碎石級配道路		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-104)

變異點編號	S081020700009	圖幅名稱	昭明村
前期影像日期	02/06/2013	後期影像日期	06/02/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	08/05/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建物		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-105)

變異點編號	S091020700015	圖幅名稱	石螺潭
前期影像日期	03/06/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	08/14/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該處正興建鋼骨構造建物從事魚苗養殖		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-106)

變異點編號	S111020700003	圖幅名稱	維新
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	08/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經實地勘查確有建物，應為資源回收廠		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-107)

變異點編號	S121020700006	圖幅名稱	典寶
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	08/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	上有堆置土方,用途不明,無法判定合法性堆置土方地點為梓官區大舍甲段 193,192-1 地號及橋頭區頂塩田段 656-4,656-5 地號		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-108)

變異點編號	S181020700004	圖幅名稱	頂厝
前期影像日期	02/18/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	08/05/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增鐵皮屋一棟		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-109)

變異點編號	S201020700011	圖幅名稱	口隘
前期影像日期	03/22/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	08/12/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	該筆土地上方存在建物。		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-110)

變異點編號	S201020700013	圖幅名稱	旗尾
前期影像日期	02/16/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	08/12/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	該地設有建物。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-111)

變異點編號	S211020700018	圖幅名稱	新寮
前期影像日期	02/11/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	08/01/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	山坡地保育區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	琉璃瓦放在地上,詳如照片本案土地為財政部國有財產署管理之土地,興建鐵皮屋及堆放琉璃瓦,已函請管理機關本於權責處理,不再依違反區域計畫法辦理		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-112)

變異點編號	T021020700068	圖幅名稱	五魁里
前期影像日期	02/11/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/15/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	養鴨		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-113)

變異點編號	T021020700070	圖幅名稱	四春里
前期影像日期	02/11/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/15/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增水域(魚塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	現為魚塭用地		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-114)

變異點編號	T021020700071	圖幅名稱	四春里
前期影像日期	02/11/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/15/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	現為魚塭養殖用		
變異點現場照片			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-115)

變異點編號	T021020700079	圖幅名稱	興美里
前期影像日期	02/11/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/15/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增水域(魚塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	現為魚塭養殖。		
變異點現場照片			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-116)

變異點編號	T041020700021	圖幅名稱	四溝
前期影像日期	03/10/2013	後期影像日期	04/23/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/06/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	搭蓋別墅無法判定是否經申請		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-117)

變異點編號	T061020700053	圖幅名稱	長治
前期影像日期	02/16/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/13/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	挖掘土方闢建漁塭		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-118)

變異點編號	T111020700084	圖幅名稱	舊莊
前期影像日期	02/04/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/01/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	約 5mx5mx4m 鐵皮建物、水塔、鐵柵門及圍籬		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-119)

變異點編號	T121020700077	圖幅名稱	新置
前期影像日期	02/17/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/15/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	未經申請核准施設廣場		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-120)

變異點編號	T131020700055	圖幅名稱	黎明村
前期影像日期	02/04/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/15/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	本案土地周圍皆為漁塭或水塘，是否合法申請尚須會同農業單位一同會勘研判。		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-121)

變異點編號	T141020700058	圖幅名稱	西勢村
前期影像日期	02/04/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/12/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增鴨舍一棟、水池一池及飼料桶一座		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-122)

變異點編號	T141020700065	圖幅名稱	五魁里
前期影像日期	02/11/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/12/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鳳明段 366 地號上有倉庫一座、圍牆一座，鳳明段 365 地號有倉庫一座、廁所一座。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-123)

變異點編號	T141020700066	圖幅名稱	五魁里
前期影像日期	02/11/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/12/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	鳳明段 878、879 地號上有漁塭一座及農舍一棟，鳳明段 880 地號上漁塭一座及農舍一棟。		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-124)

變異點編號	T141020700067	圖幅名稱	五魁里
前期影像日期	02/11/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/12/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	鳳明段 900 地號上有漁塭一座及停車場一座、圍牆一座，鳳明段 901 地號上有漁塭一座。		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-125)

變異點編號	T151020700030	圖幅名稱	望嘉
前期影像日期	02/11/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/26/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	該地上有漁塭		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-126)

變異點編號	T151020700082	圖幅名稱	萬隆農場
前期影像日期	02/11/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	12/05/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	疑為違反農地使用堆置砂石。		
變異點現場照片			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-127)

變異點編號	T171020700001	圖幅名稱	鹽埔村
前期影像日期	02/06/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/16/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該地段地號興建鐵皮屋		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-128)

變異點編號	T171020700002	圖幅名稱	鹽埔村
前期影像日期	02/06/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	10/17/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	作物變化	查證結果	違規
變異點現場描述	該地段地號作物變化		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-129)

變異點編號	T171020700007	圖幅名稱	五房村
前期影像日期	02/06/2013	後期影像日期	05/27/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/28/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該地段地號新增建物		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-130)

變異點編號	T171020700008	圖幅名稱	五房村
前期影像日期	02/06/2013	後期影像日期	05/27/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	10/17/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	該變異點位於工廠內,無法入內查看		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-131)

變異點編號	T171020700009	圖幅名稱	五房村
前期影像日期	02/06/2013	後期影像日期	05/27/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/28/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該地段地號興建房屋		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-132)

變異點編號	T181020700003	圖幅名稱	烏龍
前期影像日期	02/06/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	移除水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	魚塭不在養殖專區內，無養殖執照。		
變異點現場照片			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-133)

變異點編號	T211020700033	圖幅名稱	新埔
前期影像日期	02/11/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/12/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	未依規定申請農業設施許可		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-134)

變異點編號	T211020700034	圖幅名稱	新埔
前期影像日期	02/11/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	土地所有人未依規定申請農業用地設施容許使用許可		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-135)

變異點編號	T211020700035	圖幅名稱	新埔
前期影像日期	02/11/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	土地所有人未依規定申請農業設施容許使用		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-136)

變異點編號	T231020700015	圖幅名稱	海口
前期影像日期	03/10/2013	後期影像日期	04/23/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/19/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	該地號堆積土石.於 101 年 11 月 19 日本所以車鄉農觀字第 1010010497 號函呈報縣府在案		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-137)

變異點編號	T251020700048	圖幅名稱	嘉祿村
前期影像日期	02/17/2013	後期影像日期	06/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/20/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮屋		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-138)

變異點編號	U091020700001	圖幅名稱	瑞穗(東部)
前期影像日期	03/09/2013	後期影像日期	06/08/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	花蓮縣	變異點查報日期	08/12/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	風景區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪設水泥路		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-139)

變異點編號	V011020700010	圖幅名稱	知本農場
前期影像日期	02/05/2013	後期影像日期	06/02/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺東縣	變異點查報日期	08/16/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	漁塭		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-140)

變異點編號	V061020700001	圖幅名稱	舊香蘭
前期影像日期	02/05/2013	後期影像日期	06/02/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺東縣	變異點查報日期	08/28/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	出現水池養殖場一座-國有土地擬函請國有財產署續處		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-141)

變異點編號	W031020700001	圖幅名稱	珠山
前期影像日期	11/04/2012	後期影像日期	03/01/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	金門縣	變異點查報日期	07/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	有關舊金城 642 第號等 4 筆土地遭開挖一案，本所 102.6.11 以計建字第 1020006859 號函發文通知縣府及國有財產署，縣府於 102.6.20 召集有關單位辦理會勘。會勘情形經地政局表示，舊金城段 642 地號所有權人邱福治於 102.3.20 申請鑑界並逕為整地，故開挖行為應屬邱君所為，會議結論請地政局協助提供開挖地點確切位置及範圍，以釐清邱君所有之土地是否有開挖整地之行為，俾作為後續裁罰之依據。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-142)

變異點編號	W041020700003	圖幅名稱	后湖
前期影像日期	11/04/2012	後期影像日期	03/01/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	金門縣	變異點查報日期	07/31/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該地未經申請私自興建鐵皮屋及鋪設碎石鋪面。		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-143)

變異點編號	X011020700009	圖幅名稱	西衛
前期影像日期	11/06/2012	後期影像日期	03/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	澎湖縣	變異點查報日期	08/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	倉庫、開闢一條道路		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-144)

變異點編號	X011020700012	圖幅名稱	宅腳嶼
前期影像日期	11/06/2012	後期影像日期	03/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	澎湖縣	變異點查報日期	08/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	自然植被改變	查證結果	違規
變異點現場描述	沙石堆		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-145)

變異點編號	X011020700019	圖幅名稱	武城
前期影像日期	11/06/2012	後期影像日期	03/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	澎湖縣	變異點查報日期	08/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪設水泥地，設有圍牆，放置雜物		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-146)

變異點編號	X021020700010	圖幅名稱	宅腳嶼
前期影像日期	11/06/2012	後期影像日期	03/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	澎湖縣	變異點查報日期	08/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	碼頭堤防新鋪設水泥地		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-147)

變異點編號	X021020700015	圖幅名稱	鼎彎
前期影像日期	11/06/2012	後期影像日期	03/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	澎湖縣	變異點查報日期	08/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	現地電桿林立並鋪設柏油及水泥		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-148)

變異點編號	X041020700008	圖幅名稱	二崁
前期影像日期	11/06/2012	後期影像日期	03/07/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	澎湖縣	變異點查報日期	07/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	西嶼鄉公所公有建材暫存區		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果 (1020700-149)

變異點編號	Z031020700004	圖幅名稱	連江縣
前期影像日期	07/20/2012	後期影像日期	03/07/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	連江縣	變異點查報日期	07/31/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該土地上新建房屋四棟。		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷通報回報結果

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
高雄市林園區	S081020900003	違規	都市用地	其他	置有貨櫃乙只及簡易棚架乙座
屏東縣新園鄉	T171020900001	違規	都市用地	作物變化	該地段地號作物變化
屏東縣東港鎮	T031020900002	合法	都市用地	整地	種植蕃茄
高雄市旗山區	S201020900005	合法	非都市用地	作物變化	現地目前因番茄採收完竣而與前期影像有所差異。
高雄市岡山區	S091020900006	合法	非都市用地	新增建物	地上興建鋼骨構造建築物,興建建物地點位於新本洲段 329 地號,編定為丁種建築用地
高雄市燕巢區	S171020900007	合法	非都市用地	新增建物	現勘為興建廠房。
屏東縣里港鄉	T091020900012	違規	非都市用地	新增水域(漁塢或水塘)	土地現為做養殖使用，並有鐵皮建物
屏東縣九如鄉	T081020900003	合法	非都市用地	新增建物	該地為磚塊建物因尚未取得建築執照故目前處於停工狀態
屏東縣屏東市	T011020900004	合法	非都市用地	其他	無法查證合法與否，該變異點位置位於屏東機場圍牆內,所有權屬中華民國國防部軍備局
屏東縣屏東市	T011020900005	違規	非都市用地	整地	地上有廢棄磚塊
屏東縣萬丹鄉	T051020900006	合法	非都市用地	新增水域(漁塢或水塘)	漁塢或水塘
屏東縣萬丹鄉	T051020900007	合法	非都市用地	新增水域(漁塢或水塘)	魚塢或水塘，還須查證是否合法
屏東縣萬丹鄉	T051020900008	合法	非都市用地	新增水域(漁塢或水塘)	魚塢或水塘，尚需查證是否合法申請
屏東縣萬丹鄉	T051020900009	合法	非都市用地	整地	農地整地中
屏東縣新園鄉	T171020900010	違規	非都市用地	移除水域(漁塢或水塘)	該地段地號水塘已部分乾涸
高雄市林園區	S081020900004	合法	都市用地	整地	林園區苦苓腳小段自辦重劃工程
屏東縣新園鄉	T171020900011	違規	非都市用地	作物變化	該地段地號作物變化亦有部分為漁塢
臺南市南區	D021020900001	違規	都市用地	新增建物	經勘查該地點新建鐵皮屋營業。
臺南市南區	D021020900002	違規	都市用地	新增建物	經勘查該地點新建鐵皮屋
臺南市南區	D021020900003	違規	都市用地	新增建物	本案經勘查該地點增建鐵皮屋。
高雄市茄萣區	S101020900001	合法	非都市用地	新增建物	已領得高市工建築字第 00558 號及高市工建築字第 02230 號等 2 比建築執照
高雄市彌陀區	S181020900002	合法	非都市用地	其他	地上鋪混泥土,並置放兩個貨櫃屋 貨櫃屋已搬移及水泥地已移除
嘉義縣六腳鄉	Q081020900026	違規	非都市用地	其他	該筆土地為一水池
嘉義市西區	I021020900001	合法	都市用地	整地	準備種花
嘉義縣鹿草鄉	Q111020900027	合法	非都市用地	其他	土地上現為水池
嘉義縣水上鄉	Q131020900028	違規	非都市用地	新增建物	疑似有新建鐵皮屋及圍牆等非屬農業設施之行為。
嘉義市西區	I021020900002	合法	都市用地	整地	區段徵收範圍
嘉義縣水上鄉	Q131020900029	違規	非都市用地	新增建物	疑似有新建鐵皮屋及鐵皮圍牆等非屬農業設施之行為。

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
嘉義縣中埔鄉	Q141020900030	合法	非都市用地	其他	目前土地上種植絲瓜,接近採收期,仍為農地使用
嘉義縣鹿草鄉	Q111020900031	合法	非都市用地	其他	土地上搭建溫室
嘉義縣鹿草鄉	Q111020900032	合法	非都市用地	其他	土地種植農作物
嘉義縣鹿草鄉	Q111020900033	合法	非都市用地	其他	土地上種植農作物
嘉義縣水上鄉	Q131020900034	違規	非都市用地	新增建物	疑似有新建鐵皮屋非屬農業設施之行為。
嘉義縣鹿草鄉	Q111020900035	合法	非都市用地	其他	土地上搭有溫室
嘉義縣鹿草鄉	Q111020900036	違規	非都市用地	新增建物	1.土地上正在興建建築物 2.本案已移本所建設課辦理後續作業
臺南市後壁區	R051020900030	合法	非都市用地	新增建物	現況增設養殖場
臺南市鹽水區	R021020900031	違規	非都市用地	新增建物	新增建物鐵皮屋、圍牆
臺南市後壁區	R051020900032	合法	非都市用地	新增建物	屬於蘭花生技園區內合法建物
臺南市東山區	R061020900033	合法	非都市用地	新增建物	新建畜牧設施
臺南市白河區	R031020900034	合法	非都市用地	新增建物	土地所有權人:郭耀文 經查問建物設施用作回收廢棄物事業使用 已申請建物使用執照
嘉義林區管理處觸口工作站	3531020900001	合法	非都市用地	天災	該變異點之形成係因 102 年 7 月 13 日蘇力颱風夾帶豪雨,造成林地崩塌、地表植生裸露,至今仍持續崩塌中,並無遭濫墾、濫建整地之違法(規)情形發生。
臺南市柳營區	R041020900036	合法	非都市用地	新增建物	柳營科技園區(興建廠房)
臺南市東山區	R061020900037	合法	非都市用地	作物變化	應為農作物耕作變化
臺南市東山區	R061020900038	合法	非都市用地	作物變化	應為農作物耕作變化
臺南市柳營區	R041020900039	違規	非都市用地	其他	該址上為堆肥擋土牆
臺南市下營區	R081020900040	合法	非都市用地	其他	現地目前應為翻耕情形,植被尚未生成,且目前未有建物。
臺南市柳營區	R041020900041	合法	非都市用地	新增建物	柳營科技園區新建廠房(友利得金屬有限公司)
臺南市柳營區	R041020900042	合法	非都市用地	新增建物	柳營科技工業區廠商興建廠房
臺南市玉井區	R231020900019	違規	非都市用地	新增建物	放置 4 座貨櫃屋,上面加蓋隔熱板,貨櫃屋四周加裝玻璃門。
臺南市玉井區	R231020900020	合法	非都市用地	新增建物	已申請興建農業設施 9878 平方公尺容許使用,目前興建中。
臺南市玉井區	R231020900021	合法	非都市用地	新增建物	已申請容許使用,102 年 1 月 23 日府農務第 1020081175 號,目前興建中。
臺南市善化區	R191020900022	合法	都市用地	新增建物	現為台積電南科十四廠第六期新建工程,已申請建照(101)南科(南)建字第 029 號在案。
臺南市新化區	R181020900023	合法	非都市用地	其他	經那拔林段 1331 地號土地管理者行政院農業委員會畜產試驗所派員參與會勘,現地目測無明顯變化,現況放置數個為製作動物飼料白色條狀之清貯袋
臺南市永康區	R311020900024	合法	都市用地	新增建物	永康科技工業區新增建物
臺南市永康區	R311020900025	合法	都市用地	新增建物	永康科技工業區新增建物
臺南市永康區	R311020900026	合法	都市用地	新增建物	永康科技工業區新增建物

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
臺南市新化區	R181020900027	違規	非都市用地	其他	目測現地西側有「天工汽車修配所」建物 1 棟；東南側有檳榔攤小型鐵皮建物 1 棟；案地中間土地築有鐵皮圍牆，目測其地面疑似鋪設水泥及堆置物品。
臺南市新化區	R181020900028	違規	非都市用地	新增建物	目測崙子頂段 385 地號現有鐵皮建物 1 棟，懸掛門牌「崙子頂 1 之 130 號」，其門前地面鋪設水泥。
臺南市關廟區	R291020900029	合法	非都市用地	整地	據業主委託人表示埤子頭 271 地號進行整地係為將原稻重行植栽樹木
臺南市學甲區	R171020900004	合法	非都市用地	其他	現地為溫室種植設施
臺南市將軍區	R151020900005	合法	非都市用地	其他	該地點為嘉昌里天樞佛堂廣場位置，因廣場原為栽種花草，後將部分廣場改為混凝土鋪面，故產生變異
臺南市將軍區	R151020900006	合法	非都市用地	其他	該地點為嘉昌里天樞佛堂廣場位置（佛堂後方），因廣場原為栽種花草，後將部分廣場改為混凝土鋪面，故產生變異。
臺南市西港區	R131020900007	合法	非都市用地	其他	本案本所於 102 年 10 月 16 日以所農建字第 1020659686 號函查報違章在案，市府於 102 年 11 月 11 日府工使二字第 1020976970 號函文略以..「設備高度為達三公呎，符合設置再生能源設施免申請領雜項執照標準第五條第一項規定，得免申請雜項執照」，本案得免申請雜項執照，非屬違章建築。
臺南市七股區	R141020900008	違規	非都市用地	新增建物	搭建鐵皮屋放置農具及雜物
臺南市安南區	D061020900009	合法	都市用地	新增建物	有關南興段 1075 地號變異點，經勘查現況疑為二層鐵皮建築，但其合法性有待進一步確認。
臺南市安定區	R211020900010	違規	非都市用地	新增建物	於特定農業區農牧用地上加蓋鐵皮工廠屬非法使用，本案由本所另填非都市土地違規使用案件查報表，報請臺南市政府地政局處置
臺南市安南區	D061020900011	合法	都市用地	整地	有關鹿北段 946 地號變異點，經勘查現況疑為 PC 地坪，但其合法性有待進一步確認。
臺南市安南區	D061020900012	合法	都市用地	新增建物	有關淵南段 648-5 地號變異點，經勘查現況疑為一層鐵皮建築，但其合法性有待進一步確認。
嘉義縣東石鄉	Q091020900001	違規	非都市用地	新增建物	新增約 162 平方公尺鐵皮搭建之建物，依規定填報非都市土地違規查報表報請縣府處理
嘉義縣六腳鄉	Q081020900002	合法	非都市用地	其他	目前使用現況部分為樹林、空地及臨時搭用竹寮。
嘉義縣六腳鄉	Q081020900003	合法	非都市用地	其他	目前現況為大片雜草。
嘉義縣六腳鄉	Q081020900004	違規	非都市用地	其他	西北角為一蓄水池，另地表上有兩座墳墓及疑似興建中新墳
嘉義縣東石鄉	Q091020900005	違規	非都市用地	整地	現地做為鄰里公園
嘉義縣東石鄉	Q091020900006	合法	非都市用地	其他	現地無明顯變異
嘉義縣東石鄉	Q091020900007	合法	非都市用地	其他	休耕地，無明顯變異
嘉義縣東石鄉	Q091020900008	合法	非都市用地	其他	現場堆置大型鋼架，已移除
嘉義縣朴子市	Q021020900009	違規	非都市用地	其他	10/8 勘查時並無違規之處 10/15 再度前往勘查，發現疑似堆放廢土。

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
嘉義縣布袋鎮	Q031020900010	違規	非都市用地	整地	整地未做農業相關用途使用地上置放鋼鉄類物品
嘉義縣朴子市	Q021020900011	合法	非都市用地	作物變化	經查並無違規之處
嘉義縣朴子市	Q021020900012	合法	非都市用地	作物變化	經查並無違規之處
嘉義縣朴子市	Q021020900013	合法	非都市用地	作物變化	經查並無違規之處
嘉義縣東石鄉	Q091020900014	合法	非都市用地	其他	現地養殖漁塭,無明顯變異
嘉義縣朴子市	Q021020900015	違規	非都市用地	整地	現場疑似修建墓地
嘉義縣朴子市	Q021020900016	違規	非都市用地	新增建物	地上設有建物
嘉義縣布袋鎮	Q031020900017	合法	非都市用地	作物變化	休耕狀態農作物稍長出
嘉義縣義竹鄉	Q101020900018	合法	非都市用地	其他	該地現為養殖漁塭
嘉義縣義竹鄉	Q101020900019	合法	非都市用地	其他	現為雜草地
嘉義縣義竹鄉	Q101020900020	合法	非都市用地	整地	經查土地謄本,於其他登記事項註明:已興建農舍,使用執照核發日期:89年5月12日.目前土地現況為整地中.
嘉義縣義竹鄉	Q101020900021	合法	非都市用地	整地	該地號為農地,現為整地中
嘉義縣布袋鎮	Q031020900022	合法	非都市用地	新增建物	整地於89年合法申請增建養鷄舍等設施
嘉義縣布袋鎮	Q031020900023	合法	非都市用地	新增建物	101年核准變更編定依其事業計畫作水產加工場所及設施使用
嘉義縣義竹鄉	Q101020900024	合法	非都市用地	其他	養殖魚池內目前由第五河川局後鎮排水抽水站工作工程暫放既有混擬土一座,將於工程完成前予以移除.
臺南市北門區	R161020900013	合法	非都市用地	其他	魚塭
嘉義縣義竹鄉	Q101020900025	違規	非都市用地	新增建物	目前建有鐵皮屋及圍牆,已於102年10月7日義鄉民字第1020011275號函報嘉義縣政府查處.
臺南市北門區	R161020900014	違規	非都市用地	新增建物	新建宗祠
臺南市北門區	R161020900015	違規	非都市用地	其他	養鴨鵝
臺南市學甲區	R171020900016	合法	非都市用地	作物變化	現地種植農作物
臺南市鹽水區	R021020900017	違規	非都市用地	新增建物	新增建物、四周圍牆,拍攝不易。
臺南市北門區	R161020900018	合法	非都市用地	其他	魚塭
彰化縣芳苑鄉	N231020900001	合法	非都市用地	其他	依據彰化縣政府100年7月27日府地用字第1000252371號函核准變更編定,限應依回收廢棄物回收業設施事業計畫作為回收廢棄物回收業設施使用。
彰化縣芳苑鄉	N231020900002	違規	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	現況為養殖池
彰化縣芳苑鄉	N231020900003	合法	非都市用地	其他	無明顯違規事項
彰化縣芳苑鄉	N231020900004	合法	非都市用地	新增建物	原回報新增雞舍 經查本案土地經本府102年7月24日府農畜字第1020191588號函核准畜牧設施在案 違規狀態更正為合法
彰化縣二林鎮	N081020900005	合法	非都市用地	新增建物	暫時合法中,建造執照在案〈建照字號:102年二鎮建字第1020006939號〉
彰化縣芳苑鄉	N231020900006	合法	非都市用地	其他	現為養鴨場,水體部分為戲水池
彰化縣芳苑鄉	N231020900007	合法	非都市用地	新增建物	(102)芳鄉建字第0008226號使用執照依據彰化縣政府102.5.22府農畜字第1020125156號容許函辦理。

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
彰化縣芳苑鄉	N231020900008	合法	非都市用地	其他	本地號為國際綠藻有限公司，有建設廳(68)建工字第 21610 號核發工業用地證明書。現勘後，目前外觀看似無變異。
彰化縣芳苑鄉	N231020900009	違規	非都市用地	其他	水體部分仍為水體，無明顯變異
彰化縣芳苑鄉	N231020900010	合法	非都市用地	整地	空拍時應為整地，現況為農耕
彰化縣芳苑鄉	N231020900011	合法	非都市用地	整地	空拍時應為整地，現況為農耕
彰化縣芳苑鄉	N231020900012	合法	非都市用地	新增建物	(102)芳鄉建字第 0009907 號及(101)芳鄉建字第 0010053 號使用執照依據彰化縣政府 101.4.9 府農畜字第 1010061225 號函核定之容許使用辦理。
彰化縣芳苑鄉	N231020900013	合法	非都市用地	新增建物	(102)芳鄉建字第 0012221 號執照依據彰化縣政府 102 年 2 月 20 日府農畜字第 1020012353 號函核定之容許使用辦理。
彰化縣二林鎮	N081020900014	合法	非都市用地	其他	水稻
彰化縣芳苑鄉	N231020900015	合法	非都市用地	其他	現況為裸露地
彰化縣芳苑鄉	N231020900016	違規	非都市用地	其他	水體部分仍為水體，無變異
彰化縣芳苑鄉	N231020900017	合法	非都市用地	其他	經現勘後仍為水體。修改為合法之原因是該地號有養鴨，該水體視為戲水池
彰化縣芳苑鄉	N231020900018	合法	非都市用地	新增建物	1、依據彰化縣政府 101 年 10 月 17 日府農畜字第 1010265567 號及 102 年 1 月 9 日府農畜字第 1020000673 號函核定容許使用。 2、(102)芳鄉建字第 0005768 號
彰化縣芳苑鄉	N231020900019	合法	非都市用地	其他	經現勘後仍為水體。修改為合法之原因是該地號有養鴨，該水體視為戲水池
彰化縣芳苑鄉	N231020900020	違規	非都市用地	其他	經現勘後仍為水體
彰化縣芳苑鄉	N231020900021	違規	非都市用地	新增建物	新增建物，查無使用執照。
彰化縣芳苑鄉	N231020900022	合法	非都市用地	整地	無明顯違規事項
彰化縣二林鎮	N081020900023	違規	非都市用地	其他	水堀
彰化縣埤頭鄉	N221020900024	合法	非都市用地	移除水域(漁塭或水塘)	目前種植稻米
彰化縣芳苑鄉	N231020900025	合法	非都市用地	其他	無明顯違規事項
彰化縣大城鄉	N241020900026	合法	非都市用地	新增建物	已於 102 年 8 月 23 日回報
彰化縣大城鄉	N241020900027	合法	非都市用地	其他	現況為水塘
彰化縣大城鄉	N241020900028	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	鴨寮.使用執照 82 年大鄉建字第 3689 號
彰化縣二林鎮	N081020900029	違規	非都市用地	其他	鵝池
彰化縣二林鎮	N081020900030	違規	非都市用地	其他	一整遍鵝池
彰化縣埤頭鄉	N221020900031	違規	非都市用地	其他	水塘乾涸
彰化縣埤頭鄉	N221020900032	合法	非都市用地	其他	綠藻養殖池
彰化縣大城鄉	N241020900033	合法	非都市用地	其他	花生園.無新增建物
彰化縣大城鄉	N241020900034	合法	非都市用地	其他	現況為水塘
彰化縣大城鄉	N241020900035	合法	非都市用地	其他	現況為雜草叢生
彰化縣大城鄉	N241020900036		非都市用地		
彰化縣二林鎮	N081020900037	合法	非都市用地	其他	種落花生

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
彰化縣竹塘鄉	N251020900038	違規	非都市用地	其他	經於 10/17 現場勘查,現況有鐵皮屋及周圍堆置雜物,應屬違規。
彰化縣竹塘鄉	N251020900039	合法	非都市用地	其他	經於 10/17 現場勘查,現況為水稻田,應屬合法。
彰化縣埤頭鄉	N221020900040	合法	非都市用地	整地	原為公有墓地規劃為公園綠地
彰化縣大城鄉	N241020900041	合法	非都市用地	其他	現況為池
雲林縣麥寮鄉	P131020900019	合法	非都市用地	作物變化	轉作
雲林縣二崙鄉	P111020900020	合法	非都市用地	整地	會勘現況為整地，無違法性使用
雲林縣二崙鄉	P111020900021	合法	非都市用地	作物變化	無明顯變異狀況，無違法性使用
雲林縣麥寮鄉	P131020900022	合法	非都市用地	作物變化	水稻
雲林縣二崙鄉	P111020900023	合法	非都市用地	其他	會勘無明顯變異狀，無違法性使用
雲林縣西螺鎮	P041020900024	合法	都市用地	作物變化	目前種植水稻。
雲林縣麥寮鄉	P131020900025	合法	非都市用地	作物變化	水稻
雲林縣崙背鄉	P121020900026	合法	非都市用地	整地	現地為農作使用無異常
雲林縣崙背鄉	P121020900027	合法	都市用地	作物變化	該筆土地位於街廓中央,經現勘原為作物耕種,現經整理後暫無植生,是以呈現裸露地。
雲林縣莿桐鄉	P091020900028	合法	都市用地	作物變化	經現場勘查結果，系爭土地現況為農田使用。
雲林縣虎尾鎮	P031020900012	違規	非都市用地	新增建物	現地部分建物未領有建築執照。
雲林縣虎尾鎮	P031020900013	合法	非都市用地	整地	變異點位置位於澄霖農業生技有限公司內，現況進行整地翻土，經公司人員表示，整地後仍僅種樹或植草。
雲林縣褒忠鄉	P151020900014	合法	非都市用地	其他	舊有房舍屋頂翻新
雲林縣斗南鎮	P021020900015	合法	都市用地	整地	整地後，現種植水稻
雲林縣斗南鎮	P021020900016	合法	都市用地	其他	斗南鎮南外環道新闢工程工地
雲林縣元長鄉	P171020900017	合法	非都市用地	其他	種植甘蔗。
嘉義縣大林鎮	Q041020900037	合法	非都市用地	新增建物	天玢機械公司增建廠房，核准建築字號：101 年嘉府經管執字第 144 號
雲林縣元長鄉	P171020900018	違規	非都市用地	其他	有一水池、廢棄貨櫃屋及燃燒物品痕跡。
嘉義縣大林鎮	Q041020900038	合法	非都市用地	其他	無明顯變化，疑似水災造成作物災害。
嘉義縣大林鎮	Q041020900039	合法	非都市用地	作物變化	種植茂谷柑噴灑防曬藥品
嘉義縣新港鄉	Q071020900040	合法	非都市用地	其他	現場種植水稻
嘉義市東區	I011020900003	合法	都市用地	整地	堤防道旁整地
雲林縣臺西鄉	P161020900001	合法	非都市用地	整地	現在為廢耕，雜草叢生
雲林縣臺西鄉	P161020900002	合法	非都市用地	其他	現況為養殖中
雲林縣臺西鄉	P161020900003	合法	非都市用地	作物變化	現況為種植農作物中
雲林縣口湖鄉	P191020900004	合法	非都市用地	其他	原漁塭堤岸施作坡面工
雲林縣口湖鄉	P191020900005	合法	非都市用地	整地	農田整地
雲林縣麥寮鄉	P131020900006	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	養殖
雲林縣麥寮鄉	P131020900007	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	養殖

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
雲林縣麥寮鄉	P131020900008	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	養殖
雲林縣麥寮鄉	P131020900009	合法	非都市用地	整地	整地
雲林縣麥寮鄉	P131020900010	合法	非都市用地	新增建物	溫室
雲林縣麥寮鄉	P131020900011	合法	非都市用地	新增建物	建物
彰化縣線西鄉	N091020900042	違規	非都市用地	整地	土方堆置場使用，並設置有砂石碎裂設施。
彰化縣鹿港鎮	N021020900043	合法	非都市用地	新增建物	丁種建築用地上新建廠房。
彰化縣福興鄉	N111020900044	違規	非都市用地	新增建物	現況有搭建建築物
彰化縣福興鄉	N111020900045	違規	非都市用地	新增建物	現況搭建建築物
墾丁	1051020900004	合法	國家公園	作物變化	轉作農業作物
墾丁	1051020900005	合法	國家公園	整地	申請鑑界整地
墾丁	1051020900006	合法	國家公園	新增建物	行政院農委會畜產試驗所恆春分所排水渠道設施
墾丁	1051020900007	合法	國家公園	作物變化	墾丁森林遊樂區內植被修整
墾丁	1051020900008	合法	國家公園	河道變化	自然河道與出海口交界變化
屏東縣恆春鎮	T041020900013	違規	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	新增水塘
屏東縣恆春鎮	T041020900014		都市用地		
屏東縣恆春鎮	T041020900015		都市用地		
屏東縣恆春鎮	T041020900016		都市用地		
屏東縣恆春鎮	T041020900017	合法	非都市用地	整地	造路整地
屏東縣恆春鎮	T041020900018	合法	非都市用地	整地	整地
墾丁	1051020900001	合法	國家公園	自然植被改變	植樹農作
墾丁	1051020900002	合法	國家公園	整地	行政院農委會林務局屏東林區管理處101年海2號海岸造林
臺東林區管理處大武工作站	3731020900001	合法	非都市用地	整地	太麻里鄉多良段現場為砍伐後的林地，目前由承租人整地造林中
墾丁	1051020900009	違規	國家公園	其他	既有建物周圍鋪設水泥鋪面
屏東林區管理處恆春工作站	3641020900001	合法	非都市用地	其他	轄內暫准建戶房屋前庭原混凝土面損壞補修
墾丁	1051020900010	違規	國家公園	新增建物	鋪設水泥地面及搭建鐵皮屋頂棚
屏東縣枋山鄉	T251020900019	違規	非都市用地	新增建物	水泥地及鐵皮屋
屏東縣車城鄉	T231020900020	合法	非都市用地	其他	該變異點經現場勘查.係堆置海洋箱網養殖用.投放於海底之圓形朔膠基座(活動式)
墾丁	1051020900003	違規	國家公園	新增水域(漁塭或水塘)	新增水池
屏東縣恆春鎮	T041020900021	合法	非都市用地	整地	鋪設水泥
屏東縣恆春鎮	T041020900022	違規	非都市用地	整地	堆土整地
屏東縣恆春鎮	T041020900023	合法	非都市用地	其他	做蓄水池
屏東縣恆春鎮	T041020900024		都市用地		

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
屏東縣恆春鎮	T041020900025		都市用地		
屏東縣恆春鎮	T041020900026		都市用地		
屏東縣恆春鎮	T041020900027		都市用地		
屏東縣新埤鄉	T151020900028	合法	非都市用地	新增建物	該地號上正興建雞舍
屏東縣佳冬鄉	T211020900029	合法	非都市用地	新增建物	所有人經(102)屏府城管使字(佳)第 00644 號使用執照核准使用
屏東縣佳冬鄉	T211020900030	合法	非都市用地	新增建物	行為人合法申請畜禽登記飼養登字第 100000941 號登記在案
屏東縣新埤鄉	T151020900031	合法	非都市用地	整地	該地號申請休閒農業設施
屏東縣新埤鄉	T151020900032	合法	非都市用地	整地	該地號整地中
屏東縣佳冬鄉	T211020900033	違規	非都市用地	新增建物	未依規定申請農業許可使用
屏東縣佳冬鄉	T211020900034	違規	都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	現場為一養鴨場所,所有人未依規定申請 畜禽養殖登記
屏東縣佳冬鄉	T211020900035	違規	非都市用地	新增建物	所有權人未依規定申請農業許可使用
屏東縣佳冬鄉	T211020900036	合法	都市用地	移除水域(漁塭或水塘)	變異點為一廢養魚池
屏東縣枋寮鄉	T161020900037	合法	非都市用地	新增建物	有向縣政府申請興建太陽能面板生產電力使用。
屏東縣枋寮鄉	T161020900038	合法	非都市用地	其他	本變異點附近並無魚塭，可能因種植芒果樹為保護土壤而覆蓋黑布，致衛星照片呈現水體之影像。
屏東縣九如鄉	T081020900039	合法	非都市用地	新增建物	該地為新增鐵皮建物由於大門深鎖尚無法得知其用途
屏東縣鹽埔鄉	T101020900040	合法	非都市用地	作物變化	T101020900040 疑似變異點現況以傳輸照片相符(本為養殖池)
屏東縣鹽埔鄉	T101020900041	合法	非都市用地	作物變化	T101020900041 疑似變異點現況以傳輸照片相符(本為養殖池放水)
屏東縣鹽埔鄉	T101020900042	合法	非都市用地	新增建物	T101020900042 疑似變異點現況以傳輸照片相符(本為增蓋建物)
屏東縣長治鄉	T061020900043	合法	非都市用地	新增建物	本地號經重測先後陸續變更為番子寮段 58-49 號及昌榮段 296 號,現況為一建造中大型鋼構建物,外圍並有公告牌,起造人為南部化成股份有限公司,建物登記資料記載依據本府 100 年 5 月 11 日屏府地用字第 1000118688 號函核准變更編定並限依其計畫作為工業使用
屏東縣長治鄉	T061020900044	合法	非都市用地	新增建物	本地號經重測後為昌榮段 297,現況為一鐵皮搭建之停車棚,後方並有白色建物一棟
屏東縣內埔鄉	T131020900045	合法	非都市用地	整地	整地
屏東縣萬巒鄉	T121020900046	合法	非都市用地	作物變化	整地後現況種植鳳梨
屏東縣竹田鄉	T141020900047	違規	非都市用地	整地	廠房拆除整地，建有農舍、圍牆及垣。
屏東縣竹田鄉	T141020900048	違規	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	漁塭及農舍。
屏東縣內埔鄉	T131020900049	合法	非都市用地	其他	稻田收割後
屏東縣內埔鄉	T131020900050	合法	非都市用地	其他	種植樹木
屏東縣萬巒鄉	T121020900051	合法	都市用地	作物變化	整地後現況種植小黃瓜

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
屏東縣萬巒鄉	T121020900052	合法	非都市用地	新增建物	容許施作畜牧設施有(101)屏府城管建(巒)字第 01473 號收文號 10136442200 現正申請牧場登記
屏東縣萬巒鄉	T121020900053	合法	非都市用地	作物變化	現況回復水體養魚
屏東縣萬巒鄉	T121020900054	合法	非都市用地	新增建物	重測後見月段 76 地號 工業區容許興建廠房
屏東縣萬巒鄉	T121020900055	合法	非都市用地	作物變化	重測後民生段 452 地號現況種植蓮霧
屏東縣萬巒鄉	T121020900056	合法	非都市用地	作物變化	整地後現況雜草叢生
屏東縣萬巒鄉	T121020900057	合法	非都市用地	作物變化	整地後現況雜草叢生
屏東縣萬巒鄉	T121020900058	合法	非都市用地	作物變化	現況種植芒果
屏東縣潮州鎮	T021020900059	合法	非都市用地	其他	該地位於崙東里往九塊里方向，在大水溝旁一處上方覆蓋簡易鐵皮，看不到裏面是在做些什麼。
高雄市六龜區	S211020900008	合法	非都市用地	其他	現地有堆放消坡塊，為第七河川局整治河川工程。
屏東縣里港鄉	T091020900060	違規	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	土地現為養殖魚池
嘉義縣竹崎鄉	Q151020900041	合法	非都市用地	其他	園藝景觀
南區水資源局	2131020900001	合法	非都市用地	作物變化	現場調查結果為除草作業後草木枯萎之現象
南區水資源局	2131020900002	合法	非都市用地	其他	屬於嘉義縣政府所主辦之工程標案：95 年 0609 豪雨災害復建工程-「169 線 27k+500 災害復建工程」
南區水資源局	2131020900003	合法	非都市用地	自然植被改變	現場無人為破壞跡象，草木生長茂盛。
南投縣埔里鎮	M021020900003	合法	非都市用地	其他	經勘查地貌無明顯變化
雲林縣斗六市	P011020900029	合法	非都市用地	新增建物	經現場勘查，該地目前為泉全閩業股份有限公司所有，目前新增廠房中。
雲林縣斗六市	P011020900030	合法	都市用地	整地	經現場勘查，原偵測之地號為 132-4，查證後正確地號為 23-7，該地目前為「變更斗六(含大潭社區)」都市計畫(第三次通盤檢討)【第二階段辦理】綜理表編號 4(社口附近地區)案。
雲林縣古坑鄉	P071020900031	合法	非都市用地	整地	該案為台糖土地整地..並種植甘蔗
彰化縣大村鄉	N151020900046	合法	都市用地	其他	經現場察看，南勢 572 地號做農業使用。
彰化縣埔心鄉	N171020900047	合法	非都市用地	作物變化	現況為水稻。
彰化縣埔心鄉	N171020900048	合法	非都市用地	作物變化	據鄰地屋主闡述，上一期荒廢，本期種水稻。
彰化縣埔心鄉	N171020900049	合法	非都市用地	作物變化	種植水稻，據所有權人上一期種植茄子，有用黑色不織布掩蓋
彰化縣永靖鄉	N181020900050	合法	都市用地	作物變化	該地原種植芭樂,現部份整地種植芥藍菜.
彰化縣田尾鄉	N211020900051	合法	非都市用地	作物變化	植栽苗木
彰化縣北斗鎮	N041020900052	合法	非都市用地	其他	此地號種植水稻並未有變異違法情事
南投縣竹山鎮	M041020900001	合法	非都市用地	作物變化	現地上種植菸草
雲林縣林內鄉	P101020900032	合法	非都市用地	新增建物	該建物起造人已向雲林縣林內鄉公所申請合法建築執照，執照字號為(102)林鄉建字第 00007 號

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
苗栗縣銅鑼鄉	K051020900005	合法	非都市用地	新增建物	客屬段 492-1 地號,土地所有權人為王育民,現場查報並拍攝到 2 棟新建建物,初步判斷 1 棟為辦公室用,1 棟為工廠作業區
苗栗縣卓蘭鎮	K161020900006	合法	非都市用地	整地	現場桂花改種蕃茄蔬菜。
臺中市石岡區	L121020900015	違規	都市用地	新增建物	新建農舍——部分未依建造圖施工
臺中市西屯區	B061020900001	違規	都市用地	新增建物	搭蓋工廠廠房
臺中市西屯區	B061020900002	違規	都市用地	新增建物	搭蓋工廠廠房
臺中市大肚區	L161020900003	違規	都市用地	新增建物	現場為一棟鐵皮屋，前有柏油地。
彰化縣和美鎮	N031020900053	違規	非都市用地	新增建物	經現場勘查，新建鐵皮屋一幢
臺中市烏日區	L151020900004	違規	非都市用地	新增建物	現地前方為鐵皮廠房,後方為一增蓋雨棚鐵皮屋,102.10.18 烏區農建字第 1020021842 號函送違規查報表至市府續處
臺中市烏日區	L151020900005	違規	非都市用地	新增建物	上開土地上興建廠房,正在內部裝修中,未作農業使用,102.10.18 烏區農建字第 1020021842 號函送違規查報表至市府續處
臺中市霧峰區	L181020900006	違規	非都市用地	新增建物	一、依登記簿載有「已興建農舍，使用執照核發日期：102 年 1 月 31 日」現場鋪設水泥地及鋼架鐵皮屋、掛有廠房出租布條。 二、吳厝段 635-2 地號業已重測，範圍有多筆參考地號為五福北段 512、513、514、514-1 地號等，102.10.9 霧區農字第 1020020610 號函送違規查報表至市府續處
臺中市烏日區	L151020900007	違規	非都市用地	新增建物	上開土地上興建廠房(leader way),門牌為烏日區太明路 211 巷 36 號，未作農業使用,無合法建物,102.10.18 烏區農建字第 1020021842 號函送違規查報表至市府續處
臺中市烏日區	L151020900008	違規	非都市用地	其他	現地為新增溫室植栽房,旁邊有一約為 350 平方公尺鋪設水泥及鐵皮房屋,102.10.18 烏區農建字第 1020021842 號函送違規查報表至市府續處
彰化縣芬園鄉	N141020900054	合法	非都市用地	新增建物	一、本所於 102 年 10 月 4 日芬鄉農經字第 1020014052 號核有農業產銷設施其他產銷設施—菇類栽培場「自用堆肥舍」圍牆、農路)使用執照。 二、目前無改變使用之情形。
南投縣草屯鎮	M031020900002	違規	非都市用地	新增建物	本案位於草屯鎮茄荖段 185 地號，特定農業區農牧用地面積 3,086 平方公尺，該地目前正在興建鋼骨鐵皮倉儲及水泥建築物，疑有違規增建之嫌。
苗栗縣苑裡鎮	K021020900001	違規	非都市用地	新增建物	現場水泥鋪設路面及建物
苗栗縣苑裡鎮	K021020900002	違規	非都市用地	其他	領有使用執照農舍(核發日期:99 年 11 月 8 日)
苗栗縣苑裡鎮	K021020900003	違規	非都市用地	新增建物	水泥路面並堆放木板及鐵皮工廠
臺中市后里區	L081020900009	合法	非都市用地	新增建物	建築物兩棟
臺中市清水區	7011020900001 轉移	違規	都市用地	新增建物	新增建物一棟寬約 35 公尺長約 170 公尺

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
臺中市清水區	L041020900011	合法	都市用地	其他	建物外觀可看出已使用一段時間非新增,且用 2010 年空照圖(敏感性作物系統)可知建物已存在。
臺中市神岡區	L071020900012	違規	非都市用地	新增建物	經現場勘查結果該地號疑似為廠房,102.10.21 神區農字第 1020018598 號函報違規查報表至市府續處
臺中市豐原區	L011020900013	違規	都市用地	新增建物	本案係屋頂鐵皮換新,使用者表示其屬觀光協會會員經營餐飲業,該土地應不受農地農用限制,另原參考地段號為福興段 838 地號,經實地勘查及比對,該地應為順豐段 1138 地號
臺中市豐原區	L011020900014	違規	都市用地	新增建物	本案位於后豐鐵馬道起點,搭建遮雨棚供腳踏車使用,使用者表示,其屬觀光協會會員在當地經營自行車租賃行業,使用土地應不屬農地農用管轄
桃園縣新屋鄉	H111020900001	違規	非都市用地	整地	填土整地
新竹縣新豐鄉	J091020900001	合法	非都市用地	其他	廣場使用及庭院設施
新竹縣新豐鄉	J091020900002	合法	非都市用地	整地	無明顯違規事證
新竹縣湖口鄉	J061020900003	合法	非都市用地	其他	經現場勘查該筆地段號上有遊覽車業者設置之停車場,並經新竹市監理站確認,已有申請並於近日會勘。
新竹市北區	O031020900001	合法	都市用地	其他	現在為鐵皮圍籬並無任何使用行為,尚不違反都市計畫土地使用分區管制規定;另鐵皮圍籬部分,移請本府工務處依權責辦理
新竹市香山區	O021020900002	合法	非都市用地	新增建物	本地號土地做為新竹市客雅污水處理廠用地使用
苗栗縣竹南鎮	K091020900007	合法	都市用地	作物變化	經現勘,現場係為農作使用(稻作)
苗栗縣竹南鎮	K091020900008	合法	都市用地	自然植被改變	經現勘(鹽館前段山子坪小段 436 及 436-1 及 444 及 442-2 及 442 地號),現場係植被改變(土壤裸露)
苗栗縣造橋鄉	K111020900009	合法	非都市用地	作物變化	種植水稻
苗栗縣竹南鎮	K091020900010	合法	非都市用地	其他	土石崩塌
苗栗縣造橋鄉	K111020900011	合法	非都市用地	作物變化	休耕農地
苗栗縣頭份鎮	K101020900012	合法	非都市用地	其他	此地為種植水稻之區域
新竹林區管理處海岸林工作站	3251020900001	合法	非都市用地	整地	該地點為本處 102 年度海 5 號新植造林地範圍,合約面積 3.8 公頃,已於 7 月 10 日完成新植作業。
苗栗縣西湖鄉	K071020900014	合法	非都市用地	道路變化	經濟部水利署第二河川局西湖溪工程整治現場
苗栗縣通霄鎮	K031020900004	違規	非都市用地	其他	宏華營造(股)公司承攬台灣電力公司「通霄電廠」工程,整地開挖並鋪設碎石路面、堆放材料、設置地磅站等
臺東縣臺東市	V011020900002	合法	非都市用地	整地	整地
臺東縣臺東市	V011020900003	合法	非都市用地	整地	整地
臺東縣臺東市	V011020900004	合法	都市用地	其他	空地雜草
臺東縣臺東市	V011020900005	合法	都市用地	其他	該土地非屬本所行政區域內建請移由卑南鄉公所辦理
臺東縣卑南鄉	V041020900006	合法	非都市用地	整地	目前整地,地上為石頭地,欸似該筆土地範圍內一角有堆放石頭,其整地目的不明


權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
臺東縣臺東市	V011020900007	合法	非都市用地	作物變化	稻田
臺東縣臺東市	V011020900008	合法	非都市用地	其他	農業栽培網室
臺東縣卑南鄉	V041020900009	合法	都市用地	整地	目前現況為剛整地完成,其整地目的不明
臺東縣太麻里鄉	V061020900010	合法	非都市用地	移除水域(漁塭或水塘)	水體乾枯為非水體。原為養殖魚塭。本地號申請農業用地容許作水產養殖設施使用,業經台東縣政府 95 年 8 月 24 日府農漁字第 0953025296 號函核准在案。
臺東縣太麻里鄉	V061020900011	違規	都市用地	移除水域(漁塭或水塘)	1.現況為養殖池,非水體部份為停養中。 2.原核准養殖證已過期尚未續辦。
花蓮縣玉里鎮	U031020900001	合法	都市用地	其他	原有建物更換屋頂
臺東縣關山鎮	V031020900012	合法	非都市用地	其他	案地為育苗場用地 目前為雜草未作使用(育苗時才整理)
花蓮縣壽豐鄉	U061020900004	合法	非都市用地	新增建物	該土地上種植香蕉及新增建物
花蓮縣壽豐鄉	U061020900005	合法	非都市用地	作物變化	土地上種植玉米
花蓮縣壽豐鄉	U061020900006	合法	非都市用地	作物變化	土地上種植香蕉
花蓮縣萬榮鄉	U121020900007	合法	非都市用地	其他	參與調整耕作制度活化農地計畫
花蓮縣鳳林鎮	U071020900008	合法	非都市用地	作物變化	查不任何違規行為
花蓮縣壽豐鄉	U061020900009	合法	非都市用地	作物變化	土地上種植稻子
花蓮縣光復鄉	U021020900002	合法	非都市用地	作物變化	土地上放置稻穀
花蓮縣光復鄉	U021020900003	合法	非都市用地	自然植被改變	裡面建物經居民證實,以早有建物,並非近期增建
桃園縣桃園市	H011020900049	違規	都市用地	其他	已整地種植松柏類林木,惟部分面積堆置待拆解之廢棄車
新北市板橋區	F141020900001	違規	都市用地	其他	該筆土地所有權人欲將該處變更為臨時停車場 於 102 年 5 月 8 日北府交停字第 1021778431 號函取得核准 後於 102 年 9 月 24 日因違反利用空地申請設置臨時路外停車場辦法第 10 條規定已被廢止核准
桃園縣八德市	H081020900050	違規	非都市用地	整地	現況有植生非裸露地,惟廣隆段 1041-5 地號上有鐵皮廠房作寢具行使用,仍予以查報。
新北市三峽區	F151020900002	違規	非都市用地	其他	變做資源回收場,地鋪水泥鋪面,以鐵皮牆圍繞
桃園縣大溪鎮	H021020900051	合法	非都市用地	作物變化	除草翻耕
桃園縣大溪鎮	H021020900052	合法	非都市用地	自然植被改變	雜草
桃園縣大溪鎮	H021020900053	違規	都市用地	整地	現場勘查時行為人不在場,將以涉及都市土地違規使用查報桃園縣政府辦理。
桃園縣新屋鄉	H111020900002	違規	非都市用地	新增建物	作永福宮使用
桃園縣新屋鄉	H111020900003	違規	非都市用地	整地	填土整地
桃園縣觀音鄉	H121020900004	違規	非都市用地	整地	疑似回填.翻土
桃園縣中壢市	H031020900005	違規	都市用地	新增建物	經現場會勘原地貌為非植生裸露地,現況地貌有一新建建築物座落於本地號旁。
桃園縣中壢市	H031020900006	合法	非都市用地	新增建物	水泥地坪鋪設,基礎興建
桃園縣中壢市	H031020900007	違規	非都市用地	自然植被改變	自然植被消失,傾倒廢土
桃園縣中壢市	H031020900008	合法	非都市用地	新增建物	原有非植生裸露地,有建築物新建之行為。

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
桃園縣新屋鄉	H111020900009	違規	非都市用地	整地	填土整地
桃園縣新屋鄉	H111020900010	違規	非都市用地	新增建物	建築建物 1 棟
桃園縣新屋鄉	H111020900011	違規	都市用地	新增建物	經查現址為新屋鄉三民路 255 巷 68 號開設龍德安養中心
桃園縣楊梅市	H041020900012	合法	非都市用地	新增建物	已於 102 年 10 月 8 日以桃楊市民字第 1020038179 號稟陳報桃園縣政府，為合法工廠
桃園縣中壢市	H031020900013	合法	都市用地	其他	地貌未改變，仍為道路用地。本地號旁之三民段 880、880-1、880-2、880-3、761、754 地號由非植生裸露地變異新增建地。
桃園縣平鎮市	H101020900014	合法	非都市用地	新增建物	疑似農舍建築
新竹縣新豐鄉	J091020900004	合法	非都市用地	整地	無明顯違規事證
新竹縣新豐鄉	J091020900005	合法	非都市用地	新增建物	新增建物
桃園縣楊梅市	H041020900015	違規	非都市用地	移除水域(漁塭或水塘)	已於 102 年 10 月 8 日以桃楊市民字第 1020038201 號函陳報桃園縣政府裁處，疑違規填土整地。
桃園縣楊梅市	H041020900016	違規	非都市用地	新增建物	已於 102 年 10 月 8 日以桃楊市民字第 1020038189 號函陳報桃園縣政府裁處，疑違規搭蓋鐵皮屋。
桃園縣楊梅市	H041020900017	合法	非都市用地	新增建物	已於 102 年 10 月 8 日以桃楊市民字第 1020038173 號函陳報桃園縣政府，合法工廠使用。
桃園縣中壢市	H031020900018	違規	都市用地	整地	鋪設水泥鋪面
桃園縣平鎮市	H101020900019	合法	非都市用地	新增建物	新建農舍建築物
桃園縣中壢市	H031020900020	違規	都市用地	整地	水泥地坪鋪設。
新竹縣新豐鄉	J091020900006	合法	非都市用地	整地	實際地號為 205-9 地號 原先堆置土方已清除乾淨，並整為平地
桃園縣楊梅市	H041020900021	違規	非都市用地	移除水域(漁塭或水塘)	已於 102 年 10 月 8 日以桃楊市民字第 1020038219 號函陳報桃園縣政府裁處，疑違規回填土方整地。
桃園縣平鎮市	H101020900022	合法	都市用地	新增建物	都內土地興建中
桃園縣平鎮市	H101020900023	合法	非都市用地	新增建物	本標的為台北技術學院學校用地
桃園縣龍潭鄉	H091020900024	違規	非都市用地	其他	整地蓋工廠
桃園縣平鎮市	H101020900025	合法	非都市用地	新增建物	興建農舍
桃園縣平鎮市	H101020900026	合法	非都市用地	新增建物	興建農舍
新竹縣新埔鎮	J041020900007	違規	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	疑似未經申請開挖水塘飼養大閘蟹
新北市三芝區	F301020900005	合法	非都市用地	整地	地面上鋪上一層的布幔與石塊
新北市八里區	F321020900003	合法	都市用地	整地	此區屬臺北港特定重劃區範圍，現正進行第三期工程（屬新北市政府地政局發包工程）。
臺北市北投區	A161020900001	合法	尚未定義	整地	查本變異點目前現況為疑以停車場之使用，上開現況是否合法使用，應請主管機關依權責詳查。又本所查證之現地位置，是否確切位於本計畫所提供之變異點範圍，應由地政主管機關依專業判斷。
桃園縣蘆竹鄉	H051020900054	合法	非都市用地	自然植被改變	該土地現況未種作物整理休閒中，查未有違規行為。



權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
桃園縣蘆竹鄉	H051020900055	合法	非都市用地	作物變化	該土地種植蓮藕及其他葉菜,部份休閒中,查未有違規行為。
桃園縣蘆竹鄉	H051020900056	合法	非都市用地	作物變化	該土地原休閒,雜草叢生,除莫翻耕整地,查未有違規行為。
新北市泰山區	F061020900004	合法	都市用地	整地	現地為停車場使用,三重客運已向新北市政府交通局合法申請。
桃園縣桃園市	H011020900057	違規	都市用地	其他	堆置新土方並有營建材料及重型機具
桃園縣桃園市	H011020900058	合法	都市用地	其他	中路重劃區
桃園縣桃園市	H011020900059	合法	都市用地	其他	中路重劃區
新竹林區管理處海岸林工作站	3251020900002	合法	非都市用地	整地	本案與編號 3251020700001 號案位於同一處,已於 102 年 8 月 23 日回報。該處桃園縣大園鄉沙崙段沙崙小段 1100、1101 地號,現有建物一棟、鐵皮建物一處,但均屬私有土地,非屬本機關管轄。
桃園縣大園鄉	H061020900028	違規	非都市用地	新增建物	查土地搭建鐵皮屋放置建築材料使用
桃園縣大園鄉	H061020900029	違規	非都市用地	移除建物	查土地上建築物拆除後遺留現場材料未移除
桃園縣大園鄉	H061020900030	合法	非都市用地	作物變化	查土地種植農作物與翻耕形成水田使用
桃園縣大園鄉	H061020900031	違規	非都市用地	新增建物	查土地鋪設水泥地搭建鐵皮屋使用
桃園縣大園鄉	H061020900032	違規	非都市用地	新增建物	查土地鋪設水泥地堆放材料及搭建鐵皮屋使用
桃園縣大園鄉	H061020900033	合法	非都市用地	整地	查土地現況原地整地
桃園縣大園鄉	H061020900034	違規	非都市用地	移除建物	查土地鋪設水泥地放置建築材料使用
桃園縣觀音鄉	H121020900035	違規	非都市用地	新增建物	疑似違建
桃園縣大園鄉	H061020900036	違規	非都市用地	新增建物	查土地鋪設水泥地設置水泥圍牆興建一棟建築物使用
桃園縣蘆竹鄉	H051020900037	合法	非都市用地	作物變化	該土地原休閒,雜草叢生,除草翻耕,查未有違規行為。
桃園縣新屋鄉	H111020900038	違規	非都市用地	整地	整地及鋪設水泥路
桃園縣新屋鄉	H111020900039	違規	非都市用地	新增建物	建築建物及鋪設水泥地
桃園縣新屋鄉	H111020900040	合法	非都市用地	新增建物	作新屋氣象站使用
桃園縣新屋鄉	H111020900041	違規	非都市用地	新增建物	挖設池塘.鋪設水泥地.架設圍籬及建築建物
桃園縣觀音鄉	H121020900042	違規	非都市用地	整地	疑似回填翻土
桃園縣觀音鄉	H121020900043	違規	非都市用地	整地	疑似回填翻土
桃園縣觀音鄉	H121020900044	違規	非都市用地	新增建物	疑似違建
桃園縣觀音鄉	H121020900045	違規	非都市用地	新增建物	疑似違建
桃園縣中壢市	H031020900046	合法	非都市用地	整地	自然植被改變,新增廢土堆
桃園縣中壢市	H031020900047	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	原有自然植被改變,新增水塘
桃園縣中壢市	H031020900048	違規	非都市用地	整地	鐵皮圍籬圍設,非農作使用。
花蓮縣吉安鄉	U051020900010	合法	非都市用地	整地	翻土整地
花蓮縣吉安鄉	U051020900011	合法	非都市用地	作物變化	牧草
花蓮縣吉安鄉	U051020900012	違規	非都市用地	新增建物	水泥地有鐵皮屋
花蓮縣吉安鄉	U051020900013	合法	非都市用地	作物變化	種稻

權責單位	變異點 編號	查證 結果	土地使用類型	變異類型	現地描述
花蓮縣吉安鄉	U051020900014	合法	非都市用地	作物變化	雜草.竹子
花蓮縣壽豐鄉	U061020900015	合法	非都市用地	自然植被改變	土地上現況為漁塭
花蓮縣壽豐鄉	U061020900016	合法	非都市用地	作物變化	土地上沒有變異跡象
花蓮縣壽豐鄉	U061020900017	合法	非都市用地	作物變化	土地上沒有開墾跡象
花蓮縣壽豐鄉	U061020900018	合法	非都市用地	作物變化	土地上沒有被開墾跡象
宜蘭縣礁溪鄉	G031020900008	合法	非都市用地	整地	原本即為養殖池，因跨其他地號，重整池區。
宜蘭縣礁溪鄉	G031020900009	合法	非都市用地	其他	該區為十六結農地重劃區，目前正在進行農水路工程。
宜蘭縣五結鄉	G071020900004	合法	非都市用地	作物變化	案揭土地現休耕中
宜蘭縣五結鄉	G071020900005	合法	非都市用地	作物變化	案揭土地現況休耕中
宜蘭縣五結鄉	G071020900006	合法	非都市用地	作物變化	案揭土地現況休耕中
宜蘭縣蘇澳鎮	G091020900007	合法	非都市用地	整地	交通部公路總局蘇花公路改善工程處蘇澳東澳段工程施作整地
宜蘭縣員山鄉	G051020900001	違規	非都市用地	整地	經實地勘查結果如下: 1.粗坑段粗坑小段 46-27 地號經地籍圖重測後為粗坑段 116 地號。 2.現況整地、堆置土堆、石塊，有改變地形地貌之情形等。 3.其中粗坑段 116 地號內又有一小筆土地為粗坑段 117 地號，使用分區為一般農業區、使用地類別為甲種建築用地，面積為 683.00 平方公尺，屬合法。
宜蘭縣三星鄉	G101020900002	合法	非都市用地	作物變化	經查現況為種植果樹。
宜蘭縣三星鄉	G081020900003 轉移	合法	非都市用地	作物變化	經查現況無種植作物。
新北市新店區	F071020900006	合法	都市用地	新增建物	捷運工程施工
臺北水源特定 區管理局	2111020900001	違規	都市用地	整地	本案有關新店區直潭段屈尺小段 143-1 地號，經新北市政府城鄉發展局查證係屬 91 年 10 月 21 日發布實施「變更新店水源特定區計畫（部分風景區、公園用地、農業區、保護區）為自來水事業用地。臺北自來水事業處 102 年 11 月 5 日北市水淨字第 10232098100 號函示所檢附衛星前後影像及彩色航照經現場比對，衛星變異點位置為該處所有土地，確有於 98 年 10 月 15 日竣工完成之「第二原水輸水幹線涵渠及隧道段工程」自來水設備。該設備亦係依內政部 100 年 8 月 1 日台內營字第 1000148136 號函說明二「.....自來水工程及設備相關構造物.....尚無須申請建築執照.....」之合法構造物。
臺北水源特定 區管理局	2111020900002	違規	尚未定義	新增建物	有設置建築物及地面鋪設水泥情形。本局已於 102.10.07 以水臺管字第 1025006078 號函送本案相關查證資料給本案主管機關新北市政府卓處。


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-1)

變異點編號	1051020900003	圖幅名稱	車城
前期影像日期	04/23/2013	後期影像日期	07/11/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	墾丁	變異點查報日期	09/30/2013
土地使用類型	國家公園	土地使用分區	
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	新增水池		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-2)

變異點編號	1051020900009	圖幅名稱	八瑤灣
前期影像日期	04/23/2013	後期影像日期	07/25/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	墾丁	變異點查報日期	10/01/2013
土地使用類型	國家公園	土地使用分區	特別景觀區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	既有建物周圍鋪設水泥鋪面		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-3)

變異點編號	1051020900010	圖幅名稱	大崎
前期影像日期	04/23/2013	後期影像日期	07/09/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	墾丁	變異點查報日期	09/30/2013
土地使用類型	國家公園	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪設水泥地面及搭建鐵皮屋頂棚		
變異點現場照片			




第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-4)

變異點編號	2111020900001	圖幅名稱	花園新城
前期影像日期	04/23/2013	後期影像日期	07/08/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺北水源特定區管理局	變異點查報日期	10/02/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	本案有關新店區直潭段屈尺小段 143-1 地號，經新北市政府城鄉發展局查證係屬 91 年 10 月 21 日發布實施「變更新店水源特定區計畫（部分風景區、公園用地、農業區、保護區）為自來水事業用地。臺北自來水事業處 102 年 11 月 5 日北市水淨字第 10232098100 號函示所檢附衛星前後影像及彩色航照經現場比對，衛星變異點位置為該處所有土地，確有於 98 年 10 月 15 日竣工完成之「第二原水輸水幹線涵渠及隧道段工程」自來水設備。該設備亦係依內政部 100 年 8 月 1 日台內營字第 1000148136 號函說明二「.....自來水工程及設備相關構造物.....尚無須申請建築執照.....」之合法構造物。		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-5)

變異點編號	2111020900002	圖幅名稱	龜山
前期影像日期	04/23/2013	後期影像日期	07/08/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺北水源特定區管理局	變異點查報日期	10/02/2013
土地使用類型	尚未定義	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	有設置建築物及地面鋪設水泥情形。本局已於 102.10.07 以水臺管字第 1025006078 號函送本案相關查證資料給本案主管機關新北市政府卓處。		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-6)


變異點編號	7011020900001	圖幅名稱	塭仔寮
前期影像日期	06/03/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	10/15/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建物一棟寬約 35 公尺長約 170 公尺		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-7)

變異點編號	B061020900001	圖幅名稱	林厝
前期影像日期	06/19/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	10/02/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	搭蓋工廠廠房		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-8)

變異點編號	B061020900002	圖幅名稱	林厝
前期影像日期	06/19/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	10/02/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	搭蓋工廠廠房		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-9)

變異點編號	D021020900001	圖幅名稱	鹽埕
前期影像日期	06/03/2013	後期影像日期	07/30/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	10/01/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經勘查該地點新建鐵皮屋營業。		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-10)

變異點編號	D021020900002	圖幅名稱	灣裡
前期影像日期	06/03/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	10/01/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經勘查該地點新建鐵皮屋		
變異點現場照片			




第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-11)

變異點編號	D021020900003	圖幅名稱	灣裡
前期影像日期	06/03/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	10/01/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本案經勘查該地點增建鐵皮屋。		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-12)

變異點編號	F141020900001	圖幅名稱	清水
前期影像日期	04/16/2013	後期影像日期	07/08/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	10/03/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	該筆土地所有權人欲將該處變更為臨時停車場於 102 年 5 月 8 日北府交停字第 1021778431 號函取得核准後於 102 年 9 月 24 日因違反利用空地申請設置臨時路外停車場辦法第 10 條規定已被廢止核准		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-13)

變異點編號	F151020900002	圖幅名稱	橫溪
前期影像日期	04/16/2013	後期影像日期	07/14/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	10/18/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	變做資源回收場，地鋪水泥鋪面，以鐵皮牆圍繞		
變異點現場照片			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-14)

變異點編號	G051020900001	圖幅名稱	粗坑
前期影像日期	04/23/2013	後期影像日期	07/09/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	10/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	經實地勘查結果如下:1.粗坑段粗坑小段 46-27 地號經地籍圖重測後為粗坑段 116 地號。2.現況整地、堆置土堆、石塊，有改變地形地貌之情形等。3.其中粗坑段 116 地號內又有一小筆土地為粗坑段 117 地號，使用分區為一般農業區、使用地類別為甲種建築用地，面積為 683.00 平方公尺，屬合法。		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-15)

變異點編號	H011020900049	圖幅名稱	內壢
前期影像日期	06/03/2013	後期影像日期	07/17/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/02/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	已整地種植松柏類林木,惟部分面積堆置待拆解之廢棄車		
變異點現場照片			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-16)

變異點編號	H011020900057	圖幅名稱	浮峴
前期影像日期	06/24/2013	後期影像日期	07/17/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/02/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	堆置新土方並有營建材料及重型機具		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-17)



變異點編號	H021020900053	圖幅名稱	三層
前期影像日期	06/07/2013	後期影像日期	07/17/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/16/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	住宅區、道路用地
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	現場勘查時行為人不在場，將以涉及都市土地違規使用查報桃園縣政府辦理。		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-18)


變異點編號	H031020900005	圖幅名稱	大崙
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/17/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/09/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	道路用地
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場會勘原地貌為非植生裸露地，現況地貌有一新建建築物座落於本地號旁。		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-19)

變異點編號	H031020900007	圖幅名稱	大崙
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/17/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/16/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	自然植被改變	查證結果	違規
變異點現場描述	自然植被消失，傾倒廢土		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-20)

變異點編號	H031020900018	圖幅名稱	北勢
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/17/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/16/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農牧用地
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪設水泥鋪面		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-21)

變異點編號	H031020900020	圖幅名稱	龍岡
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/17/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/16/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農牧用地
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	水泥地坪鋪設。		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-22)

變異點編號	H031020900048	圖幅名稱	月眉
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/17/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/16/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮圍籬圍設，非農作使用。		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-23)

變異點編號	H041020900015	圖幅名稱	圓墩頂
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/17/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	移除水域(魚塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	已於 102 年 10 月 8 日以桃楊市民字第 1020038201 號函陳報桃園縣政府裁處,疑違規填土整地.		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-24)

變異點編號	H041020900016	圖幅名稱	圓墩頂
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/17/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	已於 102 年 10 月 8 日以桃楊市民字第 1020038189 號函陳報桃園縣政府裁處,疑違規搭蓋鐵皮屋。		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-25)

變異點編號	H041020900021	圖幅名稱	下四湖
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/15/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	移除水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	已於 102 年 10 月 8 日以桃楊市民字第 1020038219 號函陳報桃園縣政府裁處,疑違規回填土方整地.		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-26)

變異點編號	H061020900028	圖幅名稱	下海湖
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/05/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	查土地搭建鐵皮屋放置建築材料使用		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-27)

變異點編號	H061020900029	圖幅名稱	古亭
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/05/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	移除建物	查證結果	違規
變異點現場描述	查土地上建築物拆除後遺留現場材料未移除		
變異點現場照片			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-28)

變異點編號	H061020900031	圖幅名稱	古亭
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/05/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	查土地鋪設水泥地搭建鐵皮屋使用		
變異點現場照片			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-29)

變異點編號	H061020900032	圖幅名稱	南港
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/05/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	查土地鋪設水泥地堆放材料及搭建鐵皮屋使用		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-30)

變異點編號	H061020900034	圖幅名稱	大園
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/05/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	移除建物	查證結果	違規
變異點現場描述	查土地鋪設水泥地放置建築材料使用		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-31)

變異點編號	H061020900036	圖幅名稱	舊厝仔
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/05/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	查土地鋪設水泥地設置水泥圍牆興建一棟建築物使用		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-32)

變異點編號	H081020900050	圖幅名稱	大湳
前期影像日期	06/07/2013	後期影像日期	07/17/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/22/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	現況有植生非裸露地,惟廣隆段 1041-5 地號上有鐵皮廠房作寢具行使用,仍予以查報.		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-33)


變異點編號	H091020900024	圖幅名稱	八張犁
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/17/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/04/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	整地蓋工廠		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-34)


變異點編號	H111020900001	圖幅名稱	蚵間
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/15/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/18/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	填土整地		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-35)



變異點編號	H111020900002	圖幅名稱	永安
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/15/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/18/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	作永福宮使用		
變異點現場照片			




第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-36)

變異點編號	H111020900003	圖幅名稱	永安
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/15/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/18/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	填土整地		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-37)

變異點編號	H111020900009	圖幅名稱	深圳
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/15/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/18/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	填土整地		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-38)

變異點編號	H111020900010	圖幅名稱	深圳
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/15/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/18/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	建築建物 1 棟		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-39)

變異點編號	H111020900011	圖幅名稱	新屋
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/15/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/03/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經查現址為新屋鄉三民路 255 巷 68 號開設龍德安養中心		
變異點現場照片			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-40)

變異點編號	H111020900038	圖幅名稱	北湖
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/26/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/18/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	整地及鋪設水泥路		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-41)

變異點編號	H111020900039	圖幅名稱	北湖
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/26/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/18/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	建築建物及鋪設水泥地		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-42)

變異點編號	H111020900041	圖幅名稱	北湖
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/26/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/18/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	挖設池塘.鋪設水泥地.架設圍籬及建築建物		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-43)

變異點編號	H121020900004	圖幅名稱	上大堀
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/17/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/15/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似回填.翻土		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-44)

變異點編號	H121020900035	圖幅名稱	草漯
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/17/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似違建		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-45)

變異點編號	H121020900042	圖幅名稱	保生
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/26/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/15/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似回填翻土		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-46)

變異點編號	H121020900043	圖幅名稱	坑尾
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/26/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/15/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似回填翻土		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-47)

變異點編號	H121020900044	圖幅名稱	坑尾
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/26/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/15/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似違建		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-48)

變異點編號	H121020900045	圖幅名稱	下青埔
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/26/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/15/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似違建		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-49)

變異點編號	J041020900007	圖幅名稱	內立
前期影像日期	06/02/2013	後期影像日期	07/17/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	10/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似未經申請開挖水塘飼養大閘蟹		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-50)

變異點編號	K021020900001	圖幅名稱	社苓
前期影像日期	06/03/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	10/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場水泥鋪設路面及建物		
變異點現場照片			
			



第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-51)

變異點編號	K021020900002	圖幅名稱	社苓
前期影像日期	06/03/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	10/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	領有使用執照農舍(核發日期:99 年 11 月 8 日)		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-52)

變異點編號	K021020900003	圖幅名稱	南勢林
前期影像日期	06/03/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	10/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	水泥路面並堆放木板及鐵皮工廠		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-53)

變異點編號	K031020900004	圖幅名稱	南通灣
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/15/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	10/11/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	森林區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	宏華營造(股)公司承攬台灣電力公司「通霄電廠」工程，整地開挖並鋪設碎石路面、堆放材料、設置地磅站等		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-54)

變異點編號	L011020900013	圖幅名稱	翁社
前期影像日期	06/08/2013	後期影像日期	07/30/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	10/02/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本案係屋頂鐵皮換新，使用者表示其屬觀光協會會員經營餐飲業，該土地應不受農地農用限制，另原參考地段號為福興段 838 地號，經實地勘查及比對，該地應為順豐段 1138 地號		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-55)

變異點編號	L011020900014	圖幅名稱	翁社
前期影像日期	06/08/2013	後期影像日期	07/30/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	10/02/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本案位於后豐鐵馬道起點，搭建遮雨棚供腳踏車使用，使用者表示，其屬觀光協會會員在當地經營自行車租賃行業，使用土地應不屬農地農用管轄		
變異點現場照片			
			



第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-56)

變異點編號	L071020900012	圖幅名稱	后豐大橋
前期影像日期	06/03/2013	後期影像日期	07/30/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	10/17/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查結果該地號疑似為廠房,102.10.21 神區農字第1020018598 號函報違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-57)

變異點編號	L121020900015	圖幅名稱	石岡
前期影像日期	05/27/2013	後期影像日期	07/30/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	10/07/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新建農舍——部分未依建造圖施工		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-58)

變異點編號	L151020900004	圖幅名稱	田中庄
前期影像日期	06/19/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	10/17/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現地前方為鐵皮廠房,後方為一增蓋雨棚鐵皮屋,102.10.18 烏區農建字第 1020021842 號函送違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-59)

變異點編號	L151020900005	圖幅名稱	田中庄
前期影像日期	06/19/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	10/13/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	上開土地上興建廠房,正在內部裝修中,未作農業使用,102.10.18 烏區農建字第 1020021842 號函送違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-60)

變異點編號	L151020900007	圖幅名稱	石螺潭
前期影像日期	06/07/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	10/13/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	上開土地上興建廠房(leader way),門牌為烏日區太明路 211 巷 36 號, 未作農業使用,無合法建物.,102.10.18 烏區農建字第 1020021842 號函送違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-61)

變異點編號	L151020900008	圖幅名稱	四德厝
前期影像日期	06/07/2013	後期影像日期	07/30/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	10/17/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	現地為新增溫室植栽房,旁邊有一約為 350 平方公尺鋪設水泥及鐵皮房屋,102.10.18 烏區農建字第 1020021842 號函送違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-62)

變異點編號	L161020900003	圖幅名稱	大肚
前期影像日期	06/24/2013	後期影像日期	07/15/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	10/03/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場為一棟鐵皮屋，前有柏油地。		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-63)

變異點編號	L181020900006	圖幅名稱	東勢園
前期影像日期	06/29/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	10/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	一、依登記簿載有「已興建農舍，使用執照核發日期：102 年 1 月 31 日」現場鋪設水泥地及鋼架鐵皮屋、掛有廠房出租布條。二、吳厝段 635-2 地號業已重測，範圍有多筆參考地號為五福北段 512、513、514、514-1 地號等，102.10.9 霧區農字第 1020020610 號函送違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-64)

變異點編號	M031020900002	圖幅名稱	下茄苳
前期影像日期	06/19/2013	後期影像日期	07/10/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	10/18/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本案位於草屯鎮茄苳段 185 地號，特定農業區農牧用地面積 3,086 平方公尺，該地目前正在興建鋼骨鐵皮倉儲及水泥建築物，疑有違規增建之嫌。		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-65)

變異點編號	N031020900053	圖幅名稱	中寮
前期影像日期	06/24/2013	後期影像日期	07/15/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	10/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查，新建鐵皮屋一幢		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-66)

變異點編號	N081020900023	圖幅名稱	二村農場
前期影像日期	04/02/2013	後期影像日期	07/24/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	10/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	水堀		
變異點現場照片			
			



第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-67)

變異點編號	N081020900029	圖幅名稱	二林南部
前期影像日期	04/02/2013	後期影像日期	07/24/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	10/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	鵝池		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-68)

變異點編號	N081020900030	圖幅名稱	二林南部
前期影像日期	04/02/2013	後期影像日期	07/24/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	10/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	一整遍鵝池		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-69)

變異點編號	N091020900042	圖幅名稱	溝內
前期影像日期	04/29/2013	後期影像日期	07/01/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	10/02/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	土方堆置場使用，並設置有砂石碎裂設施。		
變異點現場照片			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-70)

變異點編號	N111020900044	圖幅名稱	秀厝
前期影像日期	04/29/2013	後期影像日期	07/01/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	10/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現況有搭建建築物		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-71)

變異點編號	N111020900045	圖幅名稱	麥嶼厝
前期影像日期	04/02/2013	後期影像日期	07/01/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	10/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現況搭建建築物		
變異點現場照片			
			



第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-72)

變異點編號	N221020900031	圖幅名稱	埤頭
前期影像日期	05/15/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	10/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	水塘乾涸		
變異點現場照片			
			



第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-73)

變異點編號	N231020900002	圖幅名稱	十戶
前期影像日期	04/02/2013	後期影像日期	07/01/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	10/17/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增水域(魚塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	現況為養殖池		
變異點現場照片			
			



第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-74)

變異點編號	N231020900009	圖幅名稱	芳苑
前期影像日期	04/02/2013	後期影像日期	07/01/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	10/14/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	水體部分仍為水體，無明顯變異		
變異點現場照片			
			



第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-75)

變異點編號	N231020900016	圖幅名稱	頂部
前期影像日期	04/02/2013	後期影像日期	07/01/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	10/14/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	水體部分仍為水體，無變異		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-76)

變異點編號	N231020900020	圖幅名稱	頂部
前期影像日期	04/02/2013	後期影像日期	07/01/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	10/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	經現勘後仍為水體		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-77)

變異點編號	N231020900021	圖幅名稱	後寮
前期影像日期	04/02/2013	後期影像日期	07/24/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	10/16/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建物，查無使用執照。		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-78)



變異點編號	N251020900038	圖幅名稱	鹿寮
前期影像日期	05/15/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	10/18/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	經於 10/17 現場勘查,現況有鐵皮屋及周圍堆置雜物,應屬違規.		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-79)


變異點編號	P031020900012	圖幅名稱	過溪子
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/15/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	10/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現地部分建物未領有建築執照。		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-80)

變異點編號	P171020900018	圖幅名稱	下寮
前期影像日期	06/23/2013	後期影像日期	07/24/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	10/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	有一水池、廢棄貨櫃屋及燃燒物品痕跡。		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-81)

變異點編號	Q021020900009	圖幅名稱	港墘
前期影像日期	04/29/2013	後期影像日期	07/01/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	10/14/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	10/8 勘查時並無違規之處 10/15 再度前往勘查,發現疑似堆放廢土.		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-82)

變異點編號	Q021020900015	圖幅名稱	牛挑灣
前期影像日期	04/29/2013	後期影像日期	07/01/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	10/15/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	現場疑似修建墓地		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-83)

變異點編號	Q021020900016	圖幅名稱	牛挑灣
前期影像日期	04/29/2013	後期影像日期	07/01/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	10/15/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	地上設有建物		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-84)

變異點編號	Q031020900010	圖幅名稱	栗子崙
前期影像日期	04/29/2013	後期影像日期	07/24/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	10/15/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	整地未做農業相關用途使用地上置放鋼鐵類物品		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-85)

變異點編號	Q081020900004	圖幅名稱	兩溪村
前期影像日期	04/29/2013	後期影像日期	07/24/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	10/24/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	西北角為一蓄水池，另地表上有兩座墳墓及疑似興建中新墳		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-86)

變異點編號	Q081020900026	圖幅名稱	雙溪口
前期影像日期	04/29/2013	後期影像日期	07/24/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	10/24/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	該筆土地為一水池		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-87)

變異點編號	Q091020900001	圖幅名稱	下揖村
前期影像日期	04/29/2013	後期影像日期	07/24/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	10/29/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增約 162 平方公尺鐵皮搭建之建物,依規定填報非都市土地違規查報表報請縣府處理		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-88)

變異點編號	Q091020900005	圖幅名稱	東石
前期影像日期	04/29/2013	後期影像日期	07/24/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	11/04/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	現地做為鄰里公園		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-89)

變異點編號	Q101020900025	圖幅名稱	東過村
前期影像日期	04/29/2013	後期影像日期	07/24/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	10/03/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	目前建有鐵皮屋及圍牆,已於 102 年 10 月 7 日義鄉民字第 1020011275 號函報嘉義縣政府查處。		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-90)

變異點編號	Q111020900036	圖幅名稱	重寮
前期影像日期	05/15/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	10/24/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	1.土地上正在興建建築物 2.本案已移本所建設課辦理後續作業		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-91)

變異點編號	Q131020900028	圖幅名稱	水上
前期影像日期	05/15/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	10/15/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似有新建鐵皮屋及圍牆等非屬農業設施之行為。		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-92)

變異點編號	Q131020900029	圖幅名稱	三界埔
前期影像日期	06/03/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	10/15/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似有新建鐵皮屋及鐵皮圍牆等非屬農業設施之行為。		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-93)

變異點編號	Q131020900034	圖幅名稱	南靖
前期影像日期	05/15/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	10/15/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似有新建鐵皮屋非屬農業設施之行為。		
變異點現場照片			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-94)

變異點編號	R021020900017	圖幅名稱	歡雅
前期影像日期	06/07/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	10/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建物、四周圍牆，拍攝不易。		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-95)

變異點編號	R021020900031	圖幅名稱	竹園後
前期影像日期	05/26/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	10/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建物鐵皮屋、圍牆		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-96)

變異點編號	R041020900039	圖幅名稱	麻豆寮
前期影像日期	06/03/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	10/21/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	該址上為堆肥擋土牆		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-97)

變異點編號	R141020900008	圖幅名稱	沙崙腳
前期影像日期	04/29/2013	後期影像日期	07/24/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	10/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	搭建鐵皮屋放置農具及雜物		
變異點現場照片			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-98)

變異點編號	R161020900014	圖幅名稱	蚵寮
前期影像日期	04/29/2013	後期影像日期	07/24/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	10/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新建宗祠		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-99)

變異點編號	R161020900015	圖幅名稱	紅蝦港
前期影像日期	04/29/2013	後期影像日期	07/24/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	10/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	養鴨鵝		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-100)

變異點編號	R181020900027	圖幅名稱	新化鎮
前期影像日期	04/28/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	10/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	目測現地西側有「天工汽車修配所」建物 1 棟；東南側有檳榔攤小型鐵皮建物 1 棟；案地中間土地築有鐵皮圍牆,目測其地面疑似鋪設水泥及堆置物品。		
變異點現場照片			
			



第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-101)

變異點編號	R181020900028	圖幅名稱	崙仔頂
前期影像日期	06/03/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	10/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	目測崙子頂段 385 地號現地有鐵皮建物 1 棟,懸掛門牌「崙子頂 1 之 130 號」,其門前地面鋪設水泥。		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-102)

變異點編號	R211020900010	圖幅名稱	六塊寮
前期影像日期	06/03/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	10/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	於特定農業區農牧用地上加蓋鐵皮工廠屬非法使用，本案由本所另填非都市土地違規使用案件查報表，報請臺南市政府地政局處置		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-103)

變異點編號	R231020900019	圖幅名稱	豐里
前期影像日期	06/03/2013	後期影像日期	07/26/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	10/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	放置 4 座貨櫃屋，上面加蓋隔熱板，貨櫃屋四周加裝玻璃門。		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-104)

變異點編號	S081020900003	圖幅名稱	中芸漁港
前期影像日期	05/22/2013	後期影像日期	07/26/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	10/08/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	置有貨櫃乙只及簡易棚架乙座		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-105)

變異點編號	T011020900005	圖幅名稱	頂柳仔材
前期影像日期	05/27/2013	後期影像日期	07/17/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	10/03/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	地上有廢棄磚塊		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-106)

變異點編號	T041020900013	圖幅名稱	蟬廣嘴
前期影像日期	04/23/2013	後期影像日期	07/11/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	10/11/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增水域(魚塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	新增水塘		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-107)

變異點編號	T041020900022	圖幅名稱	四溝
前期影像日期	04/23/2013	後期影像日期	07/11/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	10/11/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	堆土整地		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-108)

變異點編號	T091020900012	圖幅名稱	後莊
前期影像日期	05/27/2013	後期影像日期	07/10/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	10/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	土地現為做養殖使用，並有鐵皮建物		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-109)


變異點編號	T091020900060	圖幅名稱	載興
前期影像日期	05/27/2013	後期影像日期	07/10/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	10/09/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增水域(魚塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	土地現為養殖魚池		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-110)

變異點編號	T141020900047	圖幅名稱	西勢村
前期影像日期	06/03/2013	後期影像日期	07/17/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	10/22/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	廠房拆除整地，建有農舍、圍牆及垣。		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-111)

變異點編號	T141020900048	圖幅名稱	西勢村
前期影像日期	06/03/2013	後期影像日期	07/17/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	10/22/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	漁塭及農舍。		
變異點現場照片			
			



第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-112)

變異點編號	T171020900001	圖幅名稱	烏龍
前期影像日期	04/17/2013	後期影像日期	07/30/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	10/17/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	作物變化	查證結果	違規
變異點現場描述	該地段地號作物變化		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-113)

變異點編號	T171020900010	圖幅名稱	新園村
前期影像日期	05/27/2013	後期影像日期	07/10/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	10/17/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	移除水域(魚塢或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	該地段地號水塘已部分乾涸		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-114)

變異點編號	T171020900011	圖幅名稱	五房村
前期影像日期	05/27/2013	後期影像日期	07/10/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	10/17/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	作物變化	查證結果	違規
變異點現場描述	該地段地號作物變化亦有部分為魚塭		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-115)

變異點編號	T211020900033	圖幅名稱	新埔
前期影像日期	04/02/2013	後期影像日期	07/30/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	10/18/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	未依規定申請農業許可使用		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-116)

變異點編號	T211020900034	圖幅名稱	玉光村
前期影像日期	06/03/2013	後期影像日期	07/17/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	10/22/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	現場為一養鴨場所,所有人未依規定申請畜禽養殖登記		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-117)

變異點編號	T211020900035	圖幅名稱	塭子
前期影像日期	04/02/2013	後期影像日期	07/17/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	10/22/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	所有權人未依規定申請農業許可使用		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-118)

變異點編號	T251020900019	圖幅名稱	楓林
前期影像日期	04/16/2013	後期影像日期	07/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	10/16/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	水泥地及鐵皮屋		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-119)

變異點編號	U051020900012	圖幅名稱	南濱
前期影像日期	06/08/2013	後期影像日期	07/10/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	花蓮縣	變異點查報日期	10/02/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	水泥地有鐵皮屋		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果 (1020900-120)

變異點編號	V061020900011	圖幅名稱	北太麻里橋
前期影像日期	04/24/2013	後期影像日期	07/16/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺東縣	變異點查報日期	10/16/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	移除水域(漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	1.現況為養殖池，非水體部份為停養中。2.原核准養殖證已過期尚未續辦。		
變異點現場照片			
			