

第一期土地變遷通報點回報結果

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
新北市	三重區	F051010400004	合法	都市用地	新增建物	集合住宅施工
新北市	中和區	F181010400002	合法	都市用地	自然植被改變	1.本所於 101 年 4 月 26 日下午現勘，目測現場雜草高度約 10~30 公分，未見整地及建築行為。 2.經聯繫土地所有權人，該公司表示該土地原雜草叢生，高度近成人身高，避免造成髒亂，顧及環境衛生，便於安全管理，逕行辦理除草工作。 3.城鄉局回復:經中和區公所查察說明 1.2,尚無違反都市計畫法相關法令。
新北市	五股區	F031010400003	違規	非都市用地	其他	現場為空曠土地，早期即已回填水泥棄石塊(五股垃圾山)，無作物，無建物，部分雜草生。
新北市	新莊區	F011010400005	合法	都市用地	新增建物	領有新北市政府核發 99 莊建字第 00525 號建造執照
新北市	樹林區	F171010400001	違規	都市用地	新增建物	鐵皮建物
桃園縣	八德市	H081010400026	合法	非都市用地	其他	為美超微科技園區內停車場
桃園縣	八德市	H081010400027	違規	非都市用地	新增建物	鋪設水泥地 搭設鐵皮棚架 現場有雞籠 疑似作為雞隻屠宰場用
桃園縣	八德市	H081010400028	合法	都市用地	新增建物	此地段號刻正進行集合住宅新建工程施工。
桃園縣	八德市	H081010400029	合法	都市用地	新增建物	此地段號刻正進行透天式連棟集合住宅新建工程施工。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
桃園縣	大園鄉	H061010400021	合法	非都市用地	整地	查本案土地上有回填土方 整地行為另查土地已申請 農地改良工程並經縣府許 可在案但於 101 年 4 月 7 日星期六業經縣府農業發 展局查核發現未依原計畫 實施回填作業並同時於 101 年 4 月 9 日桃農管字第 1010005769 號函廢止同意 許可在案
桃園縣	大園鄉	H061010400022	合法	都市用地	其他	查本案土地上生長雜草未 種植農作物
桃園縣	大溪鎮	H021010400030	違規	非都市用地	新增建物	建物一棟
桃園縣	大溪鎮	H021010400031	違規	非都市用地	其他	作停車場使用
桃園縣	大溪鎮	H021010400032	合法	非都市用地	其他	現場有水池及草地
桃園縣	中壢市	H031010400001	合法	非都市用地	自然植被改變	本案於 101 年 4 月 30 日至 現場勘查，該區現況為植栽 及做農業使用，尚無明顯違 規使用。
桃園縣	中壢市	H031010400003	合法	非都市用地	自然植被改變	本案於 101 年 4 月 30 日至 現場勘查，該區目前正作農 業使用，無明顯違規情事。
桃園縣	中壢市	H031010400010	合法	非都市用地	新增建物	本案於 101 年 4 月 30 日至 現場勘查，該區目前興建 中，此興建中建物領有建築 執照，建照執照號碼為 (100)桃縣工建執照字第會 壠 1385 及 1386 號。
桃園縣	平鎮市	H101010400017	合法	非都市用地	河道變化	該地目前由經濟部水利署 北區水資源局接管，做石門 大圳用途，由石門農田水利 會管理。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
桃園縣	桃園市	H011010400035	合法	非都市用地	其他	1.經 101 年 5 月 7 日派員勘 查，現地已有建物。 2.土 地登記謄本其他登記事 項：已興建農舍，使用執照 核發日期：100 年 7 月 14 日。
桃園縣	新屋鄉	H111010400004	合法	非都市用地	自然植被改變	種植竹子及水稻
桃園縣	新屋鄉	H111010400006	合法	都市用地	整地	無變異
桃園縣	新屋鄉	H111010400007	違規	非都市用地	新增建物	建築鐵皮屋廠房及鋪設水 泥地
桃園縣	新屋鄉	H111010400008	違規	非都市用地	移除建物	原有鐵皮屋拆除
桃園縣	新屋鄉	H111010400009	合法	非都市用地	整地	特定農業區交通用地填土 整地
桃園縣	新屋鄉	H111010400013	合法	非都市用地	整地	特定農業區特定目的事業 用地填土整地作為環保用 地
桃園縣	楊梅市	H041010400005	違規	非都市用地	新增建物	本案本所已先於 101 年 2 月 24 日以桃楊市民字第 1010005893 號函查報桃園 縣政府在案
桃園縣	楊梅市	H041010400011	合法	都市用地	新增建物	本案已於 101 年 5 月 11 日 以 桃 楊 市 民 字 第 1010015441 號函陳報桃園 縣政府
桃園縣	楊梅市	H041010400012	違規	都市用地	新增建物	本案已於 101 年 5 月 11 日 以 桃 楊 市 民 字 第 1010015444 號函陳報桃園 縣政府
桃園縣	楊梅市	H041010400014	違規	非都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	本案已於 101 年 5 月 11 日 以 桃 楊 市 民 字 第 1010015440 號函陳報桃園 縣政府
桃園縣	楊梅市	H041010400015	違規	非都市用地	整地	本案已於 101 年 5 月 11 日 以 桃 楊 市 民 字 第 1010015439 號陳報桃園縣 政府

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
桃園縣	楊梅市	H041010400016	違規	非都市用地	整地	本案已於 101 年 5 月 14 日 以 桃 楊 市 民 字 第 1010015669 號函陳報桃園 縣政府
桃園縣	龍潭鄉	H091010400018	合法	非都市用地	新增建物	現場為鐵皮屋，地籍謄本註 記興建農舍，使用執照核發 日期為 101 年 3 月 16 日
桃園縣	龍潭鄉	H091010400019	合法	非都市用地	新增建物	軍事情報局新建廳舍
桃園縣	龍潭鄉	H091010400020	違規	都市用地	新增建物	鐵皮屋及圍籬
桃園縣	蘆竹鄉	H051010400033	違規	都市用地	新增建物	經查違規地號南崁廟口段 羊稠坑小段 124 地號(同地 段 123 地號未有違規行 為)，該筆土地興建鐵皮屋 2 棟，做為洗車場使用，另 設有砂石堆置場及鐵皮圍 籬.鋪設混凝土地坪，請桃 園縣政府續處．
桃園縣	蘆竹鄉	H051010400034	違規	都市用地	新增建物	大竹圍段 361-20 地號及 603-10 地號違規興建鐵皮 屋 1 棟，面積約 1800 平方 公尺，該 2 筆土地因地籍重 測改為蘆竹鄉富宏段 758 及 759 地號．請桃園縣政府 續處．
桃園縣	蘆竹鄉	H051010400025	違規	都市用地	整地	蘆竹鄉中興段 184-1 地號 填土整地如附照片，面積約 3000 平方公尺，請桃園縣 政府續處．
桃園縣	觀音鄉	H121010400002	違規	非都市用地	自然植被改變	路邊鐵皮圍籬部分填土暨 水槽疑似違反編定
桃園縣	觀音鄉	H121010400023	違規	非都市用地	新增建物	搭建鐵皮屋疑似違反編定
桃園縣	觀音鄉	H121010400024	違規	非都市用地	新增建物	興建鐵皮屋營業疑似違反 編定
新竹縣	竹北市	J051010400008	合法	都市用地	新增建物	川睦建設新建大樓

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
新竹縣	竹北市	J051010400009	違規	非都市用地	新增建物	本案 101.4.30 現場馬麟厝段 291 地號查有增建鐵皮建物乙棟及圍牆等情形；馬麟厝段 292 地號種稻。
新竹縣	竹北市	J051010400010	合法	都市用地	新增建物	川睦建設新建大樓
新竹縣	竹北市	J051010400011	合法	都市用地	道路變化	新竹縣政府辦理華興區段徵收二期工程
新竹縣	竹北市	J051010400012	合法	非都市用地	新增建物	本案建物『已興建農舍，領有使用執照核發日期：100 年 12 月 02 日(100)府使字第 00786 號』。
新竹縣	竹北市	J051010400019	合法	都市用地	新增建物	上境集合住宅興建工程
新竹縣	湖口鄉	J061010400015	違規	非都市用地	其他	泥土呈現黑色，成分中夾雜碎玻璃
新竹縣	湖口鄉	J061010400017	違規	非都市用地	新增建物	經現場勘查有疑似違規之建物
新竹縣	湖口鄉	J061010400018	違規	非都市用地	其他	現場堆放已拆除之 T 霸
新竹縣	新埔鎮	J041010400020	合法	非都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	陸上養殖放養毛蟹〔編號 A101-027864〕部份農地養殖一半
新竹縣	新豐鄉	J091010400001	違規	非都市用地	新增建物	鐵皮圍籬內似有經營天然氣
新竹縣	新豐鄉	J091010400002	違規	非都市用地	新增建物	有建物
新竹縣	新豐鄉	J091010400003	違規	非都市用地	自然植被改變	堆置土方
新竹縣	新豐鄉	J091010400004		非都市用地		未回報
新竹縣	新豐鄉	J091010400005		非都市用地		未回報
新竹縣	新豐鄉	J091010400006	違規	都市用地	自然植被改變	填入土方，該地號已合併大埔段 245-4 號
新竹縣	新豐鄉	J091010400007	違規	都市用地	其他	未經申請堆置土方
新竹縣	新豐鄉	J091010400016	違規	非都市用地	新增建物	填入土方並有搭建鐵皮屋
新竹縣	橫山鄉	J081010400013	合法	非都市用地	整地	現況種植蘆筍.花生.南瓜.絲瓜等農作物
新竹縣	橫山鄉	J081010400014	合法	非都市用地	其他	現況無明顯新增變異現象
苗栗縣	公館鄉	K041010400005	合法	非都市用地	其他	該地有 T 霸一支
苗栗縣	苑裡鎮	K021010400001	合法	非都市用地	其他	雜草
苗栗縣	苑裡鎮	K021010400002	合法	非都市用地	其他	種植稻作。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
苗栗縣	苗栗市	K011010400004	違規	非都市用地	新增建物	現況施作「苗栗縣政府消防局局本部辦公廳舍新建工程」，及設置圍籬。
苗栗縣	造橋鄉	K111010400003	合法	非都市用地	作物變化	因育苗需要鋪設黑布
臺中市	大雅區	L091010400001	違規	都市用地	新增建物	使用現況:本地號土地鋪設水泥,搭建鐵皮廠房 1 棟,未實際從事農用。
臺中市	大雅區	L091010400002	違規	都市用地	新增建物	現況搭建二層鋼筋混凝土構造、鋪設水泥地
臺中市	太平區	L191010400004	違規	非都市用地	新增建物	該地號為 989-4 疑似工廠建物一棟
臺中市	太平區	L191010400005	合法	非都市用地	作物變化	該地號為 987-3 後方有建物一棟(無法正確判斷是否位於 987-3 上) 有些許作物栽植於土地上
臺中市	太平區	L191010400006	違規	非都市用地	新增建物	建物一棟 水溝一條疑似位於 865 和 866 地號上
臺中市	后里區	L081010400007	違規	非都市用地	新增建物	新增建築物及水泥地面
臺中市	后里區	L081010400009	合法	非都市用地	整地	回填土方
臺中市	后里區	L081010400013	合法	非都市用地	作物變化	原為秧苗培育場
臺中市	神岡區	L071010400011	合法	非都市用地	其他	現地荒廢雜草叢生
臺中市	神岡區	L071010400012	違規	非都市用地	新增建物	現況疑似有廠房及種植果樹
臺中市	清水區	L041010400008	合法	都市用地	作物變化	種植作物
臺中市	清水區	L041010400010	合法	都市用地	作物變化	種植作物
臺中市	潭子區	L101010400003	違規	都市用地	新增建物	建築物
彰化縣	二水鄉	N201010400027	合法	非都市用地	其他	經至現場勘查並拍照,目前該地前方靠近道路為種植稻作後為種植芭樂,並以電話詢問該地號所有權人之 1 確認種植稻作及芭樂無誤,惟無法判定有何變化。
彰化縣	二林鎮	N081010400002	違規	非都市用地	新增建物	現場為一增建廠房
彰化縣	二林鎮	N081010400004	合法	非都市用地	其他	現場為稻田
彰化縣	大村鄉	N151010400015	合法	非都市用地	新增建物	蓋倉庫

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
彰化縣	北斗鎮	N041010400025	違規	非都市用地	新增建物	現場為一棟約 6 米高建築物，尚未提出有關建築之各項申請。
彰化縣	田尾鄉	N211010400023	違規	都市用地	新增建物	圍牆、鋪設水泥地、小木屋
彰化縣	田尾鄉	N211010400024	合法	非都市用地	其他	土堆 使用人陳情輿論報導各單位勘查農用無違規
彰化縣	伸港鄉	N101010400005	違規	非都市用地	新增建物	本筆伸新段 0220-0000 地號【重測前：新港段 0002-0013】面積：9,898.44 平方公尺，分區為一般農業區，類別為養殖用地，現建有一樓超高鐵皮屋 1 棟。
彰化縣	秀水鄉	N121010400012	合法	都市用地	其他	經現場勘查地上無建物
彰化縣	社頭鄉	N191010400026	合法	都市用地	整地	進行公園綠美化。
彰化縣	芬園鄉	N141010400016	合法	非都市用地	作物變化	現場種植水稻
彰化縣	員林鎮	N051010400022	違規	非都市用地	其他	堆置土方
彰化縣	埔心鄉	N171010400017	違規	非都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	新增水塘一池，另有部份水泥地
彰化縣	埔心鄉	N171010400018	合法	非都市用地	其他	現場為水稻種苗繁殖場，但現非農耕期，於現場並無發現相關作物。
彰化縣	埔心鄉	N171010400019	違規	非都市用地	新增建物	新增建物領有建照，但部份土地供停車使用，未作農業使用。
彰化縣	埔心鄉	N171010400020	合法	非都市用地	其他	彰化縣政府已核准該地使用類別變更為特目，供土石方暫屯等使用。
彰化縣	埔心鄉	N171010400021	違規	都市用地	新增建物	鋼骨鐵皮屋建物 1 棟
彰化縣	埔鹽鄉	N161010400001	違規	非都市用地	新增建物	經現場勘查有未申請之建物，本所 101 年 05 月 14 日以鹽鄉建字第 1010005976 號函報彰化縣政府違章建築查報

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
彰化縣	埔鹽鄉	N161010400014	違規	非都市用地	新增建物	經現場勘查有未申請之建物,本所 101 年 05 月 14 日以鹽鄉建字第 1010005978 號函報彰化縣政府違章建築查報
彰化縣	鹿港鎮	N021010400006	違規	非都市用地	新增建物	現場建鐵皮房
彰化縣	鹿港鎮	N021010400007	違規	非都市用地	新增建物	現場查看時,上方蓋有鐵皮屋
彰化縣	鹿港鎮	N021010400008	違規	非都市用地	新增建物	如照片
彰化縣	鹿港鎮	N021010400009	違規	都市用地	整地	燈會期間用停車場
彰化縣	鹿港鎮	N021010400010	違規	非都市用地	整地	燈會期間為停車場
彰化縣	鹿港鎮	N021010400011	合法	非都市用地	新增建物	財團法人彰化基督教醫院
彰化縣	溪湖鎮	N061010400003	違規	非都市用地	新增建物	農地前半段為鋪設柏油後半段搭建鐵皮屋
彰化縣	福興鄉	N111010400013	合法	非都市用地	新增建物	有建物.興建農舍.使用執照核發日期 98 年 1 月 22 日
南投縣	名間鄉	M061010400004	合法	都市用地	新增建物	辦理祭祀公業吳種德宗祠重建工程。
南投縣	名間鄉	M061010400005	合法	非都市用地	作物變化	部份為菇寮、部份農地轉作
南投縣	名間鄉	M061010400006	違規	非都市用地	自然植被改變	現地堆置砂石
南投縣	名間鄉	M061010400007	違規	非都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	部份增建鐵皮屋、部份新增漁塭
南投縣	名間鄉	M061010400008	合法	非都市用地	作物變化	現地轉作
南投縣	竹山鎮	M041010400001	違規	非都市用地	其他	鋪設水泥設施 堆置物品
南投縣	竹山鎮	M041010400009	違規	非都市用地	新增建物	搭建溫網室
南投縣	竹山鎮	M041010400010	違規	非都市用地	整地	整地 堆置物品
南投縣	竹山鎮	M041010400011	違規	非都市用地	其他	現地上堆置廢棄土
南投縣	竹山鎮	M041010400012	違規	都市用地	其他	現況種植茶樹
南投縣	竹山鎮	M041010400013	違規	非都市用地	整地	現況有砂石及巨石盆栽
南投縣	南投市	M011010400003	合法	非都市用地	其他	水利署第三河川局整治貓邏溪支線坑內坑溪堤防
南投縣	埔里鎮	M021010400015	合法	非都市用地	新增建物	黑網裡頭種植香菇
南投縣	埔里鎮	M021010400016	合法	非都市用地	其他	現場為覆蓋黑網..裡頭種花

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
南投縣	草屯鎮	M031010400002	違規	都市用地	整地	本案位於草屯鎮頂園段409地號都市計劃內農業區面積2520平方公尺,該地目前週邊整地疑作建築用途(上有豎典皇築的建案看板)
雲林縣	二崙鄉	P111010400020	違規	非都市用地	新增建物	現場疑為新增建物使用,並已函報縣府辦理後續事宜。
雲林縣	口湖鄉	P191010400004	違規	非都市用地	新增建物	建物二棟,其一:尺寸約4m*10m 二層,其二:3m*3m 一層
雲林縣	口湖鄉	P191010400005	合法	非都市用地	其他	仍為養殖用地
雲林縣	口湖鄉	P191010400006	合法	非都市用地	其他	仍為養殖用地
雲林縣	大埤鄉	P081010400014	合法	非都市用地	新增建物	現有建物1幢16棟1戶,使用執照(101)(雲)營使字第00356號。
雲林縣	斗六市	P011010400021	違規	非都市用地	其他	現場疑似填土,依非都市土地違反使用管制規則查報。
雲林縣	斗六市	P011010400022	違規	非都市用地	其他	地形地貌改變,打地基 疑似新增建物,依非都市土地違反使用管制規則查報。
雲林縣	斗六市	P011010400023	合法	非都市用地	作物變化	目前除雜草叢生,並無明顯變異
雲林縣	斗六市	P011010400024	違規	非都市用地	新增建物	現場有水泥磚造鐵皮屋,兩邊有圍牆。已請本所工務課相關承辦人員函報查處。
雲林縣	水林鄉	P201010400015	違規	非都市用地	新增建物	雞舍
雲林縣	水林鄉	P201010400007	合法	非都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	更新水池
雲林縣	水林鄉	P201010400008	違規	非都市用地	新增建物	疑似工廠
雲林縣	北港鎮	P061010400016	合法	非都市用地	新增建物	該處為領有合法建造執照((100)(雲)營建字第01038號)之建物(火雞舍)。
雲林縣	古坑鄉	P071010400025	違規	非都市用地	新增建物	新增建物
雲林縣	古坑鄉	P071010400026	合法	非都市用地	自然植被改變	目前是雜草叢生
雲林縣	古坑鄉	P071010400027	違規	非都市用地	新增建物	現場有建物

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
雲林縣	四湖鄉	P181010400003	違規	非都市用地	新增建物	1.現況為新建畜牧場 2.違規人陳述:在申請核發使用證明中
雲林縣	西螺鎮	P041010400018	違規	非都市用地	新增建物	增建建築物
雲林縣	西螺鎮	P041010400012	違規	非都市用地	新增建物	新建倉庫
雲林縣	東勢鄉	P141010400011	合法	非都市用地	作物變化	此地似乎僅種植各類樹苗，並無雜物堆積，亦無興建建築物。
雲林縣	崙背鄉	P121010400019	合法	非都市用地	新增建物	崙背鄉成功段 385 地號，經查核地號所有權為戴傳恩所有，其已取得相關建照、農業許可證明，故屬合法，請 查照。
雲林縣	麥寮鄉	P131010400017	合法	非都市用地	新增建物	新增建物
雲林縣	麥寮鄉	P131010400009	合法	非都市用地	其他	仍為水體，應為魚塭整理
雲林縣	麥寮鄉	P131010400010	合法	都市用地	新增建物	新增建物
雲林縣	莿桐鄉	P091010400013	違規	非都市用地	新增建物	1.經現場勘查結果，該筆土地現況有兩幢建物，一為捲揚式溫室結構物，另一建物為鋼鐵造有牆結構物。
雲林縣	莿桐鄉	P091010400028	合法	非都市用地	其他	現場勘查結果，現況為蒜類表面殘渣傾倒於該筆土地上。
雲林縣	臺西鄉	P161010400001	合法	非都市用地	其他	合法畜牧場禽類戲水池整地及蓄水
雲林縣	臺西鄉	P161010400002	合法	非都市用地	其他	合法畜牧場禽舍，老舊屋頂換新。
嘉義市	東區	I011010400001	合法	都市用地	整地	湖子內區段徵收第一期工程
嘉義縣	六腳鄉	Q081010400011	合法	非都市用地	新增建物	(100)嘉六腳鄉使 00006 號使用執照
嘉義縣	水上鄉	Q131010400006	違規	都市用地	新增建物	疑似有搭建鐵皮屋整地回填土石。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
嘉義縣	水上鄉	Q131010400007	違規	非都市用地	新增建物	疑似有搭建鐵皮屋等非屬農業設施之行為。(正確地點為:水上鄉柳子林段柳林小段 51 地號)
嘉義縣	布袋鎮	Q031010400004		都市用地		未回報
嘉義縣	布袋鎮	Q031010400005	合法	非都市用地	新增建物	增建農舍及住宅各 1 間使用,農舍放農耕機具(大型曳引機 2 部)
嘉義縣	朴子市	Q021010400002	違規	非都市用地	新增建物	新增建物
嘉義縣	朴子市	Q021010400003	違規	非都市用地	新增建物	新增建物
嘉義縣	東石鄉	Q091010400001	合法	非都市用地	新增建物	該地現為栗子崙排水幹線改善工程(A 標)-抽水站工程
嘉義縣	鹿草鄉	Q111010400008	違規	都市用地	新增建物	1、經查該地號應為中寮段重寮小段 118-2 號。 2、未申請容許使用。 3、違反都市計畫農業區土地使用。 4、無申請建照。 5、移建設課、農業課辦理。
嘉義縣	新港鄉	Q071010400009	合法	都市用地	新增建物	本畜牧設施於 100 年 12 月 12 日取得建照執照,101 年 1 月 4 日報開工,目前未申請使用執照.
嘉義縣	新港鄉	Q071010400010	合法	都市用地	新增建物	本基地於 100 年 4 月 28 日取得圍牆.擋土牆雜項使用執照,鋼構建物由嘉義縣政府核發使用執照.
臺南市	七股區	R141010400008	違規	非都市用地	新增建物	97 年 2 月 21 日農業用地容許作農業施設使用面為 41.85m2,經 101 年 5 月 7 日現勘:前段鋼造食庫 95m2;後段鋼造棚架 165m2;水泥地 800m2

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
臺南市	下營區	R081010400011	合法	都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	下營段 1969 及 1968 地號土地為都市計畫內農業地，經勘查現為耕地農機整地，惟該筆地號上有新增水池。
臺南市	下營區	R081010400004	違規	非都市用地	新增建物	大屯寮段 3481 地號土地，應該屬農牧用地，但上面卻鋪設水泥地。
臺南市	山上區	R221010400014	合法	非都市用地	新增建物	案內土地已變更編定為工業區丁種建築用地，並經臺南市政府 100 年 12 月 16 日府經工字第 100977918 號函，事業計畫內容變更，限依其計畫作為廠房使用。
臺南市	北門區	R161010400002	違規	非都市用地	其他	水泥地上有鐵皮屋
臺南市	永康區	R311010400015	合法	都市用地	新增建物	新增工廠建物
臺南市	白河區	R031010400019	違規	非都市用地	新增建物	新建中之鋼構建築物
臺南市	安南區	D061010400009	合法	都市用地	新增建物	有關佃東段 551 地號變異點，經勘查現況疑為一層挑高鐵皮建築。
臺南市	安南區	D061010400010	合法	都市用地	新增建物	有關和農段 129-32 地號變異點，經勘查現況疑為一層鐵皮圍牆圈束作業區。
臺南市	西港區	R131010400006	違規	非都市用地	新增建物	現場新增建築物，已於 10 年 5 月 16 日以所建字第 101005707 號函查報違章在案。
臺南市	西港區	R131010400007	違規	非都市用地	新增建物	現場新增建築物，已於 10 年 5 月 16 日以所建字第 101005708 號函查報違章在案。
臺南市	官田區	R101010400013	違規	非都市用地	新增建物	正在搭建鐵皮屋，尚未完成，鋪設混凝土路

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
臺南市	東區	D011010400001	合法	都市用地	道路變化	案地原為保護區，經 99.08.05 公告實施「擬定臺南市東區(德高地區原保護區及部分文小用地為中密度住宅區)細部計畫案」，目前業已進行臺南市第 95 期光明自辦市地重劃區作業。
臺南市	後壁區	R051010400020	合法	非都市用地	整地	整地
臺南市	柳營區	R041010400021	合法	非都市用地	新增建物	新建雞舍並領有畜牧場登記證書 120629 號
臺南市	柳營區	R041010400012	合法	非都市用地	其他	低窪地並無水體
臺南市	將軍區	R151010400005	合法	非都市用地	新增建物	該處變異點為新建農業資材室，係於 100 年底向將軍區公所農業課申請興建。
臺南市	新化區	R181010400016	違規	都市用地	新增建物	查報地點位屬永康科技工業內之用地，現況有建物建築中
臺南市	新化區	R181010400017	違規	都市用地	新增建物	該用地現況有建築行為
臺南市	學甲區	R171010400003	違規	非都市用地	新增建物	該地現況有一建物
高雄市	大社區	S041010400008	違規	非都市用地	新增建物	大社段 96-9 地號因地籍圖重測變更為尖山腳段 1083 地號新建之違規工廠
高雄市	大寮區	S061010400012		都市用地		未回報
高雄市	大寮區	S061010400013		都市用地		未回報
高雄市	大寮區	S061010400014		都市用地		未回報
高雄市	大寮區	S061010400015		都市用地		未回報
高雄市	大寮區	S061010400016		都市用地		未回報
高雄市	大寮區	S061010400017		都市用地		未回報
高雄市	大寮區	S061010400018		都市用地		未回報
高雄市	大寮區	S061010400019		都市用地		未回報
高雄市	大寮區	S061010400020		都市用地		未回報
高雄市	仁武區	S031010400009	違規	非都市用地	新增建物	建造一鐵皮屋
高雄市	仁武區	S031010400010	違規	都市用地	新增建物	一鐵皮建物
高雄市	內門區	S221010400021	合法	非都市用地	其他	經現場勘查並拍照存證

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
高雄市	岡山區	S091010400025	違規	都市用地	新增建物	本區大勇段 135 地號使用分區為農業區，經查現地目前疑似正在興建餐廳
高雄市	林園區	S081010400006	違規	都市用地	新增建物	貴單位提供之前期影像應位於港子埔段 1447、-2、-3 地號，後期影像應位於港子埔段 1449、-1 地號，1447、-3、1449 之土地使用分區為「農業區」，1449-1、1447-2 為「道路用地」，1447、-2、-3 地號為空地，1449、-1 地號有新增建物乙棟。
高雄市	阿蓮區	S151010400022	違規	非都市用地	新增建物	上有建物
高雄市	阿蓮區	S151010400023	違規	非都市用地	新增建物	上有建物
高雄市	阿蓮區	S151010400024	違規	非都市用地	新增建物	上有建物
高雄市	美濃區	S231010400026	合法	非都市用地	新增建物	農業發展條例民國 89 年修正後興建農舍,使用執照核發日期:民國 100 年 10 月 17 日
高雄市	梓官區	S131010400002	合法	非都市用地	其他	所劃方格區域內並無變化
高雄市	鳥松區	S021010400011	違規	尚未定義	新增建物	現勘為新建廠房，地目為田
高雄市	湖內區	S191010400003	違規	都市用地	新增建物	新增鐵皮建物 1 棟及停車棚(有大型貨車置內)。
高雄市	湖內區	S191010400004	合法	非都市用地	其他	現況做農牧使用，畜養鴨子，無明顯變異。
高雄市	路竹區	S161010400005	違規	非都市用地	新增建物	新建1間2層貨櫃鐵皮屋及鐵皮圍牆
高雄市	橋頭區	S121010400007	合法	非都市用地	其他	經會同頂鹽里里幹事及里長、社區理事長現場勘查並無發現土地有開挖情況，惟現場有收割稻穀。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
高雄市	彌陀區	S181010400001	合法	非都市用地	新增建物	目前現地從事於養殖漁業,地上有搭設工寮及貨櫃屋,另於 1163 地號有興建房子。本次變異點範圍甚廣,包含南庄段 1166,1163 地號等約 20 筆土地,現況除養殖魚塭及建物外,現場尚有施作消波塊之工程,違反使用管制部分將依規定辦理。南庄段 1163 地號之建物領有彌陀區公所 101.6.8 高 市 彌 區 經 字 第 10130507300 號核發之農業用地作農業設施容許使用同意書。
屏東縣	九如鄉	T081010400009	違規	非都市用地	新增建物	該地為鐵皮屋塔建置放資源回收物
屏東縣	竹田鄉	T051010400007 (轉移)	合法	非都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	魚池
屏東縣	竹田鄉	T141010400029	違規	非都市用地	新增建物	興建廠房、管理室、圍牆未申請建物使用執照(業依本府權責分工作業要點分案移請本府城鄉發展處主政查辦,文書編號 101H00D0011040)
屏東縣	竹田鄉	T141010400030	違規	非都市用地	作物變化	興建擋土牆及鋪設水泥路面及鐵欄杆未申請容許使用及(業依本府權責分工作業要點分案移請本府農業處主政查辦,文書編號 101H00D0011039)
屏東縣	竹田鄉	T141010400032	合法	非都市用地	新增建物	興建廠房於 100.5.31 申請農機具室容許使用未申請建物執照

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
屏東縣	車城鄉	T231010400012	合法	非都市用地	新增建物	該地所有權人為保證責任屏東縣富鎮果菜生產合作社(#21660246).因農產運銷之需.於現有兩棟建物間增建鐵棚.受限於農委會補助計劃須於期限內完成.經現勘確有營運事實.均申請合法執照.
屏東縣	里港鄉	T091010400036	合法	非都市用地	新增建物	養鴨場搭架鐵皮屋頂,作存放籃子、網子等使用
屏東縣	枋寮鄉	T161010400020	違規	非都市用地	其他	5月1日至現場拍攝時仍為水體、作漁塭使用
屏東縣	枋寮鄉	T161010400021	合法	非都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	養殖區內作漁塭使用
屏東縣	枋寮鄉	T161010400022	違規	都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	於非養殖區興建魚塭
屏東縣	枋寮鄉	T161010400023	違規	非都市用地	新增建物	興建室內養殖魚塭建物
屏東縣	林邊鄉	T191010400015	合法	非都市用地	整地	整地
屏東縣	林邊鄉	T191010400016	合法	非都市用地	整地	存在整地狀況
屏東縣	林邊鄉	T191010400017	合法	非都市用地	新增建物	不知是否有申請使照
屏東縣	長治鄉	T061010400027	合法	非都市用地	其他	本案地號重測後為德榮段1292號,屬私人土地,該地現況建有鐵皮屋,因大門深鎖,無法深入拍攝
屏東縣	長治鄉	T061010400028	合法	非都市用地	整地	依據屏東縣政府 100 年 8 月 30 日屏府地用字第 1000228347 號函核准變更編定,限依其核定事業計畫作為本縣莫拉克颱風災後永久性安置住宅計畫使用
屏東縣	屏東市	T011010400002	違規	非都市用地	新增建物	鐵皮搭蓋房屋、鴿舍、圍牆(業以文書編號 101I00D0009980 號簽移請本府城鄉發展處主政查處)
屏東縣	屏東市	T011010400003	合法	非都市用地	其他	搭建網室

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
屏東縣	屏東市	T011010400004	違規	非都市用地	新增建物	以鐵皮搭建房屋、圍牆(業以文書編號101H00D0009986號簽移請本府城鄉發展處主政查處)
屏東縣	屏東市	T011010400006	合法	非都市用地	其他	消防局第二消防分隊辦公廳舍前水泥地
屏東縣	恆春鎮	T041010400010	違規	非都市用地	新增建物	新增作混凝土工廠尚無法判定合法或違規(業依本府權責分工作業要點分案由本府觀光傳播處主政查辦，文書編號101H00D0010778)
屏東縣	恆春鎮	T041010400011	違規	非都市用地	新增建物	非法墾丁甩尾賽車場(業依本府權責分工作業要點分案移請本府教育處及觀光傳播處主政查辦，文書編號101H00D0010777)
屏東縣	恆春鎮	T041010400013	合法	都市用地	新增建物	尚無法判定是否合法
屏東縣	崁頂鄉	T181010400035	違規	非都市用地	新增建物	101年9月17日10129774200號簽移城鄉發展處辦理
屏東縣	新埤鄉	T151010400014	違規	非都市用地	新增建物	未合法申請興建農舍及容許設施(更正地號為287，業依本府權責分工作業要點移請本府城鄉發展處主政查辦，文書編號101H00D0011028)
屏東縣	新埤鄉	T151010400018	合法	非都市用地	整地	新埤鄉綜合休閒運動公園
屏東縣	新埤鄉	T151010400019	合法	非都市用地	新增建物	大成長成企業股份有限公司桐德牧場
屏東縣	新園鄉	T171010400001	違規	都市用地	新增建物	目前為新增建物
屏東縣	新園鄉	T171010400008	違規	都市用地	新增建物	回報新增建物
屏東縣	萬丹鄉	T051010400005	合法	非都市用地	新增建物	合法申請農舍，本地號為社北段19地號。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
屏東縣	萬巒鄉	T121010400031	合法	非都市用地	新增建物	有合法申請牧場登記證(農畜牧登字第 120636 號)及容許(101 屏府城管使巒字第 00660 號收字第 1010088699 號)(101 屏府城管建巒字第 00287 號)
屏東縣	潮州鎮	T021010400033	違規	非都市用地	其他	該地位於潮州鎮三多路 100 號地旁農地為沙石碎解洗選場(依潮州鎮公所查報及本府權責分工作業要點分案由目的事業主管單位本府水利處主證查辦,文書編號 101I00D0010584)
屏東縣	潮州鎮	T021010400034	合法	非都市用地	其他	該地位於潮州鎮光鹽幼兒園附近,有一鐵皮蓋好裏面擺放雜物。
屏東縣	鹽埔鄉	T101010400024	違規	非都市用地	新增建物	T101010400024 疑似變異點現況以傳輸照片相符(增建三樓鐵皮屋)-更正地號為同段 904-55,並依本府權責分工作業要點分案由本府城鄉發展處查處。(文書編號:101I00D0010749)
屏東縣	鹽埔鄉	T101010400025	合法	非都市用地	整地	T101010400025 疑似變異點現況以傳輸照片相符(整地及堆放機械)
屏東縣	鹽埔鄉	T101010400026	合法	非都市用地	新增建物	T101010400026 疑似變異點現況以傳輸照片相符(增建雞舍)

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
宜蘭縣	三星鄉	G101010400002	違規	非都市用地	整地	經查地面整平放置貨櫃屋及砂石車車斗。正確地段地號為紅柴林段八王園小段 105-1、266-2。已於 101 年 5 月 8 日鄉民字第 1010006578 號函，以非都市土地違規使用案件，函報宜蘭縣政府。
宜蘭縣	三星鄉	G101010400003	合法	非都市用地	作物變化	經查現況為稻作。
宜蘭縣	三星鄉	G101010400004	合法	非都市用地	作物變化	經查現況為稻作，且該宗土地已經辦理重測，重測後地段地號為大隱一段 450 地號。
宜蘭縣	員山鄉	G051010400001	合法	非都市用地	其他	經實地勘查結果:261 及 257 地號等 2 筆土地均整地種植，並無其他之情事。(詳如照片)
花蓮縣	玉里鎮	U031010400005	合法	非都市用地	作物變化	原為秧苗場，現未耕作(現況荒蕪-雜草)
花蓮縣	玉里鎮	U031010400006	合法	非都市用地	作物變化	原為秧苗場，現未耕作(現況荒蕪-雜草)
花蓮縣	光復鄉	U021010400011	違規	非都市用地	新增建物	建物仍尚新，建物違法
花蓮縣	富里鄉	U101010400001	合法	非都市用地	其他	案地本鄉富田段 524 地號經查現場種植水稻，並無變異情形。
花蓮縣	瑞穗鄉	U091010400002	違規	非都市用地	其他	鋪設水泥
花蓮縣	瑞穗鄉	U091010400003	違規	非都市用地	新增建物	建置資材室
花蓮縣	鳳林鎮	U071010400007	違規	非都市用地	新增建物	新增鐵皮屋
花蓮縣	鳳林鎮	U071010400008	違規	非都市用地	其他	砂石場(包括中心埔段 260 地號)，未能確定是否有營運
花蓮縣	鳳林鎮	U071010400009	合法	非都市用地	作物變化	種植水稻
花蓮縣	鳳林鎮	U071010400010	合法	非都市用地	作物變化	水稻
臺東縣	池上鄉	V101010400009	合法	非都市用地	作物變化	現地種植生薑
臺東縣	池上鄉	V101010400010	合法	非都市用地	新增建物	建物 1 棟
臺東縣	池上鄉	V101010400012	合法	非都市用地	作物變化	種植水稻

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
臺東縣	池上鄉	V101010400013	合法	都市用地	整地	現況雜草叢生、堆置物品
臺東縣	池上鄉	V101010400016	違規	非都市用地	新增建物	建物 1 棟
臺東縣	卑南鄉	V041010400006	違規	非都市用地	新增建物	未經申請設置之水泥地疑似有違規使用情形,如附件照片.
臺東縣	卑南鄉	V041010400008	合法	非都市用地	新增建物	經查為臺東縣政府施作之農路,如附件照片.
臺東縣	鹿野鄉	V091010400003	合法	非都市用地	整地	土地上堆置稻穀殼
臺東縣	鹿野鄉	V091010400004	合法	非都市用地	整地	整地
臺東縣	鹿野鄉	V091010400005	合法	都市用地	作物變化	種植香蕉收成後砍除
臺東縣	臺東市	V011010400001	合法	非都市用地	整地	如附照片
臺東縣	臺東市	V011010400002	合法	非都市用地	整地	如附照片
臺東縣	臺東市	V011010400007	合法	都市用地	整地	如附照片
臺東縣	關山鎮	V031010400011	合法	非都市用地	其他	秧苗綠化場
臺東縣	關山鎮	V031010400015	合法	非都市用地	其他	秧苗綠化場
臺東縣	關山鎮	V031010400017	合法	非都市用地	其他	秧苗綠化場
臺東縣	關山鎮	V031010400018	合法	非都市用地	其他	秧苗綠化場
臺東縣	關山鎮	V031010400019	合法	非都市用地	作物變化	現為種植水稻
臺東縣	關山鎮	V031010400020	合法	非都市用地	其他	東部鐵路快捷化計劃-花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全全線氣化,月美截彎取直工程
澎湖縣	七美鄉	X061010400002	合法	非都市用地	其他	為七美鄉西湖村第一垃圾衛生掩埋場
澎湖縣	白沙鄉	X031010400003	合法	非都市用地	整地	土地上已整地及部份土地圍有黑色防風網。
澎湖縣	白沙鄉	X031010400008	合法	非都市用地	整地	土地上已整地。
澎湖縣	西嶼鄉	X041010400004	合法	非都市用地	整地	該筆地號已變更使用地
澎湖縣	西嶼鄉	X041010400005	合法	非都市用地	其他	因氣候連續多日下雨,造成有部份土地下陷
澎湖縣	西嶼鄉	X041010400006	合法	非都市用地	移除建物	原建築物拆除營造事業廢棄物暫放處
澎湖縣	西嶼鄉	X041010400007	合法	非都市用地	移除建物	已清除完竣
澎湖縣	馬公市	X011010400019	合法	非都市用地	其他	現場一片草地
澎湖縣	馬公市	X011010400025	合法	非都市用地	自然植被改變	現場仙人掌,叢草植生,石礫裸露

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
澎湖縣	馬公市	X011010400026	合法	非都市用地	其他	部分為仙人掌公園用地
澎湖縣	馬公市	X011010400027	合法	非都市用地	其他	現場一片裸露沙地及部分叢草,尚未見於地上做任何違法利用
澎湖縣	馬公市	X011010400028	合法	非都市用地	自然植被改變	現場除小部分自然裸露地外,其餘皆為叢草植被
澎湖縣	馬公市	X011010400029	合法	非都市用地	自然植被改變	自然植被改變,未見違法利用
澎湖縣	馬公市	X011010400030	合法	非都市用地	其他	現場種植作物
澎湖縣	馬公市	X011010400031	合法	非都市用地	自然植被改變	叢草植生,小部分因自然植生改變裸露
澎湖縣	望安鄉	X051010400001	合法	非都市用地	新增建物	變異點為交通部觀光局澎湖國家風景區管理處,新建公廁"涼亭"停車場
澎湖縣	湖西鄉	X021010400009	合法	非都市用地	自然植被改變	雜草
澎湖縣	湖西鄉	X021010400010	合法	非都市用地	自然植被改變	可能為整地
澎湖縣	湖西鄉	X021010400011	合法	非都市用地	其他	海岸疏濬
澎湖縣	湖西鄉	X021010400012	違規	非都市用地	道路變化	鋪有小石子
澎湖縣	湖西鄉	X021010400013	合法	非都市用地	作物變化	新增網架
澎湖縣	湖西鄉	X021010400014	合法	非都市用地	其他	垃圾掩埋場可能符合特定目的事業用地
澎湖縣	湖西鄉	X021010400015	合法	非都市用地	其他	現場鋪設水泥,似不符墳墓用地之管制使用
澎湖縣	湖西鄉	X021010400016	違規	非都市用地	其他	已於日前查報,現主管機關限期改善中
澎湖縣	湖西鄉	X021010400017	合法	非都市用地	整地	種植花生
澎湖縣	湖西鄉	X021010400018	合法	非都市用地	整地	整地
澎湖縣	湖西鄉	X021010400020	合法	非都市用地	其他	可能符合特定目的事業用
澎湖縣	湖西鄉	X021010400021	違規	非都市用地	其他	堆置土石
澎湖縣	湖西鄉	X021010400022	合法	非都市用地	其他	堆砂 已清除回復原狀。
澎湖縣	湖西鄉	X021010400023	違規	非都市用地	其他	堆砂石
澎湖縣	湖西鄉	X021010400024	合法	非都市用地	其他	無明顯變異事實
新竹林區 管理處	大湖 工作站	3241010400001	合法	非都市用地	其他	本變異點經查證緊鄰本處轄管大湖事業區第11林班之私有地,地上物為李樹及草生地



目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
南投林區 管理處	埔里 工作站	3011010400001	合法	非都市用地	作物變化	竹林老化改正，進行整地造林。
南投林區 管理處	埔里 工作站	3011010400002	不屬 於其 管轄 範圍	非都市用地	新增建物	興建烤漆板工作物種植香菇，非轄管土地，因為私有地，應為仁愛鄉公所管轄。
嘉義林區 管理處	玉井 工作站	3541010400001	合法	非都市用地	作物變化	變異點編號 3541010400001：參考位置為臺南市左鎮區岡子林段 874 地號，本站派員於 101 年 4 月 30 日現場查證結果，內政部通報通報位置座標：X:188891、Y:2547726（TWD97），為岡子林段 874 地號，屬國有林地，該位置林相完整，並無變化。而該位置旁發現有砍伐竹林行為，經查砍伐竹林位置分屬 3 塊私有地(岡子林段 45、46 及 47 號)。
嘉義林區 管理處	玉井 工作站	3541010400002	合法	非都市用地	其他	變異點編號 3541010400002：參考位置為臺南市南化區竹頭崎段 789 地號，本站派員於 101 年 4 月 27 日現場查證結果，內政部通報通報位置座標：X:201026、Y:2550254（TWD97），為竹頭崎段 789 地號，該位置有工程進行，經查為記碼 101-96 號造林地內本處治山課防洪工程，擬請准予結案。
屏東林區 管理處	六龜 工作站	3621010400001	合法	非都市用地	其他	該變異點無發現占用之情事，現地為草生地，其位置為國有財產局經營土地

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
屏東林區 管理處	旗山 工作站	3611010400002	合法	非都市用地	其他	本處施作莫拉克風災崩塌地旗山 33 林班崩塌地處理工程
花蓮林區 管理處	玉里 工作站	3841010400001	合法	非都市用地	自然植被改變	經查案內變異點係自然植被改變之崩塌地，地勢陡峭且土石仍持續崩落，因不易到達（需橫渡秀姑巒溪），爰以自然復育方式恢復植生。
臺東林區 管理處	關山 工作站	3711010400001	合法	非都市用地	天災	查該區地處大淪溪支流溪谷南岸，該區崎嶇陡峭，調查人員尚無法進入調查，經圖面及正色影像圖辨識，該變異點係為原崩塌地復因豪雨再度崩塌所致。
水利署	臺北水源 特定區管 理局	2111010400001	違規	都市用地	道路變化	違規新鋪設水泥路約 1,000 公尺、泥土路約 200 公尺。本局已以 101 年 5 月 2 日水臺管字第 10102001120 號函查報新北市政府農業局。新北市政府農業局已於 5 月 17 日邀集相關單位赴現場會勘，農業局表示本案為該局（農業工程科）坪林區虎寮潭農路改善工程，尚無違反水土保持法規定。
水利署	臺北水源 特定區管 理局	2111010400002	違規	都市用地	作物變化	本局已以 101 年 4 月 6 日水臺管字第 10150022170 號函查報新北市政府農業局。新北市政府農業局已於 4 月 30 日邀集相關單位赴現場會勘，經新店地政事務所指界，本案應為茶園更新。新北市政府農業局已請行為人補申請。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
水利署	臺北水源 特定區管 理局	2111010400003	合法	都市用地	新增建物	本案係白雲禪寺新建工程 有 99 店建字第 00012 號及 99 北府農山水保施證字第 033 號之建築基地
水利署	臺北水源 特定區管 理局	2111010400004	合法	都市用地	其他	原有農地翻耕後重新種植
水利署	南區 水資源局	2131010400003	合法	非都市用地	整地	本筆地目：林、面積：30.110 平方公尺，本案經與屏東縣 牡丹鄉公所查證，本筆為申 請核准整地造林，經查現整 地地面均已種植楓樹苗，除 本筆、餘周邊整地區是否合 法？現由牡丹鄉公所查察 中。
水利署	南區 水資源局	2131010400004	合法	非都市用地	作物變化	本筆地目：田、面積：2.530 平方公尺，經現勘未有土地 新開挖跡象，唯原重植之芒 果樹枝、幹均已修剪，現地 均已種植小米及豆類作物。
水利署	南區 水資源局	2131010400005	合法	非都市用地	新增建物	已新建完成攔砂壩護岸及 潛壩工程，惟施工道路已封 閉無法通行，拍攝地點距目 標物 300m，經詢問附近居 民，該工程主辦單位為行政 院農業委員會水土保持局。
水利署	南區 水資源局	2131010400006	合法	非都市用地	新增建物	行政院農業委員會水土保 持局南投分局施作之中坑 溪整治三期工程
水利署	南區 水資源局	2131010400007	合法	非都市用地	新增建物	已新建完成之箱涵及其填 土，惟無工程告示牌且附近 無居民居住，故無法得知 (詢問)該工程之主辦機關。
水利署	南區 水資源局	2131010400001	合法	非都市用地	作物變化	現場植物削枝去葉，導致現 場植物之空拍顏色由綠轉 黃。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
水利署	南區 水資源局	2131010400002	合法	非都市用地	新增建物	行政院農業委員會水土保持局南投分局瀨頭崩塌地處理一期工程
墾丁	墾丁	1051010400001	合法	國家公園	河道變化	河道護岸工程堤岸形成之裸露窪地
臺灣大學 實驗林	臺灣大學 實驗林	5011010400001	合法	非都市用地	其他	仍維持原使用情形,無改變
臺灣大學 實驗林	臺灣大學 實驗林	5011010400002	合法	非都市用地	其他	鋪設抑草蓆,造成反光.


第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-1)

變異點編號	2111010400001	圖幅名稱	漁光
前期影像日期	11/05/2011	後期影像日期	01/19/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺北水源特定區管理局	變異點查報日期	05/01/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	保護區
變異類型	道路變化	查證結果	違規
變異點現場描述	違規新鋪設水泥路約 1,000 公尺、泥土路約 200 公尺。本局已於 101 年 5 月 2 日水臺管字第 10102001120 號函查報新北市政府農業局。新北市政府農業局已於 5 月 17 日邀集相關單位赴現場會勘，農業局表示本案為該局(農業工程科)坪林區虎寮潭農路改善工程,尚無違反水土保持法規定。		


變異點現場照片



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-2)

變異點編號	2111010400002	圖幅名稱	漁光
前期影像日期	11/05/2011	後期影像日期	01/19/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺北水源特定區管理局	變異點查報日期	04/26/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	保護區
變異類型	作物變化	查證結果	違規
變異點現場描述	本局已以 101 年 4 月 6 日水臺管字第 10150022170 號函查報新北市政府農業局。新北市政府農業局已於 4 月 30 日邀集相關單位赴現場會勘，經新店地政事務所指界，本案應為茶園更新。新北市政府農業局已請行為人補申請。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-3)


變異點編號	F031010400003	圖幅名稱	五股
前期影像日期	12/28/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	05/08/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	現場為空曠土地，早期即已回填水泥棄石塊(五股垃圾山)，無作物，無建物，部分雜草生。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-4)

變異點編號	F171010400001	圖幅名稱	樹林
前期影像日期	12/28/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	05/02/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	學校用地
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮建物		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-5)


變異點編號	G101010400002	圖幅名稱	楓林
前期影像日期	01/19/2012	後期影像日期	02/06/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	05/07/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	經查地面整平放置貨櫃屋及砂石車車斗。正確地段地號為紅柴林段八王圍小段 105-1、266-2。已於 101 年 5 月 8 日鄉民字第 1010006578 號函，以非都市土地違規使用案件，函報宜蘭縣政府。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-6)

變異點編號	H021010400030	圖幅名稱	內柵
前期影像日期	11/01/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/03/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	風景區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	建物一棟		
變異點現場照片			




第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-7)



變異點編號	H021010400031	圖幅名稱	內柵
前期影像日期	11/01/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/03/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	風景區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	作停車場使用		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-8)

變異點編號	H041010400005	圖幅名稱	新屋			
前期影像日期	11/06/2011	後期影像日期	02/06/2012			
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5			
						
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/17/2012			
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區			
變異類型	新增建物	查證結果	違規			
變異點現場描述	本案本所已先於 101 年 2 月 24 日以桃楊市民字第 1010005893 號函查報桃園縣政府在案					
變異點現場照片						
						

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-9)


變異點編號	H041010400012	圖幅名稱	過嶺
前期影像日期	11/28/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/17/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	空白
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本案已於 101 年 5 月 11 日以桃楊市民字第 1010015444 號函陳報桃園縣政府		
變異點現場照片			





第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-10)

變異點編號	H041010400014	圖幅名稱	富岡(東部)
前期影像日期	11/06/2011	後期影像日期	02/06/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/17/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增水域 (漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	本案已於 101 年 5 月 11 日以桃楊市民字第 1010015440 號函陳報桃園縣政府		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-11)

變異點編號	H041010400015	圖幅名稱	富岡(東部)
前期影像日期	11/06/2011	後期影像日期	02/06/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/17/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	本案已於 101 年 5 月 11 日以桃楊市民字第 1010015439 號陳報桃園縣政府		
變異點現場照片			
			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-12)

變異點編號	H041010400016	圖幅名稱	老飯店
前期影像日期	11/28/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/17/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	本案已於 101 年 5 月 14 日以桃楊市民字第 1010015669 號函陳報桃園縣政府		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-13)

變異點編號	H051010400025	圖幅名稱	中福
前期影像日期	11/28/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/15/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	蘆竹鄉中興段 184-1 地號填土整地如附照片，面積約 3000 平方公尺，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-14)

變異點編號	H051010400033	圖幅名稱	廟口
前期影像日期	11/28/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/15/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	保護區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經查違規地號南崁廟口段羊稠坑小段 124 地號（同地段 123 地號未有違規行為），該筆土地興建鐵皮屋 2 棟，做為洗車場使用，另設有砂石堆置場及鐵皮圍籬.鋪設混凝土地坪，請桃園縣政府續處．		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-15)



變異點編號	H051010400034	圖幅名稱	浮崙
前期影像日期	11/01/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/15/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	大竹圍段 361-20 地號及 603-10 地號違規興建鐵皮屋 1 棟，面積約 1800 平方公尺，該 2 筆土地因地籍重測改為蘆竹鄉富宏段 758 及 759 地號，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-16)

變異點編號	H081010400027	圖幅名稱	霄裡
前期影像日期	11/01/2011	後期影像日期	01/10/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/03/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪設水泥地 搭設鐵皮棚架 現場有雞籠 疑似作為雞隻屠宰場用		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-17)

變異點編號	H091010400020	圖幅名稱	龍潭
前期影像日期	11/01/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/03/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮屋及圍籬		
變異點現場照片			




第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-18)

變異點編號	H111010400007	圖幅名稱	犁頭洲
前期影像日期	11/28/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/15/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	建築鐵皮屋廠房及鋪設水泥地		
變異點現場照片			




第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-19)

變異點編號	H111010400008	圖幅名稱	犁頭洲
前期影像日期	11/28/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/15/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	移除建物	查證結果	違規
變異點現場描述	原有鐵皮屋拆除		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-20)

變異點編號	H121010400002	圖幅名稱	大崙
前期影像日期	11/28/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/07/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	自然植被改變	查證結果	違規
變異點現場描述	路邊鐵皮圍籬部分填土暨水槽疑似違反編定		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-21)

變異點編號	H121010400023	圖幅名稱	保生
前期影像日期	11/06/2011	後期影像日期	01/10/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/07/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	搭建鐵皮屋疑似違反編定		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-22)


變異點編號	H121010400024	圖幅名稱	下青埔
前期影像日期	11/25/2011	後期影像日期	01/10/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/07/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	興建鐵皮屋營業疑似違反編定		
變異點現場照片			





第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-23)

變異點編號	J051010400009	圖幅名稱	新社
前期影像日期	11/25/2011	後期影像日期	02/06/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	05/01/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本案 101.4.30 現場馬麟厝段 291 地號查有增建鐵皮建物乙棟及圍牆等情形；馬麟厝段 292 地號種稻。		
變異點現場照片			
			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-24)

變異點編號	J061010400015	圖幅名稱	圓山子
前期影像日期	11/25/2011	後期影像日期	02/06/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	05/21/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	泥土呈現黑色，成分中夾雜碎玻璃		
變異點現場照片	未上傳相關照片		


第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-25)

變異點編號	J061010400017	圖幅名稱	老湖口
前期影像日期	11/06/2011	後期影像日期	02/06/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	05/21/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查有疑似違規之建物		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-26)


變異點編號	J061010400018	圖幅名稱	長安
前期影像日期	11/25/2011	後期影像日期	02/06/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	05/21/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	現場堆放已拆除之 T 霸		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-27)

變異點編號	J091010400001	圖幅名稱	新莊子
前期影像日期	11/06/2011	後期影像日期	02/06/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	11/08/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮圍籬內似有經營天然氣		
變異點現場照片			




第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-28)

變異點編號	J091010400002	圖幅名稱	新莊子
前期影像日期	11/06/2011	後期影像日期	02/06/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	11/08/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	有建物		
變異點現場照片			




第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-29)


變異點編號	J091010400003	圖幅名稱	新莊子
前期影像日期	11/06/2011	後期影像日期	02/06/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	11/07/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	自然植被改變	查證結果	違規
變異點現場描述	堆置土方		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-30)

變異點編號	J091010400006	圖幅名稱	員山
前期影像日期	11/06/2011	後期影像日期	02/06/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	11/14/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	自然植被改變	查證結果	違規
變異點現場描述	填入土方，該地號已合併大埔段 245-4 號		
變異點現場照片			
未上傳相關照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-31)


變異點編號	J091010400007	圖幅名稱	員山
前期影像日期	11/06/2011	後期影像日期	02/06/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	11/07/2012
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	未經申請堆置土方		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-32)


變異點編號	J091010400016	圖幅名稱	波羅汶
前期影像日期	11/06/2011	後期影像日期	02/06/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	11/07/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	填入土方並有搭建鐵皮屋		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-33)

變異點編號	K011010400004	圖幅名稱	頭屋
前期影像日期	12/26/2011	後期影像日期	02/01/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	05/09/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現況施作「苗栗縣政府消防局局本部辦公廳舍新建工程」，及設置圍籬。		
變異點現場照片			




第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-34)

變異點編號	L071010400012	圖幅名稱	金社莊
前期影像日期	12/26/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	09/15/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現況疑似有廠房及種植果樹		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-35)

變異點編號	L081010400007	圖幅名稱	五崁腳
前期影像日期	12/26/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	05/14/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建築物及水泥地面		
變異點現場照片			




第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-36)


變異點編號	L091010400001	圖幅名稱	馬岡厝
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	05/04/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	使用現況:本地號土地鋪設水泥,搭建鐵皮廠房 1 棟,未實際從事農用。		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-37)



變異點編號	L091010400002	圖幅名稱	馬岡厝
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	05/07/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現況搭建二層鋼筋混凝土構造、鋪設水泥地		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-38)

變異點編號	L101010400003	圖幅名稱	馬岡厝
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	04/29/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	建築物		
變異點現場照片			




第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-39)

變異點編號	L191010400004	圖幅名稱	車籠埔
前期影像日期	11/30/2011	後期影像日期	02/12/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	04/26/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該地號為 989-4 疑似工廠 建物一棟		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-40)

變異點編號	L191010400006	圖幅名稱	車籠埔
前期影像日期	11/30/2011	後期影像日期	02/12/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	04/26/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	建物一棟 水溝一條疑似位於 865 和 866 地號上		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-41)

變異點編號	M031010400002	圖幅名稱	北勢湳
前期影像日期	11/30/2011	後期影像日期	02/12/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	05/31/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	本案位於草屯鎮頂園段 409 地號都市計劃內農業區面積 2520 平方公尺,該地目前週邊整地疑作建築用途(上有豎典皇築的建案看板)		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-42)

變異點編號	M041010400001	圖幅名稱	福田社區
前期影像日期	11/06/2011	後期影像日期	01/10/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	05/14/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪設水泥設施 堆置物品		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-43)


變異點編號	M041010400009	圖幅名稱	社寮
前期影像日期	11/06/2011	後期影像日期	02/12/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	05/14/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	搭建溫網室		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-44)

變異點編號	M041010400010	圖幅名稱	社寮
前期影像日期	11/06/2011	後期影像日期	02/12/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	05/14/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	整地 堆置物品		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-45)

變異點編號	M041010400011	圖幅名稱	江西山林
前期影像日期	11/06/2011	後期影像日期	02/12/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	05/14/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	現地上堆置廢棄土		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-46)

變異點編號	M041010400012	圖幅名稱	竹山
前期影像日期	11/30/2011	後期影像日期	02/12/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	05/29/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	住宅區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	現況種植茶樹		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-47)

變異點編號	M041010400013	圖幅名稱	竹山
前期影像日期	11/30/2011	後期影像日期	02/12/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	05/29/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	現況有砂石及巨石盆栽		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-48)

變異點編號	M061010400006	圖幅名稱	濁水
前期影像日期	11/30/2011	後期影像日期	02/12/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	05/31/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	自然植被改變	查證結果	違規
變異點現場描述	現地堆置砂石		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-49)


變異點編號	M061010400007	圖幅名稱	清水尾
前期影像日期	11/30/2011	後期影像日期	02/12/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	05/31/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增水域 (漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	部份增建鐵皮屋、部份新增漁塭		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-50)

變異點編號	N021010400006	圖幅名稱	崙尾
前期影像日期	12/26/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	05/11/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場建鐵皮房。		
變異點現場照片			




第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-51)


變異點編號	N021010400007	圖幅名稱	下田尾
前期影像日期	12/26/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	05/08/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場查看時，上方蓋有鐵皮屋。		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-52)

變異點編號	N021010400008	圖幅名稱	鹿港
前期影像日期	12/26/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	05/16/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現地如照片		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-53)

變異點編號	N021010400009	圖幅名稱	鹿港
前期影像日期	12/26/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	05/16/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	燈會期間用停車場，目前如照片。		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-54)


變異點編號	N021010400010	圖幅名稱	崎溝子
前期影像日期	12/26/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	05/08/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定專用區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	燈會期間為停車場，詳如照片。		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-55)


變異點編號	N041010400025	圖幅名稱	田尾
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	05/10/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場為一棟約 6 米高建築物，尚未提出有關建築之各項申請。		
變異點現場照片			




第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-56)

變異點編號	N051010400022	圖幅名稱	林厝仔
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	04/30/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	堆置土方		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-57)

變異點編號	N061010400003	圖幅名稱	西勢厝
前期影像日期	12/26/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	05/11/2012
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	農地前半段為鋪設柏油後半段搭建鐵皮屋		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-58)



變異點編號	N081010400002	圖幅名稱	外四塊厝
前期影像日期	12/26/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	05/02/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場為一增建廠房		
變異點現場照片			




第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-59)

變異點編號	N101010400005	圖幅名稱	頂溪埔
前期影像日期	12/26/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	04/26/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本筆伸新段 0220-0000 地號【重測前：新港段 0002-0013】面積：9,898.44 平方公尺，分區為一般農業區，類別為養殖用地，現建有一樓超高鐵皮屋 1 棟。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-60)

變異點編號	N161010400001	圖幅名稱	外四塊厝
前期影像日期	12/26/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	05/15/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查有未申請之建物,本所 101 年 05 月 14 日以鹽鄉建字第 1010005976 號函報彰化縣政府違章建築查報		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-61)

變異點編號	N161010400014	圖幅名稱	西勢湖
前期影像日期	12/26/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	05/15/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查有未申請之建物,本所 101 年 05 月 14 日以鹽鄉建字第 1010005978 號函報彰化縣政府違章建築查報		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-62)

變異點編號	N171010400017	圖幅名稱	梧鳳
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	05/14/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增水域 (漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	新增水塘一池，另有部份水泥地		
變異點現場照片			


第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-63)

變異點編號	N171010400019	圖幅名稱	埔心
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	05/14/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建物領有建照，但部份土地供停車使用，未作農業使用。		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-64)


變異點編號	N171010400021	圖幅名稱	埔心
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	05/10/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鋼骨鐵皮屋建物 1 棟		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-65)

變異點編號	N211010400023	圖幅名稱	打簾
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	05/09/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	圍牆、鋪設水泥地、小木屋		
變異點現場照片			




第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-66)

變異點編號	P011010400021	圖幅名稱	石榴班
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	05/11/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	現場疑似填土，依非都市土地違反使用管制規則查報。		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-67)

變異點編號	P011010400022	圖幅名稱	石榴班
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	05/11/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	地形地貌改變，打地基 疑似新增建物，依非都市土地違反使用管制規則查報。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-68)



變異點編號	P011010400024	圖幅名稱	九老爺
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	05/11/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場有水泥磚造鐵皮屋，兩邊有圍牆。已請本所工務課相關承辦人員函報查處。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-69)

變異點編號	P041010400012	圖幅名稱	公館仔
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	05/17/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新建倉庫		
變異點現場照片			




第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-70)

變異點編號	P041010400018	圖幅名稱	大新
前期影像日期	12/26/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	05/17/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	增建建築物		
變異點現場照片			





第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-71)


變異點編號	P071010400025	圖幅名稱	中洲仔
前期影像日期	11/30/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	05/03/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建物		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-72)

變異點編號	P071010400027	圖幅名稱	南昌
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	05/03/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似違規現場有建物		
變異點現場照片			


第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-73)

變異點編號	P091010400013	圖幅名稱	惠來厝
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/10/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	05/04/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	1.經現場勘查結果，該筆土地現況有兩幢建物，一為捲揚式溫室結構物，另一建物為鋼鐵造有牆結構物。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-74)

變異點編號	P111010400020	圖幅名稱	二崙
前期影像日期	12/26/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	05/10/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場疑為新增建物使用，並已函報縣府辦理後續事宜。		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-75)


變異點編號	P181010400003	圖幅名稱	林厝寮
前期影像日期	11/14/2011	後期影像日期	02/04/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	05/11/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	1.現況為新建畜牧場 2.違規人陳述:在申請核發使用證明中		
變異點現場照片			





第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-76)

變異點編號	P191010400004	圖幅名稱	箔子寮港
前期影像日期	11/14/2011	後期影像日期	02/04/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	05/03/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	建物二棟,其一:尺寸約 4m*10m 二層,其二:3m*3m 一層		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-77)


變異點編號	P201010400008	圖幅名稱	蔦松
前期影像日期	11/14/2011	後期影像日期	02/04/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	05/17/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似工廠		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-78)

變異點編號	P201010400015	圖幅名稱	好收
前期影像日期	11/14/2011	後期影像日期	02/04/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	05/17/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	雞舍		
變異點現場照片			




第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-79)

變異點編號	Q021010400002	圖幅名稱	鴨母寮
前期影像日期	11/14/2011	後期影像日期	02/04/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	05/15/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建物		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-80)

變異點編號	Q021010400003	圖幅名稱	牛挑灣
前期影像日期	11/14/2011	後期影像日期	02/04/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	05/15/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建物		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-81)

變異點編號	Q111010400008	圖幅名稱	山子腳
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	05/11/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	1、經查該地號應為中寮段重寮小段 118-2 號。2、未申請容許使用。3、違反都市計畫農業區土地使用。4、無申請建照。5、移建設課、農業課辦理。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-82)

變異點編號	Q131010400006	圖幅名稱	劉厝
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	05/10/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似有搭建鐵皮屋整地回填土石。		
變異點現場照片			




第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-83)

變異點編號	Q131010400007	圖幅名稱	柳林
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	05/10/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似有搭建鐵皮屋等非屬農業設施之行為。(正確地點為:水上鄉柳子林段柳林小段 51 地號)		
變異點現場照片			




第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-84)



變異點編號	R031010400019	圖幅名稱	番子寮
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	05/04/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新建中之鋼構建築物		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-85)

變異點編號	R081010400004	圖幅名稱	大屯寮
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	05/02/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	大屯寮段 3481 地號土地，應該屬農牧用地，但上面卻鋪設水泥地。		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-86)

變異點編號	R101010400013	圖幅名稱	大崎
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	05/08/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	正在搭建鐵皮屋，尚未完成，鋪設混凝土路		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-87)


變異點編號	R131010400006	圖幅名稱	檳榔林
前期影像日期	11/14/2011	後期影像日期	02/04/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	05/18/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場新增建築物，已於 10 年 5 月 16 日以所建字第 101005707 號函查報違章在案。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-88)


變異點編號	R131010400007	圖幅名稱	後營
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	05/18/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場新增建築物，已於 10 年 5 月 16 日以所建字第 101005708 號函查報違章在案。		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-89)

變異點編號	R141010400008	圖幅名稱	竹仔港
前期影像日期	11/14/2011	後期影像日期	02/04/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	05/10/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	97 年 2 月 21 日農業用地容許作農業施設使用面為 41.85m2, 經 101 年 5 月 7 日現勘:前段鋼造食庫 95m2;後段鋼造棚架 165m2;水泥地 800m2		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-90)

變異點編號	R161010400002	圖幅名稱	三寮灣
前期影像日期	11/14/2011	後期影像日期	02/04/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	05/16/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	水泥地上有鐵皮屋		
變異點現場照片			




第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-91)


變異點編號	R171010400003	圖幅名稱	學甲
前期影像日期	11/14/2011	後期影像日期	02/04/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	05/17/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該地現況有一建物		
變異點現場照片			




第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-92)

變異點編號	R181010400016	圖幅名稱	龍潭
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	05/01/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	永康科技工業區 (經濟部報編工業區)
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	查報地點位屬永康科技工業內之用地，現況有建物建築中		
變異點現場照片	未上傳相關照片		

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-93)

變異點編號	R181010400017	圖幅名稱	虎頭埤
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	05/02/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該用地現況有建築行為		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-94)

變異點編號	S021010400011	圖幅名稱	中庄
前期影像日期	11/30/2011	後期影像日期	02/01/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	05/22/2012
土地使用類型	尚未定義	土地使用分區	空白
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現勘為新建廠房，地目為田		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-95)


變異點編號	S031010400009	圖幅名稱	考潭
前期影像日期	11/30/2011	後期影像日期	02/01/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	05/07/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	建造一鐵皮屋		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-96)

變異點編號	S031010400010	圖幅名稱	金鼎
前期影像日期	11/30/2011	後期影像日期	02/01/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	05/21/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	一鐵皮建物		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-97)

變異點編號	S041010400008	圖幅名稱	觀音山
前期影像日期	11/30/2011	後期影像日期	02/01/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	05/02/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	大社段 96-9 地號因地籍圖重測變更為尖山腳段 1083 地號新建之違規工廠		
變異點現場照片			
			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-98)

變異點編號	S081010400006	圖幅名稱	中芸漁港
前期影像日期	11/30/2011	後期影像日期	02/01/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	05/01/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	道路用地
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	貴單位提供之前期影像應位於港子埔段 1447、-2、-3 地號，後期影像應位於港子埔段 1449、-1 地號，1447、-3、1449 之土地使用分區為「農業區」，1449-1、1447-2 為「道路用地」，1447、-2、-3 地號為空地，1449、-1 地號有新增建物乙棟。		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-99)

變異點編號	S091010400025	圖幅名稱	嘉興
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	05/28/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業用地
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本區大勇段 135 地號使用分區為農業區，經查現地目前疑似正在興建餐廳		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-100)

變異點編號	S151010400022	圖幅名稱	九鬮
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	05/14/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	上有建物		
變異點現場照片			




第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-101)

變異點編號	S151010400023	圖幅名稱	九 屬
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	05/14/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	上有建物		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-102)


變異點編號	S151010400024	圖幅名稱	九 鬮
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	05/14/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	上有建物		
變異點現場照片			




第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-103)

變異點編號	S161010400005	圖幅名稱	竹滬村
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	04/30/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新建 1 間 2 層貨櫃鐵皮屋及鐵皮圍牆		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-104)

變異點編號	S191010400003	圖幅名稱	大湖
前期影像日期	11/29/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	05/09/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增鐵皮建物 1 棟及停車棚(有大型貨車置內)。		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-105)

變異點編號	T011010400002	圖幅名稱	屏東市南部
前期影像日期	11/30/2011	後期影像日期	02/01/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	05/11/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮搭蓋房屋、鴿舍、圍牆(業以文書編號 101I00D0009980 號簽移請本府城鄉發展處主政查處)		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-106)

變異點編號	T011010400004	圖幅名稱	公館里
前期影像日期	11/30/2011	後期影像日期	02/01/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	05/15/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	以鐵皮搭建房屋、圍牆(業以文書編號 101I00D0009986 號簽移請本府城鄉發展處主政查處)		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-107)

變異點編號	T021010400033	圖幅名稱	潮州
前期影像日期	11/01/2011	後期影像日期	02/29/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	05/01/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	該地位於潮州鎮三多路 100 號地旁農地為沙石碎解洗選場(依潮州鎮公所查報及本府權責分工作業要點分案由目的事業主管單位本府水利處主證查辦，文書編號 101I00D0010584)		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-108)

變異點編號	T041010400010	圖幅名稱	龍鑾潭
前期影像日期	11/21/2011	後期影像日期	01/28/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	05/02/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增作混凝土工廠尚無法判定合法或違規(業依本府權責分工作業要點分案由本府觀光傳播處主政查辦，文書編號101I00D0010778)		
變異點現場照片			
未上傳相關照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-109)


變異點編號	T041010400011	圖幅名稱	龍鑾潭
前期影像日期	11/21/2011	後期影像日期	01/28/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	05/02/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	非法墾丁甩尾賽車場(業依本府權責分工作業要點分案移請本府教育處及觀光傳播處主政查辦，文書編號 101I00D0010777)		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-110)

變異點編號	T081010400009	圖幅名稱	後莊
前期影像日期	11/30/2011	後期影像日期	02/01/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	05/14/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該地為鐵皮屋塔建置放資源回收物		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-111)

變異點編號	T101010400024	圖幅名稱	洛陽
前期影像日期	11/30/2011	後期影像日期	02/01/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	05/02/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	T101010400024 疑似變異點現況以傳輸照片相符(增建三樓鐵皮屋)-更正地號為同段 904-55，並依本府權責分工作業要點分案由本府城鄉發展處查處。(文書編號：101I00D0010749)		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-112)

變異點編號	T141010400029	圖幅名稱	西勢村
前期影像日期	11/01/2011	後期影像日期	02/29/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	05/11/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	興建廠房、管理室、圍牆未申請建物使用執照(業依本府權責分工作業要點分案移請本府城鄉發展處主政查辦，文書編號101I00D0011040)		
變異點現場照片			
未上傳相關照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-113)

變異點編號	T141010400030	圖幅名稱	竹田
前期影像日期	11/01/2011	後期影像日期	02/29/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	05/11/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	作物變化	查證結果	違規
變異點現場描述	興建擋土牆及鋪設水泥路面及鐵欄杆未申請容許使用及(業依本府權責分工作業要點分案移請本府農業處主政查辦,文書編號 101I00D0011039)		
變異點現場照片			
未上傳相關照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-114)

變異點編號	T151010400014	圖幅名稱	打鐵村
前期影像日期	11/28/2011	後期影像日期	02/29/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	05/14/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	未合法申請興建農舍及容許設施(更正地號為 287，業依本府權責分工作業要點移請本府城鄉發展處主政查辦，文書編號 101I00D0011028)		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-115)

變異點編號	T161010400020	圖幅名稱	東海村
前期影像日期	11/01/2011	後期影像日期	01/03/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	05/04/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	5月1日至現場拍攝時仍為水體、作漁塭使用		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-116)

變異點編號	T161010400022	圖幅名稱	枋寮
前期影像日期	11/01/2011	後期影像日期	01/03/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	05/04/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增水域 (漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	於非養殖區興建魚塭		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-117)

變異點編號	T161010400023	圖幅名稱	北勢寮
前期影像日期	11/01/2011	後期影像日期	01/03/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	05/04/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	興建室內養殖魚塭建物		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-118)

變異點編號	T171010400001	圖幅名稱	鹽埔村
前期影像日期	11/30/2011	後期影像日期	02/01/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	05/10/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	目前為新增建物		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-119)


變異點編號	T171010400008	圖幅名稱	仙吉村
前期影像日期	11/30/2011	後期影像日期	02/01/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	05/10/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	回報新增建物		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-120)


變異點編號	T181010400035	圖幅名稱	崁頂
前期影像日期	11/01/2011	後期影像日期	02/29/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	05/18/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	101 年 9 月 17 日 10129774200 號簽移城鄉發展處辦理		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-121)



變異點編號	U021010400011	圖幅名稱	農會地
前期影像日期	11/03/2011	後期影像日期	02/01/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	花蓮縣	變異點查報日期	05/09/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	建物違法		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-122)

變異點編號	U071010400007	圖幅名稱	萬里溪下游
前期影像日期	11/03/2011	後期影像日期	02/01/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	花蓮縣	變異點查報日期	05/10/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增鐵皮屋		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-123)


變異點編號	U071010400008	圖幅名稱	萬里溪下游
前期影像日期	11/03/2011	後期影像日期	02/01/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	花蓮縣	變異點查報日期	05/16/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定專用區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	砂石場(包括中心埔段 260 地號)，未能確定是否有營運		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-124)

變異點編號	U091010400002	圖幅名稱	瑞穗(南部)
前期影像日期	01/19/2012	後期影像日期	02/01/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	花蓮縣	變異點查報日期	05/21/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪設水泥		
變異點現場照片			




第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-125)


變異點編號	U091010400003	圖幅名稱	瑞穗(南部)
前期影像日期	01/19/2012	後期影像日期	02/01/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	花蓮縣	變異點查報日期	05/21/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	建置資材室		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-126)


變異點編號	V041010400006	圖幅名稱	煙草間
前期影像日期	01/19/2012	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺東縣	變異點查報日期	05/14/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	山坡地保育區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	未經申請設置之水泥地疑似有違規使用情形,如附件照片.		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-127)



變異點編號	V101010400016	圖幅名稱	東明
前期影像日期	11/15/2011	後期影像日期	02/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺東縣	變異點查報日期	05/16/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	建物 1 棟		
變異點現場照片			





第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-128)

變異點編號	X021010400012	圖幅名稱	鼎彎
前期影像日期	09/18/2011	後期影像日期	03/27/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	澎湖縣	變異點查報日期	05/10/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	道路變化	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪有小石子		
變異點現場照片			



第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-129)

變異點編號	X021010400016	圖幅名稱	湖西
前期影像日期	09/18/2011	後期影像日期	03/27/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	澎湖縣	變異點查報日期	05/10/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	已於日前查報，現主管機關限期改善中		
變異點現場照片			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-130)

變異點編號	X021010400021	圖幅名稱	龍門
前期影像日期	09/18/2011	後期影像日期	03/27/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	澎湖縣	變異點查報日期	05/10/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	堆置土石		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷違規變異點成果(1010400-131)

變異點編號	X021010400023	圖幅名稱	龍門
前期影像日期	09/18/2011	後期影像日期	03/27/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	澎湖縣	變異點查報日期	05/10/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	堆砂石		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷通報點回報結果

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
新北市	八里區	F321010700002	違規	都市用地	其他	現場堆置大型混凝土塊等建材,且有開挖行為,疑似設置土石方資源廠及其作業廠房
新北市	三芝區	F301010700006	違規	非都市用地	新增建物	新增木平臺及棚架
新北市	三芝區	F301010700007	違規	非都市用地	移除建物	新增棚架
新北市	三重區	F051010700003	合法	都市用地	新增建物	新建集合住宅
新北市	金山區	F251010700008	違規	都市用地	整地	1.現地實際勘察後發現原地貌改變,疑似違規,將函送權責單位查明後依權責卓處。 2.因地主於周圍設置阻擾設施,無法進入該筆土地,所以定位以現存電腦資料查證回覆。
新北市	新莊區	F011010700004	合法	都市用地	新增建物	美麗春城建案
新北市	新莊區	F011010700005	合法	都市用地	新增建物	101 莊建字第 00079 號建照核准之歐遊新莊館汽車商務旅館新建工程
新北市	鶯歌區	F161010700001	合法	非都市用地	河道變化	台灣自來水公司新建-板新大漢溪水源為調節大桃園地區乾旱缺水問題
桃園縣	大園鄉	H061010700011	違規	非都市用地	新增建物	查土地上鋪設碎石地搭建鐵皮屋使用
桃園縣	大園鄉	H061010700012	違規	非都市用地	新增建物	查土地上鋪設水泥地搭建鐵皮屋作工廠使用
桃園縣	大園鄉	H061010700013	合法	都市用地	其他	查現場土地上堆放原物料並有用帆布覆蓋
桃園縣	大園鄉	H061010700014	違規	非都市用地	新增建物	查土地上鋪設水泥地搭建鐵皮屋使用
桃園縣	大園鄉	H061010700015	違規	非都市用地	作物變化	查土地上設置圍籬水池堆置石頭飼養成鵝使用
桃園縣	大園鄉	H061010700017	違規	非都市用地	整地	查土地上有整地行為未種植農作物

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
桃園縣	大園鄉	H061010700018	合法	都市用地	新增建物	查土地上鋪設水泥地設置鐵皮圍籬搭建鐵皮屋作資源回收場使用領有建築物建號 660 號
桃園縣	大園鄉	H061010700019	違規	非都市用地	新增建物	查土地上鋪設碎石地搭建鐵皮豬舍使用
桃園縣	大園鄉	H061010700020	違規	非都市用地	整地	查土地上鋪設石頭搭建鐵皮屋使用領有 100 年大鄉建都使字第 00042 號使用執照
桃園縣	大園鄉	H061010700021	合法	非都市用地	作物變化	查土地上設置水池飼養成鴉使用領有 97 年 4 月 23 日利農屠宰場登記證書
桃園縣	大園鄉	H061010700022	違規	非都市用地	新增建物	查土地上鋪設水泥地搭建鐵皮屋使用
桃園縣	大園鄉	H061010700023	違規	非都市用地	新增建物	查土地上鋪設柏油地面搭建鐵皮屋使用
桃園縣	大園鄉	H061010700029	合法	非都市用地	其他	查土地上未種植農作物
桃園縣	大園鄉	H061010700031	違規	非都市用地	新增建物	查土地上種植芭樂樹搭建鐵皮屋使用
桃園縣	平鎮市	H101010700006	合法	都市用地	自然植被改變	位置為平鎮市復旦段 510 地號,現場地表原灌木雜草清除並清理石頭,但仍留有喬木,地形未做重大改變,目前尚屬合法.
桃園縣	平鎮市	H101010700007	合法	都市用地	自然植被改變	位置為平鎮市平鎮段 359 地號,現場地表雜草清除,但仍留有喬木,地形未做重大改變,目前尚屬合法.
桃園縣	桃園市	H011010700042	合法	都市用地	自然植被改變	現況無建物及人工鋪面
桃園縣	桃園市	H011010700043	違規	都市用地	其他	1.現作為桃園違規拖吊保管場使用 2.地面鋪設水泥設置圍籬及貨櫃屋
桃園縣	新屋鄉	H111010700001	合法	都市用地	自然植被改變	新增菜園

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
桃園縣	新屋鄉	H111010700002	合法	都市用地	新增建物	桃園縣政府核給建照:(101)桃縣工建執照字第會屋00509,22510,00512 號
桃園縣	新屋鄉	H111010700024	合法	非都市用地	新增建物	作氣象衛星接收站
桃園縣	新屋鄉	H111010700026	合法	非都市用地	移除水域 (漁塭或水塘)	雜草叢生
桃園縣	楊梅市	H041010700003	合法	非都市用地	其他	已於 101 年 8 月 6 日以桃楊市民字第 1010026079 號陳報桃園縣政府
桃園縣	楊梅市	H041010700004	合法	都市用地	其他	已於 101 年 8 月 6 日以桃楊市民字第 1010026078 號函陳報桃園縣政府
桃園縣	楊梅市	H041010700005	違規	非都市用地	整地	已於 101 年 8 月 6 日以桃楊市民字第 1010026080 號陳報桃園縣政府
桃園縣	龍潭鄉	H091010700008	違規	非都市用地	整地	乾淨土方
桃園縣	龍潭鄉	H091010700009	違規	非都市用地	新增建物	此地號為軍事用地(凌雲崗靶場)靶場為鐵皮屋建築
桃園縣	龍潭鄉	H091010700010	違規	非都市用地	新增建物	此地號有鐵皮建築物、砂石車及怪手
桃園縣	龜山鄉	H071010700044	違規	都市用地	新增建物	鋪設水泥地,放置板模等器材。
桃園縣	蘆竹鄉	H051010700036	違規	非都市用地	其他	該筆土地堆置砂石等土方,未覆蓋造成污染,面積約 18,000 平方公尺,請桃園縣政府續處。
桃園縣	蘆竹鄉	H051010700037	違規	非都市用地	新增建物	該筆土地新建鐵皮屋,作為倉儲使用,部份合法,部份非法,建築總面積約 15,000 平方公尺,請桃園縣政府續處。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
桃園縣	蘆竹鄉	H051010700038	違規	都市用地	整地	該筆土地經重測改編定為蘆興段 896, 887, 888, 889, 890, 891 等 6 筆地號土地，有違規情形，施設混凝土地坪，並預留管線疑似要興建建物，填土及施設擋土牆等，請桃園縣政府續處。
桃園縣	蘆竹鄉	H051010700039	違規	都市用地	新增建物	該筆土地經重測改編定為蘆興段 485,534,549 等 3 筆土地，興建鐵皮屋乙棟，鋪設混凝土地坪，柏油地坪，作為倉庫及停車場使用，請桃園縣政府續處。
桃園縣	蘆竹鄉	H051010700040	違規	都市用地	新增建物	新建鐵皮屋，做為汽車美容及飲料店使用，面積約 500 平方公尺，請桃園縣政府續處。
桃園縣	蘆竹鄉	H051010700041	違規	都市用地	新增建物	該筆土地有合法建物乙棟，另有增建違規建築物及鋪設柏油地坪，違規面積約 1000 平方公尺，請桃園縣政府續處。
桃園縣	蘆竹鄉	H051010700030	違規	都市用地	新增建物	新建鐵皮屋及混凝土地坪，作為養豬場使用，違規面積約 600 平方公尺，請桃園縣政府續處。
桃園縣	蘆竹鄉	H051010700032	違規	非都市用地	新增建物	新建鐵皮屋 2 棟及混凝土地坪，作為工廠使用，違規面積約 3100 平方公尺，請桃園縣政府續處。
桃園縣	蘆竹鄉	H051010700033	合法	都市用地	自然植被改變	農地休耕雜草茂盛，查無違規行為。
桃園縣	觀音鄉	H121010700025	違規	非都市用地	新增建物	搭建鐵皮屋
桃園縣	觀音鄉	H121010700027	違規	非都市用地	新增建物	興建物營業
桃園縣	觀音鄉	H121010700028	合法	非都市用地	作物變化	苗圃栽培
新竹市	香山區	O021010700003	合法	非都市用地	整地	整地後目前為空地。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
新竹市	香山區	O021010700004	違規	都市用地	新增建物	係屬違章建築物
新竹市	香山區	O021010700005	違規	都市用地	新增建物	係屬違章建築物
新竹市	香山區	O021010700006	違規	都市用地	新增建物	係屬違章建築物
新竹市	香山區	O021010700001	合法	非都市用地	其他	草地
新竹市	香山區	O021010700002	違規	非都市用地	其他	鋪設柏油廣場
新竹縣	竹北市	J051010700002	合法	都市用地	新增建物	川睦建設建案
新竹縣	竹北市	J051010700003	違規	非都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	現場：水塘 2 窪，鐵皮建物 及貨櫃屋數棟〈只〉餘設水 泥地。
新竹縣	竹北市	J051010700004	合法	非都市用地	作物變化	現場：種植水稻甘蔗樹木及 芋頭等作物，餘休耕。
新竹縣	湖口鄉	J061010700005	違規	都市用地	整地	現況整地，現況無任何告示 牌
新竹縣	新豐鄉	J091010700001		非都市用地		未回報
苗栗縣	公館鄉	K041010700007	合法	非都市用地	其他	該地仍種植農作物，惟農作 物上另裝置木架支柱
苗栗縣	竹南鎮	K091010700015	合法	非都市用地	其他	本案經本所 8/6 現場查 勘，現場確實有大片非植生 裸露地，惟此變更是否違 法，仍待縣府查核。另外， 該地號上有一處大坑洞(目 測約 2*3 公尺)，因查報時 間為蘇拉颱風過境後幾 天，該坑洞大量積水，無法 判定確實形成原因和用途。
苗栗縣	後龍鎮	K121010700011	合法	非都市用地	作物變化	在田地上鋪塑膠布栽種樹 苗
苗栗縣	後龍鎮	K121010700016	合法	非都市用地	整地	整地
苗栗縣	後龍鎮	K121010700018	合法	非都市用地	作物變化	種植稻米
苗栗縣	後龍鎮	K121010700019	合法	非都市用地	自然植被改變	無異常
苗栗縣	後龍鎮	K121010700020	合法	非都市用地	整地	整地
苗栗縣	後龍鎮	K121010700021	合法	非都市用地	自然植被改變	無異常
苗栗縣	苑裡鎮	K021010700002	違規	非都市用地	其他	經現勘玉山段 426 及 427 地號兩筆農地現作為大型 停車場。
苗栗縣	苑裡鎮	K021010700003	違規	非都市用地	新增建物	經現勘為新建大型廠房。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
苗栗縣	苑裡鎮	K021010700004	違規	非都市用地	新增建物	經現勘目前為大型工廠〈軒登國際事業有限公司〉有門牌：社苓里 1 鄰 2-1 號，工廠坐落於泰田段 1235、1235-1、1235-2 等參筆土地。
苗栗縣	苑裡鎮	K021010700005	違規	非都市用地	新增建物	經現勘新建大型廠房。
苗栗縣	通霄鎮	K031010700001	違規	非都市用地	整地	整地種植地瓜葉
苗栗縣	造橋鄉	K111010700017	合法	非都市用地	新增建物	苗栗縣造橋鄉公所 101 年 4 月 12 日造鄉農字第 1010002929 號函核准之農業設施容許使用案
苗栗縣	銅鑼鄉	K051010700006	合法	非都市用地	河道變化	位中平大橋左側，河道下附近有一沙石廠，其是否有無違規使用，尚須縣府查核
苗栗縣	銅鑼鄉	K051010700008	違規	非都市用地	新增建物	地點四周是種植芋田，其新增建物是否合法、違法，仍須請縣府查核。
苗栗縣	銅鑼鄉	K051010700009	合法	非都市用地	其他	該地點有種植草莓，該建物似為農業用溫室，其是否合法仍須縣府查核。
臺中市	大甲區	L031010700008	合法	非都市用地	自然植被改變	現況為雜草漫布土地，並無明顯違規情事。
臺中市	大安區	L141010700009	違規	非都市用地	新增建物	興建鋼骨構造烤漆浪板工廠建築物及鋪設水泥，101.8.6 安區農建字第 1010008987 號函送違規查報表至市府續處
臺中市	大雅區	L091010700001	違規	非都市用地	新增建物	本筆土地，現況搭建鐵皮廠房及圍牆，實際未從事農業使用。101.7.31 雅區農建字第 1010017082 號函送查報表至市府續處

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
臺中市	大雅區	L091010700002	違規	非都市用地	新增建物	本筆土地鋪設水泥，現況搭建鐵皮廠房出租，實際未從事農業使用。101.7.31 雅區農建字第 1010017082 號函送查報表至市府續處
臺中市	太平區	L191010700007	違規	非都市用地	新增建物	現況：建物一棟(正光街 78 巷 8 號 仲冠機械)部分為裸露地，部分有植栽農作物，少部分正進行整地。101.7.27 太區農建字第 1010022167 號函送違規查報表至市府續處
臺中市	后里區	L081010700010	違規	非都市用地	新增建物	鋼骨造建築物乙棟。101.8.8 后區農字第 1010013651 號函送違規查報表送市府續處
臺中市	后里區	L081010700011	違規	非都市用地	自然植被改變	填砂石。101.7.31 后區農字第 1010013079 號函送違規查報表至市府續處
臺中市	后里區	L081010700012	違規	非都市用地	新增建物	鋼骨造建築物乙棟。101.7.31 后區農字第 1010013079 號函送違規查報表至市府續處
臺中市	西屯區	B061010700006	違規	都市用地	新增建物	有關本區東林段 381-1 地號變異點係為數棟新建廠房。本案本所業於 101 年 3 月 1 日以公所建字第 1010004867 號違建查報單查報市府都發局續處中。
臺中市	神岡區	L071010700013	合法	非都市用地	其他	現況疑是農地
臺中市	潭子區	L101010700003	違規	都市用地	新增建物	依據右列航照圖與現地狀況對照所示，現地已經有搭建鐵皮屋，是否有申請相關合法證明尚無確定
臺中市	潭子區	L101010700004	合法	非都市用地	整地	工程施工借用場所
臺中市	龍井區	L171010700005	違規	都市用地	新增建物	新增鐵皮屋工廠

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
彰化縣	二林鎮	N081010700004	合法	非都市用地	整地	現場為中科四期用地
彰化縣	二林鎮	N081010700005	合法	非都市用地	整地	現場為中科四期施工場地
彰化縣	大村鄉	N151010700012	違規	非都市用地	新增建物	現場勘查結果，本鄉江夏段 616 地號，該地為特定農業區農牧用 地，現場查有興建中之建築。
彰化縣	永靖鄉	N181010700015	合法	非都市用地	作物變化	1.永興段 276 地號種植蔬菜收成後，重新整地另種他作物。 2.另經查永興段 274 地號為自用農舍違規作自行車加工廠房使用。 3.永興段 275 地號違建鐵皮屋及水泥停車場。
彰化縣	田中鎮	N071010700018	合法	非都市用地	整地	現場查證結果為鋪設不織布。
彰化縣	田尾鄉	N211010700014	違規	非都市用地	其他	鋪設水泥地
彰化縣	田尾鄉	N211010700017	違規	非都市用地	其他	鐵皮屋、鋪設水泥地、鐵絲網圍籬
彰化縣	伸港鄉	N101010700007	合法	非都市用地	新增建物	經 101 年 7 月 27 日上午 10 時查明：本案溪底段 1-58 地號係由溪底段 1-51 地號分割出，面積 0.3314 公頃，為特定農業區-農牧用地，該筆已於 101 年 2 月 14 日申請興建農舍使用執照。目前建有超高式鋼筋鐵皮屋 1 棟【詳如相片 4 張請供參】，且周邊係種植水稻，依該權狀加註事項得悉為【本鄉溪底段 840 建號】。
彰化縣	秀水鄉	N121010700011	違規	都市用地	新增建物	現場搭建鐵皮屋
彰化縣	和美鎮	N031010700010	違規	非都市用地	新增建物	經現場勘查結果，新建鐵皮屋中。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
彰化縣	社頭鄉	N191010700016	合法	非都市用地	新增建物	新增建物-農作產銷設施-菇類栽培場 已取得彰化縣社頭鄉公所使用執照 101社鄉建字第 0010868 號
彰化縣	埔心鄉	N171010700013	違規	非都市用地	新增建物	建物基礎施作及建築圍牆
彰化縣	埔鹽鄉	N161010700001	違規	非都市用地	新增建物	經現場勘查該土地上有100彰鹽鄉建字第14104號函自用農舍合法建物一棟，後方增建8M*8M鋼骨造鐵皮屋，屬未申請之建物，本所101年08月07日以鹽鄉建字第1010009929號函報彰化縣政府違章建築查報
彰化縣	埔鹽鄉	N161010700002	違規	都市用地	新增建物	永昌段35地號為都市計畫屬彰化縣政府所管，本所於101年08月07日鹽鄉建字第1010009930號違章查報在案。
彰化縣	埔鹽鄉	N161010700003	違規	非都市用地	新增建物	經現場勘查有未申請之建物，本所101年08月07日以鹽鄉建字第1010009933號函報彰化縣政府違章建築查報
彰化縣	埤頭鄉	N221010700006	合法	非都市用地	整地	本宗土地目前廢耕中，上面停有三部車子，田邊有些許土石
彰化縣	鹿港鎮	N021010700008	違規	非都市用地	新增建物	現地查看時，上方蓋有房屋，房屋是否合法請洽建設單位，如照片。
彰化縣	鹿港鎮	N021010700009	違規	非都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	勘查現場為魚池。
彰化縣	彰化市	N011010700019	違規	非都市用地	其他	該地號地面鋪設水泥。
南投縣	名間鄉	M061010700005	違規	非都市用地	其他	鄰地有工廠，疑似於現地上堆置鐵條。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
南投縣	名間鄉	M061010700006	違規	非都市用地	其他	現地種植水耕蔬菜，搭建溫室棚架。
南投縣	名間鄉	M061010700007	合法	非都市用地	其他	依新民村長陳述，現地數月前辦理法會，搭建棚架，現已拆除。
南投縣	竹山鎮	M041010700008	違規	非都市用地	新增建物	現地上搭建鐵皮屋
南投縣	竹山鎮	M041010700009	合法	都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	現場為養魚池
南投縣	埔里鎮	M021010700010	合法	非都市用地	其他	經現場勘查並無發現明顯違規情形.現場情形如照片所示
南投縣	埔里鎮	M021010700011	違規	非都市用地	新增建物	建築有固定基礎之鴿舍.疑似違反特定農業區農牧用地容許使用項目.初步認定為違規
南投縣	草屯鎮	M031010700001	合法	都市用地	新增建物	本案草屯鎮草屯段 276 地號周圍數筆土地經查為都市計畫內住宅區
南投縣	草屯鎮	M031010700002	違規	非都市用地	新增建物	本次變異點位於草屯鎮茄荖山段 882 地號特定農業區農牧用地面積 2510 平方公尺，該地現正在搭建 2 層樓鋼骨鐵皮屋及整筆土地皆鋪設水泥路面，後附本所核發建築執照參照。
南投縣	草屯鎮	M031010700003	違規	非都市用地	其他	本次變異點位於草屯鎮中原段 234 地號特定農業區農牧用地面積 4637 平方公尺，該地目前上有妨礙耕作之砂石及廢棄土，後附本所核發建築執照參照。
南投縣	草屯鎮	M031010700004	合法	非都市用地	整地	本次變異點位於草屯鎮青宅段 1180 地號特定農業區農牧用地面積 1532 平方公尺，該地目前休耕整地。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
南投縣	集集鎮	M051010700012	合法	非都市用地	其他	現場種植紅龍果，地上鋪有碎紙條
雲林縣	二崙鄉	P111010700008	違規	非都市用地	新增建物	經現場勘查疑為新增建物使用，並函報縣府辦理後續事宜。
雲林縣	土庫鎮	P051010700005	違規	非都市用地	新增建物	此地點增建一建物。
雲林縣	土庫鎮	P051010700006	合法	非都市用地	新增建物	新增一建物正在興建中，已領有建築執照。
雲林縣	元長鄉	P171010700007	違規	非都市用地	新增建物	經現場會勘後發現該地目前有新增建物
雲林縣	水林鄉	P201010700003	合法	非都市用地	新增建物	新建農舍
雲林縣	古坑鄉	P071010700010	合法	非都市用地	新增建物	該建物 100 年 3 月 1 日申請建照(雲)營建字第 00890 號
雲林縣	四湖鄉	P181010700002	違規	非都市用地	新增建物	1.現況為房舍及曬場 2.所有權人表示儘速辦理舊有房屋證明等相關合法使用證明文件
雲林縣	東勢鄉	P141010700001	合法	非都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	一般養殖場(水塘、鵝)
雲林縣	林內鄉	P101010700011	合法	非都市用地	新增建物	該地上物已向雲林縣政府合法申請建築執照，建築執照為(100)(雲)營建字第 00834 號
雲林縣	林內鄉	P101010700012	違規	非都市用地	整地	該筆土地目前已遭開挖整地。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
雲林縣	崙背鄉	P121010700009	違規	非都市用地	新增建物	查變異點東興段 0934-0000 地號,該建築物之使用人已取得相關使照、建照、農業設施容許使用,惟僅申請建照面積 53.39 平方公尺,目前興建中之基礎尚未申請建照。因此該變異點之使用狀況疑部份違規,陳請 鈞府權責單位辦理後續事宜。所有權人已申請之證照:*農許:崙鄉農字第 13717 號*建照:100 崙鄉營建字第 049 號*使照:101 崙鄉營使字第 025 號
雲林縣	麥寮鄉	P131010700004	合法	非都市用地	新增建物	新增建築物
嘉義縣	中埔鄉	Q141010700003	合法	非都市用地	新增建物	至現地查勘,該變異點涵蓋範圍應有 8 地號(田寮段 144-1、144-2、144-3、143、144、136、136-4、136-5 地號),現地並置有 1 房舍 1 廠房,建於 144-1 地號之房舍尚符合非都市土地使用管制規則、建於 136-4 及 136 地號之廠房本所亦已於 101 年 3 月 2 日以中鄉民字第 1010002864 號函查報違規。
嘉義縣	中埔鄉	Q141010700009	違規	非都市用地	新增建物	現場有一幢兩層樓高的鐵皮屋
嘉義縣	六腳鄉	Q081010700007	合法	非都市用地	新增建物	使照 100 嘉 008 號
嘉義縣	太保市	Q121010700002	合法	非都市用地	新增建物	因建照使照核發非本所權責是否違章請洽嘉義縣政府城鄉發展處,現況為鵝舍
嘉義縣	民雄鄉	Q051010700008	合法	非都市用地	整地	已回復至農業主管機關認定可供農作使用之狀態

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
嘉義縣	東石鄉	Q091010700001	合法	非都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	土地現況因積水形成水體
嘉義縣	新港鄉	Q071010700004	合法	都市用地	新增建物	於 100 年 10 月 25 日核發農業資材室使用執照(100)020 號鋼骨構造物建築面積 69.6m2(地號 139 非 140)
嘉義縣	新港鄉	Q071010700005	合法	非都市用地	新增建物	經查為東興碾米廠,上有菜公厝段咬竹小段 144,144-1 建號之建築基地地號.
嘉義縣	新港鄉	Q071010700006	違規	非都市用地	其他	經查為曬牛皮場,地下已舖有混凝土,於 101 年 8 月 7 日發文(嘉新鄉民字第 1010009553 號文)向嘉義縣政府查報違規使用案件.
臺南市	大內區	R111010700017	違規	非都市用地	其他	堆置土石
臺南市	仁德區	R281010700014 (轉移)	合法	非都市用地	河道變化	經濟部水利署第六河川局港尾溝溪排水疏洪工程
臺南市	仁德區	R271010700001	不屬於其管轄範圍	非都市用地	軍事用地	該地屬軍事用地.非本區公所管轄
臺南市	仁德區	R271010700002	違規	都市用地	新增建物	現場搭建鐵棚架.無執照
臺南市	安定區	R211010700007	違規	非都市用地	新增建物	本案土地使用人於農牧用地擅建鐵皮屋工廠,屬非法使用,本案由本所另填報非都市土地違規使用查報表,報請臺南市政府地政局處置.
臺南市	安南區	D061010700008	合法	都市用地	新增建物	有關安吉段 277 地號變異點,經勘查現況疑為二層鋼構水泥建築,但其合法性有待進一步確認。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
臺南市	安南區	D061010700009	合法	都市用地	新增建物	有關十字段 487 地號變異點，經勘查現況疑為一層鐵皮建築，但其合法性有待進一步確認。
臺南市	安南區	D061010700010	合法	都市用地	新增建物	有關和農段 190-1 地號變異點，經勘查現況疑為一層鐵皮束圍區，但其合法性有待進一步確認。
臺南市	安南區	D061010700011	合法	都市用地	新增建物	有關東和段 45 地號變異點，經勘查現況疑為二層鋼骨鐵皮建築，但其合法性有待進一步確認。
臺南市	安南區	D061010700012	合法	都市用地	新增建物	有關海前段 789-3 地號變異點，經勘查現況疑為三層鐵皮混凝土建築及二層鐵皮混凝土建築，但其合法性有待進一步確認。
臺南市	西港區	R131010700005	合法	非都市用地	新增建物	經查該變點為經濟部水利署第六河川局施設抽水站，非民眾違規使用。
臺南市	佳里區	R121010700003	合法	非都市用地	新增建物	101 年 8 月 7 日現場查勘該地號土地目前有一筆建物，惟該地號土地已申請非都市土地農業設施使用，本案件查報單已於 101 年 8 月 9 日所民字第 1010086562 號函報。
臺南市	佳里區	R121010700004	違規	非都市用地	其他	101 年 8 月 7 日現場查勘該地號土地目前雜草叢生及有一墳(安葬日期無法辨識)，本案件查報單已於 101 年 8 月 9 日所民字第 1010086562 號函報。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
臺南市	善化區	R191010700016	合法	非都市用地	其他	此變異為經濟部水利署第六河川局"曾文溪北勢洲橋至曾文溪二橋上游疏濬土石採售分離即採即售作業"之故，施工期間為101.02.10至102.06.03
臺南市	新化區	R181010700019	違規	非都市用地	其他	此變異點範圍現地有乙座小池塘其上佈滿水生植物；池塘旁新化段王公廟小段1193、1192地號有建物。
臺南市	新市區	R201010700018	合法	都市用地	其他	該處為新和里社內里都市計畫徵收案開發
臺南市	新市區	R201010700006	違規	非都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	位於建築物旁的池塘
臺南市	歸仁區	R281010700013	合法	非都市用地	整地	割除雜草
臺南市	關廟區	R291010700015	合法	非都市用地	整地	經現地查勘該地點為關廟區布袋里三官府廟埕,為100年底整地.
高雄市	大社區	S041010700013	違規	都市用地	新增建物	本筆土地現場堆置原木木材與建有鐵皮屋1間
高雄市	大寮區	S061010700018		都市用地		未回報
高雄市	大寮區	S061010700019		都市用地		未回報
高雄市	大寮區	S061010700020		都市用地		未回報
高雄市	大寮區	S061010700021		都市用地		未回報
高雄市	大寮區	S061010700022		都市用地		未回報
高雄市	大寮區	S061010700023		都市用地		未回報
高雄市	仁武區	S031010700014	違規	都市用地	新增建物	做回收廠
高雄市	仁武區	S031010700015	違規	非都市用地	其他	砂石場
高雄市	仁武區	S031010700016	合法	都市用地	其他	高雄市政府水利局於現地建闢九番埤濕地公園。
高雄市	仁武區	S031010700017	違規	都市用地	新增建物	一鐵皮建物..
高雄市	六龜區	S211010700035	違規	非都市用地	新增建物	鋪水泥地，新增貨櫃屋(參考地段地號錯號，實際違規地點應為土壠灣段 850-42地號)

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
高雄市	永安區	S111010700005	合法	非都市用地	自然植被改變	現地為空地，無建物、無耕作。
高雄市	岡山區	S091010700031	合法	非都市用地	整地	該處目前整地中
高雄市	岡山區	S091010700033	合法	非都市用地	作物變化	該處原為茂密整排芒果樹，現已修剪過。
高雄市	岡山區	S091010700034	合法	都市用地	新增水域 (魚塭或水塘)	該處為高雄市政府水利局滯洪池用地
高雄市	林園區	S081010700006	合法	都市用地	新增水域 (魚塭或水塘)	現為魚塭(Google Earth 圖像顯示部分原亦為魚塭.小部份原為農地)
高雄市	林園區	S081010700007	違規	都市用地	新增建物	新增建物乙棟
高雄市	林園區	S081010700008	違規	都市用地	新增建物	新增貨櫃屋乙棟.四周設置金屬圍籬.
高雄市	林園區	S081010700009	違規	都市用地	整地	原應為魚塭，目前為空地，其上堆置管線、雜物。
高雄市	林園區	S081010700010	合法	都市用地	其他	無明顯變異
高雄市	林園區	S081010700011	違規	都市用地	整地	原為魚塭，因故需將魚塭墊高後再建魚塭以利養殖。
高雄市	阿蓮區	S151010700025	違規	非都市用地	其他	外圍圍有 5 米高圍牆(附近有廢五金回收場)
高雄市	阿蓮區	S151010700026	合法	非都市用地	其他	該筆土地於 99 年 10 月 20 日原縣府審核同意容許使用
高雄市	阿蓮區	S151010700027	合法	非都市用地	自然植被改變	雜物及雜草重生
高雄市	阿蓮區	S151010700030	合法	非都市用地	其他	池塘
高雄市	美濃區	S231010700037	合法	非都市用地	其他	搭置栽培植物攀爬網架
高雄市	美濃區	S231010700038	合法	非都市用地	新增建物	增置貨櫃屋乙棟已申請容許使用,領有容許使用證明文件
高雄市	美濃區	S231010700039	合法	非都市用地	其他	依美濃區戶政事務所出具之門牌證明該壹層建物乙棟及附屬建物於民國 59 年 7 月 1 日已有戶籍記載,該建物於本市 66 年 6 月 1 日實施非都市土地管制前已存在

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
高雄市	湖內區	S191010700001	違規	非都市用地	新增建物	現況勘查,新增鐵皮工廠一間,應屬違法使用。
高雄市	湖內區	S191010700002	違規	非都市用地	其他	大湖段 74 地號查無異狀,鄰地大湖段 74-2 地號現地堆放土石,未作農牧使用。
高雄市	湖內區	S191010700003	違規	都市用地	自然植被改變	原裸露地新鋪設水泥,作為停車場使用。(該面積涵蓋長壽段 623 及 623-1 地號部份)
高雄市	路竹區	S161010700024	合法	非都市用地	其他	水塹長青苔
高雄市	路竹區	S161010700028	合法	都市用地	其他	低窪農地積水
高雄市	路竹區	S161010700029	違規	非都市用地	新增建物	建有 1 間鋼骨鐵皮屋
高雄市	路竹區	S161010700004	合法	非都市用地	自然植被改變	自然植被雜草部份改變
高雄市	旗山區	S201010700036	合法	非都市用地	其他	本案頗置之砂石,業經本府水利局 101.1.5 高市水利字第 1013000841 號函依莫拉克颱風災後重建特別條例第 24,26 條規定同意暫時堆置在案
高雄市	橋頭區	S121010700012	合法	非都市用地	整地	101.8.6 會同新莊里幹事前往現地查報,為登記有案之牧場〈易昇牧場〉現場後側有整地現象,現場管理人說明擬放置牧草用。
屏東縣	九如鄉	T081010700011	合法	非都市用地	整地	該地為莫拉克災後重建暫置砂石場
屏東縣	九如鄉	T081010700012	合法	非都市用地	新增建物	該地為搭建鐵皮屋豬舍
屏東縣	九如鄉	T081010700013	合法	非都市用地	新增建物	該地為養殖甲魚
屏東縣	內埔鄉	T131010700057	違規	非都市用地	其他	現場堆置大批廢棄土石及一座高壓電塔(另案簽移本府水利處主政查辦,文書編號:10125585700 號)
屏東縣	竹田鄉	T141010700060	違規	非都市用地	其他	堆置砂石(另案簽移本府水利處主政查辦,文書編號:10125313200 號)

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
屏東縣	車城鄉	T231010700021	合法	非都市用地	整地	該地位處保力溪出海口,目前正進行沿海道路景觀橋及景觀綠美化工程,參考內政部營建署-道路工程組之屏東生活圈道路交通系統建設計畫 http://myway.cpami.gov.tw/way/content/16110 及行政院經建會規劃濱海景觀道路建拱型景觀大橋,預定民國 101 年完工.
屏東縣	車城鄉	T231010700022	合法	都市用地	作物變化	該變異地範圍圖形凹入部份為消防局.經現勘周圍土地原為沙石地及少許耕作地.推測因入夏以來高溫多雨致現地長滿雜草及不知名高大作物.鄰近道路由營建署南區工程處發包進行海口至射寮龜山沿海道路景觀橋及景觀綠美化工程.但目測其機具並未侵入本區.
屏東縣	里港鄉	T091010700018	違規	都市用地	新增建物	違規搭設鐵皮屋
屏東縣	里港鄉	T091010700066	違規	非都市用地	採礦變化	違規堆置砂石
屏東縣	佳冬鄉	T211010700033	合法	非都市用地	自然植被改變	非本鄉所轄土地
屏東縣	佳冬鄉	T211010700034	合法	非都市用地	其他	原為建物,並無變化
屏東縣	佳冬鄉	T211010700037	合法	非都市用地	河道變化	非本鄉所轄土地
屏東縣	佳冬鄉	T211010700038	合法	非都市用地	河道變化	非本鄉所轄土地
屏東縣	佳冬鄉	T211010700040	合法	非都市用地	整地	依據行政院 101 年 6 月 1 日院授財產接字第 1010015964 號函奉准撥用作為林邊溪萬隆 2 號坡面整建及林邊大橋佳冬端堤防填土整建工程使用
屏東縣	佳冬鄉	T211010700041	合法	非都市用地	移除水域 (漁塭或水塘)	原本養殖池,現為整平農地

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
屏東縣	佳冬鄉	T211010700042	合法	都市用地	整地	農地上無違法使用之情形
屏東縣	佳冬鄉	T211010700044	合法	非都市用地	自然植被改變	屏東縣政府水利處水利工程科之塭仔堤防整建工程施工中
屏東縣	佳冬鄉	T211010700045	合法	非都市用地	其他	原為養殖池,休養後復養
屏東縣	佳冬鄉	T211010700046	合法	非都市用地	新增建物	屏東縣佳冬鄉公所101.8.27 屏佳鄉民字第1010008372 號函報並未發現有新增(違規)水井
屏東縣	東港鎮	T031010700004	合法	都市用地	道路變化	新闢堤防道路
屏東縣	東港鎮	T031010700005	違規	都市用地	其他	倉庫
屏東縣	東港鎮	T031010700006	違規	都市用地	其他	倉庫
屏東縣	東港鎮	T031010700008	合法	非都市用地	新增建物	使用執照字號:99 年屏府建管使(東)字第 00864 號
屏東縣	枋寮鄉	T161010700047	合法	非都市用地	作物變化	經整地後,種植香蕉、玉米。
屏東縣	枋寮鄉	T161010700048	違規	非都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	於非水產養殖區,開闢為漁塭使用。
屏東縣	枋寮鄉	T161010700049	合法	非都市用地	移除建物	於農地搭建約 40 坪之鐵皮屋。
屏東縣	枋寮鄉	T161010700050	合法	非都市用地	作物變化	重新整地種植香蕉。
屏東縣	枋寮鄉	T161010700051	違規	都市用地	其他	堆置砂石從事營業行為
屏東縣	枋寮鄉	T161010700052	合法	非都市用地	道路變化	既有道路,鋪設混泥土強化路面。
屏東縣	林邊鄉	T191010700007	合法	非都市用地	整地	農地整地
屏東縣	林邊鄉	T191010700009	合法	非都市用地	作物變化	農作物不同
屏東縣	林邊鄉	T191010700010	合法	非都市用地	其他	屏東縣政府在此施作簡易式海水取水系統寬口井工程
屏東縣	林邊鄉	T191010700039	合法	都市用地	新增建物	新增建物不知是否已合法申請
屏東縣	南州鄉	T201010700003	合法	非都市用地	作物變化	該宗地號目前種植田菁。毗鄰七塊段 331 地號為屏東縣所有,目前為本所清潔隊放置清潔車用。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
屏東縣	南州鄉	T201010700028	合法	非都市用地	新增建物	本宗地號查證為養鴨場擴建,其是否有向屏東縣政府申請許可,擬請縣府依規定判斷是否有違規?
屏東縣	屏東市	T011010700014	違規	非都市用地	新增建物	查報地點疑有新增建物
屏東縣	恆春鎮	T041010700019	合法	都市用地	整地	有整地無法判定做何使用
屏東縣	恆春鎮	T041010700023	違規	非都市用地	其他	堆置沙土尚未判定是否合法(依本府權責分工作業要點分案由本府水利處主政查處 10128478300)
屏東縣	恆春鎮	T041010700024	合法	非都市用地	整地	尚未判定是否合法
屏東縣	恆春鎮	T041010700025	合法	都市用地	整地	尚未判定是否合法
屏東縣	恆春鎮	T041010700026	合法	都市用地	其他	尚未判定是否合法
屏東縣	恆春鎮	T041010700027	合法	都市用地	整地	尚未判定是否合法
屏東縣	高樹鄉	T111010700063	合法	非都市用地	其他	無明顯變異
屏東縣	高樹鄉	T111010700064	合法	非都市用地	採礦變化	盜採砂石後遺留的水池,本地已由國有財產局列管中
屏東縣	高樹鄉	T111010700065	違規	非都市用地	新增建物	有地基(依違規態樣簽移本府農業處主政查辦,文書編號:10127676200)
屏東縣	高樹鄉	T111010700067	合法	非都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	新增小水池
屏東縣	高樹鄉	T111010700068	合法	非都市用地	新增建物	鐵皮屋
屏東縣	新埤鄉	T151010700029	合法	非都市用地	整地	整地中尚未發現有其他建築設施
屏東縣	新埤鄉	T151010700030	合法	非都市用地	新增建物	100年11月24日屏府地用字第1000300519號函太陽能光電發電設施使用
屏東縣	新埤鄉	T151010700031	合法	都市用地	河道變化	原荒廢目前積水中近水利溝渠
屏東縣	新埤鄉	T151010700032	合法	都市用地	新增建物	有建築執照目前有太陽光電發電設施使用
屏東縣	新埤鄉	T151010700035	合法	非都市用地	新增建物	福信牧場合法登記
屏東縣	新埤鄉	T151010700036	合法	非都市用地	自然植被改變	是否為農作物自動噴水設施反應現場定位並無其他建物設施

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
屏東縣	新埤鄉	T151010700043	合法	非都市用地	新增建物	長成企業大成養豬場
屏東縣	新園鄉	T171010700001		都市用地		未回報
屏東縣	新園鄉	T171010700002		都市用地		未回報
屏東縣	新園鄉	T171010700017	違規	非都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	現場開闢魚塭
屏東縣	萬丹鄉	T051010700015	合法	非都市用地	新增建物	鐵皮建物，無法判定是否有合法申請，已交相關單位查明。
屏東縣	萬丹鄉	T051010700016	合法	非都市用地	新增建物	本筆地號為田厝段 771 地號，地上有二樓鐵皮建物，有申請溫室設施，但無法判定是否符合申請範圍。
屏東縣	萬巒鄉	T121010700058	違規	非都市用地	道路變化	本案土地雖有申請建號及容許使用文號但核准後違規使用施設擋土牆鐵欄杆農路改為磚石路及混泥土道路.另案函報屏縣.
屏東縣	萬巒鄉	T121010700059	合法	非都市用地	新增建物	正準備興建太陽能光電板設施. 100.5.24 屏府地用字第 1000134193 號核准.使用執照縣府尚未核發下來.
屏東縣	萬巒鄉	T121010700061	合法	非都市用地	移除建物	正準備先建農業設施蘭花溫室. 101.3.9 屏府農企字第 1010067101 號. 101 屏府城管使(巒)字第 00813 號. 收文號 1010113112 號
屏東縣	潮州鎮	T021010700062	合法	非都市用地	其他	該地點在公路旁有一間鐵皮屋及幾台怪手
屏東縣	麟洛鄉	T071010700056	合法	非都市用地	整地	在 101 年 3 月份麟洛鄉公所麟信段 695 號在內設置排水系統
屏東縣	鹽埔鄉	T101010700053	合法	非都市用地	新增建物	T101010700053 疑似變異點現況以傳輸照片相符(新增鐵皮屋)不確定是否合法申請。



目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
屏東縣	鹽埔鄉	T101010700054	違規	非都市用地	新增建物	T101010700054 疑似變異點現況以傳輸照片相符(目前地上建築一房屋其餘為雜草)不確定是否合法申請。
屏東縣	鹽埔鄉	T101010700055	合法	非都市用地	整地	T101010700055 疑似變異點現況以傳輸照片相符(疑似整地)
宜蘭縣	冬山鄉	G081010700003	合法	非都市用地	其他	本筆土地經查目前除雜草叢生外，並無明顯變異。
宜蘭縣	冬山鄉	G081010700001	違規	非都市用地	新增建物	本筆土地目前有建物一棟及農路一條，但有未依法申請之鐵皮構造物及擴大水泥鋪面，本所將依非都市土地使用管制規則第五條規定另函報縣府查處。(經查該筆土地 100.03.22 為本所核准同意興建農業設施——農路之農地，並取得本所 100.10.25 冬鄉建字第 52361 號函使用執照乙只)。
宜蘭縣	員山鄉	G051010700002	合法	非都市用地	整地	經實地勘查結果發現:現況土地均種植小樹木,表面覆蓋帆布之緣故,996,997,998,999,984 地號等 5 筆土地,並無違規之情事.
花蓮縣	玉里鎮	U031010700001	違規	都市用地	整地	整地後堆放砂石或雜物
花蓮縣	光復鄉	U021010700003	合法	非都市用地	其他	錦豐橋上游土石流防治工程
花蓮縣	吉安鄉	U051010700006	合法	非都市用地	整地	管理機關為農委會花蓮區農業改良場所,現況部分整地,部分為改良場植栽。
花蓮縣	吉安鄉	U051010700007	合法	非都市用地	道路變化	該地為經濟部所管之工業區,部分植生地,部分為工業用

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
花蓮縣	秀林鄉	U131010700008	違規	非都市用地	新增建物	舊地號為景美段 170 地號，目前重測後更正為加灣段 402 地號
花蓮縣	鳳林鎮	U071010700004	違規	非都市用地	其他	榮昌段 172、173、174、174-1 地號推砌砂石 榮昌段 180 地號開挖土地
花蓮縣	鳳林鎮	U071010700002	合法	非都市用地	其他	鐵路局施工地段區域土地
臺東縣	卑南鄉	V041010700004	合法	非都市用地	道路變化	經查為臺東縣政府農業處施作之農路，如附件照片。
臺東縣	卑南鄉	V041010700005	合法	非都市用地	新增建物	疑似太平營區興建房舍工程，如附件照片。
臺東縣	海端鄉	V131010700009	合法	非都市用地	採礦變化	此地為經營砂石場
臺東縣	鹿野鄉	V091010700003	合法	非都市用地	作物變化	法務部矯正署台東戒治所農場，整地後種植洛神花樹
臺東縣	臺東市	V011010700001	合法	非都市用地	新增建物	新增建物
臺東縣	臺東市	V011010700002	合法	非都市用地	其他	清理河道砂石堆放處
臺東縣	臺東市	V011010700006	合法	非都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	增建水池
臺東縣	臺東市	V011010700007	合法	非都市用地	整地	清除雜物
臺東縣	臺東市	V011010700008	違規	都市用地	其他	疑似承包場商堆放及開挖土方和工程材料
新竹林區 管理處	大溪 工作站	3221010700006	合法	非都市用地	其他	邊坡整治工程
新竹林區 管理處	大溪 工作站	3221010700007	合法	非都市用地	自然植被改變	天然闊葉林
新竹林區 管理處	海岸林 工作站	3251010700001	合法	非都市用地	整地	為本站 101 海 42 造林地其中一區塊，造成裸露地原因為造林前整地作業，現況已進行造林完畢。
新竹林區 管理處	海岸林 工作站	3251010700002	合法	非都市用地	新增建物	該處為龍威風力發電股份有限公司向本處申請租用之龍威#13 號風力發電機組用地，100 年度指界施工，為合法核准使用地點。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
新竹林區 管理處	海岸林 工作站	3251010700003	合法	非都市用地	新增建物	現地為龍威風力發電股份有限公司向本處申請經濟部核准，龍威#12 號風力發電機基座安裝工程，為合法許可之工程。
新竹林區 管理處	海岸林 工作站	3251010700004	合法	非都市用地	整地	為本站 101 年 34 號造林地位置，造成裸露地原因為造林前整地作業造成，現況已完成新植造林
新竹林區 管理處	海岸林 工作站	3251010700008	合法	非都市用地	新增建物	經套繪 CAD 圖面顯示該處所涉及土地範圍皆為私有土地，如有違法情事應由新北市政府處理始符合權限劃分，本處無權轄管。
新竹林區 管理處	海岸林 工作站	3251010700005	合法	非都市用地	自然植被改變	該處大部分屬國有財產局土地，經本站現勘林還處有本處轄管保安林內未登記地，現場植被良好無占用或濫墾情況，初步研判應為自然植被改變。
東勢林區 管理處	麗陽 工作站	3341010700001	合法	非都市用地	整地	為本處承租人杉木伐木跡地，位於八仙山事業區第 9 林班假 44、45 號，伐採奉准文號 100 年 10 月 25 日勢治字第 1003220800 號函(木竹(100)勢租主木字第 006 號搬運許可證)，101 年 3 月 29 日承租人於伐採跡地引火燃燒，違反森林法 34 條，燃燒面積約 0.7 公頃，已處以行政罰鍰新台幣 22 萬元。
東勢林區 管理處	麗陽 工作站	3341010700002	合法	非都市用地	其他	此變異地點為本處 101 年國有造林預定案第 28 號

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
水利署	臺北水源 特定區 管理局	2111010700001	合法	都市用地	作物變化	茶園茶樹變化及除草作業
水利署	臺北水源 特定區 管理局	2111010700002	合法	都市用地	作物變化	除草作業
水利署	臺北水源 特定區 管理局	2111010700003	合法	都市用地	河道變化	本局辦理 101 年度臺北水源特定區 2 號集水區治理工程
水利署	臺北水源 特定區 管理局	2111010700004	違規	都市用地	整地	其違規地點為烏來鄉信賢段 136 及 137 等 2 筆地號，違規開挖整地(含設置鐵皮房舍)面積約為 800 平方公尺，本案業經主管機關新北市政府農業局於 101 年 4 月 24 日會勘在案。
水利署	南區 水資源局	2131010700001	合法	非都市用地	作物變化	經查現場可能為果樹重新植栽
墾丁	墾丁	1051010700004	合法	國家公園	自然植被改變	無變更土地使用之行為
墾丁	墾丁	1051010700005	合法	國家公園	其他	滿州鄉公所河道護岸工程
墾丁	墾丁	1051010700006	合法	國家公園	其他	原有建物
墾丁	墾丁	1051010700007	合法	國家公園	自然植被改變	船帆石砂灘自然變化
墾丁	墾丁	1051010700001	合法	國家公園	自然植被改變	自然植被變化
墾丁	墾丁	1051010700002	合法	國家公園	其他	農耕使用造成裸露情形，現已回復
墾丁	墾丁	1051010700003	合法	國家公園	自然植被改變	植被變化
墾丁	墾丁	1051010700008	合法	國家公園	其他	牧草收割造成植被變化
墾丁	墾丁	1051010700009	合法	國家公園	其他	牧草收割植被變化
墾丁	墾丁	1051010700010	合法	國家公園	其他	屏東縣政府南瑪督風災災修工程
墾丁	墾丁	1051010700011	合法	國家公園	其他	屏東縣政府南瑪督風災災修工程
城鄉發展 分署	城鄉 發展分署	1111010700001	合法	非都市用地	新增建物	交通部鐵路改建工程局辦理東線鐵路電氣化於花蓮兆豐農場旁進行隧道工程(明挖施工再回填)。

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-1)

變異點編號	2111010700004	圖幅名稱	哪哮(四)
前期影像日期	02/06/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺北水源特定區管理局	變異點查報日期	07/27/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	保安保護區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	其違規地點為烏來鄉信賢段 136 及 137 等 2 筆地號，違規開挖整地(含設置鐵皮房舍)面積約為 800 平方公尺，本案業經主管機關新北市政府農業局於 101 年 4 月 24 日會勘在案。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-2)

變異點編號	B061010700006	圖幅名稱	水堀頭
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/26/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	08/06/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	有關本區東林段 381-1 地號變異點係為數棟新建廠房。本案本所業於 101 年 3 月 1 日以公所建字第 1010004867 號違建查報單查報市府都發局續處中。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-3)



變異點編號	F251010700008	圖幅名稱	金山
前期影像日期	03/17/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	07/27/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	1. 現地實際勘察後發現原地貌改變, 疑似違規, 將函送權責單位查明後依權責卓處。2. 因地主於周圍設置阻擾設施, 無法進入該筆土地, 所以定位以現存電腦資料查證回覆。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-4)

變異點編號	F301010700006	圖幅名稱	後厝
前期影像日期	03/26/2012	後期影像日期	05/29/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	08/28/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增木平臺及棚架		
變異點現場照片			




第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-5)


變異點編號	F301010700007	圖幅名稱	後厝
前期影像日期	03/26/2012	後期影像日期	05/29/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	08/28/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	移除建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增棚架		
變異點現場照片			




第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-6)

變異點編號	F321010700002	圖幅名稱	八里
前期影像日期	03/26/2012	後期影像日期	05/05/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	08/21/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	現場堆置大型混凝土塊等建材, 且有開挖行為, 疑似設置土石方資源廠及其作業廠房		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-7)

變異點編號	G081010700001	圖幅名稱	石頭城
前期影像日期	04/23/2012	後期影像日期	05/15/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	08/08/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本筆土地目前有建物一棟及農路一條，但有未依法申請之鐵皮構造物及擴大水泥鋪面，本所將依非都市土地使用管制規則第五條規定另函報縣府查處。(經查該筆土地 100.03.22 為本所核准同意興建農業設施—農路之農地，並取得本所 100.10.25 冬鄉建字第 52361 號函使用執照乙只)。		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-8)

變異點編號	H011010700043	圖幅名稱	桃園市(北部)
前期影像日期	03/27/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/03/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	1. 現作為桃園違規拖吊保管場使用 2. 地面鋪設水泥設置圍籬及貨櫃屋		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-9)

變異點編號	H041010700005	圖幅名稱	幼獅工業區
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/09/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	工業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	已於 101 年 8 月 6 日以桃楊市民字第 1010026080 號陳報桃園縣政府		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-10)

變異點編號	H051010700030	圖幅名稱	中福
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/22/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新建鐵皮屋及混凝土地坪，作為養豬場使用，違規面積約 600 平方公尺，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-11)

變異點編號	H051010700032	圖幅名稱	中福
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/22/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新建鐵皮屋 2 棟及混凝土地坪，作為工廠使用，違規面積約 3100 平方公尺，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-12)

變異點編號	H051010700036	圖幅名稱	後壁厝
前期影像日期	03/27/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/22/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	該筆土地堆置砂石等土方，未覆蓋造成污染，面積約 18,000 平方公尺，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-13)

變異點編號	H051010700037	圖幅名稱	拔子林
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/22/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該筆土地新建鐵皮屋，作為倉儲使用，部份合法，部份非法，建築總面積約 15,000 平方公尺，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-14)

變異點編號	H051010700038	圖幅名稱	水尾
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/25/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	該筆土地經重測改編定為蘆興段 896, 887, 888, 889, 890, 891 等 6 筆地號土地，有違規情形，施設混凝土地坪，並預留管線疑似要興建建物，填土及施設擋土牆等，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-15)

變異點編號	H051010700039	圖幅名稱	浮崙
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/25/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該筆土地經重測改編定為蘆興段 485, 534, 549 等 3 筆土地，興建鐵皮屋乙棟，鋪設混泥土地坪, 柏油地坪，作為倉庫及停車場使用，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-16)


變異點編號	H051010700040	圖幅名稱	浮崙
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/22/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新建鐵皮屋，做為汽車美容及飲料店使用，面積約 500 平方公尺，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-17)


變異點編號	H051010700041	圖幅名稱	八角店
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/22/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該筆土地有合法建物乙棟，另有增建違規建築物及鋪設柏油地坪，違規面積約 1000 平方公尺，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			





第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-18)

變異點編號	H061010700011	圖幅名稱	下海湖
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/27/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	查土地上鋪設碎石地搭建鐵皮屋使用		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-19)

變異點編號	H061010700012	圖幅名稱	竹圍
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/27/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	查土地上鋪設水泥地搭建鐵皮屋作工廠使用		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-20)

變異點編號	H061010700014	圖幅名稱	古亭
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/27/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	查土地上鋪設水泥地搭建鐵皮屋使用		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-21)


變異點編號	H061010700015	圖幅名稱	古亭
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/27/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	作物變化	查證結果	違規
變異點現場描述	查土地上設置圍籬水池堆置石頭飼養成鵝使用		
變異點現場照片			




第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-22)

變異點編號	H061010700017	圖幅名稱	南港
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/27/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	查土地上有整地行為未種植農作物		
變異點現場照片			


第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-23)

變異點編號	H061010700019	圖幅名稱	埔心
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/27/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	查土地上鋪設碎石地搭建鐵皮豬舍使用		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-24)



變異點編號	H061010700020	圖幅名稱	照鏡
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/27/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	查土地上鋪設石頭搭建鐵皮屋使用領有 100 年大鄉建都使字第 00042 號使用執照		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-25)

變異點編號	H061010700022	圖幅名稱	三塊厝
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/27/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	查土地上鋪設水泥地搭建鐵皮屋使用		
變異點現場照片			




第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-26)

變異點編號	H061010700023	圖幅名稱	三塊厝
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/27/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	查土地上鋪設柏油地面搭建鐵皮屋使用		
變異點現場照片			


第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-27)

變異點編號	H061010700031	圖幅名稱	中福
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/27/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	查土地上種植芭樂樹搭建鐵皮屋使用		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-28)


變異點編號	H071010700044	圖幅名稱	楓樹坑
前期影像日期	03/28/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/03/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪設水泥地，放置板模等器材。		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-29)


變異點編號	H091010700008	圖幅名稱	九座寮
前期影像日期	03/27/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/03/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	乾淨土方		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-30)

變異點編號	H091010700009	圖幅名稱	竹窩子
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/03/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定專用區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	此地號為軍事用地(凌雲崗靶場)靶場為鐵皮屋建築		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-31)


變異點編號	H091010700010	圖幅名稱	竹窩子
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/03/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	山坡地保育區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	此地號有鐵皮建築物、砂石車及怪手		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-32)

變異點編號	H121010700025	圖幅名稱	保生
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/07/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	搭建鐵皮屋		
變異點現場照片			
未上傳相關照片			


第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-33)

變異點編號	H121010700027	圖幅名稱	下青埔
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/07/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	興建物營業		
變異點現場照片			
未上傳相關照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-34)

變異點編號	J051010700003	圖幅名稱	新社
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	08/07/2012
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增水域 (漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	現場：水塘 2 窪，鐵皮建物及貨櫃屋數棟〈只〉餘設水泥地。		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-35)

變異點編號	J061010700005	圖幅名稱	湖口
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	08/03/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	現況整地，現況無任何告示牌		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-36)

變異點編號	K021010700002	圖幅名稱	山柑
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/26/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	08/07/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	經現勘玉山段 426 及 427 地號兩筆農地現作為大型停車場。		
變異點現場照片			

7 2:40PM

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-37)

變異點編號	K021010700003	圖幅名稱	南勢林
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/26/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	08/07/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現勘為新建大型廠房。		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-38)

變異點編號	K021010700004	圖幅名稱	南勢林
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/26/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	08/07/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現勘目前為大型工廠，工廠坐落於泰田段 1235、1235-1、1235-2 等參筆土地。		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-39)


變異點編號	K021010700005	圖幅名稱	南勢林
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/26/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	08/07/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現勘新建大型廠房。		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-40)

變異點編號	K031010700001	圖幅名稱	通霄
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/26/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	08/10/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	森林區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	整地種植地瓜葉		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-41)

變異點編號	K051010700008	圖幅名稱	枋屋下
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	08/08/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建物		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-42)

變異點編號	L081010700010	圖幅名稱	五崁腳
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/26/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	08/01/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鋼骨造建築物乙棟。101.8.8 后區農字第 1010013651 號函送違規查報表送市府續處		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-43)

變異點編號	L081010700011	圖幅名稱	泰安
前期影像日期	02/01/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	08/01/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	自然植被改變	查證結果	違規
變異點現場描述	填砂石。101. 7. 31 后區農字第 1010013079 號函送違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-44)


變異點編號	L081010700012	圖幅名稱	舊社
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/26/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	08/01/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鋼骨造建築物乙棟。101.7.31 后區農字第 1010013079 號函送違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-45)

變異點編號	L091010700001	圖幅名稱	大雅
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/26/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	08/06/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本筆土地，現況搭建鐵皮廠房及圍牆，實際未從事農業使用。 101. 7. 31 雅區農建字第 1010017082 號函送查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-46)

變異點編號	L091010700002	圖幅名稱	大雅
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/26/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	08/06/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本筆土地鋪設水泥，現況搭建鐵皮廠房出租，實際未從事農業使用。101.7.31 雅區農建字第 1010017082 號函送查報表至市府續處		

變異點現場照片



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-47)

變異點編號	L101010700003	圖幅名稱	潭子
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/26/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	07/26/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現地已經有搭建鐵皮屋		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-48)

變異點編號	L141010700009	圖幅名稱	大安港
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/26/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	08/03/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	興建鋼骨構造烤漆浪板工廠建築物及鋪設水泥，101.8.6 安區農建字第 1010008987 號函送違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-49)

變異點編號	L171010700005	圖幅名稱	茄投
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/26/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	08/01/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增鐵皮屋工廠		
變異點現場照片			




第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-50)

變異點編號	L191010700007	圖幅名稱	車籠埔
前期影像日期	02/12/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	07/26/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現況：建物一棟(正光街 78 巷 8 號 仲冠機械)部分為裸露地，部分有植栽農作物，少部分正進行整地。101.7.27 太區農建字第 1010022167 號函送違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-51)

變異點編號	M021010700011	圖幅名稱	十一份
前期影像日期	02/11/2012	後期影像日期	05/13/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	08/16/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	建築有固定基礎之鴿舍. 疑似違反特定農業區農牧用地容許使用項目. 初步認定為違規		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-52)

變異點編號	M031010700002	圖幅名稱	草屯
前期影像日期	02/01/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	08/16/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本次變異點位於草屯鎮茄荖山段 882 地號特定農業區農牧用地面積 2510 平方公尺，該地現正在搭建 2 層樓鋼骨鐵皮屋及整筆土地皆鋪設水泥路面，後附本所核發建築執照參照。		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-53)

變異點編號	M031010700003	圖幅名稱	北勢湳
前期影像日期	02/01/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	08/16/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	本次變異點位於草屯鎮中原段 234 地號特定農業區農牧用地面積 4637 平方公尺，該地目前上有妨礙耕作之砂石及廢棄土，後附本所核發建築執照參照。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-54)

變異點編號	M041010700008	圖幅名稱	竹山
前期影像日期	02/12/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	08/08/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現地上搭建鐵皮屋		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-55)


變異點編號	M061010700005	圖幅名稱	虎仔坑
前期影像日期	02/01/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	08/15/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定專用區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	鄰地有工廠，疑似於現地上堆置鐵條。		
變異點現場照片			




第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-56)

變異點編號	M061010700006	圖幅名稱	清水尾
前期影像日期	02/01/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	08/15/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	現地種植水耕蔬菜，搭建溫室棚架。		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-57)

變異點編號	N011010700019	圖幅名稱	牛埔仔
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/26/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	08/17/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	該地號地面鋪設水泥。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-58)


變異點編號	N021010700008	圖幅名稱	頭崙埔
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/26/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	08/07/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現地查看時，上方蓋有房屋		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-59)

變異點編號	N021010700009	圖幅名稱	下田尾
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/26/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	08/09/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增水域 (漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	勘查現場為魚池。		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-60)

變異點編號	N031010700010	圖幅名稱	下田尾
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/26/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	08/09/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查結果，新建鐵皮屋中。		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-61)

變異點編號	N121010700011	圖幅名稱	秀水
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/26/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	08/09/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場搭建鐵皮屋		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-62)

變異點編號	N151010700012	圖幅名稱	黃厝
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/31/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	08/07/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場勘查結果，本鄉江夏段 616 地號，該地為特定農業區農牧用地，現場查有興建中之建築。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-63)


變異點編號	N161010700001	圖幅名稱	石埤
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/31/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	08/08/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查該土地上有 100 彰鹽鄉建字第 14104 號函自用農舍合法建物一棟，後方增建 8M*8M 鋼骨造鐵皮屋，屬未申請之建物, 本所 101 年 08 月 07 日以鹽鄉建字第 1010009929 號函報彰化縣政府違章建築查報		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-64)



變異點編號	N161010700002	圖幅名稱	埔鹽
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/26/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	08/08/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	永昌段 35 地號為都市計畫屬彰化縣政府所管, 本所於 101 年 08 月 07 日鹽鄉建字第 1010009930 號違章查報在案.		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-65)


變異點編號	N161010700003	圖幅名稱	外四塊厝
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/26/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	08/08/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查有未申請之建物, 本所 101 年 08 月 07 日以鹽鄉建字第 1010009933 號函報彰化縣政府違章建築查報		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-66)


變異點編號	N171010700013	圖幅名稱	梧鳳
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/31/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	08/14/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	建物基礎施作及建築圍牆		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-67)

變異點編號	N211010700014	圖幅名稱	打簾
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/31/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	08/08/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪設水泥地		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-68)

變異點編號	N211010700017	圖幅名稱	曾厝崙
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/31/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	08/08/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮屋、鋪設水泥地、鐵絲網圍籬		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-69)

變異點編號	O021010700002	圖幅名稱	內湖
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新竹市	變異點查報日期	07/30/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪設柏油廣場		
變異點現場照片			




第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-70)

變異點編號	O021010700004	圖幅名稱	三姓橋
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新竹市	變異點查報日期	08/17/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	係屬違章建築物		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-71)

變異點編號	O021010700005	圖幅名稱	三姓橋
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新竹市	變異點查報日期	08/17/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	係屬違章建築物		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-72)

變異點編號	O021010700006	圖幅名稱	三姓橋
前期影像日期	03/23/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新竹市	變異點查報日期	08/17/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	係屬違章建築物		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-73)

變異點編號	P051010700005	圖幅名稱	馬光
前期影像日期	02/04/2012	後期影像日期	05/31/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	08/07/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	此地點增建一建物。		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-74)

變異點編號	P101010700012	圖幅名稱	烏塗仔
前期影像日期	02/01/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	07/31/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	該筆土地目前已遭開挖整地。		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-75)

變異點編號	P111010700008	圖幅名稱	荷苞嶼
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/31/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	08/17/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查疑為新增建物使用，並函報縣府辦理後續事宜。		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-76)

變異點編號	P121010700009	圖幅名稱	羅厝
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/31/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	08/10/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	查變異點東興段 0934-0000 地號,該建築物之使用人已取得相關使照、建照、農業設施容許使用,惟僅申請建照面積 53.39 平方公尺,目前興建中之基礎尚未申請建照。因此該變異點之使用狀況疑部份違規,陳請 鈞府權責單位辦理後續事宜。所有權人已申請之證照:*農許:崙鄉農字第 13717 號*建照:100 崙鄉營建字第 049 號*使照:101 崙鄉營使字第 025 號		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-77)

變異點編號	P171010700007	圖幅名稱	客子厝
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/31/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	08/21/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場會勘後發現該地目前有新增建物		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-78)

變異點編號	P181010700002	圖幅名稱	林厝寮
前期影像日期	02/04/2012	後期影像日期	05/07/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	08/14/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	1. 現況為房舍及曬場 2. 所有權人表示儘速辦理舊有房屋證明等相關合法使用證明文件		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-79)

變異點編號	Q071010700006	圖幅名稱	中洋子
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/31/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	08/08/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	經查為曬牛皮場, 地下已鋪有混凝土, 於 101 年 8 月 7 日發文 (嘉新鄉民字第 1010009553 號文) 向嘉義縣政府查報違規使用案件。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-80)

變異點編號	Q141010700009	圖幅名稱	中浦
前期影像日期	02/01/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	08/10/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場有一幢兩層樓高的鐵皮屋		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-81)

變異點編號	R111010700017	圖幅名稱	石子瀨
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	04/03/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	08/01/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	堆置土石		
變異點現場照片			




第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-82)

變異點編號	R121010700004	圖幅名稱	佳里興
前期影像日期	02/04/2012	後期影像日期	04/01/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	08/13/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	101 年 8 月 7 日現場查勘該地號土地目前雜草叢生及有一墳(安葬日期無法辨識),本案件查報單已於 101 年 8 月 9 日所民字第 1010086562 號函報。		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-83)

變異點編號	R181010700019	圖幅名稱	新化鎮東部
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	04/03/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	07/30/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	此變異點範圍現地有乙座小池塘其上佈滿水生植物;池塘旁新化段王公廟小段 1193、1192 地號有建物。		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-84)

變異點編號	R201010700006	圖幅名稱	安定
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	04/03/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	08/05/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增水域 (漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	位於建築物旁的池塘		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-85)

變異點編號	R211010700007	圖幅名稱	公親寮
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/26/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	08/06/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本案土地使用人於農牧用地擅建鐵皮屋工廠,屬非法使用,本案由本所另填報非都市土地違規使用查報表,報請臺南市政府地政局處置。		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-86)

變異點編號	R271010700002	圖幅名稱	田厝
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	08/01/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場搭建鐵棚架. 無執照		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-87)

變異點編號	S031010700014	圖幅名稱	仁武
前期影像日期	02/01/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2



目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	12/04/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	做回收廠		
變異點現場照片			




第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-88)

變異點編號	S031010700015	圖幅名稱	觀音湖
前期影像日期	02/01/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	07/31/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	砂石場		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-89)

變異點編號	S031010700017	圖幅名稱	八卦寮
前期影像日期	02/01/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	12/04/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮建物		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-90)

變異點編號	S041010700013	圖幅名稱	大社
前期影像日期	02/01/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	08/03/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本筆土地現場堆置原木木材與建有鐵皮屋 1 間		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-91)


變異點編號	S081010700007	圖幅名稱	中芸漁港
前期影像日期	02/01/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	08/02/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建物乙棟		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-92)

變異點編號	S081010700008	圖幅名稱	中芸漁港
前期影像日期	02/01/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	08/02/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增貨櫃屋乙棟. 四周設置金屬圍籬.		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-93)

變異點編號	S081010700009	圖幅名稱	中芸漁港
前期影像日期	02/01/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	08/02/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	原應為魚塭，目前為空地，其上堆置管線、雜物。		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-94)


變異點編號	S081010700011	圖幅名稱	中芸漁港
前期影像日期	02/01/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	08/02/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	原為魚塭，因故需將魚塭墊高後再建魚塭以利養殖。		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-95)


變異點編號	S151010700025	圖幅名稱	中路
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	07/26/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	外圍圍有 5 米高圍牆(附近有廢五金回收場)		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-96)

變異點編號	S161010700029	圖幅名稱	玉庫
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	08/10/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	建有 1 間鋼骨鐵皮屋		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-97)

變異點編號	S191010700001	圖幅名稱	海埔
前期影像日期	03/18/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	08/03/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現況勘查，新增鐵皮工廠一間，應屬違法使用。		
變異點現場照片			


第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-98)

變異點編號	S191010700002	圖幅名稱	大湖
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	08/03/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	大湖段 74 地號查無異狀，鄰地大湖段 74-2 地號現地堆放土石，未作農牧使用。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-99)

變異點編號	S191010700003	圖幅名稱	大湖
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	07/27/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	自然植被改變	查證結果	違規
變異點現場描述	原裸露地新鋪設水泥，作為停車場使用。(該面積涵蓋長壽段 623 及 623-1 地號部份)		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-100)

變異點編號	S211010700035	圖幅名稱	六龜
前期影像日期	02/11/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	07/31/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪水泥地，新增貨櫃屋(參考地段地號錯號，實際違規地點應為土壠灣段 850-42 地號)		
變異點現場照片			
未上傳相關照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-101)


變異點編號	T011010700014	圖幅名稱	公館里
前期影像日期	02/01/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/13/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	查報地點疑有新增建物		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-102)

變異點編號	T031010700005	圖幅名稱	船頭
前期影像日期	02/01/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/07/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	倉庫		
變異點現場照片			




第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-103)


變異點編號	T031010700006	圖幅名稱	船頭
前期影像日期	02/01/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/07/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	倉庫		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-104)


變異點編號	T041010700023	圖幅名稱	四溝
前期影像日期	04/05/2012	後期影像日期	05/22/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	07/31/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	堆置沙土尚未判定是否合法(依本府權責分工作業要點分案由本府水利處主政查處 10128478300)		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-105)

變異點編號	T091010700018	圖幅名稱	里港
前期影像日期	02/01/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/13/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	違規搭設鐵皮屋		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-106)

變異點編號	T091010700066	圖幅名稱	仕絨
前期影像日期	02/01/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/13/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	採礦變化	查證結果	違規
變異點現場描述	違規堆置砂石		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-107)

變異點編號	T101010700054	圖幅名稱	彭厝
前期影像日期	02/01/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	07/31/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	T101010700054 疑似變異點現況以傳輸照片相符(目前地上建築一房屋其餘為雜草)		
變異點現場照片			



第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-108)

變異點編號	T111010700065	圖幅名稱	泰山村
前期影像日期	02/29/2012	後期影像日期	05/13/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/03/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	有地基(依違規態樣簽移本府農業處主政查辦，文書編號：10127676200)		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-109)

變異點編號	T121010700058	圖幅名稱	萬巒
前期影像日期	02/29/2012	後期影像日期	05/13/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/15/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	道路變化	查證結果	違規
變異點現場描述	本案土地雖有申請建號及容許使用文號但核准後違規使用施設擋土牆鐵欄杆農路改為磚石路及混泥土道路. 另案函報屏東縣.		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-110)

變異點編號	T131010700057	圖幅名稱	老埤村
前期影像日期	02/29/2012	後期影像日期	05/13/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/06/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	現場堆置大批廢棄土石及一座高壓電塔(另案簽移本府水利處主政查辦，文書編號：10125585700 號)		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-111)

變異點編號	T141010700060	圖幅名稱	潮州
前期影像日期	02/29/2012	後期影像日期	05/13/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/03/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	堆置砂石(另案簽移本府水利處主政查辦，文書編號：10125313200 號)		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-112)

變異點編號	T161010700048	圖幅名稱	水底寮
前期影像日期	02/11/2012	後期影像日期	05/13/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/03/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增水域 (漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	於非水產養殖區，開闢為漁塭使用。		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-113)


變異點編號	T161010700051	圖幅名稱	枋寮
前期影像日期	02/29/2012	後期影像日期	05/13/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/01/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	住宅區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	堆置砂石從事營業行為		
變異點現場照片			





第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-114)

變異點編號	T171010700017	圖幅名稱	新園村
前期影像日期	02/01/2012	後期影像日期	05/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/13/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增水域 (漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	現場開闢魚塭		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-115)

變異點編號	U031010700001	圖幅名稱	玉里
前期影像日期	03/07/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	花蓮縣	變異點查報日期	07/27/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	保護區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	整地後堆放砂石或雜物		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-116)

變異點編號	U071010700004	圖幅名稱	溪口
前期影像日期	03/02/2012	後期影像日期	05/25/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	花蓮縣	變異點查報日期	08/22/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	榮昌段 172、173、174、174-1 地號推砌砂石榮昌段 180 地號 開挖土地		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-117)

變異點編號	U131010700008	圖幅名稱	景美火車站
前期影像日期	04/29/2012	後期影像日期	05/15/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	花蓮縣	變異點查報日期	08/22/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	舊地號為景美段 170 地號，目前重測後更正為加灣段 402 地號		
變異點現場照片			

第二期土地變遷違規變異點成果(1010700-118)

變異點編號	V011010700008	圖幅名稱	豐年
前期影像日期	02/05/2012	後期影像日期	04/13/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺東縣	變異點查報日期	08/21/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似承包場商堆放及開挖土方和工程材料		
變異點現場照片			

第三期土地變遷通報點回報結果

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
基隆市	七堵區	C021011000001	合法	都市用地	新增建物	新段物流基隆新建二樓工程（100）基府都建字第00083號
臺北市	內湖區	A141011000006	合法	都市用地	整地	臺北市政府環境保護局移除垃圾山工程-請逕洽該局確認。
臺北市	北投區	A161011000001	合法	都市用地	其他	查應係農用溫室興建工程，建造執照為北市 100 建字第 0130 號。
臺北市	北投區	A161011000002	合法	都市用地	其他	據悉本變異點係因農禪寺主體建物整修，遂於臨旁之空地搭建一臨時帳篷供暫時堆置主體建物內之用物。本案是否涉及土地違法使用，應請主管機關認定。都市發展局：有關該地搭設臨時棚架，前經本局 101 年 11 月 26 日北市都建字第 10167026500 號函核准臨時性建築物建築許可，並於同日北市都建字第 10171030000 號函核准展延使用期限及報備變更在案，現況於原核准展場兩側增設棚架，業已於 102 年 1 月 4 日掛件辦理變更設計。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
臺北市	北投區	A161011000003	合法	都市用地	其他	查本變異點係為宏國營建土石方處理廠使用，該處理廠是否合法設立，應由主管機關認定。都市發展局：該地「宏國土資場及營建混合物資源處理場」經本府 98 年 12 月 31 日府都建字地 09874715900 號函核准營建工程剩餘土石方營運許可可在案。
臺北市	北投區	A161011000004	違規	都市用地	其他	經本所派員勘查，現場以圍籬圈圍無法進入，且經尋訪附近住戶及請里長協助訪查，住戶均表示不清楚圍籬內之情形。故本案是否涉及土地違法利用，應請相關主管機關秉權詳查。都市發展局：本案經洽請本府建管處、環保局現場查處，該址現況堆置砂石、土方。因業者無法提出事業廢棄物貯存、清除、處理等相關證明文件，環保局稽查人員於 102 年 1 月 22 日依廢棄物清理法掣單舉發。
臺北市	北投區	A161011000005	合法	都市用地	其他	查本變異點應為承德路六段溫室興建工程，建造執照分別為 100 建字第 0340 號及 100 建字第 0341 號。
新北市	八里區	F321011000004	違規	都市用地	其他	疑似堆積土石方資源材料
新北市	八里區	F321011000005	違規	都市用地	新增建物	工廠新建
新北市	三芝區	F301011000012	合法	都市用地	整地	整地
新北市	三芝區	F301011000013	合法	都市用地	整地	整地

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
新北市	泰山區	F061011000006	違規	非都市用地	新增建物	已於 101 年 11 月 9 日新北泰工字第 1012142019 號函發文新北市政府查報違章建築。
新北市	泰山區	F061011000009	合法	都市用地	整地	屬擬定泰山都市計畫(塭仔圳地區)(三期防洪拆遷安置方案)細部計畫案之第三種住宅區。現地目前整地為停車使用。
新北市	新莊區	F011011000007	合法	都市用地	新增建物	101 莊建字第 00079 號建照核准之歐遊新莊館汽車商務旅館新建工程
新北市	新莊區	F011011000008	合法	都市用地	新增建物	101 莊建字第 00057 號建照核准之國美建設新莊中原段新建工程
新北市	新莊區	F011011000010	違規	都市用地	新增建物	1. 違建鐵皮屋 2 間。 2. 違建部分已依規定查報處理中。
新北市	新莊區	F011011000011	合法	都市用地	新增建物	101 莊建字第 326 號建照核准之新莊幼稚園新建工程
新北市	萬里區	F261011000014	違規	非都市用地	採礦變化	堆積土石
新北市	樹林區	F171011000001	違規	非都市用地	新增建物	變異點經套繪街道圖位於柑園街二段 303 巷左側,經現勘有一未登記建物(漁夫科技)。
新北市	樹林區	F171011000002	合法	非都市用地	其他	經套繪街道圖,該變異點位於柑園街 1 段 307 巷旁,惟現場並無整地或違法使用跡象。
桃園縣	八德市	H081011000041	合法	非都市用地	整地	移除鐵皮屋並整地種植作物
桃園縣	八德市	H081011000044	合法	非都市用地	作物變化	現地種植果樹
桃園縣	八德市	H081011000045	違規	非都市用地	新增建物	鋪設水泥地並施作建築基礎工程
桃園縣	八德市	H081011000046	合法	都市用地	新增建物	興建建築物
桃園縣	八德市	H081011000047	合法	都市用地	新增建物	興建建築物

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
桃園縣	八德市	H081011000048	合法	都市用地	新增建物	建設公司租地闢設為新建案之接待及展示中心。
桃園縣	八德市	H081011000049	合法	都市用地	新增建物	工地圍籬外無設置工程告示牌，建築基地後方地勢低窪有積水。
桃園縣	八德市	H081011000050	合法	都市用地	新增建物	集合住宅新建工程整地及基礎開挖，101 桃縣工建執照字第會德 01177 號
桃園縣	大園鄉	H061011000015	違規	非都市用地	新增建物	土地上鋪設水泥地搭建鐵皮屋使用
桃園縣	大園鄉	H061011000016	違規	非都市用地	整地	土地上擅自收納土方整地
桃園縣	大園鄉	H061011000017	違規	都市用地	新增建物	土地上建有一棟建築物並搭建鐵皮屋作為堃德有限公司使用
桃園縣	大園鄉	H061011000018	合法	都市用地	新增建物	土地上新建一棟建築物領有建物建號 3876 號
桃園縣	大園鄉	H061011000019	合法	都市用地	新增建物	土地上鋪設水泥地設置圍牆搭建鐵皮屋作資源回收場使用
桃園縣	大園鄉	H061011000020	違規	都市用地	新增建物	土地上鋪設水泥地柏油搭建鐵皮屋使用
桃園縣	大園鄉	H061011000021	違規	非都市用地	新增建物	土地上搭建鐵皮屋使用
桃園縣	大園鄉	H061011000022	合法	非都市用地	新增建物	土地上鋪設水泥地搭建鐵皮屋作為養豬場使用領有牧場登記
桃園縣	大園鄉	H061011000023	違規	非都市用地	整地	土地上未經申請許可擅自收納剩餘土石方整地並放置資源回收物
桃園縣	大園鄉	H061011000024	違規	非都市用地	整地	土地上未經許可擅自收納土方整地
桃園縣	大園鄉	H061011000039	違規	非都市用地	新增建物	土地上鋪設水泥地放置貨櫃搭建鐵皮屋使用
桃園縣	大溪鎮	H021011000051	違規	非都市用地	新增建物	新建鐵皮屋一棟地鋪碎石。
桃園縣	大溪鎮	H021011000052	合法	非都市用地	自然植被改變	現地種植農作物香蕉。
桃園縣	大溪鎮	H021011000053	合法	都市用地	新增建物	桃園汽車客運大溪站
桃園縣	大溪鎮	H021011000054	合法	非都市用地	整地	現場整地翻耕。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
桃園縣	大溪鎮	1111011000001 (轉移)	違規	非都市用地	其他	砂石鋪地
桃園縣	中壢市	H031011000040	合法	都市用地	自然植被改變	101 年 11 月 7 日派員至現場勘查，變異點位置為自然植被，現況無建物。
桃園縣	中壢市	H031011000042	合法	都市用地	道路變化	101 年 11 月 7 日派員至現場勘查，變異點位置為經內政部核定之晉元路道路開闢工程路段。
桃園縣	中壢市	H031011000003	合法	非都市用地	整地	101 年 11 月 7 日派員至現場勘查，變異點位置做除草整地使用，現況無建物。
桃園縣	中壢市	H031011000006	合法	非都市用地	整地	101 年 11 月 7 日派員至現場勘查，變異點位置做除草整地使用，現況無建物。
桃園縣	中壢市	H031011000007	合法	非都市用地	自然植被改變	101 年 11 月 7 日派員至現場勘查，變異點位置為自然植被，現況無建物。
桃園縣	中壢市	H031011000036	合法	非都市用地	新增建物	現場勘查山下段 535 地號有建物存在，該建物經查領有(101)中市都農使照字第 00001 號使用執照。
桃園縣	中壢市	H031011000038	合法	非都市用地	新增建物	經查發現領有(100)桃縣工建執照字第會壠 01689 號
桃園縣	平鎮市	H101011000010	合法	都市用地	自然植被改變	目前用地地上物尚未有重大改變僅少部分植被改變，因此仍尚為合法。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
桃園縣	平鎮市	H101011000011	違規	都市用地	其他	南華段 14 地號土地於 99 年因堆置填土遭檢舉及縣府府城行字 0990583419 號裁處書裁罰在案,目前植被為 99 年填土後植被之植物,是否符合農業相關法規需由縣府農業主管機關認定,惟因 99 年經縣府裁罰後所有權人並未依裁處書說明恢復原狀,故本所(課)仍續填報為違規.
桃園縣	平鎮市	H101011000012	合法	都市用地	新增建物	經縣府免書證查詢原東北段 920 為建地目,今已分割 920-6 至 920-51 多筆建地,並從事實際建物興建,因都計內建照為縣府發照,實際以建管為依據.
桃園縣	桃園市	H011011000043	違規	都市用地	道路變化	農用,惟大門口有張貼供停車使用告示。
桃園縣	桃園市	H011011000061	合法	都市用地	其他	農用,惟有搭建小木屋等設施約 10 平方公尺。
桃園縣	新屋鄉	H111011000001	違規	非都市用地	新增建物	建築寺廟使用,目前整修中.
桃園縣	楊梅市	H041011000008	合法	非都市用地	整地	本所業已於 101 年 11 月 9 日以桃楊市民字第 1010049182 號函陳報桃園縣政府
桃園縣	楊梅市	H041011000009	合法	非都市用地	新增建物	本所已於 101 年 11 月 9 日以桃楊市民字第 1010049190 號函陳報桃園縣政府
桃園縣	龍潭鄉	H091011000013	違規	非都市用地	新增建物	建物
桃園縣	龍潭鄉	H091011000014	違規	都市用地	整地	整地及填土

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
桃園縣	蘆竹鄉	H051011000056	合法	非都市用地	新增建物	該筆土地已與其他 16 筆土地合併變更地號為海湖小段 7-20 地號，領有桃園縣政府核發(101)桃縣工建執照字第會蘆 01188 號建照照（府工建字第 1010210531 號函核發），新建廠房施工中。
桃園縣	蘆竹鄉	H051011000057	合法	非都市用地	其他	該筆土地領有桃園縣政府核發 99 年 9 月 20 日府環空字第 0990043955 號操證字第 H4973-00 號許可證，至 104 年 9 月 19 日止
桃園縣	蘆竹鄉	H051011000058	違規	非都市用地	新增建物	該筆土地新建鐵皮屋五棟，面積約 2900 平方公尺，請桃園縣政府續處。
桃園縣	蘆竹鄉	H051011000059	違規	非都市用地	新增建物	該筆土地鋼筋混凝土造農舍屬合法建物，違規新建鐵皮屋乙棟及混凝土地坪，面積約 600 平方公尺，請桃園縣政府續處。
桃園縣	蘆竹鄉	H051011000060	違規	非都市用地	新增建物	該筆土地鋼筋混凝土造農舍屬合法建物，違規新建鐵柵圍籬，混凝土地坪及水池，面積約 1300 平方公尺，請桃園縣政府續處。
桃園縣	蘆竹鄉	H051011000025	違規	非都市用地	新增建物	新建鐵皮屋乙棟及混凝土地坪，磚造及鋼版造圍籬，面積約 2100 平方公尺，請桃園縣政府續處。
桃園縣	蘆竹鄉	H051011000026	違規	非都市用地	新增建物	大竹圍段 140-72, 155-1, 140-32 等 3 筆地號土地新建鐵皮廠房五棟共 17 間及鋪設混凝土通道地坪等，面積約 3700 平方公尺，請桃園縣政府續處。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
桃園縣	蘆竹鄉	H051011000027	合法	非都市用地	新增建物	該筆土地領有蘆竹鄉公所(101)蘆鄉工證字第 00014 號建照執照, 新建農舍乙棟施工中。
桃園縣	蘆竹鄉	H051011000028	違規	非都市用地	新增建物	該筆土地興建之農舍領有使用執照, 違規新建鐵皮屋車棚乙棟, 磚造圍牆及鋪設混凝土地坪, 面積約 600 平方公尺, 請桃園縣政府續處。
桃園縣	觀音鄉	H121011000002	違規	非都市用地	自然植被改變	興建小型豬舍
桃園縣	觀音鄉	H121011000004	違規	非都市用地	自然植被改變	放置貨櫃屋
桃園縣	觀音鄉	H121011000005	違規	非都市用地	新增建物	興建鐵皮建物及蓄水池
桃園縣	觀音鄉	H121011000029	違規	非都市用地	新增建物	興建祖塔
桃園縣	觀音鄉	H121011000030	合法	非都市用地	作物變化	苗圃
桃園縣	觀音鄉	H121011000031	違規	非都市用地	新增建物	興建建物
桃園縣	觀音鄉	H121011000032	違規	非都市用地	新增建物	新增建物
桃園縣	觀音鄉	H121011000033	違規	都市用地	新增建物	至現場查報時發現一新建物, 但所屬地點乃為都市計畫內用地, 本權責無法查詢其是否經申請使照或建照, 因此初步判定為違規使用之案件。
桃園縣	觀音鄉	H121011000034	違規	非都市用地	新增建物	新增建物
桃園縣	觀音鄉	H121011000035	違規	非都市用地	新增建物	新增搭建鐵皮屋作宮廟使用
桃園縣	觀音鄉	H121011000037	違規	非都市用地	新增建物	疑似工廠
新竹縣	新豐鄉	J091011000001	合法	非都市用地	自然植被改變	清除雜草, 地形地貌沒有明顯改變
苗栗縣	苑裡鎮	K021011000002	違規	非都市用地	新增建物	基地內正在興建廠房
苗栗縣	苑裡鎮	K021011000003	合法	非都市用地	整地	農地重劃剛辦理完成, 現為農地。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
苗栗縣	通霄鎮	K031011000001	合法	都市用地	其他	宏華營造股份有限公司承攬台灣電力公司通霄火力發電廠工程，承租土地做為工程物料堆放及工務所之用，租期自 101 年 8 月起為期 3 年。
臺中市	大甲區	L031011000012	違規	非都市用地	新增建物	地上搭建鐵皮
臺中市	大甲區	L031011000013	違規	非都市用地	新增建物	現場增建地上建物
臺中市	大雅區	L091011000002	違規	非都市用地	新增建物	本筆土地現況搭建鐵皮屋廠房，實際未從事農業使用。於 101 年 11 月 16 日雅區農字第 1010025989 號函送查報表至臺中市政府續處。
臺中市	大雅區	L091011000004	合法	都市用地	新增建物	現場新增建物一棟，然無法判別是否為違規使用，建請主管機關會同各相關單位辦理會勘確認。
臺中市	后里區	L081011000014	合法	非都市用地	其他	簡易式塑膠布網室內種植蔬菜
臺中市	西屯區	B061011000006	違規	都市用地	新增建物	本案本所業於 101 年 10 月 30 日公所建字 1010027150 號違建查報單查報市府都發局續處在案。
臺中市	西屯區	B061011000007	違規	都市用地	新增建物	本案疑似違建廠房本所業於 101 年 8 月 14 日公所建字 1010019522 號違建查報單查報市府都發局續處在案。
臺中市	烏日區	L151011000008	違規	都市用地	新增建物	鐵皮磚造物及水泥鋪面供庭院及停車場使用，招牌為樹德山莊
臺中市	神岡區	L071011000015	合法	非都市用地	作物變化	現況疑似為雜草樹木

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
臺中市	神岡區	L071011000016	違規	非都市用地	新增建物	現勘結果疑似為廠房,101.11.15 神區農字第1010020306 號函送非都市土地查報表至市府續處
臺中市	神岡區	L071011000017	違規	非都市用地	新增建物	現況疑似廠房,101.11.15 神區農字第1010020306 號函送非都市土地查報表至市府續處
臺中市	潭子區	L101011000003	合法	都市用地	道路變化	依據右列航照圖與現地狀況對照所示,現地道路鋪面變化
臺中市	潭子區	L101011000005	違規	都市用地	新增建物	現地已經有搭建鐵皮屋
臺中市	豐原區	L011011000001	違規	非都市用地	其他	經現場實地勘查,鎮天宮附近並無任何新增建物或作物變更情形,查無任何開發行為等違法情事,惟該處作為廣場及道路使用時間已久。101.11.2 中市豐農字第1010031197 號函送非都市土地違規查報表至市府續處
臺中市	霧峰區	L181011000009	合法	非都市用地	作物變化	現場為作物乾涸及火燒焦黑並未發現違規建物且該地只田埂供通行無其他通路
臺中市	霧峰區	L181011000010	合法	非都市用地	新增建物	現場搭建加蓋鐵架。
臺中市	霧峰區	L181011000011	違規	非都市用地	新增建物	現場有搭建建物乙棟及水泥柱3根,是否持有合法文件因現場無人,經本所初步查詢尚未申請合法登記。
彰化縣	二林鎮	N081011000001	合法	非都市用地	新增建物	現場為興建中且已取得執照之菇舍
彰化縣	大村鄉	N151011000011	合法	非都市用地	其他	現場未有農業經營,亦留存荒廢古厝,但無新增建物。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
彰化縣	永靖鄉	N181011000012	違規	非都市用地	新增建物	永靖鄉五汴段 1512 地號為億進實業公司廠房, 於 101 年 7 月於廠房後違規加蓋倉庫, 長約 48 公尺, 寬約 25 公尺, 高約 7.5 公尺。
彰化縣	永靖鄉	N181011000013	合法	非都市用地	整地	原種植苗木, 現整地中, 準備改種其他品種苗木。
彰化縣	永靖鄉	N181011000014	合法	都市用地	自然植被改變	永靖鄉永泰段 632 地號為頂新和德文教基金會文化園區, 現正進行景觀維護及綠美化。
彰化縣	伸港鄉	N101011000004	違規	非都市用地	新增建物	本筆【泉州厝段 996 地號】, 重測後為【福泉段 1325 地號】土地, 係一般農業區農牧用地, 面積 0.3062 公頃, 農業發展條例民國 89 年修正後興建農舍, 使用執照核發日期: 民國 101 年 03 月 23 日。其權狀加註事項【福泉段 93 建號】之建築基地地段地號: 【福泉段 1325 地號】。經查: (建有一樓超高式鋼造鐵皮屋, 目前工廠使用中)
彰化縣	秀水鄉	N121011000005	合法	都市用地	新增建物	現場有 2 棟建物, 據土地登記謄本所示, 已興建農舍, 領有一使用執照, 至另 1 棟建物, 建請土地所有權人提具合法文件
彰化縣	和美鎮	N031011000015	違規	非都市用地	新增建物	經現場勘查, 興建鐵皮屋
彰化縣	芬園鄉	N141011000017	違規	非都市用地	新增建物	新建鐵皮 2 棟
彰化縣	花壇鄉	N131011000016	違規	非都市用地	新增建物	加蓋鐵皮屋

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
彰化縣	芳苑鄉	N231011000008	違規	非都市用地	新增建物	本筆地主向本所申請面積 17.5 平方公尺之農業資材室（容許證明文號：101.5.22 芳鄉農字 1010006738 號），然現場勘查不似作為農業資材室使用，且建物與水泥地應有 800 平方公尺以上
彰化縣	埔鹽鄉	N161011000009	違規	非都市用地	新增建物	經現場勘查原有本所核發（101）鹽鄉建字第 9493 農業設施，持續增建部份未申請之建物，本所 101 年 11 月 13 日以鹽鄉建字第 1010014728 號函報彰化縣政府違章建築查報
彰化縣	埔鹽鄉	N161011000010	違規	非都市用地	新增建物	經現場勘查有未申請之建物，本所 101 年 11 月 13 日以鹽鄉建字第 1010014722 號函報彰化縣政府違章建築查報
彰化縣	埤頭鄉	N221011000002	違規	非都市用地	新增建物	本宗土地上有鐵皮屋 1 棟，並設置稻穀收購場
彰化縣	溪州鄉	N261011000003	合法	非都市用地	其他	現場為彰南運動休閒園區溫水游泳池
彰化縣	福興鄉	N111011000006	違規	非都市用地	新增建物	現況有搭建鐵皮屋
彰化縣	福興鄉	N111011000007	違規	非都市用地	新增建物	搭建鐵皮屋
南投縣	竹山鎮	M041011000001	合法	非都市用地	作物變化	現地上種植農作物
南投縣	竹山鎮	M041011000004	合法	非都市用地	新增建物	申請建築農舍 建築使用執照 3 號
南投縣	南投市	M011011000003	合法	都市用地	整地	本案由於承辦單位無衛星定位儀器，僅依查詢變異點大約位置範圍勘查，經查有 2 筆土地有整地情形，但應無違法情事，原種植竹子，整地翻土種植竹筍。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
南投縣	草屯鎮	M031011000002	違規	非都市用地	新增建物	本案位於草屯鎮光華段257地號，農牧用地面積1,262平方公尺，該地目前已有一棟農舍，且正在興建鋼骨鐵皮建物及整筆土地皆有水泥鋪面，有增建違規情況。【檢附本所核發建築執照參照】
雲林縣	口湖鄉	P191011000002	合法	非都市用地	新增建物	雲林縣政府, 第五河川局執行中植梧滯洪池工程項目
雲林縣	大埤鄉	P081011000005	合法	非都市用地	整地	1. 現場勘查無建物 2. 觀察圖資下載內容後與現地實際情形比照;應是原土地上作物剛收割完, 實際現場為整地無任何農作物。
雲林縣	西螺鎮	P041011000006	違規	非都市用地	新增建物	疑似部分合法建物後再擴建。
雲林縣	麥寮鄉	P131011000004	合法	非都市用地	新增建物	新增建物
雲林縣	臺西鄉	P161011000001	合法	非都市用地	整地	此係台西鄉公所新建行政大樓之建築基地, 已取得建築執照 (100 雲營建字第725 號), 現正整地中。
雲林縣	臺西鄉	P161011000003	合法	非都市用地	其他	該基地係為合法之畜牧場 (崇福畜牧場, 畜牧登記證字號: 216567), 日前有整修禽舍及增設太陽能版設施。
嘉義縣	太保市	Q121011000003	合法	非都市用地	新增建物	因建照使照核發非本所權責是否違章請洽嘉義縣政府城鄉發展處, 現況為鵝舍
嘉義縣	番路鄉	Q171011000005	合法	非都市用地	其他	堆放 101 年五河局防汛塊
嘉義縣	新港鄉	Q071011000004	合法	非都市用地	作物變化	經現場勘查種植鳳梨。
嘉義縣	義竹鄉	Q101011000001	合法	非都市用地	作物變化	於 101 年 11 月 12 日現地勘查結果種植無花果及落羽松等植物, 經農業主管機關認定尚屬農業經營行為

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
嘉義縣	義竹鄉	Q101011000002	違規	非都市用地	新增建物	堆置貨櫃屋及加蓋屋頂，已於101年10月26日義鄉民字第1010012472號函報嘉義縣政府辦理。
臺南市	仁德區	R271011000001	合法	都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	現場為經濟部水利署第六河川局滯洪池治理工程
臺南市	北門區	R161011000002	違規	非都市用地	其他	地面以混凝土覆蓋
臺南市	永康區	R311011000009	違規	都市用地	新增建物	使用分區為農業區，現況為一鐵皮屋，使用內容應為金屬板加工廠或倉庫。
臺南市	永康區	R311011000010	合法	都市用地	新增建物	永康科工區內之新增建物
臺南市	安定區	R211011000004	違規	非都市用地	新增建物	本案土地使用人於農牧用地擅建鐵皮屋工廠，屬非法使用，本案由本所另填報非都市土地違規使用查報表，報請臺南市政府地政局處置。
臺南市	安南區	D061011000005	合法	都市用地	作物變化	有關溪南段 630 地號變異點，經勘查現況疑為一層農作物棚架及遮蔽物，但其合法性有待進一步確認。
臺南市	官田區	R101011000007	合法	都市用地	新增建物	於該地號上有新建農業設施一幢，依據臺南市政府工務局建築執照(101)南工造字第01201號，核准建築
臺南市	善化區	R191011000008	合法	非都市用地	新增建物	該位置為農舍新建工程
臺南市	學甲區	R171011000003	違規	非都市用地	新增建物	現地有一建物
臺南市	學甲區	R171011000006	合法	非都市用地	新增建物	依據臺南市政府 101 年 8 月 13 日府地用字第1010666805號函核准變更編定，限依其太陽光電發電設施使用興辦事業計畫作為太陽光電發電設施使用。
高雄市	大社區	S041011000004	合法	都市用地	整地	該土地部分整地，無種植作物及地上物

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
高雄市	永安區	S111011000001	合法	非都市用地	其他	此用地為華偉漁業關係企業(鮪豐養殖)修整室內養殖池及管理室等。
高雄市	阿蓮區	S151011000005	違規	非都市用地	新增建物	設置廠房
高雄市	美濃區	S231011000007	違規	非都市用地	新增建物	增建圍牆
高雄市	彌陀區	S181011000002	違規	都市用地	其他	新設籃球場
高雄市	彌陀區	S181011000003	合法	都市用地	作物變化	土耕變網式栽種
屏東縣	車城鄉	T231011000011	合法	非都市用地	整地	該地所有權人為車城鄉農會,經現場實勘有砂石車運載砂石出入,電洽該農會財產管理人總務黃先生表示暫時出租予友承公司使用,目前為該公司承包楓港溪疏濬工程砂石儲放處。
屏東縣	車城鄉	T231011000012	合法	都市用地	整地	該地主於自有地圍設鐵欄干整地種植七里香,查無不法。
屏東縣	車城鄉	T231011000013	合法	都市用地	整地	該地鄰近四重溪出海口河川區,現勘為整地種植火龍果園。
屏東縣	里港鄉	T091011000006	合法	非都市用地	整地	高速公路交流道用地,施工中
屏東縣	里港鄉	T091011000007	合法	非都市用地	新增建物	農業設施,作育苗使用
屏東縣	里港鄉	T091011000008	合法	都市用地	新增建物	新建農業設施,停放農業機具
屏東縣	佳冬鄉	T211011000017	違規	非都市用地	自然植被改變	鏟除作物,非法堆置土石
屏東縣	佳冬鄉	T211011000018	合法	都市用地	其他	根據承租人表示,因旁為水道,7、8月份颱風時積水無法退去,至積水滿田
屏東縣	佳冬鄉	T211011000019	合法	都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	為供飼養鴨子所用之水池
屏東縣	枋山鄉	T251011000010	合法	非都市用地	整地	屏東縣政府水利處水利行政科疏濬河川
屏東縣	枋山鄉	T251011000024	違規	非都市用地	新增建物	水泥地及鐵皮屋一間
屏東縣	枋寮鄉	T161011000022	合法	非都市用地	新增建物	搭建室內養殖場但有向屏東縣政府申請建照

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
屏東縣	枋寮鄉	T161011000023	違規	非都市用地	新增建物	317 地號為搭建鐵皮倉庫及農機具室 318 地號為搭建鐵皮設施之蓮霧包裝加工場地
屏東縣	林邊鄉	T191011000005	合法	非都市用地	作物變化	整地更新作物
屏東縣	林邊鄉	T191011000016	合法	都市用地	新增建物	約 50 平方米無法判斷是否合法申請
屏東縣	南州鄉	T201011000003	合法	非都市用地	其他	經勘查該地號現種植蓮霧，農民將多數蓮霧以黑色網包住催花，及有一鐵皮屋，推估該屋應為農用外，並無發現其他不法情事。（該宗地號有十位所有權人）
屏東縣	南州鄉	T201011000004	合法	非都市用地	其他	經勘查該宗地號現種植蓮霧，並以黑色網包住蓮霧樹花。
屏東縣	南州鄉	T201011000014	違規	非都市用地	新增建物	該宗地號現為一養鴨場
屏東縣	南州鄉	T201011000015	合法	非都市用地	整地	經勘查結果該地為休耕地，已翻土。鄰近土地萬華段 328 地號疑似有建築物廢棄物。
屏東縣	恆春鎮	T041011000009	合法	都市用地	整地	農業區整地
屏東縣	新園鄉	T171011000001		都市用地		未回報
屏東縣	新園鄉	T171011000002		都市用地		未回報
宜蘭縣	三星鄉	G101011000003	合法	非都市用地	整地	經查現況為整地。
宜蘭縣	冬山鄉	G081011000004	合法	非都市用地	其他	土地現況種植蔬菜
宜蘭縣	頭城鎮	G021011000007	合法	都市用地	自然植被改變	植物乾枯
宜蘭縣	頭城鎮	G021011000008	違規	非都市用地	新增建物	本筆土地(頭城鎮頂埔段 676 地號)上新增建物(農舍)乙棟，並經本所發給 101.08.20 頭鎮工字第 1010011143 號使用執照在案，該建物違規經營便利商店使用，停車場未經許可申請。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
花蓮縣	玉里鎮	U031011000001	合法	非都市用地	道路變化	案地為交通部鐵路改建工程辦理-花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化工程
花蓮縣	玉里鎮	U031011000002	合法	非都市用地	道路變化	交通部鐵路改建工程局辦理-花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化工程
花蓮縣	光復鄉	U021011000004	合法	非都市用地	其他	大興橋興建,建橋橋墩放置地點
花蓮縣	新城鄉	U041011000007	合法	非都市用地	新增建物	廠房與綠地
花蓮縣	新城鄉	U041011000008	違規	非都市用地	其他	放置大量的石碇
花蓮縣	壽豐鄉	U061011000005	合法	非都市用地	其他	現況空地
花蓮縣	壽豐鄉	U061011000006	違規	非都市用地	其他	地上遭挖出大洞
花蓮縣	鳳林鎮	U071011000003	合法	非都市用地	其他	鐵路局東改處施工施工廢土堆置
臺東縣	池上鄉	V101011000005	合法	都市用地	新增建物	依據臺東縣政府 101 年 6 月 1 日府建管字第 1010099756 號函核發地上 2 層 RC 造構造農舍建照執照許可在案
臺東縣	池上鄉	V101011000006	合法	非都市用地	道路變化	池上鄉公所設置風景區停車場
臺東縣	池上鄉	V101011000007	合法	非都市用地	河道變化	池上鄉大坡池水域
臺東縣	鹿野鄉	V091011000001	合法	非都市用地	作物變化	種植牧草
臺東縣	臺東市	V011011000002	合法	非都市用地	新增建物	1242 地號土地 農具設施鐵皮工具室
臺東縣	臺東市	V011011000003	合法	非都市用地	新增建物	鐵皮農具室
臺東縣	臺東市	V011011000004	合法	非都市用地	整地	整地
臺東縣	關山鎮	V031011000008	合法	非都市用地	作物變化	東明段 777 地號現況為秧苗場,稻田,資材室及種植蕃茄 變異點現況為秧苗場
臺東縣	關山鎮	V031011000009	違規	非都市用地	新增建物	現況無農業使用 變異點為鐵皮建物
金門縣	金沙鎮	W021011000014	合法	都市用地	其他	聚落內原有池塘加花崗石護欄

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
金門縣	金沙鎮	W021011000015	合法	都市用地	自然植被改變	自然村內陳氏家廟周圍綠美化
金門縣	金沙鎮	W021011000016	合法	都市用地	其他	道路旁有鐵皮屋修車廠與環繞四周之樹林
金門縣	金沙鎮	W021011000019	違規	都市用地	其他	現場有約 1000 平方公尺以上範圍, 堆置高約 3 米以上的土石方。
金門縣	金沙鎮	W021011000022	合法	都市用地	作物變化	菜園與民宅
金門縣	金沙鎮	W021011000020	合法	都市用地	作物變化	現地為休耕中的菜園
金門縣	金城鎮	W031011000010	合法	都市用地	整地	作為集村農舍配地使用
金門縣	金湖鎮	W011011000021	合法	都市用地	其他	為金門縣農試業試驗所原有育苗網室。
金門縣	金湖鎮	W011011000017	合法	都市用地	整地	原有農業用地整地復耕。
金門縣	金湖鎮	W011011000018	合法	都市用地	其他	原有墳墓整理。
金門縣	金寧鄉	W041011000011	合法	都市用地	整地	該地為金門大橋工程施工基地, 現況整地為沙土地。
金門縣	金寧鄉	W041011000012	違規	都市用地	新增建物	該地未經申請私自鋪設地坪, 鐵網圍牆及貨櫃鐵皮屋。
金門縣	金寧鄉	W041011000013	合法	都市用地	移除建物	該地為國防部軍備局工程營產中新發包工程, 工程名稱為四四高地二等 20 處(案)房建物拆除工程, 該地現況為沙土地。
金門縣	烈嶼鄉	W051011000003	合法	都市用地	其他	台北市疏公農田水利會 101 年度缺水地區計畫補助
金門縣	烈嶼鄉	W051011000004	合法	都市用地	其他	金門大橋臨時混凝土預拌廠
金門縣	烈嶼鄉	W051011000005	合法	都市用地	整地	目前種植高粱
金門縣	烈嶼鄉	W051011000006	合法	都市用地	整地	目前種植高粱
金門縣	烈嶼鄉	W051011000001	合法	都市用地	整地	雜草整地中
金門縣	烈嶼鄉	W051011000002	合法	都市用地	整地	整地預備做種植高粱
新竹林區 管理處	烏來 工作站	3211011000001	合法	非都市用地	天災	101 年 8 月份蘇拉颱風造成國有林地內土石崩塌, 面積粗估約 2.0 公頃。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
東勢林區 管理處	雙崎 工作站	3321011000001	合法	非都市用地	天災	崩塌地裸露
嘉義林區 管理處	奮起湖 工作站	3521011000003	違規	非都市用地	作物變化	由西至東分為abc等3筆, a 及b為暫准田地, 現地種植 蔬菜, 合法使用, c 為承租 造林地, 違規種植青椒, 本 處督促改善中。
嘉義林區 管理處	奮起湖 工作站	3521011000001	合法	非都市用地	其他	天然崩塌地
嘉義林區 管理處	奮起湖 工作站	3521011000002	合法	非都市用地	其他	嘉義林區管理處辦理阿里 山森林鐵路邊坡整治工程
羅東林區 管理處	太平山 工作站	3151011000001	合法	非都市用地	天災	該地為偏遠地區人員不易 到達, 經查 2012 年 8 月 14 日緊急災害應變圖資(正射 影像), 判釋為天然災害造 成崩塌地。
羅東林區 管理處	太平山 工作站	3151011000002	合法	非都市用地	天災	該地為偏遠地區人員不易 到達, 經查 2012 年 8 月 14 日緊急災害應變圖資(正射 影像), 判釋為天然災害造 成崩塌地。
羅東林區 管理處	太平山 工作站	3151011000003	合法	非都市用地	天災	該地為偏遠地區人員不易 到達, 經查 2012 年 8 月 14 日緊急災害應變圖資(正射 影像), 判釋為天然災害造 成崩塌地。
羅東林區 管理處	南澳 工作站	3131011000008	合法	非都市用地	天災	因蘇拉及天秤颱風災害造 成
羅東林區 管理處	南澳 工作站	3141011000009 (轉移)	合法	非都市用地	天災	因蘇拉及天秤颱風造成崩 塌
羅東林區 管理處	南澳 工作站	3131011000004	合法	非都市用地	天災	因蘇拉及天秤颱風造成崩 塌情形
羅東林區 管理處	南澳 工作站	3141011000005 (轉移)	合法	非都市用地	天災	本案因位處偏遠地區無道 路可前往查證由照片前、後 其影像判釋。約可判釋為蘇 拉及天秤颱風災害造成。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
羅東林區 管理處	臺北 工作站	3111011000006	合法	都市用地	自然植被改變	經查現場係屬本處轄管文山事業區1林班,植被改變原因係因原濫墾竹園經本處砍除並植樹予以恢復營林,並未有任何違法事項。
羅東林區 管理處	臺北 工作站	3111011000007	合法	都市用地	天災	經查案揭地點係因颱風過後所生崩坍,已緊急搶修維護,並無任何違法情事。
屏東林區 管理處	旗山 工作站	3611011000003	合法	非都市用地	其他	旗山53林班承租人許皮租地合法申請砍伐
屏東林區 管理處	潮州 工作站	3631011000001	合法	非都市用地	整地	苗圃用地苗木移出後成空地嗣重新栽植培養新苗
屏東林區 管理處	潮州 工作站	3631011000002	合法	非都市用地	天災	颱風災害自然沖蝕溝或已成野溪沖蝕相關照片後傳送
花蓮林區 管理處	新城 工作站	3811011000001	合法	非都市用地	天災	土地現況為岩壁及崩塌造成林地裸露情形,應為本年度多次颱風豪雨所致
水利署	臺北水源 特定區管 理局	2111011000001	違規	都市用地	其他	於保安保護區內砍伐竹子
水利署	臺北水源 特定區管 理局	2111011000002	合法	都市用地	天災	崩塌地工程
水利署	臺北水源 特定區管 理局	2111011000003	違規	都市用地	道路變化	違規新鋪設水泥路約100公尺。本局已以101年10月30日水臺管字第10102023720號函查報新北市政府農業局。
水利署	臺北水源 特定區管 理局	2111011000004	違規	都市用地	道路變化	違規新鋪設水泥路約100公尺。本局已以101年10月30日水臺管字第10102023720號函查報新北市政府農業局。


目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
水利署	臺北水源 特定區管 理局	2111011000005	合法	都市用地	天災	因崩塌目前進行工程
水利署	臺北水源 特定區管 理局	2111011000006	合法	都市用地	新增建物	非本特定區範圍
水利署	臺北水源 特定區管 理局	2111011000007	合法	都市用地	自然植被改變	除草作業後植被改變
水利署	臺北水源 特定區管 理局	2111011000008	違規	都市用地	新增建物	建照申請中尚未核准
水利署	臺北水源 特定區管 理局	2111011000009	合法	都市用地	作物變化	茶園更新
水利署	臺北水源 特定區管 理局	2111011000010	違規	都市用地	自然植被改變	前經本局查報在案目前未 發現違規開挖情形
水利署	臺北水源 特定區管 理局	2111011000011	違規	都市用地	整地	開挖整地
水利署	臺北水源 特定區管 理局	2111011000012	違規	都市用地	整地	整地改種植農作物
水利署	南區 水資源局	2131011000001	合法	非都市用地	整地	該土地係地主包達成先生 所有，現場係整地鋪設 PC 作為停車場及擺放大型植 栽使用，惟是否違法請逕洽 高雄市政府。
水利署	南區 水資源局	2131011000003	合法	非都市用地	道路變化	該地為屏東縣牡丹鄉公所 持有公共造產用地，變異點 為原有環湖步道整修。
水利署	南區 水資源局	2131011000004	合法	非都市用地	道路變化	該地為原住民委員會持有 由牡丹鄉公所管理，為原有 環湖步道整修。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地 使用類型	變異類型	現地描述
水利署	南區 水資源局	2131011000002	合法	都市用地	新增建物	經查該筆土地之水土保持義務人已按規定向嘉義縣政府合法申請取得建照，該土地係興建一房舍作為菇類栽培場使用，目前現場尚在施工中。
金門	金門	1061011000002	合法	國家公園	道路變化	原農路經申請開發許可後，鋪設為 PC 路面致衛星影像判識差異
金門	金門	1061011000001	合法	國家公園	作物變化	本案經現地勘查，為排雷後地表植生鏟除，後又有高粱等作物種植，無非法使用。
金門	金門	1061011000003	合法	國家公園	自然植被改變	經現場勘查，現地仍雜木草地，應無變異。
墾丁	墾丁	1051011000001	合法	國家公園	作物變化	農作使用資材(塑膠布)影響
墾丁	墾丁	1051011000002	合法	國家公園	整地	墾企字第 1010003562 號，農業用地申請整地以利後續農作使用
臺灣大學 實驗林	臺灣大學 實驗林	5011011000001	合法	非都市用地	道路變化	交通部公路局工務段進行台 21 線新中橫公路上下邊坡整治工程



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-1)

變異點編號	1111011000001	圖幅名稱	頂寮			
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012			
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2			
						
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	11/14/2012			
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	風景區			
變異類型	其他	查證結果	違規			
變異點現場描述	砂石鋪地					
變異點現場照片						
						



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-2)

變異點編號	2111011000001	圖幅名稱	福山(一)
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/04/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺北水源特定區管理局	變異點查報日期	10/30/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	保安保護區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	於保安保護區內砍伐竹子		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-3)

變異點編號	2111011000003	圖幅名稱	磨石坑
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/13/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺北水源特定區管理局	變異點查報日期	10/30/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	保安保護區
變異類型	道路變化	查證結果	違規
變異點現場描述	違規新鋪設水泥路約 100 公尺。本局已以 101 年 10 月 30 日水臺管字第 10102023720 號函查報新北市政府農業局。		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-4)



變異點編號	2111011000004	圖幅名稱	磨石坑
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/13/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺北水源特定區管理局	變異點查報日期	10/30/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	保安保護區
變異類型	道路變化	查證結果	違規
變異點現場描述	違規新鋪設水泥路約 100 公尺。本局已以 101 年 10 月 30 日水臺管字第 10102023720 號函查報新北市政府農業局。		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-5)

變異點編號	2111011000008	圖幅名稱	小坑
前期影像日期	05/05/2012	後期影像日期	08/19/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺北水源特定區 管理局	變異點查報日期	10/30/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	建照申請中尚未核准		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-6)

變異點編號	2111011000010	圖幅名稱	烏來(四)
前期影像日期	05/05/2012	後期影像日期	08/19/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺北水源特定區管理局	變異點查報日期	10/30/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	自然植被改變	查證結果	違規
變異點現場描述	前經本局查報在案目前未發現違規開挖情形		
變異點現場照片			


第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-7)

變異點編號	2111011000011	圖幅名稱	烏來(二)
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/19/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺北水源特定區管理局	變異點查報日期	10/30/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	保安保護區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	開挖整地		
變異點現場照片			
			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-8)

變異點編號	2111011000012	圖幅名稱	烏來(二)
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/19/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺北水源特定區管理局	變異點查報日期	10/30/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	保安保護區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	整地改種植農作物		
變異點現場照片			
			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-9)

變異點編號	3521011000003	圖幅名稱	千人洞(四)
前期影像日期	05/09/2012	後期影像日期	08/26/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	嘉義林區管理處	變異點查報日期	10/31/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	森林區
變異類型	作物變化	查證結果	違規
變異點現場描述	由西至東分為 abc 等 3 筆, a 及 b 為暫准田地, 現地種植蔬菜, 合法使用, c 為承租造林地, 違規種植青椒, 本處督促改善中。		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-10)

變異點編號	A161011000004	圖幅名稱	石牌
前期影像日期	05/05/2012	後期影像日期	08/19/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺北市	變異點查報日期	11/01/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	經本所派員勘查，現場以圍籬圈圍無法進入，且經尋訪附近住戶及請里長協助訪查，住戶均表示不清楚圍籬內之情形。故本案是否涉及土地違法利用，應請相關主管機關秉權詳查。都市發展局：本案經洽請本府建管處、環保局現場查處，該址現況堆置砂石、土方。因業者無法提出事業廢棄物貯存、清除、處理等相關證明文件，環保局稽查人員於 102 年 1 月 22 日依廢棄物清理法掣單舉發。		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-11)

變異點編號	B061011000006	圖幅名稱	水堀頭
前期影像日期	05/26/2012	後期影像日期	08/26/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	10/30/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本案本所業於 101 年 10 月 30 日公所建字 1010027150 號違建查報單查報市府都發局續處在案。		


變異點現場照片



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-12)


變異點編號	B061011000007	圖幅名稱	西屯
前期影像日期	05/26/2012	後期影像日期	08/26/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	10/30/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本案疑似違建廠房本所業於 101 年 8 月 14 日公所建字 1010019522 號違建查報單查報市府都發局續處在案。		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-13)

變異點編號	F011011000010	圖幅名稱	丹鳳
前期影像日期	05/05/2012	後期影像日期	08/19/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	10/29/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	1. 違建鐵皮屋 2 間。2. 違建部分已依規定查報處理中。		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-14)

變異點編號	F061011000006	圖幅名稱	蕭厝
前期影像日期	05/05/2012	後期影像日期	08/19/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	11/13/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	已於 101 年 11 月 9 日新北泰工字第 1012142019 號函發文新北市政府查報違章建築。		
變異點現場照片			





第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-15)



變異點編號	F171011000001	圖幅名稱	阿四坑
前期影像日期	05/22/2012	後期影像日期	08/19/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	11/05/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	變異點經套繪街道圖位於柑園街二段 303 巷左側，經現勘有一未登記建物(漁夫科技)。		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-16)



變異點編號	F261011000014	圖幅名稱	金山
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	07/03/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	11/07/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	採礦變化	查證結果	違規
變異點現場描述	堆積土石		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-17)

變異點編號	F321011000004	圖幅名稱	大崁腳
前期影像日期	05/05/2012	後期影像日期	08/19/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	11/06/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似堆積土石方資源材料		
變異點現場照片			





第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-18)

變異點編號	F321011000005	圖幅名稱	八里
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	07/02/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	11/06/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	工廠新建		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-19)

變異點編號	G021011000008	圖幅名稱	二城
前期影像日期	05/15/2012	後期影像日期	08/14/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	11/13/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本筆土地(頭城鎮頂埔段 676 地號)上新增建物(農舍)乙棟, 並經本所發給 101.08.20 頭鎮工字第 1010011143 號使用執照在案, 該建物違規經營便利商店使用, 停車場未經許可申請。		
變異點現場照片			




第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-20)

變異點編號	H011011000043	圖幅名稱	大草厝
前期影像日期	06/17/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	11/09/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	道路變化	查證結果	違規
變異點現場描述	農用，惟大門口有張貼供停車使用告示。		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-21)

變異點編號	H021011000051	圖幅名稱	員樹林
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	11/07/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新建鐵皮屋一棟地鋪碎石。		
變異點現場照片			


第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-22)

變異點編號	H051011000025	圖幅名稱	大竹圍
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	11/13/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新建鐵皮屋乙棟及混凝土地坪, 磚造及鋼版造圍籬, 面積約 2100 平方公尺, 請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-23)

變異點編號	H051011000026	圖幅名稱	大竹圍
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	11/14/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	大竹圍段 140-72, 155-1, 140-32 等 3 筆地號土地新建鐵皮廠房五棟共 17 間及鋪設混凝土通道地坪等,面積約 3700 平方公尺,請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-24)

變異點編號	H051011000028	圖幅名稱	大竹圍
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	11/14/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該筆土地興建之農舍領有使用執照，違規新建鐵皮屋車棚乙棟，磚造圍牆及鋪設混凝土地坪，面積約 600 平方公尺，請桃園縣政府續處。		

變異點現場照片



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-25)

變異點編號	H051011000058	圖幅名稱	後壁厝
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	11/13/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該筆土地新建鐵皮屋五棟，面積約 2900 平方公尺，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			




第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-26)


變異點編號	H051011000059	圖幅名稱	山腳
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	11/13/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該筆土地鋼筋混凝土造農舍屬合法建物，違規新建鐵皮屋乙棟及混凝土地坪，面積約 600 平方公尺，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			




第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-27)

變異點編號	H051011000060	圖幅名稱	浮崙
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	11/13/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該筆土地鋼筋混凝土造農舍屬合法建物，違規新建鐵柵圍籬，凝土地坪及水池，面積約 1300 平方公尺，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-28)

變異點編號	H061011000015	圖幅名稱	下海湖
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/26/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	土地上鋪設水泥地搭建鐵皮屋使用		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-29)

變異點編號	H061011000016	圖幅名稱	竹圍
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/26/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	土地上擅自收納土方整地		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-30)


變異點編號	H061011000017	圖幅名稱	中正國際機場
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	07/27/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/26/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	土地上建有一棟建築物並搭建鐵皮屋作為堃德有限公司使用		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-31)

變異點編號	H061011000020	圖幅名稱	大園
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/26/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	土地上鋪設水泥地柏油搭建鐵皮屋使用		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-32)

變異點編號	H061011000021	圖幅名稱	舊厝仔
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/26/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	土地上搭建鐵皮屋使用		
變異點現場照片			




第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-33)

變異點編號	H061011000023	圖幅名稱	照鏡
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/26/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	土地上未經申請許可擅自收納剩餘土石方整地並放置資源回收物		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-34)

變異點編號	H061011000024	圖幅名稱	三塊厝
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/26/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	土地上未經許可擅自收納土方整地		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-35)



變異點編號	H061011000039	圖幅名稱	五塊厝
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/26/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	土地上鋪設水泥地放置貨櫃搭建鐵皮屋使用		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-36)

變異點編號	H081011000045	圖幅名稱	大草厝
前期影像日期	06/17/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/29/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪設水泥地並施作建築基礎工程		
變異點現場照片			




第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-37)

變異點編號	H091011000013	圖幅名稱	竹窩子
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	11/02/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	山坡地保育區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	建物		
變異點現場照片			





第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-38)


變異點編號	H091011000014	圖幅名稱	龍潭
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/31/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	整地及填土		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-39)

變異點編號	H101011000011	圖幅名稱	山子頂
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/31/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	南華段14地號土地於99年因堆置填土遭檢舉及縣府府城行字0990583419號裁處書裁罰在案,目前植被為99年填土後植被之植物,是否符合農業相關法規需由縣府農業主管機關認定,惟因99年經縣府裁罰後所有權人並未依裁處書說明恢復原狀,故本所(課)仍續填報為違規.		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-40)

變異點編號	H111011000001	圖幅名稱	永安
前期影像日期	05/14/2012	後期影像日期	08/20/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	11/06/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	建築寺廟使用, 目前整修中.		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-41)

變異點編號	H121011000002	圖幅名稱	上大堀
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	11/02/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	自然植被改變	查證結果	違規
變異點現場描述	興建小型豬舍		
變異點現場照片			




第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-42)



變異點編號	H121011000004	圖幅名稱	大崙
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	11/02/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	自然植被改變	查證結果	違規
變異點現場描述	放置貨櫃屋		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-43)

變異點編號	H121011000005	圖幅名稱	大崙
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	11/02/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	興建鐵皮建物及蓄水池		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-44)

變異點編號	H121011000029	圖幅名稱	坑尾
前期影像日期	05/14/2012	後期影像日期	08/20/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	11/02/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	興建祖塔		
變異點現場照片			




第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-45)

變異點編號	H121011000031	圖幅名稱	新坡
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	11/06/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	興建建物		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-46)


變異點編號	H121011000032	圖幅名稱	新坡
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	11/06/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建物		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-47)

變異點編號	H121011000033	圖幅名稱	新坡
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/31/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	至現場查報時發現一新建物，但所屬地點乃為都市計畫內用地，本權責無法查詢其是否經申請使照或建照，因此初步判定為違規使用之案件。		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-48)

變異點編號	H121011000034	圖幅名稱	新坡
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	11/06/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建物		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-49)

變異點編號	H121011000035	圖幅名稱	山東
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	11/06/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增搭建鐵皮屋作宮廟使用		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-50)


變異點編號	H121011000037	圖幅名稱	山東
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/15/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	11/06/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似工廠		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-51)

變異點編號	K021011000002	圖幅名稱	台中幼獅工業
前期影像日期	05/26/2012	後期影像日期	08/21/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	10/31/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	基地內正在興建廠房		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-52)

變異點編號	L011011000001	圖幅名稱	豐原(南部)
前期影像日期	05/14/2012	後期影像日期	08/26/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	10/29/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場實地勘查，鎮天宮附近並無任何新增建物或作物變更情形，查無任何開發行為等違法情事，惟該處作為廣場及道路使用時間已久。101.11.2 中市豐農字第 1010031197 號函送非都市土地違規查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-53)

變異點編號	L031011000012	圖幅名稱	頂大安
前期影像日期	05/26/2012	後期影像日期	08/21/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	10/31/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	地上搭建鐵皮		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-54)


變異點編號	L031011000013	圖幅名稱	頂莊
前期影像日期	05/26/2012	後期影像日期	08/21/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	10/31/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場增建地上建物		
變異點現場照片			




第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-55)

變異點編號	L071011000016	圖幅名稱	新莊
前期影像日期	05/26/2012	後期影像日期	08/26/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	11/13/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現勘結果疑似為廠房, 101.11.15 神區農字第 1010020306 號函送非都市土地查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-56)


變異點編號	L071011000017	圖幅名稱	金社莊
前期影像日期	05/26/2012	後期影像日期	08/26/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	11/13/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現況疑似廠房, 101. 11. 15 神區農字第 1010020306 號函送非都市土地查報表至市府續處		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-57)

變異點編號	L091011000002	圖幅名稱	四塊厝
前期影像日期	05/26/2012	後期影像日期	08/26/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	11/07/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本筆土地現況搭建鐵皮屋廠房，實際未從事農業使用。於 101 年 11 月 16 日雅區農字第 1010025989 號函送查報表至臺中市政府續處。		
變異點現場照片			




第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-58)

變異點編號	L101011000005	圖幅名稱	馬岡厝
前期影像日期	05/26/2012	後期影像日期	08/26/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	10/25/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現地已經有搭建鐵皮屋		
變異點現場照片			


第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-59)

變異點編號	L151011000008	圖幅名稱	樹子腳
前期影像日期	05/31/2012	後期影像日期	08/26/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	10/25/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	道路用地
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮磚造物及水泥鋪面供庭院及停車場使用. 招牌為樹德山莊		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-60)

變異點編號	L181011000011	圖幅名稱	光復新村
前期影像日期	05/14/2012	後期影像日期	08/20/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	11/06/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場有搭建建物乙棟及水泥柱 3 根，是否持有合法文件因現場無人，經本所初步查詢尚未申請合法登記。		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-61)

變異點編號	M031011000002	圖幅名稱	溪頭
前期影像日期	05/14/2012	後期影像日期	08/20/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	11/14/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本案位於草屯鎮光華段 257 地號，農牧用地面積 1,262 平方公尺，該地目前已有一棟農舍，且正在興建鋼骨鐵皮建物及整筆土地皆有水泥鋪面，有增建違規情況。【檢附本所核發建築執照參照】		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-62)

變異點編號	N031011000015	圖幅名稱	中寮
前期影像日期	05/26/2012	後期影像日期	08/26/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	11/09/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查，興建鐵皮屋		
變異點現場照片			

第三期土 c 地變遷違規變異點成果(1011000-63)

變異點編號	N101011000004	圖幅名稱	什股
前期影像日期	05/26/2012	後期影像日期	08/21/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	10/25/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本筆【泉州厝段 996 地號】，重測後為【福泉段 1325 地號】土地，係一般農業區農牧用地，面積 0.3062 公頃，農業發展條例民國 89 年修正後興建農舍，使用執照核發日期：民國 101 年 03 月 23 日。其權狀加註事項【福泉段 93 建號】之建築基地地段地號：【福泉段 1325 地號】。經查：（建有一樓超高式鋼造鐵皮屋，目前工廠使用中）		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-64)

變異點編號	N111011000006	圖幅名稱	西勢
前期影像日期	05/26/2012	後期影像日期	08/26/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	11/06/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現況有搭建鐵皮屋		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-65)

變異點編號	N111011000007	圖幅名稱	大崙
前期影像日期	05/26/2012	後期影像日期	08/26/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	11/06/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	搭建鐵皮屋		
變異點現場照片			




第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-66)

變異點編號	N131011000016	圖幅名稱	三家春
前期影像日期	05/26/2012	後期影像日期	08/21/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	11/02/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	加蓋鐵皮屋		
變異點現場照片			




第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-67)


變異點編號	N141011000017	圖幅名稱	一東寮
前期影像日期	05/14/2012	後期影像日期	08/20/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	11/08/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新建鐵皮 2 棟		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-68)


變異點編號	N161011000009	圖幅名稱	西勢湖
前期影像日期	05/26/2012	後期影像日期	08/26/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	11/13/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查原有本所核發(101)鹽鄉建字第 9493 農業設施,持續增建部份未申請之建物,本所 101 年 11 月 13 日以鹽鄉建字第 1010014728 號函報彰化縣政府違章建築查報		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-69)

變異點編號	N161011000010	圖幅名稱	外中村
前期影像日期	05/26/2012	後期影像日期	08/26/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	11/13/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查有未申請之建物, 本所 101 年 11 月 13 日以鹽鄉建字第 1010014722 號函報彰化縣政府違章建築查報		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-70)

變異點編號	N181011000012	圖幅名稱	大溝尾
前期影像日期	05/09/2012	後期影像日期	08/26/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5




目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	02/22/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	永靖鄉五汴段 1512 地號為億進實業公司廠房, 於 101 年 7 月於廠房後違規加蓋倉庫, 長約 48 公尺, 寬約 25 公尺, 高約 7.5 公尺。		


變異點現場照片





第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-71)

變異點編號	N221011000002	圖幅名稱	埤頭
前期影像日期	05/31/2012	後期影像日期	08/26/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	10/25/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本宗土地上有鐵皮屋 1 棟, 並設置稻穀收購場		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-72)

變異點編號	N231011000008	圖幅名稱	海尾
前期影像日期	06/27/2012	後期影像日期	08/21/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	11/01/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本筆地主向本所申請面積 17.5 平方公尺之農業資材室(容許證明文號：101.5.22 芳鄉農字 1010006738 號)，然現場勘查不似作為農業資材室使用，且建物與水泥地應有 800 平方公尺以上		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-73)


變異點編號	P041011000006	圖幅名稱	二崙
前期影像日期	05/31/2012	後期影像日期	08/21/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	11/05/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似部分合法建物後再擴建。		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-74)


變異點編號	Q101011000002	圖幅名稱	新店村
前期影像日期	05/08/2012	後期影像日期	08/21/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	10/26/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定專用區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	堆置貨櫃屋及加蓋屋頂，已於 101 年 10 月 26 日義鄉民字第 1010012472 號函報嘉義縣政府辦理。		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-75)

變異點編號	R161011000002	圖幅名稱	二重港村
前期影像日期	06/27/2012	後期影像日期	08/21/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	11/14/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	地面以混凝土覆蓋		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-76)


變異點編號	R171011000003	圖幅名稱	瓦寮
前期影像日期	07/21/2012	後期影像日期	08/21/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	11/14/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現地有一建物		
變異點現場照片			





第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-77)

變異點編號	R211011000004	圖幅名稱	管寮			
前期影像日期	05/26/2012	後期影像日期	08/21/2012			
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5			
						
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	10/30/2012			
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區			
變異類型	新增建物	查證結果	違規			
變異點現場描述	本案土地使用人於農牧用地擅建鐵皮屋工廠,屬非法使用,本案由本所另填報非都市土地違規使用查報表,報請臺南市政府地政局處置.					
變異點現場照片						
						

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-78)

變異點編號	R311011000009	圖幅名稱	大洲
前期影像日期	05/14/2012	後期影像日期	08/21/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	11/12/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	使用分區為農業區，現況為一鐵皮屋，使用內容應為金屬板加工廠或倉庫。		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-79)

變異點編號	S151011000005	圖幅名稱	中路
前期影像日期	05/14/2012	後期影像日期	07/21/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	10/29/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	設置廠房		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-80)

變異點編號	S181011000002	圖幅名稱	彌陀			
前期影像日期	05/14/2012	後期影像日期	08/31/2012			
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5			
						
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	11/29/2012			
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區			
變異類型	其他	查證結果	違規			
變異點現場描述	新設籃球場					
變異點現場照片						
未上傳相關照片						

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-81)

變異點編號	S231011000007	圖幅名稱	福安
前期影像日期	05/14/2012	後期影像日期	07/21/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	11/12/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	增建圍牆		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-82)



變異點編號	T161011000023	圖幅名稱	春日村
前期影像日期	05/13/2012	後期影像日期	07/27/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	11/02/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	317地號為搭建鐵皮倉庫及農機具室 318地號為搭建鐵皮設施之蓮霧包裝加工場地		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-83)

變異點編號	T201011000014	圖幅名稱	南州
前期影像日期	05/13/2012	後期影像日期	08/16/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	10/26/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該宗地號現為一養鴨場		
變異點現場照片			




第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-84)

變異點編號	T211011000017	圖幅名稱	新埔
前期影像日期	05/13/2012	後期影像日期	08/16/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	11/08/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	自然植被改變	查證結果	違規
變異點現場描述	鏟除作物, 非法堆置土石		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-85)


變異點編號	T251011000024	圖幅名稱	枋山
前期影像日期	05/05/2012	後期影像日期	08/19/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	11/20/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	水泥地及鐵皮屋一間		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-86)

變異點編號	U041011000008	圖幅名稱	北埔
前期影像日期	05/15/2012	後期影像日期	08/27/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	花蓮縣	變異點查報日期	10/31/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	放置大量的石礫		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-87)

變異點編號	U061011000006	圖幅名稱	吳全
前期影像日期	05/15/2012	後期影像日期	08/14/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	花蓮縣	變異點查報日期	11/14/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	地上遭挖出大洞		
變異點現場照片			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-88)


變異點編號	V031011000009	圖幅名稱	關山
前期影像日期	05/25/2012	後期影像日期	08/13/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺東縣	變異點查報日期	11/01/2012
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現況無農業使用 變異點為鐵皮建物		
變異點現場照片			



第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-89)

變異點編號	W021011000019	圖幅名稱	下莊
前期影像日期	04/01/2012	後期影像日期	07/20/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	金門縣	變異點查報日期	11/05/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	風景區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	現場有約 1000 平方公尺以上範圍, 堆置高約 3 米以上的土石方.		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷違規變異點成果(1011000-90)

變異點編號	W041011000012	圖幅名稱	西堡
前期影像日期	04/01/2012	後期影像日期	07/20/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	金門縣	變異點查報日期	10/26/2012
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該地未經申請私自鋪設地坪，鐵網圍牆及貨櫃鐵皮屋。		
變異點現場照片			

第四期土地變遷通報點回報結果

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地使用類 型	變異類型	現地描述
基隆市	暖暖區	C031020100001	合法	都市用地	移除建物	現場原為一建案臨時搭建之展示屋, 現已拆除, 目前現地為水泥鋪面及柏油路面之空地
新北市	八里區	F321020100006	合法	都市用地	整地	位置是新北市地政局-台北港特定區區段工程徵收範圍內, 目前市府正辦理區段徵收工程
新北市	八里區	F321020100007	違規	都市用地	新增建物	疑似違建
新北市	三芝區	F301020100010	違規	都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	現有兩大養殖的水塘
新北市	三芝區	F301020100011	合法	非都市用地	作物變化	現有增加其植栽
新北市	中和區	F181020100001	違規	都市用地	新增建物	1. 停車場使用。 2. 水泥鋪面、有遮簷式停車棚。
新北市	五股區	F031020100008	違規	非都市用地	其他	現場堆置鋼構材料(如照片)
新北市	板橋區	F141020100002	合法	都市用地	整地	本次偵測期間為 101 年 10 月、11 月, 由「植生農地」變為「非植生裸露地」, 惟 102 年 1 月 29 日現地勘查仍為「植生農地」, 推測本次偵測期間之變異原因為「翻土整地」。
新北市	淡水區	F271020100004	合法	非都市用地	其他	築起圍籬, 有施工跡象。
新北市	淡水區	F271020100005	合法	非都市用地	其他	築起圍籬, 有施工跡象。
新北市	新莊區	F011020100009	合法	非都市用地	新增建物	新北市政府水利局 99 年 11 月 10 日北府徵地字第 09910835001 號函核准變更編定為水利用地, 刻由水利局發包新建「新莊化成路排水系統增建抽水站工程」
新北市	鶯歌區	F161020100003	違規	非都市用地	新增建物	水泥空地 新建房屋一棟

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地使用類 型	變異類型	現地描述
臺北市	北投區	A161020100001	合法	都市用地	整地	查本變異點目前係處農地休耕整地狀態，唯該土地是否屬合法使用，仍請主管機關依權責詳查。
臺北市	北投區	A161020100002	合法	都市用地	新增建物	查本變異點為農禪寺建物主體，唯該建物主體是否取得合法使用執照，仍請主管機關依權責詳查。
臺北市	北投區	A161020100003	合法	都市用地	其他	查本變異點土地目前已整平，且部份處堆置土石，唯現場無任何施工告示，本案仍請主管機關秉權卓處。
臺北市	北投區	A161020100004	合法	都市用地	新增建物	查本變異點係承德路六段溫室新建工程，領有臺北市都市發展局核發之 100 建字第 0340 號及 100 建字第 0341 號建造執照。
桃園縣	八德市	H081020100031	合法	都市用地	作物變化	據訪詢該筆土地所有權人為財團法人台灣省私立八德殘障教養院，為使樹幹成長遂修剪枝葉。
桃園縣	八德市	H081020100032	違規	非都市用地	新增建物	重測後為溪尾段 36 地號，現況鋪設水泥地並搭建鐵皮廠房，業經桃園縣政府以 101 年 11 月 29 日府地用字第 1010303936 號裁處書裁罰在案。
桃園縣	八德市	H081020100033	違規	非都市用地	移除建物	本案地號中華段 1219 及 1219-1 地號，現況為移除建物，現場尚有水泥地未刨除。
桃園縣	八德市	H081020100034	合法	都市用地	新增建物	為建設公司設置興建建築接待中心。
桃園縣	大園鄉	H061020100011	合法	都市用地	作物變化	查土地上堆放原物料並用帆布覆蓋

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地使用類 型	變異類型	現地描述
桃園縣	大園鄉	H061020100012	合法	非都市用地	新增建物	查土地上建有一棟建築物 並收納土方種植芭樂樹領 有本鄉核發建築執照
桃園縣	大園鄉	H061020100015	合法	非都市用地	整地	查部分土地上有收納土方 種植芭樂樹
桃園縣	大園鄉	H061020100016	違規	非都市用地	新增建物	查土地上興建建築物作為 黃氏宗祠使用
桃園縣	大園鄉	H061020100024	合法	非都市用地	其他	查土地上部分種植蔬菜部 分生長雜草使用
桃園縣	大園鄉	H061020100025	違規	非都市用地	新增建物	查土地上鋪設水泥地搭建 鐵皮屋使用
桃園縣	大園鄉	H061020100026	違規	非都市用地	新增建物	查土地上鋪設水泥地搭建 鐵皮屋堆放電纜線使用
桃園縣	中壢市	H031020100021	違規	非都市用地	新增建物	碎石地、鐵造違建
桃園縣	中壢市	H031020100023	違規	非都市用地	新增建物	1. 鐵造違建。 2. 鋼筋混凝 土造之建築物(三層樓高) 領有 84 年中市工都農使字 第 86 號使用執照，為合法 農舍。
桃園縣	中壢市	H031020100028	違規	非都市用地	新增建物	1. 鋼骨造違建及鋪設水泥 地。2. 經現場勘查本案鋼骨 造建物整體面積約 2200 平 方公尺，另 132 平方公尺之 鋼骨造農舍領有 101 年中 市都農使照字 00006 號。
桃園縣	中壢市	H031020100029	違規	非都市用地	新增建物	1. 應位於內壢段 1183、 1184 地號。2. 鐵造違建及 鋪設水泥地。
桃園縣	平鎮市	H101020100008	合法	非都市用地	新增建物	國立臺北商業技術學院
桃園縣	平鎮市	H101020100009	違規	非都市用地	新增建物	興建鐵皮屋
桃園縣	桃園市	H011020100030	違規	都市用地	新增建物	興建多棟廠房建物
桃園縣	桃園市	H011020100042	違規	都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	鋪設水泥並興建一棟鐵皮 建物
桃園縣	桃園市	H011020100043	違規	非都市用地	新增建物	鋪設水泥地面作停車場使 用並有一棟鐵皮建物

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地使用類 型	變異類型	現地描述
桃園縣	桃園市	H011020100046	違規	都市用地	道路變化	鋪設水泥路面及安放 3 個貨櫃屋
桃園縣	新屋鄉	H111020100020	違規	非都市用地	整地	未經申請擅自填土整地
桃園縣	楊梅市	H041020100001	合法	非都市用地	整地	本所已於 102 年 1 月 30 日桃地用字第 1020004400 號陳報桃園縣政府裁處在案
桃園縣	楊梅市	H041020100002	違規	非都市用地	新增建物	本所已於 102 年 1 月 30 日桃楊市民字第 1020004448 號函陳報桃園縣政府裁處在案.
桃園縣	楊梅市	H041020100003	違規	非都市用地	新增建物	本所已於 102 年 1 月 30 日以桃楊市民字第 1020004287 號函陳報桃園縣政府裁處.
桃園縣	楊梅市	H041020100004	合法	非都市用地	整地	本所已於 102 年 1 月 30 日以桃楊市民字第 102004405 號函陳報桃園縣政府裁處在案.
桃園縣	楊梅市	H041020100005	合法	非都市用地	其他	本所已於 102 年 1 月 30 日以桃楊市民字第 1020004422 號函陳報桃園縣政府裁處.
桃園縣	楊梅市	H041020100006	違規	非都市用地	整地	本案本所已先於 101 年 11 月 9 日以桃楊市民字第 10100048769 號函陳報桃園縣政府裁處在案.
桃園縣	楊梅市	H041020100007	違規	非都市用地	其他	本案本所已先於 101 年 12 月 4 日以桃楊市民字第 1010052003 號函陳報桃園縣政府裁處在案.
桃園縣	龍潭鄉	H091020100010	違規	非都市用地	新增建物	鐵皮圍籬、鐵皮建物
桃園縣	龜山鄉	H071020100047	違規	都市用地	新增建物	填土、建築水泥地基
桃園縣	蘆竹鄉	H051020100035	合法	非都市用地	整地	桃園機場捷運施工臨時土石堆置場，復原整地，未有違規行為．

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地使用類 型	變異類型	現地描述
桃園縣	蘆竹鄉	H051020100036	違規	都市用地	新增建物	該土地地段地號變更為蘆興段 886 地號,新建鐵皮屋及混凝土地坪,面積約 4500 平方公尺,請桃園縣政府續處。
桃園縣	蘆竹鄉	H051020100037	違規	都市用地	新增建物	該土地地段地號已變更為南青段 659 地號,新建鐵皮屋興建中,面積約 10000 平方公尺,請桃園縣政府續處。
桃園縣	蘆竹鄉	H051020100038	違規	都市用地	其他	該土地地段地號變更為蘆興段 298 地號,該土地上之農舍屬合法建築,違規新建混凝土圍牆,混凝土地坪及工具室,面積約 1800 平方公尺,請桃園縣政府續處。
桃園縣	蘆竹鄉	H051020100039	違規	都市用地	新增建物	該土地地段地號變更為富宏段 216 地號,新建鐵皮屋做工廠使用及鋪設混凝土地坪,違規面積約 3300 平方公尺,請桃園縣政府續處。
桃園縣	蘆竹鄉	H051020100040	合法	都市用地	自然植被改變	該筆土地地段地號變更編定為南竹段 343 地號,整地改種蕃石榴作物,未有違規行為。
桃園縣	蘆竹鄉	H051020100041	違規	都市用地	新增建物	新建鐵皮屋做倉庫使用及鋪設混凝土地坪,面積約 1900 平方公尺,請桃園縣政府續處。
桃園縣	蘆竹鄉	H051020100044	違規	非都市用地	整地	該筆土地地段地號變更編定為開南段 590 地號,整地填土及碎石級配層,面積約 4600 平方公尺,請桃園縣政府續處。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地使用類 型	變異類型	現地描述
桃園縣	蘆竹鄉	H051020100045	違規	非都市用地	新增建物	該筆土地地段地號變更編定為新福段 276 地號,新建鐵皮屋做為神壇使用及鋪設混凝土地坪,面積約 1100 平方公尺,請桃園縣政府續處。
桃園縣	蘆竹鄉	H051020100017	違規	都市用地	新增建物	新建鋼筋混凝土建物乙棟施工中,整地填土及施設擋土牆,面積約 2200 平方公尺,請桃園縣政府續。
桃園縣	蘆竹鄉	H051020100018	違規	都市用地	新增建物	新建鐵皮屋乙棟及混凝土地坪,違規面積約 800 平方公尺,請桃園縣政府續處。
桃園縣	蘆竹鄉	H051020100019	違規	都市用地	新增建物	新增建築物 2 棟,圍牆,混凝土地坪及採光罩棚架,面積約 1100 平方公尺,請桃園縣政府續處。
桃園縣	蘆竹鄉	H051020100027	合法	非都市用地	自然植被改變	該土地之林木雜草因火災焚毀,致植被改變,查未有違規行為。
桃園縣	觀音鄉	H121020100013	違規	非都市用地	新增建物	興建建物
桃園縣	觀音鄉	H121020100014	違規	非都市用地	新增建物	新增建物.興建中
桃園縣	觀音鄉	H121020100022	違規	非都市用地	新增建物	現場有建物及堆置土石方
新竹縣	竹東鎮	J021020100003	合法	非都市用地	整地	承租人表示該地號原種植樹木,因種植有機蔬菜,整地後目前土地一部分種植木瓜,一部分為空地,本案不違反農牧用地使用
新竹縣	橫山鄉	J081020100001	違規	非都市用地	新增建物	農牧用地上新增建物
新竹縣	橫山鄉	J021020100002 (轉移)		非都市用地		未回報
苗栗縣	苑裡鎮	K021020100002	合法	非都市用地	新增建物	該位置係屬國有林地無編列地號,目前有通威風力發電股份有限公司施設 T06 通苑風場十九座土建工程中,是否合法,惠請查證。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地使用類 型	變異類型	現地描述
苗栗縣	通霄鎮	K031020100001	違規	非都市用地	整地	工地，材料堆放
苗栗縣	通霄鎮	K031020100003	合法	非都市用地	其他	並未改變使用現狀
臺中市	大甲區	L031020100013	違規	非都市用地	新增建物	搭建地上建物，業已改變地貌。本案已於 101 年 11 月 7 日甲區農建字第 1010018887 號函查報「非都市土地違規使用案件」查報在案。
臺中市	大安區	L141020100010	違規	非都市用地	整地	依據變異點位置查明約略坐落大安區田心仔段 102-4 地號，基地堆置填放建築廢棄（磚石瓦）雜物、畜牧設施（閒置豬舍）
臺中市	大安區	L141020100011	違規	非都市用地	新增建物	興建鋼骨構造烤漆浪板建築物（工廠）
臺中市	大安區	L141020100012	違規	非都市用地	新增建物	搭建鋼鐵烤漆浪板建物 及設置圍籬措施
臺中市	大肚區	L161020100008	合法	都市用地	新增建物	本筆土地現況搭建兩棟鐵皮屋廠房，然無法判別是否為違規使用，或是否有申請相關合法證明尚無確定，建請主管機關會同各相關單位辦理會勘確認，故先暫定合法。
臺中市	大雅區	L091020100002	違規	都市用地	新增建物	現場新增建物一棟，由現場堆置物品疑似為違規使用，建請主管機關會同各相關單位辦理會勘確認。
臺中市	后里區	L081020100015	違規	非都市用地	新增建物	鐵皮屋
臺中市	西屯區	B061020100003	違規	都市用地	新增建物	該變異區內為正在營業之工廠。
臺中市	西屯區	B061020100005	違規	都市用地	新增建物	本變異區內有新建廠房約 350 平方公尺。
臺中市	西屯區	B061020100006	違規	都市用地	新增建物	本變異區內有新建廠房二棟約 400 平方公尺。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地使用類 型	變異類型	現地描述
臺中市	西屯區	B061020100007	違規	都市用地	新增建物	本變異區內有新建廠房約 200 平方公尺。
臺中市	烏日區	L151020100009	違規	非都市用地	新增建物	現況為一錦鯉園，鋪設水域及鐵皮建物。
臺中市	清水區	L041020100014	違規	都市用地	自然植被改變	經現勘原土地變更為工廠放置鋼筋
臺中市	潭子區	L101020100004	違規	都市用地	新增建物	依據右列航照圖與現地狀況對照所示，現地已經有搭建鐵皮屋，是否有申請相關合法證明尚無確定 原大埔厝段牛埔子小段 72-1 地號因分割增加地號 72-2、72-31、72-32、72-33、72-34、72-35、72-36、72-37 地號
臺中市	龍井區	7011020100001 (轉移)	合法	都市用地	新增建物	台電公司辦理增設太陽能光電工程第二期
臺中市	豐原區	L011020100016	合法	都市用地	整地	農地整理種植各種樹木
彰化縣	二水鄉	N201020100018	合法	非都市用地	新增建物	經查本鄉變異點土地登記謄本大丘園段 334-1 地號其他登記事項內容為，依據彰化縣政府 100 年 7 月 21 日府地用字第 1000241592 號函核准變更編定，限依其糧商擴建碾米設備及相關設施使用事業計畫作為碾米設備及相關設施使用；經至現場勘察，現為三光碾米工廠興建中。
彰化縣	竹塘鄉	N251020100001	違規	非都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	經現場勘查為一處漁塭
彰化縣	鹿港鎮	N021020100003	違規	非都市用地	新增建物	鐵皮圍牆
彰化縣	鹿港鎮	N021020100004	違規	非都市用地	新增建物	鐵皮棚子
彰化縣	鹿港鎮	N021020100005	合法	非都市用地	新增建物	工業用地不屬查報範圍。
彰化縣	鹿港鎮	N021020100006	違規	非都市用地	新增建物	建有房屋壹棟
彰化縣	鹿港鎮	N021020100007	違規	非都市用地	新增建物	鐵皮屋

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地使用類 型	變異類型	現地描述
彰化縣	鹿港鎮	N021020100008	違規	非都市用地	新增建物	鐵皮房屋
彰化縣	鹿港鎮	N021020100009	違規	非都市用地	新增建物	鐵皮屋
彰化縣	鹿港鎮	N021020100010	違規	非都市用地	新增建物	鐵皮房屋
彰化縣	鹿港鎮	N021020100011	違規	非都市用地	新增建物	鐵皮屋
彰化縣	鹿港鎮	N021020100012	違規	非都市用地	新增建物	鐵皮屋
彰化縣	鹿港鎮	N021020100013	違規	非都市用地	新增建物	鐵皮圍牆
彰化縣	鹿港鎮	N021020100014	違規	非都市用地	新增建物	房屋
彰化縣	鹿港鎮	N021020100015	違規	非都市用地	新增建物	加強磚造
彰化縣	福興鄉	N111020100016	合法	非都市用地	移除水域 (漁塭或水塘)	本是魚塭有水，現在為無水 乾枯狀況
彰化縣	福興鄉	N111020100017	違規	非都市用地	新增建物	現況有建築物
彰化縣	線西鄉	N091020100002	合法	非都市用地	新增建物	宇宙光達能源股份有限公司負責人申請農業設施使用執照，建築鋼骨造鐵皮屋一棟，外牆尚在施工中。完工後將由宙生精緻農業股份有限公司做為培植木耳菇舍使用。
南投縣	竹山鎮	M041020100001	違規	非都市用地	新增建物	現地上搭建鐵皮屋
南投縣	竹山鎮	M041020100002	違規	非都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	現地上養鴨
南投縣	竹山鎮	M041020100003	合法	非都市用地	作物變化	現地上種植鳳梨
南投縣	埔里鎮	M021020100004	合法	非都市用地	整地	現場為農作使用，沒有發現 違規使用情形
雲林縣	斗六市	P011020100004	合法	都市用地	整地	經現場勘查，現況為大面積 水泥地，經連絡土地所有權 人前來說明；該地現為營建 剩餘土石方復育資源堆置場，已提出 101 年 7 月 2 日由雲林縣環保局雲環水 字第 1010022300 號函同意 通過，且地主陳述若土石復 育完成，原地貌即恢復原 狀。
雲林縣	四湖鄉	P181020100002		非都市用地		未回報

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地使用類 型	變異類型	現地描述
雲林縣	西螺鎮	P041020100003	違規	非都市用地	新增建物	疑似部份合法建物後再擴建
雲林縣	臺西鄉	P161020100001	違規	非都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	變異地點原為豬舍，後因倒塌，致使用人將其推平並開挖為水池。違規情況已通報本所農業課及民政課地政主辦，並由該二單位依程序辦理後續處理事宜。
嘉義縣	大林鎮	Q041020100005	合法	非都市用地	整地	本地號為「嘉義縣大埔美智慧型工業園區後期 I 區委託開發、出售(租)及管理案」辦理開發整地中。
嘉義縣	布袋鎮	Q031020100003	合法	非都市用地	整地	現闢為縣府經管之濕地生態公園用地含停車場廁所水鳥棲息濕地車道等公用建物
嘉義縣	民雄鄉	Q051020100006	合法	非都市用地	其他	本地號為畜牧場用地，已取得嘉義縣府核發之容許使用同意書及畜牧場登記證書，證字號為 20631 號。
嘉義縣	民雄鄉	Q051020100007	違規	非都市用地	新增建物	本地號部份做停車場使用
嘉義縣	東石鄉	Q091020100001	合法	非都市用地	其他	養殖漁塭無明顯變異
嘉義縣	東石鄉	Q091020100002	合法	非都市用地	其他	養殖漁塭無明顯變異
嘉義縣	溪口鄉	Q061020100004	違規	非都市用地	新增建物	嘉義縣溪口鄉上崙段妙崙小段 881、881-1、882、883、884 地號等五筆土地皆為農牧用地，卻作為廠房使用，不符合非都市土地使用規定，雖有向嘉義縣政府申請補辦臨時工廠登記，惟建造仍尚未申請，卻先行建廠，甚至擴廠、搭建鋼架，不符合規定。
臺南市	仁德區	R271020100001	合法	都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	水利署第六河川局新建滯洪池

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地使用類 型	變異類型	現地描述
臺南市	安定區	R211020100011	合法	都市用地	新增建物	此為南科進駐廠商於南科特定地興建廠房,屬合法使用
臺南市	安南區	D061020100008	合法	都市用地	新增建物	有關原佃段 66 地號變異點,經勘查現況疑為一層及二層混合鐵皮/混凝土建築,但其合法性有待進一步確認。
臺南市	安南區	D061020100009	合法	都市用地	新增建物	有關原佃段 493-2 地號變異點,經勘查現況疑為二層鐵皮建築及三層鐵皮/混凝土建築,但其合法性有待進一步確認。
臺南市	佳里區	R121020100006	違規	都市用地	新增建物	汽車修護場
臺南市	佳里區	R121020100007	違規	非都市用地	新增建物	農舍增建搭蓋鐵皮屋
臺南市	官田區	R101020100010	合法	都市用地	採礦變化	中油於現地探採天然氣(依據臺南市政府 101 年 9 月 4 日府經能字第 1010709365 號函核准同意)
臺南市	南區	D021020100002	合法	都市用地	新增建物	1. 本案經查係冠亞包裝材料行之鐵皮屋工廠為簡堯德所有,至於建物之合法性因非本所轄管,無從判定. 2. 已移請民政課通報市府相關單位卓處.
臺南市	將軍區	R151020100003	違規	非都市用地	新增建物	現況為新建鐵皮廠房,面積約 900 平方公尺,尚未合法申請。
臺南市	麻豆區	R071020100004	合法	非都市用地	新增建物	麻豆區北勢寮段 11-53 地號上建物,經查其已取得農業設施容許使用同意書,於 100 年 9 月 20 日(南市農畜)字第 1000719029 號核准在案。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地使用類 型	變異類型	現地描述
臺南市	麻豆區	R071020100005	違規	都市用地	新增建物	經查該處建有徐式莊園(地址：麻口里麻豆口 33-8 號)，其鐵皮屋等疑似涉及違章建築情事，檢送違章建築查報單與照片乙份，請臺南市政府工務局派員勘查。
臺南市	新市區	R201020100012	合法	非都市用地	新增建物	南科特定區廠房增建
臺南市	歸仁區	R281020100013	合法	非都市用地	新增建物	同地段 656、657、658、659 地號土地興建農業設施一網室（台南市政府 101 年 11 月 22 日府農務字第 1010995570 號函核准容許使用同意書 3759.3 平方公尺）
高雄市	仁武區	S031020100001	合法	非都市用地	作物變化	竹林定期換土
高雄市	內門區	S221020100002	合法	非都市用地	整地	該地段原為農地，現因填土整平待申請合法建照做為宋江陣訓練場所
高雄市	岡山區	S091020100004	合法	非都市用地	整地	該處作為掩埋場用地，並設置擋土牆設施。
高雄市	岡山區	S091020100005	違規	非都市用地	新增建物	該處為鋼骨構造廠房，裡面堆積砂石，尚未營運。
高雄市	路竹區	S161020100003	合法	非都市用地	新增建物	新增雞舍建築 業經高雄市政府農業局 101 年 7 月 9 日以高市府農牧字第 10131703600 號函核准容許使用在案
高雄市	旗山區	S201020100006	違規	非都市用地	新增建物	該筆土地上發現有鐵皮屋建物
高雄市	旗山區	S201020100007	合法	非都市用地	新增建物	該筆土地上建物為農業改良場
屏東縣	九如鄉	T081020100002	合法	非都市用地	新增建物	該地為磚建結構物內置農具等物品
屏東縣	內埔鄉	T131020100033	合法	非都市用地	其他	現場為登記有案之養雞場
屏東縣	內埔鄉	T131020100034	合法	非都市用地	作物變化	鳳梨田
屏東縣	內埔鄉	T131020100035	違規	非都市用地	其他	停車場

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地使用類 型	變異類型	現地描述
屏東縣	內埔鄉	T131020100036	合法	非都市用地	其他	垃圾場綠化工程
屏東縣	內埔鄉	T131020100037	合法	非都市用地	其他	鳳梨田
屏東縣	內埔鄉	T131020100038	合法	非都市用地	整地	原為遊樂場所,已拆除
屏東縣	竹田鄉	T141020100042	違規	都市用地	整地	回填建築土石方
屏東縣	竹田鄉	T141020100043	違規	非都市用地	新增建物	建造擋土牆回填土方
屏東縣	竹田鄉	T141020100048	違規	非都市用地	移除水域 (漁塭或水塘)	漁塭回填及寮舍一座
屏東縣	車城鄉	T231020100006	合法	非都市用地	自然植被改變	該地所有權人為車城鄉農會,目前暫租給友承公司堆置砂石,堆放區域並未擴大,無其它不法使用。
屏東縣	佳冬鄉	T211020100012	合法	非都市用地	整地	非本鄉所轄地段(新埤鄉)
屏東縣	佳冬鄉	T211020100013	合法	非都市用地	自然植被改變	非本鄉所轄地段(新埤鄉)
屏東縣	佳冬鄉	T211020100014	合法	非都市用地	自然植被改變	屏東縣政府新埔排水工程施工
屏東縣	佳冬鄉	T161020100015 (轉移)	合法	非都市用地	移除水域 (漁塭或水塘)	該筆土地並未有違法之使用
屏東縣	佳冬鄉	T211020100016	合法	非都市用地	整地	魚池休養中
屏東縣	佳冬鄉	T211020100019	合法	非都市用地	整地	養殖池休養中
屏東縣	枋山鄉	T251020100004	合法	非都市用地	其他	現場有樹木及雜草
屏東縣	枋山鄉	T251020100005	違規	非都市用地	其他	堆置砂石
屏東縣	枋寮鄉	T161020100020	合法	非都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	於本鄉東海水產養殖區新建漁塭
屏東縣	枋寮鄉	T161020100021	合法	非都市用地	其他	於果樹上罩上白色網子,無明顯變異。
屏東縣	枋寮鄉	T161020100022	合法	非都市用地	其他	除舊漁塭外,並無新建漁塭情事。
屏東縣	枋寮鄉	T161020100023	違規	非都市用地	新增水域 (漁塭或水塘)	於非水產養殖區做漁塭使用
屏東縣	林邊鄉	T191020100011	合法	非都市用地	其他	魚塭曝曬作業
屏東縣	林邊鄉	T191020100017	合法	非都市用地	其他	無異樣
屏東縣	林邊鄉	T191020100018	合法	非都市用地	新增建物	新增建物不知是否有合法使用執照

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地使用類 型	變異類型	現地描述
屏東縣	長治鄉	T061020100027	合法	非都市用地	作物變化	原德協段 652-397 地號土地現為德榮段 75 地號, 部分為竹林, 部分為其他農作物支架
屏東縣	長治鄉	T061020100028	合法	非都市用地	整地	整地, 無任何建物
屏東縣	長治鄉	T061020100029	合法	非都市用地	整地	整地, 無任何建物
屏東縣	長治鄉	T061020100030	合法	非都市用地	作物變化	種植果樹前疊作業
屏東縣	長治鄉	T061020100031	合法	非都市用地	整地	現況為石頭路面
屏東縣	長治鄉	T061020100032	合法	非都市用地	新增建物	原榮華段 345-6 地號土地已被併入同段 345 地號, 依據屏東縣政府 100 年 8 月 30 日屏府地用字第 1000228347 號函核准變更編定, 限依其核定事業計畫作為本縣莫拉克颱風災後永久性安置住宅計畫使用
屏東縣	南州鄉	T201020100001	合法	都市用地	其他	現地為一空地, 有灰爐。
屏東縣	南州鄉	T201020100009	合法	非都市用地	作物變化	現地為種植南瓜收成後現況。
屏東縣	屏東市	T011020100026	合法	非都市用地	作物變化	原本為整片竹林, 現已完全砍除, 致土地裸露。未搭蓋任何建物。
屏東縣	恆春鎮	T041020100007	合法	非都市用地	其他	洋蔥產銷工廠重新粉刷油漆
屏東縣	恆春鎮	T041020100008	合法	非都市用地	整地	現地整地中
屏東縣	高樹鄉	T111020100053	違規	非都市用地	新增建物	自外圍高處拍攝, 土地範圍內一側有鐵皮搭建物, 另一側堆置塑膠原料, 將再製為"雜草抑制蓆", 非廢棄物
屏東縣	新埤鄉	T151020100010	合法	非都市用地	整地	台灣糖業股份有限公司屏東區出租新華農廠, 使用中鋼鏟泥改良土質。
屏東縣	萬巒鄉	T121020100039	合法	非都市用地	作物變化	整地後種植木瓜
屏東縣	萬巒鄉	T121020100040	合法	非都市用地	作物變化	整地後種芒果

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地使用類 型	變異類型	現地描述
屏東縣	萬巒鄉	T121020100041	合法	非都市用地	整地	係莫拉克重建工程新赤農 場永久屋聯外排水所挖滯 洪池用地
屏東縣	萬巒鄉	T121020100044	合法	非都市用地	整地	地勢低窪填土後再種植作 物
屏東縣	萬巒鄉	T121020100045	合法	非都市用地	整地	整地後要蓋廠房
屏東縣	萬巒鄉	T121020100046	合法	非都市用地	整地	整地後申請興建雞舍 102.2.5 屏府農畜字第 10203439900 號 函 訂 102.2.19 勘查畜牧設施容 許使用案.
屏東縣	萬巒鄉	T121020100047	合法	非都市用地	作物變化	整地後種植鳳梨
屏東縣	萬巒鄉	T121020100050	合法	非都市用地	新增建物	重測後改為鹿寮段 723 地 號 有使用執照(101)屏府 城管使(巒)字第 01531 號 收文號:10135324300
屏東縣	萬巒鄉	T121020100051	合法	非都市用地	作物變化	整地後種植鳳梨
屏東縣	潮州鎮	T021020100049	合法	都市用地	其他	潮州鎮四維路段往壽星路 段上有一鐵皮屋如圖所示
屏東縣	潮州鎮	T021020100052	合法	非都市用地	其他	潮州鎮崙東路上有一鐵皮 屋旁有土地公廟往前約 50 公尺處右轉有一產業道 路,兩旁種檳榔樹再往前行 只見農地上蓋有一間如圖 所示之房子。
屏東縣	鹽埔鄉	T101020100024	合法	非都市用地	整地	T101020100024 疑似變異 點現況以傳輸照片相符(整 地)
屏東縣	鹽埔鄉	T101020100025	合法	非都市用地	作物變化	T101020100025 疑似變異 點現況以傳輸照片相符(種 植鳳梨)
宜蘭縣	冬山鄉	G081020100002	違規	非都市用地	新增建物	本案經現場勘查新增水泥 建物,本所將依非都市土地 使用管制規則第五條規定 另函報縣府查處。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地使用類 型	變異類型	現地描述
宜蘭縣	冬山鄉	G081020100003	合法	非都市用地	新增建物	經查本案土地使用地類別為丁種建築用地並依宜府 100 年 12 月 23 日府地權字第 1000167410 號函辦理變更編定(核准限依本府 100 年 8 月 11 日府旅商字第 0990154369 號函核准之興辦事業計畫內作廠房. 道路. 停車場. 廣場. 綠帶及隔離設施使用)
宜蘭縣	冬山鄉	G081020100004	合法	非都市用地	作物變化	本案經現場會勘現況種植苗木
宜蘭縣	員山鄉	G051020100001	合法	非都市用地	其他	經實地勘查結果: 土地閒置.
宜蘭縣	礁溪鄉	G031020100005	合法	非都市用地	整地	整地, 部分種植蔬菜。
花蓮縣	玉里鎮	U031020100001	合法	非都市用地	道路變化	案地 77 年農地重劃整筆皆為重劃區道路, 99 年分割三義 2-1 地號(堤防用地), 無變化
花蓮縣	玉里鎮	U031020100002	合法	非都市用地	其他	案地為花東鐵路改建工程
花蓮縣	玉里鎮	U031020100003	合法	非都市用地	其他	案地花東鐵路改建工程
花蓮縣	玉里鎮	U031020100004	合法	非都市用地	其他	案地花東鐵路改建工程
花蓮縣	吉安鄉	U051020100006	合法	非都市用地	整地	整地. 植栽
花蓮縣	吉安鄉	U051020100007	合法	非都市用地	整地	整地. 植栽
花蓮縣	吉安鄉	U051020100008	合法	非都市用地	整地	整地. 植栽
花蓮縣	吉安鄉	U051020100009	合法	非都市用地	作物變化	惟近南濱路一段有台電之變電箱(詳如照片)
花蓮縣	瑞穗鄉	U091020100005	合法	非都市用地	其他	有關該筆案地是本所建設課依代表建議案施作小型零星農路工程, 經簽準並經土地所有權人同意後於 101 年 9 月 22 日開工鋪設水泥路, 並於 101 年 11 月 27 日完成履約並於 102 年 1 月 22 日驗收完成


目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地使用類 型	變異類型	現地描述
臺東縣	太麻里鄉	V061020100003	合法	非都市用地	河道變化	經現場採證，變化部分係興建灌溉溝渠，週邊裸露部分為工程完竣後整地所致。
臺東縣	卑南鄉	V041020100002	合法	都市用地	其他	疑似建樂段 246 地號鄰地建樂 246-2 地號因黑網子拆除，土地設置竹竿種荖葉而造成現況改變之情形，如附件照片。
臺東縣	鹿野鄉	V091020100004	違規	非都市用地	新增建物	變異點內含有一部分未經申請之建築物
臺東縣	臺東市	V011020100001	合法	非都市用地	整地	整地
臺東縣	關山鎮	V031020100005	違規	非都市用地	新增建物	地上物為鐵皮屋
臺東縣	關山鎮	V031020100006	合法	非都市用地	其他	整筆土地堆放雜木，所標示之變異處為鋪設水泥面
金門縣	金沙鎮	W021020100015	合法	都市用地	整地	辦理地面整平與道路水溝等公設
金門縣	金沙鎮	W021020100018	違規	都市用地	新增建物	現地有私人搭建大型鐵皮屋，已於 102.1.29 舉報違建
金門縣	金沙鎮	W021020100019	合法	都市用地	其他	現地為海灘，種植苗木，為林務所辦理 101 年排雷區復育造林計畫。
金門縣	金城鎮	W031020100005	合法	都市用地	整地	該旗牌段 238 地號土地上目前已完成整地，依行政區域劃分，為金寧鄉，建議轉移權責單位予金寧鄉公所
金門縣	金湖鎮	W011020100013	違規	都市用地	整地	不明人員堆置土石方
金門縣	金湖鎮	W011020100014	合法	都市用地	整地	新建住宅之整地作業
金門縣	金湖鎮	W011020100017	合法	都市用地	整地	整地做為資源回收廠
金門縣	金湖鎮	W011020100016	合法	都市用地	道路變化	新增道路
金門縣	金寧鄉	W041020100008	合法	都市用地	新增建物	於自有農地申請興建農舍。
金門縣	金寧鄉	W041020100009	合法	都市用地	其他	金門大橋基地，現況非水體，現況為土石堆
金門縣	金寧鄉	W041020100010	合法	都市用地	新增建物	於自有農地申請興建集村農舍。
金門縣	金寧鄉	W041020100012	合法	都市用地	整地	現場整地，使用用途不明。

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地使用類 型	變異類型	現地描述
金門縣	金寧鄉	W041020100001	合法	都市用地	新增建物	金門大橋工區
金門縣	金寧鄉	W041020100002	合法	都市用地	新增建物	金門大橋施工基地,現況為水泥鋪面
金門縣	金寧鄉	W041020100003	合法	都市用地	整地	已申請建築案,整地準備動工。
金門縣	金寧鄉	W041020100004	合法	都市用地	新增建物	於自有農地申請興建集村農舍。
金門縣	金寧鄉	W041020100011	合法	都市用地	其他	已向縣府申請核准之暫時土石方堆置場
澎湖縣	七美鄉	X061020100001	合法	非都市用地	整地	該地為七美土質場整地後情形。
澎湖縣	七美鄉	X061020100002	合法	非都市用地	新增建物	該地為七美中和愛情果休閒園區
澎湖縣	西嶼鄉	X041020100003	合法	非都市用地	新增建物	澎管處興建之餌砲停車場
澎湖縣	西嶼鄉	X041020100004	違規	非都市用地	新增建物	該水泥建物內疑似有存放農具地面鋪設水泥
澎湖縣	西嶼鄉	X041020100005	合法	都市用地	新增建物	澎湖縣政府施作停車場及廁所
澎湖縣	西嶼鄉	X041020100006	合法	非都市用地	其他	小池角外部空間改善及綠美化工程
澎湖縣	馬公市	X011020100008	合法	非都市用地	新增建物	住宅
澎湖縣	馬公市	X011020100011	合法	非都市用地	自然植被改變	草地
澎湖縣	馬公市	X011020100012	合法	非都市用地	自然植被改變	草地
澎湖縣	馬公市	X011020100013	違規	非都市用地	自然植被改變	沙石
澎湖縣	馬公市	X011020100014	違規	非都市用地	自然植被改變	草地、墳墓
澎湖縣	馬公市	X011020100015	合法	都市用地	新增建物	住宅
澎湖縣	馬公市	X011020100016	違規	非都市用地	整地	鐵皮屋倉庫、水泥地
澎湖縣	馬公市	X011020100017	合法	非都市用地	整地	整地
澎湖縣	馬公市	X011020100018	合法	非都市用地	整地	整地
澎湖縣	馬公市	X011020100019	合法	非都市用地	自然植被改變	草地
澎湖縣	馬公市	X011020100020	合法	非都市用地	整地	整地
澎湖縣	湖西鄉	X021020100007	合法	非都市用地	整地	整地
澎湖縣	湖西鄉	X021020100009	違規	非都市用地	其他	堆砂
澎湖縣	湖西鄉	X021020100010	合法	非都市用地	整地	草地


目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地使用類 型	變異類型	現地描述
新竹林區 管理處	海岸林 工作站	3251020100001	合法	非都市用地	新增建物	經查該座標位於苗栗縣通霄鎮通平段 1536-8 地號，為通威風力發電股份有限公司向本處承租作為通苑二期風力發電計劃#10 號風力發電機租設置用地
新竹林區 管理處	海岸林 工作站	3251020100002	合法	非都市用地	新增建物	現地為新鋪設道路停車場作為工廠入口，現地經查為財政部國有財產屬轄管土地，非屬本處轄管，且使用人亦出具營建署建照，研判為施工時刨除舊有道路造成非植生裸露地。
屏東林區 管理處	潮州 工作站	3631020100001	合法	非都市用地	自然植被改變	租地造林地雖尚未完成續約電並無新施作現場為草生地曾為火燒基地
水利署	臺北水源 特定區管 理局	2111020100001	合法	都市用地	新增建物	新增建物
水利署	臺北水源 特定區管 理局	2111020100002	合法	都市用地	天災	山坡地崩塌
水利署	臺北水源 特定區管 理局	2111020100003	合法	都市用地	天災	山坡地崩塌
水利署	南區 水資源局	2131020100001	合法	非都市用地	作物變化	本地為私有地，有大面積竹林遭到砍伐，現場有新水塔興建，本局已正式函文嘉義縣政府，惟是否違法請逕洽嘉義縣政府。
金門	金門	1061020100001	合法	國家公園	移除水域 (漁塭或水塘)	經現地勘查，該處仍為魚塭，恐為水體消長造成判視錯誤
金門	金門	1061020100002	合法	國家公園	移除水域 (漁塭或水塘)	經現地勘查，該處仍為魚塭，恐為水體消長造成判視錯誤

目的事業 主管機關	查報單位	變異點編號	查證 結果	土地使用類 型	變異類型	現地描述
墾丁	墾丁	1051020100002	合法	國家公園	自然植被改變	現場係自然林，無違規使用之情形
墾丁	墾丁	1051020100001	違規	國家公園	新增水域 (漁塭或水塘)	地主興設蓄水池
墾丁	墾丁	1051020100003	合法	國家公園	作物變化	農作牧草收割，自然作物輪作現象
墾丁	墾丁	1051020100004	合法	國家公園	自然植被改變	現場雜木、雜草叢生，無變更土地使用之情形
太魯閣	太魯閣	1031020100001	合法	國家公園	其他	經查該變異點係位於文山段 242 及 243 地號，土地為該地區居民所有。變異原因為新增地上物農業設施—捲揚式溫室，如附加圖片所示。依「農業發展條例」第 8-1 條「農業用地上申請以竹木、稻草、塑膠材料、角鋼、鐵絲網或其他材料搭建無固定基礎之臨時性與農業生產有關之設施，免申請建築執照。」；「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」第 4 條「依本條例第八條之一第一項規定搭建無固定基礎之臨時性與農業生產有關之設施，除直轄市或縣（市）主管機關另有規定者外，得免申請容許使用。」

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-1)


變異點編號	1051020100001	圖幅名稱	蟬廣嘴
前期影像日期	09/26/2012	後期影像日期	10/13/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	墾丁	變異點查報日期	01/23/2013
土地使用類型	國家公園	土地使用分區	
變異類型	新增水域 (漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	地主興設蓄水池		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-2)

變異點編號	B061020100003	圖幅名稱	林厝
前期影像日期	09/17/2012	後期影像日期	11/03/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	01/29/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該變異區內為正在營業之工廠。		
變異點現場照片			




第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-3)

變異點編號	B061020100005	圖幅名稱	水堀頭
前期影像日期	09/17/2012	後期影像日期	11/03/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	01/29/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本變異區內有新建廠房約 350 平方公尺。		
變異點現場照片			




第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-4)

變異點編號	B061020100006	圖幅名稱	水堀頭
前期影像日期	09/17/2012	後期影像日期	11/03/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	01/29/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本變異區內有新建廠房二棟約 400 平方公尺。		
變異點現場照片			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-5)

變異點編號	B061020100007	圖幅名稱	馬龍潭
前期影像日期	09/17/2012	後期影像日期	11/03/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	01/29/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本變異區內有新建廠房約 200 平方公尺。		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-6)



變異點編號	F031020100008	圖幅名稱	蕭厝
前期影像日期	08/19/2012	後期影像日期	11/10/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	02/01/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	現場堆置鋼構材料(如照片)		
變異點現場照片			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-7)

變異點編號	F161020100003	圖幅名稱	三鶯大橋
前期影像日期	08/19/2012	後期影像日期	11/10/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	01/29/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	水泥空地 新建房屋一棟		
變異點現場照片			




第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-8)

變異點編號	F181020100001	圖幅名稱	清水
前期影像日期	08/19/2012	後期影像日期	11/10/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	01/29/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	1. 停車場使用。2. 水泥鋪面、有遮簷式停車棚。		
變異點現場照片			



第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-9)

變異點編號	F301020100010	圖幅名稱	後厝
前期影像日期	08/19/2012	後期影像日期	11/10/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	03/07/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農
變異類型	新增水域 (漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	現有兩大養殖的水塘		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-10)

變異點編號	F321020100007	圖幅名稱	八里
前期影像日期	08/19/2012	後期影像日期	11/10/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	02/21/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似違建		
變異點現場照片			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-11)

變異點編號	G081020100002	圖幅名稱	北成
前期影像日期	08/14/2012	後期影像日期	11/13/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	01/30/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本案經現場勘查新增水泥建物, 本所將依非都市土地使用管制規則第五條規定另函報縣府查處。		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-12)

變異點編號	H011020100030	圖幅名稱	桃園市(西部)
前期影像日期	08/15/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	02/19/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	興建多棟廠房建物		
變異點現場照片			


第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-13)

變異點編號	H011020100042	圖幅名稱	南崁
前期影像日期	08/15/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	02/19/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增水域 (漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪設水泥並興建一棟鐵皮建物		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-14)


變異點編號	H011020100043	圖幅名稱	八角店
前期影像日期	08/15/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	02/19/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪設水泥地面作停車場使用並有一棟鐵皮建物		
變異點現場照片			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-15)

變異點編號	H011020100046	圖幅名稱	八角店
前期影像日期	08/15/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	02/19/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	道路變化	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪設水泥路面及安放 3 個貨櫃屋		
變異點現場照片			




第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-16)



變異點編號	H031020100021	圖幅名稱	山東
前期影像日期	08/15/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/28/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	碎石地、鐵造違建		
變異點現場照片			




第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-17)

變異點編號	H031020100023	圖幅名稱	月眉
前期影像日期	08/15/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/28/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	1. 鐵造違建。2. 鋼筋混凝土造之建築物(三層樓高)領有 84 年中市工都農使字第 86 號使用執照，為合法農舍。		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-18)


變異點編號	H031020100028	圖幅名稱	中福
前期影像日期	10/01/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/28/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	1. 鋼骨造違建及鋪設水泥地。2. 經現場勘查本案鋼骨造建物整體面積約 2200 平方公尺，另 132 平方公尺之鋼骨造農舍領有 101 年中市都農使照字 00006 號。		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-19)



變異點編號	H031020100029	圖幅名稱	中福
前期影像日期	10/01/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/28/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	1. 應位於內壢段 1183、1184 地號。2. 鐵造違建及鋪設水泥地。		
變異點現場照片			




第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-20)

變異點編號	H041020100002	圖幅名稱	圓墩頂
前期影像日期	08/15/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本所已於 102 年 1 月 30 日桃楊市民字第 1020004448 號函陳報桃園縣政府裁處在案。		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-21)

變異點編號	H041020100003	圖幅名稱	圓墩頂
前期影像日期	08/15/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本所已於 102 年 1 月 30 日以桃楊市民字第 1020004287 號函陳報桃園縣政府裁處。		
變異點現場照片			
			



第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-22)

變異點編號	H041020100006	圖幅名稱	幼獅工業區
前期影像日期	08/15/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	本案本所已先於101年11月9日以桃楊市民字第10100048769號函陳報桃園縣政府裁處在案。		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-23)



變異點編號	H041020100007	圖幅名稱	頭湖
前期影像日期	10/01/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	本案本所已先於 101 年 12 月 4 日以桃楊市民字第 1010052003 號函陳報桃園縣政府裁處在案。		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-24)



變異點編號	H051020100017	圖幅名稱	大竹圍
前期影像日期	10/01/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	02/19/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新建鋼筋混凝土建物乙棟施工中, 整地填土及施設擋土牆, 面積約 2200 平方公尺, 請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			



第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-25)

變異點編號	H051020100018	圖幅名稱	大竹園
前期影像日期	10/01/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	02/19/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新建鐵皮屋乙棟及混凝土地坪，違規面積約 800 平方公尺，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-26)

變異點編號	H051020100019	圖幅名稱	大竹圍
前期影像日期	10/01/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	02/19/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建築物2棟, 圍牆, 凝土地坪及採光罩棚架, 面積約1100平方公尺, 請桃園縣政府續處。		



變異點現場照片



第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-27)


變異點編號	H051020100036	圖幅名稱	水尾
前期影像日期	08/15/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	02/19/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該土地地段地號變更為蘆興段 886 地號，新建鐵皮屋及混凝土地坪，面積約 4500 平方公尺，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-28)

變異點編號	H051020100037	圖幅名稱	浮崙
前期影像日期	08/15/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	02/19/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該土地地段地號已變更為南青段 659 地號，新建鐵皮屋興建中，面積約 10000 平方公尺，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			




第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-29)

變異點編號	H051020100038	圖幅名稱	浮崙
前期影像日期	08/15/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	02/19/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	該土地地段地號變更為蘆興段 298 地號,該土地上之農舍屬合法建築,違規新建混凝土圍牆,混凝土地坪及工具室,面積約 1800 平方公尺,請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-30)

變異點編號	H051020100039	圖幅名稱	浮崙
前期影像日期	08/15/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	02/19/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該土地地段地號變更為富宏段 216 地號，新建鐵皮屋做工廠使用及鋪設混凝土地坪，違規面積約 3300 平方公尺，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			



第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-31)

變異點編號	H051020100041	圖幅名稱	浮崙
前期影像日期	08/15/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	02/19/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新建鐵皮屋做倉庫使用及鋪設混凝土地坪，面積約 1900 平方公尺，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-32)



變異點編號	H051020100044	圖幅名稱	八角店
前期影像日期	08/15/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	02/21/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	該筆土地地段地號變更編定為開南段 590 地號，整地填土及碎石級配層，面積約 4600 平方公尺，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-33)

變異點編號	H051020100045	圖幅名稱	八角店
前期影像日期	08/15/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	02/21/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該筆土地地段地號變更編定為新福段 276 地號，新建鐵皮屋做為神壇使用及鋪設混泥土地坪，面積約 1100 平方公尺，請桃園縣政府續處。		
變異點現場照片			



第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-34)

變異點編號	H061020100016	圖幅名稱	三塊厝
前期影像日期	10/01/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/24/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	查土地上興建建築物作為黃氏宗祠使用		
變異點現場照片			



第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-35)



變異點編號	H061020100025	圖幅名稱	中福
前期影像日期	10/01/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/24/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	查土地上鋪設水泥地搭建鐵皮屋使用		
變異點現場照片			




第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-36)

變異點編號	H061020100026	圖幅名稱	中福
前期影像日期	10/01/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/24/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	查土地上鋪設水泥地搭建鐵皮屋堆放電纜線使用		
變異點現場照片			



第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-37)

變異點編號	H071020100047	圖幅名稱	楓樹坑
前期影像日期	10/01/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/25/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	保護區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	填土、建築水泥地基		
變異點現場照片			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-38)

變異點編號	H081020100032	圖幅名稱	華勛社區
前期影像日期	10/01/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	重測後為溪尾段 36 地號，現況鋪設水泥地並搭建鐵皮廠房，業經桃園縣政府以 101 年 11 月 29 日府地用字第 1010303936 號裁處書裁罰在案。		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-39)

變異點編號	H081020100033	圖幅名稱	大草厝
前期影像日期	10/01/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	移除建物	查證結果	違規
變異點現場描述	本案地號中華段 1219 及 1219-1 地號，現況為移除建物，現場尚有水泥地未刨除。		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-40)

變異點編號	H091020100010	圖幅名稱	三角林
前期影像日期	10/01/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/24/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮圍籬、鐵皮建物		
變異點現場照片			



第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-41)


變異點編號	H101020100009	圖幅名稱	九座寮
前期影像日期	10/01/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/29/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	興建鐵皮屋		
變異點現場照片			



第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-42)


變異點編號	H111020100020	圖幅名稱	保生
前期影像日期	09/21/2012	後期影像日期	11/07/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	02/01/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	未經申請擅自填土整地		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-43)

變異點編號	H121020100013	圖幅名稱	草漯
前期影像日期	09/21/2012	後期影像日期	11/07/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/28/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	興建建物		
變異點現場照片			



第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-44)


變異點編號	H121020100014	圖幅名稱	草漯
前期影像日期	09/21/2012	後期影像日期	11/07/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/28/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	新增建物. 興建中		
變異點現場照片			





第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-45)

變異點編號	H121020100022	圖幅名稱	山東
前期影像日期	08/15/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/29/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場有建物及堆置土石方		
變異點現場照片			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-46)

變異點編號	J081020100001	圖幅名稱	竹東南部
前期影像日期	08/26/2012	後期影像日期	10/12/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	02/20/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	農牧用地上新增建物		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-47)

變異點編號	K031020100001	圖幅名稱	通霄
前期影像日期	09/06/2012	後期影像日期	11/03/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	02/06/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	工地，材料堆放		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-48)

變異點編號	L031020100013	圖幅名稱	頂莊
前期影像日期	08/21/2012	後期影像日期	11/03/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	01/25/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	搭建地上建物，業已改變地貌。本案已於 101 年 11 月 7 日甲區農建字第 1010018887 號函查報「非都市土地違規使用案件」查報在案。		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-49)

變異點編號	L041020100014	圖幅名稱	甲南
前期影像日期	09/17/2012	後期影像日期	11/03/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	02/05/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	自然植被改變	查證結果	違規
變異點現場描述	經現勘原土地變更為工廠放置鋼筋		
變異點現場照片			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-50)

變異點編號	L081020100015	圖幅名稱	后里
前期影像日期	09/17/2012	後期影像日期	11/03/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	02/04/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮屋		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-51)

變異點編號	L091020100002	圖幅名稱	牛埔
前期影像日期	09/21/2012	後期影像日期	11/03/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	02/08/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現場新增建物一棟，由現場堆置物品疑似為違規使用，建請主管機關會同各相關單位辦理會勘確認。		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-52)

變異點編號	L101020100004	圖幅名稱	馬岡厝
前期影像日期	09/21/2012	後期影像日期	11/03/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	01/28/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	依據右列航照圖與現地狀況對照所示，現地已經有搭建鐵皮屋，是否有申請相關合法證明尚無確定原大埔厝段牛埔子小段72-1地號因分割增加地號72-2、72-31、72-32、72-33、72-34、72-35、72-36、72-37地號		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-53)

變異點編號	L141020100010	圖幅名稱	大安港
前期影像日期	08/21/2012	後期影像日期	11/03/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	01/28/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	依據變異點位置查明約略坐落大安區田心仔段 102-4 地號, 基地堆置堆放建築廢棄 (磚石瓦) 雜物、畜牧設施 (閒置豬舍)		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-54)


變異點編號	L141020100011	圖幅名稱	頂大安
前期影像日期	08/21/2012	後期影像日期	11/03/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	01/28/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	興建鋼骨構造烤漆浪板建築物（工廠）		
變異點現場照片			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-55)


變異點編號	L141020100012	圖幅名稱	松仔腳
前期影像日期	09/17/2012	後期影像日期	11/03/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	01/28/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	搭建鋼鐵烤漆浪板建物及設置圍籬措施		
變異點現場照片			



第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-56)

變異點編號	L151020100009	圖幅名稱	東勢園
前期影像日期	09/21/2012	後期影像日期	11/01/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺中市	變異點查報日期	01/24/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現況為一錦鯉園，鋪設水域及鐵皮建物。		
變異點現場照片			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-57)

變異點編號	M041020100001	圖幅名稱	福田社區
前期影像日期	08/20/2012	後期影像日期	10/25/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	02/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現地上搭建鐵皮屋		
變異點現場照片			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-58)

變異點編號	M041020100002	圖幅名稱	福田社區
前期影像日期	08/20/2012	後期影像日期	10/25/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	02/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增水域 (漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	現地上養鴨		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-59)

變異點編號	N021020100003	圖幅名稱	鹽埕
前期影像日期	08/21/2012	後期影像日期	11/01/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	02/01/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮圍牆		
變異點現場照片			





第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-60)

變異點編號	N021020100004	圖幅名稱	鹽埕
前期影像日期	08/21/2012	後期影像日期	11/01/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	02/01/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮棚子		
變異點現場照片			



第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-61)

變異點編號	N021020100006	圖幅名稱	海埔
前期影像日期	08/21/2012	後期影像日期	11/01/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	01/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	建有房屋壹棟		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-62)

變異點編號	N021020100007	圖幅名稱	海埔
前期影像日期	08/21/2012	後期影像日期	11/01/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	02/21/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮屋		
變異點現場照片			



第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-63)

變異點編號	N021020100008	圖幅名稱	海埔
前期影像日期	08/21/2012	後期影像日期	11/01/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	02/01/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮房屋		
變異點現場照片			





第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-64)



變異點編號	N021020100009	圖幅名稱	海埔
前期影像日期	08/21/2012	後期影像日期	11/01/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	02/22/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮屋		
變異點現場照片			



第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-65)


變異點編號	N021020100010	圖幅名稱	頭崙埔
前期影像日期	09/17/2012	後期影像日期	11/01/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	02/01/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮房屋		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-66)

變異點編號	N021020100011	圖幅名稱	頭崙埔
前期影像日期	09/17/2012	後期影像日期	11/01/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	02/21/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮屋		
變異點現場照片			




第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-67)

變異點編號	N021020100012	圖幅名稱	頭崙埔
前期影像日期	09/17/2012	後期影像日期	11/01/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	02/21/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮屋		
變異點現場照片			



第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-68)


變異點編號	N021020100013	圖幅名稱	鹿港西部
前期影像日期	09/21/2012	後期影像日期	11/01/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	02/01/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮圍牆		
變異點現場照片			




第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-69)

變異點編號	N021020100014	圖幅名稱	鹿港
前期影像日期	09/17/2012	後期影像日期	11/03/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	02/01/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	房屋		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-70)

變異點編號	N021020100015	圖幅名稱	崎溝子
前期影像日期	09/17/2012	後期影像日期	11/03/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	02/21/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	加強磚造		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-71)

變異點編號	N111020100017	圖幅名稱	外中村
前期影像日期	09/17/2012	後期影像日期	11/03/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	02/05/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現況有建築物		
變異點現場照片			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-72)


變異點編號	N251020100001	圖幅名稱	大湖
前期影像日期	09/17/2012	後期影像日期	11/03/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	02/06/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增水域 (漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	經現場勘查為一處漁塭，是否申請農證請逕向農業單位查詢。		
變異點現場照片			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-73)


變異點編號	P041020100003	圖幅名稱	七座
前期影像日期	09/06/2012	後期影像日期	11/06/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	02/22/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	疑似部份合法建物後再擴建		
變異點現場照片			



第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-74)

變異點編號	P161020100001	圖幅名稱	湖子內
前期影像日期	09/21/2012	後期影像日期	11/16/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	02/20/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增水域 (漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	變異地點原為豬舍，後因倒塌，致使用人將其推平並開挖為水池。違規情況已通報本所農業課及民政課地政主辦，並由該二單位依程序辦理後續處理事宜。		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-75)

變異點編號	Q051020100007	圖幅名稱	菁埔			
前期影像日期	08/21/2012	後期影像日期	11/03/2012			
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2			
						
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	02/20/2013			
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區			
變異類型	新增建物	查證結果	違規			
變異點現場描述	本地號部份做停車場使用					
變異點現場照片						
未上傳相關照片						

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-76)

變異點編號	Q061020100004	圖幅名稱	本厝
前期影像日期	09/06/2012	後期影像日期	11/03/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	02/22/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	嘉義縣溪口鄉上崙段妙崙小段 881、881-1、882、883、884 地號等五筆土地皆為農牧用地,卻作為廠房使用,不符合非都市土地使用規定,雖有向嘉義縣政府申請補辦臨時工廠登記,惟建造仍尚未申請,卻先行建廠,甚至擴廠、搭建鋼架,不符合規定。		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-77)

變異點編號	R071020100005	圖幅名稱	麻豆口
前期影像日期	09/15/2012	後期影像日期	11/03/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	02/07/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	經查該處建有徐式莊園（地址：麻口里麻豆口 33-8 號），其鐵皮屋等疑似涉及違章建築情事，檢送違章建築查報單與照片乙份，請臺南市政府工務局派員勘查。		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-78)

變異點編號	R121020100006	圖幅名稱	佳里
前期影像日期	09/06/2012	後期影像日期	11/16/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	02/01/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	汽車修護場		
變異點現場照片			



第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-79)

變異點編號	R121020100007	圖幅名稱	劉厝
前期影像日期	09/21/2012	後期影像日期	11/16/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	02/01/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	農舍增建搭蓋鐵皮屋		
變異點現場照片			




第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-80)


變異點編號	R151020100003	圖幅名稱	將軍
前期影像日期	09/21/2012	後期影像日期	11/16/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市	變異點查報日期	02/20/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現況為新建鐵皮廠房，面積約 900 平方公尺，尚未合法申請。		
變異點現場照片			



第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-81)

變異點編號	S091020100005	圖幅名稱	小岡山
前期影像日期	09/18/2012	後期影像日期	11/28/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	02/18/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該處為鋼骨構造廠房，裡面堆積砂石，尚未營運。		
變異點現場照片			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-82)

變異點編號	S201020100006	圖幅名稱	潮厝
前期影像日期	09/21/2012	後期影像日期	11/07/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	高雄市	變異點查報日期	02/26/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該筆土地上發現有鐵皮屋建物		
變異點現場照片			




第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-83)

變異點編號	T111020100053	圖幅名稱	新南村
前期影像日期	09/21/2012	後期影像日期	11/22/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	02/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	自外圍高處拍攝, 土地範圍內一側有鐵皮搭建物, 另一側堆置塑膠原料, 將再製為"雜草抑制蓆", 非廢棄物		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-84)


變異點編號	T131020100035	圖幅名稱	建興村
前期影像日期	09/07/2012	後期影像日期	11/28/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	02/05/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	停車場		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-85)

變異點編號	T141020100042	圖幅名稱	竹田
前期影像日期	10/12/2012	後期影像日期	11/28/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	03/05/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	農業用地
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	回填建築土石方		
變異點現場照片			




第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-86)

變異點編號	T141020100043	圖幅名稱	竹田
前期影像日期	10/12/2012	後期影像日期	11/28/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	03/05/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	河川區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	建造擋土牆回填土方		
變異點現場照片			



第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-87)

變異點編號	T141020100048	圖幅名稱	五魁里
前期影像日期	08/16/2012	後期影像日期	11/28/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	03/05/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	移除水域 (漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	漁塭回填及寮舍一座		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-88)

變異點編號	T161020100023	圖幅名稱	舊古華
前期影像日期	10/01/2012	後期影像日期	11/08/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	02/04/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增水域 (漁塭或水塘)	查證結果	違規
變異點現場描述	於非水產養殖區做漁塭使用		
變異點現場照片			



第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-89)


變異點編號	T251020100005	圖幅名稱	楓林
前期影像日期	08/19/2012	後期影像日期	10/13/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	02/20/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	堆置砂石		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-90)

變異點編號	V031020100005	圖幅名稱	紅石
前期影像日期	09/01/2012	後期影像日期	11/23/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺東縣	變異點查報日期	01/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	地上物為鐵皮屋		
變異點現場照片			




第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-91)



變異點編號	V091020100004	圖幅名稱	龍田
前期影像日期	09/02/2012	後期影像日期	11/23/2012
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	臺東縣	變異點查報日期	02/03/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	變異點內含有一部分未經申請之建築物		
變異點現場照片			




第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-92)

變異點編號	W011020100013	圖幅名稱	山外
前期影像日期	07/20/2012	後期影像日期	11/04/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	金門縣	變異點查報日期	01/24/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	不明人員堆置土石方		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-93)

變異點編號	W021020100018	圖幅名稱	陽宅
前期影像日期	07/20/2012	後期影像日期	11/04/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	金門縣	變異點查報日期	02/06/2013
土地使用類型	都市用地	土地使用分區	保護區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	現地有私人搭建大型鐵皮屋，已於 102.1.29 舉報違建		
變異點現場照片			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-94)

變異點編號	X011020100013	圖幅名稱	鐵線尾
前期影像日期	03/27/2012	後期影像日期	11/06/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	澎湖縣	變異點查報日期	02/22/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	自然植被改變	查證結果	違規
變異點現場描述	沙石		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-95)



變異點編號	X011020100014	圖幅名稱	鐵線尾
前期影像日期	03/27/2012	後期影像日期	11/06/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	澎湖縣	變異點查報日期	02/22/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	風景區
變異類型	自然植被改變	查證結果	違規
變異點現場描述	草地、墳墓		
變異點現場照片			




第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-96)

變異點編號	X011020100016	圖幅名稱	鐵線尾
前期影像日期	03/27/2012	後期影像日期	11/06/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	澎湖縣	變異點查報日期	02/22/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	違規
變異點現場描述	鐵皮屋倉庫、水泥地		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-97)

變異點編號	X021020100009	圖幅名稱	湖西
前期影像日期	03/27/2012	後期影像日期	11/06/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	澎湖縣	變異點查報日期	02/07/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	森林區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	堆砂		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷違規變異點成果(1020100-98)

變異點編號	X041020100004	圖幅名稱	竹灣
前期影像日期	03/27/2012	後期影像日期	11/06/2012
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	澎湖縣	變異點查報日期	02/08/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	該水泥建物內疑似有存放農具地面鋪設水泥		
變異點現場照片			