附錄一 高解析多光譜衛星影像接收及融合

影像接收與處理

本團隊處理資源衛星資料之經驗已達 20 年，福衛二號與 SPOT 影像正射糾正皆由自行發展的 MSGPS(Multi-Sensor Geometrical Processing System)，多元感測器幾何處理系統處理，完全掌握各類衛星獨特的幾何成像特性，並不採用市場上的商用軟體。

針對本計畫的需求，建議所使用之衛星資料，以福衛二號為主，SPOT 為輔。以下將針對影像處理流程及所發展的正射及融合處理系統分別作說明。

影像接收

福衛二號之主要接收站在新竹之國家太空中心(NSPO)，國立中央大學太空及遙測研究中心之資源衛星接收站為其備援站，每日依 NSPO 之規劃接收福衛二號並將資料予以存檔，若 NSPO 之接收設備有任何異常以致漏收，即可以馬上提供福衛二號影像資料的備份予 NSPO。SPOT 資料則由國立中央大學太空及遙測研究中心之資源衛星接收站直接接收衛星資料。

無論由 NSPO 所傳送或直接接收的資料皆尚需要經過輻射與幾何的處理，才能提供予使用者作後續的運用，輻射方面主要是處理感測器的一致性，並提供由灰度值轉換為輻射物理量的參數。幾何方面則根據使用者的需求分為三大類：原始影像、系統改正影像、以及精密幾何改正影像，此三類影像皆定義為標準產品。任何衛星皆有其特殊的幾何處理等級定義，表 1-1 為福衛二號與 SPOT 各等級產品的定義。

表 1-1 福衛二號與 SPOT 各等級產品的定義

幾何處理等級	福衛二號	SPOT
原始影像	1A	1A
系統改正影像	2	2A
精密幾何改正影像	3 (控制點)	2B (控制點)
	4 (控制點+DEM)	3 (控制點+DEM)

圖 1-1 為影像接收與處理流程圖，所接收的資料需經目錄處理與儲存系統(IAPS/福衛二號，TS5/SPOT)以產生目錄，接著再下工作單產生 Level-1A 產品，將 1A 資料讀入 MSGPS 中進行精密幾何改正作業，全色態與多光譜態分別處理後，再經融合處理系統最後即可得到與高解析度的多光譜影像。




圖 1-1 影像接收與處理流程

影像處理流程(正射與融合)

1.正射糾正


本團隊多年來在遙測影像幾何校正與影像處理方面之研發成果已整合為一作業型人機交談系統。此系統從網路下單、工作單控管、控制點點選、正射幾何校正、以及品質管制等，整合網路與個人電腦資源，以最高品質及效率之處理方式來達到大量幾何糾正作業之需求。同時考量到各種衛星資料之幾何處理需求，本系統目前已用於福衛二號及 SPOT 系列衛星影像之幾何糾正作業。

本團隊對於福衛二號影像的幾何特性了解深入，並建立福衛二號影像嚴密幾何改正模式，其主要工作可分為兩個階段，第一階段使用衛星載體資料所提供的位置及姿態為初始值，以地面控制點及共軛點進行方位重建。第二階段中使用逆轉換模式建立物空間及像空間之對應關係，進行影像正射化。

變遷偵測應用中單幅衛星影像可能無法涵蓋目標區域的所有範圍，因此需要多個航帶之正射影像。傳統單幅影像正射化可能造成正射影像間之錯位情形，因此本團隊在方位重建時使用區域平差以提升正射影像間之相對精度。考量大量影像正射糾正工作需有高效率之方法，本團隊以一經精密幾何校正之全台衛星影像作為參考影像，將待校正之影像與此一參考影像進行區域平差，藉此提升不同時間所產製正射影像間之相對精度。

(1) 方位重建

方位重建中衛星位置、觀測向量及控制點必需使用一致的坐標系統，以便在同樣坐標系統中建立空間共線關係，因此將各坐標系統轉換至共同坐標系統為方位重建的首要工作。研究中使用 WGS84 直角坐標系統為共同的坐標系統。如圖 1-2 所示，(X,Y,Z)表示為 WGS84 直角坐標系統，虛線之橢圓為衛星之軌道，$\vec{P}$ 為衛星位置與地心所構成之向量，$\vec{G}$ 為地面控制點與地心所構成之向量，$\vec{U}$ 為單位觀測向量，S 為尺度量，地面控制點、衛星軌道位置及觀測方向此三者之關係可使用方程式[5-1]表示。在 WGS84 直角坐標系統中，$\vec{P}$ 、$\vec{G}$ 及$\vec{U}$ 各有三個分量。



$$\vec{G} - \vec{P} = S\vec{U}$$

$$\begin{bmatrix} X_G \\ Y_G \\ Z_G \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} X_P \\ Y_P \\ Z_P \end{bmatrix} = S * \begin{bmatrix} X_U \\ Y_U \\ Z_U \end{bmatrix}$$

其中：

X_G, Y_G, Z_G ：控制點地面坐標，

X_P, Y_P, Z_P ：衛星軌道位置，


X_U, Y_U, Z_U ：衛星觀測向量，

S：尺度量。 [5-1]

圖 1-2 空間直線方程式示意圖

衛星影像載體資料中之軌道及姿態參數，通常有甚佳的相對精度，但其絕對精度則較差，因此利用少數的控制點即可降低此種系統誤差。首先對姿態進行修正，研究中使用三軸旋轉角建立旋轉矩陣對觀測向量進行修正，即使用旋轉矩陣改變觀測向量之方向。衛星成像時姿態角隨著時間改變而變化，因此姿態角修正量使用時間三次多項式函數描述。使用地面控制點配合最小二乘平差求解姿態角多項式係數。經由上述運算可修正衛星姿態之誤差。

如圖 1-3 所示，虛線之弧線部份表示修正前之軌道位置，以實線部份表示修正後軌道，由於軌道位置誤差導致控制點對應觀測向量無法通過控制點，因此在空間中觀測向量不變的情況下，修正軌道位置，使觀測向量通過控制點。加入軌道位置修正量之空間共線方程式如式[5-2]所示。研究中使用時間一次多項式函數描述軌道修正量。使用地面控制點配合最小二乘平差求解軌道位置多項式係數。經由上述運算可修正衛星軌道位置之誤差。



$$\vec{G}-(\vec{P}+\Delta\vec{P}_t)=S\vec{U}' \qquad \Delta\vec{P}_t=\begin{bmatrix} X_0+X_1t \\ Y_0+Y_1t \\ Z_0+Z_1t \end{bmatrix} \qquad [5\text{-}2]$$

$\Delta\vec{P}_t$ ：軌道位置修正量，


$\vec{U}'$ ：經姿態修後之觀測向量，

$X\sim Z_{0\sim1}$ ：軌道位置多項式系數，


t ：時間。

圖 1-3 軌道修正示意圖

使用上述修正後，姿態及位置所造成的整體系統誤差已被消除，接著使用最小二乘過濾法進行局部修正。最小二乘過濾法是以一些參考點上的已知參考量為基礎，推算任意點上的內插值。本研究將航帶連結點加入最小二乘過濾法進行區域平差，在最小二乘過濾法中，以控制點及航帶連結點作為參考點，故需要航帶連結點之修正量才可以進行最小二乘過濾。利用經前述過程完成密合後之衛星軌道，配合航帶連結點之像座標與數值高程模型資料進行光線追蹤法如圖 1-4(a)，求算到該觀測向量所觀測到之地表位置如圖 1-4(b)，可計算航帶連結點之修正量。



(a)



(b)

圖 1-4 (a)光線追蹤法示意圖 (b)航帶連結點地面位置示意圖

在進行最小二乘過濾法時，假設軌道位置三維方向獨立不相關，以三個一維之最小二乘過濾模式實施軌道精密修正，以修正局部性之誤差，衛星軌道精密修正使用之最小二乘過濾模式函數如下：

$$\rho_k = \vec{\nu_k} \, [\, \Sigma_k]^{-1} \, \vec{\varepsilon_k} \qquad \text{k=x 或 y 或 z 三維方向} \qquad [5\text{-}3]$$

其中ρ為經最小二乘過濾後待求點於 k 方向上的修正量， ν為待求點與每個控制點於 k 方向之協變方，Σ為控制點間在 k 方向之協變方矩陣，ε 為每個控制點在 k 方向上之殘差，控制點之殘差可使用光線追蹤法求得。由於最小二乘過濾中之協變方矩陣無法由實際之控制點直接計算，因此使用協變方函數去組成協變方矩陣，在此採用一個遞減之高斯函數進行給定。


(2) 影像正射化

經方位重建後，即表示衛星在攝像時刻其所對應之位置及觀測向量皆為已知，即可進行影像正射化。一般而言，影像正射化可分為光線追蹤模式及逆轉換模式。光線追蹤模式由二維像空間出發，經多次疊代後，計算目標點相對應的三維物空間坐標，最後將工作影像網格化，由於具有光譜值的鄰近像元並不規則分佈，這部份的運算會較耗時;逆轉換模式由三維物空間出發計算各點所對應的像空間坐標，再由原始影像上的鄰近點內插出光譜值，由於最鄰近點的位置具有規則性，因此運算速度較快。由於逆轉換模式較光線追蹤模式而言有較多之優點，逆轉換模式之影像重新取樣方式較簡易，無須迭代計算對應地表位置，且所產生之正射影像不會有不連續現象，因此本計畫將使用逆轉換模式進行影像正射化。

為提升運算效率，使用網格化方式將影像分成區塊進行處理[Chen et al., 2005]。由於使用逆轉換模式逐點進行影像正射化之運算效率不佳，為提升影像正射化之效率，假設地表在小範圍內地形起伏很小，地形所造成的高差移位量在小區域內，可視為線性之變化，這是因為衛星飛行高度較高且 FOV 較小，使到高差移位的方向會有很高的一致性，因此採網格化方式將影像分成區塊處理，逐區進行影像正射化，以提升運算效率。

影像正射化可分為逆轉換模式及影像重新取樣兩個步驟，逆轉換模式之目的為求解三維物空間所對應之二維像坐標，首先使用牛頓迭代法求出物空間坐標對應之成像時間，使用成像時間建構成像面，經由成像面計算影像坐標。由於逆轉換模式所得像坐標並非整數像元，故需要進行影像重新取樣，以取得非整數值的灰階值。本計畫中使用雙線性內插法進行灰階值內插。為提升運算效率，研究中使用網格化方式將影像分成區塊進行處理。透過將正射化區域分成區塊處理，在物空間區塊內可尋找高度最高及最低點，將區塊分成最高層及最低層。在最高層使用逆轉換模式分別求取區塊四個角點(A,B,C,D)對應之像坐標(a,b,c,d)，利用此角點求取物空間與像空間之轉換係數。同理可求取最低層物空間(I,J,K,L)對應像

空間(i,j,k,l)之轉換係數。在區塊內給定任一物空間坐標，可利用這兩組轉換係數求得 P1 及 P2 之像坐標，以高度為權可內插出 P 點像坐標。使用此模式進行區塊處理。下圖 1-5(a)與(b)分別為正射糾正前與糾正後之結果。



(a) (b)

圖 1-5(a) 福衛二號原始全色態影像(b)套疊向量資料於福衛二號正射影像

2.影像融合

影像融合(Image Fusion)是一個相當有用的技術，在進行完前處理將各個不同感測器之幾何問題校正之後，透過影像融合技術可以結合來自於不同感測器的影像，並擷取各自影像中的優點以融合成新的影像。以融合一張高解析力全色態影像和一張低解析力多光譜影像而言，此融合影像應兼具全色態影像中的高解析力又具有多光譜影像的彩色資訊，其融合過程中，不僅從全色態中獲取高解析力的細微變化部分，更該保留多光譜衛影像之光譜部分。

彩色模型的用途是便於以某種標準來指定彩色。實質上，一種彩色模型是規定一個三維座標系統和一個子空間，在子空間內每種彩色用一個點來表示。通常用於區分彩色的表徵是亮度(brightness)、色調（hue）與飽和度（saturation），亮度即代表的是彩色的強度（intensity）。色調則是一個物體所展現的色彩，也就是說包含了多少的紅色、綠色和藍色的量，例如說稱該物體為紅色時，也就規定了它的色調，如果紅、綠、藍三色是等量的，此時色調就是灰色。飽和度是色彩的純度，飽和度數值越低表示其顏色越接近灰色，如有較多的白光加到色彩上，則飽和度將會失真；因此飽和度是與加入白光的多寡成反比。色調與飽和度兩者合稱色(chromaticity)，所以，任何一種色彩都可以亮度和色度來表示。

應用彩色模型的影像融合法,係先將 RGB 多光譜影像轉換至 IHS 後，再執行融合動作，其步驟如下:

1. 將低解析力多光譜影像尺寸重新取樣至與高解析力全色態影像相同
2. 將低解析力多光譜影像轉換成 IHS 之各項成分
3. 使用高解析力全色態影像取代低解析力多光譜影像之 I
4. 執行反轉換,得到含高解析力之多光譜融合影像

圖 1-6 至圖 1-7 為福衛二號之衛星影像多光譜與全色態的融合結果，圖 1-6 為原始的福衛二號多光譜影像，圖 1-7 為原始的福衛二號全色態衛星影像，而圖 1-8 則是融合後的衛星影像。圖 1-9 至圖 1-11 為 SPOT5 之衛星影像多光譜與全色態的融合結果，圖 1-9 為原始的 SPOT5 多光譜衛星影像，圖 1-10 為原始的 SPOT5 全色態衛星影像，而圖 1-11 則是融合後的衛星影像。



圖 1-6 福衛二號多光譜衛星影像(地面解析度: 8m)



圖 1-7 福衛二號全色態衛星影像(地面解析度: 2m)



圖 1-8 福衛二號全色態與多光譜的融合衛星影像(地面解析度: 2m)



圖 1-9 SPOT5 多光譜衛星影像(地面解析度: 10m)



圖 1-10 SPOT5 全色態衛星影像(地面解析度: 2.5m)



圖 1-11 SPOT5 全色態與多光譜的融合衛星影像(地面解析度: 2.5m)

附錄二 國土利用監測計畫配合單位

壹、　國土利用監測計畫配合辦理單位

目的事業主管機關	查　　報　　單　　位	合計
基隆市	中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區	7
台北市	台北市	1
台北縣	三重市、三峽鎮、瑞芳鎮、泰山鄉、石門鄉、平溪鄉、萬里鄉、板橋市、中和市、永和市、新莊市、汐止市、林口鄉、石碇鄉、坪林鄉、三芝鄉、金山鄉、烏來鄉、新店市、土城市、蘆洲市、樹林市、鶯歌鎮、淡水鎮、五股鄉、深坑鄉、八里鄉、雙溪鄉、貢寮鄉	29
桃園縣	桃園市、中壢市、大溪鎮、楊梅鎮、蘆竹鄉、大園鄉、龜山鄉、八德市、龍潭鄉、平鎮市、新屋鄉、觀音鄉、復興鄉	13
新竹市	東區、北區、香山區	3
新竹縣	竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉	13
苗栗縣	苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份鎮、後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉	18
台中市	中區、東區、南區、西區、北區、北屯區、西屯區、南屯區	8
台中縣	大肚鄉、和平鄉、烏日鄉、新社鄉、后里鄉、外埔鄉、潭子鄉、東勢鎮、清水鎮、豐原市、太平市、大里市、大雅鄉、神岡鄉、石岡鄉、龍井鄉、大安鄉、梧棲鎮、大甲鎮、沙鹿鎮、霧峰鄉	21
彰化縣	彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林鎮、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉	26
南投縣	南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉	13
雲林縣	斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、台西鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉	20
嘉義市	東區、西區	2
嘉義縣	太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉	18
台南市	中西區、東區、南區、北區、安南區、安平區	6
台南縣	下營鄉、官田鄉、東山鄉、後壁鄉、學甲鎮、歸仁鄉、關廟鄉、鹽水鎮、北門鄉、玉井鄉、麻豆鎮、善化鎮、新化鎮、龍崎鄉、七股鄉、大內鄉、山上鄉、仁德鄉、六甲鄉、左鎮鄉、白河鎮、安定鄉、西港鄉、佳里鎮、南化鄉、柳營鄉、將軍鄉、新市鄉、新營市、楠西鄉、永康市	31

目的事業主管機關	查　　報　　單　　位	合計
高雄市	高雄市	1
高雄縣	鳳山市、林園鄉、大寮鄉、大樹鄉、大社鄉、仁武鄉、鳥松鄉、岡山鎮、橋頭鄉、燕巢鄉、田寮鄉、阿蓮鄉、路竹鄉、湖內鄉、茄萣鄉、永安鄉、彌陀鄉、梓官鄉、旗山鎮、美濃鎮、六龜鄉、甲仙鄉、杉林鄉、內門鄉、茂林鄉、桃源鄉、那瑪夏鄉	27
屏東縣	屏東市、潮州鎮、東港鎮、恆春鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、琉球鄉、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉	33
宜蘭縣	宜蘭市、壯圍鄉、冬山鄉、三星鄉、大同鄉、蘇澳鎮、礁溪鄉、員山鄉、五結鄉、南澳鄉、羅東鎮、頭城鎮	12
花蓮縣	花蓮市、鳳林鎮、玉里鎮、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、富里鄉、秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉	13
台東縣	台東市、成功鎮、關山鎮、卑南鄉、鹿野鄉、池上鄉、東河鄉、長濱鄉、大武鄉、綠島鄉、太麻里鄉、海端鄉、延平鄉、金峰鄉、達仁鄉、蘭嶼鄉	16
金門縣	金沙鎮、金寧鄉、金湖鎮、烈嶼鄉、金城鎮 (烏坵鄉為國防要地，非計畫配合單位)	5
澎湖縣	馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉	6
連江縣	北竿鄉、南竿鄉、東引鄉、莒光鄉	4
總　　計		**346**

貳、　國家公園管理處

目　的　事　業　主　管　機　關　(　兼　查　報　單　位　)		
1. 陽明山國家公園	2. 雪霸國家公園	3. 玉山國家公園
4. 墾丁國家公園	5. 太魯閣國家公園	6. 金門國家公園

參、　經濟部水利署

目　的　事　業 主　管　機　關	查　　報　　單　　位	
經　濟　部 水　利　署	1. 第二河川局	2. 第三河川局
	3. 第四河川局	4. 第六河川局
	5. 第七河川局	6. 第八河川局
	7. 第九河川局	8. 第十河川局
	9. 北區水資源局	10. 南區水資源局
	11. 台北水源特定區管理局	

肆、　林務局林區管理處

目的事業主管機關	查報單位	合計
新竹林區管理處	烏來、大溪、竹東、大湖、海岸林工作站	5
東勢林區管理處	鞍馬山、雙崎、梨山、麗陽工作站	4
南投林區管理處	台中、埔里、水里、竹山、丹大工作站	5
嘉義林區管理處	阿里山、奮起湖、觸口、玉井工作站	4
屏東林區管理處	旗山、六龜、潮州、恆春工作站	4
羅東林區管理處	台北、礁溪、南澳、太平山、冬山工作站	5
花蓮林區管理處	新城、南華、萬榮、玉里工作站	4
台東林區管理處	關山、知本、大武、成功工作站	4
總計		**35**

伍、　營建署城鄉發展分署

- 目的事業主管機關兼查報單位：城鄉發展分署

陸、　台大實驗林區管理處

- 目的事業主管機關兼查報單位：台大實驗林區管理處

柒、　國有財產局

- 目的事業主管機關兼查報單位：國有財產局

捌、　營建署國民住宅組

- 目的事業主管機關兼查報單位：營建署國民住宅組

玖、　交通部台中港務局

- 目的事業主管機關兼查報單位：台中港務局

壹拾、經濟部工業局

- 目的事業主管機關兼查報單位：經濟部工業局

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報成果及非法變異點成果

第一期土地變遷通報點回報結果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
水利署	台北水源特定區管理局	211980500001(*)	合法	都市用地	其他	地表現種植甘薯，並無新開挖整地跡象，僅有翻耕跡象
水利署	南區水資源局	213980500001(*)	合法	非都市用地	新增建物	交通部觀光局阿里山國家風景區管理處於該地興建一名為迷糊步道休閒景點，本變異點為該休閒景點之廁所(含廁所前空地)。是否合法請洽嘉義縣政府
水利署	南區水資源局	213980500002	非法	非都市用地	新增建物	於台電電線桿(區：40，戶號：2020，分號 30)旁興建一鐵皮屋。是否合法請洽嘉義縣政府
水利署	第十河川局	210980500001	合法	非都市用地	整地	本案經查係台北縣政府環保局辦理「鶯歌鎮大漢溪河川行水區內舊垃圾棄置場後續全數移除計劃工程」，現已完工
水利署	第三河川局	203980500001	合法	非都市用地	移除建物	經查現地已無建物
水利署	第六河川局	206980500001	合法	非都市用地	無明顯變異	之前有本局工程進行，目前工程已完成，現場已植生未發現明顯變異
台中市	西屯區	B06980500001	合法	都市用地	新增建物	本變異點為中部科學園區東向聯外道路工程
台中縣	神岡鄉	L07980500007	非法	非都市用地	新增建物	違規搭建工廠
台中縣	神岡鄉	L07980500010	非法	非都市用地	新增建物	廠房一棟
台中縣	清水鎮	L04980500004	非法	都市用地	新增建物	經現場勘查清水鎮三塊厝段三塊厝小段 228 地號上土地目前新建建物如照片
台中縣	龍井鄉	L17980500001	合法	都市用地	新增建物	興建廠房，熱軋鋼帶工場之主電氣室廠房(屬第二期第一階段建廠工程-特種建築物)
台中縣	龍井鄉	L17980500002	合法	都市用地	新增建物	興建廠房，熱軋鋼帶工場之主電氣室廠房(屬第二期第一階段建廠工程-特種建築物)
台中縣	豐原市	L01980500008	合法	非都市用地	新增建物	疑似蓋工廠，但本所無法判定其為合法非法將請臺中縣政府協助查明

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
台中縣	豐原市	L01980500011	合法	非都市用地	新增建物	疑似蓋工廠，但本所無法判定其為合法非法將請臺中縣政府協助查明
台北縣	五股鄉	F03980500002	合法	非都市用地	整地	經至現場查訪，發現有整地行為，整地機具如照片，經洽詢現場負責人表示，將重新整地後種植植栽，辦理植栽買賣，以公所權責無法判定為合法或非法行為，將函請縣府判定
台北縣	新莊市	F01980500003	合法	都市用地	整地	臺北縣政府工務局辦理之副都心工程與中港大排污染改善暨河廊環境營造工程整地
台東縣	台東市	V01980500001	合法	非都市用地	其他	地上物機械部分包括貨車、大型挖土機、小型起重機及小型挖土機各一台，另尚有堆疊之木條及木板，現場尚無施工現象
台東縣	台東市	V01980500003	合法	都市用地	自然植被改變	無整地現象，地主表示近期有除草動作
台東縣	卑南鄉	V04980500002	合法	非都市用地	整地	地勢平坦清耕除草，預植農作物
台南市	安南區	D06980500001	合法	都市用地	無明顯變異	現況為魚塭，是否有養殖行為無法進一步考證
台南縣	七股鄉	R14980500002	合法	非都市用地	無明顯變異	於 98.05.13 會勘現場漁塭使用
台南縣	七股鄉	R14980500003	合法	非都市用地	整地	國立臺南大學七股校區校園興建工程國立臺南大學七股校區公共設施工程
台南縣	仁德鄉	R27980500001	非法	非都市用地	新增建物	新建鐵皮屋一棟約 25 平方公尺，已請違章查報人員查報是否有建築使用執照
台南縣	六甲鄉	R09980500005	非法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	作為漁塭使用
台南縣	安定鄉	R21980500004	非法	非都市用地	新增建物	新增鐵皮屋工廠
台南縣	後壁鄉	R05980500016	合法	非都市用地	無明顯變異	現地為道路及本鄉居民之土地
台南縣	官田鄉	R10980500006	合法	都市用地	新增建物	土地上新增建物目前尚在興建中，為依法申請興建中之農舍

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
台南縣	官田鄉	R10980500008	合法	非都市用地	新增建物	番子田段 586-78 及番子田段 586-79 地號等 2 筆土地皆為特定農業區甲種建築用地，該新增建物位於番子田段 586-79 地號土地上
台南縣	善化鎮	R19980500009	合法	都市用地	整地	該土地位屬台南科學工業園區特定區計畫之南科液晶電視及產業支援工業區，目前進行整地作業
台南縣	新化鎮	R18980500013	合法	非都市用地	新增建物	案地為乙種建築用地，有合法申請建號，除非建管單位依建照內容丈量，否則難從表面判斷其違規情事
台南縣	新化鎮	R18980500014	非法	非都市用地	新增建物	案地鋪有水泥，堆放車胎，停放車輛，似做停車場及暫放保養車輛 98.5.25 所民字第 0980008177 號函已依非都市土地違規查報函送縣府處理
台南縣	新市鄉	R20980500010	非法	非都市用地	新增建物	該變異點的現況建有鐵皮屋一幢，占地甚廣似為工廠，但無公司行號，僅有地址為新市鄉潭頂村 323-83 號
台南縣	新市鄉	R20980500011	非法	非都市用地	新增建物	該變異點土地現況為一大片廠房建築公司名稱為再生發有限公司
宜蘭縣	三星鄉	G10980500005	合法	非都市用地	其他	現場發現種植稻作，無違法情事
宜蘭縣	三星鄉	G10980500001	非法	非都市用地	其他	三星鄉紅柴林-紅柴林 38、40、42-2 地號等 3 筆土地上堆置土石及米糠，疑似做為造林植土之用，未經合法申請。本所業已於 98 年 5 月 20 日三鄉民字第 0980006869 號函，以非都市土地違規使用案件報宜蘭縣政府
宜蘭縣	三星鄉	G10980500002	合法	非都市用地	其他	現場發現農田覆蓋乾稻草，係農民種植葱所必須之行為

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
宜蘭縣	三星鄉	G10980500003	非法	非都市用地	新增建物	該筆土地上未經合法申請，擅自舖設水泥地面、籃球場、游泳池及其他一樓建物，本所業已於 98 年 5 月 20 日三鄉民字第 0980006869 號函，以非都市土地違規使用案件，報宜蘭縣政府
宜蘭縣	五結鄉	G07980500007	非法	非都市用地	新增建物	本宗土地原有合法申請農業資材室(77.16 平方公尺)乙棟，因背面及右側有增建建物，並有舖設水泥地面，未依法申請，且該農業設施依原核准使用項目，不得供作住宅使用
宜蘭縣	五結鄉	G07980500008	非法	非都市用地	新增建物	本宗土地原有合法二層農舍乙棟，因左側增建建物乙棟，且有擴大填土作庭園造景及增設圍牆設施未依法申請
宜蘭縣	五結鄉	G07980500009	合法	非都市用地	移除建物	原有合法鴨舍養殖設施，因颱風損壞，目前進行屋頂整修
宜蘭縣	五結鄉	G07980500014	合法	非都市用地	其他	本宗土地因種植農作物需要，部份舖設農用塑膠布，現場並無其他設施
宜蘭縣	冬山鄉	G08980500004	合法	非都市用地	無明顯變異	本筆土地目前種植水稻
宜蘭縣	冬山鄉	G08980500010	合法	都市用地	無明顯變異	經查本筆土地地段管轄權屬於羅東鎮，行政區域為本鄉所屬，其所有權人為臺灣省宜蘭農田水利會，土地使用分區應洽羅東鎮公所，目前本筆土地現況為水利溝渠
宜蘭縣	冬山鄉	G08980500011	非法	非都市用地	新增建物	本筆土地有依法申請並興建完成之農舍一棟(使用執照核發日期為 97 年 9 月 30 日)，惟目前尚有未依法申請而增建之鐵皮屋乙間及部份擴大填土並鋪設水泥地面之情形

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
宜蘭縣	冬山鄉	G08980500013	合法	非都市用地	新增建物	本筆土地依宜蘭縣政府 93 年 9 月 13 日府地三字第 0930115666 號函核准依羅東地區水資源處理廠工程用地開發計畫使用，目前工程正在興建中
宜蘭縣	頭城鎮	G02980500015	合法	非都市用地	無明顯變異	土地重測標示變更為：新福成段 966 地號，經實地勘查土地從事鴨飼養，為非都市土地編定前既有之農業經營，依非都市土地編定為農牧用地，符合非都市土地管制
宜蘭縣	頭城鎮	G02980500016	合法	都市用地	無明顯變異	經查該點為復興路 61 巷，變異原因為屋頂翻修
宜蘭縣	礁溪鄉	G03980500017	非法	非都市用地	其他	玉光一段 623 地號上蓋有一合法農舍，領有建造(96.07.24 礁鄉工字第 8903 號)及使照(97.05.07 礁鄉工字第 5331 號)。該農舍前方土地部分涉嫌違規填土，面積約 180 平方公尺
宜蘭縣	羅東鎮	G06980500006	合法	非都市用地	其他	原參考地段仁愛段 859 地號有誤應為同段 853-4 及 853-2 地段；前揭 2 筆土地均為特定農業區建地目甲種建築用地。所有權人於前開土地上僅舖設碎石供自家通行使用，現況尚無違法使用之情事
宜蘭縣	羅東鎮	G06980500012	非法	非都市用地	新增建物	所揭農地所有權人前曾申請覆土植種果木，事後未向本所申請許可，擅自於農地上舖設混凝土設置定著物並搭建 2 間建物供社團法人宜蘭縣勞工教育協進會附設職業訓練中心充作罐槽車訓練場所使用，涉嫌違反非都市土地使用管制規則。本所業已依非都市土地使用管制規則第五條規定函請宜蘭縣政府辦理

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
花蓮縣	壽豐鄉	U06980500002	合法	非都市用地	新增建物	現況為砂石廠(縣府 98.1.8 領照，起照人：爵曜企業有限公司，負責人，統編：28815239，住址：花蓮市民享里 9 鄰球崙二路 252 巷 28 號)花蓮縣政府 97.9.1 府工水字第 0970130303 號函經濟部同意變更編定為礦業用地(計豐坪段 345.346.347.348.349.350.351 地號等 7 筆)
花蓮縣	鳳林鎮	U07980500001	非法	非都市用地	其他	位於中心埔段 250 地號內，堆積黃泥土至 3 公尺高，尚在堆積中
金門	金門	106980500001	合法	國家公園	無明顯變異	金寧鄉慈堤北側（TWD97 坐標：178038，2707629）為烏沙角灘地之近海，隨退潮而浮現沙灘地，為自然堆積增生並非建物亦無違法情事。灘地經排雷完成正由林務局進行造林護灘作業
金門	金門	106980500002	合法	國家公園	整地	現地為金門農工職校之實習農場，原本可能種植甜菊等學生實驗作物，現已採收完成並有老師帶領學生示範整地作業，並無違法情事
金門縣	金沙鎮	W02980500003	合法	都市用地	整地	農民整地耕作
金門縣	金沙鎮	W02980500004	合法	都市用地	整地	金門縣府核准農塘開發浚深案
金門縣	金沙鎮	W02980500009	合法	都市用地	新增建物	地主吳君舊屋傾倒，自行加蓋鐵皮屋
金門縣	金沙鎮	W02980500010	合法	都市用地	整地	劉君向金門縣政府申請土石採取許可
金門縣	金湖鎮	W01980500002	合法	都市用地	整地	該地段為都市計畫擴大區辦理區段徵收工程
金門縣	金湖鎮	W01980500005	合法	都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	該地段為金門縣自來水廠辦理下湖人工湖集水區工程施工。
金門縣	金湖鎮	W01980500006	合法	都市用地	其他	該地段為金門縣畜產驗所開闢作為停車場使用
金門縣	金湖鎮	W01980500007	合法	都市用地	其他	該地段為縣府核定金三榮公司作為土資場使用，目前作為營建廢棄物土石方等堆置場所使用
南投縣	竹山鎮	M04980500003	合法	非都市用地	作物變化	現地上種植香蕉
南投縣	草屯鎮	M03980500001	非法	非都市用地	新增建物	經 98 年 5 月 25 日現場勘查本次變異點為參考地號 1302 號旁的新光段 1303 地號，該筆土地所有權人經營陽柳牧場，南投縣政府登記在案農畜牧登字第 119718 號，於近日增建鐵皮屋及水泥地面積約 100 公尺，尚未向南投縣政府申請農業許可

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
南投縣	草屯鎮	M03980500002	非法	非都市用地	新增建物	本次變異點地主，其地點位於草屯鎮光華段 23-8 號特定農業區農牧用地面積 0.1256 公頃，該地出租給予泳發水泥製品公司作為工廠使用，該公司雖有工商登記惟為登記地點與現地不符，非本次變異點且尚未申請許可，違反非都市土地管制編定
屏東縣	恆春鎮	T04980500007	合法	非都市用地	整地	1、TWD67(220329，2437686)本坐標所在之土地為國有財產局所有，現況為河川局委託私人工程公司進行河川整治（此為該公司工人表示）。非植生農地，為平坦沙土地，其上有若輛卡車、怪手及堆疊之鋼筋。2、TWD97(221156，2437476)本坐標所在之土地為私人所有，現況為上述私人工程公司整治河川工程所堆疊之土方，共 2 堆
屏東縣	東港鎮	T03980500004	合法	非都市用地	無明顯變異	漁具生產加工廠[慶進實業股份有限公司]
屏東縣	東港鎮	T03980500005	合法	都市用地	無明顯變異	此地係屬交通部觀光局大鵬灣風景區國家公園管理處管轄之青洲公園遊憩區
屏東縣	林邊鄉	T19980500006	合法	都市用地	無明顯變異	該筆土地屬於大鵬灣國家風景特定計畫區段區
屏東縣	新園鄉	T17980500001	合法	都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	現場勘查變異點為漁塭
屏東縣	新園鄉	T17980500002	合法	都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	現場勘查變異點為漁塭
屏東縣	新園鄉	T17980500003	合法	都市用地	新增建物	經現場勘查為鐵皮工廠
苗栗縣	苗栗市	K01980500002	合法	非都市用地	其他	現況為道路
苗栗縣	苑裡鎮	K02980500001	合法	非都市用地	作物變化	伐木
桃園縣	中壢市	H03980500004	合法	都市用地	整地	現況整地填土，高低差約 2 公尺，填土面積約 10000 平方公尺，涵蓋地號為中原段 175、176、178、176-1 至 176-7、176-15 至 176-26 等地號
桃園縣	平鎮市	H10980500003	非法	非都市用地	新增建物	一、鐵皮建物兩棟。二、水泥磚造房屋一棟。三、疑似部分回填營建廢棄物。四、部分水泥圍牆、部分水泥地
桃園縣	新屋鄉	H11980500001	非法	非都市用地	新增建物	搭建貨櫃屋、鐵皮屋
桃園縣	龍潭鄉	H09980500005	非法	非都市用地	新增建物	舊建屋擴建
桃園縣	龍潭鄉	H09980500006	非法	非都市用地	其他	堆置第十河川局消波塊

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
桃園縣	蘆竹鄉	H05980500009	非法	非都市用地	新增建物	328-2 地號新建鐵皮屋，做雜貨店營業使用
桃園縣	蘆竹鄉	H05980500010	非法	都市用地	新增建物	121-5、117 地號等 2 筆新蓋建築物，部份合法，部份非法
桃園縣	蘆竹鄉	H05980500011	非法	都市用地	新增建物	944、945、946 地號等 3 筆新建鐵皮屋。953 地號舖 PC 地坪及貨櫃屋
桃園縣	蘆竹鄉	H05980500012	非法	都市用地	新增建物	69-5 地號新建鐵皮屋做汽車維修廠使用
桃園縣	觀音鄉	H12980500002	非法	非都市用地	其他	放置貨櫃
桃園縣	觀音鄉	H12980500007	非法	非都市用地	新增建物	搭建鐵皮屋
高雄縣	梓官鄉	S13980500001	合法	非都市用地	無明顯變異	經查本鄉赤崁新段 508 地號為 1、2 樓建築物
高雄縣	湖內鄉	S19980500002	合法	非都市用地	無明顯變異	該筆土地座落於高雄縣湖內鄉海埔段 471-0003 地號,使用分區鄉村區，使用類別係乙種建築用地，該筆土地上有建築物
高雄縣	路竹鄉	S16980500003	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	為漁塭養殖使用
高雄縣	路竹鄉	S16980500004	合法	都市用地	無明顯變異	食品工廠空地及停車場
高雄縣	路竹鄉	S16980500005	合法	都市用地	新增建物	新建農舍 1 棟
高雄縣	路竹鄉	S16980500006	合法	非都市用地	整地	為高雄科學園區建築用地
高雄縣	路竹鄉	S16980500007	非法	都市用地	新增建物	農業區新建廠房
雲林縣	口湖鄉	P19980500003	非法	非都市用地	其他	堆置廢棄電線桿
雲林縣	口湖鄉	P19980500004	非法	非都市用地	移除水域(漁塭或水塘)	原魚塭回填土
雲林縣	口湖鄉	P19980500005	合法	非都市用地	無明顯變異	一般的養殖池
雲林縣	口湖鄉	P19980500006	合法	非都市用地	無明顯變異	一般養殖區
雲林縣	口湖鄉	P19980500008	非法	非都市用地	新增建物	新建一棟建物
雲林縣	土庫鎮	P05980500010	合法	非都市用地	無明顯變異	現場為空地
雲林縣	土庫鎮	P05980500012	合法	非都市用地	無明顯變異	空地鋪塑膠帆布防止雜草發生
雲林縣	土庫鎮	P05980500013	合法	非都市用地	無明顯變異	親人亡故搭棚現已撤除
雲林縣	元長鄉	P17980500016	非法	非都市用地	無明顯變異	經查該筆土地目前並無明顯變異，惟養殖鴨場並未申請牧場登記，已會請本所農業課輔導其申辦手續
雲林縣	斗六市	P01980500019	合法	非都市用地	新增建物	目前正蓋廠房工程中
雲林縣	斗六市	P01980500020	非法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	經現場勘查，該地段變異點有蓄水池及建物，因所有權人無法提出證明文件，該建物疑似未依規定申請之非法建物

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
雲林縣	斗六市	P01980500021	合法	尚未定義	新增建物	該地目前搭蓋鐵皮屋種植香草
雲林縣	水林鄉	P20980500002	合法	非都市用地	其他	臨時堆置外銷牛用牧草太空包，近期將出口
雲林縣	水林鄉	P20980500007	合法	非都市用地	無明顯變異	無異常
雲林縣	北港鎮	P06980500017	合法	非都市用地	整地	現場並無建築只有整地，地主許君，住址北港鎮好收里 110-8 號
雲林縣	古坑鄉	P07980500022	合法	非都市用地	無明顯變異	經現場勘查結果：係屬中耕鋤草情形
雲林縣	古坑鄉	P07980500023	合法	非都市用地	河道變化	經現場勘查結果：裸露位置屬於石龜溪河岸整修工程
雲林縣	台西鄉	P16980500001	合法	非都市用地	無明顯變異	1.該區域為既有魚塭，設置已有多年。於 98 年 01 月 03 日時，因魚塭曬池，將水抽乾，故空拍影像呈現[非植生裸露地]狀況。2.自 98 年 03 月 07 日迄今，因已蓄水並放有魚苗，故空拍影像呈現[水體]狀況
雲林縣	四湖鄉	P18980500015	合法	非都市用地	無明顯變異	為畜牧場〈畜牧場登記字號為農畜牧登記字第 213772 號，場址：雲林縣四湖鄉和平段 3、19 地號〉，養殖肉鴨，合法使用
雲林縣	虎尾鎮	P03980500011	合法	非都市用地	新增建物	中科雲林虎尾園區，執照字號：97 中科雲建字第 009 號，起造人是友霖生技醫藥股份有限公司，監造人：新光建築師事務所，承造人：忠明營造股份有限公司
雲林縣	虎尾鎮	P03980500014	非法	非都市用地	新增建物	通知申請補辦建築執照，否則 45 天後，依法查報違建
雲林縣	麥寮鄉	P13980500009	合法	非都市用地	無明顯變異	野草
雲林縣	莿桐鄉	P09980500018	合法	非都市用地	無明顯變異	現狀種植果樹，地表舖設白色塑膠布防止雜草生長
嘉義市	東區	I01980500001	合法	都市用地	無明顯變異	經查該變異點現已長草且並無明顯變異之情形
嘉義林區管理處	玉井工作站	354980500001	合法	非都市用地	其他	係位於玉井事業區第 92 林班圖 205 號租地內，該租地承租人依規向本處申請竹木砍伐，本處於 97 年 12 月 26 日核發採運許可證（嘉租運字第 56 號），該項工作於 98 年 1 月 5 日開工，至 98 年 3 月 3 日完工，皆伐面積 1.17 公頃，採天然更新方式復舊造林
嘉義林區管理處	玉井工作站	354980500002	合法	非都市用地	作物變化	係位於玉井事業區第 94 林班地內之私有地（台南縣左鎮鄉左鎮段 1280-2 地號），現地種植香蕉，面積約 0.42 公頃

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
嘉義林區管理處	奮起湖工作站	352980500003(*)	合法	非都市用地	自然植被改變	本站接獲通報之專案，變遷偵測期間為 98 年 2 月~98 年 3 月，專案名稱為：「980500 期」，奮起湖工作站：有 1 處變異點，變異點：352980500003 土地類型：非都市用地
嘉義縣	大林鎮	Q04980500008	合法	非都市用地	新增建物	本地號：嘉義縣大林鎮甘蔗崙段甘蔗崙小段 252 地號。使用分區：特定農業區甲種建築用地，已起造為畜牧設施。使用執照：(98)嘉大鎮使字第 00001 號。建築執照：(98)嘉大鎮建字第 01 號
嘉義縣	大林鎮	Q04980500008	合法	非都市用地	新增建物	本地號：嘉義縣大林鎮甘蔗崙段甘蔗崙小段 252 地號。使用分區：特定農業區甲種建築用地，已起造為畜牧設施。使用執照：(98)嘉大鎮使字第 00001 號。建築執照：(98)嘉大鎮建字第 01 號。
嘉義縣	中埔鄉	Q14980500005	合法	非都市用地	無明顯變異	金蘭段 255 地號經查無明顯變異
嘉義縣	中埔鄉	Q14980500006	合法	非都市用地	新增建物	新增建物起造人為舜盟工業股份有限公司基地座落嘉義縣中埔鄉金蘭段 324 地號等 5 筆建造執照為(97)嘉府城管執字第 00158 號還在興建中
嘉義縣	太保市	Q12980500004	合法	非都市用地	其他	堆積回收紙
嘉義縣	布袋鎮	Q03980500001	合法	都市用地	整地	呈休耕狀態，部份已雜草叢生及填平曬菜脯使用
嘉義縣	布袋鎮	Q03980500002	合法	非都市用地	移除水域(漁塭或水塘)	一處漁塭及另一池已移除水位呈現乾枯狀態
嘉義縣	布袋鎮	Q03980500003	合法	非都市用地	無明顯變異	為養殖用地
嘉義縣	布袋鎮	Q03980500002	合法	非都市用地	移除水域(漁塭或水塘)	一處漁塭及及另一池已移除水位呈現乾枯狀態
嘉義縣	布袋鎮	Q03980500003	合法	非都市用地	無明顯變異	為養殖用地
嘉義縣	民雄鄉	Q05980500010	非法	非都市用地	其他	未合法申請農業設施及未申請合法使用之證明文件
嘉義縣	民雄鄉	Q05980500011	合法	都市用地	道路變化	經查民雄鄉江厝店段 477 地號週邊土地為嘉義縣交通局辦理民雄〈頭橋〉37 號立體交叉工程刻正施工中為合法之工程經本所函請土地所有權人提出說明為：「施工單位暫時借用本人土地做為堆放施工機具及設備之用，待完竣工後一併恢復原有地貌。」
嘉義縣	民雄鄉	Q05980500010	非法	非都市用地	其他	未合法申請農業設施及未申請合法使用之證明文件

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
嘉義縣	民雄鄉	Q05980500011	合法	都市用地	道路變化	經查民雄鄉江厝店段 477 地號週邊土地為嘉義縣交通局辦理民雄〈頭橋〉37 號立體交叉工程刻正施工中為合法之工程經本所函請土地所有權人提出說明為：「施工單位暫時借用本人土地做為堆放施工機具及設備之用，待完竣工後一併恢復原有地貌。」
嘉義縣	鹿草鄉	Q11980500007	合法	非都市用地	新增建物	980313(98 嘉鹿鄉使字第 00001 號使用執照，地上物為雞舍，堆肥社及飼料桶
嘉義縣	鹿草鄉	Q11980500007	合法	非都市用地	新增建物	980313(98 嘉鹿鄉使字第 00001 號使用執照，地上物為雞舍，堆肥社及飼料桶
嘉義縣	新港鄉	Q07980500012	合法	非都市用地	其他	朴子溪月眉堤段防災減災工程用地
嘉義縣	新港鄉	Q07980500012	合法	非都市用地	其他	朴子溪月眉堤段防災減災工程用地
嘉義縣	溪口鄉	Q06980500009	合法	非都市用地	其他	本地段經查所有權人為謝君，該地上現為經砍伐後之竹林及雜草，無違規使用
嘉義縣	溪口鄉	Q06980500009	合法	非都市用地	其他	本地段經查所有權人為謝君，該地上現為經砍伐後之竹林及雜草，無違規使用
彰化縣	二林鎮	N08980500002	非法	非都市用地	其他	如照片，堆置黃色不明物體
彰化縣	大村鄉	N15980500018	合法	非都市用地	整地	楊桔相農舍之附屬設施(農路)，附有農舍使用執照
彰化縣	大村鄉	N15980500020	合法	非都市用地	新增建物	尚無違反土地使用之事實，且有合法農舍使用執照
彰化縣	大城鄉	N24980500007	合法	非都市用地	無明顯變異	現況無變化，查證結果合法
彰化縣	大城鄉	N24980500008	合法	都市用地	移除水域(漁塭或水塘)	現況移除水域，查證結果合法
彰化縣	大城鄉	N24980500009	合法	非都市用地	作物變化	現況作物變化，查證結果合法
彰化縣	大城鄉	N24980500010	合法	非都市用地	整地	現況整地，查證結果合法
彰化縣	永靖鄉	N18980500021	非法	非都市用地	新增建物	L 型木造違章建築
彰化縣	永靖鄉	N18980500022	合法	非都市用地	無明顯變異	永靖鄉港新段 589 地號，地目：道，使用分區：特地農業區，使用地類別：交通用地，未發現有違章情事
彰化縣	伸港鄉	N10980500011	非法	非都市用地	新增建物	該地座落於泉厝村泉厝路 128 之 188 號，鋼造 1F 建屋，經查明曾申請過容許使用設施，現內存放蒜頭等農作物
彰化縣	和美鎮	N03980500013	非法	非都市用地	其他	新增鐵皮屋

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
彰化縣	和美鎮	N03980500012	非法	非都市用地	其他	搭建鐵皮屋做為工廠使用
彰化縣	和美鎮	N03980500014	非法	非都市用地	其他	鐵皮屋興建中
彰化縣	芳苑鄉	N23980500001	合法	非都市用地	新增建物	經現場勘查結果：現正興蓋菇舍中，本案已經核准興建(98 芳鄉建字第 7214 號).
彰化縣	芳苑鄉	N23980500005	合法	非都市用地	整地	經現場勘查結果為農地整地.
彰化縣	埔心鄉	N17980500019	合法	非都市用地	其他	現場種植蔬果，地面鋪蓋帆布，應為農民為防止草木叢生之設施，尚無違法使用情事
彰化縣	埔鹽鄉	N16980500017	非法	非都市用地	新增建物	現場經查有非法建物，本所業於 98.05.21 鹽鄉建字 0980006940 及 09800006941 號函，函文彰化縣政府違章建築查報，及檢附違章建築補辦手續通知單
彰化縣	埤頭鄉	N22980500006	合法	非都市用地	新增建物	為新建尚未完工之鋼筋混凝土建物，目前興建至 3 樓，面積約 800 平方公尺
彰化縣	鹿港鎮	N02980500015	合法	非都市用地	新增建物	本案土地為工業區丁種建築用地，新增建築案應屬合法，暫以合法呈報，唯該建築物是否合法登記，請建設單位查核
彰化縣	溪湖鎮	N06980500003	合法	都市用地	無明顯變異	地上合法農舍乙棟，已存在多年，該筆其餘農地現休耕中。查變異點位置橫跨西寮段 302 及 216 地號
彰化縣	溪湖鎮	N06980500004	非法	非都市用地	新增建物	本案為 2 人共有，二棟建物為鐵皮屋，一棟為居住，一棟為工廠
彰化縣	福興鄉	N11980500016	合法	非都市用地	無明顯變異	使用地類別為交通用地，現況亦為交通用地，合法使用
澎湖縣	白沙鄉	X03980500001	非法	非都市用地	自然植被改變	一、編號 X03980500001 變異點土地上目前有部份土地植栽樹苗，部份土地被堆置砂土（有怪手一部）及部份土地堆置垃圾。二、變異點土地應為赤崁中段 1243 地號國有土地，使用分區為風景區林業用地，現況與許可使用項目不符
澎湖縣	馬公市	X01980500002	合法	非都市用地	整地	原地區為馬公市第一公墓土葬區，因澎湖縣政府計畫用地需要已將墳墓全部遷移並完成整地工作
澎湖縣	馬公市	X01980500003	合法	非都市用地	其他	該處為延伸至海小山坡地，利用濬深本地(馬公市西衛里)漁港航道泥沙堆置維護海岸

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
羅東林區管理處	台北工作站	311980500001(*)	非法	非都市用地	無明顯變異	本站依據所附坐標經現場勘查發現該地應為私有民宅，且存在歷史已久，而屋後比鄰之林地並無明顯之開墾跡象，僅堆置些許雜物。較有可能之變異標的為屋後搭建之鐵皮屋，惟該鐵皮屋亦已興建多年，且該林班比鄰私有地，是否有占用本處所轄土地尚須辦理鑑界方能確認

註：變異點編號中(*)代表 1 個變異點的查報單位有 2 個

第二期土地變遷通報點回報結果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
台灣大學實驗林	台灣大學實驗林	501980700001	合法	非都市用地	道路變化	南投縣政府於該地辦理道路工程改善
水利署	第二河川局	202980700001	合法	非都市用地	其他	經現場勘查，該變異地點係地面雜草砍查，變異範圍內無違法情事
水利署	第四河川局	204980700001	合法	非都市用地	其他	本局護岸工程
水利署	第四河川局	204980700002	合法	非都市用地	整地	農耕整地
水利署	第四河川局	204980700003	合法	非都市用地	新增建物	本局堤防工程
水利署	第四河川局	204980700004	合法	非都市用地	新增建物	本局疏濬工程
水利署	第四河川局	204980700005	合法	非都市用地	道路變化	疏濬工區施設運輸便道
水利署	第四河川局	204980700006	合法	非都市用地	作物變化	香蕉園洪水沖刷
水利署	第六河川局	206980700001	合法	非都市用地	無明顯變異	變異點現場長滿雜草，未發現變異情形
水利署	第七河川局	207980700001	合法	非都市用地	道路變化	變異點為本局及屏東縣政府辦理河道疏濬所設之運輸便道
新竹林區管理處	海岸林工作站	325980700001	非法	非都市用地	無明顯變異	經派員現勘，現場仍為漁池使用，該地係台穩公司養殖漁塭，該區經臺灣高等法院 81 年判決確定，臺灣新竹地方法院 81 年 10 月 17 日核發判決確定書，本案依臺灣苗栗地方法院民事執行處 98 年 3 月 4 日 94 執字第 10550 號返還土地通知書，現正等待苗栗地院訂出強制執行返還土地日期，依法收回林地，該區變異點可能為魚池抽乾之後又注水，導致衛星影像判釋有變異點，經查沒有擴大使用情事
新竹林區管理處	海岸林工作站	325980700002	非法	非都市用地	無明顯變異	經派員現勘,現場仍為漁池使用.該地係台穩公司養殖漁塭,該區經臺灣高等法院 81 年判決確定，臺灣新竹地方法院 81 年 10 月 17 日核發判決確定書，本案依臺灣苗栗地方法院民事執行處 98 年 3 月 4 日 94 執字第 10550 號返還土地通知書，現正等待苗栗地院訂出強制執行返還土地日期,依法收回林地.該區變異點可能為魚池抽乾之後又注水，導致衛星影像判釋有變異點，經查沒有擴大使用情事
東勢林區管理處	麗陽工作站	334980700001	合法	非都市用地	新增建物	該區域為於八仙山國家森林遊樂區旁，為新建之攔砂壩堤
東勢林區管理處	麗陽工作站	334980700002	非法	非都市用地	整地	經查該地點為南投縣仁愛鄉清流段旱 15 號地、林 12、13 號地，有整地種植作物，已函報南投縣政府

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
嘉義林區管理處	奮起湖工作站	352980700001	合法	非都市用地	作物變化	變異點編號 352980700001 為阿里山事業區第 167 林班內為本處轄管簡清燎承租之貸地（田）4 號位置，地上物為農作物
嘉義林區管理處	奮起湖工作站	352980700002	合法	非都市用地	作物變化	變異點編號 352980700002 為阿里山事業區第 166 林班內黃君租地造林地圖 106 號位置，地上物原為杉木，已於 95 年申請砍伐竣事，並於 96 年完成復舊造林，地上物為山櫻花
嘉義林區管理處	奮起湖工作站	352980700003	合法	非都市用地	作物變化	變異點編號 352980700003 為阿里山事業區第 166 林班內陳君承租貸地（田）38 號位置，地上物為農作物
嘉義林區管理處	奮起湖工作站	352980700004	合法	非都市用地	作物變化	變異點編號 352980700004 為阿里山事業區第 166 林班內簡君承租貸地（田）103 號位置，地上物為農作物
嘉義林區管理處	奮起湖工作站	352980700005	合法	非都市用地	作物變化	變異點編號 352980700005 為阿里山事業區第 166 林班內簡君承租貸地（田）47 號位置，地上物為農作物；變異點編號 352980700006 為阿里山事業區第 166 林班內承租貸地（田）74 號位置，地上物為農作物
嘉義林區管理處	奮起湖工作站	352980700006	合法	非都市用地	作物變化	變異點編號 352980700005 為阿里山事業區第 166 林班內簡君承租貸地（田）47 號位置，地上物為農作物；變異點編號 352980700006 為阿里山事業區第 166 林班內承租貸地（田）74 號位置，地上物為農作物
屏東林區管理處	旗山工作站	361980700001	合法	非都市用地	作物變化	經旗山工作站派員勘查，為旗山事業區第 30 林班之暫准租地，租民張君(契約書編號 6180300205，面積 0.54 公頃，住址：高雄縣甲仙鄉東安村油礦巷 43 號)原種植椰子，98 年 5 月間改植香蕉
花蓮林區管理處	萬榮工作站	383980700002	合法	非都市用地	新增建物	為本處受理花蓮縣光復鄉大興村辦公室申請林田山事業區 129 林班野溪(蝕溝)整治工程現場
花蓮林區管理處	玉里工作站	384980700001	非法	非都市用地	整地	越界非法種植生薑
花蓮林區管理處	玉里工作站	384980700003	合法	非都市用地	其他	鄰近茶園噴灑刈草劑，飄散至查報地點造成雜草枯黃
台中市	西屯區	B06980700001	合法	都市用地	新增建物	本變異點為中科東向聯外道路工程
台南市	安南區	D06980700001	合法	都市用地	無明顯變異	該地號土地現況為魚塭，是否有養殖行為無法進一步考證
宜蘭縣	員山鄉	G05980700001	合法	非都市用地	整地	整地待耕
宜蘭縣	員山鄉	G05980700002	合法	非都市用地	整地	整地待耕

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
城鄉發展分署	城鄉發展分署	111980700001	合法	非都市用地	整地	1.經本分署派員赴現地勘察，並未發現有機械車輛等進入現場.2.再詢問現場工作之民眾陳君(花蓮縣光復鄉林森路 426 巷 15 號)，陳君表示土地現狀變為非槙生裸露地係其噴灑除草劑所致，3.本分署勘察人員實地訪查後證實陳君所述無誤，本案變異點現勘並無不法行為
城鄉發展分署	城鄉發展分署	111980700002	合法	非都市用地	移除建物	1.本案變異點本分署於 98.06.18 現地巡查時即發現現場遭政旺砂石場堆置砂石，除當場口頭勸告應盡快清除堆置外，並於 98.07.06 城東字第 0981001110 號發函該公司限期清除。2.本分署再於 98.07.16 派員赴現地複勘結果，現地所堆置之砂石確已清除，已無違法情事
台中市	北屯區	B08980700002	非法	都市用地	新增建物	1.松茂段 685 地號，192 平方公尺原為植生農地，填平成為非植生裸露地（混凝土）作為庭院，且非植生裸露地新建磚牆 52 公尺(高度約 2 公尺;面積:約 230 平方公尺);2.松茂段 686-1 地號，建築物頂樓陽台、露台增建鋼骨鐵架烤漆板(高度:3 公尺;面積:180 平方公尺);3.松茂段 687 地號，發現新建鐵架烤漆板（高度：3 公尺；面積：20 平方公尺)。4.松茂段 685、686-1 地號新建鋼骨烤漆板（高度：3 公尺；面積：146 平方公尺）作為停車場車庫。總計違建面積:576 平方公尺
台北縣	五股鄉	F03980700001	合法	都市用地	其他	為欣芝實業股份有限公司於該變異點加設瓦斯計量站，該土地亦向台北縣政府水利局合法取得使用許可，許可期限至 99.08.24
宜蘭縣	員山鄉	G05980700003	合法	非都市用地	整地	整地待耕
宜蘭縣	員山鄉	G05980700004	合法	非都市用地	整地	整地待耕
宜蘭縣	員山鄉	G05980700005	合法	非都市用地	整地	整地待耕
宜蘭縣	員山鄉	G05980700006	合法	非都市用地	整地	整地待耕
宜蘭縣	員山鄉	G05980700007	合法	非都市用地	整地	整地待耕
桃園縣	大溪鎮	H02980700017	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	本案土地一部份為蓄水農田深約 3 至 5 公分，面積約 500 平方公尺，其餘為雜草
桃園縣	大溪鎮	H02980700018	合法	非都市用地	整地	本案土地有 1000 平方公尺裸露地，疑似整地後地貌，其餘長滿雜草
桃園縣	大溪鎮	H02980700019	非法	非都市用地	新增建物	土地上有建物，水泥鋪地，豎立電線桿

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
宜蘭縣	三星鄉	G10980700008	非法	非都市用地	其他	本案前經本府以 96 年 06 月 13 日府地權字第 0960076350 號違反區域計畫法法建處分書裁罰新台幣 20 萬元整在案，受處分不服提起訴願，經內政部訴願委員會以 97 年 07 月 02 日台內訴字第 0970109127 號訴願決定書駁回其訴願，系爭土地目前正辦理恢復原編定使用中
桃園縣	大溪鎮	H02980700020	非法	非都市用地	新增建物	原有舊建物翻修屋頂，旁另新建一棟建物
桃園縣	中壢市	H03980700004	非法	非都市用地	作物變化	芭里段 284 地號部分休閒，其餘已填廢磚瓦土石等
桃園縣	中壢市	H03980700005	非法	非都市用地	新增建物	芭里段 379 地號現況約 40 平方公尺為農路，其餘為鋼架鐵皮造平房及水泥地面。有關土地違規使用及違章建築部分，擬提報桃園縣政府
桃園縣	大園鄉	H06980700013	合法	非都市用地	道路變化	經於 98.7.17 前往埔心-埔心 1310 號現地勘查，該處係國道 2 號機場聯絡道路施工
桃園縣	八德市	H08980700014	非法	非都市用地	新增建物	搭蓋鐵皮屋
桃園縣	八德市	H08980700015	非法	都市用地	整地	本區域係屬八德(八德地區)擴大都市計畫細部計劃區段徵收工程範圍
桃園縣	八德市	H08980700016	合法	都市用地	整地	本區域係屬八德(八德地區)擴大都市計畫細部計劃區段徵收工程範圍都市計畫住宅區及公共設施用地
桃園縣	龍潭鄉	H09980700009	非法	非都市用地	整地	挖土機開挖整地填土業於98年7月13日龍鄉民字第0980020006號函查報縣府
桃園縣	龍潭鄉	H09980700010	非法	非都市用地	新增建物	新建一棟鐵皮屋
桃園縣	龍潭鄉	H09980700011	合法	非都市用地	自然植被改變	98 年 4 月 24 日府地用字第0980154293號裁處7萬元後栽種青皮豆恢復農用
桃園縣	龍潭鄉	H09980700012	合法	非都市用地	自然植被改變	無植栽地表裸露長雜草
桃園縣	新屋鄉	H11980700001	非法	非都市用地	新增建物	搭建鐵皮屋作工廠使用
桃園縣	新屋鄉	H11980700002	合法	非都市用地	新增建物	領有農業資材室使用執照
桃園縣	新屋鄉	H11980700006	非法	都市用地	整地	搭建鐵皮屋
桃園縣	新屋鄉	H11980700007	合法	都市用地	新增建物	現況該處上有建物，為龍德安養中心使用，該建物桃園縣政府98.01.09府工建字第0980009989號函核發使用執照在案
桃園縣	新屋鄉	H11980700008	合法	非都市用地	新增建物	領有農舍建造執照
桃園縣	觀音鄉	H12980700003	合法	非都市用地	自然植被改變	土地原本植被改變
嘉義市	東區	I01980700001	合法	都市用地	整地	於自有之果園空地作土石方之屯平壓實，現場並無大量堆高土石之情形亦無發現有從事其他非農業行為之營業使用

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
新竹縣	新埔鎮	J04980700015	合法	非都市用地	作物變化	現場種菜、果樹及天然植生
新竹縣	新埔鎮	J04980700016	合法	非都市用地	無明顯變異	該筆土地辦理休耕
新竹縣	新埔鎮	J04980700017	合法	非都市用地	無明顯變異	現場雜草植生未有整地現象
新竹縣	竹北市	J05980700007	合法	非都市用地	新增建物	1.房屋座落：竹北市貓兒錠段山腳小段 546 地號；門牌—竹北市尚義里 9 鄰蓮花路 336 巷 161 號(建造執照(97)府建字第 170 號)2.房屋座落：竹北市貓兒錠段山腳小段 545 地號；門牌—竹北市尚義里 9 鄰蓮花路 336 巷 159 號(建造執照(97)府建字第 580 號)
新竹縣	竹北市	J05980700008	合法	非都市用地	整地	翻耕作業中
新竹縣	湖口鄉	J06980700012	合法	非都市用地	作物變化	現況無異動
新竹縣	湖口鄉	J06980700013	合法	非都市用地	作物變化	無明顯變動
新竹縣	湖口鄉	J06980700014	合法	非都市用地	整地	上述地號土地目前正由新竹縣政府起造興建湖口地區產業交流暨民眾休憩福務中心工程建造號碼 98 府建字第 127 號
新竹縣	新豐鄉	J09980700001	合法	非都市用地	無明顯變異	並無明顯改變
新竹縣	新豐鄉	J09980700002	合法	非都市用地	新增建物	地主於 94 年法拍購得轉租他人居住，地上有一棟合法建築農舍
新竹縣	新豐鄉	J09980700003	合法	非都市用地	新增建物	已有建築使照，似民宿
新竹縣	新豐鄉	J09980700004	合法	非都市用地	新增建物	增建二樓
新竹縣	新豐鄉	J09980700005	非法	非都市用地	其他	農地改為工廠停車場
新竹縣	新豐鄉	J09980700006	非法	非都市用地	其他	農地改為工廠停車場
新竹縣	芎林鄉	J10980700009	合法	非都市用地	整地	整地後種植作物，恢復農業使用
新竹縣	芎林鄉	J10980700010	合法	非都市用地	其他	現場堆放土石，目前無農業使用
新竹縣	尖石鄉	J14980700018	合法	非都市用地	作物變化	該處為農作物翻耕
苗栗縣	苗栗市	K01980700008	非法	非都市用地	新增建物	現況有一棟二層建築物，惟是否合法使用，本所已於 98.07.28 以苗市民字第 0980015121 號函請苗栗縣政府查處
苗栗縣	銅鑼鄉	K05980700005	合法	非都市用地	無明顯變異	檢附回報相片，係位劉如權、劉一刀心靈藝術雕刻室
苗栗縣	銅鑼鄉	K05980700009	合法	非都市用地	整地	福安段 720 地號所有人為謝君，現況為有整地過
苗栗縣	銅鑼鄉	K05980700010	合法	非都市用地	新增建物	福安段 608 地號所有權人為謝君，現況為魚池，似無人管理
苗栗縣	西湖鄉	K07980700001	合法	非都市用地	其他	該地號上之土石為本所發包之西湖鄉龍洞村、金獅村、三湖村野溪疏通工程清淤之土石
苗栗縣	西湖鄉	K07980700002	合法	非都市用地	無明顯變異	該地號土地係養鵝場水池乾涸，露出部份泥地，無違法濫墾情事
苗栗縣	頭份鎮	K10980700007	合法	都市用地	其他	案內標示區域系苗栗縣政府辦理人工溼地工程範圍

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
苗栗縣	頭份鎮	K10980700006	合法	都市用地	新增建物	1.查案內土地座落地段地號應為本鎮蘆竹湳段流水潭小段 102-6 地號。2.查苗栗縣政府 98 年 3 月 9 日府商建字第 0980034041 函核准建照執照在案
台中縣	大甲鎮	L03980700007	合法	非都市用地	其他	本案為合法建物〈69 年 4 月 11 日權狀字號 69 字第 446 號〉，本次因屋頂漆防漏油漆，致使遙測監測產生變異點
台中縣	大甲鎮	L03980700008	合法	非都市用地	新增建物	本案屬於合法申請建照及使用執照（98.07.03（98）府工建使字第 00153 號）
台中港務局	台中港務局	L04980700012	合法	都市用地	新增建物	興建貨物堆置場
台中縣	沙鹿鎮	L05980700014	非法	都市用地	新增建物	新增建物函報縣府城鄉科
台中縣	梧棲鎮	L06980700001	合法	都市用地	新增建物	現場勘查梧棲鎮永安段 7 號地號，目前該筆土地已搭建鐵皮屋(工廠)，經地主反應：農田因週遭都已興建物，不易耕作
台中縣	后里鄉	L08980700011	合法	都市用地	新增建物	經查證為千布太陽能股份有限公司中科分公司廠房新建工程
台中縣	大雅鄉	L09980700004	非法	都市用地	新增建物	查該建物未向主管機關申請合法證照，於農業用地上搭建大型建物
台中縣	外埔鄉	L13980700010	合法	非都市用地	無明顯變異	三崁段 1568 地號土地地目為池，長年作水池使用，目前仍作水池使用
台中縣	大安鄉	L14980700009	非法	非都市用地	整地	1.本件安實段 54 地號前有未經申請擅自動工查報在案，本次現勘仍有堆積土石，業者正清理中。2.相鄰土地本鄉安實段 84、85 地號，前經挖掘坑洞，本所 98.6.1 安鄉建字第 0980006284 號函報台中縣政府在案，本次現勘時，業者正回填中。3.實際座落地號應另以地政單位鑑界為準
台中縣	大肚鄉	L16980700005	非法	非都市用地	新增建物	農地上有建築物及廣場(停車場)
台中縣	龍井鄉	L17980700002	合法	都市用地	新增建物	堆置土方
台中縣	龍井鄉	L17980700003	合法	都市用地	其他	堆置土方
台中縣	霧峰鄉	L18980700006	合法	非都市用地	其他	本案為台糖股份有限公司特定農業區特定目的事業用地
南投縣	埔里鎮	M02980700001	合法	非都市用地	新增建物	搭建棚子
南投縣	埔里鎮	M02980700002	合法	非都市用地	整地	堆積沙石
南投縣	埔里鎮	M02980700003	合法	非都市用地	整地	堆沙石
南投縣	埔里鎮	M02980700004	合法	非都市用地	新增建物	建房子
南投縣	埔里鎮	M02980700005	合法	非都市用地	採礦變化	沙石場
南投縣	埔里鎮	M02980700006	合法	非都市用地	整地	堆石頭
南投縣	魚池鄉	M09980700008	合法	都市用地	新增建物	日月潭國家風景區管理處興建辦公室

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
南投縣	鹿谷鄉	M07980700009	合法	非都市用地	作物變化	經 7 月 15 日現場勘查，並經衛星定位番子寮 6-14 地號,該處為銀色一片又一片的，農用種植蔬果植生用塑膠布所覆蓋，非建物
南投縣	仁愛鄉	M13980700007	非法	非都市用地	整地	經查該地號為本鄉過坑段 1021.1021-1 地號於 98.01.15 府農管字第 09800159370 合法申請在案.因上開地號疑似大規模開挖整地本所於 98.04.09 查報違規使用山坡地在案
南投縣	仁愛鄉	M13980700011	合法	非都市用地	作物變化	保留地種植作物翻耕情形
南投縣	仁愛鄉	M13980700012	不屬於其管轄範圍	非都市用地	其他	南投縣仁愛鄉目前全鄉屬山坡地範圍，此變異點應為農委會水土保持局管轄
南投縣	仁愛鄉	M13980700013	不屬於其管轄範圍	非都市用地	其他	南投縣仁愛鄉目前全鄉屬山坡地範圍，此變異點應為農委會水土保持局管轄
南投縣	仁愛鄉	M13980700014	合法	非都市用地	作物變化	原住民保留地農牧用地翻耕種植情形
南投縣	仁愛鄉	M13980700015	合法	非都市用地	作物變化	因莫拉克颱風造成道路中斷無法勘查
彰化縣	彰化市	N01980700014	非法	都市用地	其他	經至現場查看，該地有鐵皮圍籬，但該建物似屬非法，如照片所附
彰化縣	鹿港鎮	N02980700012	非法	非都市用地	新增建物	本變異點屬特定農業區農牧用地，上方蓋有鐵皮屋，應屬違法
彰化縣	二林鎮	N08980700005	合法	非都市用地	其他	該地停放數輛汽車造成反光
彰化縣	福興鄉	N11980700015	非法	非都市用地	其他	使用分區特定農業區.農牧用地但現況為養殖魚塭
彰化縣	秀水鄉	N12980700013	合法	非都市用地	新增建物	現場發現疑為興建中建物，經查本所並無建照核可資料
彰化縣	秀水鄉	N12980700031	合法	非都市用地	無明顯變異	經查該地皆為既有之建物，屋主前一陣子清除屋頂披覆之藤蔓，其餘並無明顯變異
彰化縣	花壇鄉	N13980700032	合法	非都市用地	整地	變異點原為倒塌古厝，內有堆放雜物並雜草叢生，住金墩村金福街 60 巷 1 號(變異點旁)李君加以整地並搭活動式車庫
彰化縣	埔心鄉	N17980700016	合法	非都市用地	新增建物	埔心鄉義民段 84、89、90、100 地號依據彰化縣政府 98.04.07 府地用字第 0980059410 號函核准，由特定農業區農牧用地及水利用地變更編訂為同區特定目的事業用地。限依其土石方資源堆置處理場事業計畫作為暫屯、堆置、轉運、回收使用
彰化縣	埔心鄉	N17980700017	合法	都市用地	無明顯變異	現場種植蔬果，地面鋪蓋帆布，應為農民為防止草木叢生之設施，尚無違法使用情事
彰化縣	埔心鄉	N17980700018	合法	都市用地	無明顯變異	現場種植蔬果，地面鋪蓋帆布，應為農民為防止草木叢生之設施，尚無違法使用情事

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
彰化縣	埔心鄉	N17980700019	合法	都市用地	無明顯變異	現場種植蔬果，地面鋪蓋帆布，應為農民為防止草木叢生之設施，尚無違法使用情事
彰化縣	埔心鄉	N17980700020	合法	都市用地	無明顯變異	現場休耕中，地面雜草稀少，可能農民曾使用帆布遮陽避免雜草叢生，尚無違法使用情事
彰化縣	埔心鄉	N17980700021	合法	都市用地	無明顯變異	現場休耕中，地面雜草稀少，並留有稀少帆布碎片，可能農民曾使用帆布遮陽避免雜草叢生，尚無違法使用情事
彰化縣	埔心鄉	N17980700023	合法	都市用地	無明顯變異	現場種植蔬果，地面鋪蓋帆布，應為農民為防止草木叢生之設施，尚無違法使用情事
彰化縣	永靖鄉	N18980700022	合法	非都市用地	無明顯變異	依據航照向量地圖無法查明詳細地點
彰化縣	永靖鄉	N18980700024	合法	都市用地	無明顯變異	彰化縣永靖鄉永發段 128 地號，經查報結果：種植芭樂及苗木
彰化縣	永靖鄉	N18980700026	合法	非都市用地	無明顯變異	查彰化縣永靖鄉竹子腳-福興 172 地號，經查報結果：農田-種植稻米
彰化縣	社頭鄉	N19980700025	合法	非都市用地	整地	農田翻耕土壤
彰化縣	埤頭鄉	N22980700004	合法	非都市用地	其他	本案為中科四期由台電公司興建彰林超高壓變電所所在地
彰化縣	埤頭鄉	N22980700006	合法	非都市用地	新增建物	依農航所彩色航照圖所顯位置，其現場查看有 1 座地磅，1 座約 3*10 公尺鋼架遮陽設施及周邊圍牆
彰化縣	芳苑鄉	N23980700001	合法	非都市用地	移除建物	經查本地號已經本所核准興建農舍(91 芳建字第 01875 號)，變異點係因屋主將農舍前部分磚造建築物敲掉，鋪以混擬土所致
彰化縣	芳苑鄉	N23980700002	合法	非都市用地	其他	原為合法雞舍(登記證字號：82 年農畜牧字第 01623 號)，因地主改種植蔬菜，遂將雞舍屋頂改為透光之採光罩，以致有變異情形
彰化縣	芳苑鄉	N23980700003	合法	非都市用地	其他	堆置肥料
彰化縣	大城鄉	N24980700007	合法	非都市用地	整地	現況已整地，查證結果為合法
彰化縣	大城鄉	N24980700008	合法	非都市用地	無明顯變異	現況無變化，查證結果合法
彰化縣	大城鄉	N24980700009	合法	非都市用地	作物變化	現況為作物變化，查證結果合法
彰化縣	大城鄉	N24980700010	合法	非都市用地	無明顯變異	現況無變化，查證結果合法
彰化縣	溪州鄉	N26980700011	合法	非都市用地	新增建物	新增建物
彰化縣	溪州鄉	N26980700027	合法	非都市用地	其他	作物上搭網子
彰化縣	溪州鄉	N26980700028	合法	非都市用地	無明顯變異	林地無明顯變化
彰化縣	溪州鄉	N26980700029	合法	非都市用地	無明顯變異	林地無明顯變異
彰化縣	溪州鄉	N26980700030	合法	非都市用地	其他	堆置物品
新竹市	東區	O01980700002	合法	非都市用地	無明顯變異	空地無作物現長有雜草
新竹市	北區	O03980700001	合法	都市用地	其他	合法申請核准之營建剩餘土石方資源堆置場

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
新竹市	香山區	O02980700003	合法	都市用地	無明顯變異	農田(現場經農民覆蓋帆布遮陽光以抑制未種植期間之雜草生長)
雲林縣	斗六市	P01980700045	合法	非都市用地	作物變化	經現場勘查該地目前為種植農地，查證後為合法使用
雲林縣	斗六市	P01980700046	合法	都市用地	新增建物	經勘查該地段已經細部變更設計通盤檢討，變更後類型為第一種住宅區，目前正興建住宅，查證合法
雲林縣	虎尾鎮	P03980700033	合法	非都市用地	其他	經勘查現地無異樣經與房屋內人員李君洽詢為原圓桶型水塔置放於屋頂風吹掉落目前尚未重新裝設
雲林縣	虎尾鎮	P03980700034	合法	非都市用地	新增建物	98 虎鎮營使字第 007 號起造人王君，農業資材室
雲林縣	西螺鎮	P04980700039	合法	都市用地	新增建物	雲林縣政府核發〔97〕〔雲〕營使字第 00983 號使用執照在案
雲林縣	大埤鄉	P08980700035	合法	非都市用地	整地	目前土地整平狀態
雲林縣	莿桐鄉	P09980700043	非法	非都市用地	新增建物	非法倉庫兩棟：1.長 60m*寬 15.6m*高 12m2.長 26.6m*寬 7.4m*高 5m
雲林縣	莿桐鄉	P09980700044	合法	非都市用地	作物變化	現況種植芒果樹，為防止地面雜草叢生鋪設白色膠布
雲林縣	莿桐鄉	P09980700048	合法	非都市用地	火災	現場勘查傾倒菇類太空包於農地上，乾燥後農民放火焚燒以致發生變異點變化
雲林縣	崙背鄉	P12980700038	合法	非都市用地	作物變化	經至實地勘查現況為西瓜田，並無異常
雲林縣	崙背鄉	P12980700041	合法	非都市用地	作物變化	經至現地勘察現況為西瓜田，無異常
雲林縣	崙背鄉	P12980700042	合法	非都市用地	作物變化	經至實地勘查，現況為稻田，無異常
雲林縣	麥寮鄉	P13980700001	合法	非都市用地	無明顯變異	農地
雲林縣	麥寮鄉	P13980700027	合法	非都市用地	無明顯變異	農地
雲林縣	麥寮鄉	P13980700029	合法	非都市用地	無明顯變異	農地
雲林縣	麥寮鄉	P13980700030	合法	非都市用地	無明顯變異	農地
雲林縣	麥寮鄉	P13980700031	合法	非都市用地	無明顯變異	農地
雲林縣	麥寮鄉	P13980700032	合法	非都市用地	無明顯變異	農地
雲林縣	麥寮鄉	P13980700040	合法	非都市用地	無明顯變異	農業用地
雲林縣	東勢鄉	P14980700002	合法	非都市用地	無明顯變異	地面鋪設混擬土
雲林縣	東勢鄉	P14980700003	合法	都市用地	無明顯變異	無異常
雲林縣	東勢鄉	P14980700004	合法	非都市用地	無明顯變異	無異常
雲林縣	東勢鄉	P14980700007	合法	非都市用地	無明顯變異	無異常
雲林縣	台西鄉	P16980700028	合法	非都市用地	整地	經查該地原為雜草區，現住戶已將雜草清除，並鋪上水泥整平，新整平之水泥基地上並無明顯新建建築物

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
雲林縣	元長鄉	P17980700036	非法	非都市用地	新增建物	經實地勘查，該地號目前有搭建鐵皮屋之情形
雲林縣	四湖鄉	P18980700005	合法	非都市用地	無明顯變異	本地號土地地上物為舊有建築物，無明顯變異
雲林縣	四湖鄉	P18980700006	非法	非都市用地	新增建物	上開土地地主未依規定申請畜牧場登記，即建搭鴨舍，為非法使用
雲林縣	四湖鄉	P18980700008	合法	非都市用地	河道變化	施設箔子寮抽水站工程依據雲林縣政府 97.11.07 日府地權字第 09707035934 號及 97.11.10 日府地權字第 09707036234 號函核准變更編定,地號為 1498-4、4198-5 地號，分割自 1498 地號
雲林縣	四湖鄉	P18980700009	合法	非都市用地	無明顯變異	該地號為興建已久二樓建築物，合法使用(如稅籍資料影本)
雲林縣	四湖鄉	P18980700012	合法	非都市用地	新增建物	為畜牧場事業設施〈芻料廠〉使用，合法使用。雲林縣政府核發建造執照〈97〉〈雲〉營建字第 00690 號保證責任台灣區牧草生產合作社
雲林縣	四湖鄉	P18980700013	合法	非都市用地	其他	依據雲林縣政府 97.01.03 府地用字第 0960704071 號函核准變更編定，限依其乙級廢契物處理場事業計畫使用，申請合法使用〈雲林縣政府廢棄物處理許可證，府環廢棄字第 0983661693 號〉
雲林縣	口湖鄉	P19980700010	非法	非都市用地	新增建物	新建一棟房舍
雲林縣	口湖鄉	P19980700011	非法	非都市用地	新增建物	新建一片圍牆
雲林縣	口湖鄉	P19980700015	非法	非都市用地	新增建物	新建一面圍牆
雲林縣	口湖鄉	P19980700016	非法	非都市用地	新增建物	新建房舍一棟
雲林縣	口湖鄉	P19980700017	合法	非都市用地	無明顯變異	土堤翻修
雲林縣	口湖鄉	P19980700018	合法	非都市用地	新增建物	正常漁塭
雲林縣	口湖鄉	P19980700019	合法	非都市用地	無明顯變異	正常漁塭
雲林縣	口湖鄉	P19980700020	合法	非都市用地	無明顯變異	正常漁塭
雲林縣	口湖鄉	P19980700021	非法	非都市用地	新增建物	新建一棟建物
雲林縣	口湖鄉	P19980700022	合法	非都市用地	其他	新建一墓地
雲林縣	口湖鄉	P19980700023	合法	非都市用地	無明顯變異	漁塭無明顯之差異
雲林縣	口湖鄉	P19980700026	合法	非都市用地	無明顯變異	漁塭無明顯之差異
雲林縣	水林鄉	P20980700014	合法	非都市用地	無明顯變異	舊有建物
雲林縣	水林鄉	P20980700024	合法	非都市用地	其他	地面鋪設水泥
雲林縣	水林鄉	P20980700025	合法	非都市用地	其他	漁地廢養
嘉義縣	溪口鄉	Q06980700005	非法	非都市用地	新增建物	本地段有鴨舍 1 棟，建物面積約 825 平方公尺，為非法建物
嘉義縣	新港鄉	Q07980700006	合法	都市用地	無明顯變異	廢棄加油站

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
嘉義縣	新港鄉	Q07980700007	合法	非都市用地	其他	興建溫網室設施
嘉義縣	新港鄉	Q07980700009	非法	非都市用地	新增建物	興建建物約 0.04 公頃，外有圍牆範圍約 0.18 公頃，已依法向縣府查報
嘉義縣	朴子市	Q02980700002	合法	都市用地	新增建物	經本所工務課查證德安段 880-3 地號上，建物門牌永和里 102-5 號，本案建物曾於 96.01.15 以李君起造人向本所申請農業設施執照，高 1 層、面積 189.5 平方公尺，96 年嘉朴市使執字第 007 號使用執照許可有案，故該建物為合法建物
嘉義縣	民雄鄉	Q05980700008	合法	非都市用地	新增建物	本地號於 97 年 9 月 12 日以農字第 0970014299 號函同意其農作產銷設施〔農業資材室面積 62 平方公尺，高度 4.5 公尺〕之申請在案，並經本所建設課於 97 年 10 月 29 日建字第 0970018691 號函核准使用執照在案
嘉義縣	東石鄉	Q09980700001	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	地層下陷磚堤崩塌之荒廢池
嘉義縣	義竹鄉	Q10980700003	合法	非都市用地	其他	經查原有建築物，建物以拆除，目前已鋪成水泥地
嘉義縣	水上鄉	Q13980700004	合法	非都市用地	其他	台糖南靖廠因停止製糖而將原停放之製糖附屬原料〈石灰原石呆廢料〉搬運中
嘉義縣	中埔鄉	Q14980700010	非法	非都市用地	新增建物	現地有建物二幢，一幢已建築完成(經本所觀光建設課勘查為合法建築)，另一幢為違建物
嘉義縣	中埔鄉	Q14980700011	合法	非都市用地	新增建物	於 98 年 7 月 23 日會同本所觀光建設課勘查結果，該棟建築物目前為為合法建物，使用執照號碼為 98 年 7 月 2 日(98)嘉中鄉建區管使字 016 號，目前現地皆整為平地並未鋪設水泥
台南縣	新營市	R01980700015	合法	非都市用地	整地	目前整地中
台南縣	新營市	R01980700016	合法	非都市用地	新增建物	經調閱土地登記簿謄本記載地上建物建號 2 棟
台南縣	新營市	R01980700017	合法	非都市用地	新增建物	經調閱土地登記簿謄本記載地上建物建號共 3 棟
台南縣	後壁鄉	R05980700014	合法	非都市用地	整地	本鄉居民之土地，如照片所示
台南縣	六甲鄉	R09980700009	合法	都市用地	其他	村辦處噴灑農樂導致雜草枯死
台南縣	官田鄉	R10980700010	非法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	該地號部份雜草、部份養魚池
台南縣	學甲鎮	R17980700005	合法	非都市用地	其他	目前為荒池，尚未整地雜草叢生
台南縣	學甲鎮	R17980700006	合法	非都市用地	其他	魚塭目前閒置無放養
台南縣	新市鄉	R20980700002	合法	都市用地	無明顯變異	無破壞情形
台南縣	新市鄉	R20980700012	合法	都市用地	其他	查明有疏濬工程，已完畢
台南縣	歸仁鄉	R28980700007	合法	非都市用地	新增建物	上有台電高壓電塔

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
台南縣	歸仁鄉	R28980700013	非法	非都市用地	新增建物	該地新鋪設水泥，上堆放多個貨櫃，並加蓋鐵皮遮蓋
台南縣	北門鄉	R16980700004	合法	非都市用地	整地	雜草叢生後噴灑草藥後，雜草枯萎植披於地表，外觀顯現為一片金黃色。而後，待耕耘機翻鬆土壤後即可耕種。附上現場照片，其中有一張有拍攝到善正公廟
台南縣	玉井鄉	R23980700011	合法	非都市用地	新增建物	興建忠信聖道院，有請負責人提供台南縣政府核准之使用執照(98)南縣使字第 00310 號，建照號碼(96)南縣建字第 03965 號
台南縣	仁德鄉	R27980700001	非法	非都市用地	新增建物	經勘查現場為 2 棟建築物，一棟已有申請合法農舍，另一棟為鐵皮工廠已請違章查報人員查報是否合法
台南縣	仁德鄉	R27980700008	合法	非都市用地	自然植被改變	現場為台鐵沙崙支線銜接工程，為施工單位承租農地堆放之砂石，已請施工單位檢附相關資料釐清是否合法
高雄縣	路竹鄉	S16980700001	合法	非都市用地	整地	現場整地尚未栽種作物，如圖
高雄縣	六龜鄉	S21980700002	合法	非都市用地	河道變化	98.07.23 現地勘查後發現該變異點位於荖濃溪中，水流變化
高雄縣	六龜鄉	S21980700003	合法	非都市用地	河道變化	98 年 7 月 23 日現地勘查發現該變異點於荖濃溪中，河水變化
高雄縣	六龜鄉	S21980700004	合法	非都市用地	河道變化	98 年 7 月 23 日現地勘查發現該變異點於荖濃溪中，水流變化
屏東縣	屏東市	T01980700010	合法	非都市用地	無明顯變異	目前該地呈荒廢狀態，雜草叢生，看似無大的變化
屏東縣	屏東市	T01980700012	合法	非都市用地	作物變化	地上農作物已收成，目前呈休耕狀態
屏東縣	潮州鎮	T02980700021	合法	非都市用地	整地	地上植栽香蕉幼苗，還穿插著長出同高的雜草
屏東縣	長治鄉	T06980700011	合法	非都市用地	新增建物	位於屏東農業科技園區新建廠房約 900 平方公尺
屏東縣	里港鄉	T09980700026	非法	非都市用地	採礦變化	設置砂石場，堆置砂石
屏東縣	里港鄉	T09980700029	合法	非都市用地	新增建物	經查該地目前作養鴨使用，包括養鴨池及供鴨子活動之高地
屏東縣	里港鄉	T09980700036	合法	非都市用地	新增建物	地主除保留少部分魚池外，將地整平，目前長有雜草
屏東縣	鹽埔鄉	T10980700038	合法	非都市用地	其他	目前從事養殖鴨子，有申請畜牧登記
屏東縣	鹽埔鄉	T10980700039	非法	非都市用地	其他	目前堆放砂石
屏東縣	鹽埔鄉	T10980700040	合法	非都市用地	其他	該地區為養殖專業區，日前從事清池收成，故水底裸露
屏東縣	鹽埔鄉	T10980700041	合法	非都市用地	其他	該地區為養殖專業區，日前從事清池收成，故水底裸露
屏東縣	高樹鄉	T11980700025	非法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	現場有水池、小木屋，而且現場有工人在敲敲打打(施工)
屏東縣	高樹鄉	T11980700027	非法	非都市用地	採礦變化	盜採砂石，現場有機具
屏東縣	高樹鄉	T11980700028	非法	非都市用地	採礦變化	盜採砂石，堆置土石，現場留有機具

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
屏東縣	高樹鄉	T11980700031	非法	非都市用地	新增建物	有蓋新的建物
屏東縣	高樹鄉	T11980700032	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	現場為魚池(照片的後方之處)
屏東縣	高樹鄉	T11980700033	合法	非都市用地	作物變化	僅有農作使用而搭的棚架
屏東縣	高樹鄉	T11980700034	合法	非都市用地	作物變化	現場只種了兩排樹，並沒有違規情形
屏東縣	高樹鄉	T11980700035	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	現場為養鴨場
屏東縣	高樹鄉	T11980700037	非法	非都市用地	採礦變化	盜採砂石，堆置土石，現場有機具
屏東縣	萬巒鄉	T12980700014	合法	非都市用地	無明顯變異	本筆土地係沿山公路旁穎達農場農地，整筆土地栽種香蕉，蕉齡約 2 個餘月
屏東縣	萬巒鄉	T12980700018	合法	非都市用地	無明顯變異	本筆土地栽種檳榔，長度約 30 公分，側邊建有儲藏室置農具，面積約 20 坪
屏東縣	萬巒鄉	T12980700020	合法	非都市用地	無明顯變異	農地上雜草叢生，草長度約 10 公分，側邊有儲水池，面積約 30 坪，深度約 70 公分，本筆土地正在整地，預備栽種桃花心木
屏東縣	內埔鄉	T13980700013	合法	非都市用地	整地	客家文化園區承租台糖用地綠美化等工程
屏東縣	竹田鄉	T14980700015	非法	非都市用地	自然植被改變	堆放砂石且有機具房舍
屏東縣	竹田鄉	T14980700016	合法	非都市用地	自然植被改變	本筆土地適合養鴨，但未申請牧場登記
屏東縣	竹田鄉	T14980700017	非法	非都市用地	新增建物	整地建有圍牆大門水泥地廣場
屏東縣	竹田鄉	T14980700019	合法	非都市用地	作物變化	種植休耕田菁
屏東縣	新埤鄉	T15980700023	非法	非都市用地	新增建物	疑似未經許可設立砂石場違反區域計畫法使用規定
屏東縣	新埤鄉	T15980700024	非法	非都市用地	新增建物	疑似未經許可設立砂石場違反區域計畫法使用規定
屏東縣	枋寮鄉	T16980700009	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	本變異點位於枋寮鄉枋寮段北勢寮小段 1512、1513、1548、1549 等 4 筆地號土地，地主為鄭君，地址：枋寮鄉枋寮村中山路 265-1 號；原土地為養殖池，有段期間未養殖，現由新園鄉鹽埔村中正路 145 號楊君承租並全面養殖
屏東縣	新園鄉	T17980700001	合法	非都市用地	無明顯變異	疑似變異點，實地勘查回報，現況如傳輸相片四張
屏東縣	崁頂鄉	T18980700002	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	經現勘有挖掘鴨池
屏東縣	崁頂鄉	T18980700022	合法	非都市用地	新增建物	現場正由台鐵興建調車場
屏東縣	南州鄉	T20980700004	合法	非都市用地	自然植被改變	現況為植物枯萎，並無發現可疑之處
屏東縣	佳冬鄉	T21980700006	非法	非都市用地	自然植被改變	農地上堆放土石堆(營建廢棄物)
屏東縣	佳冬鄉	T21980700007	合法	非都市用地	無明顯變異	塭豐段 1149 號(T2198070007)位於養殖專區，目前尚有養殖，並無任何變化

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
屏東縣	佳冬鄉	T21980700008	合法	非都市用地	無明顯變異	塭豐段 231 號(T2198070008)原為養殖池，目前栽種新作物，無繼續養殖
屏東縣	佳冬鄉	T21980700005	合法	非都市用地	無明顯變異	塭豐段 3192 號(T2198070005)原有房舍一棟，已拆除，尚無任何種植計劃
屏東縣	南州鄉	T20980700003	合法	都市用地	整地	米崙段 268-1 地號與 268、267 地號整平，致地貌不易判斷，現場四周有建擋土牆，牆內填土填平，無任何作物，距道路端有圍鐵架，不讓人進入，研判日後可能改建工廠，目前本所無法判斷是否合法
花蓮縣	光復鄉	U02980700006	合法	非都市用地	整地	疑似有整地致植被改變
花蓮縣	光復鄉	U02980700007	合法	非都市用地	其他	疑似原房屋屋頂修繕為鐵皮
花蓮縣	光復鄉	U02980700008	合法	非都市用地	道路變化	疑似鋪設柏油路
花蓮縣	光復鄉	U02980700009	合法	非都市用地	道路變化	疑似鋪設水泥通道
花蓮縣	玉里鎮	U03980700001	非法	非都市用地	新增建物	案地經查為玉里鎮禹西段 464 地號，土地所有權人為蘇君，此 2 人因常居台北，將案地委託玉里鎮大禹里 169-1 號陳君代管，陳君於 98 年 2~3 月於案地新建鐵皮屋使用
花蓮縣	鳳林鎮	U07980700002	合法	非都市用地	無明顯變異	該魚池早在 80 年左右已興建，目前無明顯變異
花蓮縣	鳳林鎮	U07980700003	合法	非都市用地	整地	農地種植冬瓜收後，噴除草劑，草變黃了
花蓮縣	鳳林鎮	U07980700013	合法	非都市用地	新增建物	向鳳林鎮公所申請興建農作產銷設施(農機具室)
花蓮縣	瑞穗鄉	U09980700010	合法	非都市用地	無明顯變異	本查證無違法事實，現況為農田
花蓮縣	瑞穗鄉	U09980700011	合法	非都市用地	無明顯變異	無違法，現況為菜園
台東縣	東河鄉	V07980700002	合法	非都市用地	其他	經實地勘查結果，因農民噴灑除草劑雜草枯死造成
台東縣	海端鄉	V13980700001	非法	非都市用地	其他	本地種植短期作物

第三期土地變遷通報點回報結果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
宜蘭縣	宜蘭市	G01980900006	合法	都市用地	新增建物	新增建物
宜蘭縣	壯圍鄉	G04980900001	合法	都市用地	無明顯變異	標的座落於本鄉都市計畫內農業區，經現勘定位點並無明顯違法情事，現況作農業使用
宜蘭縣	五結鄉	G07980900002	合法	非都市用地	新增建物	本通報查報地點座落本鄉利成段 693、694 地號等 2 筆土地，係本所興建五結鄉成興村老人福利中心主體工程及周邊擋土牆工程用地，該工程基地回填作業經宜蘭縣政府同意以公共造產循土方交換機制代辦，目前是項工程尚在施工中，預計 98 年 10 月 6 日完工
宜蘭縣	冬山鄉	G08980900003	合法	非都市用地	整地	本筆土地目前部分種植茶樹，部分正整地中欲種植新茶樹
宜蘭縣	冬山鄉	G08980900004	非法	非都市用地	其他	本筆土地目前堆置鋼骨建材，涉嫌違反區域計畫法，本所將依違反非都市土地使用管制規則第五條規定，函報縣政府處理
宜蘭縣	蘇澳鎮	G09980900005	非法	非都市用地	自然植被改變	遭到地主整地使用
桃園縣	中壢市	H03980900005	非法	非都市用地	其他	山上段 965 地號上現有 2 層樓 RC 造建物，鐵皮造建物 2 處，部分水泥地面，其餘種植蔬菜等。經查本案領有 91 中市都農使照字第 0020 號農舍使用執照（貳層壹棟壹戶），有關土地違規使用與涉及增建違建部分，擬提報桃園縣政府
桃園縣	中壢市	H03980900023	非法	非都市用地	新增建物	經查變異點範圍為山下段 2941、2942 地號。現況 2941 地號約 250 平方公尺已填土石，其餘休閒，2942 地號上有新建鐵皮磚造建物一棟，面積約 85 平方公尺，其餘休閒。有關土地違規使用與涉及新建違建部分，擬提報桃園縣政府
桃園縣	楊梅鎮	H04980900007	合法	非都市用地	整地	經查該筆土地為現地整地並播種田青，並未有違規使用情形
桃園縣	楊梅鎮	H04980900009	非法	非都市用地	新增建物	該筆土地為特定農業區農牧用地，現違規建有鐵皮屋工廠乙幢
桃園縣	楊梅鎮	H04980900010	非法	非都市用地	新增建物	該筆土地為特定農業區農牧用地，現違規建有鐵皮屋乙幢
桃園縣	楊梅鎮	H04980900011	合法	非都市用地	新增建物	該筆土地為特定農業區丁種建築用地現建有合法工廠乙幢重測後地段地號為高獅段第 489 號
桃園縣	楊梅鎮	H04980900013	合法	非都市用地	新增建物	山坡地保育區丙種建築用地現建有合法建築房屋乙批
桃園縣	楊梅鎮	H04980900014	合法	非都市用地	新增建物	山坡地保育區丙種建築用地現建有合法房屋
桃園縣	平鎮市	H10980900012	合法	非都市用地	其他	現況荒耕、雜草叢生

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
桃園縣	新屋鄉	H11980900001	非法	非都市用地	自然植被改變	一般農業區農牧用地堆置土方
桃園縣	新屋鄉	H11980900002	合法	非都市用地	無明顯變異	一般農業區農牧用地種植水稻
桃園縣	新屋鄉	H11980900003	非法	非都市用地	新增建物	特定農業區農牧用地建築鐵皮屋工廠
桃園縣	新屋鄉	H11980900004	合法	非都市用地	新增建物	特定農業區農牧用地領有農舍使用執照建築農舍一棟
桃園縣	新屋鄉	H11980900006	合法	非都市用地	無明顯變異	特定農業區農牧用地低窪積水
桃園縣	新屋鄉	H11980900008	合法	非都市用地	新增建物	特定農業區農牧用地領有農舍執照建築農舍一棟
桃園縣	大園鄉	H06980900015	非法	非都市用地	新增建物	現場發現鐵皮屋及磚造平房一棟，是否合法建築待查證?另案查報
桃園縣	大園鄉	H06980900022	合法	非都市用地	無明顯變異	經至現場大園鄉雙溪口段下縣厝子小段 98-3 地號,仍為稻田使用無發現變異
桃園縣	觀音鄉	H12980900016	合法	都市用地	整地	翻耕
桃園縣	觀音鄉	H12980900017	合法	非都市用地	整地	翻耕
桃園縣	觀音鄉	H12980900018	合法	非都市用地	整地	整地中
桃園縣	觀音鄉	H12980900019	合法	非都市用地	自然植被改變	植被枯萎
桃園縣	觀音鄉	H12980900020	非法	非都市用地	新增建物	新增建物
桃園縣	觀音鄉	H12980900021	合法	都市用地	整地	翻耕
桃園縣	觀音鄉	H12980900024	合法	非都市用地	無明顯變異	無明顯變異
桃園縣	觀音鄉	H12980900025	合法	非都市用地	自然植被改變	植被枯萎
桃園縣	觀音鄉	H12980900026	合法	非都市用地	整地	翻耕整地
桃園縣	觀音鄉	H12980900027	合法	非都市用地	整地	翻耕整地
新竹縣	竹東鎮	J02980900005	合法	非都市用地	新增建物	本案 98 年 9 月 25 日現場勘查結果如下：一、現場有堆置種植用土。二、本案本所 98 年 7 月 7 日竹鎮民字第 0980027157 號函暨 98 年 3 月 30 日竹鎮民字第 0980025965 號函查報表陳報新竹縣政府在案
新竹縣	竹北市	J05980900004	合法	非都市用地	無明顯變異	現場種植水稻
新竹縣	湖口鄉	J06980900003	合法	非都市用地	無明顯變異	該地點為縣府核准成立之鼎新土石方推置場，核准字號新竹縣政府工建字第 0940013594 號.
新竹縣	新豐鄉	J09980900001	合法	非都市用地	整地	原本租借於作為園藝使用但填土方後又停止，
新竹縣	新豐鄉	J09980900002	合法	非都市用地	其他	違規堆置土方，地主稱租借他人
彰化縣	二林鎮	N08980900001	合法	非都市用地	整地	現場覆蓋一些帆布造成反光
彰化縣	田尾鄉	N21980900002	合法	非都市用地	新增建物	溫室栽培棚架
雲林縣	斗南鎮	P02980900001	合法	都市用地	整地	土地農地改良案，已函文縣府核准，其核准日期為 98.8.13 日府農務字第 0980504053 號函，申請人：李君

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
雲林縣	斗南鎮	P02980900002	合法	都市用地	整地	整地
雲林縣	莿桐鄉	P09980900003	合法	非都市用地	無明顯變異	現有建物因屋頂漏水，更換彩色(白色)鋼板

第四期土地變遷通報點回報結果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
墾丁	墾丁	105990100001(*)	合法	國家公園	天災	因 88 水災造成崩塌地
台灣大學實驗林	台灣大學實驗林	501990100001	非法	非都市用地	無明顯變異	該地於 97 年間即以搭建簡易溫室，種植花卉，經勸導後仍未放棄林地使用，已將其納入 99 年度國土保育計畫內處理
水利署	第二河川局	202990100001	合法	非都市用地	無明顯變異	經現場查察該變異點位於本局轄區頭前溪橫山鄉橫山段油羅溪橋下游左岸田 26、田 29、原 23-2 及原 23-3 河川區域內私有地，現況為表層除草尚未發現違規情事
水利署	第三河川局	203990100001	合法	非都市用地	作物變化	農作物收成
水利署	第三河川局	203990100002	合法	非都市用地	作物變化	農作物收成
水利署	第三河川局	203990100003	合法	非都市用地	新增建物	台灣自來水股份有限公司「大台中區支援彰化送水幹管大度橋水管橋工程」施工（左岸）
水利署	第三河川局	203990100004	合法	非都市用地	新增建物	台灣自來水股份有限公司「大台中區支援彰化送水幹管大度橋水管橋工程」施工（右岸）
水利署	第三河川局	203990100005	合法	非都市用地	新增建物	南投縣國姓鄉烏溪龜子頭段河川區域外私有土地整地
水利署	第三河川局	203990100006	合法	都市用地	新增建物	此變異為本局東勢河濱公園防災減災工程施工所致，現已完工
水利署	第四河川局	204990100001	合法	非都市用地	作物變化	並無發現不法，目前所在地雜草叢生
水利署	第七河川局	207990100001	合法	非都市用地	其他	非本局轄區
水利署	第七河川局	207990100002	合法	非都市用地	無明顯變異	現場為草皮及植栽
水利署	第七河川局	207990100003	合法	非都市用地	其他	無道路可到現場
水利署	第七河川局	207990100004	合法	非都市用地	無明顯變異	現場農作物無明顯變異
水利署	第八河川局	208990100001	合法	非都市用地	作物變化	該地點為台東縣南王里辦公處向本局申請許可於利吉堤防 3+500~3+600 前高灘地「98 年度卑南族狩獵祭活動」場地
水利署	第八河川局	208990100002	合法	非都市用地	其他	該地點為台東縣警察局向本局申請許可長槍射擊訓練場地，該變異點為靶場地面鋪水泥
水利署	第十河川局	210990100001	合法	非都市用地	無明顯變異	現場經查無明顯變異，疑似河川水位或季節變化影響植被，致使衛星拍攝光譜變異
水利署	台北水源特定區管理局	211990100001	非法	非都市用地	整地	據屋主表示：屋側為坪林鄉公所施做擋土牆，屋前為自行舖設地面 PC(約 900 平方公尺)以及部份為菜園，已邀集主管機關縣府、公所及地主等會勘，並提出相關核准文件或土地使用同意書等資料，俾供釐清情況
水利署	南區水資源局	213990100001(*)	合法	非都市用地	其他	經查該變異點係附近清淤工程之承攬廠商向該土地之地主承租來暫時置放清淤出來的棄土

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
南投林區管理處	丹大工作站	305990100001	合法	非都市用地	天災	現場經查證為天然崩塌地.
南投林區管理處	丹大工作站	305990100002	合法	非都市用地	天災	現場經勘查為天然崩塌地.
羅東林區管理處	冬山工作站	314990100001	合法	非都市用地	天災	範圍：和平事業區 85 林班位於通往大豐石礦公司道路租地上方，疑因地震及豪雨沖刷造成土石滑落，目前大豐石礦公司已擬具水土保持計畫書向宜蘭縣政府申請整治中
新竹林區管理處	海岸林工作站	325990100001	合法	非都市用地	無明顯變異	經前往查證，現場為草生地無明顯變異
新竹林區管理處	海岸林工作站	325990100002	合法	非都市用地	無明顯變異	查證現場為草生地，無明顯變異
東勢林區管理處	雙崎工作站	332990100001	合法	非都市用地	整地	經查該變異點屬烏石坑苗圃苗床，前因苗木出栽後呈現空床形，現因 98 年底辦理本處編號第 98 年 88 號肖楠苗木換床作業後重新以遮陰網架設撫育幼苗，本地仍為本處使用，無遭受不法危害情形
嘉義林區管理處	觸口工作站	353990100004(*)	合法	非都市用地	整地	南區水資源局辦理曾文水庫上游清淤配套作業工程，租用該區作為臨時土石轉運站，目前堆置曾文水庫上游清運之土石
嘉義林區管理處	玉井工作站	354990100001	合法	非都市用地	其他	經查部份係屬本局出租于邱君於玉井事業區第 12 林班圖 F23 號，貸地違規擅自鋪設水泥案件，業已補植土檬果及肉桂等植生改善；部分位於密枝段 146-1 號係公路用地非林務局管轄
嘉義林區管理處	玉井工作站	354990100002	合法	非都市用地	整地	經查係位於玉井事業區第 61 林班圖 F3 號，面積 0.50 公頃之貸地內，承租人為李君等 5 人，該貸地內原種植鳳梨及草生地，因採收後整地新植芒果致地表裸露產生變化
嘉義林區管理處	玉井工作站	354990100003	合法	非都市用地	其他	經查係林務局嘉義林區管理處治山課於 98 年度施做之玉井區第 28 林班野溪災修工程，護坡植生因冬季枯萎產生變異
屏東林區管理處	旗山工作站	361990100001	合法	非都市用地	天災	經本處旗山站查報位於旗山事業區第 1 林班，現場原為即有水泥道路，因 98 年 88 風災土石坍塌造成道路損毀，後經搶修鋪設水泥整修完竣
屏東林區管理處	恆春工作站	364990100002	合法	非都市用地	天災	據恆春站查報該處變異點位於恆春事業區 61 林班，該處兩變異點均為天然崩塌地
屏東林區管理處	恆春工作站	364990100003(*)	合法	都市用地	天災	據恆春站查報該處變異點位於恆春事業區 47 林班，為天然崩塌地，位於山坡近山頂處，無處可達因地形遮擋關係，只能遠處拍攝全景

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
台東林區管理處	大武工作站	373990100001	合法	非都市用地	天災	莫拉克颱風後造成林地崩塌
花蓮林區管理處	新城工作站	381990100001	合法	非都市用地	整地	目前為幸福水泥公司承租本站轄管之礦業用地
城鄉發展分署	城鄉發展分署	111990100001	非法	非都市用地	整地	一、經套疊圖幅及地籍圖比對案內疑似變異點比對後，本次變異點確實位於本分署經管土地台中縣大甲鎮五里牌段 395 地號範圍內，且本次變異點範圍含蓋毗鄰 402 及 403 地號。・二、經查本件變異點係現地砂石盜挖，本隊辦理 98 年第四季巡查時，業於 98 年 12 月 24 日赴轄區日南派出所報案。三、另於 99 年 1 月 5 日以城東字第 0981002685 號函台中縣政府就本案土地違規使用情形請其查處。四、本案已進入司法程序
台中市	西屯區	B06990100003	合法	都市用地	無明顯變異	該參考地號現為店面及住宅建物，並無明顯變異情事
台中市	南屯區	B07990100006	合法	都市用地	整地	經現場查證永定段 1047 地號確實通報地點，該地點係市地重劃中之土地建築物已自行拆除
台中市	南屯區	B07990100007	合法	都市用地	整地	經現場查證鎮安段 442 地號確實通報地點，該地點係市地重劃中之土地建築物已自行拆除
台中市	北屯區	B08990100001	合法	都市用地	整地	1.變異點共計涵蓋 5 筆土地：台中市北屯區景美段 225、224、223、222、221 地號，四周鐵皮圍籬長度:855 公尺(1 層樓高)。2.面積：45638.7 平方公尺。3.新增建物：工寮 2 棟（1-2 樓：面積 1200 平方公尺、1 樓：600 平方公尺)。4.疑似流動廁所 7 間。5.空地上除綠草外，另有 4 條長條形狀整地後「砂石堆及雜草枯木堆」
台中市	北屯區	B08990100002	合法	都市用地	自然植被改變	1.變異點位置：台中市北屯區和平里東山路 1 段 376 之 6 號斜對面空地。(朝北)。2.本案係位於重劃區內土地，於空地上舖設白色帆布 1 面。3.帆布面積約 100 平方公尺
台中市	北屯區	B08990100004	合法	都市用地	新增建物	1.本案變異點位置：係位於台中生活圈 2 號線東段、台中生活圈 4 號北段與平面延伸及大里聯絡道工程。2.業主：交通部台灣區國道新建工程局；施工：中華工程（股）公司。3.變異點建物為台中生活圈 2 號線東段、台中生活圈 4 號北段與平面延伸及大里聯絡道「高架聯絡道路及匝道斜坡」

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
台中市	北屯區	B08990100005	合法	都市用地	新增建物	1.本案係台中市北屯區廊；子地區區段徵收公共工程第一號橋樑。2.變異點範圍面積：54800平方公尺（太原路3段道路封閉二分之一，以鐵皮圍籬封閉）。3.目前河道上新設橋墩鋼筋 2座、太原路側（河堤）新設長方型橋墩鋼筋1座。4.太原路3段道路路面及河道堆置大量砂石
台南市	南區	D02990100001	合法	都市用地	整地	該變異點經查係臺南市南區(灣裡地區原農漁區變更為住宅區)範圍，目前辦理市地重劃中
台南市	安南區	D06990100002	合法	都市用地	無明顯變異	有關港西844地號變異點，經勘查現況疑為漁塭，但是否有養殖行為，無法確認
台南市	安南區	D06990100003	合法	都市用地	其他	有關城西585地號變異點，經勘查現況疑堆置廢棄土石方，其合法性待相關單位進一步確認
台南市	安南區	D06990100004	合法	都市用地	其他	有關學南 1043 地號變異點，經勘查現況疑堆置及處理土石方，其合法性待相關單位進一步確認
台南市	安南區	D06990100005	合法	都市用地	其他	有關城西1029-1地號變異點，經勘查現況疑為掩埋場掩埋區，其合法性待相關單位進一步確認
台南市	安南區	D06990100006	合法	都市用地	整地	有關鹽田 1038 地號變異點，經勘查現況疑有整地行為，其合法性待相關單位進一步確認
台北縣	新莊市	F01990100006	合法	都市用地	新增建物	北縣 98 莊建字第 417 號建築執照核准之美麗海精品汽車旅館新建工程
台北縣	新莊市	F01990100007	合法	都市用地	新增建物	北縣 98 莊建字第 398 號建造執照核准之鄉林淳風新建工程
台北縣	新店市	F07990100001	合法	都市用地	新增建物	為耕莘醫院領有建造之工地
台北縣	新店市	F07990100002	合法	都市用地	新增建物	新店市安坑 40m 計畫道路用地
台北縣	新店市	F07990100003	合法	非都市用地	新增建物	新店安坑地區 40m 計畫道路用地範圍
台北縣	新店市	F07990100009	非法	都市用地	整地	現場為一圍籬圍起來之空地，裡面有怪手施做，但圍籬未見有相關告示，未知是否合法或是非法
台北縣	新店市	F07990100010	合法	都市用地	新增建物	為「變更新店都市計畫(七張地區)細部計畫(第一次通盤檢討)」內五峰自辦市區重劃，附近工地為領有建照之合法建物，該筆土地目前為一混凝土地，並有圍籬保護，但未見相關施工告示牌，未知是否合法
台北縣	萬里鄉	F26990100012	合法	都市用地	新增建物	經現場勘察新建三層建物一棟，且領有 98 萬農建字第 002 號建築執照
桃園縣	桃園市	H01990100019	非法	都市用地	其他	經現勘發現該地現場置有少許磚塊及木材棧版，並發現有一堆土推

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
台北縣	三峽鎮	F15990100004	合法	都市用地	無明顯變異	台北縣政府 99.1.14 北府城開字第 0990035304 號函，指示國土利用監測計畫，偵測到本鎮變異點 F1590100004 疑以違規情事，依規定回報查處，本所查報情形回復如后： 99 年 1 月 26 日上午 10 時 10 分現場查勘，前開變異點位於三峽鎮中園段 628 地號，屬都計內土地，地目田使用地類別建，土地地表面現況為所有權人將雜草清除，略將土方翻動整平種植蔬菜，無違規情事，現場拍攝照片 6 張、地籍圖、地籍謄本及相關資料各乙份
台北縣	三峽鎮	F15990100005	合法	非都市用地	作物變化	台北縣政府 99.1.14 北府城開字第 0990035304 號函，指示國土利用監測計畫，偵測到本鎮變異點 F1590100005 疑似違規情事，依規定回報查處，本所查報情形回復如后：一、根據前開資料判圖結果，變異點位於本鎮所轄插角段有木小段 7-1 地號，所有權人台灣農林股份有限公司，使用分區森林區使用地類別農牧用地，原地表面上為造林林木，現今由所有權人農林公司將林木賣給他人申請伐木。二、相關照片本所農業課 98.12.28 已現場查勘拍攝提供 10 張及台北縣政府 96.8.6 北府農林字第 0960484327 號影函 1 張，另地籍圖、謄本及相關資料併附
台北縣	汐止市	F28990100013	非法	都市用地	新增建物	堆放建材(鷹架)
台北縣	汐止市	F28990100014	非法	都市用地	整地	整地鋪設柏油路面
宜蘭縣	礁溪鄉	G03990100005	合法	都市用地	新增建物	經現場勘查，該處似領有宜蘭縣政府 980708 建管字第 0317 號建造執照。
宜蘭縣	員山鄉	G05990100002	合法	非都市用地	整地	本筆土地為丁種建築用地，現整地中
宜蘭縣	三星鄉	G10990100003	合法	非都市用地	道路變化	經濟部水利署第一河川局牛鬥堤防防汛備料儲存場所新增載運混凝土塊用道路
宜蘭縣	南澳鄉	G12990100004	合法	非都市用地	天災	1.該變異點上方為行政院農業委員會水土保持局公告-宜縣 DF094 潛勢溪流因芭瑪颱風豪雨造成災害。2.該變異點重測前為南澳段 1760 地號，重測後為碧候段 443 地號
桃園縣	大溪鎮	H02990100021	非法	非都市用地	新增建物	有建築物
桃園縣	大溪鎮	H02990100022	合法	都市用地	無明顯變異	現場為雜草植被，無違法情事
桃園縣	大溪鎮	H02990100023	非法	非都市用地	新增建物	現場有整地及建築物

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
桃園縣	桃園市	H01990100018	合法	都市用地	無明顯變異	查該地為「桃園縣後備指揮部」土地使用分區為機關用地
桃園縣	桃園市	H01990100028	非法	非都市用地	新增建物	現場發現鐵皮屋乙棟。土地重測為八角段 110 地號
桃園縣	桃園市	H01990100029	合法	都市用地	整地	查該土地使用分區為商業區，目前已整地完成，並無地上建物
桃園縣	桃園市	H01990100020	合法	都市用地	整地	經現勘發現該區以鐵皮圍起，似乎正在從事相關工程作業，現場架設由台灣自來水公司「大湳淨水廠工程」等告示牌
桃園縣	中壢市	H03990100002	合法	都市用地	作物變化	現場無農作，辦理休耕，無違規建物
桃園縣	中壢市	H03990100004	合法	都市用地	整地	經本所派員現場勘查現場正在整地中，地上無違規建築物，經查看有填土行為，因係屬農業用地敬會本所農經課知悉
桃園縣	中壢市	H03990100015	合法	非都市用地	新增建物	經本所派員現場勘查現況正在增建中，該建物領有建築執照，如附件所示，係屬合法建築物
桃園縣	中壢市	H03990100016	合法	非都市用地	無明顯變異	現場做農地使用，無違規建物
桃園縣	楊梅鎮	H04990100003	非法	非都市用地	其他	該筆土地疑涉違規填倒廢土並整地中
桃園縣	蘆竹鄉	H05990100013	非法	非都市用地	自然植被改變	本筆土地屬非都市土地農業用地，興建農舍後，增設 PC 地坪，花圃，圍籬等，為非法附屬建物
桃園縣	蘆竹鄉	H05990100024	合法	非都市用地	新增建物	本筆土地屬非都市土地，為海湖小型工業區用地，領有桃園縣政府核發(98)桃縣工建執照字第會蘆 00615 建造執照，建築施工中
桃園縣	蘆竹鄉	H05990100025	合法	非都市用地	自然植被改變	本筆土地屬非都市土地，為機場捷運維修站用地，施工整地中
桃園縣	蘆竹鄉	H05990100026	合法	非都市用地	作物變化	本筆土地屬非都市土地農業用地，現況休閒養護中無違規情形
桃園縣	蘆竹鄉	H05990100027	非法	都市用地	新增建物	本筆土地屬大竹都市計畫農業區，搭建鐵皮屋面積約二分之一，為非法建物
桃園縣	大園鄉	H06990100007	合法	非都市用地	新增建物	上揭地號圳古頭段古亭小段 24-2 地號為一般農業區丁種建築用地，所有權人元豐造紙股份有限公司.現場搭建鐵皮廠房，未違反非都市管制使用規則
桃園縣	大園鄉	H06990100011	非法	非都市用地	新增建物	現場大園鄉許厝港段 09430003 地號，面積：2594 平方公尺，使用分區：特定農業區.疑似未經申請搭建豬舍一座，另案陳報縣府處理
桃園縣	大園鄉	H06990100012	合法	非都市用地	新增建物	現場雙溪口段下縣厝子小段 236-45 地號，經查合法申請建築農舍一棟及施設水泥田埂，建照 98 大鄉建都字第 2518 號
桃園縣	大園鄉	H06990100017	合法	都市用地	新增建物	現場青峰段 237 地號為國際機場聯外捷運系統機電站工程施工現場

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
桃園縣	新屋鄉	H11990100014	合法	非都市用地	新增建物	領有農業資材室使用執照
桃園縣	龍潭鄉	H09990100006	非法	非都市用地	其他	堆置育苗用紅土
桃園縣	平鎮市	H10990100005	合法	都市用地	無明顯變異	現況為平鎮市新貴段335地號目前地表為光禿禿地面，目前地面未有任何種植或做農業使用，但亦未有建物或堆置土石等
桃園縣	觀音鄉	H12990100001	合法	非都市用地	整地	農地翻耕
桃園縣	觀音鄉	H12990100008	合法	非都市用地	自然植被改變	植被枯萎
桃園縣	觀音鄉	H12990100009	合法	非都市用地	無明顯變異	無明顯變異
桃園縣	觀音鄉	H12990100010	非法	非都市用地	其他	現場堆置砂石
新竹縣	竹東鎮	J02990100009	合法	非都市用地	新增建物	本案經99年1月13日現場勘查結果如下：一、該變異點據建朝實業股份有限公司董事廠長鄭智光君陳述，係因配合環保署規定，於碎石機具上方加蓋鐵皮建物。二、該變異點使用類別為丁種建築用地，公所非主管機關，無從認定是否違法
新竹縣	竹東鎮	J02990100014	合法	非都市用地	新增建物	本案經99年11月21日會同現場勘查結果如述：新增建築物行為人為土地所有權人外甥因公司裁員，為謀生栽種袖珍菇
新竹縣	新埔鎮	J04990100012	合法	都市用地	整地	現場除草〔如相片〕
新竹縣	竹北市	J05990100003	非法	非都市用地	新增建物	本市貓兒錠段拔子窟小段385地號土地鐵皮屋乙棟屋前整地及置重機具車、怪手數輛、貨櫃屋3只及堆置土堆等
新竹縣	竹北市	J05990100004	合法	非都市用地	新增建物	本市貓兒錠段山腳小段 71 地號土地置貨櫃屋1只，屋前舖設水泥地
新竹縣	竹北市	J05990100005	非法	非都市用地	新增建物	本市麻園段747地號土地水泥建物1棟、新增鐵皮屋，餘空地舖設地磚及圍牆等
新竹縣	竹北市	J05990100006	非法	非都市用地	新增建物	本市溪洲段 1107-1 地號土地鐵皮屋乙棟，設圍牆，空地舖設泊油
新竹縣	竹北市	J05990100007	非法	非都市用地	新增建物	本市社北段 1020 地號綠光森林廣告看板及新增鐵皮建物1棟為接待會館
新竹縣	竹北市	J05990100008	非法	非都市用地	新增建物	本市溪洲段 416-1 地號土地水泥建物1棟空地舖設水泥地及設圍牆及大型鐵門等.
新竹縣	竹北市	J05990100013	合法	都市用地	新增建物	本地號管理者為新竹縣政府
苗栗縣	銅鑼鄉	K05990100003	合法	非都市用地	新增建物	檢附回報相片共 13 張，其中圖片由路邊向內拍及地號內相關建物，不知是否為合法，此為暫時回報*合法*，仍應以苗栗縣政府回報為準
苗栗縣	苗栗市	K01990100014	非法	都市用地	新增建物	地上搭有鐵皮屋並堆放廢車
苗栗縣	公館鄉	K04990100015	合法	都市用地	新增建物	建築物新建中
新竹縣	新豐鄉	J09990100001	非法	非都市用地	新增建物	違規堆置土方

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
新竹縣	新豐鄉	J09990100002	非法	非都市用地	新增建物	農地鋪設水泥地並有建築物
新竹縣	尖石鄉	J14990100015	合法	非都市用地	作物變化	作物季節性採收
新竹縣	尖石鄉	J14990100016	合法	非都市用地	作物變化	作物季節性採收
新竹縣	湖口鄉	J06990100011	合法	非都市用地	新增建物	上述地號土地目前正由新竹縣政府起造興建湖口地區產業交流暨民眾休憩服務中心工程建照號碼 98 府建字第 127 號與 980700 期變異點編號 J06980700014 查報內容同屬一案地號共有長嶺段 1766、1767、1768、1768-1、1864、1865、1866、17832 等 8 筆
苗栗縣	三義鄉	K06990100001	非法	非都市用地	其他	依據苗栗縣政府農業局函文本所 98 年度第 6 次變異點查證情形表(二)有關圖號 9521-4-050 有 2 個變異點.1.(222460，2697300)經現場勘查結果：出租林砍伐約 3 公頃(附照片 4 張)。2.(223805，2698365)經現場勘查結果：裕隆公司廠房後無路可進，勘查地點請縣府行文會勘.本案本所以 99 年 1 月 6 日義鄉觀農字第 0980015353 號函函復縣府在案
苗栗縣	竹南鎮	K09990100004	非法	非都市用地	新增建物	現場有鐵皮屋，堆積的土方，圍牆上漆有寬宏企業社的字樣，是否合法，非屬本所管轄範圍
苗栗縣	竹南鎮	K09990100005	非法	都市用地	新增建物	現況為鐵皮構造物(1 層樓)
苗栗縣	竹南鎮	K09990100007	非法	都市用地	整地	現況為水泥鋪面，地上有少許碎磚塊。似為移除建物及整地
苗栗縣	頭份鎮	K10990100006	合法	都市用地	整地	營造廠商（坤星營造）承攬本所之苗栗縣頭份鎮立殯儀館工程，於 98 年 8 月 7 日開工。（98.8.6.坤儀字第 980806 號函）業務單位：殯葬管理所，承辦人：黃君
苗栗縣	造橋鄉	K11990100008	非法	非都市用地	其他	1、本案土地非屬山坡地範圍。2、此變異點前經本所派員前往勘查，因發現堆放有營建廢棄物，業經苗栗縣政府函請土地所有權人於 98 年 12 月 4 日恢復農用。惟於同年月 30 日苗栗縣政府複勘結果，仍存有營建廢棄物，因屬農地違規使用，已依規定函請稅務局裁處
台中縣	東勢鎮	L02990100027	合法	都市用地	新增建物	地上建物為財團法人佛教慈濟慈善事業基金會起造，建造執照號碼：098 臺中縣政府工建建字第 00172 號
台中縣	沙鹿鎮	L05990100024	合法	都市用地	無明顯變異	現況為農業使用
台中縣	梧棲鎮	L06990100001	合法	都市用地	新增建物	現況為施工中建地
台中縣	大雅鄉	L09990100002	合法	都市用地	無明顯變異	為進行大排水溝堤防整治中

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
台中縣	大雅鄉	L09990100003	合法	都市用地	新增建物	搭建廠房興建中
台中縣	大雅鄉	L09990100004	合法	都市用地	無明顯變異	從事資源回收場使用
台中縣	大甲鎮	L03990100020	合法	非都市用地	河道變化	本案為臺灣省臺中農田水利會辦理 98 年度加速急要農田水利設施改善計畫工程九張黎圳下游段改繕工程
台中縣	清水鎮	L04990100022	合法	都市用地	整地	該地有一大片用塑膠布覆蓋，應為防砂設施，有一片 30*70*1 公尺窪地，還有一大片紅土堆，無法看出有違法行為
台中縣	潭子鄉	L10990100005	合法	非都市用地	道路變化	該處為台中生活圈 2 號道路東段 4 號道路北段工程土地為潭子鄉公所所有由交通部國道新建工程局施工為高架道路工程，路寬 80 米，承包商春源營造全線已開工半年，預計 2 年後完工，變異點位置剛好是高架橋墩柱
台中縣	潭子鄉	L10990100006	合法	非都市用地	道路變化	該處為台中生活圈 2 號道路東段 4 號道路北段工程，土地為潭子鄉公所所有，由交通部國道新建工程局施工為高架道路工程，路寬 80 米，承包商春源營造全線已開工半年，預計 2 年後完工
台中縣	潭子鄉	L10990100007	合法	非都市用地	整地	變異點位置原為慈濟醫院台中分院的土方放置場，現配合國道工程(台中生活圈 2 號道路東段 4 號道路北段工程)之地下道工程之土石放置處理場所，經查本處有經過環保局環評通過
台中縣	烏日鄉	L15990100012	非法	都市用地	新增建物	現場有建物
台中縣	烏日鄉	L15990100014	非法	非都市用地	新增建物	鐵皮屋各乙棟
台中縣	烏日鄉	L15990100017	非法	非都市用地	新增建物	鐵皮屋二棟
台中縣	烏日鄉	L15990100018	非法	非都市用地	新增建物	寶達精業公司廠房
台中縣	大肚鄉	L16990100008	合法	都市用地	無明顯變異	現場為種植水稻，無變化
台中縣	大肚鄉	L16990100011	合法	都市用地	無明顯變異	現場種植水稻
台中縣	霧峰鄉	L18990100019	合法	非都市用地	新增建物	本案經查變異點土地為霧峰鄉吉峰段 1395、1395-1、1395-2、1395-3 地號等土地為特定農業區之丁種建築用地，現況建有 4 座鐵皮屋〈尚為空屋〉
台中縣	和平鄉	L21990100028	合法	非都市用地	道路變化	經本場 2 月 10 日現場勘查結果如下：1.本次變異點為既成道路，供周邊居民迴車之用，該道路上下邊坡擋土牆破裂，故周邊居民自行施做擋土牆。2.現場經雙方指界確認，以不超耕本場土地為原則。擋土牆施作人員：黃君，宜蘭縣五結鄉大吉村三吉路 47 號
台中縣	太平市	L19990100009	合法	都市用地	新增建物	變異點為台中縣政府辦理新光區段徵收範圍(污水處理廠用地)

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
台中縣	太平市	L19990100010	合法	都市用地	新增建物	變異點為太平市公所辦理自行車道工程所施作之橋樑
台中縣	太平市	L19990100013	合法	都市用地	新增建物	經查變異點並未發現開發行為
台中縣	大里市	L20990100015	非法	非都市用地	其他	堆置土石
台中縣	大里市	L20990100016	合法	非都市用地	其他	堆置營建用鐵架
南投縣	南投市	M01990100004	合法	非都市用地	新增建物	本變異點於 98 年 12 月 31 日申請蓋農舍，所有權人為張君，地址台中市西屯區西屯路 3 段 150-30 巷 6 弄 20 號
南投縣	埔里鎮	M02990100011	合法	非都市用地	整地	看現場應該是芟白筍收成後的整地
南投縣	埔里鎮	M02990100012	合法	都市用地	整地	原本為草地，現為宏基蜜蜂農場之停車場
南投縣	埔里鎮	M02990100013	合法	非都市用地	整地	農地整地
南投縣	埔里鎮	M02990100014	合法	非都市用地	整地	水泥場整地
南投縣	埔里鎮	M02990100015	合法	非都市用地	整地	整地
南投縣	埔里鎮	M02990100016	合法	非都市用地	無明顯變異	疑似被傾倒廢棄物，現場剩幾堆沙石
南投縣	草屯鎮	M03990100001	非法	非都市用地	整地	原衛星偵測變異點參考地號北投埔段 183-2 地號所有權人魏君，經 99 年 1 月 15 日現場勘查該筆土地為北投埔段 183.180-3 所有權人鄭君，地主租予〔隆晟開發工程有限公司〕經營低強混凝土水泥製作及原有土方填補地面寬頻網路工程作業，工地面積約 2948 平方公尺
南投縣	草屯鎮	M03990100002	合法	都市用地	自然植被改變	經 99 年 1 月 15 日現場勘查本次變異點為新永安段 529 地號，該筆土地所有權人何君申請休耕整地
南投縣	草屯鎮	M03990100003	非法	非都市用地	新增建物	本次變異點地主為林君，位於草屯鎮光華段 110-5 號特定農業區農牧用地面積 2237 平方公尺，該地已興建農舍後又搭建鐵皮屋作為營業使用〔志泰交通關係企業〕
南投縣	草屯鎮	M03990100009	非法	非都市用地	新增建物	本次變異點地主為福榮造景有限公司，位於草屯鎮平東段 981 號風景區農牧用地面積 3519.41 平方公尺，該地已興建鐵皮屋作為營業使用〔石材造景〕，據該地主告知變異點內之建物已提出申請中
南投縣	竹山鎮	M04990100006	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	本筆土地係內政部消防署訓練中心景觀滯洪池，作為消防人員訓練使用
南投縣	竹山鎮	M04990100007	非法	都市用地	新增建物	變異點在竹山鎮公所路附近，距竹山鎮公所約二百五十公尺，經現場勘查及拍照發現，現場有兩棟鋼骨造建物及怪手一台，鐵板車一部，並有鐵製板圍牆

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
南投縣	集集鎮	M05990100018	合法	都市用地	無明顯變異	經勘查該地號地上物為種植香蕉作物，無結構物
南投縣	名間鄉	M06990100005	非法	非都市用地	整地	推置廢土、興建駁崁、水溝
南投縣	魚池鄉	M09990100017	合法	國家公園	其他	林務局崩塌地工程整治
南投縣	仁愛鄉	M13990100021	不屬於其管轄範圍	非都市用地	其他	南投縣仁愛鄉目前全鄉屬山坡地範圍，此變異點應為農委會水土保持局管轄
南投縣	仁愛鄉	M13990100022	不屬於其管轄範圍	非都市用地	其他	南投縣仁愛鄉目前全鄉屬山坡地範圍，此變異點應為農委會水土保持局管轄
南投縣	仁愛鄉	M13990100023	不屬於其管轄範圍	非都市用地	其他	南投縣仁愛鄉目前全鄉屬山坡地範圍，此變異點應為農委會水土保持局管轄
彰化縣	彰化市	N01990100038	非法	非都市用地	新增建物	似有違規使用情事
彰化縣	彰化市	N01990100040	非法	都市用地	新增建物	興建廠房，疑似違規使用
彰化縣	彰化市	N01990100041	非法	都市用地	新增建物	興建農舍，其餘為空地
彰化縣	彰化市	N01990100042	合法	都市用地	新增建物	興建房屋(農舍)，其餘為空地
彰化縣	彰化市	N01990100043	合法	都市用地	新增建物	住宅區，整地建築中
彰化縣	彰化市	N01990100044	合法	都市用地	其他	住宅區，現場為空地
彰化縣	彰化市	N01990100045	非法	非都市用地	新增建物	似有違規使用情事
彰化縣	和美鎮	N03990100034	合法	非都市用地	新增建物	搭建鐵皮屋從事冷凍場使用
彰化縣	和美鎮	N03990100035	合法	都市用地	作物變化	現況種植蔬菜
彰化縣	北斗鎮	N04990100026	合法	非都市用地	整地	地形整地
彰化縣	北斗鎮	N04990100029	非法	非都市用地	新增建物	增建鐵皮建物，地號應為螺陽段182地號，183地號為道路
彰化縣	北斗鎮	N04990100030	非法	非都市用地	新增建物	新增建物
彰化縣	員林鎮	N05990100015	非法	非都市用地	自然植被改變	現場堆置土方；依權責查報（彰化縣政府已來文協助辦理中）
彰化縣	員林鎮	N05990100019	合法	非都市用地	無明顯變異	現場無異狀；屬已興建農舍（82年2月16日）
彰化縣	田中鎮	N07990100027	合法	非都市用地	新增建物	新增建物(自用農舍)屬合法申請，使用執照號碼：(98)田鎮建字第 15744 號，領照日期為98.10.16，建物規模為地上二層壹棟壹戶之鋼骨造建物，建築物總樓地板面積232.8平方公尺
彰化縣	田中鎮	N07990100028	非法	非都市用地	整地	經查台電公司於大社段236-1地號施作高壓電塔(目前已完成該處電塔之基座),施工廠商租用鄰地(大社段 238-14.239.240 地號等 3 筆土地)作為施工期間堆放工程土方及材料，經洽台電工程現場工地主任了解，該案工期將再進行2~3個月
彰化縣	田中鎮	N07990100031	非法	非都市用地	其他	經現場勘查該地堆置大量土方，已會由本所農業課向彰化縣政府洽詢，該農地使用是否依規定提出申請
彰化縣	二林鎮	N08990100001	合法	非都市用地	無明顯變異	現場無明顯變異

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
彰化縣	二林鎮	N08990100003	非法	非都市用地	其他	現場閒置一些木材
彰化縣	二林鎮	N08990100004	合法	都市用地	無明顯變異	現場無變異
彰化縣	福興鄉	N11990100008	非法	非都市用地	其他	福興鄉福南段 1030 地號一般農業區，養殖用地現況堆置土方
彰化縣	福興鄉	N11990100009	非法	非都市用地	其他	福安段 48 地號一般農業區，農牧用地，現況堆土方
彰化縣	秀水鄉	N12990100046	合法	非都市用地	新增建物	經現地勘查結果，東興段 761 地號目前正有建築工程施作中。該筆土地查有申請建築執照在案
彰化縣	花壇鄉	N13990100047	合法	非都市用地	無明顯變異	目前裸露地上無植生及建築物
彰化縣	花壇鄉	N13990100048	合法	非都市用地	無明顯變異	竹林已砍除
彰化縣	花壇鄉	N13990100049	合法	都市用地	新增建物	新蓋廠房
彰化縣	大村鄉	N15990100011	合法	非都市用地	整地	整地中，尚無違規事實
彰化縣	大村鄉	N15990100012	合法	非都市用地	新增建物	尚無違反土地使用之情，有農舍使用執照
彰化縣	大村鄉	N15990100013	合法	非都市用地	其他	土地容許為休閒農業設施
彰化縣	大村鄉	N15990100014	合法	非都市用地	新增建物	新增建物，有建造執照
彰化縣	埔心鄉	N17990100016	合法	非都市用地	新增建物	99.1.18 核發使用執照(菇類栽培場)在案
彰化縣	埔心鄉	N17990100017	非法	非都市用地	新增建物	有申請使用執興建農舍，但經實地勘查與核發使用執照不符
彰化縣	埔心鄉	N17990100018	非法	非都市用地	新增建物	有申請使用執興建農舍，但經實地勘查，與核發使用執照不符
彰化縣	永靖鄉	N18990100020	合法	非都市用地	新增建物	為自用農舍新建工程；執照號碼：(98)永鄉建字第 7384 號
彰化縣	永靖鄉	N18990100023	合法	非都市用地	無明顯變異	查報多次，無人居住，為舊有建物置放物品用，據附近居民云，因漏水重新粉刷
彰化縣	社頭鄉	N19990100022	合法	非都市用地	新增建物	湳東段 358 地號土地上之建物已由彰化縣社頭鄉公所於 98 年 8 月 4 日發給建築執照(98 年社鄉建字第 11738 號)
彰化縣	社頭鄉	N19990100024	合法	非都市用地	整地	經查社石段 114 地號土地整地尚未發現明顯違規使用
彰化縣	二水鄉	N20990100032	合法	非都市用地	作物變化	整地後農作物變更
彰化縣	田尾鄉	N21990100021	非法	非都市用地	新增建物	新建鐵皮屋一棟
彰化縣	田尾鄉	N21990100025	合法	都市用地	道路變化	計畫道路新開闢
彰化縣	芳苑鄉	N23990100002	合法	非都市用地	新增建物	本案土地所有權人於 98 年 11 月 30 日申請搭建雞舍(核准使用執照為芳鄉建字第 0980018505 號)
彰化縣	芳苑鄉	N23990100010	合法	非都市用地	移除水域(漁塭或水塘)	本地號原為漁塭，現填平供農耕使用
彰化縣	竹塘鄉	N25990100005	合法	非都市用地	無明顯變異	經現勘為本所興建之合法垃圾掩埋場，目前已封閉停用並辦理復育中(如附照片)，尚屬合法
新竹市	東區	O01990100002	非法	非都市用地	新增建物	新建房舍及魚池
新竹市	東區	O01990100004	合法	都市用地	新增建物	住宅區內整地作預售屋，符合都市計畫土地使用分區管制規定
新竹市	香山區	O02990100003	非法	非都市用地	新增建物	興建鐵皮屋

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
新竹市	香山區	O03990100001	非法	非都市用地	新增建物	興建鐵皮屋
雲林縣	斗六市	P01990100015	合法	非都市用地	無明顯變異	經現場勘查，該地段變異點有燃燒痕跡並被任意傾倒垃圾，擬提報清潔隊對該土地所有權人依相關罰則辦理
雲林縣	斗六市	P01990100016	非法	非都市用地	整地	經現場勘查，該地段變異點目前並無地上物，現場有整地樣貌，待查明所有權人是否合法申請農業使用
雲林縣	斗六市	P01990100017	合法	非都市用地	新增建物	該地目前為旭君承租給建商作為廠房擴建行政區域使用，經查該地為工業用地
雲林縣	斗六市	P01990100018	合法	都市用地	新增建物	該地為都市土地，目前興建房屋
雲林縣	斗六市	P01990100019	非法	非都市用地	新增建物	經現場勘查，該地段變異點目前正在興建大型建物，目測已超過申請農舍使用面積，待向縣府申請建築圖再查明該地上物是否合法或非法建物
雲林縣	虎尾鎮	P03990100010	合法	非都市用地	新增建物	建照執照號碼：98 雲營建字第00237 號
雲林縣	古坑鄉	P07990100020	合法	都市用地	其他	該土地提供公路局斗南工務段台三線道路拓寬土石方臨時堆置場
雲林縣	莿桐鄉	P09990100014	合法	非都市用地	無明顯變異	現況為種植扁柏，地面舖設塑膠布網防止雜草叢生
雲林縣	莿桐鄉	P09990100021	合法	非都市用地	整地	填土整地
雲林縣	麥寮鄉	P13990100007	合法	非都市用地	無明顯變異	雜草地
雲林縣	麥寮鄉	P13990100008	合法	非都市用地	其他	六輕廠區內無法進入
雲林縣	麥寮鄉	P13990100009	合法	都市用地	無明顯變異	雜草地
雲林縣	麥寮鄉	P13990100013	合法	非都市用地	無明顯變異	雜草地
雲林縣	褒忠鄉	P15990100011	非法	非都市用地	新增建物	新建畜牧設施建物 1 棟，寬度 8.7m，深度 63m，高度 4m.
雲林縣	台西鄉	P16990100001	合法	非都市用地	整地	此地號土地為本鄉南公館公墓施工地點，該工地已取得合法建築執照
雲林縣	台西鄉	P16990100002	合法	非都市用地	無明顯變異	該基地現為一養鴨場，變異點為蓄水池，前為乾涸，現已蓄水
雲林縣	台西鄉	P16990100003	非法	非都市用地	新增建物	該基地新增骨灰塔乙座
雲林縣	台西鄉	P16990100004	合法	非都市用地	整地	該地現正整地中，經查尚無非法地上物
雲林縣	元長鄉	P17990100012	合法	非都市用地	新增建物	該地號新增豬舍，雲林縣政府 98 年 9 月 2 日核發畜牧場登記證書
雲林縣	四湖鄉	P18990100005	非法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	未申請合法養殖登記，非法開挖魚塭使用
雲林縣	四湖鄉	P18990100006	合法	都市用地	新增建物	經查該地號土地為地主將原有鐵皮工廠拆除，土地整平，無明顯變異，合法使用
嘉義縣	朴子市	Q02990100001	合法	都市用地	道路變化	本案為東西向快速道路用地，現今施工中，故有使用異動
嘉義縣	朴子市	Q02990100002	合法	都市用地	道路變化	本案為東西向快速道路用地，現今施工中，故有使用異動

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
嘉義縣	新港鄉	Q07990100006	合法	非都市用地	無明顯變異	經查為廣福宮廟前廣場及柏油馬路
嘉義縣	義竹鄉	Q10990100005	非法	非都市用地	新增建物	興建中建築物
嘉義縣	太保市	Q12990100003	合法	非都市用地	新增建物	無顯著異常
嘉義縣	太保市	Q12990100004	合法	非都市用地	新增建物	無顯著異常
嘉義縣	中埔鄉	Q14990100007	合法	非都市用地	整地	已鏟平雜草翻土
台南縣	六甲鄉	R09990100006	合法	非都市用地	整地	填土整地
台南縣	七股鄉	R14990100002	合法	非都市用地	其他	99.01.14 會勘現場漁塭使用
台南縣	七股鄉	R14990100004	合法	非都市用地	其他	99.01.14 會勘現場為魚塭使用
台南縣	新市鄉	R20990100007	合法	都市用地	其他	屬南科管理局範圍內，無法查報
台南縣	安定鄉	R21990100003	非法	非都市用地	其他	將養殖用地變更堆置土方，作砂石場使用
台南縣	安定鄉	R21990100005	非法	非都市用地	其他	將養殖用地變更為砂石場使用
台南縣	仁德鄉	R27990100001	合法	非都市用地	整地	現場為公路局施作台 86 線工程，承包商租用農地堆放機具等物品，目前已清理
高雄縣	橋頭鄉	S12990100001	合法	都市用地	其他	該地點尚未移交，仍屬內政部營建署新市鎮組
高雄縣	六龜鄉	S21990100002	合法	非都市用地	河道變化	該處為河道轉彎區，應於莫拉克風災暨 88 水災時，因水流強勁而沖蝕形成河道的一部份
高雄縣	六龜鄉	S21990100003	非法	非都市用地	整地	該處有重機械整地，疑似盜採土石，如相片，本所將依非都市土地管制規則，依法報府查辦
屏東縣	屏東市	T01990100003	合法	非都市用地	新增建物	該區在經濟部加工出口區內，管轄權應屬該部。目前正興建大型廠房中
屏東縣	東港鎮	T03990100001	合法	非都市用地	無明顯變異	大鵬灣疏浚填土工程
屏東縣	東港鎮	T03990100002	合法	非都市用地	無明顯變異	大鵬灣疏浚填土工程
屏東縣	萬丹鄉	T05990100004	合法	非都市用地	新增建物	現場增設工廠用的大型天車
屏東縣	萬丹鄉	T05990100005	合法	非都市用地	新增建物	增設工廠用大型天車
屏東縣	里港鄉	T09990100013	合法	非都市用地	無明顯變異	作魚池使用中
屏東縣	里港鄉	T09990100016	合法	非都市用地	整地	河床地河堤公園整地後舖設碎石作景觀區
屏東縣	里港鄉	T09990100024	合法	非都市用地	整地	整地
屏東縣	里港鄉	T09990100027	非法	非都市用地	採礦變化	堆置砂石
屏東縣	高樹鄉	T11990100015	合法	非都市用地	無明顯變異	現場只有看到雜草，無明顯改變
屏東縣	高樹鄉	T11990100019	合法	非都市用地	無明顯變異	在道路的旁邊，有卡車駛過的痕跡，除此外沒有明顯的改變
屏東縣	高樹鄉	T11990100020	合法	非都市用地	整地	現場的土有被翻過的痕跡，推測是整地
屏東縣	高樹鄉	T11990100021	非法	非都市用地	採礦變化	現場被挖了很大的坑洞
屏東縣	高樹鄉	T11990100026	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	養鴨使用而挖掘水塘，有牧場登記證
屏東縣	高樹鄉	T11990100022	非法	非都市用地	採礦變化	現場位於河流旁邊，附近有砂石車出入，拍攝困難，只能隱約看見有機具，很有可能是盜採砂石

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
屏東縣	高樹鄉	T11990100023	合法	非都市用地	整地	為了興建種植蘭花的設施而整地，已向高樹鄉公所申請，尚在審核中，無不法情事
屏東縣	高樹鄉	T11990100025	合法	非都市用地	無明顯變異	現場從很久以前開始就一直是魚塭，由遠東藍藻公司作為養殖藍藻使用
屏東縣	高樹鄉	T11990100028	合法	非都市用地	無明顯變異	這是住家後方的空地，現在是菜園，看不出有什麼變化
屏東縣	竹田鄉	T14990100009	非法	非都市用地	新增建物	總計建物占地有美崙段 1461、1460、1458 地號等三筆土地，面積分別為 10344、916、852 平方公尺，有重機械、組合屋等
屏東縣	竹田鄉	T14990100010	非法	非都市用地	新增建物	興建 1 棟廠房、1 棟房舍約 700 平方公尺
屏東縣	竹田鄉	T14990100011	非法	都市用地	新增建物	頓物段 574、574-1 地號面積分別約 4318.94、2910 平方公尺，建物一棟及廠房一棟面積約 6200 平方公尺
屏東縣	新埤鄉	T15990100007	合法	非都市用地	新增建物	本鄉運動公園
屏東縣	新埤鄉	T15990100012	合法	非都市用地	新增建物	原廢棄違法砂石場傾倒廢土
屏東縣	枋寮鄉	T16990100008	非法	非都市用地	其他	經查變異點位於屏東縣枋寮鄉枋寮段枋寮小段 3-2 號土地，所有權人為陳君，住址：屏東縣枋寮鄉保生村海邊路 176 巷 7 號，現有土地經陳君之夫陳述：是暫時借曾君所有之浚銨建材行放置回填土方
屏東縣	林邊鄉	T19990100006	合法	非都市用地	新增建物	該筆農地目前地上建物 1 棟係民國 81 年 06 月 12 日新建完成’民國 81 年 10 月 20 日登記〈屏港新建字第 01481 號〉
屏東縣	牡丹鄉	T33990100029	合法	非都市用地	整地	列入 98 年度農地新植造林
花蓮縣	花蓮市	U01990100020	合法	都市用地	新增建物	已領有花蓮縣政府 98.05.20 府城建字第 98A0173 號建照執照
花蓮縣	光復鄉	U02990100006	非法	非都市用地	新增建物	新建建物一棟
花蓮縣	光復鄉	U02990100007	合法	非都市用地	新增建物	橋梁整修一座
花蓮縣	玉里鎮	U03990100003	非法	非都市用地	無明顯變異	案地經查為養殖區(養鴨)，養殖人為蕭君，無養殖登記證，屬違法使用，土地所有權人為：呂君等 4 人
花蓮縣	玉里鎮	U03990100004	合法	非都市用地	其他	案地經查為未耕作之荒地(地上尚有部份雜草)，土地所有權人為林君，住址：台東縣大武鄉大武村 2 鄰復興路 34 號
花蓮縣	新城鄉	U04990100019	合法	非都市用地	新增建物	經查案地屬工業區，丁種建地，其前後期影像之變異，係因案地內多項廠房興建之故，而該些廠房興建悉依合法申請，尚無違規情事
花蓮縣	吉安鄉	U05990100016	合法	非都市用地	新增建物	經現勘為碩瑋企業有限公司地面鋪設水泥及相關設施做資源回收場使用，堆放資源回收物

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
花蓮縣	吉安鄉	U05990100017	合法	非都市用地	新增建物	現勘為新建廠房上有地磅、管理室、水池、鋪設水泥、鋼構建築物...等
花蓮縣	吉安鄉	U05990100018	合法	非都市用地	新增建物	現勘為墓園及其設施
花蓮縣	壽豐鄉	U06990100012	合法	非都市用地	無明顯變異	現況雜草，未有開挖情形
花蓮縣	壽豐鄉	U06990100013	合法	非都市用地	新增建物	現況建物乙棟，約 98 年 7 月份興建之農舍，目前已向花蓮縣政府申請使用執照中(花蓮縣政府於 98 年 6 月 12 日府城建字第 098086324 號函所有權人簡君)
花蓮縣	壽豐鄉	U06990100014	合法	非都市用地	新增建物	現況為雜草，未有開挖情形
花蓮縣	鳳林鎮	U07990100005	合法	非都市用地	整地	整地後準備種西瓜，行距間舖蓋反光布.
花蓮縣	鳳林鎮	U07990100015	合法	非都市用地	自然植被改變	農地上種植香蕉，地上舖蓋塑膠布防止雜草
花蓮縣	瑞穗鄉	U09990100008	合法	非都市用地	無明顯變異	水泥面年久失修破損，重新舖設水泥
花蓮縣	瑞穗鄉	U09990100009	合法	非都市用地	河道變化	經濟部水利署第九河川局於 98 年 5 月 26 日施設富源溪北岡堤防，至 98 年 10 月 17 日完工。
花蓮縣	瑞穗鄉	U09990100010	合法	非都市用地	道路變化	經 PDA 定位該變異點是瑞穗段 2855 地號為林班地
花蓮縣	瑞穗鄉	U09990100011	合法	非都市用地	新增建物	有取得建築執照 98 年 3 月 26 日建執字第 98a0114 號，另建築縣號 0980209 府城計字第 0980014173 號
花蓮縣	卓溪鄉	U11990100001	非法	非都市用地	整地	案地經 PDA 定位為新生段 3 地號，現場留有明顯怪手開挖後痕跡，開挖範圍約 0.8 公頃，已開挖數日，故現場無行為人
花蓮縣	卓溪鄉	U11990100002	非法	非都市用地	整地	案地未經合法申請，遂使用怪手機械進行清除地上石塊及施工便道整地作業，現場無發現行為人
台東縣	台東市	V01990100002	合法	非都市用地	道路變化	鋪設水泥道路
台東縣	台東市	V01990100003	合法	非都市用地	其他	現場狀況為消波塊堆積，並有黃色警戒線環繞
台東縣	台東市	V01990100004	合法	非都市用地	新增建物	興建一農業資材室
台東縣	台東市	V01990100005	合法	非都市用地	其他	廢棄磚塊雜物及土石堆積
台東縣	台東市	V01990100006	合法	非都市用地	其他	有大量漂流木堆積，圍牆外設有警察巡邏箱
台東縣	台東市	V01990100007	合法	都市用地	其他	為一進行中工地，外圍有圍牆，無工程告示牌，內有挖土機砂石車及大量鐵管堆積
台東縣	台東市	V01990100008	合法	非都市用地	新增建物	國家水產生物種原庫臺東支庫新建工程
台東縣	台東市	V01990100009	合法	非都市用地	作物變化	現場勘查為稻田
台東縣	台東市	V01990100010	合法	非都市用地	新增建物	興建民宅
台東縣	台東市	V01990100011	合法	都市用地	自然植被改變	現場為樹木砍伐
台東縣	台東市	V01990100015	合法	都市用地	新增建物	新馬蘭聚會所興建工程

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
台東縣	卑南鄉	V04990100014	非法	非都市用地	新增建物	該筆土地於 97 年 11 月 06 日重測，重測前利家段後利卡夢段，重測前 1184 號後 847 號，有新增建物，詳如照片
台東縣	綠島鄉	V11990100016	合法	都市用地	其他	原為雜草因土葬需要整地
澎湖縣	馬公市	X01990100007	合法	都市用地	新增建物	現為鐵皮屋
澎湖縣	馬公市	X01990100008	合法	非都市用地	新增建物	該變異點實地檢查結果為鋁合金建築物
澎湖縣	馬公市	X01990100009	合法	非都市用地	新增建物	新建房屋
澎湖縣	馬公市	X01990100010	合法	非都市用地	新增建物	專案核准興建住宅
澎湖縣	馬公市	X01990100011	合法	非都市用地	新增建物	湄京澎湖風櫃渡假村新建工程
澎湖縣	馬公市	X01990100012	合法	非都市用地	新增建物	馬公市井子垵段公共設施及新建水泥道路
澎湖縣	白沙鄉	X03990100002	合法	非都市用地	新增建物	新建飯店
澎湖縣	白沙鄉	X03990100003	非法	非都市用地	採礦變化	堆置沙土
澎湖縣	白沙鄉	X03990100004	非法	非都市用地	自然植被改變	堆置牡蠣殼
澎湖縣	白沙鄉	X03990100005	合法	非都市用地	新增建物	白沙鄉公所新建納骨堂
澎湖縣	白沙鄉	X03990100006	合法	非都市用地	新增建物	鐵皮屋及水泥地面
澎湖縣	西嶼鄉	X04990100001	合法	非都市用地	軍事用地	變異點原因為位於澎湖縣西嶼鄉外垵村海軍海鋒大隊第六中隊，於 98 年度將原有之房舍迷彩色粉刷為白色
連江縣	南竿鄉	Z01990100001	非法	都市用地	整地	農業區用地整地後作為料場堆置材料使用，疑似違反土地使用分區管制要點，確切行為人地號尚待查證
連江縣	南竿鄉	Z01990100002	非法	都市用地	整地	為環保局後端處理廠上廠，處於保護區及航空站用地，環保局在此堆置處理漂流木與保麗龍等
連江縣	南竿鄉	Z01990100003	非法	都市用地	新增建物	為建設局興建儲藏室，未依程序辦理申請
連江縣	莒光鄉	Z02990100004	合法	都市用地	新增建物	自來水廠興建西莒進水廠造成土方開挖，本案於本府 98.03.17 發文核准在案
連江縣	莒光鄉	Z02990100005	非法	都市用地	自然植被改變	因民眾辦理祖先墓地遷移利用怪手開挖造成地表植被移除，本案移請建設局辦理後續事宜
連江縣	北竿鄉	Z03990100006	非法	都市用地	整地	行為人磊庭營造股份有限公司破壞地形地貌，本案業已於中華民國 98.10.29 至現地會勘，本府於中華民國 98.11.20 日以連工都字第 0980038777 號處分書，處以六萬元罰鍰在案
台北市	台北市	A13990100006	合法	都市用地	新增建物	現地為樣品屋，並已函請本市建管處協助查處
台北市	台北市	A14990100004	合法	都市用地	新增建物	屬於區段徵收範圍，現況為建築基地
台北市	台北市	A14990100005	合法	都市用地	新增建物	現地為內湖垃圾山清除工程，由本府環保局發包執行

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
台北市	台北市	A15990100002	合法	都市用地	新增建物	現地為樣品屋，函請本市建管處協助查處
台北市	台北市	A15990100003	合法	都市用地	新增建物	經查現地為公車調度站，無任何明顯土地利用變異狀況
台北市	台北市	A15990100001	合法	都市用地	整地	該地號於 82 年以前即已較臨地高程為高；另現場並無見新增建物，而就所述該地號鋪設水泥鋪面 1 節，亦尚未違反都市計畫相關規定

註：變異點編號中(*)代表 1 個變異點的查報單位有 2 個

第一期高變異發生地區通報點回報結果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
水利署	台北水源特定區管理局	211980500001(*)	合法	都市用地	其他	地表現種植甘薯，並無新開挖整地跡象，僅有翻耕跡象
水利署	第六河川局	206980500001	合法	非都市用地	無明顯變異	之前有本局工程進行，目前工程已完成，現場已植生未發現明顯變異
台南市	安南區	D06980500001	合法	都市用地	無明顯變異	現況為魚塭，是否有養殖行為無法進一步考證
台南縣	七股鄉	R14980500002	合法	非都市用地	無明顯變異	於 98 年 5 月 13 日會勘現場漁塭使用
台南縣	七股鄉	R14980500003	合法	非都市用地	整地	國立臺南大學七股校區校園興建工程國立臺南大學七股校區公共設施工程
台南縣	六甲鄉	R09980500005	非法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	作為漁塭使用
台南縣	安定鄉	R21980500004	非法	非都市用地	新增建物	新增鐵皮屋工廠
台南縣	官田鄉	R10980500006	合法	都市用地	新增建物	土地上新增建物目前尚在興建中，為依法申請興建中之農舍
台南縣	官田鄉	R10980500008	合法	非都市用地	新增建物	番子田段 586-78 及番子田段 586-79 地號等 2 筆土地皆為特定農業區甲種建築用地，該新增建物位於番子田段 586-79 地號土地上
台南縣	後壁鄉	R05980500016	合法	非都市用地	無明顯變異	現地為道路及本鄉居民之土地
台南縣	善化鎮	R19980500009	合法	都市用地	整地	該土地位屬台南科學工業園區特定區計畫之南科液晶電視及產業支援工業區，目前進行整地作業
台南縣	新化鎮	R18980500013	合法	非都市用地	新增建物	案地為乙種建築用地，有合法申請建號，除非建管單位依建照內容丈量，否則難從表面判斷其違規情事
台南縣	新化鎮	R18980500014	非法	非都市用地	新增建物	案地鋪有水泥，堆放車胎，停放車輛，似做停車場及暫放保養車輛 98.5.25 所民字第 0980008177 號函已依非都市土地違規查報函送縣府處理
台南縣	新市鄉	R20980500010	非法	非都市用地	新增建物	該變異點的現況建有鐵皮屋一幢，占地甚廣似為工廠，但無公司行號僅有地址，為新市鄉潭頂村 323-83 號
台南縣	新市鄉	R20980500011	非法	非都市用地	新增建物	該變異點土地現況為一大片廠房建築公司名稱為再生發有限公司
宜蘭縣	五結鄉	G07980500009	合法	非都市用地	移除建物	原有合法鴨舍養殖設施，因颱風損壞，目前進行屋頂整修
宜蘭縣	五結鄉	G07980500014	合法	非都市用地	其他	本宗土地因種植農作物需要，部份鋪設農用塑膠布，現場並無其他設施

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
宜蘭縣	五結鄉	G07980500007	非法	非都市用地	新增建物	本宗土地原有合法申請農業資材室(77.16 平方公尺)乙棟，因背面及右側有增建建物，並有鋪設水泥地面，未依法申請，且該農業設施依原核准使用項目，不得供作住宅使用
宜蘭縣	五結鄉	G07980500008	非法	非都市用地	新增建物	本宗土地原有合法二層農舍乙棟，因左側增建建物乙棟，且有擴大填土作庭園造景及增設圍牆設施未依法申請
宜蘭縣	冬山鄉	G08980500010	合法	都市用地	無明顯變異	經查本筆土地地段管轄權屬於羅東鎮，行政區域為本鄉所屬，其所有權人為臺灣省宜蘭農田水利會，土地使用分區應洽羅東鎮公所，目前本筆土地現況為水利溝渠
宜蘭縣	冬山鄉	G08980500011	非法	非都市用地	新增建物	本筆土地有依法申請並興建完成之農舍一棟(使用執照核發日期為 97 年 9 月 30 日)，惟目前尚有未依法申請而增建之鐵皮屋乙間及部份擴大填土並鋪設水泥地面之情形
宜蘭縣	冬山鄉	G08980500013	合法	非都市用地	新增建物	本筆土地依宜蘭縣政府 93.09.13 府地三字第 0930115666 號函核准依羅東地區水資源處理廠工程用地開發計畫使用，目前工程正在興建中
宜蘭縣	頭城鎮	G02980500015	合法	非都市用地	無明顯變異	土地重測標示變更為：新福成段 966 地號，經實地勘查土地從事鴨飼養，為非都市土地編定前既有之農業經營，依非都市土地編定為農牧用地，符合非都市土地管制
宜蘭縣	頭城鎮	G02980500016	合法	都市用地	無明顯變異	經查該點為復興路 61 巷 3 號，變異原因為屋頂翻修
宜蘭縣	礁溪鄉	G03980500017	非法	非都市用地	其他	玉光一段 623 地號上蓋有一合法農舍，領有建造(96.07.24 礁鄉工字第 8903 號)及使照(97.05.07 礁鄉工字第 5331 號)。該農舍前方土地部分涉嫌違規填土，面積約 180 平方公尺
宜蘭縣	羅東鎮	G06980500006	合法	非都市用地	其他	原參考地段仁愛段 859 地號有誤應為同段 853-4 及 853-2 地段；前揭 2 筆土地均為特定農業區建地目甲種建築用地。所有權人於前開土地上僅鋪設碎石供自家通行使用，現況尚無違法使用之情事

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
宜蘭縣	羅東鎮	G06980500012	非法	非都市用地	新增建物	所揭農地所有權人前曾申請覆土植種果木，事後未向本所申請許可，擅自於農地上舖設混凝土設置定著物並搭建2間建物供社團法人宜蘭縣勞工教育協進會附設職業訓練中心充作罐槽車訓練場所使用，涉嫌違反非都市土地使用管制規則。本所業已依非都市土地使用管制規則第五條規定函請宜蘭縣政府辦理
屏東縣	東港鎮	T03980500004	合法	非都市用地	無明顯變異	漁具生產加工廠[慶進實業股份有限公司]
屏東縣	東港鎮	T03980500005	合法	都市用地	無明顯變異	此地係屬交通部觀光局大鵬灣風景區國家公園管理處管轄之青洲公園遊憩區
屏東縣	林邊鄉	T19980500006	合法	都市用地	無明顯變異	該筆土地屬於大鵬灣國家風景特定計畫區段區
屏東縣	新園鄉	T17980500002	合法	都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	現場勘查變異點為漁塭
屏東縣	新園鄉	T17980500003	合法	都市用地	新增建物	經現場勘查為鐵皮工廠
屏東縣	新園鄉	T17980500001	合法	都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	現場勘查變異點為漁塭
桃園縣	中壢市	H03980500004	合法	都市用地	整地	現況整地填土，高低差約 2 公尺，填土面積約 10000 平方公尺，涵蓋地號為中原段 175、176、178、176-1 至 176-7、176-15 至 176-26 等地號
桃園縣	平鎮市	H10980500003	非法	非都市用地	新增建物	一、鐵皮建物兩棟。二、水泥磚造房屋一棟。三、疑似部分回填營建廢棄物。四、部分水泥圍牆、部分水泥地
桃園縣	新屋鄉	H11980500001	非法	非都市用地	新增建物	搭建貨櫃屋、鐵皮屋
桃園縣	龍潭鄉	H09980500005	非法	非都市用地	新增建物	舊建屋擴建
桃園縣	龍潭鄉	H09980500006	非法	非都市用地	其他	堆置第十河川局消波塊
桃園縣	觀音鄉	H12980500002	非法	非都市用地	其他	放置貨櫃
桃園縣	觀音鄉	H12980500007	非法	非都市用地	新增建物	搭建鐵皮屋
高雄縣	路竹鄉	S16980500007	非法	都市用地	新增建物	農業區新建廠房
雲林縣	口湖鄉	P19980500003	非法	非都市用地	其他	堆置廢棄電線桿
雲林縣	口湖鄉	P19980500004	非法	非都市用地	移除水域(漁塭或水塘)	原魚塭回填土
雲林縣	口湖鄉	P19980500005	合法	非都市用地	無明顯變異	一般的養殖池
雲林縣	口湖鄉	P19980500006	合法	非都市用地	無明顯變異	一般養殖區
雲林縣	口湖鄉	P19980500008	非法	非都市用地	新增建物	新建一棟建物
雲林縣	土庫鎮	P05980500010	合法	非都市用地	無明顯變異	現場為空地
雲林縣	土庫鎮	P05980500012	合法	非都市用地	無明顯變異	空地鋪塑膠帆布防止雜草發生
雲林縣	土庫鎮	P05980500013	合法	非都市用地	無明顯變異	親人亡故搭棚現已撤除

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
雲林縣	元長鄉	P17980500016	非法	非都市用地	無明顯變異	經查該筆土地目前並無明顯變異，惟養殖鴨場並未申請牧場登記，已會請本所農業課輔導其申辦手續
雲林縣	水林鄉	P20980500002	合法	非都市用地	其他	臨時堆置外銷牛用牧草太空包，近期將出口
雲林縣	水林鄉	P20980500007	合法	非都市用地	無明顯變異	無異常
雲林縣	北港鎮	P06980500017	合法	非都市用地	整地	現場並無建築只有整地，地主許君，住址北港鎮好收里 110-8 號
雲林縣	台西鄉	P16980500001	合法	非都市用地	無明顯變異	1.該區域為既有魚塭，設置已有多年。於 98 年 01 月 03 日時，因魚塭曬池，將水抽乾，故空拍影像呈現[非植生裸露地]狀況。2.自 98 年 03 月 07 日迄今，因已蓄水並放有魚苗，故空拍影像呈現[水體]狀況
雲林縣	四湖鄉	P18980500015	合法	非都市用地	無明顯變異	為畜牧場〈畜牧場登記字號為農畜牧登記字第 213772 號，場址：雲林縣四湖鄉和平段 3、19 地號〉，養殖肉鴨，合法使用
雲林縣	虎尾鎮	P03980500011	合法	非都市用地	新增建物	中科雲林虎尾園區，執照字號：97 中科雲建字第 009 號，起造人是友霖生技醫藥股份有限公司，監造人：新光建築師事務所，承造人：忠明營造股份有限公司
雲林縣	虎尾鎮	P03980500014	非法	非都市用地	新增建物	通知申請補辦建築執照，否則 45 天後，依法查報違建
雲林縣	麥寮鄉	P13980500009	合法	非都市用地	無明顯變異	野草
嘉義市	東區	I01980500001	合法	都市用地	無明顯變異	經查該變異點現已長草，且並無明顯變異之情形
嘉義林區管理處	玉井工作站	354980500001	合法	非都市用地	其他	係位於玉井事業區第 92 林班圖 205 號租地內，該租地承租人依規向本處申請竹木砍伐，本處於 97 年 12 月 26 日核發採運許可證（嘉租運字第 56 號），該項工作於 98 年 1 月 5 日開工，至 98 年 3 月 3 日完工，皆伐面積 1.17 公頃，採天然更新方式復舊造林
嘉義林區管理處	玉井工作站	354980500002	合法	非都市用地	作物變化	係位於玉井事業區第 94 林班地內之私有地（台南縣左鎮鄉左鎮段 1280-2 地號），現地種植香蕉，面積約 0.42 公頃
嘉義縣	大林鎮	Q04980500008	合法	非都市用地	新增建物	本地號：嘉義縣大林鎮甘蔗崙段甘蔗崙小段 252 地號。使用分區：特定農業區甲種建築用地，已起造為畜牧設施。使用執照：(98)嘉大鎮使字第 00001 號。建築執照：(98)嘉大鎮建字第 01 號

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
嘉義縣	中埔鄉	Q14980500005	合法	非都市用地	無明顯變異	金蘭段255地號經查無明顯變異
嘉義縣	中埔鄉	Q14980500006	合法	非都市用地	新增建物	新增建物起造人為舜盟工業股份有限公司基地座落嘉義縣中埔鄉金蘭段324地號等5筆建造執照為(97)嘉府城管執字第00158號還在興建中
嘉義縣	太保市	Q12980500004	合法	非都市用地	其他	堆積回收紙
嘉義縣	布袋鎮	Q03980500001	合法	都市用地	整地	呈休耕狀態，部份已雜草叢生及填平曬菜脯使用
嘉義縣	布袋鎮	Q03980500002	合法	非都市用地	移除水域(漁塭或水塘)	一處漁塭及及另一池已移除水位呈現乾枯狀態
嘉義縣	布袋鎮	Q03980500003	合法	非都市用地	無明顯變異	為養殖用地
嘉義縣	民雄鄉	Q05980500010	非法	非都市用地	其他	未合法申請農業設施及未申請合法使用之證明文件
嘉義縣	民雄鄉	Q05980500011	合法	都市用地	道路變化	經查民雄鄉江厝店段477地號週邊土地為嘉義縣交通局辦理民雄〈頭橋〉37號立體交叉工程刻正施工中為合法之工程經本所函請土地所有權人提出說明為：「施工單位暫時借用本人土地做為堆放施工機具及設備之用，待完竣工後一併恢復原有地貌。」
嘉義縣	鹿草鄉	Q11980500007	合法	非都市用地	新增建物	980313(98 嘉鹿鄉使字第 00001號使用執照，地上物為雞舍，堆肥社及飼料桶
嘉義縣	新港鄉	Q07980500012	合法	非都市用地	其他	朴子溪月眉堤段防災減災工程用地
嘉義縣	溪口鄉	Q06980500009	合法	非都市用地	其他	本地段經查所有權人為謝君，該地上現為經砍伐後之竹林及雜草，無違規使用
彰化縣	二林鎮	N08980500002	非法	非都市用地	其他	如照片，堆置黃色不明物體
彰化縣	大城鄉	N24980500007	合法	非都市用地	無明顯變異	現況無變化，查證結果合法
彰化縣	大城鄉	N24980500008	合法	都市用地	移除水域(漁塭或水塘)	現況移除水域，查證結果合法
彰化縣	大城鄉	N24980500009	合法	非都市用地	作物變化	現況作物變化，查證結果合法
彰化縣	大城鄉	N24980500010	合法	非都市用地	整地	現況整地，查證結果合法。
彰化縣	芳苑鄉	N23980500001	合法	非都市用地	新增建物	經現場勘查結果：現正興蓋菇舍中，本案已經核准興建(98 芳鄉建字第7214號)
彰化縣	芳苑鄉	N23980500005	合法	非都市用地	整地	經現場勘查結果為農地整地.
彰化縣	埤頭鄉	N22980500006	合法	非都市用地	新增建物	為新建尚未完工之鋼筋混凝土建物,目前興建至3樓面積約800平方公尺
彰化縣	溪湖鎮	N06980500004	非法	非都市用地	新增建物	本案為2人共有，二棟建物為鐵皮屋，一棟為居住，一棟為工廠

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
彰化縣	溪湖鎮	N06980500003	合法	都市用地	無明顯變異	地上合法農舍乙棟，已存在多年，該筆其餘農地現休耕中。查變異點位置橫跨西寮段 302 及 216 地號
羅東林區管理處	台北工作站	311980500001(*)	非法	非都市用地	無明顯變異	本站依據所附坐標經現場勘查發現該地應為私有民宅，且存在歷史已久，而屋後比鄰之林地並無明顯之開墾跡象，僅堆置些許雜物。較有可能之變異標的為屋後搭建之鐵皮屋，惟該鐵皮屋亦已興建多年，且該林班比鄰私有地，是否有占用本處所轄土地尚須辦理鑑界方能確認

註：變異點編號中(*)代表 1 個變異點的查報單位有 2 個

第二期高變異發生地區通報點回報結果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
水利署	台北水源特定區管理局	211980601001	合法	都市用地	無明顯變異	現場並無新開挖整地跡象
台南市	安南區	D06980601001	合法	都市用地	新增建物	有關變異點位置疑似有鐵皮建物，經查本府農漁畜產科，該案地已申請農業設施育苗作業室係為合法建物
台南市	安南區	D06980601002	合法	都市用地	新增建物	有關變異點位置疑似有鐵皮建物，惟其合法性尚無法確認。經查本府農漁畜產科，未有申請農業設施，將另為現場勘認，後續回報
台南縣	七股鄉	R14980601007	合法	非都市用地	作物變化	於 98 年 6 月 17 日現場會勘該地有三股子段 208-42、208-12 地號，為農用如相片
台南縣	下營鄉	R08980601009	非法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	由勘查中，得知十六甲段 1512 地號目前包含一個水域
台南縣	六甲鄉	R09980601010	合法	都市用地	無明顯變異	該變異點原為水池，無明顯變異情況
台南縣	左鎮鄉	R26980601013	非法	非都市用地	其他	非法整地但以種植香蕉
台南縣	安定鄉	R21980601008	合法	非都市用地	新增建物	新增寺廟乙座
台南縣	西港鄉	R13980601002	合法	非都市用地	無明顯變異	本案經現場勘查原建築物無整修增建情形，經洽詢女屋主結果係近期因屋頂漏水嚴重，雇工進行防漏工程
台南縣	西港鄉	R13980601004	非法	都市用地	新增建物	經查有增建情形已於 98 年 07 月 02 日所建字第 0980006437 號查報違章報府在案
台南縣	西港鄉	R13980601005	非法	非都市用地	新增建物	經查有增建情形已於 98 年 07 月 02 日所建字第 0980006437 號查報違章報府在案
台南縣	西港鄉	R13980601006	非法	非都市用地	新增建物	經查現場所有設施均為增建已於 98 年 07 月 02 日以所建字第 0980006437 號查報報府在案
台南縣	佳里鎮	R12980601001	合法	非都市用地	作物變化	佳里鎮佳里段 2949 地號屬特定農業區農牧用地，目前配合政府政策辦理休耕
台南縣	佳里鎮	R12980601003	非法	都市用地	新增建物	1.嘉南農田水利會興建給水渠堆置土方及預鑄水泥構造物。2.毛毛檳榔攤為違章建物。3.臺南縣政府業於 98 年 6 月 30 日以府城都字第 0980153510D 號函文業者及地主陳述意見，地主於期限內提出陳述，表明所有之土地遭嘉南農田水利會無權占用堆置土石方中，至於搭建鐵皮屋租人販賣檳榔及冷飲違反土地使用分區管制，已立即停止營業中

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
台南縣	東山鄉	R06980601017	非法	非都市用地	其他	經查無新增建物，且在河川流域內，無法判別是否為合法，惠請縣府確認之
台南縣	新市鄉	R20980601012	合法	都市用地	其他	南科特定區 LM 區公兒(二)
台南縣	新營市	R01980601014	合法	都市用地	整地	原擬設置私人墳墓，經本所通知公告在案，目前已停工
台南縣	新營市	R01980601015	合法	都市用地	整地	原擬設置私人墳墓，經本所通知公告在案，目前已停工
台南縣	新營市	R01980601016	合法	都市用地	新增建物	該新增建物已領有臺南縣政府 97 年 3 月 20 日府工管字第 0970050218 號函核發之建造執照，目前興建中
台南縣	新營市	R01980601018	合法	非都市用地	作物變化	該筆土地位於急水溪河道，目前農作物已收
台南縣	楠西鄉	R24980601011	合法	非都市用地	整地	經現場勘查，係地主為種植其他作物進行整地作業，並無其他違規情形
宜蘭縣	五結鄉	G07980601001	合法	非都市用地	新增建物	本案經現場勘查，通報變異地點為興建中一樓農舍及農路設施，上開建物均有依法向本所申請合法建築執照及容許使用
宜蘭縣	冬山鄉	G08980601002	合法	非都市用地	新增建物	本筆土地為本所 97.11.17 冬鄉建字第 19901 號核准(建造執照號碼)興建之農舍,目前該筆土地建物正興建中(尚未取得使用執照)
宜蘭縣	冬山鄉	G08980601003	合法	非都市用地	新增建物	本筆土地興建農舍中。已取得本所 97.12.15 冬鄉建字第 20942 號核准建造執照號碼。待建物興建完成再行申請使用執照
宜蘭縣	頭城鎮	G02980601004	合法	都市用地	整地	經查該地號位於變更東北角海岸(含大溪海岸及頭城濱海)風景特定區內之甲種住宅區，現況地面為混擬土鋪面
宜蘭縣	礁溪鄉	G03980601005	非法	非都市用地	新增建物	涉嫌違規擴大填土，加蓋擋土牆、水泥地
宜蘭縣	礁溪鄉	G03980601006	合法	非都市用地	新增建物	協民段 624 地號非變異點，目前為農作使用。協民段 624-1 地號為變異點，興建有合法申請農舍乙棟，領有 98.06.19 礁鄉工字第 8677 號使用執照在案
屏東縣	琉球鄉	T22980601001	合法	都市用地	新增建物	土地產權所有人，於土地上建置觀光民宿及停車場設施
桃園縣	大園鄉	H06980601006	非法	非都市用地	整地	非法整地，疑似建置砂石場
桃園縣	大園鄉	H06980601007	非法	非都市用地	新增建物	疑似建置鐵皮屋與堆置砂石
桃園縣	大園鄉	H06980601008	非法	非都市用地	新增建物	疑似非法建置屠宰場
桃園縣	大園鄉	H06980601009	非法	非都市用地	新增建物	疑似非法建置鐵皮屋
桃園縣	新屋鄉	H11980601001	非法	非都市用地	新增建物	搭建鐵皮屋
桃園縣	新屋鄉	H11980601002	非法	非都市用地	新增建物	搭建鐵皮屋

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
桃園縣	新屋鄉	H11980601003	非法	非都市用地	新增建物	搭建鐵皮屋，鋪設水泥
桃園縣	新屋鄉	H11980601010	合法	非都市用地	新增建物	已取得雜項執照，整地
桃園縣	楊梅鎮	H04980601004	合法	非都市用地	整地	經查該地為現地整地
桃園縣	楊梅鎮	H04980601005	合法	非都市用地	新增建物	該筆土地現正建一合法農舍
高雄縣	六龜鄉	S21980601002	合法	非都市用地	無明顯變異	98 年 6 月 15 日上午實施勘查。義寶段 1066 地號附近並無明確變異故拍攝附近照片供參
高雄縣	田寮鄉	S14980601001	合法	非都市用地	新增建物	高雄縣老舊及受損橋樑整建工程(多納大橋、鹽水埔一號大橋、鹽水埔二號橋)
雲林縣	麥寮鄉	P13980601001	合法	非都市用地	自然植被改變	野草
新竹縣	竹北市	J05980601001	合法	都市用地	其他	新竹縣政府公園預定地之公共工程等
嘉義縣	水上鄉	Q13980601002	合法	非都市用地	新增建物	本案經水上鄉公所 98 年 6 月 22 日嘉水鄉民字第 0980009512 號函回報係位於河川區域範圍，並由本府 98 年 6 月 24 日府地用字第 0980098110 號函請經濟部水利署第五河川局依規定查處
嘉義縣	朴子市	Q02980601001	合法	都市用地	無明顯變異	實地勘查結果，現仍為水池使用，並無違規使用

第三期高變異發生地區通報點回報結果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
水利署	第七河川局	207980700001	合法	非都市用地	道路變化	變異點為本局及屏東縣政府辦理河道疏濬所設之運輸便道
水利署	第六河川局	206980700001	合法	非都市用地	無明顯變異	變異點現場長滿雜草，未發現變異情形
水利署	第四河川局	204980700001	合法	非都市用地	其他	本局護岸工程
台南市	安南區	D06980700001	合法	都市用地	無明顯變異	該地號土地現況為魚塭，是否有養殖行為無法進一步考證
台南縣	仁德鄉	R27980700008	合法	非都市用地	自然植被改變	現場為台鐵沙崙支線銜接工程，為施工單位承租農地堆放之砂石，已請施工單位檢附相關資料釐清是否合法
台南縣	仁德鄉	R27980700008	合法	非都市用地	自然植被改變	現場為台鐵沙崙支線銜接工程，為施工單位承租農地堆放之砂石，已請施工單位檢附相關資料釐清是否合法
台南縣	六甲鄉	R09980700009	合法	都市用地	其他	村辦處噴灑農樂導至雜草枯死
台南縣	北門鄉	R16980700004	合法	非都市用地	整地	雜草叢生後噴灑草藥後，雜草枯萎植披於地表，外觀顯現為一片金黃色。待耕耘機翻鬆土壤後即可耕種。附上現場照片 6 張，其中有一張有拍攝到善正公廟
台南縣	玉井鄉	R23980700011	合法	非都市用地	新增建物	興建忠信聖道院，有請負責人提供台南縣政府核准之使用執照(98)南縣使字第 00310 號，建照號碼(96)南縣建字第 03965 號
台南縣	官田鄉	R10980700010	非法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	該地號部份雜草、部份養魚池
台南縣	後壁鄉	R05980700014	合法	非都市用地	整地	本鄉居民之土地，如照片所示。
台南縣	新市鄉	R20980700012	合法	都市用地	其他	查明有疏濬工程，已完畢
台南縣	新市鄉	R20980700002	合法	都市用地	無明顯變異	無破壞情形
台南縣	新營市	R01980700015	合法	非都市用地	整地	目前整地中
台南縣	新營市	R01980700016	合法	非都市用地	新增建物	經調閱土地登記簿謄本記載地上建物建號 2 棟
台南縣	新營市	R01980700017	合法	非都市用地	新增建物	經調閱土地登記簿謄本記載地上建物建號共 3 棟
台南縣	學甲鎮	R17980700005	合法	非都市用地	其他	目前為荒池，尚未整地雜草叢生
台南縣	學甲鎮	R17980700006	合法	非都市用地	其他	魚塭目前閒置無放養
台南縣	歸仁鄉	R28980700007	合法	非都市用地	新增建物	上有台電高壓電塔
台南縣	歸仁鄉	R28980700007	合法	非都市用地	新增建物	上有台電高壓電塔
台南縣	歸仁鄉	R28980700013	非法	非都市用地	新增建物	該地新鋪設水泥，上堆放多個貨櫃，並加蓋鐵皮遮蓋
屏東縣	內埔鄉	T13980700013	合法	非都市用地	整地	客家文化園區承租台糖用地綠美化等工程
屏東縣	竹田鄉	T14980700016	合法	非都市用地	自然植被改變	本筆土地適合養鴨，但未申請牧場登記

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
屏東縣	竹田鄉	T14980700017	非法	非都市用地	新增建物	整地建有圍牆大門水泥地廣場
屏東縣	竹田鄉	T14980700019	合法	非都市用地	作物變化	種植休耕田菁
屏東縣	竹田鄉	T14980700015	非法	非都市用地	自然植被改變	堆放砂石且有機具房舍
屏東縣	里港鄉	T09980700026	非法	非都市用地	採礦變化	設置砂石場，堆置砂石
屏東縣	里港鄉	T09980700029	合法	非都市用地	新增建物	經查該地目前作養鴨使用，包括養鴨池及供鴨子活動之高地
屏東縣	里港鄉	T09980700036	合法	非都市用地	新增建物	地主除保留少部分魚池外，將地整平，目前長有雜草
屏東縣	長治鄉	T06980700011	合法	非都市用地	新增建物	位於屏東農業科技園區新建廠房約 900 平方公尺
屏東縣	屏東市	T01980700010	合法	非都市用地	無明顯變異	目前該地呈荒廢狀態，雜草叢生，看似無大的變化
屏東縣	屏東市	T01980700012	合法	非都市用地	作物變化	地上農作物已收成，目前呈休耕狀態
屏東縣	崁頂鄉	T18980700002	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	經現勘有挖掘鴨池
屏東縣	崁頂鄉	T18980700022	合法	非都市用地	新增建物	現場正由台鐵興建調車場
屏東縣	高樹鄉	T11980700025	非法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	現場有水池、小木屋，而且現場有工人在敲敲打打(施工)
屏東縣	高樹鄉	T11980700027	非法	非都市用地	採礦變化	盜採砂石，現場有機具
屏東縣	高樹鄉	T11980700028	非法	非都市用地	採礦變化	盜採砂石，堆置土石，現場留有機具
屏東縣	高樹鄉	T11980700031	非法	非都市用地	新增建物	有蓋新的建物
屏東縣	高樹鄉	T11980700032	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	現場為魚池(照片的後方之處)
屏東縣	高樹鄉	T11980700033	合法	非都市用地	作物變化	僅有農作使用而搭的棚架
屏東縣	高樹鄉	T11980700034	合法	非都市用地	作物變化	現場只種了兩排樹，並沒有違規情形
屏東縣	高樹鄉	T11980700035	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	現場為養鴨場
屏東縣	高樹鄉	T11980700037	非法	非都市用地	採礦變化	盜採砂石，堆置土石現場有機具
屏東縣	新埤鄉	T15980700023	非法	非都市用地	新增建物	疑似未經許可設立砂石場違反區域計畫法使用規定
屏東縣	新埤鄉	T15980700024	非法	非都市用地	新增建物	疑似未經許可設立砂石場違反區域計畫法使用規定
屏東縣	新園鄉	T17980700001	合法	非都市用地	無明顯變異	疑似變異點，實地勘查回報，現況如傳輸相片四張。
屏東縣	萬巒鄉	T12980700014	合法	非都市用地	無明顯變異	本筆土地係沿山公路旁穎達農場農地，整筆土地栽種香蕉，蕉齡約 2 個餘月
屏東縣	萬巒鄉	T12980700018	合法	非都市用地	無明顯變異	本筆土地栽種檳榔，長度約 30 公分，側邊建有儲藏室置農具，面積約 20 坪

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
屏東縣	萬巒鄉	T12980700020	合法	非都市用地	無明顯變異	農地上雜草叢生，草長度約 10 公分，側邊有儲水池，面積約 30 坪，深度約 70 公分，本筆土地正在整地，預備栽種桃花心木
屏東縣	潮州鎮	T02980700021	合法	非都市用地	整地	地上植栽香蕉幼苗，還穿插著長出同高的雜草
屏東縣	鹽埔鄉	T10980700038	合法	非都市用地	其他	目前從事養殖鴨子，有申請畜牧登記
屏東縣	鹽埔鄉	T10980700039	非法	非都市用地	其他	目前堆放砂石
屏東縣	鹽埔鄉	T10980700040	合法	非都市用地	其他	該地區為養殖專業區，日前從事清池收成，故水底裸露
屏東縣	鹽埔鄉	T10980700041	合法	非都市用地	其他	該地區為養殖專業區，日前從事清池收成，故水底裸露。
桃園縣	大園鄉	H06980700013	合法	非都市用地	道路變化	經於 98.7.17 前往埔心-埔心 1310 號現地勘查.該處係國道 2 號機場聯絡道路施工
桃園縣	中壢市	H03980700004	非法	非都市用地	作物變化	芭里段 284 地號部分休閒，其餘已填廢磚瓦土石等
桃園縣	中壢市	H03980700005	非法	非都市用地	新增建物	芭里段 379 地號現況約 40 平方公尺為農路，其餘為鋼架鐵皮造平房及水泥地面。有關土地違規使用及違章建築部分，擬提報桃園縣政府
桃園縣	新屋鄉	H11980700001	非法	非都市用地	新增建物	搭建鐵皮屋作工廠使用
桃園縣	新屋鄉	H11980700002	合法	非都市用地	新增建物	領有農業資材室使用執照
桃園縣	新屋鄉	H11980700006	非法	都市用地	整地	搭建鐵皮屋
桃園縣	新屋鄉	H11980700007	合法	都市用地	新增建物	現況該處上有建物，為龍德安養中心使用，該建物桃園縣政府 98.01.09 府工建字第 0980009989 號函核發使用執照在案
桃園縣	新屋鄉	H11980700008	合法	非都市用地	新增建物	領有農舍建造執照
桃園縣	龍潭鄉	H09980700009	非法	非都市用地	整地	挖土機開挖整地填土業於 98 年 7 月 13 日龍鄉民字第 0980020006 號函查報縣府
桃園縣	龍潭鄉	H09980700010	非法	非都市用地	新增建物	新建一棟鐵皮屋
桃園縣	龍潭鄉	H09980700011	合法	非都市用地	自然植被改變	98.04.24 府地用字第 0980154293 號裁處 7 萬元後栽種青皮豆恢復農用
桃園縣	龍潭鄉	H09980700012	合法	非都市用地	自然植被改變	無植栽地表裸露長雜草
桃園縣	觀音鄉	H12980700003	合法	非都市用地	自然植被改變	土地原本植被改變
高雄縣	六龜鄉	S21980700002	合法	非都市用地	河道變化	98 年 7 月 23 日現地勘查後，發現該變異點位於荖濃溪中，水流變化
高雄縣	六龜鄉	S21980700003	合法	非都市用地	河道變化	98 年 7 月 23 日現地勘查發現該變異點於荖濃溪中，河水變化
高雄縣	六龜鄉	S21980700004	合法	非都市用地	河道變化	98 年 7 月 23 日現地勘查發現該變異點於荖濃溪中，水流變化

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
雲林縣	口湖鄉	P19980700010	非法	非都市用地	新增建物	新建一棟房舍
雲林縣	口湖鄉	P19980700011	非法	非都市用地	新增建物	新建一片圍牆
雲林縣	口湖鄉	P19980700015	非法	非都市用地	新增建物	新建一面圍牆
雲林縣	口湖鄉	P19980700016	非法	非都市用地	新增建物	新建房舍一棟
雲林縣	口湖鄉	P19980700017	合法	非都市用地	無明顯變異	土堤翻修
雲林縣	口湖鄉	P19980700018	合法	非都市用地	新增建物	正常漁塭
雲林縣	口湖鄉	P19980700019	合法	非都市用地	無明顯變異	正常漁塭
雲林縣	口湖鄉	P19980700020	合法	非都市用地	無明顯變異	正常漁塭
雲林縣	口湖鄉	P19980700021	非法	非都市用地	新增建物	新建一棟建物
雲林縣	口湖鄉	P19980700022	合法	非都市用地	其他	新建一墓地
雲林縣	口湖鄉	P19980700023	合法	非都市用地	無明顯變異	漁塭無明顯之差異
雲林縣	口湖鄉	P19980700026	合法	非都市用地	無明顯變異	漁塭無明顯之差異
雲林縣	大埤鄉	P08980700035	合法	非都市用地	整地	目前土地整平狀態
雲林縣	元長鄉	P17980700036	非法	非都市用地	新增建物	經實地勘查，該地號目前有搭建鐵皮屋之情形
雲林縣	水林鄉	P20980700014	合法	非都市用地	無明顯變異	舊有建物
雲林縣	水林鄉	P20980700024	合法	非都市用地	其他	地面鋪設水泥
雲林縣	水林鄉	P20980700025	合法	非都市用地	其他	漁地廢養
雲林縣	台西鄉	P16980700028	合法	非都市用地	整地	經查該地原為雜草區，現住戶已將雜草清除，並鋪上水泥整平，新整平之水泥基地上並無明顯新建建築物
雲林縣	四湖鄉	P18980700005	合法	非都市用地	無明顯變異	本地號土地地上物為舊有建築物，無明顯變異
雲林縣	四湖鄉	P18980700006	非法	非都市用地	新增建物	地主未依規定申請畜牧場登記，即建搭鴨舍，非法使用
雲林縣	四湖鄉	P18980700008	合法	非都市用地	河道變化	施設箔子寮抽水站工程依據雲林縣政府 97.11.07 日府地權字第 09707035934 號及 97.11.10 日府地權字第 09707036234 號函核准變更編定,地號為 1498-4、4198-5 地號，分割自 1498 地號
雲林縣	四湖鄉	P18980700009	合法	非都市用地	無明顯變異	該地號為興建已久二樓建築物，合法使用(如稅籍資料影本)
雲林縣	四湖鄉	P18980700012	合法	非都市用地	新增建物	為畜牧場事業設施〈芻料廠〉使用，合法使用。雲林縣政府核發建造執照〈97〉〈雲〉營建字第 00690 號保證責任台灣區牧草生產合作社
雲林縣	四湖鄉	P18980700013	合法	非都市用地	其他	依據雲林縣縣政府 97.1.3 府地用字第 0960704071 號函核准變更編定，限依其乙級廢契物處理場事業計畫使用，申請合法使用〈雲林縣政府廢棄物處理許可證，府環廢棄字第 0983661693 號〉

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
雲林縣	西螺鎮	P04980700039	合法	都市用地	新增建物	雲林縣政府核發〔97〕〔雲〕營使字第 00983 號使用執照在案
雲林縣	東勢鄉	P14980700002	合法	非都市用地	無明顯變異	地面鋪設混擬土
雲林縣	東勢鄉	P14980700003	合法	都市用地	無明顯變異	無異常
雲林縣	東勢鄉	P14980700004	合法	非都市用地	無明顯變異	無異常
雲林縣	東勢鄉	P14980700007	合法	非都市用地	無明顯變異	無異常
雲林縣	虎尾鎮	P03980700033	合法	非都市用地	其他	經勘查現地無異樣經與房屋內人員李君洽詢為原圓桶型水塔置放於屋頂風吹掉落，目前尚未重新裝設
雲林縣	虎尾鎮	P03980700034	合法	非都市用地	新增建物	98 虎鎮營使字第 007 號起造人王君，農業資材室
雲林縣	崙背鄉	P12980700038	合法	非都市用地	作物變化	經至實地勘查現況為西瓜田，並無異常
雲林縣	崙背鄉	P12980700041	合法	非都市用地	作物變化	經至現地勘察現況為西瓜田，無異常
雲林縣	崙背鄉	P12980700042	合法	非都市用地	作物變化	至實地勘查現況為稻田無異常
雲林縣	麥寮鄉	P13980700040	合法	非都市用地	無明顯變異	農業用地
雲林縣	麥寮鄉	P13980700001	合法	非都市用地	無明顯變異	農地
雲林縣	麥寮鄉	P13980700027	合法	非都市用地	無明顯變異	農地
雲林縣	麥寮鄉	P13980700029	合法	非都市用地	無明顯變異	農地
雲林縣	麥寮鄉	P13980700030	合法	非都市用地	無明顯變異	農地
雲林縣	麥寮鄉	P13980700031	合法	非都市用地	無明顯變異	農地
雲林縣	麥寮鄉	P13980700032	合法	非都市用地	無明顯變異	農地
新竹縣	湖口鄉	J06980700012	合法	非都市用地	作物變化	現況無異動
新竹縣	湖口鄉	J06980700013	合法	非都市用地	作物變化	無明顯變動
新竹縣	湖口鄉	J06980700014	合法	非都市用地	整地	上述地號土地目前正由新竹縣政府起造興建湖口地區產業交流暨民眾休憩福務中心工程建造號碼 98 府建字第 127 號
新竹縣	新埔鎮	J04980700015	合法	非都市用地	作物變化	現場種菜、果樹及天然植生
新竹縣	新埔鎮	J04980700016	合法	非都市用地	無明顯變異	該筆土地辦理休耕
新竹縣	新埔鎮	J04980700017	合法	非都市用地	無明顯變異	現場雜草植生未有整地現象
嘉義市	東區	I01980700001	合法	都市用地	整地	於自有之果園空地作土石方之屯平壓實，現場並無大量堆高土石之情形亦無發現有從事其他非農業行為之營業使用
嘉義縣	東石鄉	Q09980700001	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	地層下陷磚堤崩塌之荒廢池
嘉義縣	新港鄉	Q07980700006	合法	都市用地	無明顯變異	廢棄加油站
嘉義縣	新港鄉	Q07980700007	合法	非都市用地	其他	興建溫網室設施
嘉義縣	新港鄉	Q07980700009	非法	非都市用地	新增建物	興建建物約 0.04 公頃，外有圍牆範圍約 0.18 公頃，已依法向縣府查報

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
嘉義縣	水上鄉	Q13980700004	合法	非都市用地	其他	台糖南靖廠因停止製糖而將原停放之製糖附屬原料〈石灰原石呆廢料〉搬運中
嘉義縣	民雄鄉	Q05980700008	合法	非都市用地	新增建物	本地號於 97 年 9 月 12 日以農字第 0970014299 號函同意其農作產銷設施〔農業資材室面積 62 平方公尺，高度 4.5 公尺〕之申請在案，並經本所建設課於 97 年 10 月 29 日建字第 0970018691 號函核准使用執照在案
嘉義縣	朴子市	Q02980700002	合法	都市用地	新增建物	經本所工務課查證德安段 880-3 地號上，建物門牌永和里 102-5 號，本案建物曾於 96 年元月 15 日以李君起造人向本所申請農業設施執照，高 1 層、面積 189.5 平方公尺，96 年嘉朴市使執字第 007 號使用執照許可有案，故該建物為合法建物
嘉義縣	溪口鄉	Q06980700005	非法	非都市用地	新增建物	本地段，鴨舍 1 棟建物面積約 825 平方公尺，為非法建物
嘉義縣	義竹鄉	Q10980700003	合法	非都市用地	其他	經查原有建築物，建物以拆除，目前已鋪成水泥地
彰化縣	二林鎮	N08980700005	合法	非都市用地	其他	白天停放數輛汽車造成反光
彰化縣	大城鄉	N24980700007	合法	非都市用地	整地	現況已整地，查證結果為合法
彰化縣	大城鄉	N24980700008	合法	非都市用地	無明顯變異	現況無變化，查證結果合法
彰化縣	大城鄉	N24980700009	合法	非都市用地	作物變化	現況為作物變化，查證結果合法
彰化縣	大城鄉	N24980700010	合法	非都市用地	無明顯變異	現況無變化，查證結果合法
彰化縣	芳苑鄉	N23980700001	合法	非都市用地	移除建物	經查本地號已經本所核准興建農舍(91 芳建字第 01875 號)，此變異點係因屋主將農舍部分磚造建築物敲掉，鋪以混擬土所致
彰化縣	芳苑鄉	N23980700002	合法	非都市用地	其他	原為合法雞舍(登記證字號：82 年農畜牧字第 01623 號)，地主改為種植蔬菜，遂將雞舍屋頂改為透光之採光罩，以致有變異情形
彰化縣	芳苑鄉	N23980700003	合法	非都市用地	其他	堆置肥料
彰化縣	埤頭鄉	N22980700004	合法	非都市用地	其他	本案為中科四期由台電公司興建彰林超高壓變電所所在地
彰化縣	埤頭鄉	N22980700006	合法	非都市用地	新增建物	依農航所彩色航照圖所顯位置，其現場查看有 1 座地磅，1 座約 3*10 公尺鋼架遮陽設施及周邊圍牆
彰化縣	溪州鄉	N26980700011	合法	非都市用地	新增建物	新增建物

第四期高變異發生地區通報點回報結果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
宜蘭縣	五結鄉	G07980801006	非法	非都市用地	新增建物	原有合法農舍、農路、曬場、農業資材室之外，部分增建建物及圍牆未依法申請
宜蘭縣	冬山鄉	G08980801007	合法	都市用地	新增建物	本筆土地為本鄉清溝國民小學用地，於 97 年 10 月 9 日取得宜蘭縣政府核發建管字第 00959 號建造執照，其用途為教室使用，目前尚在興建中
宜蘭縣	冬山鄉	G08980801008	非法	非都市用地	新增建物	本筆土地目前有未依法申請許可擅自於農地上擴大填置石礫、鋪設水泥地面及加蓋鐵皮遮棚等，另有申請核准之農業設施—農業資材室變更使用，涉嫌違反非都市土地使用管制，本所將依非都市土地使用管制規則第 5 條規定報縣政府查處
宜蘭縣	壯圍鄉	G04980801002	合法	非都市用地	作物變化	案經現場勘查，現況種植蔬菜
宜蘭縣	壯圍鄉	G04980801003	不屬於其管轄範圍	尚未定義	其他	案經現場勘查，非屬本所管轄範圍，應屬經濟部水利署第一河川局管轄範圍
宜蘭縣	壯圍鄉	G04980801004	不屬於其管轄範圍	尚未定義	其他	案經現場勘查，非屬本所管轄範圍，應屬經濟部水利署第一河川局管轄範圍
宜蘭縣	壯圍鄉	G04980801005	不屬於其管轄範圍	尚未定義	其他	案經現場勘查，非屬本所管轄範圍，應屬經濟部水利署第一河川局管轄範圍
宜蘭縣	壯圍鄉	G04980801012	非法	非都市用地	新增建物	經查本筆土地業經本所核准興建農業資材室(面積 122 平方公尺)在案，惟經現場勘查結果，現況又新增面積約 300 平方公尺之建物，且整筆土地業已全部鋪設水泥地面
宜蘭縣	宜蘭市	G01980801001	合法	都市用地	新增建物	新增建物
宜蘭縣	宜蘭市	G01980801013	合法	都市用地	新增建物	新增建物
宜蘭縣	礁溪鄉	G03980801009	合法	非都市用地	新增建物	原現地農路寬度有 6 公尺，超過 97.07.08 礁鄉農字第 0970008436 號農路容許使用 4 公尺寬度，經通知土地所有權人改善，現地農路已完成恢復原狀
宜蘭縣	礁溪鄉	G03980801010	非法	非都市用地	新增建物	農牧用地無從事農業使用（涉嫌違規加蓋屋舍、圍牆、水泥地及擴大填土）
宜蘭縣	礁溪鄉	G03980801011	非法	非都市用地	新增建物	農牧用地無從事農業使用（涉嫌違規加蓋屋舍、圍牆、水泥地及擴大填土）
桃園縣	大園鄉	H06980801009	合法	非都市用地	採礦變化	現場為砂石場，經核對土地登記謄本，登載為一般農業區—礦業用地

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
桃園縣	大園鄉	H06980801014	非法	非都市用地	其他	現場搭設圍籬堆放廢棄物，土地登記為一般農業區-農牧用地,疑似違規使用，另行查報縣府
桃園縣	大園鄉	H06980801016	非法	非都市用地	其他	現場設有鐵皮屋並堆置砂石，土地登記唯一般農業區-農牧用地.另案查報縣府處理
桃園縣	中壢市	H03980801021	合法	都市用地	無明顯變異	經查變異點位置中壢市青昇段419、410地號為商業區，現況為植生農地，無其他使用
桃園縣	中壢市	H03980801003	非法	都市用地	其他	興和段455、460、461、462、515、516地號等6筆現作為土石堆置場，同段 366-1、457-1、457-2地號等3筆現為土石堆置場進出通道，同段459-1地號上有貨櫃屋、鐵皮建物、水泥構造物及進出通道，有關土地違規使用與涉及違章建築部分，擬提報桃園縣政府
桃園縣	中壢市	H03980801004	非法	都市用地	作物變化	本案農地已填土石。變異點範圍內五權段 1683-6、1683-11、1683-12、1683-21、1683-13及同段 1683-14、1683-9、1682-1、1683-15、1683-16地號等10筆，以中市農字第 0980027095 號函及中市農字第 0980028117 號函報縣府在案。另五權段1683-7、1671、1672、1673、1674、1675、1676-1、1677-1地號等8筆業已中市農字第 0980053125 號函報縣府
桃園縣	楊梅鎮	H04980801005	非法	非都市用地	道路變化	農地之間填土鋪設道路
桃園縣	楊梅鎮	H04980801006	合法	非都市用地	其他	為合法土石方資源堆置處
桃園縣	楊梅鎮	H04980801007	非法	非都市用地	新增建物	該筆土地現鋪設水泥地作非農業用途
桃園縣	龍潭鄉	H09980801008	非法	非都市用地	新增建物	建物一棟，固定棚架、草坪
桃園縣	蘆竹鄉	H05980801017	非法	非都市用地	整地	於特定農業區農牧用地搭建組合屋，堆置土石、水泥塊、鋼筋.停放大卡車、車輛、工程車、機車、挖土機及人員施工中，設鐵皮圍籬
桃園縣	觀音鄉	H12980801001	合法	非都市用地	無明顯變異	無變異
桃園縣	觀音鄉	H12980801002	合法	非都市用地	無明顯變異	無變異
桃園縣	觀音鄉	H12980801010	合法	非都市用地	無明顯變異	無變異
桃園縣	觀音鄉	H12980801011	合法	非都市用地	無明顯變異	無變異
桃園縣	觀音鄉	H12980801012	合法	非都市用地	作物變化	植草枯萎
桃園縣	觀音鄉	H12980801015	合法	都市用地	新增建物	無變異
桃園縣	觀音鄉	H12980801018	合法	非都市用地	無明顯變異	無變異

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
桃園縣	觀音鄉	H12980801019	非法	非都市用地	新增建物	新增建物
桃園縣	觀音鄉	H12980801020	合法	非都市用地	新增建物	土地使用分區為丁建使用並無違法
新竹林區管理處	海岸林工作站	325980801001	合法	非都市用地	整地	本變異點係位於觀音鄉草漯段 862 地號，屬東和鋼鐵公司桃園廠位置，該地原為保安林地，東和鋼鐵公司於草漯段 862 地號辦理新桃園廠及工業區開發，係經行政院 95 年 10 月 3 日院臺經字第 0950046479 號函認定為重大投資計畫，符合保安林解除標準(解除草漯段 862 地號 1 筆面積 3.2287 公頃)，現已解除保安林，廠房正新建中
新竹縣	湖口鄉	J06980801001	合法	非都市用地	無明顯變異	現場長雜草及少許田菁

第五期高變異發生地區通報點回報結果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
宜蘭縣	五結鄉	G07980900002	合法	非都市用地	新增建物	本通報查報地點座落本鄉利成段 693、694 地號等 2 筆土地，係本所興建五結鄉成興村老人福利中心主體工程及周邊擋土牆工程用地，該工程基地回填作業經宜蘭縣政府同意以公共造產循土方交換機制代辦，目前是項工程尚在施工中，預計 98 年 10 月 6 日完工
宜蘭縣	冬山鄉	G08980900003	合法	非都市用地	整地	本筆土地目前部分種植茶樹，部分正整地中，欲種植新茶樹
宜蘭縣	冬山鄉	G08980900004	非法	非都市用地	其他	本筆土地目前堆置鋼骨建材，涉嫌違反區域計畫法，本所將依違反非都市土地使用管制規則第五條規定，函報縣政府處理
宜蘭縣	壯圍鄉	G04980900001	合法	都市用地	無明顯變異	標的座落於本鄉都市計畫內農業區，經現勘定位點並無明顯違法情事，現況作農業使用
宜蘭縣	宜蘭市	G01980900006	合法	都市用地	新增建物	新增建物
宜蘭縣	蘇澳鎮	G09980900005	非法	非都市用地	自然植被改變	遭到地主整地使用
桃園縣	大園鄉	H06980900015	非法	非都市用地	新增建物	現場發現鐵皮屋及磚造平房一棟，是否合法建築待查證?另案查報
桃園縣	大園鄉	H06980900022	合法	非都市用地	無明顯變異	經至現場大園鄉雙溪口段下縣厝子小段 98-3 地號.仍為稻田使用無發現變異
桃園縣	中壢市	H03980900005	非法	非都市用地	其他	山上段 965 地號上現有 2 層樓 RC 造建物，鐵皮造建物 2 處，部分水泥地面，其餘種植蔬菜等。經查本案領有 91 中市都農使照字第 0020 號農舍使用執照（貳層壹棟壹戶），有關土地違規使用與涉及增建違建部分，擬提報桃園縣政府
桃園縣	中壢市	H03980900023	非法	非都市用地	新增建物	經查變異點範圍為山下段 2941、2942 地號。現況 2941 地號約 250 平方公尺已填土石，其餘休閒，2942 地號上有新建鐵皮磚造建物一棟，面積約 85 平方公尺，其餘休閒。有關土地違規使用與涉及新建違建部分，擬提報桃園縣政府
桃園縣	平鎮市	H10980900012	合法	非都市用地	其他	現況荒耕、雜草叢生
桃園縣	新屋鄉	H11980900001	非法	非都市用地	自然植被改變	一般農業區農牧用地堆置土方
桃園縣	新屋鄉	H11980900002	合法	非都市用地	無明顯變異	一般農業區農牧用地種植水稻
桃園縣	新屋鄉	H11980900006	合法	非都市用地	無明顯變異	特定農業區農牧用地低窪積水

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
桃園縣	新屋鄉	H11980900003	非法	非都市用地	新增建物	特定農業區農牧用地建築鐵皮屋工廠
桃園縣	新屋鄉	H11980900004	合法	非都市用地	新增建物	特定農業區農牧用地，領有農舍使用執照，建築農舍一棟
桃園縣	新屋鄉	H11980900008	合法	非都市用地	新增建物	特定農業區農牧用地，領有農舍執照，建築農舍一棟
桃園縣	楊梅鎮	H04980900007	合法	非都市用地	整地	經查該筆土地為現地整地並播種田青，並未有違規使用情形
桃園縣	楊梅鎮	H04980900009	非法	非都市用地	新增建物	該筆土地為特定農業區農牧用地，現違規建有鐵皮屋工廠乙幢
桃園縣	楊梅鎮	H04980900010	非法	非都市用地	新增建物	該筆土地為特定農業區農牧用地，現違規建有鐵皮屋乙幢
桃園縣	楊梅鎮	H04980900011	合法	非都市用地	新增建物	該筆土地為特定農業區丁種建築用地現建有合法工廠乙幢重測後地段地號為高獅段第 489 號
桃園縣	楊梅鎮	H04980900013	合法	非都市用地	新增建物	山坡地保育區丙種建築用地現建有合法建築房屋乙批
桃園縣	楊梅鎮	H04980900014	合法	非都市用地	新增建物	山坡地保育區丙種建築用地現建有合法房屋
桃園縣	觀音鄉	H12980900016	合法	都市用地	整地	翻耕
桃園縣	觀音鄉	H12980900017	合法	非都市用地	整地	翻耕
桃園縣	觀音鄉	H12980900018	合法	非都市用地	整地	整地中
桃園縣	觀音鄉	H12980900019	合法	非都市用地	自然植被改變	植被枯萎
桃園縣	觀音鄉	H12980900020	非法	非都市用地	新增建物	新增建物
桃園縣	觀音鄉	H12980900021	合法	都市用地	整地	翻耕
桃園縣	觀音鄉	H12980900024	合法	非都市用地	無明顯變異	無明顯變異
桃園縣	觀音鄉	H12980900025	合法	非都市用地	自然植被改變	植被枯萎
桃園縣	觀音鄉	H12980900026	合法	非都市用地	整地	翻耕整地
桃園縣	觀音鄉	H12980900027	合法	非都市用地	整地	翻耕整地
雲林縣	斗南鎮	P02980900001	合法	都市用地	整地	土地農地改良案，已函文縣府核准，其核准日期為 98.8.13 日府農務字第 0980504053 號函，申請人
雲林縣	斗南鎮	P02980900002	合法	都市用地	整地	整地
雲林縣	莿桐鄉	P09980900003	合法	非都市用地	無明顯變異	現有建物因屋頂漏水，更換彩色(白色)鋼板
新竹縣	竹北市	J05980900004	合法	非都市用地	無明顯變異	現場種植水稻
新竹縣	竹東鎮	J02980900005	合法	非都市用地	新增建物	本案 98 年 9 月 25 日現場勘查結果如下：一、現場有堆置種植用土。二、本案本所 98 年 7 月 7 日竹鎮民字第 0980027157 號函暨 98 年 3 月 30 日竹鎮民字第 0980025965 號函查報表陳報新竹縣政府在案
新竹縣	新豐鄉	J09980900001	合法	非都市用地	整地	原本租借於作為園藝使用，但填土方後又停止

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
新竹縣	湖口鄉	J06980900003	合法	非都市用地	無明顯變異	該地點為縣府核准成立之鼎新土石方推置場，核准字號新竹縣政府工建字第 0940013594 號
新竹縣	新豐鄉	J09980900002	合法	非都市用地	其他	違規堆置土方，地主稱租借他人
彰化縣	二林鎮	N08980900001	合法	非都市用地	整地	現場覆蓋一些帆布造成反光
彰化縣	田尾鄉	N21980900002	合法	非都市用地	新增建物	溫室栽培棚架

第六期高變異發生地區通報點回報結果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
水利署	台北水源特定區管理局	211981001001	合法	都市用地	其他	現地經查係為鄉公所加封農路水泥鋪面，惟相關核准程序是否完備尚請公所人員查證中
水利署	南區水資源局	213981001001	合法	非都市用地	新增建物	該地點現正興建一座廟宇，本變異點為該廟宇旁之新建水池及新設空地，經廟宇興建人解釋該空地未來將興建一古代鐘，即水池與空地未來皆將成為該廟宇之景觀設施
水利署	第六河川局	206981001001	合法	非都市用地	無明顯變異	該變異點位置係本局已許可內政部營建署辦理台南線北勢洲橋改建工程工區，現場未發現明顯變異
台南縣	七股鄉	R14981001001	合法	非都市用地	新增建物	98.10.15 會勘現場新增一樓建築物一棟，現場工地主任說明已合法申請建照，俟補齊後再傳送字號・98.10.19 補建照影本：臺南縣政府 97 年 5 月 26 日發照(97)南縣建字第 01227 號，地上 1 層 1 幢 5 棟 1 戶，農業設施水產養殖場.98.12.16 補述：本案位置與專案名稱 981201 期變異點 R14981201002 為同一地號，位置互換
台南縣	下營鄉	R08981001002	非法	都市用地	新增建物	後期影像為鋪設水泥地面
台南縣	下營鄉	R08981001029	非法	非都市用地	新增建物	後期影像，應為新增建物，內容如圖所示
台南縣	山上鄉	R22981001007	非法	非都市用地	新增建物	現場有新建中之建物 1 棟及週鄰堆放油桶
台南縣	白河鎮	R03981001011	合法	非都市用地	新增建物	現地查看發現有建物正在興建，但無法判定是合法或非法
台南縣	白河鎮	R03981001012	非法	非都市用地	新增建物	住家旁可能新搭蓋鐵皮屋、地面鋪蓋水泥
台南縣	白河鎮	R03981001013	合法	非都市用地	新增建物	於現地勘查時，並無發現裸露地，僅發現一棟新建住宅。為鄉村區乙種建築用地，合法
台南縣	白河鎮	R03981001014	合法	都市用地	其他	三合院前水泥鋪面
台南縣	東山鄉	R06981001022	合法	非都市用地	新增建物	新建鐵皮屋倉庫
台南縣	東山鄉	R06981001023	合法	非都市用地	其他	住家屋頂翻新
台南縣	東山鄉	R06981001026	合法	非都市用地	作物變化	農作物種植覆蓋
台南縣	後壁鄉	R05981001010	合法	非都市用地	無明顯變異	本鄉居民之土地，如照片所示
台南縣	後壁鄉	R05981001015	合法	非都市用地	新增建物	本鄉居民之土地，如照片所示
台南縣	後壁鄉	R05981001017	合法	非都市用地	新增建物	為台糖用地(烏樹林糖廠)
台南縣	後壁鄉	R05981001018	合法	非都市用地	新增建物	為台糖用地(烏樹林糖廠)
台南縣	柳營鄉	R04981001025	合法	非都市用地	新增建物	柳營科技工業區內土地

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
台南縣	柳營鄉	R04981001030	合法	非都市用地	新增建物	德元埤生態休閒園區(荷蘭村內)
台南縣	柳營鄉	R04981001031	合法	非都市用地	整地	柳營農會集貨場前廣場
台南縣	柳營鄉	R04981001032	非法	非都市用地	新增建物	新建圍牆未申請雜項使用執照
台南縣	善化鎮	R19981001003	合法	非都市用地	新增建物	本案經現場勘查，通報變異點為一鐵皮屋，經查該建物已向本所農業課申請農業設施容許使用在案(依據本所98年6月17日所農字第098008971號函辦理)
台南縣	善化鎮	R19981001004	非法	都市用地	新增建物	本案經現場勘查通報變異點為一鐵皮建物，其四周地表鋪設級配，現場未發現有人管理，惟循線查土地所有權人之住所，該地主表示並未申請合法建築執照或容許使用，應屬違章，爰請鈞府(台南縣政府)依相關規定查處
台南縣	新化鎮	R18981001008	非法	非都市用地	其他	所有植生移除，現場為一片水泥地。現況為新化民生農業加工蘭花產品展示提貨市場（每周四、一），附設停車場
台南縣	新化鎮	R18981001009	合法	都市用地	整地	該地區為附帶條件住宅區，為相關地主進行整地工程
台南縣	新市鄉	R20981001005	合法	都市用地	新增建物	屬南科管理局範內(奇美公司)，該公司不讓本所查報人員拍照
台南縣	新營市	R01981001016	合法	非都市用地	新增建物	興建垃圾轉運平台工程
台南縣	新營市	R01981001020	非法	非都市用地	新增建物	經調閱土地登記簿謄本記載自用農舍1棟，惟興建面積已超出其申請面積，已函報台南縣政府違規查處.
台南縣	新營市	R01981001021	合法	都市用地	新增建物	已函請土地所有權人提供相關資料，若違規使用另函報台南縣政府處理
台南縣	新營市	R01981001024	合法	非都市用地	新增建物	目前該筆土地堆置物品
台南縣	新營市	R01981001027	非法	非都市用地	新增建物	地面搭設涼棚且鋪水泥，四周設置鋼絲圍籬，已函報台南縣政府查報處理
台南縣	新營市	R01981001028	合法	非都市用地	整地	目前整地種植蔬菜
台南縣	鹽水鎮	R02981001019	合法	都市用地	無明顯變異	經現場勘查結果，該變異點TWD97(174403 ， 2579536) 點位,變異圖上編號R02981001019處，為早已存在之污水處理槽，該處並無明顯變異
宜蘭縣	冬山鄉	G08981001001	非法	非都市用地	新增建物	本筆土地除依法申請核准之農舍乙棟外，另未依法申請之新建建物(基地已成形)一棟、四周擋土牆及填置土石方，涉嫌違非都市土地管制使用
宜蘭縣	礁溪鄉	G03981001003	合法	非都市用地	無明顯變異	現況為水田待耕中並無發現有違規情事

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
宜蘭縣	礁溪鄉	G03981001004	合法	非都市用地	無明顯變異	現況水田待耕中
宜蘭縣	礁溪鄉	G03981001005	非法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	農牧用地從事養殖池水產設施
宜蘭縣	礁溪鄉	G03981001006	非法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	農牧用地從事養殖池水產設施
宜蘭縣	礁溪鄉	G03981001007	非法	非都市用地	新增建物	玉田段 50 號為水田待耕無發現違規情事，依變異點照片及現況研判變異點位置係為玉田段 51 地號土地，而玉田段 51 地號為農牧用地，但無從事農業使用（涉嫌違規加蓋屋舍、圍牆、水泥地及擴大填土）
宜蘭縣	壯圍鄉	G04981001009	非法	非都市用地	新增建物	經查違反使用土地座落壯東段 1074 地號，違反使用人李君．本筆土地除申請核准之農舍及農路在案外，另增建面積約 84 平方公尺鐵皮屋一棟，鋪設二處面積約 760 平方公尺水泥地及長 120 公尺，高約 1 公尺之圍牆
宜蘭縣	宜蘭市	G01981001008	非法	非都市用地	新增建物	經本所勘查後實際建物面積已比當初申請面積擴大許多，其申請主要用途為資材室，申請面積為 39.3 平方公尺.使用執照字號：97 建管使字第 00721 號
宜蘭縣	頭城鎮	G02981001002	合法	非都市用地	無明顯變異	查土地座落頭城鎮金面段大金面小段 70 地號(重測前)，是筆土地為非都市土地，用地編定為特定農業區農牧用地，面積 3,181 平方公尺，經勘查土地農業經營者自行休耕(非政府補助之休耕土地)無訛，未違反非都市土地管制規則
金門縣	金城鎮	W03981001001	合法	都市用地	新增建物	合法新申請建築物
金門縣	金寧鄉	W04981001002	合法	都市用地	新增建物	領有縣府(98)府建造字第3523-3532 號建築執照，目前施工中
金門縣	金寧鄉	W04981001003	非法	都市用地	其他	未經申請之資源回收場
金門縣	金寧鄉	W04981001004	合法	都市用地	其他	二座私人祖墳塋重修及整地
屏東縣	九如鄉	T08981001011	合法	非都市用地	作物變化	該地為雜草叢生
屏東縣	九如鄉	T08981001012	合法	非都市用地	新增建物	該地為新增建物
屏東縣	里港鄉	T09981001007	非法	非都市用地	新增建物	搭設鐵皮屋及水泥空地
屏東縣	里港鄉	T09981001008	合法	非都市用地	新增建物	台電公司設置變電所
屏東縣	里港鄉	T09981001009	非法	非都市用地	新增建物	設置資源回收場
屏東縣	里港鄉	T09981001010	非法	非都市用地	新增建物	違法堆置砂石
屏東縣	里港鄉	T09981001017	非法	非都市用地	新增建物	違法搭設養鴨鐵皮屋
屏東縣	東港鎮	T03981001002	合法	都市用地	無明顯變異	住宅區：休閒

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
屏東縣	東港鎮	T03981001004	合法	都市用地	無明顯變異	乙種工業區：甲頂混凝土廠
屏東縣	東港鎮	T03981001005	合法	都市用地	無明顯變異	種植農作物及休閒
屏東縣	東港鎮	T03981001006	合法	都市用地	無明顯變異	牛埔溪疏洪至大鵬灣工程〈大埔段 622 地號〉
屏東縣	南州鄉	T20981001003	合法	都市用地	新增建物	經查結果發現該地已搭有鐵皮屋工廠，從事金紙業製造，需請縣府調查確認是否合法
屏東縣	崁頂鄉	T18981001016	合法	非都市用地	無明顯變異	網式栽培苦瓜園，空攝判別誤差
屏東縣	高樹鄉	T11981001018	非法	非都市用地	新增建物	現場有數棟房屋正在建造中
屏東縣	高樹鄉	T11981001019	非法	非都市用地	新增建物	現場為數間鐵皮屋
屏東縣	新園鄉	T17981001001	合法	都市用地	新增建物	該建物為屏東縣新園鄉太極拳協會辦公室建物前為 RC 廣場
屏東縣	萬巒鄉	T12981001014	合法	非都市用地	新增建物	蓋有鐵皮約 80 坪，其內 20 坪設有衛生設備及放置廚具等家具，其餘空地，98.11.02 簽移本府建設處本權責查處(098I00D0023620)
屏東縣	萬巒鄉	T12981001015	合法	非都市用地	無明顯變異	台灣糖業公司造林地，種植台灣肖楠，樹齡約 5 年，四周皆是造林地
屏東縣	鹽埔鄉	T10981001013	合法	非都市用地	新增建物	原鐵皮工廠屋頂更新
桃園縣	平鎮市	H10981001007	非法	都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	現況有一塊回填土石，一塊開挖新增水塘
桃園縣	平鎮市	H10981001008	合法	都市用地	新增建物	正在建築中建物，進出德陽社區道路仍維持通行
桃園縣	平鎮市	H10981001009	非法	都市用地	新增建物	現況填廢棄磁石類碎石，有堆放一些鋼構件
桃園縣	平鎮市	H10981001010	非法	非都市用地	新增建物	一、本案經查應為北勢段 235-104 地號(非北勢段 235-88 地號-交通用地)。二、部份鐵皮建物、部份鐵皮圍牆。三、部份地面鋪設營建廢棄物、水泥或柏油。四、做為停車場使用
桃園縣	平鎮市	H10981001011	合法	都市用地	新增建物	現況一半為地瓜田，一半或許是收成完地瓜田空地，除泥土翻新外並未有堆填任何東西
桃園縣	平鎮市	H10981001012	非法	非都市用地	新增建物	一、經查本案應為東勢段東勢小段 276-5 地號(非東勢段東勢小段 284-3 地號)。二、建物興建中、鐵皮圍牆。三、地面部份營建廢棄物
桃園縣	平鎮市	H10981001013	合法	都市用地	新增建物	現況為正在建築之建物
桃園縣	大園鄉	H06981001029	非法	非都市用地	新增建物	現場許厝港 713-18 地號為一般農業區-農牧用地,疑未經申請興建鐵皮屋廠房使用，另行陳報縣政府依法核處

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
桃園縣	大園鄉	H06981001030	合法	都市用地	其他	現場參考地號橫山段湳子小段 96-2 地號係長條形狀農地菜園，週邊同段 260-1 等土地係大園鄉橫峰村新闢河濱公園工程 98.8.10 大鄉建字 0980017592 號函辦理
桃園縣	大園鄉	H06981001021	合法	非都市用地	新增建物	現場有數個地號，其中田寮小段 7-4 號為桃園縣政府所有，依土地謄本記載.依桃園縣政府 96 年 4 月 13 日府地用字 0960117641 號函核准更正編定為特定目的事業用地.及縣府 96.4.10 府工程字 0960111730 號函核准作為公共工程營建剩餘土石方暫存即調配場設施用.現場堆置土石方，另田寮段 7 及 7-2 地號為一般農業區農牧用地，無違規使用情形
桃園縣	大園鄉	H06981001023	合法	非都市用地	新增建物	現場為大園工業區係正隆股份有限公司(造紙場)所有，經查有許厝港 1、1-40、1-41、1-42、1-53 等 5 筆地號.為該公司工廠增建廠房，已申請建造執照，98 桃縣工建執照字第會園 00420 號
桃園縣	大園鄉	H06981001028	合法	都市用地	新增建物	現場為田心子段 29、31、32 等 3 筆地號，細微正隆股份有限公司所有(紙廠)，該公司申請作為廢棄物回收設施，案經縣府 94.4.11 府成都字第 0940092759 號函核准作為廢棄物資源回收貯存場
桃園縣	中壢市	H03981001038	合法	非都市用地	作物變化	中壢市洽溪段 1059 地號部分已翻耕，部分為蕃茄網室栽培設施(袋耕蕃茄)
桃園縣	中壢市	H03981001037	非法	非都市用地	新增建物	山下段 2816 地號為特定農業區甲種建築用地，土地上現有約 2 層樓高的鐵皮屋，其餘休閒。有關涉及違章建築部分，擬提報桃園縣政府處理
桃園縣	中壢市	H03981001044	合法	非都市用地	新增建物	中壢市月眉段 1552 地號，經查領有 98 中市都農建照字第 0008 號農舍建照執照（壹層壹棟壹戶），目前興建中，小部分植香蕉，其餘已翻耕
桃園縣	中壢市	H03981001045	合法	非都市用地	新增建物	中壢市月眉段 534-4 地號，經查領有 98 中市都農建照字第 0010 號農舍建照執照（壹層壹棟壹戶），目前興建中，其餘休閒
桃園縣	新屋鄉	H11981001002	合法	非都市用地	整地	經現場會勘確認地號為東勢段上庄子小段 793、794 地號特定農業區農牧用地填土整地

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
桃園縣	新屋鄉	H11981001003	合法	非都市用地	新增建物	特定農業區農牧用地建築房屋一棟，鋪設水泥地面，領有農業資材室使用執照
桃園縣	新屋鄉	H11981001004	合法	非都市用地	整地	特定農業區甲種建築用地，填土整地，領有建照執照
桃園縣	新屋鄉	H11981001041	非法	非都市用地	新增建物	現地為特定農業區農牧用地，放置貨櫃屋
桃園縣	楊梅鎮	H04981001005	合法	非都市用地	道路變化	該2筆土地經鐵路局徵收為電聯車基地，現正興建道路中
桃園縣	楊梅鎮	H04981001006	合法	非都市用地	道路變化	該2筆土地經鐵路局徵收為電聯車基地，現正興建道路中
桃園縣	龍潭鄉	H09981001014	非法	非都市用地	新增建物	98.07.13龍鄉民字第0980020006號函查報鈞府，鈞府98.08.28府地用字第0980334747號於98.09.07現場會勘，是否違法請鈞府核處
桃園縣	龍潭鄉	H09981001015	非法	非都市用地	新增建物	新建自用農舍(使用執照(98)龍鄉工區第519號，鋪設水泥地部分疑涉非法
桃園縣	龍潭鄉	H09981001016	非法	非都市用地	新增建物	建物一棟，水池，鋪設營建廢棄土石磚
桃園縣	龍潭鄉	H09981001017	非法	非都市用地	新增建物	鐵皮屋
桃園縣	龍潭鄉	H09981001018	非法	非都市用地	新增建物	合法農舍,(貨櫃，草皮植栽疑涉違規)
桃園縣	龍潭鄉	H09981001019	合法	非都市用地	新增建物	正在興建農舍，(98)龍鄉工區農執照字第527號
桃園縣	蘆竹鄉	H05981001020	非法	非都市用地	新增建物	設置遙控汽車賽場，貨櫃屋及鐵棚架
桃園縣	蘆竹鄉	H05981001022	合法	非都市用地	整地	桃園縣政府辦理桃園國際機場周邊河域景觀美化南崁舊溪風貌工程整地施工中
桃園縣	蘆竹鄉	H05981001039	非法	非都市用地	新增建物	現地新建鐵皮屋，做為居住及倉庫使用
桃園縣	觀音鄉	H12981001001	非法	非都市用地	整地	現場回填整地
桃園縣	觀音鄉	H12981001026	合法	非都市用地	新增建物	新建廠房
桃園縣	觀音鄉	H12981001027	合法	非都市用地	其他	綠地用地
桃園縣	觀音鄉	H12981001031	合法	非都市用地	整地	整地
桃園縣	觀音鄉	H12981001032	合法	非都市用地	其他	增建排水溝
桃園縣	觀音鄉	H12981001033	合法	非都市用地	其他	晒穀場
桃園縣	觀音鄉	H12981001034	非法	非都市用地	新增建物	新增建物
桃園縣	觀音鄉	H12981001035	合法	非都市用地	無明顯變異	無明顯變異
桃園縣	觀音鄉	H12981001036	合法	非都市用地	自然植被改變	植被枯萎
桃園縣	觀音鄉	H12981001042	非法	非都市用地	新增建物	搭建鐵皮屋
桃園縣	觀音鄉	H12981001043	合法	都市用地	整地	整地
高雄縣	內門鄉	S22981001003	合法	非都市用地	作物變化	現已開墾為火鶴種植，種植方式為網式種植

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
高雄縣	內門鄉	S22981001004	合法	非都市用地	新增建物	現場為災害整建工程，興建有層次的擋土牆
高雄縣	內門鄉	S22981001005	合法	非都市用地	無明顯變異	現場為農地，種植竿頭作物
高雄縣	岡山鎮	S09981001007	非法	非都市用地	新增建物	該地點正在興建建物人員搭鋼架釘板模
高雄縣	岡山鎮	S09981001008	非法	非都市用地	新增建物	該地正從事鋼骨結構物興建，外面搭設圍牆，阻擋閒人進出
高雄縣	岡山鎮	S09981001009	合法	非都市用地	作物變化	該處現已收成完畢進行整地翻耕，配合時節種植農作物
高雄縣	林園鄉	S08981001002	非法	都市用地	其他	經現場會勘發現無法進入該旨揭地號進行近距離拍照，初步觀察該旨揭地號目前作為貨櫃堆置場
高雄縣	阿蓮鄉	S15981001006	非法	非都市用地	新增建物	1.經查此高雄縣阿蓮鄉中路段2034 地號為農牧用地。2.此農塊地現今有不明數量大型貨櫃合成鐵皮組合成鐵皮屋一座座落於農地上。3.另有不明數量、不明使用用途大型貨櫃閒置於已鋪設好混擬土土地上
高雄縣	燕巢鄉	S17981001011	非法	非都市用地	新增建物	本地段、號屬一般農業區，林業用地，面積 947.55 平方公尺，經現場勘查其地上物存有鋼骨鐵皮屋一棟
雲林縣	台西鄉	P16981001002	合法	非都市用地	無明顯變異	該區域為既有漁塭，設置已有多年，因漁塭收穫後，將池水抽乾，曬池消毒，故原為水體影像，而後呈現「非植生裸露地」影像
雲林縣	四湖鄉	P18981001001	合法	非都市用地	新增建物	為畜牧場事業設施，〈 芻料場〉使用，合法使用，雲林縣政府核發建造執照〈97〉〈 雲〉 營建字第 00690 號保証責任台灣區牧草生產合作社
新竹林區管理處	海岸林工作站	325981001001	合法	非都市用地	其他	本變異點屬本處堆砂籬施作工程地點，現場正在進行整地，準備進行堆砂籬設置
新竹林區管理處	海岸林工作站	325981001002	合法	非都市用地	無明顯變異	經查詢土地登記簿謄本，草漯段2264 地號屬私有地，現場查看亦無明顯變化
新竹縣	竹北市	J05981001008	合法	都市用地	整地	經查該處為體育用地，且係屬新竹縣政府管轄，目前現況疑似整地之情形
新竹縣	芎林鄉	J10981001010	合法	非都市用地	無明顯變異	經營米粉工廠，違反農牧用地使用目的。已於 98.10.20 以芎鄉民字第 0982001963 號函陳報縣府處置

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
新竹縣	芎林鄉	J10981001011	合法	非都市用地	新增建物	現場農地覆蓋水泥物，違反農牧用地使用目的。已於 98.10.16 以芎鄉民字第 0982001964 號函陳報縣府處置
新竹縣	芎林鄉	J10981001012	合法	尚未定義	其他	現地為附近居民種植蔬菜，部分用地雜草叢生，並無違規情況
新竹縣	湖口鄉	J06981001002	非法	都市用地	新增建物	地主宋君未申請於該地號土地上興建磚牆鐵皮屋乙棟，面積約 132 平方公尺，已於 98.10.20 通知地主補申請建照或拆除
新竹縣	湖口鄉	J06981001003	合法	非都市用地	新增建物	地主張君與業主廖君，於 98.02 申請興建養雞場，共使用 3 筆土地，總面積 3630 平方公尺，場地面積 3414 平方公尺，送新竹縣政府審，核於 98.05.14 以府農牧字第 0980067099 號函核准興建，目前尚未完工
新竹縣	新埔鎮	J04981001004	合法	非都市用地	作物變化	現場種植紅蘿蔔及蕃茄
新竹縣	新埔鎮	J04981001005	合法	非都市用地	作物變化	現場部分種植蔬菜及部分除草
新竹縣	新埔鎮	J04981001006	合法	非都市用地	作物變化	現場種植蔬菜及除草
新竹縣	新埔鎮	J04981001007	非法	都市用地	新增建物	現場水泥地面建築。
新竹縣	新豐鄉	J09981001001	合法	非都市用地	新增建物	地主稱已有申請農業使用，但農舍部分未申請
新竹縣	關西鎮	J03981001009	合法	非都市用地	新增建物	地主范君興建房舍，已申請建照
嘉義縣	水上鄉	Q13981001004	合法	都市用地	新增建物	該地屬都市計畫土地，使用分區為乙種工業區，屬合法申請建物
嘉義縣	民雄鄉	Q05981001006	合法	非都市用地	無明顯變異	土地上曬合板片，未做非法使用
嘉義縣	朴子市	Q02981001002	合法	非都市用地	無明顯變異	本案土地屬嘉義縣營建剩餘土石方資源堆置場，並經嘉義縣政府核准使用，故無違規之情事
嘉義縣	東石鄉	Q09981001001	合法	非都市用地	無明顯變異	此地段為養殖漁塭池，並無明顯變異
嘉義縣	鹿草鄉	Q11981001005	非法	非都市用地	新增建物	經查為增建物
嘉義縣	義竹鄉	Q10981001003	合法	非都市用地	無明顯變異	經現場勘查目前種植蒜頭
澎湖縣	白沙鄉	X03981001001	非法	非都市用地	新增建物	墳墓(詳如現況照片)
澎湖縣	白沙鄉	X03981001002	非法	非都市用地	新增建物	墳墓(詳如現況照片)
澎湖縣	馬公市	X01981001003	合法	非都市用地	道路變化	馬公市五福段 1286 地號及左右方現場並無變異，惟後方(北面)土路小徑鋪設小型水泥便道
澎湖縣	馬公市	X01981001004	合法	都市用地	新增建物	原地區為一墓地
澎湖縣	馬公市	X01981001005	合法	非都市用地	其他	馬公市五福段 193 地號陵墓周圍鋪設水泥地面
澎湖縣	馬公市	X01981001006	合法	都市用地	新增建物	原地現為一鐵皮屋同仁社

第七期高變異發生地區通報點回報結果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
宜蘭縣	冬山鄉	G08981101001	合法	非都市用地	無明顯變異	查本筆土地目前有五座養殖池及一間管理室，皆合法取得宜蘭縣政府核發之養殖漁業登記證
桃園縣	大園鄉	H06981101002	合法	非都市用地	無明顯變異	現場未發現變異
桃園縣	大園鄉	H06981101003	非法	非都市用地	新增建物	現場為大園鄉沙崙段沙崙小段 1570、1571、1572 地號，已於 98.7.7 依據桃園縣政府 98 年 6 月 26 日府地用字第 0980244138 號函辦理查報完竣，當時現場發現原特定農業區農牧用地已被破壞，疑似未經申請擅自填土、堆土、搭建水泥基柱樁情事，本次變異通報現場已搭建鐵皮屋完成，請逕向縣府敦促權責單位儘速處理
桃園縣	新屋鄉	H11981101001	合法	非都市用地	整地	領有農業資材室及農舍執照，填土整地
桃園縣	新屋鄉	H11981101004	非法	非都市用地	新增建物	搭建鐵皮屋、整地
新竹縣	新埔鎮	J04981101001	非法	都市用地	整地	現場鋪設水泥地面
新竹縣	芎林鄉	J10981101002	合法	非都市用地	新增建物	現場農地覆蓋水泥物，違反農牧用地使用目的。已於 98.11.19 以芎鄉民字第 0982002197 號函陳報縣府處置
彰化縣	埤頭鄉	N22981101001	合法	非都市用地	新增建物	本案為中科四期之彰林變電所用地，目前施工建設中
新竹市	東區	O01981101001	合法	都市用地	新增建物	合法申請之建築開發案((98)府工建字第 016 號)
雲林縣	斗南鎮	P02981101010	合法	非都市用地	新增建物	申請農業設施(菇類栽培室)
雲林縣	虎尾鎮	P03981101004	合法	非都市用地	作物變化	農地翻耕
雲林縣	虎尾鎮	P03981101005	合法	非都市用地	道路變化	為國道 1 號新增簡易交流道聯絡道之構造物
雲林縣	虎尾鎮	P03981101007	合法	都市用地	新增建物	為縣府核准容許使用經本所核發〈98〉虎鎮營使字第 038 號執照用途雞舍
雲林縣	土庫鎮	P05981101009	合法	都市用地	新增建物	建物屋頂使用烤漆板
雲林縣	北港鎮	P06981101011	合法	都市用地	道路變化	原地主為楊君當時就已有申請自用農舍，但現已易主，新地主吳君住雲林縣北港鎮劉厝里民樂路 330 號，新地主只將原建物屋頂及外牆翻新，其他並無新變動故無再申請新建照或使照
雲林縣	褒忠鄉	P15981101006	非法	非都市用地	新增建物	新建兩側裸空之石棉瓦屋頂豬舍 3 棟，寬度分別為 7.3m，9.7m 及 10.9m，深度皆為 24.6m，高度為 4m 之豬舍各一棟
雲林縣	元長鄉	P17981101008	合法	非都市用地	無明顯變異	依據雲林縣政府 98 年 10 月 5 日府農務字第 0980505057 號函准發農業設施容許使用同意書
雲林縣	口湖鄉	P19981101001	合法	非都市用地	無明顯變異	漁塭整理堤岸

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
雲林縣	口湖鄉	P19981101002	合法	非都市用地	無明顯變異	一般養殖用地
雲林縣	口湖鄉	P19981101003	合法	非都市用地	其他	雜草叢生
嘉義縣	民雄鄉	Q05981101001	合法	非都市用地	整地	本地號經整地後現地種植鳳梨
嘉義縣	太保市	Q12981101002	合法	都市用地	無明顯變異	一旁為堤防，一旁是鐵皮屋，無施工情事，無明顯變異
台南縣	下營鄉	R08981101001	合法	非都市用地	道路變化	「東西向快速公路北門玉井線中山高至台 1 線段 E708-1 標新建工程計畫」，做為道路使用而徵收
台南縣	關廟鄉	R29981101002	合法	非都市用地	無明顯變異	深坑子 1157 號現為竹林地
台南縣	關廟鄉	R29981101003	合法	非都市用地	新增建物	埤子頭 707 號土地上現有鐵皮屋
台南縣	關廟鄉	R29981101004	合法	非都市用地	新增建物	埤子頭 226-17 土地上有鐵皮屋及水泥地
高雄縣	仁武鄉	S03981101001	合法	都市用地	新增建物	新建高爾夫球場之打擊練習場
屏東縣	東港鎮	T03981101001	合法	非都市用地	無明顯變異	無明顯變異
屏東縣	萬丹鄉	T05981101002	合法	非都市用地	新增建物	現有土地增蓋類似養雞場的建築，是否有無飼養證明請一相關單位查證
屏東縣	高樹鄉	T11981101004	合法	非都市用地	整地	現場整地中
高雄市	高雄市	E02981101001	合法	都市用地	整地	土地所有權人將原有建物拆除後整地並作圍籬

第八期高變異發生地區通報點回報結果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
水利署	台北水源特定區管理局	211981201001	合法	都市用地	整地	地表現為菜園種植作物(部份鋪設塑膠布)，並無新開挖整地跡象，僅有翻耕跡象
水利署	第二河川局	202981201001	合法	都市用地	新增建物	本局新建霄裡溪田新一、二號堤防工程
台南市	安南區	D06981201001	合法	都市用地	新增建物	經尋變異點位置，有關州南段1111-4 地號土地上，現況疑似有二層鐵皮建築物，其合法性須另行由權責機關進一步確認
台南市	安南區	D06981201002	合法	都市用地	新增建物	經尋變異點位置，有關和農段189 地號土地上，現況疑似有一層鐵皮建築物，其合法性須另行由權責機關進一步確認
台南市	安南區	D06981201003	合法	都市用地	新增建物	經尋變異點位置，有關淵中段116 地號土地上，現況疑似有二層混凝土/鐵皮建築物，其合法性須另行由權責機關進一步確認
台南市	安南區	D06981201004	合法	都市用地	新增建物	經尋變異點位置，有關頂安段300 地號土地上，現況疑似有施工中建築物，其合法性須另行由權責機關進一步確認
台南市	安南區	D06981201005	合法	都市用地	新增建物	經尋變異點位置，有關四草段716 地號土地上，現況疑似有一層混凝土/鐵皮建築物，其合法性須由權責機關進一步確認
台南市	安南區	D06981201006	合法	都市用地	整地	經尋變異點位置，有關國安段1383 地號土地上，現況疑似有填土整地行為，其合法性須另行由權責機關進一步確認
台南縣	七股鄉	R14981201002	合法	非都市用地	其他	1.本變異點所在位置與專案名稱981001 期變異點 R14981001001 為同一地號，地點互換。2.於 98 年 12 月 15 日會勘現場：鋪設水泥地，安置貨櫃屋〈如附相片〉。3.已聯繫 0925123799 劉君限期處理。4.98.12.25 期限屆滿仍未改善，富立洋公司執行長 98.12.28 來訪，將辦理建照變更。5.於 98.12.28 所民字第 0980018363 號函非都市土地違規使用案件處理查報表送臺南縣政府
台南縣	西港鄉	R13981201003	非法	非都市用地	新增建物	現場有擴建情形
台南縣	柳營鄉	R04981201007	合法	非都市用地	整地	柳營科技工業區二期開發整地
台南縣	柳營鄉	R04981201008	合法	非都市用地	整地	柳營科技工業區二期開發整地
台南縣	柳營鄉	R04981201009	合法	非都市用地	整地	柳營科技工業區二期開發整地
台南縣	麻豆鎮	R07981201001	合法	都市用地	自然植被改變	農地鋪設蛋殼

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
台南縣	安定鄉	R21981201004	非法	非都市用地	新增建物	新增鐵皮屋工廠。(本案件屬非法案件，涉違反區域計劃法，本所已於98.12.28依非都市土地使用管制規則第5條規定，填報非都市土地違規使用案件處理查報表，以所民字第 0980014276 號函，函請縣府處置)
台南縣	安定鄉	R21981201005	非法	非都市用地	新增建物	新增鐵皮屋工廠(本案件屬非法案件，涉違反區域計劃法，本所已於98.12.28依非都市土地使用管制規則第5條規定，填報非都市土地違規使用案件處理查報表，以所民字第 0980014276 號函，函請縣府處置)
台南縣	善化鎮	R19981201006	合法	都市用地	新增建物	經現場勘查，該通報變異點係座落於「台南科學工業園區特定區計畫」內，為一興建中之合法建物(建造執照：(98)南縣建字第00288號，詳圖片)
宜蘭縣	五結鄉	G07981201001	合法	非都市用地	新增建物	本案通報土地座落五結鄉協和段 1137、1138 地號，經查上開土地除原有合法二層農舍乙棟外，另有合法申請興建水稻育苗作業室、管理室、冷凍庫、作業道路等農業設施
宜蘭縣	五結鄉	G07981201003	非法	非都市用地	整地	本宗土地座落五結鄉加新段 362 地號，擅自回填營建剩餘土方，未依法申請
宜蘭縣	冬山鄉	G08981201004	合法	都市用地	無明顯變異	本筆土地為都市計畫農業區，目前農地部份種植農作部份休閒中，休閒農地疑似地面上舖設塑膠帆布，致誤認改變地形地貌
宜蘭縣	冬山鄉	G08981201005	合法	非都市用地	新增建物	本筆土地與鄰地(北富段 258 地號)分別於98年5月22日取得本所冬鄉建字第 8810、8811 號建造執照，目前農舍正在興建中，未發現違規之情事
宜蘭縣	冬山鄉	G08981201006	合法	非都市用地	新增建物	本筆土地依宜蘭縣政府 93 年 9 月 13 日府地三字第 0930115666 號函核准依羅東地區水資源處理廠工程用地開發計畫使用，目前工程正在興建中，(於本專案980500期，98年5月18日已上網回報其結果)
宜蘭縣	宜蘭市	G01981201010	合法	都市用地	整地	原為草地，部分種植蔬菜，變異點處為整地種植樹木
宜蘭縣	頭城鎮	G02981201009	合法	都市用地	其他	現況為公所行政中心所施設之停車場

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
宜蘭縣	羅東鎮	G06981201002	非法	非都市用地	其他	上開土地原為特定農業區農牧地，經查現已填置土石並於該土地上堆放岩石、級配等建物；顯已違反與非都市地管制規則
宜蘭縣	蘇澳鎮	G09981201008	合法	都市用地	整地	1.本所 98 年 9 月 7 日蘇鎮建字第 0980014101 號函函請縣府卓處。2.宜蘭縣政府 98 年 9 月 24 日府建城字第 0980136590 號函訂於 98 年 10 月 2 日辦理會勘，該住宅區申請做「停車場」使用，現場為整地回填
屏東縣	內埔鄉	T13981201001	合法	非都市用地	整地	現況有整地跡象，裡面有設備，詳如現場勘查照片
屏東縣	里港鄉	T09981201002	合法	非都市用地	新增建物	搭建農舍及空地
屏東縣	高樹鄉	T11981201003	合法	非都市用地	無明顯變異	現場無明顯變化
桃園縣	大園鄉	H06981201027	合法	都市用地	新增建物	現場田心子段田心子小段 29、31、32 地號 3 筆土地為正隆造紙有限公司所有，已申請回收廢棄物回收業使用之興辦事業計畫，案經 94.3.24 縣府環保局綜字第 0940008184 號函核准
桃園縣	大園鄉	H06981201031	合法	都市用地	新增建物	現場為大園鄉東園段 573 地號，都市計畫內建築用地，合法興建房屋一棟
桃園縣	大園鄉	H06981201032	合法	非都市用地	其他	上揭地號地點周遭係國際機場捷運施工地點，屬合法
桃園縣	大園鄉	H06981201033	非法	都市用地	新增建物	現場疑似未經申請搭建鐵皮屋停車場
桃園縣	大園鄉	H06981201038	合法	非都市用地	新增建物	上揭地號地點係所有權人興建農用資材室、農路，經查核法係申請 98.09.03 大鄉農字第 0980020107 號函准.建照號碼.98 大鄉建都執字第 1422 號
桃園縣	大園鄉	H06981201039	非法	非都市用地	新增建物	現場搭建鐵皮屋疑似違規另案陳報縣府處理
桃園縣	大溪鎮	H02981201024	非法	非都市用地	整地	回填建築廢棄磚塊水泥塊，部分種植地瓜葉。
桃園縣	中壢市	H03981201006	非法	非都市用地	新增建物	本案農地已翻耕植蔬果，部分有未經合設之豬舍及相關設施，並已於 99 年 1 月 4 日中市農字第 0980075637 號函查報桃園縣政府在案
桃園縣	中壢市	H03981201043	合法	非都市用地	新增建物	本案農舍新建中，領有 98 中市都農建造字第 0018 號建造執照
桃園縣	中壢市	H03981201044	合法	非都市用地	新增建物	本案農舍新建中，領有 98 中市都農建造字第 0012 號建造執照
桃園縣	中壢市	H03981201045	合法	都市用地	新增建物	該筆地號位於本市高鐵特定區體育場用地上，目前已完成棒球場興建，係屬合法建物

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
桃園縣	中壢市	H03981201046	非法	都市用地	新增建物	萬能段 160-3 前屬 160 地號，地號上有未經申請核發之豬舍及相關設施，本所業已 99 年 1 月 4 日中市農字第 0980075637 號函查報桃園縣政府在案
桃園縣	平鎮市	H10981201007	非法	都市用地	整地	本案位屬平鎮市復旦路 2 段 186 巷 197 號旁，土地地號為宋屋段廣興小段 449-2、449-19、449-20、449-23、449-21、448-9 及 449-26 等多筆土地有自然植被被整地，且在 448-9 及 449-26 建一 AC 路
桃園縣	平鎮市	H10981201008	非法	都市用地	作物變化	本案位屬平鎮市長安路 215 號後面，地號為宋屋段高山下小段 84-2 號，現況自然植被被改變變裸露地
桃園縣	平鎮市	H10981201018	非法	非都市用地	其他	本案位屬平鎮市南平路二段 487 號旁，地號為平鎮段 644-5 號，現況堆置土石
桃園縣	平鎮市	H10981201019	合法	都市用地	無明顯變異	本案該處未察有變化
桃園縣	平鎮市	H10981201020	非法	非都市用地	新增建物	一、經實地勘查本案坐標為東勢段東勢小段 609-15、609-14 地號(非為東勢小段 481 地號)。二、地面鋪設水泥。三、鐵皮建物。
桃園縣	新屋鄉	H11981201001	合法	非都市用地	自然植被改變	清除雜草
桃園縣	新屋鄉	H11981201002	非法	非都市用地	新增建物	建築房屋 1 棟施工中
桃園縣	新屋鄉	H11981201003	合法	非都市用地	整地	種植果樹
桃園縣	新屋鄉	H11981201004	合法	非都市用地	新增建物	領有農舍執照
桃園縣	楊梅鎮	H04981201009	合法	非都市用地	新增建物	現正興建合法工廠中
桃園縣	楊梅鎮	H04981201005	非法	非都市用地	新增建物	建有一合法農舍，另疑違規鋪設水泥地
桃園縣	楊梅鎮	H04981201010	合法	非都市用地	無明顯變異	現地未有變化
桃園縣	楊梅鎮	H04981201011	合法	非都市用地	新增建物	現建有一合法建物
桃園縣	楊梅鎮	H04981201012	合法	非都市用地	無明顯變異	現地無明顯變異
桃園縣	楊梅鎮	H04981201013	非法	非都市用地	新增建物	建有一合法農舍，另加蓋鐵皮屋
桃園縣	楊梅鎮	H04981201014	合法	非都市用地	新增建物	現建有一合法養雞場
桃園縣	楊梅鎮	H04981201015	非法	非都市用地	新增建物	現地建有一合法建物，惟另違規鋪設水泥道路一方
桃園縣	楊梅鎮	H04981201016	非法	非都市用地	其他	現地傾倒有廢土
桃園縣	楊梅鎮	H04981201017	非法	都市用地	道路變化	現地鋪設水泥道路一方
桃園縣	觀音鄉	H12981201028	合法	非都市用地	無明顯變異	無變異
桃園縣	觀音鄉	H12981201029	合法	非都市用地	無明顯變異	植被枯萎
桃園縣	觀音鄉	H12981201030	非法	非都市用地	新增建物	新增建物
桃園縣	觀音鄉	H12981201034	合法	非都市用地	新增建物	工廠廠房擴建

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
桃園縣	觀音鄉	H12981201035	合法	非都市用地	新增建物	新增建物
桃園縣	觀音鄉	H12981201036	合法	非都市用地	新增建物	新增建物
桃園縣	觀音鄉	H12981201037	合法	非都市用地	新增建物	建築農舍
桃園縣	觀音鄉	H12981201041	合法	非都市用地	無明顯變異	無明顯變異
桃園縣	龍潭鄉	H09981201021	非法	非都市用地	整地	整地
桃園縣	龍潭鄉	H09981201022	非法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	新增水塘，鐵皮圍籬，鐵皮屋
桃園縣	龍潭鄉	H09981201023	非法	非都市用地	整地	填土整地鐵皮圍籬
桃園縣	龍潭鄉	H09981201025	非法	非都市用地	新增建物	鋪設瀝青渣，鐵皮圍籬，一只貨櫃
桃園縣	蘆竹鄉	H05981201040	非法	非都市用地	新增建物	新建鐵皮屋及鋼板圍籬
高雄市	高雄市	E05981201001	合法	都市用地	新增建物	台電公司新建變電所
高雄市	高雄市	E11981201002	合法	都市用地	新增建物	龍慶鋼鐵公司廠房屋頂換新
高雄縣	岡山鎮	S09981201002	合法	非都市用地	新增建物	本案地點設於本洲工業區，為合法登記螺絲製造工廠，乃 2 層樓型式建築物
高雄縣	林園鄉	S08981201001	非法	都市用地	新增建物	新增籃球場
高雄縣	旗山鎮	207981201001(轉移)	合法	非都市用地	其他	堆置大範圍土石
高雄縣	燕巢鄉	S17981201003	合法	都市用地	新增建物	現場有類似溫室建築物(是否合法須相關發照單位審核)
雲林縣	東勢鄉	P14981201001	合法	非都市用地	新增建物	已申請建照之興建中建物乙棟
雲林縣	東勢鄉	P14981201002	非法	非都市用地	新增建物	新建家禽房舍乙棟
雲林縣	東勢鄉	P14981201003	非法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	逾所有權範圍之漁塭(水塘)乙處
雲林縣	東勢鄉	P14981201005	合法	非都市用地	無明顯變異	查無申請之既有家禽房舍乙座
雲林縣	崙背鄉	P12981201006	合法	非都市用地	無明顯變異	現況為荒廢窪地及雜草
雲林縣	崙背鄉	P12981201007	非法	非都市用地	移除水域(漁塭或水塘)	經會同本所農業課、清潔隊及民政課等單位至現場勘查，貓兒干 1682 地號填土中，將函報雲林縣政府
雲林縣	褒忠鄉	P15981201004	合法	都市用地	新增建物	雲林縣府核准之土石方堆置場
新竹林區管理處	海岸林工作站	325981201001	非法	非都市用地	無明顯變異	經查許厝港段 498-46 地號屬國有財產局轄管，現場遭堆置廢棄車輛及貨櫃等等，土地使用類別屬農牧用地，是否合法應洽詢國有財產局
嘉義縣	中埔鄉	Q14981201004	非法	非都市用地	其他	實地查訪已作為砂石堆置場
嘉義縣	太保市	Q12981201007	合法	非都市用地	天災	橋樑引道沖毀
嘉義縣	朴子市	Q02981201003	合法	非都市用地	移除建物	原為國元紙廠，現地已無建物
嘉義縣	東石鄉	Q09981201001	合法	非都市用地	無明顯變異	該地為養殖池除水位較低外，並無顯變異之地方
嘉義縣	東石鄉	Q09981201002	合法	非都市用地	移除水域(漁塭或水塘)	變異點左側區域現種植玉米，右側為養殖池

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
嘉義縣	鹿草鄉	Q11981201005	合法	非都市用地	新增建物	經實地勘查為雞舍，並經本所(農業課建設課)核定使用
嘉義縣	新港鄉	Q07981201006	合法	都市用地	無明顯變異	本案經會建設課查明為合法棄土場，茂發企業社區域
新竹縣	新埔鎮	J04981201008	合法	非都市用地	新增建物	縣府核准農舍98府建字地00478號
新竹縣	新埔鎮	J04981201009	合法	非都市用地	整地	配合縣道 115 線道路拓寬工程。
新竹縣	新豐鄉	J09981201002	非法	非都市用地	整地	未經申請填置土石
新竹縣	竹北市	J05981201010	非法	非都市用地	新增建物	二案均為新增鐵皮建物各乙棟,其中編號 J05981201011 違查案建物門首張貼(新竹縣政府工務處工程科違章建築拆除工法勘查結果通知單-98.12.2 府工程字第 0980193982 號)乙只
新竹縣	竹北市	J05981201011	非法	非都市用地	新增建物	二案均為新增鐵皮建物各乙棟,其中編號 J05981201011 違查案建物門首張貼(新竹縣政府工務處工程科違章建築拆除工法勘查結果通知單-98.12.2 府工程字第 0980193982 號)乙只
新竹縣	芎林鄉	J10981201013	合法	非都市用地	其他	未經申請施作工事，違反農牧用地目的。已於 98/12/15 以芎鄉民字第 0982002363 號函陳報新竹縣政府
新竹縣	湖口鄉	J06981201004	非法	非都市用地	其他	經現場勘查該違規地號，共有長威段 891、892、893、894、896、897 等，是新竹縣長威土石方資源堆置處理廠違規使用，現場堆放砂石土方及機具卡車，已通知該負責人依法申請使用
新竹縣	湖口鄉	J06981201001	合法	非都市用地	新增建物	土地所有權人翁君，依據新竹縣政府核發 98 府建字第 00435 號建築執照,於湖口鄉德盛段 1245 地號上新建地上三層農舍，基地面積 1699m2，建築面積 117.95m2 目前正施工中
新竹縣	湖口鄉	J06981201003	非法	非都市用地	其他	經現場勘查該違規地號共有長威段 891，892，893，894，895，896，897 等，是新竹縣長威土石方資源堆置處理廠違規使用，現場堆放砂石土方及機具卡車，已通知該負責人依法申請使用.
新竹縣	湖口鄉	J06981201007	非法	非都市用地	其他	現場勘查違規地號共有二筆，湖口鄉成功段 699-1、699-2，除 699-1 有部份申建農設外，其於面積均填屯砂石地面，且由榮電工程公司租用作為工務所，停放機具及車輛，已通知負責人依規辦理回復原貌

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
新竹縣	湖口鄉	J06981201006	合法	非都市用地	其他	經查該地點共有二筆地號中勢段 91-5、91-9，其中 91-9 為甲種建地，因原有磚瓦建物老舊，更換深灰色鐵皮屋頂及牆壁水泥粉光，91-5 為農牧用地，之前有堆放廢土石經檢舉已清除約 300M2，惟現場另新設水泥路長 30M 寬 6M，作為通往 91-9 建物道路，未經申請核准，已通知住戶依規申請使用
新竹縣	湖口鄉	J06981201006	合法	非都市用地	其他	經查該地點共有二筆地號中勢段 91-5、91-9，其中 91-9 為甲種建地，因原有磚瓦建物老舊，更換深灰色鐵皮屋頂及牆壁水泥粉光，91-5 為農牧用地，之前有堆放廢土石經檢舉已清除約 300M2，惟現場另新設水泥路長 30M 寬 6M，作為通往 91-9 建物道路，未經申請核准，已通知住戶依規申請使用
彰化縣	二林鎮	N08981201008	合法	非都市用地	新增建物	舊趙甲段 123-1 地號申請畜牧設施(牛舍)建照，尚在補正辦理中
彰化縣	二林鎮	N08981201008	合法	非都市用地	新增建物	舊趙甲段 123-1 地號申請畜牧設施(牛舍)建照，尚在補正辦理中
彰化縣	芳苑鄉	N23981201001	合法	非都市用地	其他	堆置肥料
彰化縣	芳苑鄉	N23981201002	非法	非都市用地	其他	變異點應非草湖段 324 地號，經現場勘查應為草湖段 328-1 地號，其變異情形為：挖取土方形成 2 處窪地
彰化縣	芳苑鄉	N23981201003	合法	非都市用地	無明顯變異	本案經現場勘查，除本地號外，附近農地亦無明顯變異
彰化縣	芳苑鄉	N23981201006	非法	非都市用地	其他	違法堆置廢棄物
彰化縣	芳苑鄉	N23981201007	非法	非都市用地	新增建物	已完工之農舍，領有合法使用執照〔98 芳鄉建字第 14694 號〕，興建中之建築物則未申請建照
彰化縣	埔鹽鄉	N16981201004	非法	非都市用地	移除建物	經現場勘查該長興加油站，目前未營業，且部分原有建物已拆除，本所業於 98 年 12 月 18 日鹽鄉建字第 0980017680 號函請彰化縣政府調查該加油站是否有申請變更使用，拆除或其他
彰化縣	埔鹽鄉	N16981201005	非法	非都市用地	新增建物	經現場勘查，有建物未經申請，已於 98 年 12 月 23 日鹽鄉建字第 0980017874 號函違章查報，勒令停工，並請所有權人補辦手續通知在案
羅東林區管理處	冬山工作站	312981201001 (轉移)	合法	非都市用地	河道變化	因芭瑪颱風造成河道變化，現場並無違法開墾情形，且該地目前正進行造林作業

第九期高變異發生地區通報點回報結果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
水利署	第七河川局	207990100001	合法	非都市用地	其他	非本局轄區
水利署	第七河川局	207990100002	合法	非都市用地	無明顯變異	現場為草皮及植栽
水利署	第七河川局	207990100003	合法	非都市用地	其他	無道路可到現場
水利署	第七河川局	207990100004	合法	非都市用地	無明顯變異	現場農作物無明顯變異
水利署	第四河川局	204990100001	合法	非都市用地	作物變化	並無發現不法，目前所在地雜草叢生
台南市	安南區	D06990100002	合法	都市用地	無明顯變異	有關港西 844 地號變異點，經勘查現況疑為漁塭，但是否有養殖行為，無法確認
台南市	安南區	D06990100003	合法	都市用地	其他	有關城西 585 地號變異點，經勘查現況疑堆置廢棄土石方，其合法性待相關單位進一步確認
台南市	安南區	D06990100004	合法	都市用地	其他	有關學南 1043 地號變異點，經勘查現況疑堆置及處理土石方，其合法性待相關單位進一步確認
台南市	安南區	D06990100005	合法	都市用地	其他	有關城西 1029-1 地號變異點，經勘查現況疑為掩埋場掩埋區，其合法性待相關單位進一步確認
台南市	安南區	D06990100006	合法	都市用地	整地	有關鹽田 1038 地號變異點，經勘查現況疑有整地行為，其合法性待相關單位進一步確認
台南縣	七股鄉	R14990100002	合法	非都市用地	其他	99.01.14 會勘現場漁塭使用
台南縣	七股鄉	R14990100004	合法	非都市用地	其他	99.01.14 會勘現場為魚塭使用
台南縣	六甲鄉	R09990100006	合法	非都市用地	整地	填土整地
台南縣	安定鄉	R21990100003	非法	非都市用地	其他	將養殖用地變更堆置土方，作砂石場使用
台南縣	安定鄉	R21990100005	非法	非都市用地	其他	將養殖用地變更為砂石場使用
台南縣	新市鄉	R20990100007	合法	都市用地	其他	屬於南科管理局管轄範圍，無法查報
宜蘭縣	礁溪鄉	G03990100005	合法	都市用地	新增建物	經現場勘查，該處似領有宜蘭縣政府 980708 建管字第 0317 號建造執照
屏東縣	竹田鄉	T14990100009	非法	非都市用地	新增建物	總計建物占地有美崙段 1461、1460、1458 地號等三筆土地，面積分別為 10344、916、852 平方公尺，有重機械，組合屋等
屏東縣	竹田鄉	T14990100010	非法	非都市用地	新增建物	興建 1 棟廠房、1 棟房舍約 700 平方公尺
屏東縣	竹田鄉	T14990100011	非法	都市用地	新增建物	頓物段 574、574-1 地號面積分別約 4318.94、2910 平方公尺，建物一棟及廠房一棟，面積約 6200 平方公尺
屏東縣	里港鄉	T09990100013	合法	非都市用地	無明顯變異	作魚池使用中
屏東縣	里港鄉	T09990100016	合法	非都市用地	整地	河床地河堤公園整地後鋪設碎石作景觀區

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
屏東縣	里港鄉	T09990100024	合法	非都市用地	整地	整地
屏東縣	里港鄉	T09990100027	非法	非都市用地	採礦變化	堆置砂石
屏東縣	東港鎮	T03990100001	合法	非都市用地	無明顯變異	大鵬灣疏浚填土工程
屏東縣	東港鎮	T03990100002	合法	非都市用地	無明顯變異	大鵬灣疏浚填土工程
屏東縣	屏東市	T01990100003	合法	非都市用地	新增建物	該區在經濟部加工出口區內，管轄權應屬該部。目前正興建大型廠房中
屏東縣	高樹鄉	T11990100015	合法	非都市用地	無明顯變異	現場只看到雜草沒有明顯改變
屏東縣	高樹鄉	T11990100019	合法	非都市用地	無明顯變異	在道路的旁邊，有卡車駛過的痕跡，除此外沒有明顯的改變
屏東縣	高樹鄉	T11990100020	合法	非都市用地	整地	現場的土有被翻過的痕跡，推測是整地
屏東縣	高樹鄉	T11990100021	非法	非都市用地	採礦變化	現場被挖了很大的坑洞
屏東縣	高樹鄉	T11990100022	非法	非都市用地	採礦變化	現場位於河流旁邊，附近有砂石車出入，拍攝困難，只能隱約看見有機具，很有可能是盜採砂石
屏東縣	高樹鄉	T11990100023	合法	非都市用地	整地	為了興建種植蘭花的設施而整地，已向高樹鄉公所申請，尚在審核中，無不法情事
屏東縣	高樹鄉	T11990100025	合法	非都市用地	無明顯變異	現場從很久以前開始就一直是魚塭，由遠東藍藻公司作為養殖藍藻使用
屏東縣	高樹鄉	T11990100026	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	養鴨使用而挖掘水塘，有牧場登記證
屏東縣	高樹鄉	T11990100028	合法	非都市用地	無明顯變異	這是住家後方的空地，現在是菜園，看不出有什麼變化
屏東縣	新埤鄉	T15990100012	合法	非都市用地	新增建物	原廢棄違法砂石場，傾倒部份廢土
屏東縣	萬丹鄉	T05990100004	合法	非都市用地	新增建物	現場增設工廠用的大型天車
屏東縣	萬丹鄉	T05990100005	合法	非都市用地	新增建物	增設工廠用大型天車
桃園縣	大園鄉	H06990100007	合法	非都市用地	新增建物	上揭地號圳古頭段古亭小段24-2 地號為一般農業區丁種建築用地.所有權人元豐造紙股份有限公司，現場搭建鐵皮廠房，未違反非都市管制使用規則
桃園縣	大園鄉	H06990100011	非法	非都市用地	新增建物	現場大園鄉許厝港段 09430003 地號，面積：2594 平方公尺.使用分區：特定農業區，疑似未經申請搭建豬舍一座，另案陳報縣府處理
桃園縣	大園鄉	H06990100012	合法	非都市用地	新增建物	現場雙溪口段下縣厝子小段236-45 地號，經查合法申請建築農舍一棟及施設水泥田埂,.建照98 大鄉建都字第 2518 號
桃園縣	大園鄉	H06990100017	合法	都市用地	新增建物	現場青峰段 237 地號為國際機場聯外捷運系統機電站工程施工現場

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
桃園縣	中壢市	H03990100002	合法	都市用地	作物變化	現場無農作，辦理休耕，無違規建物
桃園縣	中壢市	H03990100004	合法	都市用地	整地	經本所派員現場勘查現場正在整地中，地上無違規建築物，經查看有填土行為，因係屬農業用地敬會本所農經課知悉
桃園縣	中壢市	H03990100015	合法	非都市用地	新增建物	經本所派員現場勘查現況正在增建中，該建物領有建築執照，如附件所示，係屬合法建築物
桃園縣	中壢市	H03990100016	合法	非都市用地	無明顯變異	現做農地使用無違規建物存在
桃園縣	平鎮市	H10990100005	合法	都市用地	無明顯變異	現況為平鎮市新貴段 335 地號目前地表為光禿禿地面，目前地面未有任何種植或做農業使用，但亦未有建物或堆置土石等
桃園縣	新屋鄉	H11990100014	合法	非都市用地	新增建物	領有農業資材室使用執照
桃園縣	楊梅鎮	H04990100003	非法	非都市用地	其他	該筆土地疑涉違規填倒客土並整地中
桃園縣	龍潭鄉	H09990100006	非法	非都市用地	其他	堆置育苗用紅土
桃園縣	蘆竹鄉	H05990100013	非法	非都市用地	自然植被改變	本筆土地屬非都市土地農業用地，興建農舍後，增設 PC 地坪，花圃，圍籬等，為非法附屬建物
桃園縣	觀音鄉	H12990100001	合法	非都市用地	整地	農地翻耕
桃園縣	觀音鄉	H12990100008	合法	非都市用地	自然植被改變	植被枯萎
桃園縣	觀音鄉	H12990100009	合法	非都市用地	無明顯變異	無明顯變異
桃園縣	觀音鄉	H12990100010	非法	非都市用地	其他	現場堆置砂石
高雄縣	六龜鄉	S21990100002	合法	非都市用地	河道變化	該處為河道轉彎區，應於莫拉克風災暨 88 水災時，因水流強勁而沖蝕形成河道的一部份
高雄縣	六龜鄉	S21990100003	非法	非都市用地	整地	該處有重機械整地，疑似盜採土石，如相片，本所將依非都市土地管制規則，依法報府查辦
高雄縣	橋頭鄉	S12990100001	合法	都市用地	其他	該地點尚未移交，仍屬內政部營建署新市鎮組
雲林縣	元長鄉	P17990100012	合法	非都市用地	新增建物	該地號新增豬舍，雲林縣政府 98 年 9 月 2 日核發畜牧場登記證書
雲林縣	台西鄉	P16990100001	合法	非都市用地	整地	此地號土地為本鄉南公館公墓施工地點，該工地已取得合法建築執照
雲林縣	台西鄉	P16990100002	合法	非都市用地	無明顯變異	該基地現為一養鴨場，變異點為蓄水池，前為乾涸，現已蓄水
雲林縣	台西鄉	P16990100003	非法	非都市用地	新增建物	該基地新增骨灰塔乙座
雲林縣	台西鄉	P16990100004	合法	非都市用地	整地	該地現正整地中，經查尚無非法地上物
雲林縣	四湖鄉	P18990100005	非法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	未申請合法養殖登記，非法開挖魚塭使用
雲林縣	四湖鄉	P18990100006	合法	都市用地	新增建物	經查該地號土地為地主將原有鐵皮工廠拆除，土地整平，無明顯變異，合法使用

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
雲林縣	虎尾鎮	P03990100010	合法	非都市用地	新增建物	建照執照號碼：98 雲營建字第 00237 號
雲林縣	麥寮鄉	P13990100013	合法	非都市用地	無明顯變異	雜草地
雲林縣	麥寮鄉	P13990100009	合法	都市用地	無明顯變異	雜草地
雲林縣	麥寮鄉	P13990100007	合法	非都市用地	無明顯變異	雜草地
雲林縣	麥寮鄉	P13990100008	合法	非都市用地	其他	六輕廠區內無法進入
雲林縣	褒忠鄉	P15990100011	非法	非都市用地	新增建物	新建畜牧設施建物 1 棟，寬度 8.7m，深度 63m，高度 4m
新竹市	東區	O01990100004	合法	都市用地	新增建物	住宅區內整地作預售屋，符合都市計畫土地使用分區管制規定
新竹縣	竹北市	J05990100013	合法	都市用地	新增建物	本地號管理者為新竹縣政府
新竹縣	竹東鎮	J02990100014	合法	非都市用地	新增建物	本案經 99 年 11 月 21 日會同現場勘查結果如述：新增建築物行為人為土地所有權人外甥因公司裁員，為謀生栽種袖珍菇
新竹縣	湖口鄉	J06990100011	合法	非都市用地	新增建物	上述地號土地目前正由新竹縣政府起造興建湖口地區產業交流暨民眾休憩服務中心工程建照號碼 98 府建字第 127 號與 980700 期變異點編號 J06980700014 查報內容同屬一案地號共有長嶺段 1766、1767、1768、1768-1、1864、1865、1866、17832 等 8 筆
新竹縣	新埔鎮	J04990100012	合法	都市用地	整地	現場除草〔如相片〕
嘉義縣	太保市	Q12990100003	合法	非都市用地	新增建物	無顯著異常
嘉義縣	太保市	Q12990100004	合法	非都市用地	新增建物	無顯著異常
嘉義縣	朴子市	Q02990100001	合法	都市用地	道路變化	本案為東西向快速道路用地，現今施工中，故有使用異動
嘉義縣	朴子市	Q02990100002	合法	都市用地	道路變化	本案為東西向快速道路用地，現今施工中，故有使用異動
嘉義縣	新港鄉	Q07990100006	合法	非都市用地	無明顯變異	經查為廣福宮廟前廣場及柏油馬路
嘉義縣	義竹鄉	Q10990100005	非法	非都市用地	新增建物	興建中建築物
彰化縣	二林鎮	N08990100001	合法	非都市用地	無明顯變異	現場無明顯變異
彰化縣	二林鎮	N08990100003	非法	非都市用地	其他	現場閒置一些木材
彰化縣	二林鎮	N08990100004	合法	都市用地	無明顯變異	現場無變異
彰化縣	竹塘鄉	N25990100005	合法	非都市用地	無明顯變異	經現勘為本所興建之合法垃圾掩埋場，目前已封閉停用並辦理復育中(如附照片)，尚屬合法
彰化縣	芳苑鄉	N23990100002	合法	非都市用地	新增建物	本案土地所有權人於 98.11.30 申請搭建雞舍(核准使用執照為芳鄉建字第 0980018505 號)

第十期高變異發生地區通報點回報結果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
水利署	南區水資源局	213990201001	合法	非都市用地	新增建物	該變異點係本局補助高雄縣田寮鄉公所辦理「阿公店水庫排洪道周邊景觀綠美化工程」
水利署	第七河川局	207990201001	不屬於其管轄範圍	非都市用地	新增建物	非屬本局轄管河川區域內，係屬何機關權責，尚請貴署查明並轉移查報回報工作。(發文字號：水七管字第 09950026920 號；發文日期：99 年 2 月 26 日)
台南市	安南區	D06990201001	合法	都市用地	無明顯變異	有關佃北 920 地號變異點，經勘查現況疑為空地雜草，但是否有種植行為，無法確認
台南市	安南區	D06990201002	合法	都市用地	新增建物	有關神榕 419 地號變異點，經勘查現況疑為二層鐵皮建築/鋼筋混凝土建築/混凝土地坪,但其合法性有待進一步確認
台南市	安南區	D06990201003	合法	都市用地	無明顯變異	有關淵南 600 地號變異點，經勘查現況疑為漁塭，但是否有養殖行為，無法確認
台南市	安南區	D06990201004	合法	都市用地	其他	有關該變異點，經勘查現況疑為堆置廢棄土石方，但其合法性有待進一步確認
台南縣	七股鄉	R14990201001	合法	非都市用地	整地	99.02.24 會勘現場如附照片
台南縣	白河鎮	R03990201014	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	現地查勘為養鴨之池塘，合法與否?將函報縣府查明
台南縣	官田鄉	R10990201007	合法	非都市用地	其他	目前社子段 467-3 地號種稻
台南縣	後壁鄉	R05990201013	合法	非都市用地	其他	本鄉居民之土地，如照片所示
台南縣	柳營鄉	R04990201016	合法	非都市用地	河道變化	第五河川局在龜重溪疏濬
台南縣	善化鎮	R19990201009	合法	都市用地	其他	本案經現場勘查，該變異點僅係堆置砂石
台南縣	新化鎮	R18990201011	合法	非都市用地	整地	行政院農業委員會畜產試驗所因業務須求，就原雜林地整理為牧草地
台南縣	新化鎮	R18990201012	合法	非都市用地	無明顯變異	為豬場污水處理池
台南縣	新市鄉	R20990201002	合法	都市用地	無明顯變異	如照片
台南縣	新市鄉	R20990201008	合法	都市用地	其他	現場無法確定是否合法及非法如照片顯示
台南縣	新市鄉	R20990201010	合法	都市用地	無明顯變異	如照片
台南縣	新營市	R01990201015	合法	都市用地	其他	現場堆置製造紙漿所需之木屑
台南縣	歸仁鄉	R28990201004	合法	都市用地	新增建物	該地號目前進行工廠廠區擴建工程
台南縣	歸仁鄉	R28990201005	合法	都市用地	新增建物	經現地勘查發現鐵皮家工廠一座目前場區有人並營運中
台南縣	歸仁鄉	R28990201004	合法	都市用地	新增建物	該地號目前進行工廠廠區擴建工程
台南縣	歸仁鄉	R28990201005	合法	都市用地	新增建物	經現地勘查發現鐵皮家工廠一座目前場區有人並營運中

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
台南縣	歸仁鄉	R28990201003	合法	都市用地	無明顯變異	經現地勘查無明顯變異
台南縣	關廟鄉	R29990201006	合法	非都市用地	整地	關廟鄉深坑子段 15、15-6、15-8、15-5、15-7、15-1、15-4、15-3、15-2、1058-1 等地號其使用分區為特定農業區，使用地類別為丁種建築用地，目前其外面圍以鐵皮圍籬及欄杆，其內部為空地一片，尚無建築物
台南縣	關廟鄉	R29990201006	合法	非都市用地	整地	關廟鄉深坑子段 15、15-6、15-8、15-5、15-7、15-1、15-4、15-3、15-2、1058-1 等地號其使用分區為特定農業區，使用地類別為丁種建築用地.目前其外面圍以鐵皮圍籬及欄杆，其內部為空地一片，尚無建築物
宜蘭縣	五結鄉	G07990201002	合法	非都市用地	新增建物	本宗土地有新建建物乙棟，為領有建照執照之興建中、尚未完工之二層農舍
宜蘭縣	冬山鄉	G08990201003	合法	非都市用地	無明顯變異	本筆土地於 76 年 7 月 20 日取得本所核發建局冬字第九二二一號自用農舍建造執照，目前本筆土地上有建物一棟，建物四周有簡易擋土牆，後半部種植稻米
宜蘭縣	冬山鄉	G08990201004	合法	非都市用地	新增建物	本筆土地已興建農舍一棟，使用執照核發日期為 97.06.24，除建物一棟外，其餘農地部份休閒中
宜蘭縣	宜蘭市	G01990201001	合法	都市用地	自然植被改變	經勘查為原有草皮乾枯死亡，致地表改變
宜蘭縣	頭城鎮	G02990201006	合法	都市用地	新增建物	新建物領有宜蘭縣政府核發 97.09.12 建管使字 00619 號使用執照
宜蘭縣	頭城鎮	G02990201007	合法	都市用地	新增建物	新建建築物領有宜蘭縣政府 97.8.5 建管使字第 00494 號使用執照
宜蘭縣	蘇澳鎮	G09990201005	合法	都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	公共設施保留地學校用地挖掘作為養殖設施。本所 98.12.18 蘇鎮建字第 0980019149 號函已先行查報在案。縣府 98.12.31 府建城字第 0980184327 號函回覆
屏東縣	竹田鄉	T14990201013	合法	非都市用地	新增建物	領有屏東縣政府屏府建管使(竹)字第 00095 號使用執照，建築面積 90.54 平方公尺，其它尚有建設中加強鉄造屋 1000 平方公尺及建設中圍牆 150 公尺
屏東縣	竹田鄉	T14990201014	合法	非都市用地	新增建物	營建署所給參考地號 371 有誤，應修正為美崙段 369 地號，現況為豬舍並領有飼養登記證(飼養登字第 100002491 號)
屏東縣	東港鎮	T03990201001	合法	都市用地	無明顯變異	牛埔溪疏洪工程用地

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
屏東縣	長治鄉	T06990201011	合法	非都市用地	新增建物	該地為農業科技園區新建廠房
屏東縣	屏東市	T01990201002	合法	都市用地	新增建物	該變更點位於工業區內，地目為建的都市計劃內用地
屏東縣	屏東市	T01990201010	非法	非都市用地	新增建物	該變異點已明顯搭蓋建築物，已依非都市土地使用管制規則第五條規定報請屏東縣政府處理
屏東縣	崁頂鄉	T18990201007	合法	非都市用地	無明顯變異	無變異
屏東縣	崁頂鄉	T18990201016	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	漁塭使用
屏東縣	高樹鄉	T11990201019	合法	非都市用地	新增建物	這是上庄企業股份有限公司為營業使用而設置的設備。營業內容為預拌混凝土，無異狀
屏東縣	高樹鄉	T11990201020	合法	非都市用地	整地	此地在河道的旁邊，有些許的土石堆置，推測是為了整治河川而堆置，無異狀
屏東縣	高樹鄉	T11990201021	非法	非都市用地	採礦變化	有機具在現場，但從遠處無法判斷，疑似盜採砂石
屏東縣	高樹鄉	T11990201022	非法	非都市用地	採礦變化	現場有機具運作，應是盜採砂石
屏東縣	高樹鄉	T11990201023	合法	非都市用地	無明顯變異	現場種植普通的農作物，看不出有什麼異狀
屏東縣	高樹鄉	T11990201024	非法	非都市用地	移除水域(漁塭或水塘)	原本是魚塭，現在將水抽走，無法確定是否合法作魚塭使用
屏東縣	高樹鄉	T11990201025	合法	非都市用地	作物變化	現場只有一些新種植的農作物
屏東縣	高樹鄉	T11990201026	合法	非都市用地	其他	依據判斷，現場是作為遊憩場所之用(有涼亭)，無異狀
屏東縣	高樹鄉	T11990201028	非法	非都市用地	新增建物	新增加了一棟民房
屏東縣	新埤鄉	T15990201018	合法	非都市用地	整地	福勝旺鋼鐵為防止灰塵飛揚而設置香蕉網隔離
屏東縣	新園鄉	T17990201004	合法	都市用地	其他	本疑似變異點，現況與傳輸相片符合
屏東縣	新園鄉	T17990201005	合法	非都市用地	其他	本疑似變異點，現況與傳輸相片符合
屏東縣	新園鄉	T17990201006	合法	非都市用地	其他	本疑似變異點，現況與傳輸相片符合
屏東縣	新園鄉	T17990201008	合法	非都市用地	其他	本疑似變異點，現況與傳輸相片符合
屏東縣	萬丹鄉	T05990201003	非法	都市用地	其他	現地似做為廢鐵堆置場使用
屏東縣	萬巒鄉	T12990201015	合法	非都市用地	新增建物	本所於99.03.09上午派員實地檢查並訪查鄰近廠房員工確定該變異點位在本鄉小型工業區內現況整地興建廠房中該用地符合編定使用有屏東縣政府地籍資料查詢系統可稽
屏東縣	潮州鎮	T02990201017	合法	都市用地	新增建物	新建建築物
屏東縣	鹽埔鄉	T10990201009	合法	非都市用地	其他	原為露天耕地，現加裝網室
屏東縣	鹽埔鄉	T10990201012	合法	非都市用地	其他	目前為種植鳳梨使用
屏東縣	鹽埔鄉	T10990201027	合法	非都市用地	其他	原舊雞舍屋頂更新

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
桃園縣	大園鄉	H06990201007	合法	非都市用地	新增建物	上揭地號目前係交通部高速鐵路工程局桃園機場聯外捷運系統工程施工
桃園縣	中壢市	H03990201004	合法	非都市用地	新增建物	現況為[臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設工程]之宿舍及工務所使用
桃園縣	中壢市	H03990201005	合法	都市用地	其他	現況為空地
桃園縣	中壢市	H03990201009	合法	都市用地	新增建物	現況正在興建中，工程領有(98)桃縣工建執照字第會園 00793 號建造執照在案
桃園縣	新屋鄉	H11990201001	合法	非都市用地	新增建物	建築房屋領有建造執照
桃園縣	新屋鄉	H11990201002	非法	非都市用地	新增建物	搭建鐵皮屋
桃園縣	新屋鄉	H11990201003	非法	非都市用地	新增建物	搭建布縵
桃園縣	觀音鄉	H12990201008	合法	非都市用地	無明顯變異	農地翻耕
高雄縣	大寮鄉	S06990201010	合法	都市用地	新增建物	RC 鋼筋高 10 公尺*寬 5 公尺*長 27 公尺,H 鋼鐵皮造高 25 公尺*寬 18 公尺*長 55 公尺
高雄縣	大樹鄉	S05990201003	合法	非都市用地	無明顯變異	該處現況前為雜草叢生經整理後現況種植短期生農作物
高雄縣	仁武鄉	S03990201004	非法	都市用地	新增建物	新建廠房
高雄縣	仁武鄉	S03990201005	合法	都市用地	新增建物	台鐵新建車站
高雄縣	仁武鄉	S03990201006	非法	都市用地	新增建物	新建廠房
高雄縣	仁武鄉	S03990201007	合法	都市用地	新增建物	新建集合住宅
高雄縣	岡山鎮	S09990201015	合法	非都市用地	整地	本案開挖作為廢棄物處理場，公司名稱為可寧衛公司，依據高雄縣政府 97 年 10 月 1 日府建管字第 0970237078A 號核准在案
高雄縣	岡山鎮	S09990201016	合法	非都市用地	整地	本案為岡山鎮土石方資源堆置處理場，公司名稱為展聯股份有限公司，依據高雄縣政府府建土字第 0950076449 號函核准在案，並於 95 年 4 月 14 日啟用
高雄縣	鳥松鄉	S02990201008	非法	都市用地	整地	鳥松鄉大德段 582 地號現況已完成整地，目前地表裸露，地主疑似進行農作物耕種活動
高雄縣	路竹鄉	S16990201013	合法	都市用地	整地	路竹鄉所辦理「高雄縣路竹鄉體育園區施設工程」
高雄縣	路竹鄉	S16990201014	合法	都市用地	整地	路竹鄉公所辦理「高雄縣路竹鄉體育園區施設工程」
高雄縣	橋頭鄉	S12990201001	合法	都市用地	新增建物	整地新增建物
高雄縣	橋頭鄉	S12990201002	合法	都市用地	整地	整地
高雄縣	燕巢鄉	S17990201017	合法	都市用地	新增建物	工廠擴建
高雄縣	燕巢鄉	S17990201018	合法	都市用地	新增建物	現場有堆置營建廢棄物(磚塊)
高雄縣	燕巢鄉	S17990201019	非法	非都市用地	其他	經現場勘查堆積沙土
高雄縣	燕巢鄉	S17990201020	非法	非都市用地	新增建物	經現場勘查存有建築物約 418 平方公尺

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
雲林縣	斗南鎮	P02990201004	合法	都市用地	其他	該地段目前做為堆置場使用
雲林縣	斗南鎮	P02990201005	合法	非都市用地	新增建物	該地段做為倉庫使用
雲林縣	四湖鄉	P18990201001	合法	非都市用地	無明顯變異	申請簡易溫網室用，雲林縣政府96.03.13 府農務字第09605014545 號核發農業用地容許作農業設施使用同意書，合法使用
雲林縣	虎尾鎮	P03990201002	合法	非都市用地	新增建物	富喬工業玻纖紗二廠新建工程〈97〉中科雲建字第 0002 號楊錫潭建築師佳益營造有限公司
雲林縣	虎尾鎮	P03990201003	合法	非都市用地	新增建物	張傑焱-合鑫畜牧場.容許使用字號 98.10.05 虎農畜字第0980504679 號
新竹市	東區	O01990201001	非法	都市用地	其他	新竹縣政府核准承商為辦理其污水下水道工程所設置臨時土石方資源堆置場（惟缺本府核准相關文件）
新竹市	東區	O01990201002	合法	都市用地	整地	一般整地，無法判定從事何種土地使用，尚符合都市計畫土地使用分區管制規定
新竹林區管理處	海岸林工作站	325990201001	合法	非都市用地	新增建物	經查本次變異點 97 坐標 X：268610；Y：2775718，屬大園鄉內海墘段 805-2 地號，土地管理機關為大園鄉公所，地上物為新建豬寮，屬合法建築，大園鄉公所已核發畜牧設施容許證明建造為豬寮
新竹縣	竹東鎮	J02990201001	非法	非都市用地	整地	本案 99 年 3 月 3 日現場勘查結果如下：現場放置一怪手，堆置些許廢土，疑似為廢土轉運站
新竹縣	芎林鄉	J10990201002	合法	非都市用地	新增建物	本案地號內新增；自用農舍一筆，領有建物所有權狀，權狀字號：098 東地建字第 001595 號
嘉義縣	太保市	Q12990201001	合法	非都市用地	新增建物	土石堆堆砌

第十一期高變異發生地區通報點回報結果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
水利署	第六河川局	206990301001	合法	非都市用地	採礦變化	本局曾文溪善化鎮六分寮堤防復建工程取土區
台南市	安南區	D06990301001	合法	都市用地	其他	有關新淵 215 地號變異點，經勘查現況疑為堆置砂包，但其合法性有待進一步確認
台南市	安南區	D06990301002	合法	都市用地	新增建物	有關安北 353 地號變異點，經勘查現況疑為一層鐵皮建築，但其合法性有待進一步確認
台南市	安南區	D06990301003	合法	都市用地	新增建物	有關媽宮 81 地號變異點，經勘查現況疑為三層鋼筋混凝土建築/一層鐵皮棚架，但其合法性有待進一步確認
台南市	安南區	D06990301004	合法	都市用地	其他	有關顯宮 839 地號變異點，經勘查現況疑為停車場，但其合法性有待進一步確認
台南市	安南區	D06990301005	合法	都市用地	其他	有關怡中 319 地號變異點，經勘查現況疑為地坪覆蓋，但其合法性有待進一步確認
台南縣	下營鄉	R08990301005	合法	非都市用地	新增建物	該地點為茅港尾段 1910 及 1909 地號，門牌地址台南縣下營鄉開化村中營 501 之 12，地上建物地號茅港尾段 704，經營室內蘭花種植
台南縣	永康市	R31990301004	合法	都市用地	新增建物	查無該地號；惟系統所框選範圍應為「永二段 650、650-2、650-3、650-4、650-5、650-6、650-7、650-8、650-9、650-10、650-11、650-12、650-13、650-14、650-15、650-16、650-17、650-18、650-19 號」等 19 筆地號範圍，經查前述土地係為「永二段 740 建號之建築基地地號」
台南縣	永康市	R31990301009	合法	都市用地	整地	地圖所框選範圍與標示地號相異；框選範圍似為「王田段 971、972、973、974、975、976-1、977-5、1039-8、288-4、305-2、1038-17、1038-18、1038-19、982-1、981、980-1、979-1、978-1、977-2、977-3 等地號」，該地為縣府刻正辦理之公園開闢工程
台南縣	白河鎮	R03990301011	合法	非都市用地	整地	據地主描述申請整地，將向縣府提出查報確認
台南縣	佳里鎮	R12990301001	非法	非都市用地	其他	該筆土地現有建物 1 間，飼料桶 1 個，作為養鴨場使用
台南縣	佳里鎮	R12990301002	合法	都市用地	其他	現況為空地搭有 3 座大型競選海報鷹架，1 座商業廣告海報鷹架
台南縣	麻豆鎮	R07990301003	合法	都市用地	作物變化	種植水稻中

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
台南縣	善化鎮	R19990301007	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	經查該變異點為農地新增灌溉用水塘
台南縣	善化鎮	R19990301008	合法	都市用地	新增建物	經查該變異點為施工中之建物，並具有建築執照(如圖)，應屬合法
台南縣	新化鎮	R18990301010	非法	非都市用地	新增建物	案地為寺廟聖慈堂
台南縣	東山鄉	R06990301012	非法	非都市用地	新增建物	現況為建築物新建中，因無門牌號碼且無人可詢問是否有合法申請建照使照，故需聯絡當地村長協助聯絡地主再行查證是否合法
宜蘭縣	壯圍鄉	G04990301004	不屬於其管轄範圍	尚未定義	其他	案經現場勘查，非屬本所管轄範圍，應屬經濟部水利署第一河川局管轄範圍
宜蘭縣	宜蘭市	G01990301001	合法	都市用地	新增建物	宜蘭縣政中心的眷村新建統包工程
宜蘭縣	宜蘭市	G01990301002	合法	非都市用地	新增建物	宜蘭縣政中心的眷村新建統包工程
宜蘭縣	宜蘭市	G01990301003	合法	非都市用地	新增建物	農舍一棟
宜蘭縣	宜蘭市	G01990301008	合法	非都市用地	整地	現況為農作且耕作中
宜蘭縣	頭城鎮	G02990301005	合法	都市用地	整地	為宜蘭縣政府辦理烏石港區段徵收工程整地
宜蘭縣	頭城鎮	G02990301006	合法	都市用地	整地	為宜蘭縣政府辦理烏石港區段徵收工程整地
宜蘭縣	礁溪鄉	G03990301007	非法	非都市用地	新增建物	原參考地號協民段 1204 地號現況為一水田，比對衛星變異點位置初步判斷為協民段 1205 及 1205-1 地號，現況疑似涉嫌違規興建違牆、鐵皮建物、違規填土、水泥鋪面未符合農牧使用。本所業以 99.03.31 礁鄉民字第 0990004314 號函向宜蘭縣政府查報在案
屏東縣	內埔鄉	T13990301011	合法	都市用地	其他	變異點地點無法到達，由池塘外圍照相
屏東縣	內埔鄉	T13990301014	合法	非都市用地	其他	雜草、空地
屏東縣	東港鎮	T03990301002	合法	非都市用地	無明顯變異	農業用倉庫
屏東縣	東港鎮	T03990301003	合法	都市用地	無明顯變異	休閒
屏東縣	屏東市	T01990301005	不屬於其管轄範圍	都市用地	整地	該區已用鐵皮圍牆圍起來，並未有搭建建築物情事，應是整地狀態，所有權人為國有財產局
屏東縣	高樹鄉	T11990301019	合法	非都市用地	無明顯變異	現場沒有任何違規的跡象
屏東縣	新園鄉	T17990301001	合法	都市用地	其他	本疑似變異點，現況與傳輸照片相片
屏東縣	新園鄉	T17990301009	合法	非都市用地	其他	本疑似變異點，現況與傳輸照片相片
屏東縣	萬丹鄉	T05990301006	合法	非都市用地	新增建物	現地種植水稻並無違法

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
屏東縣	萬丹鄉	T05990301007	合法	非都市用地	無明顯變異	現地為舊廠房但無明顯變異
屏東縣	萬丹鄉	T05990301008	合法	非都市用地	新增建物	現地正整建中
屏東縣	萬巒鄉	T12990301013	合法	非都市用地	整地	現況為整地後種植瓜滕類作物及香蕉
屏東縣	萬巒鄉	T12990301015	合法	非都市用地	作物變化	現場景物一致.由 25 地號地主指界，疑似現況地為鳳梨園，犁田整地後種鳳梨
屏東縣	萬巒鄉	T12990301016	合法	非都市用地	無明顯變異	現場為未辦養殖登記證之養殖專區，附近數十甲農地均養蝦，地主表示未曾開挖或整地，有的話是蝦池抓完後，會曝曬蝦池消毒去病菌
屏東縣	萬巒鄉	T12990301017	合法	非都市用地	移除水域(漁塭或水塘)	原為低窪漁塭或荒廢地，現況為興建擋土牆後，載運土石囤積與路面平高，興建擋土牆不知有否申請農業容許，囤積土石不知有否向縣府申請
屏東縣	潮州鎮	T02990301018	合法	都市用地	新增建物	現為鐵路改建工程局的工程作業場
屏東縣	麟洛鄉	T07990301012	合法	非都市用地	移除水域(漁塭或水塘)	以前是魚池，現在魚池曬太陽消毒，無蓄水
屏東縣	鹽埔鄉	T10990301010	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	原為耕地現作水塘使用
桃園縣	大園鄉	H06990301029	合法	非都市用地	新增建物	經現場勘查已搭設鐵皮屋，經核對土地登記謄本記載 94.12.05 興建農舍完成建號 1007 號
桃園縣	大園鄉	H06990301032	合法	非都市用地	新增建物	地號經現場勘查係屬合法申請興建農舍，98 建都執字 2526 號
桃園縣	中壢市	H03990301004	合法	非都市用地	新增建物	經查該建物領有 97 中市都農建照字第 0024 號建照執照，建築物依規定申請係屬合法建物
桃園縣	中壢市	H03990301005	合法	非都市用地	其他	查現況在農業區上堆置大量廢氣貨車，敬會本所農經課查詢是否農地違規
桃園縣	平鎮市	H10990301018	合法	非都市用地	整地	經查本案該坐標為-非都市土地(平鎮段 771 地號)現況整地
桃園縣	平鎮市	H10990301020	合法	非都市用地	新增建物	一、本案經查坐標為(東勢段東勢小段 179、179-1、179-2、179-3、179-4 地號等 5 筆土地)。二、農舍興建工程。三、部分荒耕
桃園縣	新屋鄉	H11990301007	非法	非都市用地	新增建物	該地號土地上整地並新設建物
桃園縣	楊梅鎮	H04990301012	合法	非都市用地	整地	本案係交通部台灣鐵路管理局電聯車基地整建工程
桃園縣	楊梅鎮	H04990301013	合法	非都市用地	無明顯變異	經查本案土地並無明顯變化
桃園縣	楊梅鎮	H04990301014	合法	非都市用地	新增建物	本案經查為建築合法農舍
桃園縣	楊梅鎮	H04990301015	合法	都市用地	整地	本案經查係本所於 97 年 12 月 23 日查報違規案件，目前正整地申請恢復農業使用中

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
桃園縣	楊梅鎮	H04990301016	合法	非都市用地	無明顯變異	本案經查現地地貌不變，無違規使用情形
桃園縣	楊梅鎮	H04990301017	非法	都市用地	新增建物	本案土地為都市計畫內土地，疑違規興建建物中
桃園縣	龍潭鄉	H09990301019	合法	非都市用地	新增建物	正在興建農舍，八張犁段 385-26 地號領有建造執照（98）龍鄉工區農執字第 531 號。八張犁段 385-27 地號領有建造執照（98）龍鄉工區農執字第 532 號。八張犁段 385-28 地號領有建造執照（98）龍鄉工區農執字第 533 號。八張犁段 385-29 地號領有建造執照（98）龍鄉工區農執字第 534 號。八張犁段 385-30 地號領有建造執照（98）龍鄉工區農執字第 535 號。八張犁段 385-31 地號領有建造執照（98）龍鄉工區農執字第 536 號。八張犁段 385-32 地號領有建造執照（98）龍鄉工區農執字第 537 號
桃園縣	蘆竹鄉	H05990301026	非法	都市用地	新增建物	本筆土地屬大竹都市計畫農業區，申請農業設施 30 平方公尺屬合法建物，另興建非法鐵皮屋約 2000 平方公尺做為鐵筋加工廠使用，其餘為種植林木使用
桃園縣	蘆竹鄉	H05990301033	非法	非都市用地	新增建物	該 3 筆土地面積合計 4798 平方公尺，非法興建鐵皮屋約 1000 平方公尺，做為鋼材加工使用，其餘為種植相關農業使用。
桃園縣	觀音鄉	H12990301003	合法	非都市用地	作物變化	植被枯萎
桃園縣	觀音鄉	H12990301021	合法	非都市用地	新增建物	合法新增建物
桃園縣	觀音鄉	H12990301022	合法	都市用地	新增建物	無明顯變異
桃園縣	觀音鄉	H12990301023	合法	非都市用地	其他	臨時堆置土方
桃園縣	觀音鄉	H12990301024	合法	非都市用地	作物變化	植被枯萎
桃園縣	觀音鄉	H12990301025	非法	非都市用地	新增建物	新增建物
高雄縣	大社鄉	S04990301001	合法	都市用地	新增建物	目前整地中
高雄縣	大社鄉	S04990301002	合法	都市用地	新增建物	目前整地中
高雄縣	大寮鄉	S06990301007	合法	都市用地	新增建物	RC，鋼筋高 10 公尺寬 5 公尺長 27 公尺 H 鋼鐵皮屋高 25 公尺寬 18 公尺長 55 公尺
高雄縣	大寮鄉	S06990301008	合法	都市用地	作物變化	台糖承租地種花種樹木
高雄縣	大寮鄉	S06990301009	合法	都市用地	整地	現為空地且無建築物
高雄縣	仁武鄉	S03990301003	合法	都市用地	整地	現況整地
高雄縣	仁武鄉	S03990301004	合法	都市用地	新增建物	公園開闢
高雄縣	六龜鄉	S21990301014	合法	非都市用地	河道變化	88 水災河床沖積
高雄縣	林園鄉	S08990301010	合法	都市用地	新增建物	整地興建廠房

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
高雄縣	阿蓮鄉	S15990301011	非法	非都市用地	新增建物	房屋正施工在前；鐵皮屋在後
高雄縣	路竹鄉	S16990301012	合法	非都市用地	新增建物	南部科學園區高雄園區路竹淨水廠新建工程
高雄縣	燕巢鄉	S17990301013	合法	都市用地	其他	就現勘似為台灣發明教育園區
雲林縣	大埤鄉	P08990301017	合法	非都市用地	作物變化	現勘為稻米作物，應是後期影像攝影時期處於剛好前期作物剛收割完，整地的關係
雲林縣	大埤鄉	P08990301018	合法	非都市用地	整地	現勘亦為稻米作物，應是後期影像攝影時期處於剛好前期作物剛收割完，整地的關係
雲林縣	斗南鎮	P02990301016	合法	非都市用地	新增水域(漁塭或水塘)	原有畜牧設施(鴨舍)增設水池
雲林縣	水林鄉	P20990301006	合法	都市用地	新增建物	本鄉東興段 565-1 號之變異點係因台灣電力公司中區施工處進行「北港水林 69KV 線 21 號連接站鐵塔興建工程」
雲林縣	北港鎮	P06990301019	合法	非都市用地	無明顯變異	所有權人：蔡君，地址：北港鎮好收里 15-2 號，建照日期：84.04.21，建照號碼：016 號，使照日期：84.06.06，使照號碼：031 號
雲林縣	台西鄉	P16990301001	合法	非都市用地	其他	該基地現為雲林縣政府施作[有才寮排水系統—南公館抽水站工程及滯洪池工程]中
雲林縣	台西鄉	P16990301002	合法	非都市用地	其他	該基地現為經濟部水利署第九河川局[火燒牛稠排水整治工程]2 噸防波塊租用放置地
雲林縣	台西鄉	P16990301003	非法	非都市用地	新增建物	該基地上之建物，原僅申請作為農業設施—資材室使用，後續自行擴建做為鮮花店經營，已屬違建。雲林縣政府已於 97.06.19 以府建用字第 09703019092 號函送交該處之違章建築拆除通知書
雲林縣	台西鄉	P16990301001	合法	非都市用地	其他	該基地現為雲林縣政府施作[有才寮排水系統—南公館抽水站工程及滯洪池工程]中
雲林縣	四湖鄉	P18990301005	非法	非都市用地	新增建物	違規人未經申請合法即搭建鐵皮屋及施設其他設施，非法使用
雲林縣	東勢鄉	P14990301004	合法	非都市用地	整地	農期整地
雲林縣	東勢鄉	P14990301010	合法	非都市用地	整地	農期整地
雲林縣	東勢鄉	P14990301012	合法	都市用地	作物變化	農期作物變化
雲林縣	東勢鄉	P14990301013	合法	都市用地	整地	農期整地
雲林縣	東勢鄉	P14990301014	合法	都市用地	整地	農期整地
雲林縣	東勢鄉	P14990301015	合法	都市用地	作物變化	農作變化
雲林縣	東勢鄉	P14990301012	合法	都市用地	作物變化	農期作物變化
雲林縣	東勢鄉	P14990301013	合法	都市用地	整地	農期整地
雲林縣	東勢鄉	P14990301014	合法	都市用地	整地	農期整地

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
雲林縣	東勢鄉	P14990301015	合法	都市用地	作物變化	農作變化
雲林縣	虎尾鎮	P03990301011	非法	非都市用地	其他	經本所農業單位派員共同勘驗，現場堆置有機堆肥及西螺果菜市場廢棄果菜葉皮，散發惡臭嚴重影響鄰近農民生活機能，本案除網路回報外，另交由本所農業單位及民政課地政業務承辦人員續辦
雲林縣	麥寮鄉	P13990301007	合法	非都市用地	其他	六輕廠內無法進入
雲林縣	麥寮鄉	P13990301008	合法	非都市用地	無明顯變異	裸露地
雲林縣	麥寮鄉	P13990301009	合法	非都市用地	無明顯變異	裸露地
雲林縣	麥寮鄉	P13990301020	合法	非都市用地	無明顯變異	草地
雲林縣	麥寮鄉	P13990301021	合法	非都市用地	無明顯變異	裸露地
雲林縣	麥寮鄉	P13990301022	合法	非都市用地	新增建物	合法建地
新竹縣	芎林鄉	J10990301012	合法	非都市用地	整地	現地位於新竹縣綠獅自辦農村開發區，98.02.09 經新竹縣政府府地用字第 0980011292 號函許可開發
新竹縣	芎林鄉	J10990301013	合法	非都市用地	新增建物	現場施作農路、水泥田埂，99.03.22 經新竹縣芎林鄉公所芎農字第 0990000611 號函核准施作，屬合法變異點
新竹縣	湖口鄉	J06990301003	合法	非都市用地	無明顯變異	經查該地號土地為新竹縣政府核准設立之鼎新土石堆置場，核准字號：新竹縣政府工建字第 0940013594 號，使用地號：1383-4、1383-5、1383-6、1383-14、1383-15、1383-17、1383-24、1383-25、1383-26，本案已於 980900 期變異點 J0698090003 回報合法
新竹縣	湖口鄉	J06990301006	非法	非都市用地	其他	經查該地號土地為台灣桃園農田水利會所有之灌溉埤塘，因功能式微長滿雜草，近期因之旁台灣桃園農田水利會所有之灌溉大圳(光復圳)，辦理護岸整修工程，承包廠商向台灣桃園農田水利會借用，暫時堆放工程土石方，已通知該會要負責要求承包廠商完工復舊
新竹縣	湖口鄉	J06990301007	合法	尚未定義	新增建物	經勘查德盛段 506 地號，興建 3 層樓 RC 造農舍，是新竹縣政府 98 年核發准予建造，建照號碼(098)府建字第 00498 號
新竹縣	湖口鄉	J06990301009	合法	都市用地	整地	該地號土地為農地，目前整地翻土並無違規變異

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
新竹縣	湖口鄉	J06990301008	合法	非都市用地	新增建物	經查該地點長嶺段 820 地號，興建 RC 造 3 樓農舍，新竹縣政府核發建照(097)府建字第 00711 號.長嶺段 822 地號，興建 RC 造 2 樓農舍，新竹縣政府核發建照(097)府建字第 00712 號，之旁堆放土石，為該工程開挖地基之土石方，已通知業主申報完工時要復舊
新竹縣	新埔鎮	J04990301010	合法	都市用地	新增建物	現場合法農舍一棟
新竹縣	新埔鎮	J04990301011	合法	非都市用地	其他	現場除草作田埂
新竹縣	新豐鄉	J09990301001	非法	非都市用地	新增建物	違規設置砂石場，已取締多次但無改善並越擴大
嘉義市	東區	I01990301001	合法	都市用地	新增建物	該地號土地使用分區為廣場用地，目前正在進行嘉義市原署嘉醫院闢建廣場工程施工，符合土地分區管制規定
嘉義縣	大林鎮	Q04990301012	合法	非都市用地	新增建物	〈該變異點為第五河川局施工工程。-嘉義縣大林鎮公所 99.03.30 前往查勘並回報〉
嘉義縣	布袋鎮	Q03990301004	合法	都市用地	整地	整地做為菜脯曬場，現上舖有乾稻草
嘉義縣	布袋鎮	Q03990301005	合法	都市用地	新增建物	現整地做為曬菜脯場
嘉義縣	布袋鎮	Q03990301006	合法	都市用地	新增建物	現況已增建房舍及農舍存放機具，整地曬菜脯及做菜脯加工廠使用
嘉義縣	布袋鎮	Q03990301007	合法	都市用地	新增建物	現地新增建物存放農業用機具及菜脯加工廠使用，另部份整地做曬場使用
嘉義縣	布袋鎮	Q03990301008	合法	非都市用地	整地	填土整地做為曬菜脯地使用
嘉義縣	民雄鄉	Q05990301014	合法	都市用地	其他	為隧道式瓜棚矮架
嘉義縣	朴子市	Q02990301003	合法	都市用地	無明顯變異	本地監測時為第五河川局堆置製作完成之消波塊，現今前往查勘，該消波塊已運離並回復原來使用
嘉義縣	朴子市	Q02990301011	非法	非都市用地	新增建物	農地上新建鐵皮屋
嘉義縣	東石鄉	Q09990301001	合法	非都市用地	新增建物	本案經嘉義縣政府 97 年 7 月 3 日府地用字第 0970097769 號函辦理變更編定，限依嘉義縣政府 97 年 6 月 2 日府民禮字第 0970081776 號函同意辦理之事業計劃內容作為宗教建築使用
嘉義縣	東石鄉	Q09990301002	合法	非都市用地	其他	河岸邊新增消波塊
嘉義縣	新港鄉	Q07990301013	合法	非都市用地	新增建物	本案經查申請作農業資材室 93.53 平方公尺，惟增建部分已由縣府農業處農務科 98.12.17 府農務字第 0980192068 號函文查處中

附錄三　全國土地及高變異發生地區變遷偵測回報結果及非法變異點成果


目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
嘉義縣	新港鄉	Q07990301015	非法	非都市用地	其他	本案經查堆置土石、沙石場，已於 3 月 18 日嘉新鄉民字第 0990003199 號函檢送查報表送縣府處理中
嘉義縣	義竹鄉	Q10990301009	合法	非都市用地	新增建物	空地上曝曬高麗菜乾
嘉義縣	義竹鄉	Q10990301010	合法	非都市用地	新增建物	休耕整地中
彰化縣	二林鎮	N08990301016	合法	非都市用地	新增建物	該畜牧場經彰化縣政府 98 年 10 月 27 日府農畜字第 0980260354 號函同意許可使用
彰化縣	二林鎮	N08990301020	合法	都市用地	無明顯變異	經查本案地點為二林消防分隊使用，現場查無明顯變異
彰化縣	田尾鄉	N21990301023	合法	非都市用地	無明顯變異	水利工作站
彰化縣	竹塘鄉	N25990301025	合法	非都市用地	新增建物	經於 99 年 3 月 17 日現場勘查，本案地主向本所建設課申請農業設施－水稻育苗室鋼鐵造一棟建造執照(99 竹鄉建字第 12300 號)，本所並以(99 竹鄉建字第 0481 號)核予使用執照無誤，判定應屬合法
彰化縣	芳苑鄉	N23990301001	合法	非都市用地	新增建物	台電設置風力發電設施基座
彰化縣	芳苑鄉	N23990301002	合法	非都市用地	無明顯變異	經前往該地號勘查，除該地號無明顯變異外，附近農地亦無變異情形
彰化縣	芳苑鄉	N23990301003	非法	非都市用地	新增建物	搭建鴨舍，無核准文號
彰化縣	芳苑鄉	N23990301008	合法	非都市用地	新增建物	經現場勘查，芳墘段 1046 地號無明顯變異，但芳墘段 1057、1058、1060、1061、1061-1 等 5 筆地號有明顯變異，現為陞曜企業管理顧問有限公司，經營土石方資源堆置處理場，已經彰化縣政府 98 年 5 月 12 日府地用字第 0980087007 號函核准
彰化縣	芳苑鄉	N23990301009	非法	非都市用地	新增建物	新增建物，作停車場及倉庫使用
彰化縣	芳苑鄉	N23990301010	非法	非都市用地	新增建物	新增建物作倉庫使用，本所無核准文號
彰化縣	芳苑鄉	N23990301011	合法	非都市用地	無明顯變異	經現場勘查無明顯變異
彰化縣	芳苑鄉	N23990301012	合法	非都市用地	新增建物	本地號屬於一般農業區特定目的事業用地(彰化縣政府 97.1.17 府地用字第 09700003141 號核准作為回收廢棄物回收業設施使用)，公司名稱為“松璟精密工業有限公司”
彰化縣	芳苑鄉	N23990301014	非法	非都市用地	新增建物	搭建鴨舍，無本所核准文號(領有行政院農委會農畜牧登字第 112825 號)
彰化縣	芳苑鄉	N23990301015	合法	非都市用地	新增建物	本地號屬鄉村區乙種建築用地，現興建某宗教建築物

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
彰化縣	芳苑鄉	N23990301018	合法	非都市用地	新增建物	搭建鴨舍,有本所核准文號(芳鄉建字第 0980018418 號)
彰化縣	芳苑鄉	N23990301019	非法	非都市用地	新增建物	搭建雞舍，無本所核准文號
彰化縣	埔鹽鄉	N16990301004	合法	都市用地	其他	經現勘屋主表示最近重新施作屋頂防水工程，如照片所示
彰化縣	埔鹽鄉	N16990301005	合法	都市用地	其他	經現勘屋主表示為避免漏水，因此重新施作屋頂防水工程，如照片所示
彰化縣	埔鹽鄉	N16990301006	非法	非都市用地	新增建物	經現勘有 2 棟未經申請的建物及水池，本所已將現況函文至彰化縣政府，請縣府本於權責處理，另也已函文至彰化縣政府違章查報
彰化縣	埔鹽鄉	N16990301007	非法	非都市用地	新增建物	經現勘有 1 棟未經申請的建物及圍牆，本所已函文至彰化縣政府違章查報，並函文請土地所有權人補辦手續通知單，現況如照片所示
彰化縣	埤頭鄉	N22990301017	非法	非都市用地	新增建物	本案周厝崙段 9019-11 地號現為道路使用，查本地號內含 758 地號，目前查有約 400 平方公尺鐵皮屋，惟本案未經鑑界難以區分地號間絕對位置
彰化縣	埤頭鄉	N22990301021	合法	非都市用地	新增建物	查蓋有約 100 平方公尺磚造 1 樓建築物
彰化縣	埤頭鄉	N22990301022	合法	非都市用地	新增建物	查本地號開挖養殖水塘一座
彰化縣	溪湖鎮	N06990301013	非法	非都市用地	新增建物	本案於農業區農牧用地搭建鐵皮屋

第十二期高變異發生地區通報點回報結果

目的事業主管機關	查報單位	變異點編號	查證結果	土地使用類別	變異類型	現地描述
宜蘭縣	冬山鄉	G08990401007	合法	非都市用地	無明顯變異	本筆土地為甲種建築用地，目前僅部份種植，部份休閒中，未有建物或整地之情事
宜蘭縣	冬山鄉	G08990401009	合法	非都市用地	無明顯變異	本筆土地目前種植稻作
宜蘭縣	蘇澳鎮	G09990401010	合法	非都市用地	整地	經濟部工業局由中華工程於利澤工業區第三期第一區道路及公共管線工程
宜蘭縣	蘇澳鎮	G09990401011	合法	非都市用地	無明顯變異	該地前些時日，經訪視地主告知，有施工水溝，故有整地的情形，現皆回復原狀，栽種植物
宜蘭縣	蘇澳鎮	G09990401013	合法	都市用地	整地	整地，種植寒梅，畦面鋪設銀黑布防草
新竹縣	關西鎮	J03990401003	合法	非都市用地	無明顯變異	一、依所示坐標及本所 GPS 勘查結果，該點位於本鎮店子岡段崁下小段 26-1 地號。二、店子岡段崁下小段 26-1 地號，以前休耕，現種植水稻(部分為原有圳堤)。三、店子岡段崁下小段 26-9 地號，未曾休耕，現種植水稻。四、二筆土地尚無違規情事
高雄縣	六龜鄉	S21990401004	合法	非都市用地	河道變化	八八風災後河床沖刷

第一期土地變遷非法變異點成果(980500-1)

變異點編號	213980500002	圖幅名稱	達邦(二)
前期影像日期	01/08/2009	後期影像日期	02/03/2009
			
目的事業主管機關	水利署	變異點查報日期	07/01/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	於台電電線桿旁興建一鐵皮屋。是否合法請洽嘉義縣政府		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷非法變異點成果(980500-2)

變異點編號	L07980500007	圖幅名稱	舊社
前期影像日期	01/13/2009	後期影像日期	02/21/2009
			
目的事業主管機關	台中縣	變異點查報日期	05/20/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	違規搭建工廠		
變異點現場照片			





第一期土地變遷非法變異點成果(980500-3)



變異點編號	L07980500010	圖幅名稱	大社
前期影像日期	01/13/2009	後期影像日期	02/21/2009
			
目的事業主管機關	台中縣	變異點查報日期	05/20/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	廠房一棟		
變異點現場照片			



第一期土地變遷非法變異點成果(980500-4)

變異點編號	L04980500004	圖幅名稱	四塊厝
前期影像日期	01/03/2009	後期影像日期	03/17/2009
			
目的事業主管機關	台中縣	變異點查報日期	05/21/2009
土地使用類型		土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	經現勘現地目前新建建物		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷非法變異點成果(980500-5)

變異點編號	R27980500001	圖幅名稱	中洲
前期影像日期	01/02/2009	後期影像日期	02/07/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	07/01/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建鐵皮屋一棟約 25 平方公尺，已請違章查報人員查報是否有建築使用執照		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷非法變異點成果(980500-6)

變異點編號	R09980500005	圖幅名稱	菁埔
前期影像日期	12/20/2008	後期影像日期	02/07/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	05/19/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	非法
變異點現場描述	作為漁塭使用		
變異點現場照片			
			



第一期土地變遷非法變異點成果(980500-7)

變異點編號	R21980500004	圖幅名稱	六塊寮
前期影像日期	01/02/2009	後期影像日期	02/07/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	05/25/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新增鐵皮屋工廠		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷非法變異點成果(980500-8)

變異點編號	R18980500014	圖幅名稱	新化鎮
前期影像日期	12/20/2008	後期影像日期	02/07/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	05/26/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	案地鋪有水泥，堆放車胎，停放車輛，似做停車場及暫放保養車輛。98.5.25 所民字第 0980008177 號函已依非都市土地違規查報函送縣府處理		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷非法變異點成果(980500-9)

變異點編號	R20980500010	圖幅名稱	大社
前期影像日期	12/20/2008	後期影像日期	02/07/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	07/09/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	該變異點現況建有鐵皮屋一棟，占地甚廣似為工廠，但無公司行號		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷非法變異點成果(980500-10)

變異點編號	R20980500011	圖幅名稱	移民寮
前期影像日期	12/20/2008	後期影像日期	02/07/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	07/09/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	該變異點土地現況為一大片廠房		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷非法變異點成果(980500-11)

變異點編號	G10980500001	圖幅名稱	紅柴林
前期影像日期	01/21/2009	後期影像日期	02/13/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	05/20/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	現地堆置土石及米糠，疑似做為造林植土之用，未經合法申請。本所業已於 98 年 5 月 20 日三鄉民字第 0980006869 號函，以非都市土地違規使用案件報宜蘭縣政府		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷非法變異點成果(980500-12)

變異點編號	G10980500003	圖幅名稱	頂大義
前期影像日期	12/04/2008	後期影像日期	02/13/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	05/20/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	該筆土地上未經合法申請，擅自鋪設水泥地面、籃球場、游泳池及其他一樓建物，本所業已於 98 年 5 月 20 日三鄉民字第 0980006869 號函，以非都土地違規使用案件，報宜蘭縣政府		
變異點現場照片			



第一期土地變遷非法變異點成果(980500-13)

變異點編號	G07980500007	圖幅名稱	五結
前期影像日期	12/04/2008	後期影像日期	02/13/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	05/20/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	本宗土地原有合法申請農業資材室乙棟,背面及右側有增建建物，並有鋪設水泥地面，未依法申請，且該農業設施依原核准使用項目，不得供作住宅使用		
變異點現場照片			



第一期土地變遷非法變異點成果(980500-14)

變異點編號	G07980500008	圖幅名稱	五結
前期影像日期	12/04/2008	後期影像日期	02/13/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	05/20/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	本宗土地原有合法二層農舍乙棟，因左側增建建物乙棟，且有擴大填土作庭園造景及增設圍牆設施未依法申請		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷非法變異點成果(980500-15)

變異點編號	G08980500011	圖幅名稱	順安
前期影像日期	12/04/2008	後期影像日期	02/13/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	05/20/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	本筆土地有依法申請並興建完成之農舍一棟(使用執照核發日期為 97 年 9 月 30 日)，惟目前尚有未依法申請而增建之鐵皮屋乙間及部份擴大填土並鋪設水泥地面之情形		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷非法變異點成果(980500-16)

變異點編號	G03980500017	圖幅名稱	四城
前期影像日期	12/04/2008	後期影像日期	02/13/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	07/01/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	該地蓋有一合法農舍，領有建造(96.07.24 礁鄉工字第 8903 號)及使照(97.05.07 礁鄉工字第 5331 號)。該農舍前方土地部分涉嫌違規填土，面積約 180 平方公尺		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷非法變異點成果(980500-17)

變異點編號	G06980500012	圖幅名稱	武淵
前期影像日期	12/04/2008	後期影像日期	02/13/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	06/02/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	所揭農地所有權人前曾申請覆土植種果木,事後未向本所申請許可,擅自於農地上舖設混凝土設置定著物並搭建 2 間建物供社團法人宜蘭縣勞工教育協進會附設職業訓練中心充作罐槽車訓練場所使用，涉嫌違反非都市土地使用管制規則。本所已依非都市土地使用管制規則第五條規定函請宜蘭縣政府辦理		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷非法變異點成果(980500-18)

變異點編號	U07980500001	圖幅名稱	萬里溪下游
前期影像日期	12/04/2008	後期影像日期	03/13/2009
			
目的事業主管機關	花蓮縣	變異點查報日期	06/02/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定專用區
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	現堆積黃泥土至 3 公尺高，尚在堆積中		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷非法變異點成果(980500-19)

變異點編號	M03980500001	圖幅名稱	石川
前期影像日期	01/13/2009	後期影像日期	02/21/2009
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	06/02/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	經 98 年 5 月 25 日現勘本次變異點該筆土地所有權人經營陽柳牧場，南投縣政府登記在案農畜牧登字第 119718 號，於近日增建鐵皮屋及水泥地面積約 100 公尺,尚未向南投縣政府申請農業許可		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷非法變異點成果(980500-20)

變異點編號	M03980500002	圖幅名稱	溪頭
前期影像日期	01/13/2009	後期影像日期	02/21/2009
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	06/02/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	本變異點地點位於特定農業區農牧用地，面積 0.1256 公頃，該地出租給予泳發水泥製品公司作為工廠使用,該公司雖有工商登記惟為登記地點與現地不符,非本次變異點且尚未申請許可，違反非都市土地管制編定		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷非法變異點成果(980500-21)

變異點編號	H10980500003	圖幅名稱	過嶺
前期影像日期	01/14/2009	後期影像日期	03/16/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/19/2009
土地使用類型	地目田：農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	一、鐵皮建物兩棟。二、水泥磚造房屋一棟。三、疑似部分回填營建廢棄物。四、部分水泥圍牆、部分水泥地		
變異點現場照片			



第一期土地變遷非法變異點成果(980500-22)

變異點編號	H11980500001	圖幅名稱	下莊仔
前期影像日期	01/16/2009	後期影像日期	03/12/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	06/02/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	搭建貨櫃屋、鐵皮屋		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷非法變異點成果(980500-23)


變異點編號	H09980500005	圖幅名稱	竹窩子
前期影像日期	01/14/2009	後期影像日期	03/16/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/25/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	舊建屋擴建		
變異點現場照片			



第一期土地變遷非法變異點成果(980500-24)

變異點編號	H09980500006	圖幅名稱	十一份
前期影像日期	01/14/2009	後期影像日期	03/16/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/25/2009
土地使用類型		土地使用分區	未登錄地號
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	堆置第十河川局消波塊		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷非法變異點成果(980500-25)

變異點編號	H05980500009	圖幅名稱	頂社
前期影像日期	01/14/2009	後期影像日期	03/16/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/20/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建鐵皮屋，做雜貨店營業使用		
變異點現場照片			



第一期土地變遷非法變異點成果(980500-26)

變異點編號	H05980500010	圖幅名稱	水尾
前期影像日期	12/09/2008	後期影像日期	03/16/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/02/2009
土地使用類型		土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新蓋建築物，部份合法，部份非法		
變異點現場照片			



第一期土地變遷非法變異點成果(980500-27)


變異點編號	H05980500011	圖幅名稱	南崁
前期影像日期	01/14/2009	後期影像日期	03/16/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/02/2009
土地使用類型		土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建鐵皮屋，舖 PC 地坪及貨櫃屋		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷非法變異點成果(980500-28)

變異點編號	H05980500012	圖幅名稱	八角店
前期影像日期	12/09/2008	後期影像日期	03/16/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/20/2009
土地使用類型		土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建鐵皮屋做汽車維修廠使用		
變異點現場照片			





第一期土地變遷非法變異點成果(980500-29)


變異點編號	H12980500002	圖幅名稱	犁頭洲
前期影像日期	01/14/2009	後期影像日期	03/16/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/27/2009
土地使用類型		土地使用分區	農牧用地
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	放置貨櫃		
變異點現場照片			



第一期土地變遷非法變異點成果(980500-30)

變異點編號	H12980500007	圖幅名稱	下青埔
前期影像日期	11/28/2008	後期影像日期	02/09/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/27/2009
土地使用類型		土地使用分區	農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	搭建鐵皮屋		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷非法變異點成果(980500-31)


變異點編號	S16980500007	圖幅名稱	路竹
前期影像日期	01/07/2009	後期影像日期	03/17/2009
			
目的事業主管機關	高雄縣	變異點查報日期	05/13/2009
土地使用類型		土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	農業區新建廠房		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷非法變異點成果(980500-32)


變異點編號	P19980500003	圖幅名稱	金湖
前期影像日期	01/03/2009	後期影像日期	03/17/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	05/25/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	堆置廢棄電線桿		
變異點現場照片			




第一期土地變遷非法變異點成果(980500-33)

變異點編號	P19980500004	圖幅名稱	下湖口
前期影像日期	01/03/2009	後期影像日期	03/17/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	05/20/2009
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	
變異類型	移除水域(漁塭或水塘)	查證結果	非法
變異點現場描述	原魚塭回填土		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷非法變異點成果(980500-34)


變異點編號	P19980500008	圖幅名稱	開南島
前期影像日期	01/03/2009	後期影像日期	03/17/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	05/20/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建一棟建物		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷非法變異點成果(980500-35)

變異點編號	P17980500016	圖幅名稱	合和
前期影像日期	01/03/2009	後期影像日期	03/17/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	06/01/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	無明顯變異	查證結果	非法
變異點現場描述	經查該筆土地目前並無明顯變異,惟養殖鴨場並未申請牧場登記，已會請本所農業課輔導其申辦手續		
變異點現場照片			



第一期土地變遷非法變異點成果(980500-36)


變異點編號	P01980500020	圖幅名稱	板橋
前期影像日期	01/07/2009	後期影像日期	02/07/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	01/18/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	非法
變異點現場描述	經現勘該地段變異點有蓄水池及建物，因所有權人無法提出證明文件，該建物疑似未依規定申請之非法建物		
變異點現場照片			



第一期土地變遷非法變異點成果(980500-37)

變異點編號	P03980500014	圖幅名稱	土庫
前期影像日期	01/18/2009	後期影像日期	02/07/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	05/14/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	通知申請補辦建築執照，否則 45 天後，依法查報違建		
變異點現場照片			
			


第一期土地變遷非法變異點成果(980500-38)

變異點編號	Q05980500010	圖幅名稱	田中央
前期影像日期	11/13/2008	後期影像日期	03/17/2009
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	06/01/2009
土地使用類型	特定農業區	土地使用分區	農牧用地
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	未合法申請農業設施及未申請合法使用之證明文件		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷非法變異點成果(980500-39)


變異點編號	N08980500002	圖幅名稱	萬興
前期影像日期	12/20/2008	後期影像日期	02/07/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	06/02/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	堆置黃色不明物體		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷非法變異點成果(980500-40)

變異點編號	N18980500021	圖幅名稱	打簾
前期影像日期	01/07/2009	後期影像日期	02/07/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	06/16/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	L 型木造違章建築		
變異點現場照片			




第一期土地變遷非法變異點成果(980500-41)

變異點編號	N10980500011	圖幅名稱	什股
前期影像日期	12/20/2008	後期影像日期	03/17/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	05/12/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	該地有鋼造 1F 建屋，經查明曾申請過容許使用設施，現內存放蒜頭等農作物		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷非法變異點成果(980500-42)


變異點編號	N03980500012	圖幅名稱	和美
前期影像日期	12/20/2008	後期影像日期	02/07/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	05/27/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	搭建鐵皮屋做為工廠使用		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷非法變異點成果(980500-43)

變異點編號	N03980500013	圖幅名稱	下田尾
前期影像日期	01/03/2009	後期影像日期	02/07/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	06/01/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	新增鐵皮屋		
變異點現場照片			



第一期土地變遷非法變異點成果(980500-44)



變異點編號	N03980500014	圖幅名稱	下田尾
前期影像日期	01/03/2009	後期影像日期	02/07/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	06/01/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	鐵皮屋興建中		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷非法變異點成果(980500-45)

變異點編號	N16980500017	圖幅名稱	西勢湖
前期影像日期	12/20/2008	後期影像日期	02/07/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	06/01/2009
土地使用類型		土地使用分區	農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現場經查有非法建物，本所業於 98 年 5 月 21 日鹽鄉建字 0980006940 及 09800006941 號函，函文彰化縣政府違章建築查報，及檢附違章建築補辦手續通知單		
變異點現場照片			





第一期土地變遷非法變異點成果(980500-46)

變異點編號	N06980500004	圖幅名稱	三塊厝
前期影像日期	01/07/2009	後期影像日期	02/07/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	06/01/2009
土地使用類型		土地使用分區	鄉村區乙種建築用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	本案為 2 人共有，二棟建物皆為鐵皮屋，一棟為居住，一棟為工廠		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷非法變異點成果(980500-47)

變異點編號	X03980500001	圖幅名稱	大赤崁
前期影像日期	10/23/2008	後期影像日期	03/17/2009
			
目的事業主管機關	澎湖縣	變異點查報日期	06/01/2009
土地使用類型	林業用地	土地使用分區	風景區
變異類型	自然植被改變	查證結果	非法
變異點現場描述	一、變異點土地上目前有部份土地植栽樹苗，部份土地被堆置砂土（有怪手一部）及部份土地堆置垃圾。二、變異點土地應為國有土地，使用分區為風景區林業用地，現況與許可使用項目不符		
變異點現場照片			
			

第一期土地變遷非法變異點成果(980500-48)

變異點編號	311980500001	圖幅名稱	破子寮
前期影像日期	12/04/2008	後期影像日期	02/13/2009
			
目的事業主管機關	羅東林區管理處	變異點查報日期	08/13/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	無明顯變異	查證結果	非法
變異點現場描述	本站依據所附坐標經現場勘查發現該地應為私有民宅,且存在歷史已久,而屋後比鄰之林地並無明顯之開墾跡象,僅堆置些許雜物。較有可能之變異標的為屋後搭建之鐵皮屋,惟該鐵皮屋亦已興建多年,且該林班比鄰私有地,是否有占用本處所轄土地尚須辦理鑑界方能確認		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-1)

變異點編號	B08980700002	圖幅名稱	舊社
前期影像日期	02/21/2009	後期影像日期	05/12/2009
			
目的事業主管機關	台中市	變異點查報日期	07/21/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	1.原為植生農地，填平成為非植生裸露地(混凝土)作為庭院，且非植生裸露地新建磚牆 52 公尺。2.建築物頂樓陽台、露台增建鋼骨鐵架烤漆板。3.發現新建鐵架烤漆板。4.新建鋼骨烤漆板作為停車場車庫		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷非法變異點成果(980700-2)

變異點編號	L14980700009	圖幅名稱	頂大安
前期影像日期	04/28/2009	後期影像日期	05/12/2009
			
目的事業主管機關	台中縣	變異點查報日期	08/03/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	1.本地前有未經申請擅自動工查報在案，本次現勘仍有堆積土石，業者正清理中。2.相鄰土地前經挖掘坑洞，本所 98.6.1 安鄉建字第 0980006284 號函報台中縣政府在案，本次現勘時，業者正回填中。3.實際座落地號應另以地政單位鑑界為準		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷非法變異點成果(980700-3)

變異點編號	L16980700005	圖幅名稱	崁子腳
前期影像日期	01/18/2009	後期影像日期	05/12/2009
			
目的事業主管機關	台中縣	變異點查報日期	09/17/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	農地上有建築物及廣場(停車場)		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷非法變異點成果(980700-4)

變異點編號	L09980700004	圖幅名稱	四塊厝
前期影像日期	01/18/2009	後期影像日期	05/12/2009
			
目的事業主管機關	台中縣	變異點查報日期	07/30/2009
土地使用類型		土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	查該建物未向主管機關申請合法證照,於農業用地上搭建大型建物		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-5)


變異點編號	L05980700014	圖幅名稱	西勢寮
前期影像日期	04/28/2009	後期影像日期	05/12/2009
			
目的事業主管機關	台中縣	變異點查報日期	07/15/2009
土地使用類型		土地使用分區	保護區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新增建物函報縣府城鄉科		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-6)

變異點編號	V13980700001	圖幅名稱	利稻(二)
前期影像日期	03/18/2009	後期影像日期	05/10/2009
			
目的事業主管機關	台東縣	變異點查報日期	08/27/2009
土地使用類型		土地使用分區	森林區、林業用地
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	本地種植短期作物		
變異點現場照片			





第二期土地變遷非法變異點成果(980700-7)

變異點編號	R27980700001	圖幅名稱	中洲
前期影像日期	04/28/2009	後期影像日期	05/12/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	07/23/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	經勘查現場為 2 棟建築物，一棟已有申請合法農舍，另一棟為鐵皮工廠，已請違章查報人員查報是否合法		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-8)


變異點編號	R10980700010	圖幅名稱	南
前期影像日期	04/11/2009	後期影像日期	05/12/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	07/27/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	非法
變異點現場描述	該地號部份雜草、部份養魚池		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-9)



變異點編號	R28980700013	圖幅名稱	崙仔頂
前期影像日期	04/11/2009	後期影像日期	05/12/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	08/14/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	該地新鋪設水泥，上堆放多個貨櫃，並加蓋鐵皮遮蓋		
變異點現場照片			





第二期土地變遷非法變異點成果(980700-10)

變異點編號	G10980700008	圖幅名稱	內城
前期影像日期	03/13/2009	後期影像日期	05/08/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	07/27/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	本案前經本府以 96 年 06 月 13 日府地權字第 0960076350 號違反區域計畫法法建處分書裁罰新台幣 20 萬元整在案，受處分不服提起訴願，經內政部訴願委員會以 97 年 07 月 02 日台內訴字第 0970109127 號訴願決定書駁回其訴願，係爭土地目前正辦理恢復原編定使用中		
變異點現場照片			
無上傳照片			


第二期土地變遷非法變異點成果(980700-11)

變異點編號	334980700002	圖幅名稱	眉原(四)
前期影像日期	03/01/2009	後期影像日期	05/09/2009
			
目的事業主管機關	東勢林區管理處	變異點查報日期	08/04/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	經查該地點有整地種植作物，已函報南投縣政府		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷非法變異點成果(980700-12)

變異點編號	384980700001	圖幅名稱	安通示範農場
前期影像日期	02/13/2009	後期影像日期	05/13/2009
			
目的事業主管機關	花蓮林區管理處	變異點查報日期	07/30/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	越界非法種植生薑		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷非法變異點成果(980700-13)

變異點編號	U03980700001	圖幅名稱	大禹
前期影像日期	01/21/2009	後期影像日期	05/08/2009
			
目的事業主管機關	花蓮縣	變異點查報日期	07/22/2009
土地使用類型		土地使用分區	農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	案地經查為土地所有權人常居台北，將案地委託他人代管，代管人於 98 年 2~3 月在案地新建鐵皮屋使用		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-14)

變異點編號	M13980700007	圖幅名稱	中正村
前期影像日期	03/01/2009	後期影像日期	05/09/2009
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	08/03/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	經查該地於98年1月15日府農管字第09800159370合法申請在案，因該地疑似大規模開挖整地本所於98年4月9日查報違規使用山坡地在案		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-15)


變異點編號	T14980700017	圖幅名稱	大湖村
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/19/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	整地建有圍牆大門水泥地廣場		
變異點現場照片			



第二期土地變遷非法變異點成果(980700-16)

變異點編號	T14980700015	圖幅名稱	大湖村
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/18/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區
變異類型	自然植被改變	查證結果	非法
變異點現場描述	堆放砂石且有機具房舍		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-17)

變異點編號	T09980700026	圖幅名稱	土庫
前期影像日期	04/12/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	12/24/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區
變異類型	採礦變化	查證結果	非法
變異點現場描述	設置砂石場，堆置砂石		
變異點現場照片			




第二期土地變遷非法變異點成果(980700-18)


變異點編號	T21980700006	圖幅名稱	塭子
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	01/12/2010
土地使用類型		土地使用分區	農牧用地
變異類型	自然植被改變	查證結果	非法
變異點現場描述	農地上堆放土石堆(營建廢棄物)		
變異點現場照片			



第二期土地變遷非法變異點成果(980700-19)


變異點編號	T11980700025	圖幅名稱	舊寮村
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	07/30/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	非法
變異點現場描述	現場有水池、小木屋，而且現場有工人在施工		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-20)

變異點編號	T11980700027	圖幅名稱	定遠三村
前期影像日期	03/01/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	07/30/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	採礦變化	查證結果	非法
變異點現場描述	盜採砂石，現場有機具		
變異點現場照片			



第二期土地變遷非法變異點成果(980700-21)

變異點編號	T11980700028	圖幅名稱	高樹大橋
前期影像日期	03/01/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	07/30/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	採礦變化	查證結果	非法
變異點現場描述	盜採砂石，堆置土石，現場留有機具		
變異點現場照片			



第二期土地變遷非法變異點成果(980700-22)

變異點編號	T11980700031	圖幅名稱	舊莊
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/09/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/03/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	有蓋新的建物		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-23)

變異點編號	T11980700037	圖幅名稱	鹽埔
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/09/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	07/30/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	採礦變化	查證結果	非法
變異點現場描述	盜採砂石，堆置土石，現場有機具		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷非法變異點成果(980700-24)

變異點編號	T15980700024	圖幅名稱	萬隆農場
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/18/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	疑似未經許可設立砂石場違反區域計畫法使用規定		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷非法變異點成果(980700-25)

變異點編號	T15980700023	圖幅名稱	萬隆農場
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	07/29/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	疑似未經許可設立砂石場違反區域計畫法使用規定		
變異點現場照片			
			



第二期土地變遷非法變異點成果(980700-26)

變異點編號	T10980700039	圖幅名稱	鹽埔
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/09/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	07/23/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	目前堆放砂石		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷非法變異點成果(980700-27)

變異點編號	K01980700008	圖幅名稱	苗栗
前期影像日期	03/12/2009	後期影像日期	05/01/2009
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	08/04/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現況有一棟二層建築物，惟是否合法使用，本所已於 98 年 07 月 28 日以苗市民字第 0980015121 號函請苗栗縣政府查處		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷非法變異點成果(980700-28)

變異點編號	H08980700014	圖幅名稱	華勛社區
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/16/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	搭蓋鐵皮屋		
變異點現場照片			
			


第二期土地變遷非法變異點成果(980700-29)

變異點編號	H08980700015	圖幅名稱	更寮腳
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/24/2009
土地使用類型		土地使用分區	都市計畫住宅區及公共設施用地
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	本區域係屬八德(八德地區)擴大都市計畫細部計劃區段徵收工程範圍		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-30)



變異點編號	H02980700019	圖幅名稱	員樹林
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/21/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	土地上有建物，水泥鋪地，豎立電線桿		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-31)

變異點編號	H02980700020	圖幅名稱	內柵
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/21/2009
土地使用類型		土地使用分區	河川區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	原有舊建物翻修屋頂，旁另新建一棟建物		
變異點現場照片			



第二期土地變遷非法變異點成果(980700-32)

變異點編號	H03980700005	圖幅名稱	崎頂
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/31/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現況約 40 平方公尺為農路，其餘為鋼架鐵皮造平房及水泥地面。有關土地違規使用及違章建築部分，擬提報桃園縣政府		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-33)



變異點編號	H03980700004	圖幅名稱	崎頂
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/17/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	作物變化	查證結果	非法
變異點現場描述	該地部分休閒，其餘已填廢磚瓦土石等		
變異點現場照片			



第二期土地變遷非法變異點成果(980700-34)

變異點編號	H11980700001	圖幅名稱	下莊仔
前期影像日期	03/12/2009	後期影像日期	05/01/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/31/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	搭建鐵皮屋作工廠使用		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-35)

變異點編號	H11980700006	圖幅名稱	新屋
前期影像日期	03/12/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/31/2009
土地使用類型		土地使用分區	農業區
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	搭建鐵皮屋		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-36)

變異點編號	H09980700009	圖幅名稱	八張犁
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/20/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	挖土機開挖整地填土業於 98 年 7 月 13 日龍鄉民字第 0980020006 號函查報縣府		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-37)


變異點編號	H09980700010	圖幅名稱	竹窩子
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/20/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建一棟鐵皮屋		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-38)

變異點編號	P19980700010	圖幅名稱	埔南
前期影像日期	01/03/2009	後期影像日期	05/05/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	07/15/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建一棟房舍		
變異點現場照片			




第二期土地變遷非法變異點成果(980700-39)

變異點編號	P19980700011	圖幅名稱	埔南
前期影像日期	01/03/2009	後期影像日期	05/05/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	07/15/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建一片圍牆		
變異點現場照片			



第二期土地變遷非法變異點成果(980700-40)

變異點編號	P19980700015	圖幅名稱	金湖
前期影像日期	01/03/2009	後期影像日期	05/05/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	07/15/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建一面圍牆		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-41)

變異點編號	P19980700016	圖幅名稱	下湖口
前期影像日期	01/03/2009	後期影像日期	05/05/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	07/15/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建房舍一棟		
變異點現場照片			



第二期土地變遷非法變異點成果(980700-42)

變異點編號	P19980700021	圖幅名稱	成龍
前期影像日期	01/03/2009	後期影像日期	05/13/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	07/21/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建一棟建物		
變異點現場照片			





第二期土地變遷非法變異點成果(980700-43)

變異點編號	P17980700036	圖幅名稱	內寮
前期影像日期	04/11/2009	後期影像日期	05/12/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	07/30/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	經實地勘查，該地目前有搭建鐵皮屋之情形		
變異點現場照片			




第二期土地變遷非法變異點成果(980700-44)


變異點編號	P18980700006	圖幅名稱	溪尾村
前期影像日期	01/03/2009	後期影像日期	05/05/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	07/27/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	地主未依規定申請畜牧場登記，即建搭鴨舍，非法使用		
變異點現場照片			



第二期土地變遷非法變異點成果(980700-45)

變異點編號	P09980700043	圖幅名稱	大美
前期影像日期	04/11/2009	後期影像日期	05/12/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	07/24/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	非法倉庫兩棟		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-46)

變異點編號	325980700001	圖幅名稱	南通灣
前期影像日期	04/28/2009	後期影像日期	05/12/2009
			
目的事業主管機關	新竹林區管理處	變異點查報日期	07/20/2009
土地使用類型		土地使用分區	國土保安用地
變異類型	無明顯變異	查證結果	非法
變異點現場描述	現勘現場仍為漁池使用，該地係台穩公司養殖漁塭，該區經臺灣高等法院 81 年判決確定，臺灣新竹地方法院 81 年 10 月 17 日核發判決確定書，本案依臺灣苗栗地方法院民事執行處 98 年 3 月 4 日 94 執字第 10550 號返還土地通知書，現正等待苗栗地院訂出強制執行返還土地日期，依法收回林地。該區變異點可能為魚池抽乾之後又注水，導致衛星影像判釋有變異點，經查沒有擴大使用情事		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-47)



變異點編號	325980700002	圖幅名稱	南通灣
前期影像日期	04/28/2009	後期影像日期	05/12/2009
			
目的事業主管機關	新竹林區管理處	變異點查報日期	07/20/2009
土地使用類型		土地使用分區	國土保安用地
變異類型	無明顯變異	查證結果	非法
變異點現場描述	現勘現場仍為漁池使用，該地係台穩公司養殖漁塭，該區經臺灣高等法院 81 年判決確定，臺灣新竹地方法院 81 年 10 月 17 日核發判決確定書，本案依臺灣苗栗地方法院民事執行處 98 年 3 月 4 日 94 執字第 10550 號返還土地通知書，現正等待苗栗地院訂出強制執行返還土地日期，依法收回林地。該區變異點可能為魚池抽乾之後又注水，導致衛星影像判釋有變異點，經查沒有擴大使用情事		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-48)

變異點編號	J09980700005	圖幅名稱	員山
前期影像日期	03/12/2009	後期影像日期	05/01/2009
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	11/24/2009
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	農地改為工廠停車場		
變異點現場照片			




第二期土地變遷非法變異點成果(980700-49)

變異點編號	J09980700006	圖幅名稱	員山
前期影像日期	03/12/2009	後期影像日期	05/01/2009
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	11/24/2009
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	農地改為工廠停車場		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-50)



變異點編號	Q14980700010	圖幅名稱	同仁
前期影像日期	04/12/2009	後期影像日期	05/01/2009
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	07/30/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現地有建物二棟，一棟已建築完成，經本所觀光建設課勘查為合法建築，另一棟為違建物		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-51)

變異點編號	Q07980700009	圖幅名稱	溪北
前期影像日期	04/11/2009	後期影像日期	05/12/2009
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	07/27/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	興建建物約 0.04 公頃，外有圍牆範圍約 0.18 公頃，已依法向縣府查報		
變異點現場照片			




第二期土地變遷非法變異點成果(980700-52)

變異點編號	Q06980700005	圖幅名稱	柳子溝
前期影像日期	04/11/2009	後期影像日期	05/12/2009
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	08/05/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	本地段有鴨舍 1 棟，為非法建物		
變異點現場照片			




第二期土地變遷非法變異點成果(980700-53)


變異點編號	N02980700012	圖幅名稱	下田尾
前期影像日期	04/09/2009	後期影像日期	05/12/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	07/30/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	本變異點屬特定農業區農牧用地，上方蓋有鐵皮屋，應屬違法		
變異點現場照片			



第二期土地變遷非法變異點成果(980700-54)



變異點編號	N01980700014	圖幅名稱	馬興
前期影像日期	04/09/2009	後期影像日期	05/12/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	08/12/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	經至現場查看，該地有鐵皮圍籬，但該建物似屬非法		
變異點現場照片			
			

第二期土地變遷非法變異點成果(980700-55)


變異點編號	N11980700015	圖幅名稱	外中村
前期影像日期	04/09/2009	後期影像日期	05/12/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	08/03/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區.農牧用地
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	使用分區為特定農業區農牧用地，但現況為養殖魚塭		
變異點現場照片			



第三期土地變遷非法變異點成果(980900-1)

變異點編號	G08980900004	圖幅名稱	十三份
前期影像日期	06/06/2009	後期影像日期	07/01/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	09/23/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	山坡地保育區
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	本筆土地目前堆置鋼骨建材，涉嫌違反區域計畫法，本所將依違反非都市土地使用管制規則第五條規定，函報縣政府處理		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷非法變異點成果(980900-2)

變異點編號	G09980900005	圖幅名稱	蘇澳
前期影像日期	06/06/2009	後期影像日期	07/01/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	09/30/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	自然植被改變	查證結果	非法
變異點現場描述	遭到地主整地使用		
變異點現場照片			



第三期土地變遷非法變異點成果(980900-3)

變異點編號	H06980900015	圖幅名稱	古亭
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	07/25/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	09/29/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現場發現鐵皮屋及磚造平房一棟。是否合法建築待查證?另案查報		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷非法變異點成果(980900-4)

變異點編號	H03980900005	圖幅名稱	大崙
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	07/25/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/05/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	現有 2 層樓 RC 造建物，鐵皮造建物 2 處，部分水泥地面，其餘種植蔬菜等。經查本案領有 91 中市都農使照字第 0020 號農舍使用執照，有關土地違規使用與涉及增建違建部分，擬提報桃園縣政府		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷非法變異點成果(980900-5)



變異點編號	H03980900023	圖幅名稱	舊厝仔
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	07/25/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/05/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	經查現地已填土石，有新建鐵皮磚造建物一棟，其餘休閒。有關土地違規使用與涉及新建違建部分，擬提報桃園縣政府		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷非法變異點成果(980900-6)



變異點編號	H11980900001	圖幅名稱	永安
前期影像日期	06/26/2009	後期影像日期	07/17/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/05/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區農牧用地
變異類型	自然植被改變	查證結果	非法
變異點現場描述	堆置土方		
變異點現場照片			



第三期土地變遷非法變異點成果(980900-7)

變異點編號	H11980900003	圖幅名稱	赤牛欄
前期影像日期	05/01/2009	後期影像日期	07/17/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/05/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	建築鐵皮屋工廠		
變異點現場照片			
			



第三期土地變遷非法變異點成果(980900-8)

變異點編號	H04980900009	圖幅名稱	過嶺
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	07/25/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/06/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	該地現違規建有鐵皮屋工廠乙棟		
變異點現場照片			
			

第三期土地變遷非法變異點成果(980900-9)

變異點編號	H04980900010	圖幅名稱	老飯店
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	07/25/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/06/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	該地現違規建有鐵皮屋乙幢		
變異點現場照片			
			


第三期土地變遷非法變異點成果(980900-10)

變異點編號	H12980900020	圖幅名稱	草漯
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	07/25/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/07/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新增建物		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-1)

變異點編號	211990100001	圖幅名稱	坪林
前期影像日期	08/28/2009	後期影像日期	11/27/2009
			
目的事業主管機關	水利署	變異點查報日期	01/27/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	屋主表示屋側為坪林鄉公所施做擋土牆,屋前為自行舖設地面 PC 以及部份為菜園，已邀集主管機關縣府、公所及地主等會勘，並提出相關核准文件或土地使用同意書等資料，俾供釐清情況		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-2)

變異點編號	L20990100015	圖幅名稱	夏田
前期影像日期	09/18/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	台中縣	變異點查報日期	02/11/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	堆置土石		
變異點現場照片			
			




第四期土地變遷非法變異點成果(990100-3)

變異點編號	L15990100012	圖幅名稱	下
前期影像日期	07/28/2009	後期影像日期	11/04/2009
			
目的事業主管機關	台中縣	變異點查報日期	01/20/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現場有建物		
變異點現場照片			
			



第四期土地變遷非法變異點成果(990100-4)

變異點編號	L15990100014	圖幅名稱	東勢園
前期影像日期	09/03/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	台中縣	變異點查報日期	01/19/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	鐵皮屋各乙棟		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷非法變異點成果(990100-5)

變異點編號	L15990100018	圖幅名稱	石螺潭
前期影像日期	10/20/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	台中縣	變異點查報日期	01/22/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	寶達精業公司廠房		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-6)


變異點編號	L15990100017	圖幅名稱	石螺潭
前期影像日期	10/20/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	台中縣	變異點查報日期	01/19/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	鐵皮屋二棟		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-7)

變異點編號	F28990100013	圖幅名稱	吳天嶺
前期影像日期	08/28/2009	後期影像日期	11/27/2009
			
目的事業主管機關	台北縣	變異點查報日期	01/18/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	堆放建材(鷹架)		
變異點現場照片			





第四期土地變遷非法變異點成果(990100-8)



變異點編號	F28990100014	圖幅名稱	吳天嶺
前期影像日期	08/28/2009	後期影像日期	11/27/2009
			
目的事業主管機關	台北縣	變異點查報日期	02/08/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	整地鋪設柏油路面		
變異點現場照片			




第四期土地變遷非法變異點成果(990100-9)

變異點編號	F07990100009	圖幅名稱	頂城
前期影像日期	08/27/2009	後期影像日期	11/09/2009
			
目的事業主管機關	台北縣	變異點查報日期	02/08/2010
土地使用類型		土地使用分區	河川區
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	現場為一圍籬圍起來之空地，裡面有怪手施做，但圍籬未見有相關告示，未知是否合法或是非法		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-10)

變異點編號	V04990100014	圖幅名稱	新園
前期影像日期	09/21/2009	後期影像日期	11/28/2009
			
目的事業主管機關	台東縣	變異點查報日期	02/08/2010
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	有新增建物		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷非法變異點成果(990100-11)

變異點編號	R21990100003	圖幅名稱	西港
前期影像日期	10/16/2009	後期影像日期	11/11/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	01/22/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區養殖用地
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	將養殖用地變更堆置土方，作砂石場使用		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷非法變異點成果(990100-12)

變異點編號	R21990100005	圖幅名稱	許中營
前期影像日期	10/16/2009	後期影像日期	11/11/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	01/22/2010
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區養殖用地
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	將養殖用地變更作為砂石場使用		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷非法變異點成果(990100-13)

變異點編號	501990100001	圖幅名稱	同富
前期影像日期	08/30/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	台灣大學實驗林	變異點查報日期	01/31/2010
土地使用類型		土地使用分區	森林區
變異類型	無明顯變異	查證結果	非法
變異點現場描述	該地於 97 年間即以搭建簡易溫室，種植花卉，經勸導後仍未放棄林地使用，已將其納入 99 年度國土保育計畫內處理		
變異點現場照片			
			



第四期土地變遷非法變異點成果(990100-14)

變異點編號	U03990100003	圖幅名稱	觀音山
前期影像日期	08/25/2009	後期影像日期	10/19/2009
			
目的事業主管機關	花蓮縣	變異點查報日期	01/20/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	無明顯變異	查證結果	非法
變異點現場描述	案地經查為養殖區(養鴨)，養殖人無養殖登記證，屬違法使用		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷非法變異點成果(990100-15)

變異點編號	U02990100006	圖幅名稱	阿他階
前期影像日期	07/24/2009	後期影像日期	10/01/2009
			
目的事業主管機關	花蓮縣	變異點查報日期	01/14/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建建物一棟		
變異點現場照片			
			



第四期土地變遷非法變異點成果(990100-16)

變異點編號	U11990100002	圖幅名稱	三興(二)
前期影像日期	10/21/2009	後期影像日期	11/27/2009
			
目的事業主管機關	花蓮縣	變異點查報日期	01/22/2010
土地使用類型		土地使用分區	山坡地保育區
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	案地未經合法申請,遂使用怪手機械進行清除地上石塊及施工便道整地作業，現場無發現行為人		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷非法變異點成果(990100-17)

變異點編號	U11990100001	圖幅名稱	三興(二)
前期影像日期	10/21/2009	後期影像日期	11/27/2009
			
目的事業主管機關	花蓮縣	變異點查報日期	01/27/2010
土地使用類型		土地使用分區	山坡地保育區
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	現場留有明顯怪手開挖後痕跡，開挖範圍約 0.8 公頃，已開挖數日，故現場無行為人		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-18)

變異點編號	M06990100005	圖幅名稱	新街
前期影像日期	09/18/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	01/18/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	堆置廢土、興建駁崁、水溝		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-19)

變異點編號	M04990100007	圖幅名稱	竹山
前期影像日期	09/03/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	01/22/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	變異點在竹山鎮公所路附近，距竹山鎮公所約二百五十公尺，經現場勘查及拍照發現，現場有兩棟鋼骨造建物及怪手一台，鐵板車一部，並有鐵製板圍牆		
變異點現場照片			



第四期土地變遷非法變異點成果(990100-20)

變異點編號	M03990100010	圖幅名稱	平林
前期影像日期	09/18/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	02/04/2010
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	山坡地保育區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	經現勘查本次變異點為山坡地保育區農牧用地，面積 2152 平方公尺，該地原溫室設施已荒廢多年，屋頂黑網會因風向開合		
變異點現場照片			
			



第四期土地變遷非法變異點成果(990100-21)

變異點編號	M03990100009	圖幅名稱	平林
前期影像日期	09/18/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	02/03/2010
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	風景區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	本次變異點地主為福榮造景有限公司，位於風景區農牧用地，面積 3519.41 平方公尺，該地已興建鐵皮屋作為營業使用〔石材造景〕，據該地主告知變異點內之建物已提出申請中		
變異點現場照片			
			



第四期土地變遷非法變異點成果(990100-22)

變異點編號	M03990100001	圖幅名稱	石川
前期影像日期	09/03/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	02/03/2010
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	經 99 年 1 月 15 日現勘查該筆土地為地主租予〔隆晟開發工程有限公司〕經營低強混凝土水泥製作及原有土方填補地面寬頻網路工程作業，工地面積約 2948 平方公尺		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-23)

變異點編號	M03990100003	圖幅名稱	溪頭
前期影像日期	09/03/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	南投縣	變異點查報日期	02/03/2010
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	本次變異點位於特定農業區農牧用地，面積 2237 平方公尺，該地已興建農舍後又搭建鐵皮屋作為營業使用〔志泰交通關係企業〕		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-24)

變異點編號	111990100001	圖幅名稱	日南
前期影像日期	10/16/2009	後期影像日期	11/04/2009
			
目的事業主管機關	城鄉發展分署	變異點查報日期	01/14/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	經查本變異點係現地砂石盜挖，本隊辦理 98 年第四季巡查時，業於 98 年 12 月 24 日赴轄區日南派出所報案。另於 99 年 1 月 5 日以城東字第 0981002685 號函台中縣政府就本案土地違規使用情形請其查處。本案已進入司法程序		
變異點現場照片			
   			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-25)

變異點編號	T14990100009	圖幅名稱	老北勢
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	01/29/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現地有重機械，組合屋等		
變異點現場照片			



第四期土地變遷非法變異點成果(990100-26)



變異點編號	T14990100010	圖幅名稱	大湖村
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	02/23/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	興建 1 棟廠房、1 棟房舍，約 700 平方公尺		
變異點現場照片			




第四期土地變遷非法變異點成果(990100-27)

變異點編號	T14990100011	圖幅名稱	竹田
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	01/29/2010
土地使用類型		土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	建物一棟及廠房一棟，面積約 6200 平方公尺		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-28)

變異點編號	T09990100027	圖幅名稱	仕絨
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	01/26/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	採礦變化	查證結果	非法
變異點現場描述	堆置砂石		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷非法變異點成果(990100-29)

變異點編號	T16990100008	圖幅名稱	枋寮
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	01/26/2010
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	地主陳述：是暫時借浚銨建材行放置回填土方		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷非法變異點成果(990100-30)

變異點編號	T11990100021	圖幅名稱	田子
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	02/01/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	採礦變化	查證結果	非法
變異點現場描述	現場被挖了很大的坑洞		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷非法變異點成果(990100-31)

變異點編號	T11990100022	圖幅名稱	寮地
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	02/01/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	採礦變化	查證結果	非法
變異點現場描述	現場位於河流旁邊，附近有砂石車出入，拍攝困難，只能隱約看見有機具，很有可能是盜採砂石		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-32)

變異點編號	K06990100001	圖幅名稱	大坪頭
前期影像日期	10/17/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	01/13/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	1.經現勘查結果：出租林砍伐約 3 公頃。2.經現勘查結果：裕隆公司廠房後無路可進，勘查地點請縣府行文會勘。本案本所以 99 年 1 月 6 日義鄉觀農字第 0980015353 號函函復縣府在案		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-33)


變異點編號	K09990100004	圖幅名稱	中大埔
前期影像日期	09/04/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	01/20/2010
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現場有鐵皮屋，堆積的土方，圍牆上漆有寬宏企業社的字樣，是否合法，非屬本所管轄範圍		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-34)


變異點編號	K09990100005	圖幅名稱	竹南
前期影像日期	09/04/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	01/20/2010
土地使用類型		土地使用分區	甲種工業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現況為鐵皮構造物(1 層樓)		
變異點現場照片			



第四期土地變遷非法變異點成果(990100-35)



變異點編號	K09990100007	圖幅名稱	尖山
前期影像日期	09/03/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	01/20/2010
土地使用類型		土地使用分區	污水處理廠用地
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	現況為水泥鋪面，地上有少許碎磚塊。似為移除建物及整地		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-36)



變異點編號	K01990100014	圖幅名稱	田寮
前期影像日期	09/04/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	01/28/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	地上搭有鐵皮屋並堆放廢車		
變異點現場照片			




第四期土地變遷非法變異點成果(990100-37)

變異點編號	K11990100008	圖幅名稱	尖山
前期影像日期	09/03/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	苗栗縣	變異點查報日期	01/21/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	此變異點前經本所派員前往勘查，因發現堆放有營建廢棄物，業經苗栗縣政府函請土地所有權人於 98 年 12 月 4 日恢復農用。惟於同年月 30 日苗栗縣政府複勘結果，仍存有營建廢棄物，因屬農地違規使用，已依規定函請稅務局裁處		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷非法變異點成果(990100-38)

變異點編號	H06990100011	圖幅名稱	南港
前期影像日期	09/20/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/18/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	疑似未經申請搭建豬舍一座，另案陳報縣府處理		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-39)

變異點編號	H02990100021	圖幅名稱	松樹腳
前期影像日期	10/21/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/18/2010
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	有建築物		
變異點現場照片			
			



第四期土地變遷非法變異點成果(990100-40)

變異點編號	H02990100023	圖幅名稱	員樹林
前期影像日期	09/05/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/15/2010
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現場有整地及建築物		
變異點現場照片			
			



第四期土地變遷非法變異點成果(990100-41)

變異點編號	H01990100019	圖幅名稱	桃園市(西部)
前期影像日期	09/20/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/12/2010
土地使用類型		土地使用分區	農業用地
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	經現勘發現該地現場置有少許磚塊及木材棧版，並發現有一堆土堆		
變異點現場照片			
			



第四期土地變遷非法變異點成果(990100-42)

變異點編號	H01990100028	圖幅名稱	八角店
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/14/2010
土地使用類型		土地使用分區	農業用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現場發現鐵皮屋乙棟		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-43)

變異點編號	H04990100003	圖幅名稱	過嶺
前期影像日期	10/21/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/17/2010
土地使用類型	特定目的事業用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	該筆土地疑涉違規填倒廢土並整地中		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷非法變異點成果(990100-44)

變異點編號	H09990100006	圖幅名稱	黃泥塘
前期影像日期	08/30/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/13/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	堆置育苗用紅土		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-45)



變異點編號	H05990100027	圖幅名稱	浮
前期影像日期	09/05/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/26/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	本筆土地屬大竹都市計畫農業區，搭建鐵皮屋面積約二分之一，為非法建物		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-46)


變異點編號	H05990100013	圖幅名稱	大竹圍
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/26/2010
土地使用類型		土地使用分區	農業用地
變異類型	自然植被改變	查證結果	非法
變異點現場描述	興建農舍後，增設 PC 地坪，花圃，圍籬等，為非法附屬建物		
變異點現場照片			




第四期土地變遷非法變異點成果(990100-47)

變異點編號	H12990100010	圖幅名稱	大崙尾
前期影像日期	08/30/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/18/2010
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區農牧用地
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	現場堆置砂石		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷非法變異點成果(990100-48)

變異點編號	S21990100003	圖幅名稱	新寮
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	高雄縣	變異點查報日期	01/21/2010
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	該處有重機械整地，疑似盜採土石，本所將依非都市土地管制規則，依法報府查辦		
變異點現場照片			
			



第四期土地變遷非法變異點成果(990100-49)

變異點編號	Z03990100006	圖幅名稱	
前期影像日期	07/05/2009	後期影像日期	12/22/2009
			
目的事業主管機關	連江縣	變異點查報日期	01/25/2010
土地使用類型		土地使用分區	保護區
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	行為人磊庭營造股份有限公司破壞地形地貌,本案業已於中華民國 98 年 10 月 29 日至現地會勘，本府於中華民國 98 年 11 月 20 日以連工都字第 0980038777 號處分書,處以六萬元罰鍰在案		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-50)

變異點編號	Z01990100001	圖幅名稱	
前期影像日期	07/05/2009	後期影像日期	12/22/2009
			
目的事業主管機關	連江縣	變異點查報日期	01/27/2010
土地使用類型		土地使用分區	農業區、保護區
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	農業區用地整地後作為料場堆置材料使用,疑似違反土地使用分區管制要點，確切行為人地號尚待查證		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷非法變異點成果(990100-51)

變異點編號	Z01990100002	圖幅名稱	
前期影像日期	07/05/2009	後期影像日期	12/22/2009
			
目的事業主管機關	連江縣	變異點查報日期	01/27/2010
土地使用類型		土地使用分區	保護區、航空站用地
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	為環保局後端處理廠上廠，處於保護區及航空站用地，環保局在此堆置處理漂流木與保麗龍等		
變異點現場照片			
			



第四期土地變遷非法變異點成果(990100-52)

變異點編號	Z01990100003	圖幅名稱	
前期影像日期	07/05/2009	後期影像日期	12/22/2009
			
目的事業主管機關	連江縣	變異點查報日期	01/27/2010
土地使用類型		土地使用分區	機關用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	為建設局興建儲藏室，未依程序辦理申請		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷非法變異點成果(990100-53)

變異點編號	Z02990100005	圖幅名稱	
前期影像日期	07/05/2009	後期影像日期	12/22/2009
			
目的事業主管機關	連江縣	變異點查報日期	01/27/2010
土地使用類型		土地使用分區	保護區
變異類型	自然植被改變	查證結果	非法
變異點現場描述	因民眾辦理祖先墓地遷移利用怪手開挖造成地表植被移除,本案移請建設局辦理後續事宜		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷非法變異點成果(990100-54)

變異點編號	P01990100016	圖幅名稱	九芎林
前期影像日期	09/18/2009	後期影像日期	11/01/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	01/21/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	現勘查該地段變異點目前並無地上物，現場有整地樣貌，待查明所有權人是否合法申請農業使用		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-55)


變異點編號	P01990100019	圖幅名稱	埤頭
前期影像日期	10/27/2009	後期影像日期	11/01/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	01/21/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	經現勘查該地段變異點目前正在興建大型建物,目測已超過申請農舍使用面積,待向縣府申請建築圖再查明該地上物是否合法或非法建物		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-56)

變異點編號	P16990100003	圖幅名稱	崙子頂
前期影像日期	10/14/2009	後期影像日期	11/27/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	01/26/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	該基地新增骨灰塔乙座		
變異點現場照片			



第四期土地變遷非法變異點成果(990100-57)

變異點編號	P18990100005	圖幅名稱	箔子寮
前期影像日期	10/14/2009	後期影像日期	11/16/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	01/12/2010
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	非法
變異點現場描述	未申請合法養殖登記，非法開挖魚塭使用		
變異點現場照片			




第四期土地變遷非法變異點成果(990100-58)

變異點編號	P15990100011	圖幅名稱	復興
前期影像日期	10/22/2009	後期影像日期	11/27/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	01/18/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建畜牧設施建物 1 棟		
變異點現場照片			
			



第四期土地變遷非法變異點成果(990100-59)

變異點編號	O01990100002	圖幅名稱	二十張犁
前期影像日期	09/03/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	新竹市	變異點查報日期	01/18/2010
土地使用類型	特定農業區	土地使用分區	農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建房舍及魚池		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-60)

變異點編號	O03990100001	圖幅名稱	南寮
前期影像日期	09/03/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	新竹市	變異點查報日期	01/18/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	興建鐵皮屋		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-61)



變異點編號	O02990100003	圖幅名稱	三姓橋
前期影像日期	09/03/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	新竹市	變異點查報日期	01/18/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	興建鐵皮屋		
變異點現場照片			




第四期土地變遷非法變異點成果(990100-62)

變異點編號	J05990100003	圖幅名稱	崁頂
前期影像日期	09/03/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	01/22/2010
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	鐵皮屋乙棟，屋前整地及置重機具車、怪手數輛、貨櫃屋 3 只及堆置土堆等		
變異點現場照片			
			



第四期土地變遷非法變異點成果(990100-63)

變異點編號	J05990100005	圖幅名稱	鳳岡
前期影像日期	09/03/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	01/22/2010
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	水泥建物 1 棟，新增鐵皮屋，空地舖設地磚及圍牆等		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷非法變異點成果(990100-64)

變異點編號	J05990100006	圖幅名稱	溪州
前期影像日期	09/03/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	01/22/2010
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	鐵皮屋乙棟，設圍牆，空地鋪設柏油		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-65)

變異點編號	J05990100007	圖幅名稱	新社
前期影像日期	09/03/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	01/22/2010
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	綠光森林廣告看板及新增鐵皮建物 1 棟為接待會館		
變異點現場照片			
			



第四期土地變遷非法變異點成果(990100-66)

變異點編號	J05990100008	圖幅名稱	新社
前期影像日期	09/03/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	01/22/2010
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	水泥建物 1 棟，空地舖設水泥地及設圍牆及大型鐵門等		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-67)

變異點編號	J09990100001	圖幅名稱	後湖
前期影像日期	09/18/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	01/19/2010
土地使用類型		土地使用分區	特色農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	違規堆置土方		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷非法變異點成果(990100-68)

變異點編號	J09990100002	圖幅名稱	新莊子
前期影像日期	09/03/2009	後期影像日期	11/26/2009
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	01/19/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	農地鋪設水泥地並有建築物		
變異點現場照片			
			



第四期土地變遷非法變異點成果(990100-69)

變異點編號	Q10990100005	圖幅名稱	五間厝
前期影像日期	10/16/2009	後期影像日期	11/11/2009
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	02/10/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	興建中建築物		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-70)

變異點編號	N08990100003	圖幅名稱	二林
前期影像日期	10/14/2009	後期影像日期	11/27/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	01/21/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	現場閒置一些木材		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-71)

變異點編號	N04990100029	圖幅名稱	北斗
前期影像日期	09/10/2009	後期影像日期	11/04/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	01/13/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	增建鐵皮建物		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-72)



變異點編號	N04990100030	圖幅名稱	北斗
前期影像日期	09/10/2009	後期影像日期	11/04/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	01/13/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新增建物		
變異點現場照片			




第四期土地變遷非法變異點成果(990100-73)

變異點編號	N07990100028	圖幅名稱	福田
前期影像日期	09/10/2009	後期影像日期	11/04/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	01/20/2010
土地使用類型	特定農業區農牧用地	土地使用分區	
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	經查台電公司於該地施作高壓電塔(目前已完成該處電塔之基座)，施工廠商租用鄰地作為施工期間堆放工程土方及材料，經洽台電工程現場工地主任了解，該案工期將再進行 2~3 個月		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-74)


變異點編號	N07990100031	圖幅名稱	外三塊厝
前期影像日期	10/16/2009	後期影像日期	11/04/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	01/20/2010
土地使用類型	特定農業區農牧用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	經現場勘查該地堆置大量土方,已會由本所農業課向彰化縣政府洽詢，該農地使用是否依規定提出申請		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-75)

變異點編號	N21990100021	圖幅名稱	打簾
前期影像日期	09/10/2009	後期影像日期	11/04/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	01/19/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建鐵皮屋一棟		
變異點現場照片			




第四期土地變遷非法變異點成果(990100-76)


變異點編號	N05990100015	圖幅名稱	黃厝
前期影像日期	08/20/2009	後期影像日期	11/04/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	02/01/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	自然植被改變	查證結果	非法
變異點現場描述	現場堆置土方，依權責查報，彰化縣政府已來文協助辦理中		
變異點現場照片			



第四期土地變遷非法變異點成果(990100-77)

變異點編號	N17990100017	圖幅名稱	大溝尾
前期影像日期	09/10/2009	後期影像日期	11/04/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	02/01/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	有申請使用執興建農舍，但經實地勘查與核發使用執照不符		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-78)

變異點編號	N17990100018	圖幅名稱	大溝尾
前期影像日期	09/10/2009	後期影像日期	11/04/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	02/01/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	有申請使用執興建農舍，但經實地勘查，與核發使用執照不符		
變異點現場照片			
			



第四期土地變遷非法變異點成果(990100-79)

變異點編號	N01990100038	圖幅名稱	大肚橋
前期影像日期	10/16/2009	後期影像日期	11/04/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	01/25/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	似有違規使用情事		
變異點現場照片			
			



第四期土地變遷非法變異點成果(990100-80)

變異點編號	N01990100040	圖幅名稱	嘉　莊
前期影像日期	10/16/2009	後期影像日期	11/04/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	01/27/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	興建廠房，疑似違規使用		
變異點現場照片			
			


第四期土地變遷非法變異點成果(990100-81)

變異點編號	N01990100041	圖幅名稱	嘉　莊
前期影像日期	10/16/2009	後期影像日期	11/04/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	01/27/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	興建農舍，其餘為空地		
變異點現場照片			
			



第四期土地變遷非法變異點成果(990100-82)

變異點編號	N01990100045	圖幅名稱	牛埔仔
前期影像日期	07/28/2009	後期影像日期	11/04/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	01/25/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	似有違規使用情事		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-83)


變異點編號	N11990100008	圖幅名稱	鹿港西部
前期影像日期	09/17/2009	後期影像日期	11/27/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	01/27/2010
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區.養殖用地
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	現況堆置土方		
變異點現場照片			
			

第四期土地變遷非法變異點成果(990100-84)

變異點編號	N11990100009	圖幅名稱	粘厝
前期影像日期	09/01/2009	後期影像日期	11/27/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	01/27/2010
土地使用類型	現況堆土方	土地使用分區	一般農業區.農牧用地
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	現況堆土方		
變異點現場照片			




第四期土地變遷非法變異點成果(990100-85)


變異點編號	X03990100003	圖幅名稱	大赤崁
前期影像日期	06/01/2009	後期影像日期	10/28/2009
			
目的事業主管機關	澎湖縣	變異點查報日期	01/28/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	採礦變化	查證結果	非法
變異點現場描述	堆置沙土		
變異點現場照片			




第四期土地變遷非法變異點成果(990100-86)

變異點編號	X03990100004	圖幅名稱	講美
前期影像日期	06/01/2009	後期影像日期	10/28/2009
			
目的事業主管機關	澎湖縣	變異點查報日期	01/28/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	自然植被改變	查證結果	非法
變異點現場描述	堆置牡蠣殼		
變異點現場照片			
			


第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-1)

變異點編號	R09980500005	圖幅名稱	菁埔
前期影像日期	12/20/2008	後期影像日期	02/07/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	05/19/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	非法
變異點現場描述	作為漁塭使用		
變異點現場照片			
			



第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-2)

變異點編號	R21980500004	圖幅名稱	六塊寮
前期影像日期	01/02/2009	後期影像日期	02/07/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	05/25/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新增鐵皮屋工廠		
變異點現場照片			
			


第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-3)

變異點編號	R18980500014	圖幅名稱	新化鎮
前期影像日期	12/20/2008	後期影像日期	02/07/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	05/26/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	案地鋪有水泥，堆放車胎，停放車輛，似做停車場及暫放保養車輛98.5.25所民字第0980008177號函已依非都市土地違規查報函送縣府處理		
變異點現場照片			
			

第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-4)

變異點編號	R20980500010	圖幅名稱	大社
前期影像日期	12/20/2008	後期影像日期	02/07/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	07/09/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	該變異點現況建有鐵皮屋一棟，占地甚廣似為工廠，但無公司行號		
變異點現場照片			
			

第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-5)

變異點編號	R20980500011	圖幅名稱	移民寮
前期影像日期	12/20/2008	後期影像日期	02/07/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	07/09/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	該變異點土地現況為一大片廠房,建築公司名稱為再生發有限公司		
變異點現場照片			
			

第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-6)

變異點編號	G07980500007	圖幅名稱	五結
前期影像日期	12/04/2008	後期影像日期	02/13/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	05/20/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	本宗土地原有合法申請農業資材室乙棟,因背面及右側有增建建物，並有舖設水泥地面，未依法申請，且該農業設施依原核准使用項目，不得供作住宅使用		
變異點現場照片			



第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-7)

變異點編號	G07980500008	圖幅名稱	五結
前期影像日期	12/04/2008	後期影像日期	02/13/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	05/20/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	本宗土地原有合法二層農舍乙棟，因左側增建建物乙棟，且有擴大填土作庭園造景及增設圍牆設施未依法申請		
變異點現場照片			
			

第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-8)

變異點編號	G08980500011	圖幅名稱	順安
前期影像日期	12/04/2008	後期影像日期	02/13/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	05/20/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	本筆土地有依法申請並興建完成之農舍一棟(使用執照核發日期為 97 年 9 月 30 日)，惟目前尚有未依法申請而增建之鐵皮屋乙間及部份擴大填土並鋪設水泥地面之情形		
變異點現場照片			
			

第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-9)

變異點編號	G03980500017	圖幅名稱	四城
前期影像日期	12/04/2008	後期影像日期	02/13/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	07/01/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	上蓋有一合法農舍，領有建造(96.07.24 礁鄉工字第 8903 號)及使照(97.05.07 礁鄉工字第 5331 號)。該農舍前方土地部分涉嫌違規填土，面積約 180 平方公尺。		
變異點現場照片			
			

第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-10)

變異點編號	G06980500012	圖幅名稱	武淵
前期影像日期	12/04/2008	後期影像日期	02/13/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	06/02/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	農地所有權人前曾申請覆土植種果木，事後未向本所申請許可,擅自於農地上鋪設混凝土設置定著物並搭建 2 間建物供社團法人宜蘭縣勞工教育協進會附設職業訓練中心充作罐槽車訓練場所使用，涉嫌違反非都市土地使用管制規則。本所業已依非都市土地使用管制規則第五條規定函請宜蘭縣政府辦理		
變異點現場照片			
			

第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-11)

變異點編號	H10980500003	圖幅名稱	過嶺
前期影像日期	01/14/2009	後期影像日期	03/16/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/19/2009
土地使用類型	地目田：農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	一、鐵皮建物兩棟。二、水泥磚造房屋一棟。三、疑似部分回填營建廢棄物。四、部分水泥圍牆、部分水泥地		
變異點現場照片			
			

第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-12)

變異點編號	H11980500001	圖幅名稱	下莊仔
前期影像日期	01/16/2009	後期影像日期	03/12/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	06/02/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	搭建貨櫃屋、鐵皮屋		
變異點現場照片			
			

第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-13)


變異點編號	H09980500005	圖幅名稱	竹窩子
前期影像日期	01/14/2009	後期影像日期	03/16/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/25/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	舊建屋擴建		
變異點現場照片			
			

第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-14)

變異點編號	H09980500006	圖幅名稱	十一份
前期影像日期	01/14/2009	後期影像日期	03/16/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/25/2009
土地使用類型		土地使用分區	未登錄地號
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	堆置第十河川局消波塊		
變異點現場照片			





第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-15)

變異點編號	H12980500002	圖幅名稱	犁頭洲
前期影像日期	01/14/2009	後期影像日期	03/16/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/27/2009
土地使用類型		土地使用分區	農牧用地
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	放置貨櫃		
變異點現場照片			




第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-16)


變異點編號	H12980500007	圖幅名稱	下青埔
前期影像日期	11/28/2008	後期影像日期	02/09/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	05/27/2009
土地使用類型		土地使用分區	農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	搭建鐵皮屋		
變異點現場照片			



第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-17)


變異點編號	S16980500007	圖幅名稱	路竹
前期影像日期	01/07/2009	後期影像日期	03/17/2009
			
目的事業主管機關	高雄縣	變異點查報日期	05/13/2009
土地使用類型		土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建廠房		
變異點現場照片			
			

第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-18)


變異點編號	P19980500003	圖幅名稱	金湖
前期影像日期	01/03/2009	後期影像日期	03/17/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	05/25/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	堆置廢棄電線桿		
變異點現場照片			



第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-19)

變異點編號	P19980500004	圖幅名稱	下湖口
前期影像日期	01/03/2009	後期影像日期	03/17/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	05/20/2009
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	
變異類型	移除水域(漁塭或水塘)	查證結果	非法
變異點現場描述	原魚塭回填土		
變異點現場照片			
			

第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-20)

變異點編號	P19980500008	圖幅名稱	開南島
前期影像日期	01/03/2009	後期影像日期	03/17/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	05/20/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建一棟建物		
變異點現場照片			
			


第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-21)

變異點編號	P17980500016	圖幅名稱	合和
前期影像日期	01/03/2009	後期影像日期	03/17/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	06/01/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	無明顯變異	查證結果	非法
變異點現場描述	經查該筆土地目前並無明顯變異，惟養殖鴨場並未申請牧場登記，已會請本所農業課輔導其申辦手續		
變異點現場照片			
			

第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-22)

變異點編號	P03980500014	圖幅名稱	土庫
前期影像日期	01/18/2009	後期影像日期	02/07/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	05/14/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	通知申請補辦建築執照，否則 45 天後，依法查報違建		
變異點現場照片			
			

第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-23)


變異點編號	Q05980500010	圖幅名稱	田中央
前期影像日期	11/13/2008	後期影像日期	03/17/2009
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	06/01/2009
土地使用類型	特定農業區	土地使用分區	農牧用地
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	未合法申請農業設施及未申請合法使用之證明文件		
變異點現場照片			
			

第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-24)



變異點編號	N08980500002	圖幅名稱	萬興
前期影像日期	12/20/2008	後期影像日期	02/07/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	06/02/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	如照片，堆置黃色不明物體		
變異點現場照片			




第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-25)

變異點編號	N06980500004	圖幅名稱	三塊厝
前期影像日期	01/07/2009	後期影像日期	02/07/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	06/01/2009
土地使用類型		土地使用分區	鄉村區乙種建築用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	二棟建物皆為鐵皮屋，一棟為居住，一棟為工廠		
變異點現場照片			
			



第一期高變異發生地區非法變異點成果(980501-26)

變異點編號	311980500001	圖幅名稱	破子寮
前期影像日期	12/04/2008	後期影像日期	02/13/2009
			
目的事業主管機關	羅東林區管理處	變異點查報日期	08/13/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	無明顯變異	查證結果	非法
變異點現場描述	現場勘查發現該地應為私有民宅，且存在歷史已久，而屋後比鄰之林地並無明顯之開墾跡象，僅堆置些許雜物。較有可能之變異標的為屋後搭建之鐵皮屋，惟該鐵皮屋亦已興建多年，且該林班比鄰私有地，是否有占用本處所轄土地尚須辦理鑑界方能確認		
變異點現場照片			
			



第二期高變異發生地區非法變異點成果(980601-1)

變異點編號	R08980601009	圖幅名稱	下營
前期影像日期	02/07/2009	後期影像日期	04/11/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	07/06/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	非法
變異點現場描述	由勘查中得知現地目前包含一個水域		
變異點現場照片			
			


第二期高變異發生地區非法變異點成果(980601-2)

變異點編號	R26980601013	圖幅名稱	內岡林
前期影像日期	01/13/2009	後期影像日期	04/12/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	07/18/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	非法整地，種植香蕉		
變異點現場照片			
無上傳照片			

第二期高變異發生地區非法變異點成果(980601-3)

變異點編號	R13980601004	圖幅名稱	檳榔林
前期影像日期	02/07/2009	後期影像日期	04/28/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	07/02/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	經查有增建情形已於 98 年 07 月 02 日所建字第 0980006437 號查報違章報府在案		
變異點現場照片			
			

第二期高變異發生地區非法變異點成果(980601-4)

變異點編號	R13980601006	圖幅名稱	檳榔林
前期影像日期	02/07/2009	後期影像日期	04/28/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	07/02/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	經查現場所有設施均為增建已於 98 年 07 月 02 日以所建字第 0980006437 號查報報府在案		
變異點現場照片			
			



第二期高變異發生地區非法變異點成果(980601-5)

變異點編號	R13980601005	圖幅名稱	檳榔林
前期影像日期	02/07/2009	後期影像日期	04/28/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	07/02/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	經查有增建情形已於 98 年 07 月 02 日所建字第 0980006437 號查報違章報府在案		
變異點現場照片			
			


第二期高變異發生地區非法變異點成果(980601-6)

變異點編號	R12980601003	圖幅名稱	檳榔林
前期影像日期	02/07/2009	後期影像日期	04/28/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	07/08/2009
土地使用類型		土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	1.嘉南農田水利會興建給水渠堆置土方及預鑄水泥構造物。2.毛毛檳榔攤為違章建物 3.臺南縣政府業於 98 年 6 月 30 日以府城都字第 0980153510D 號函文業者及地主陳述意見，地主於期限內提出陳述,表明所有之土地遭嘉南農田水利會無權占用堆置土石方中,至於搭建鐵皮屋租人販賣檳榔及冷飲違反土地使用分區管制，已立即停止營業中		
變異點現場照片			
			

第二期高變異發生地區非法變異點成果(980601-7)



變異點編號	R06980601017	圖幅名稱	土庫
前期影像日期	02/07/2009	後期影像日期	04/11/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	06/17/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	經查無新增建物，且在河川流域內，無法判別是否為合法，惠請縣府確認之		
變異點現場照片			
			

第二期高變異發生地區非法變異點成果(980601-8)

變異點編號	G03980601005	圖幅名稱	十六結
前期影像日期	03/13/2009	後期影像日期	04/28/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	07/01/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	涉嫌違規擴大填土，加蓋擋土牆、水泥地		
變異點現場照片			




第二期高變異發生地區非法變異點成果(980601-9)

變異點編號	H06980601006	圖幅名稱	竹圍
前期影像日期	02/09/2009	後期影像日期	04/11/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/10/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	非法整地，疑似建置砂石場		
變異點現場照片			




第二期高變異發生地區非法變異點成果(980601-10)


變異點編號	H06980601007	圖幅名稱	古亭
前期影像日期	02/09/2009	後期影像日期	04/11/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/10/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	疑似建置鐵皮屋與堆置砂石		
變異點現場照片			



第二期高變異發生地區非法變異點成果(980601-11)



變異點編號	H06980601008	圖幅名稱	古亭
前期影像日期	02/09/2009	後期影像日期	04/11/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/10/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	疑似非法建置屠宰場		
變異點現場照片			
			

第二期高變異發生地區非法變異點成果(980601-12)


變異點編號	H06980601009	圖幅名稱	三塊石
前期影像日期	02/09/2009	後期影像日期	04/11/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/10/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	疑似非法建置鐵皮屋		
變異點現場照片			





第二期高變異發生地區非法變異點成果(980601-13)

變異點編號	H11980601002	圖幅名稱	埔頂
前期影像日期	02/09/2009	後期影像日期	04/12/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/07/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	搭建鐵皮屋		
變異點現場照片			
			

第二期高變異發生地區非法變異點成果(980601-14)

變異點編號	H11980601001	圖幅名稱	埔頂
前期影像日期	02/09/2009	後期影像日期	04/12/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/07/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	搭建鐵皮屋		
變異點現場照片			
			



第二期高變異發生地區非法變異點成果(980601-15)

變異點編號	H11980601003	圖幅名稱	犁頭洲
前期影像日期	02/09/2009	後期影像日期	04/12/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/07/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區水利用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	搭建鐵皮屋，鋪設水泥		
變異點現場照片			
			


第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-1)

變異點編號	R10980700010	圖幅名稱	南
前期影像日期	04/11/2009	後期影像日期	05/12/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	07/27/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	非法
變異點現場描述	該地號部份雜草、部份養魚池		
變異點現場照片			
			

第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-2)

變異點編號	R28980700013	圖幅名稱	崙仔頂
前期影像日期	04/11/2009	後期影像日期	05/12/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	08/14/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	該地新鋪設水泥，上堆放多個貨櫃，並加蓋鐵皮遮蓋		
變異點現場照片			
			


第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-3)

變異點編號	T14980700017	圖幅名稱	大湖村
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/19/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	整地建有圍牆大門水泥地廣場		
變異點現場照片			
			

第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-4)


變異點編號	T14980700015	圖幅名稱	大湖村
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/18/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區
變異類型	自然植被改變	查證結果	非法
變異點現場描述	堆放砂石且有機具房舍		
變異點現場照片			
			

第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-5)


變異點編號	T09980700026	圖幅名稱	土庫
前期影像日期	04/12/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	12/24/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區
變異類型	採礦變化	查證結果	非法
變異點現場描述	設置砂石場，堆置砂石		
變異點現場照片			



第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-6)


變異點編號	T11980700025	圖幅名稱	舊寮村
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	07/30/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	非法
變異點現場描述	現場有水池、小木屋，而且現場有工人在施工		
變異點現場照片			
			

第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-7)

變異點編號	T11980700027	圖幅名稱	定遠三村
前期影像日期	03/01/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	07/30/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	採礦變化	查證結果	非法
變異點現場描述	盜採砂石，現場有機具		
變異點現場照片			



第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-8)

變異點編號	T11980700028	圖幅名稱	高樹大橋
前期影像日期	03/01/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	07/30/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	採礦變化	查證結果	非法
變異點現場描述	盜採砂石，堆置土石，現場留有機具		
變異點現場照片			



第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-9)

變異點編號	T11980700031	圖幅名稱	舊莊
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/09/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/03/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	有蓋新的建物		
變異點現場照片			
			

第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-10)

變異點編號	T11980700037	圖幅名稱	鹽埔
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/09/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	07/30/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	採礦變化	查證結果	非法
變異點現場描述	盜採砂石，堆置土石，現場有機具		
變異點現場照片			





第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-11)

變異點編號	T15980700024	圖幅名稱	萬隆農場
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	08/18/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	疑似未經許可設立砂石場違反區域計畫法使用規定		
變異點現場照片			
			


第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-12)

變異點編號	T15980700023	圖幅名稱	萬隆農場
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	07/29/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	疑似未經許可設立砂石場違反區域計畫法使用規定		
變異點現場照片			
			

第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-13)

變異點編號	T10980700039	圖幅名稱	鹽埔
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/09/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	07/23/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	目前堆放砂石		
變異點現場照片			
			

第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-14)

變異點編號	H03980700005	圖幅名稱	崎頂
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/31/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現況約 40 平方公尺為農路，其餘為鋼架鐵皮造平房及水泥地面。有關土地違規使用及違章建築部分，擬提報桃園縣政府		
變異點現場照片			
			

第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-15)


變異點編號	H03980700004	圖幅名稱	崎頂
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/17/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	作物變化	查證結果	非法
變異點現場描述	部分休閒，其餘已填廢磚瓦土石等		
變異點現場照片			




第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-16)

變異點編號	H11980700001	圖幅名稱	下莊仔
前期影像日期	03/12/2009	後期影像日期	05/01/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/31/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	搭建鐵皮屋作工廠使用		
變異點現場照片			
			

第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-17)

變異點編號	H11980700006	圖幅名稱	新屋
前期影像日期	03/12/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/31/2009
土地使用類型		土地使用分區	農業區
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	搭建鐵皮屋		
變異點現場照片			
			

第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-18)


變異點編號	H09980700009	圖幅名稱	八張犁
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/20/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	挖土機開挖整地填土業於 98 年 7 月 13 日龍鄉民字第 0980020006 號函查報縣府		
變異點現場照片			
			

第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-19)



變異點編號	H09980700010	圖幅名稱	竹窩子
前期影像日期	03/16/2009	後期影像日期	05/07/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/20/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建一棟鐵皮屋		
變異點現場照片			



第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-20)


變異點編號	P19980700010	圖幅名稱	埔南
前期影像日期	01/03/2009	後期影像日期	05/05/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	07/15/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建一棟房舍		
變異點現場照片			
			

第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-21)

變異點編號	P19980700011	圖幅名稱	埔南
前期影像日期	01/03/2009	後期影像日期	05/05/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	07/15/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建一片圍牆		
變異點現場照片			



第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-22)

變異點編號	P19980700015	圖幅名稱	金湖
前期影像日期	01/03/2009	後期影像日期	05/05/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	07/15/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建一面圍牆		
變異點現場照片			
			

第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-23)



變異點編號	P19980700016	圖幅名稱	下湖口
前期影像日期	01/03/2009	後期影像日期	05/05/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	07/15/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建房舍一棟		
變異點現場照片			



第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-24)



變異點編號	P19980700021	圖幅名稱	成龍
前期影像日期	01/03/2009	後期影像日期	05/13/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	07/21/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建一棟建物		
變異點現場照片			
			

第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-25)


變異點編號	P17980700036	圖幅名稱	內寮
前期影像日期	04/11/2009	後期影像日期	05/12/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	07/30/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	經實地勘查，該地號目前有搭建鐵皮屋之情形		
變異點現場照片			





第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-26)

變異點編號	P18980700006	圖幅名稱	溪尾村
前期影像日期	01/03/2009	後期影像日期	05/05/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	07/27/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	地主未依規定申請畜牧場登記，即建搭鴨舍，非法使用		
變異點現場照片			
			

第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-27)

變異點編號	Q07980700009	圖幅名稱	溪北
前期影像日期	04/11/2009	後期影像日期	05/12/2009
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	07/27/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	興建建物，外有圍牆範圍約 0.18 公頃，已依法向縣府查報		
變異點現場照片			
			


第三期高變異發生地區非法變異點成果(980701-28)

變異點編號	Q06980700005	圖幅名稱	柳子溝
前期影像日期	04/11/2009	後期影像日期	05/12/2009
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	08/05/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	本地有鴨舍 1 棟建物面積約 825 平方公尺，為非法建物		
變異點現場照片			
			


第四期高變異發生地區非法變異點成果(980801-1)

變異點編號	G07980801006	圖幅名稱	五結
前期影像日期	03/13/2009	後期影像日期	06/06/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	09/10/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	原有合法農舍、農路、曬場、農業資材室之外，部分增建建物及圍牆未依法申請		
變異點現場照片			
			

第四期高變異發生地區非法變異點成果(980801-2)

變異點編號	G08980801008	圖幅名稱	武淵
前期影像日期	03/13/2009	後期影像日期	06/06/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	08/31/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	本筆土地目前有未依法申請許可擅自於農地上擴大填置石礫、鋪設水泥地面及加蓋鐵皮遮棚等，另有申請核准之農業設施—農業資材室變更使用，涉嫌違反非都市土地使用管制，本所將依非都市土地使用管制規則第 5 條規定報縣政府查處		
變異點現場照片			
			

第四期高變異發生地區非法變異點成果(980801-3)

變異點編號	G04980801012	圖幅名稱	土圍
前期影像日期	03/13/2009	後期影像日期	06/06/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	08/31/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	經查本筆土地業經本所核准興建農業資材室在案，經現勘查現況又新增面積約 300 平方公尺之建物，且整筆土地業已全部鋪設水泥地面		
變異點現場照片			
			



第四期高變異發生地區非法變異點成果(980801-4)

變異點編號	G03980801011	圖幅名稱	十六結
前期影像日期	03/13/2009	後期影像日期	06/06/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	09/14/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	農牧用地無從事農業使用（涉嫌違規加蓋屋舍、圍牆、水泥地及擴大填土）		
變異點現場照片			
			


第四期高變異發生地區非法變異點成果(980801-5)

變異點編號	G03980801010	圖幅名稱	十六結
前期影像日期	03/13/2009	後期影像日期	06/06/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	09/14/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	農牧用地無從事農業使用（涉嫌違規加蓋屋舍、圍牆、水泥地及擴大填土）		
變異點現場照片			
			

第四期高變異發生地區非法變異點成果(980801-6)

變異點編號	H06980801014	圖幅名稱	南港
前期影像日期	05/07/2009	後期影像日期	06/09/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/31/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區農牧用地
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	現場搭設圍籬堆放廢棄物，疑似違規使用，另行查報縣府		
變異點現場照片			
			


第四期高變異發生地區非法變異點成果(980801-7)

變異點編號	H06980801016	圖幅名稱	三塊厝
前期影像日期	05/07/2009	後期影像日期	06/09/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/31/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區農牧用地
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	現場設有鐵皮屋並堆置砂石，另案查報縣府處理		
變異點現場照片			
			



第四期高變異發生地區非法變異點成果(980801-8)

變異點編號	H03980801003	圖幅名稱	興南
前期影像日期	05/07/2009	後期影像日期	06/09/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	09/10/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	現地有土石堆置場及進出通道，有貨櫃屋、鐵皮建物、水泥構造物及進出通道，有關土地違規使用與涉及違章建築部分，擬提報桃園縣政府		
變異點現場照片			
			

第四期高變異發生地區非法變異點成果(980801-9)

變異點編號	H03980801004	圖幅名稱	雙連坡
前期影像日期	05/07/2009	後期影像日期	06/09/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	09/21/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	作物變化	查證結果	非法
變異點現場描述	本案農地已填土石。以中市農字第 0980027095 號函及中市農字第 0980028117 號函、0980053125 號函報縣府在案		
變異點現場照片			
			



第四期高變異發生地區非法變異點成果(980801-10)

變異點編號	H04980801005	圖幅名稱	老飯店
前期影像日期	05/07/2009	後期影像日期	06/09/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/28/2009
土地使用類型	特定農業區	土地使用分區	農牧用地
變異類型	道路變化	查證結果	非法
變異點現場描述	農地之間填土鋪設道路		
變異點現場照片			
			

第四期高變異發生地區非法變異點成果(980801-11)

變異點編號	H04980801007	圖幅名稱	圓墩頂
前期影像日期	05/07/2009	後期影像日期	06/09/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	09/01/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	該筆土地現鋪設水泥地作非農業用途		
變異點現場照片			
			

第四期高變異發生地區非法變異點成果(980801-12)

變異點編號	H09980801008	圖幅名稱	三角林
前期影像日期	05/07/2009	後期影像日期	06/09/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	08/27/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	建物一棟，固定棚架、草坪		
變異點現場照片			
			

第四期高變異發生地區非法變異點成果(980801-13)


變異點編號	H05980801017	圖幅名稱	大竹圍
前期影像日期	05/07/2009	後期影像日期	06/09/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/07/2009
土地使用類型	特農農牧用地	土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	於搭建組合屋、堆置土石、水泥塊、鋼筋、停放大卡車、車輛、工程車、機車、挖土機及人員施工中，設鐵皮圍籬		
變異點現場照片			




第四期高變異發生地區非法變異點成果(980801-14)

變異點編號	H12980801019	圖幅名稱	下青埔
前期影像日期	05/09/2009	後期影像日期	06/09/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	09/01/2009
土地使用類型		土地使用分區	農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新增建物		
變異點現場照片			
			

第五期高變異發生地區非法變異點成果(980901-1)



變異點編號	G08980900004	圖幅名稱	十三份
前期影像日期	06/06/2009	後期影像日期	07/01/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	09/23/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	山坡地保育區
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	本筆土地目前堆置鋼骨建材，涉嫌違反區域計畫法，本所將依違反非都市土地使用管制規則第五條規定，函報縣政府處理		
變異點現場照片			
			

第五期高變異發生地區非法變異點成果(980901-2)

變異點編號	G09980900005	圖幅名稱	蘇澳
前期影像日期	06/06/2009	後期影像日期	07/01/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	09/30/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	自然植被改變	查證結果	非法
變異點現場描述	遭到地主整地使用		
變異點現場照片			



第五期高變異發生地區非法變異點成果(980901-3)

變異點編號	H06980900015	圖幅名稱	古亭
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	07/25/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	09/29/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現場發現鐵皮屋及磚造平房一棟。是否合法建築待查證?另案查報		
變異點現場照片			
			

第五期高變異發生地區非法變異點成果(980901-4)

變異點編號	H03980900005	圖幅名稱	大崙
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	07/25/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/05/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	現有 2 層樓 RC 造建物，鐵皮造建物 2 處，部分水泥地面，其餘種植蔬菜等。經查本案領有 91 中市都農使照字第 0020 號農舍使用執照，有關土地違規使用與涉及增建違建部分，擬提報桃園縣政府		
變異點現場照片			
			

第五期高變異發生地區非法變異點成果(980901-5)



變異點編號	H03980900023	圖幅名稱	舊厝仔
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	07/25/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/05/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	經查現地已填土石，有新建鐵皮磚造建物一棟，其餘休閒。有關土地違規使用與涉及新建違建部分，擬提報桃園縣政府		
變異點現場照片			
			

第五期高變異發生地區非法變異點成果(980901-6)



變異點編號	H11980900001	圖幅名稱	永安
前期影像日期	06/26/2009	後期影像日期	07/17/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/05/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區農牧用地
變異類型	自然植被改變	查證結果	非法
變異點現場描述	堆置土方		
變異點現場照片			




第五期高變異發生地區非法變異點成果(980901-7)

變異點編號	H11980900003	圖幅名稱	赤牛欄
前期影像日期	05/01/2009	後期影像日期	07/17/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/05/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	建築鐵皮屋工廠		
變異點現場照片			
			



第五期高變異發生地區非法變異點成果(980901-8)

變異點編號	H04980900009	圖幅名稱	過嶺
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	07/25/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/06/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	該地現違規建有鐵皮屋工廠乙棟		
變異點現場照片			
			


第五期高變異發生地區非法變異點成果(980901-9)

變異點編號	H04980900010	圖幅名稱	老飯店
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	07/25/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/06/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	該地現違規建有鐵皮屋乙幢		
變異點現場照片			
			

第五期高變異發生地區非法變異點成果(980901-10)

變異點編號	H12980900020	圖幅名稱	草漯
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	07/25/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/07/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新增建物		
變異點現場照片			
			



第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-1)

變異點編號	R08981001029	圖幅名稱	麻豆寮
前期影像日期	04/11/2009	後期影像日期	08/20/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	01/21/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	為新增建物		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-2)

變異點編號	R08981001002	圖幅名稱	下營
前期影像日期	05/12/2009	後期影像日期	08/20/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	01/21/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	鋪設水泥地面		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-3)

變異點編號	R22981001007	圖幅名稱	山上
前期影像日期	05/12/2009	後期影像日期	08/20/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	10/14/2009
土地使用類型		土地使用分區	工業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現場有新建中之建物 1 棟及週鄰堆放油桶		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-4)


變異點編號	R04981001032	圖幅名稱	果毅後
前期影像日期	04/11/2009	後期影像日期	08/20/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	11/02/2009
土地使用類型	乙種建築用地	土地使用分區	鄉村區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建圍牆未申請雜項使用執照		
變異點現場照片			



第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-5)

變異點編號	R19981001004	圖幅名稱	善化
前期影像日期	05/12/2009	後期影像日期	08/20/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	10/16/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	本案經現勘為一鐵皮建物，其四周地表鋪設級配，現場未發現有人管理，惟循線查知土地所有權人之住所，該地主表示並未申請合法建築執照或容許使用，應屬違章，爰請台南縣政府依相關規定查處		
變異點現場照片			
			



第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-6)

變異點編號	R18981001008	圖幅名稱	新化鎮
前期影像日期	05/12/2009	後期影像日期	08/20/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	01/20/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	所有植生移除，現場為一片水泥地。現況為新化民生農業加工蘭花產品展示提貨市場，附設停車場		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-7)

變異點編號	R01981001020	圖幅名稱	鹽水
前期影像日期	04/11/2009	後期影像日期	08/20/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	10/23/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	經調閱土地登記簿謄本記載自用農舍 1 棟,惟興建面積已超出其申請面積，已函報台南縣政府違規查處		
變異點現場照片			
			


第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-8)

變異點編號	R01981001027	圖幅名稱	鐵線橋
前期影像日期	04/11/2009	後期影像日期	08/20/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	10/23/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	地面搭設涼棚且舖水泥，四周設置鋼絲圍籬，已函報台南縣政府查報處理		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-9)

變異點編號	G08981001001	圖幅名稱	武淵
前期影像日期	07/01/2009	後期影像日期	08/25/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	10/27/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	本筆土地除依法申請核准之農舍乙棟外，另未依法申請之新建建物(基地已成形)一棟、四周擋土牆及填置土石方，涉嫌違非都市土地管制使用		
變異點現場照片			
			



第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-10)

變異點編號	G04981001009	圖幅名稱	功勞
前期影像日期	07/01/2009	後期影像日期	08/25/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	10/22/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區-農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	本筆土地除申請核准之農舍及農路在案外，另增建面積約 84 平方公尺鐵皮屋一棟，鋪設水泥地及圍牆		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-11)

變異點編號	G01981001008	圖幅名稱	四城
前期影像日期	07/01/2009	後期影像日期	08/25/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	11/13/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	經本所勘查後實際建物面積已比當初申請面積擴大許多，其申請主要用途為資材室		
變異點現場照片			
			


第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-12)

變異點編號	G03981001007	圖幅名稱	洲仔尾
前期影像日期	07/01/2009	後期影像日期	08/25/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	11/11/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	水田待耕無發現違規情事，無從事農業使用，涉嫌違規加蓋屋舍、圍牆、水泥地及擴大填土		
變異點現場照片			
			


第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-13)

變異點編號	G03981001006	圖幅名稱	洲仔尾
前期影像日期	07/01/2009	後期影像日期	08/25/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	11/11/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	非法
變異點現場描述	農牧用地從事養殖池水產設施		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-14)

變異點編號	G03981001005	圖幅名稱	洲仔尾
前期影像日期	07/01/2009	後期影像日期	08/25/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	11/11/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	非法
變異點現場描述	農牧用地從事養殖池水產設施		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-15)


變異點編號	W04981001003	圖幅名稱	金城
前期影像日期	03/15/2009	後期影像日期	07/09/2009
			
目的事業主管機關	金門縣	變異點查報日期	01/11/2010
土地使用類型		土地使用分區	農業區
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	未經申請之資源回收場		
變異點現場照片			




第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-16)

變異點編號	T09981001007	圖幅名稱	尚和
前期影像日期	04/12/2009	後期影像日期	08/29/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	10/29/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	搭設鐵皮屋及水泥空地		
變異點現場照片			
			



第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-17)

變異點編號	T09981001009	圖幅名稱	中和村
前期影像日期	04/12/2009	後期影像日期	08/29/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	10/29/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	設置資源回收場		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-18)

變異點編號	T09981001010	圖幅名稱	中和村
前期影像日期	04/12/2009	後期影像日期	08/29/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	10/29/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	違法堆置砂石		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-19)

變異點編號	T09981001017	圖幅名稱	土庫
前期影像日期	07/19/2009	後期影像日期	08/13/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	10/29/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	違法搭設養鴨鐵皮屋		
變異點現場照片			



第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-20)



變異點編號	T11981001019	圖幅名稱	關福村
前期影像日期	05/09/2009	後期影像日期	08/15/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	11/02/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現場為數間鐵皮屋		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-21)



變異點編號	T11981001018	圖幅名稱	關福村
前期影像日期	05/09/2009	後期影像日期	08/15/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	11/02/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現場有數棟房屋正在建造中		
變異點現場照片			





第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-22)

變異點編號	H06981001029	圖幅名稱	南港
前期影像日期	07/25/2009	後期影像日期	08/30/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	12/09/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	疑未經申請興建鐵皮屋廠房使用，另行陳報縣政府依法核處		
變異點現場照片			
			


第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-23)

變異點編號	H03981001037	圖幅名稱	舊厝仔
前期影像日期	07/25/2009	後期影像日期	08/30/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/29/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區甲種建築用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	土地上現有約 2 層樓高的鐵皮屋，其餘休閒。有關涉及違章建築部分，擬提報桃園縣政府處理		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-24)



變異點編號	H10981001007	圖幅名稱	宋屋
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	08/30/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/21/2009
土地使用類型		土地使用分區	農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	非法
變異點現場描述	現況有一塊回填土石，一塊開挖新增水塘		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-25)



變異點編號	H10981001009	圖幅名稱	埔心
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	08/30/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/21/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現況填廢棄磁石類碎石，有堆放一些鋼構件		
變異點現場照片			



第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-26)


變異點編號	H10981001010	圖幅名稱	山子頂
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	08/30/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/21/2009
土地使用類型	地目：田	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	部份鐵皮建物、部份鐵皮圍牆、部份地面鋪設營建廢棄物、水泥或柏油，做為停車場使用		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-27)

變異點編號	H10981001012	圖幅名稱	關路缺
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	08/30/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/21/2009
土地使用類型	特定農業區	土地使用分區	農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	建物興建中、鐵皮圍牆，地面部份營建廢棄物		
變異點現場照片			



第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-28)

變異點編號	H11981001041	圖幅名稱	北湖
前期影像日期	07/17/2009	後期影像日期	08/29/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/30/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	放置貨櫃屋		
變異點現場照片			



第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-29)

變異點編號	H09981001014	圖幅名稱	八張犁
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	08/30/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/26/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	98 年 7 月 13 日龍鄉民字第 0980020006 號函查報鈞府，鈞府 98 年 8 月 28 日府地用字第 0980334747 號於 98 年 9 月 7 日現場會勘，是否違法請鈞府核處		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-30)



變異點編號	H09981001016	圖幅名稱	黃泥塘
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	08/30/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/22/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	建物一棟及水池，鋪設營建廢棄土石磚		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-31)



變異點編號	H09981001015	圖幅名稱	黃泥塘
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	08/30/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	12/17/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建自用農舍(使用執照(98)龍鄉工區第 519 號,鋪設水泥地部分疑涉非法		
變異點現場照片			



第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-32)

變異點編號	H09981001017	圖幅名稱	竹窩子
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	08/30/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/27/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	鐵皮屋		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-33)


變異點編號	H09981001018	圖幅名稱	三角林
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	08/30/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	12/23/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	貨櫃，草皮植栽疑涉違規		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-34)

變異點編號	H05981001020	圖幅名稱	竹圍
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	08/18/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/29/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	設置遙控汽車賽場，貨櫃屋及鐵棚架		
變異點現場照片			





第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-35)



變異點編號	H05981001039	圖幅名稱	大竹圍
前期影像日期	07/25/2009	後期影像日期	08/30/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/29/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建鐵皮屋，做為居住及倉庫使用		
變異點現場照片			




第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-36)

變異點編號	H12981001001	圖幅名稱	藍埔
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	08/30/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/23/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	現場回填整地		
變異點現場照片			
			


第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-37)

變異點編號	H12981001034	圖幅名稱	草漯
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	08/30/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/23/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新增建物		
變異點現場照片			
			


第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-38)

變異點編號	H12981001042	圖幅名稱	下青埔
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	08/30/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	10/22/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	搭建鐵皮屋		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-39)

變異點編號	S09981001007	圖幅名稱	前峰子農場
前期影像日期	05/12/2009	後期影像日期	08/15/2009
			
目的事業主管機關	高雄縣	變異點查報日期	10/30/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	該地點正在興建建物，人員搭鋼架釘板模		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-40)

變異點編號	S09981001008	圖幅名稱	前峰子農場
前期影像日期	05/12/2009	後期影像日期	08/15/2009
			
目的事業主管機關	高雄縣	變異點查報日期	11/02/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	該地點正從事鋼骨結構物興建，外面搭設圍牆，阻擋閒人進出		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-41)


變異點編號	S08981001002	圖幅名稱	林家村
前期影像日期	04/12/2009	後期影像日期	08/17/2009
			
目的事業主管機關	高雄縣	變異點查報日期	11/02/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	經會勘發現無法進入該旨揭地號進行近距離拍照,初步觀察該旨揭地號目前作為貨櫃堆置場		
變異點現場照片			




第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-42)

變異點編號	S15981001006	圖幅名稱	中路
前期影像日期	05/12/2009	後期影像日期	08/20/2009
			
目的事業主管機關	高雄縣	變異點查報日期	10/19/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	此農塊地現今有不明數量大型貨櫃合成鐵皮組合成鐵皮屋一座座落於農地上。另有不明數量及使用用途大型貨櫃閒置於已鋪設好混擬土土地上		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-43)

變異點編號	S17981001011	圖幅名稱	鳳雄村
前期影像日期	04/12/2009	後期影像日期	08/15/2009
			
目的事業主管機關	高雄縣	變異點查報日期	11/02/2009
土地使用類型	林業用地	土地使用分區	一般農業區林業用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現場勘查其地上物存有鋼骨鐵皮屋一棟		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-44)

變異點編號	J06981001002	圖幅名稱	湖口
前期影像日期	06/26/2009	後期影像日期	08/29/2009
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	01/13/2010
土地使用類型	空白	土地使用分區	空白
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	地主未申請於該土地上興建磚牆鐵皮屋乙棟，已於 98.10.20 通知地主補申請建照或拆除		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-45)


變異點編號	J04981001007	圖幅名稱	蓮華山
前期影像日期	06/09/2009	後期影像日期	08/30/2009
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	01/13/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現場水泥地面建築		
變異點現場照片			





第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-46)

變異點編號	Q11981001005	圖幅名稱	山子腳
前期影像日期	04/11/2009	後期影像日期	08/20/2009
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	10/19/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	經查為新增建物		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-47)

變異點編號	X03981001001	圖幅名稱	後寮
前期影像日期	03/17/2009	後期影像日期	06/01/2009
			
目的事業主管機關	澎湖縣	變異點查報日期	10/28/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	墳墓		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-48)

變異點編號	X03981001002	圖幅名稱	大赤崁
前期影像日期	03/17/2009	後期影像日期	06/01/2009
			
目的事業主管機關	澎湖縣	變異點查報日期	10/28/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	墳墓		
變異點現場照片			
			

第六期高變異發生地區非法變異點成果(981001-49)


變異點編號	R03981001012	圖幅名稱	白河
前期影像日期	04/11/2009	後期影像日期	08/20/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	03/15/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	住家旁可能新搭蓋鐵皮屋、地面鋪蓋水泥		
變異點現場照片			



第七期高變異發生地區非法變異點成果(981101-1)



變異點編號	H06981101003	圖幅名稱	沙崙
前期影像日期	08/18/2009	後期影像日期	09/05/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	11/18/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	已於 98.7.7 依據桃園縣政府 98 年 6 月 26 日府地用字第 0980244138 號函辦理查報完竣，疑似未經申請擅自填土、堆土、搭建水泥基柱樁情事，本次變異通報現場已搭建鐵皮屋完成，請逕向縣府敦促權責單位儘速處理		
變異點現場照片			
			

第七期高變異發生地區非法變異點成果(981101-2)



變異點編號	H11981101004	圖幅名稱	北湖
前期影像日期	08/29/2009	後期影像日期	09/18/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/15/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	搭建鐵皮屋、整地		
變異點現場照片			





第七期高變異發生地區非法變異點成果(981101-3)

變異點編號	P15981101006	圖幅名稱	龍巖
前期影像日期	08/26/2009	後期影像日期	09/20/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	01/18/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建兩側裸空之石棉瓦屋頂豬舍 3 棟		
變異點現場照片			
			



第七期高變異發生地區非法變異點成果(981101-4)

變異點編號	J04981101001	圖幅名稱	新埔
前期影像日期	08/30/2009	後期影像日期	09/20/2009
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	01/13/2010
土地使用類型		土地使用分區	都計內農業區
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	現場鋪設水泥地面		
變異點現場照片			
			

第八期高變異發生地區非法變異點成果(9812011-1)

變異點編號	R21981201004	圖幅名稱	公親寮
前期影像日期	09/10/2009	後期影像日期	10/16/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	12/28/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新增鐵皮屋工廠，本案屬非法案件，涉違反區域計劃法，本所已於 98 年 12 月 28 日依非都市土地使用管制規則第 5 條規定，填報非都市土地違規使用案件處理查報表，以所民字第 0980014276 號函，函請縣府處置		
變異點現場照片			
			

第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-2)

變異點編號	R21981201005	圖幅名稱	六塊寮
前期影像日期	09/10/2009	後期影像日期	10/16/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	12/28/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新增鐵皮屋工廠，本案件屬非法案件，涉違反區域計劃法，本所已於 98 年 12 月 28 日依非都市土地使用管制規則第 5 條規定，填報非都市土地違規使用案件處理查報表，以所民字第 0980014276 號函，函請縣府處置		
變異點現場照片			
			

第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-3)

變異點編號	R13981201003	圖幅名稱	公親寮
前期影像日期	09/10/2009	後期影像日期	10/16/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	01/05/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現場有擴建情形		
變異點現場照片			



第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-4)



變異點編號	G07981201003	圖幅名稱	孝威
前期影像日期	09/06/2009	後期影像日期	10/01/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	12/21/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	擅自回填營建剩餘土方，未依法申請		
變異點現場照片			




第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-5)

變異點編號	G06981201002	圖幅名稱	五結
前期影像日期	09/06/2009	後期影像日期	10/26/2009
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	12/15/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	經查現已填置土石並於該土地上堆放岩石、級配等建物；顯已違反與非都市地管制規則		
變異點現場照片			
			


第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-6)

變異點編號	H06981201033	圖幅名稱	埔心
前期影像日期	09/05/2009	後期影像日期	10/21/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/20/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現場疑似未經申請搭建鐵皮屋停車場		
變異點現場照片			
			


第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-7)

變異點編號	H06981201039	圖幅名稱	三塊厝
前期影像日期	09/05/2009	後期影像日期	10/21/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	12/31/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現場搭建鐵皮屋疑似違規，另案陳報縣府處理		
變異點現場照片			
			

第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-8)

變異點編號	H02981201024	圖幅名稱	九座寮
前期影像日期	09/20/2009	後期影像日期	10/21/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	12/18/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	回填建築廢棄磚塊水泥塊，部分種植地瓜葉		
變異點現場照片			
			



第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-9)

變異點編號	H03981201006	圖幅名稱	過嶺
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	10/21/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/06/2010
土地使用類型	特定農業區農牧用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	本案農地已翻耕植蔬果，部分有未經合設之豬舍及相關設施，並已於 99 年 1 月 4 日中市農字第 0980075637 號函查報桃園縣政府在案		
變異點現場照片			







第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-10)



變異點編號	H03981201046	圖幅名稱	五塊厝
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	10/21/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/06/2010
土地使用類型		土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	萬能段 160-3 前屬 160 地號，地號上有未經申請核發之豬舍及相關設施，本所業已 99 年 1 月 4 日中市農字第 0980075637 號函查報桃園縣政府在案		
變異點現場照片			




第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-11)

變異點編號	H10981201008	圖幅名稱	雙連坡
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	10/21/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	12/22/2009
土地使用類型		土地使用分區	都市計畫農業區
變異類型	作物變化	查證結果	非法
變異點現場描述	現況自然植被被改變變裸露地		
變異點現場照片			
			


第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-12)

變異點編號	H10981201007	圖幅名稱	雙連坡
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	10/21/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	12/22/2009
土地使用類型		土地使用分區	都市計畫內農業區
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	土地有自然植被被整地，且建一 AC 路		
變異點現場照片			
			

第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-13)

變異點編號	H10981201018	圖幅名稱	埔心
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	10/21/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	12/28/2009
土地使用類型		土地使用分區	非都市計畫土地
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	現況堆置土石		
變異點現場照片			
			



第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-14)

變異點編號	H10981201020	圖幅名稱	山子頂
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	10/21/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	12/16/2009
土地使用類型	農牧用地-田	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	地面鋪設水泥、有鐵皮建物		
變異點現場照片			
			


第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-15)

變異點編號	H11981201002	圖幅名稱	石磊
前期影像日期	09/18/2009	後期影像日期	10/27/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	12/30/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	建築房屋 1 棟施工中		
變異點現場照片			
			

第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-16)

變異點編號	H04981201005	圖幅名稱	埔頂
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	10/21/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	12/29/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	建有一合法農舍，另疑違規鋪設水泥地		
變異點現場照片			
			



第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-17)

變異點編號	H04981201013	圖幅名稱	下四湖
前期影像日期	09/03/2009	後期影像日期	10/17/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	12/29/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	建有一合法農舍，惟另加蓋鐵皮屋		
變異點現場照片			
			

第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-18)



變異點編號	H04981201015	圖幅名稱	上四湖
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	10/21/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	12/29/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現地建有一合法建物，惟另違規鋪設水泥道路一方		
變異點現場照片			
			

第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-19)



變異點編號	H04981201016	圖幅名稱	頭湖
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	10/21/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	12/29/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	現地傾倒廢土		
變異點現場照片			




第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-20)

變異點編號	H04981201017	圖幅名稱	楊梅
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	10/21/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	12/29/2009
土地使用類型	空白	土地使用分區	空白
變異類型	道路變化	查證結果	非法
變異點現場描述	現地鋪設水泥道路一方		
變異點現場照片			
			

第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-21)


變異點編號	H09981201021	圖幅名稱	八張犁
前期影像日期	09/20/2009	後期影像日期	10/21/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	12/17/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區水利用地
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	整地		
變異點現場照片			
			

第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-22)

變異點編號	H09981201022	圖幅名稱	黃泥塘
前期影像日期	09/20/2009	後期影像日期	10/21/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	12/17/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	非法
變異點現場描述	新增水塘、鐵皮圍籬、鐵皮屋		
變異點現場照片			




第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-23)

變異點編號	H09981201023	圖幅名稱	黃泥塘
前期影像日期	09/20/2009	後期影像日期	10/21/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	12/17/2009
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	填土整地鐵皮圍籬		
變異點現場照片			
			

第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-24)

變異點編號	H09981201025	圖幅名稱	龍潭
前期影像日期	09/20/2009	後期影像日期	10/21/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	12/17/2009
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	鋪設瀝青渣，有鐵皮圍籬、一只貨櫃		
變異點現場照片			
			


第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-25)

變異點編號	H05981201040	圖幅名稱	大竹圍
前期影像日期	09/05/2009	後期影像日期	10/21/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/03/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建鐵皮屋及鋼鈑圍籬		
變異點現場照片			
			


第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-26)

變異點編號	H12981201030	圖幅名稱	大崙尾
前期影像日期	09/05/2009	後期影像日期	10/21/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/06/2010
土地使用類型		土地使用分區	農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新增建物		
變異點現場照片			
			


第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-27)

變異點編號	S08981201001	圖幅名稱	汕尾
前期影像日期	08/13/2009	後期影像日期	10/31/2009
			
目的事業主管機關	高雄縣	變異點查報日期	01/13/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新增籃球場		
變異點現場照片			
			

第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-28)

變異點編號	P14981201003	圖幅名稱	同安厝
前期影像日期	09/20/2009	後期影像日期	10/14/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	12/21/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	非法
變異點現場描述	逾所有權範圍之漁塭(水塘)乙處		
變異點現場照片			
			

第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-29)

變異點編號	P14981201002	圖幅名稱	圳頭厝
前期影像日期	09/20/2009	後期影像日期	10/14/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	12/22/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建家禽房舍乙棟		
變異點現場照片			
			


第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-30)

變異點編號	P12981201007	圖幅名稱	豐榮
前期影像日期	09/01/2009	後期影像日期	10/14/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	01/11/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	移除水域(漁塭或水塘)	查證結果	非法
變異點現場描述	會同本所農業課、清潔隊及民政課等單位至現場勘查，現地填土中，將函報雲林縣政府		
變異點現場照片			
			



第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-31)

變異點編號	325981201001	圖幅名稱	潮音
前期影像日期	09/05/2009	後期影像日期	10/21/2009
			
目的事業主管機關	新竹林區管理處	變異點查報日期	12/23/2009
土地使用類型		土地使用分區	農牧用地
變異類型	無明顯變異	查證結果	非法
變異點現場描述	現場遭堆置廢棄車輛及貨櫃等等,是否合法應洽詢國有財產局		
變異點現場照片			
			




第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-32)

變異點編號	J05981201011	圖幅名稱	東海
前期影像日期	09/03/2009	後期影像日期	10/17/2009
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	12/22/2009
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現地為新增鐵皮建物,建物門首張貼新竹縣政府工務處工程科違章建築拆除工法勘查結果通知單-98.12.2 府工程字第 0980193982 號		
變異點現場照片			
			


第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-33)

變異點編號	J05981201010	圖幅名稱	東海
前期影像日期	09/03/2009	後期影像日期	10/17/2009
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	12/22/2009
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現地新增鐵皮建物		
變異點現場照片			
			


第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-34)

變異點編號	J06981201003	圖幅名稱	湖口
前期影像日期	09/03/2009	後期影像日期	10/17/2009
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	12/22/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	現勘查新竹縣長威土石方資源堆置處理廠違規使用，現場堆放砂石土方及機具卡車，已通知該負責人依法申請使用		
變異點現場照片			
			


第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-35)

變異點編號	J06981201004	圖幅名稱	下四湖
前期影像日期	09/03/2009	後期影像日期	10/17/2009
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	12/18/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	現場勘查是新竹縣長威土石方資源堆置處理廠違規使用，現場堆放砂石土方及機具卡車，已通知該負責人依法申請使用		
變異點現場照片			
			



第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-36)

變異點編號	J06981201007	圖幅名稱	老湖口
前期影像日期	09/03/2009	後期影像日期	10/17/2009
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	12/22/2009
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	現場勘查有部份申建農設外，其餘面積均填屯砂石地面，且由榮電工程公司租用作為工務所，停放機具及車輛，已通知負責人依規辦理回復原貌		
變異點現場照片			
			



第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-37)

變異點編號	J09981201002	圖幅名稱	瑞興
前期影像日期	09/03/2009	後期影像日期	10/17/2009
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	01/19/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	未經申請填置土石		
變異點現場照片			
			


第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-38)

變異點編號	Q14981201004	圖幅名稱	頂六
前期影像日期	09/03/2009	後期影像日期	10/31/2009
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	12/21/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	實地查訪已作為砂石堆置場		
變異點現場照片			
			

第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-39)


變異點編號	N23981201002	圖幅名稱	二十七戶
前期影像日期	09/20/2009	後期影像日期	10/14/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	12/23/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	經現場勘查其變異情形為：挖取土方形成 2 處窪地		
變異點現場照片			
			

第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-40)


變異點編號	N23981201006	圖幅名稱	芳苑
前期影像日期	09/01/2009	後期影像日期	10/14/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	12/21/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	違法堆置廢棄物		
變異點現場照片			



第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-41)

變異點編號	N23981201007	圖幅名稱	頂部
前期影像日期	09/20/2009	後期影像日期	10/14/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	12/21/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	已完工之農舍領有合法使用執照〔98 芳鄉建字第 14694 號〕，但興建中之建築物則未申請建照		
變異點現場照片			
			

第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-42)



變異點編號	N16981201004	圖幅名稱	埔鹽
前期影像日期	09/10/2009	後期影像日期	10/16/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	12/23/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	移除建物	查證結果	非法
變異點現場描述	經現場勘查該長興加油站，目前未營業，且部分原有建物已拆除，本所業於 98 年 12 月 18 日鹽鄉建字第 0980017680 號函請彰化縣政府調查該加油站是否有申請變更使用、拆除或其他		
變異點現場照片			



第八期高變異發生地區非法變異點成果(981201-43)

變異點編號	N16981201005	圖幅名稱	菜堂
前期影像日期	09/10/2009	後期影像日期	10/16/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	12/23/2009
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	經現場勘查有建物未經申請，已於 98 年 12 月 23 日鹽鄉建字第 0980017874 號函違章查報，勒令停工，並請所有權人補辦手續通知在案		
變異點現場照片			
			

第九期高變異發生地區非法變異點成果(990101-1)

變異點編號	R21990100003	圖幅名稱	西港
前期影像日期	10/16/2009	後期影像日期	11/11/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	01/22/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區養殖用地
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	將養殖用地變更堆置土方，作砂石場使用		
變異點現場照片			
			

第九期高變異發生地區非法變異點成果(990101-2)



變異點編號	R21990100005	圖幅名稱	許中營
前期影像日期	10/16/2009	後期影像日期	11/11/2009
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	01/22/2010
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區養殖用地
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	將養殖用地變更作為砂石場使用		
變異點現場照片			
			

第九期高變異發生地區非法變異點成果(990101-3)

變異點編號	T14990100009	圖幅名稱	老北勢
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	01/29/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現地有重機械、組合屋等		
變異點現場照片			



第九期高變異發生地區非法變異點成果(990101-4)

變異點編號	T14990100010	圖幅名稱	大湖村
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	01/29/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	興建 1 棟廠房、1 棟房舍		
變異點現場照片			




第九期高變異發生地區非法變異點成果(990101-5)


變異點編號	T14990100011	圖幅名稱	竹田
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	01/29/2010
土地使用類型		土地使用分區	農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	建物一棟及廠房一棟		
變異點現場照片			




第九期高變異發生地區非法變異點成果(990101-6)

變異點編號	T09990100027	圖幅名稱	仕絨
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	01/26/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	採礦變化	查證結果	非法
變異點現場描述	堆置砂石		
變異點現場照片			
			



第九期高變異發生地區非法變異點成果(990101-7)

變異點編號	T11990100021	圖幅名稱	田子
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	02/01/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	採礦變化	查證結果	非法
變異點現場描述	現場被挖了很大的坑洞		
變異點現場照片			
			



第九期高變異發生地區非法變異點成果(990101-8)

變異點編號	T11990100022	圖幅名稱	寮地
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	02/01/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	採礦變化	查證結果	非法
變異點現場描述	現場位於河流旁邊，附近有砂石車出入，拍攝困難，只能隱約看見有機具，很有可能是盜採砂石		
變異點現場照片			
			



第九期高變異發生地區非法變異點成果(990101-9)

變異點編號	H06990100011	圖幅名稱	南港
前期影像日期	09/20/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/18/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	疑似未經申請搭建豬舍一座，另案陳報縣府處理		
變異點現場照片			
			


第九期高變異發生地區非法變異點成果(990101-10)

變異點編號	H04990100003	圖幅名稱	過嶺
前期影像日期	10/21/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/17/2010
土地使用類型	特定目的事業用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	該筆土地疑涉違規填倒廢土並整地中		
變異點現場照片			
			



第九期高變異發生地區非法變異點成果(990101-11)

變異點編號	H09990100006	圖幅名稱	黃泥塘
前期影像日期	08/30/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/13/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	堆置育苗用紅土		
變異點現場照片			
			

第九期高變異發生地區非法變異點成果(990101-12)

變異點編號	H05990100013	圖幅名稱	大竹圍
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/26/2010
土地使用類型		土地使用分區	農業用地
變異類型	自然植被改變	查證結果	非法
變異點現場描述	興建農舍後，增設 PC 地坪，花圃，圍籬等，為非法附屬建物		
變異點現場照片			
			



第九期高變異發生地區非法變異點成果(990101-13)

變異點編號	H12990100010	圖幅名稱	大崙尾
前期影像日期	08/30/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	01/18/2010
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區農牧用地
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	現場堆置砂石		
變異點現場照片			
			

第九期高變異發生地區非法變異點成果(990101-14)

變異點編號	S21990100003	圖幅名稱	新寮
前期影像日期	09/12/2009	後期影像日期	11/05/2009
			
目的事業主管機關	高雄縣	變異點查報日期	01/21/2010
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	該處有重機械整地，疑似盜採土石，本所將依非都市土地管制規則，依法報府查辦		
變異點現場照片			
無上傳照片			

第九期高變異發生地區非法變異點成果(990101-15)



變異點編號	P16990100003	圖幅名稱	崙子頂
前期影像日期	10/14/2009	後期影像日期	11/27/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	01/26/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	該基地新增骨灰塔乙座		
變異點現場照片			




第九期高變異發生地區非法變異點成果(990101-16)

變異點編號	P18990100005	圖幅名稱	箔子寮
前期影像日期	10/14/2009	後期影像日期	11/16/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	01/12/2010
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增水域(漁塭或水塘)	查證結果	非法
變異點現場描述	未申請合法養殖登記，非法開挖魚塭使用		
變異點現場照片			
			


第九期高變異發生地區非法變異點成果(990101-17)

變異點編號	P15990100011	圖幅名稱	復興
前期影像日期	10/22/2009	後期影像日期	11/27/2009
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	01/18/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建畜牧設施建物 1 棟		
變異點現場照片			
			

第九期高變異發生地區非法變異點成果(990101-18)


變異點編號	Q10990100005	圖幅名稱	五間厝
前期影像日期	10/16/2009	後期影像日期	11/11/2009
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	02/10/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	興建中建築物		
變異點現場照片			
			

第九期高變異發生地區非法變異點成果(990101-19)


變異點編號	N08990100003	圖幅名稱	二林
前期影像日期	10/14/2009	後期影像日期	11/27/2009
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	01/21/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	現場閒置一些木材		
變異點現場照片			



第十期高變異發生地區非法變異點成果(990201-1)

變異點編號	T01990201010	圖幅名稱	海豐
前期影像日期	11/05/2009	後期影像日期	12/10/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	03/09/2010
土地使用類型	地目：田	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	該變異點已明顯搭蓋建築物，已依非都市土地使用管制規則第五條規定報請屏東縣政府處理		
變異點現場照片			
			

第十期高變異發生地區非法變異點成果(990201-2)

變異點編號	T11990201021	圖幅名稱	寮地
前期影像日期	11/05/2009	後期影像日期	12/10/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	03/19/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	採礦變化	查證結果	非法
變異點現場描述	有機具在現場，但從遠處無法判斷，疑似盜採砂石		
變異點現場照片			
			

第十期高變異發生地區非法變異點成果(990201-3)

變異點編號	T11990201022	圖幅名稱	寮地
前期影像日期	11/05/2009	後期影像日期	12/10/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	03/19/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	採礦變化	查證結果	非法
變異點現場描述	現場有機具運作，應是盜採砂石		
變異點現場照片			
			


第十期高變異發生地區非法變異點成果(990201-4)

變異點編號	T11990201024	圖幅名稱	舊莊
前期影像日期	11/05/2009	後期影像日期	12/10/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	03/19/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	移除水域(漁塭或水塘)	查證結果	非法
變異點現場描述	原本是魚塭，現在將水抽走，無法確定是否合法作魚塭使用		
變異點現場照片			
			

第十期高變異發生地區非法變異點成果(990201-5)

變異點編號	T11990201028	圖幅名稱	關福村
前期影像日期	11/05/2009	後期影像日期	12/10/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	03/12/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新增加了一棟民房		
變異點現場照片			
			


第十期高變異發生地區非法變異點成果(990201-6)

變異點編號	T05990201003	圖幅名稱	萬丹
前期影像日期	11/05/2009	後期影像日期	12/10/2009
			
目的事業主管機關	屏東縣	變異點查報日期	03/15/2010
土地使用類型		土地使用分區	農業區
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	現地目前似做為廢鐵堆置場使用		
變異點現場照片			
			


第十期高變異發生地區非法變異點成果(990201-7)

變異點編號	H11990201002	圖幅名稱	下莊仔
前期影像日期	11/26/2009	後期影像日期	12/09/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	03/15/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	搭建鐵皮屋		
變異點現場照片			
			

第十期高變異發生地區非法變異點成果(990201-8)

變異點編號	H11990201003	圖幅名稱	赤牛欄
前期影像日期	11/26/2009	後期影像日期	12/09/2009
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	03/15/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	搭建布緩		
變異點現場照片			
			


第十期高變異發生地區非法變異點成果(990201-9)

變異點編號	S03990201004	圖幅名稱	觀音湖
前期影像日期	11/26/2009	後期影像日期	12/11/2009
			
目的事業主管機關	高雄縣	變異點查報日期	03/04/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建廠房		
變異點現場照片			
			

第十期高變異發生地區非法變異點成果(990201-10)

變異點編號	S03990201006	圖幅名稱	八卦寮
前期影像日期	11/26/2009	後期影像日期	12/11/2009
			
目的事業主管機關	高雄縣	變異點查報日期	03/04/2010
土地使用類型		土地使用分區	住宅區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新建廠房		
變異點現場照片			
			

第十期高變異發生地區非法變異點成果(990201-11)

變異點編號	S02990201008	圖幅名稱	仁美
前期影像日期	11/26/2009	後期影像日期	12/09/2009
			
目的事業主管機關	高雄縣	變異點查報日期	03/08/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	鳥松鄉大德段 582 地號現況已完成整地，目前地表裸露，地主疑似進行農作物耕種活動		
變異點現場照片			
			



第十期高變異發生地區非法變異點成果(990201-12)

變異點編號	S17990201019	圖幅名稱	安招
前期影像日期	10/15/2009	後期影像日期	12/09/2009
			
目的事業主管機關	高雄縣	變異點查報日期	03/04/2010
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	經現場勘查堆積沙土		
變異點現場照片			
			


第十期高變異發生地區非法變異點成果(990201-13)

變異點編號	S17990201020	圖幅名稱	燕巢
前期影像日期	11/26/2009	後期影像日期	12/09/2009
			
目的事業主管機關	高雄縣	變異點查報日期	03/04/2010
土地使用類型	農牧用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	經現場勘查存有建築物約 418 平方公尺		
變異點現場照片			
			



第十期高變異發生地區非法變異點成果(990201-14)

變異點編號	O01990201001	圖幅名稱	六家
前期影像日期	11/26/2009	後期影像日期	12/09/2009
			
目的事業主管機關	新竹市	變異點查報日期	03/12/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	新竹縣政府核准承商為辦理其污水下水道工程所設置臨時土石方資源堆置場（惟缺本府核准相關文件）		
變異點現場照片			
			

第十期高變異發生地區非法變異點成果(990201-15)



變異點編號	J02990201001	圖幅名稱	三重埔
前期影像日期	11/05/2009	後期影像日期	12/10/2009
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	03/03/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	整地	查證結果	非法
變異點現場描述	本案 99 年 3 月 3 日現場勘查結果如下：現場放置一怪手，堆置些許廢土，疑似為廢土轉運站		
變異點現場照片			
			

第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-1)

變異點編號	R12990301001	圖幅名稱	苓子寮
前期影像日期	12/08/2009	後期影像日期	01/10/2010
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	03/23/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	該筆土地現有建物 1 間，飼料桶 1 個，作為養鴨場使用		
變異點現場照片			



第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-2)

變異點編號	R06990301012	圖幅名稱	枋子林
前期影像日期	12/04/2009	後期影像日期	01/10/2010
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	03/18/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	現況為建築物新建中，因無門牌號碼且無人可詢問，是否有合法申請建照使照，故需聯絡當地村長協助聯絡地主再行查證是否合法		
變異點現場照片			
			



第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-3)

變異點編號	R18990301010	圖幅名稱	頂山腳
前期影像日期	12/04/2009	後期影像日期	01/10/2010
			
目的事業主管機關	台南縣	變異點查報日期	03/17/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	案地為寺廟聖慈堂		
變異點現場照片			
			



第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-4)

變異點編號	G03990301007	圖幅名稱	十六結
前期影像日期	10/01/2009	後期影像日期	01/04/2010
			
目的事業主管機關	宜蘭縣	變異點查報日期	04/01/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	原參考地號協民段 1204 地號現況為一水田，比對衛星變異點位置出步判斷為協民段 1205 及 1205-1 地號，現況疑似涉嫌違規興建圍牆、鐵皮建物、違規填土、水泥鋪面未符合農牧使用。本所業以 99.03.31 礁鄉民字第 0990004314 號函向宜蘭縣政府查報在案		
變異點現場照片			
			

第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-5)

變異點編號	H11990301007	圖幅名稱	新屋
前期影像日期	11/05/2009	後期影像日期	01/18/2010
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	04/08/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	該地號土地上整地並新設建物		
變異點現場照片			
			


第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-6)

變異點編號	H04990301017	圖幅名稱	楊梅
前期影像日期	11/05/2009	後期影像日期	01/18/2010
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	03/23/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	本案土地為都市計畫內土地，疑違規興建建物中		
變異點現場照片			
			



第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-7)

變異點編號	H05990301026	圖幅名稱	大竹圍
前期影像日期	11/05/2009	後期影像日期	01/18/2010
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	03/23/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	本筆土地屬大竹都市計畫農業區，申請農業設施 30 平方公尺屬合法建物，另興建非法鐵皮屋約 2000 平方公尺做為鐵筋加工廠使用，其餘為種植林木使用		
變異點現場照片			
			

第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-8)


變異點編號	H05990301033	圖幅名稱	中福
前期影像日期	11/05/2009	後期影像日期	01/18/2010
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	03/23/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	該 3 筆土地面積合計 4798 平方公尺，非法興建鐵皮屋約 1000 平方公尺，做為鋼材加工使用，其餘為種植相關農業使用		
變異點現場照片			
			

第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-9)

變異點編號	H12990301025	圖幅名稱	草漯
前期影像日期	11/05/2009	後期影像日期	01/18/2010
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	03/25/2010
土地使用類型		土地使用分區	農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新增建物		
變異點現場照片			



第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-10)

變異點編號	S15990301011	圖幅名稱	九鬮
前期影像日期	12/04/2009	後期影像日期	01/10/2010
			
目的事業主管機關	高雄縣	變異點查報日期	03/25/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區-農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	房屋正施工在前；鐵皮屋在後		
變異點現場照片			
			

第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-11)


變異點編號	P16990301003	圖幅名稱	五塊寮
前期影像日期	11/16/2009	後期影像日期	01/16/2010
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	03/31/2010
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	該基地上之建物，原僅申請作為農業設施—資材室使用，後續自行擴建做為鮮花店經營，已屬違建。雲林縣政府已於 97 年 6 月 19 日以府建用字第 09703019092 號函送交該處之違章建築拆除通知書		
變異點現場照片			
			

第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-12)



變異點編號	P18990301005	圖幅名稱	蔡厝
前期影像日期	11/16/2009	後期影像日期	01/10/2010
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	03/15/2010
土地使用類型		土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	違規人未經申請合法，即搭建鐵皮屋及其他設施，非法使用		
變異點現場照片			




第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-13)

變異點編號	P03990301011	圖幅名稱	過溪子
前期影像日期	12/04/2009	後期影像日期	01/10/2010
			
目的事業主管機關	雲林縣	變異點查報日期	03/29/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	經本所農業單位派員共同勘驗，現場堆置有機堆肥及西螺果菜市場廢棄果菜葉皮，散發惡臭嚴重影響鄰近農民生活機能，本案除網路回報外，另交由本所農業單位及民政課地政業務承辦人員續辦		
變異點現場照片			
			

第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-14)

變異點編號	J06990301006	圖幅名稱	湖口
前期影像日期	12/09/2009	後期影像日期	01/17/2010
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	03/17/2010
土地使用類型	水利用地	土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	經查該地號土地為台灣桃園農田水利會所有之灌溉埤塘，因功能式微長滿雜草，近期因之旁台灣桃園農田水利會所有之灌溉大圳(光復圳)，辦理護岸整修工程，承包廠商向台灣桃園農田水利會借用，暫時堆放工程土石方，已通知該會要負責要求承包廠商完工復舊		
變異點現場照片			
			


第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-15)

變異點編號	J09990301001	圖幅名稱	十一股
前期影像日期	12/09/2009	後期影像日期	01/17/2010
			
目的事業主管機關	新竹縣	變異點查報日期	03/15/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	違規設置砂石場已取締多次，但無改善並越擴大		
變異點現場照片			
			

第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-16)

變異點編號	Q02990301011	圖幅名稱	蒜頭
前期影像日期	12/04/2009	後期影像日期	01/10/2010
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	03/19/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	農地上新建鐵皮屋		
變異點現場照片			
			

第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-17)

變異點編號	Q07990301015	圖幅名稱	新港農場
前期影像日期	12/04/2009	後期影像日期	01/10/2010
			
目的事業主管機關	嘉義縣	變異點查報日期	03/18/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區
變異類型	其他	查證結果	非法
變異點現場描述	本案經查堆置土石、沙石場，已於 3 月 18 日嘉新鄉民字第 0990003199 號函檢送查報表送縣府處理中		
變異點現場照片			
			

第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-18)


變異點編號	N23990301003	圖幅名稱	十戶
前期影像日期	11/27/2009	後期影像日期	01/10/2010
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	03/24/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	搭建鴨舍，無核准文號		
變異點現場照片			
			

第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-19)

變異點編號	N23990301010	圖幅名稱	崙腳
前期影像日期	11/27/2009	後期影像日期	01/10/2010
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	03/31/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新增建物作倉庫使用，本所無核准文號		
變異點現場照片			





第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-20)



變異點編號	N23990301009	圖幅名稱	崙腳
前期影像日期	11/27/2009	後期影像日期	01/10/2010
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	03/31/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	新增建物，作停車場及倉庫使用		
變異點現場照片			



第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-21)

變異點編號	N23990301014	圖幅名稱	五圳
前期影像日期	11/27/2009	後期影像日期	01/10/2010
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	03/31/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	搭建鴨舍，無本所核准文號(領有行政院農委會農畜牧登字第112825 號)		
變異點現場照片			
			


第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-22)

變異點編號	N23990301019	圖幅名稱	後寮
前期影像日期	11/27/2009	後期影像日期	01/10/2010
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	03/31/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	搭建雞舍，無本所核准文號		
變異點現場照片			
			



第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-23)

變異點編號	N16990301007	圖幅名稱	菜堂
前期影像日期	11/04/2009	後期影像日期	01/10/2010
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	03/31/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	經現勘有 1 棟未經申請的建物及圍牆，本所已函文至彰化縣政府違章查報，並函文請土地所有權人補辦手續通知單，現況如照片所示		
變異點現場照片			
			


第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-24)

變異點編號	N16990301006	圖幅名稱	菜堂
前期影像日期	11/04/2009	後期影像日期	01/10/2010
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	03/31/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	經現勘有 2 棟未經申請的建物及水池，本所已將現況函文至彰化縣政府，請縣府本於權責處理，另也已函文至彰化縣政府違章查報		
變異點現場照片			
			

第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-25)

變異點編號	N22990301017	圖幅名稱	西勢厝
前期影像日期	11/04/2009	後期影像日期	01/10/2010
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	04/12/2010
土地使用類型		土地使用分區	
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	本案周厝崙段 9019-11 地號現為道路使用，查本地號內含 758 地號，目前查有約 400 平方公尺鐵皮屋，惟本案未經鑑界難以區分地號間絕對位置		
變異點現場照片			
			

第十一期高變異發生地區非法變異點成果(990301-26)

變異點編號	N06990301013	圖幅名稱	溪湖
前期影像日期	11/04/2009	後期影像日期	01/10/2010
			
目的事業主管機關	彰化縣	變異點查報日期	03/26/2010
土地使用類型		土地使用分區	特定農業區農牧用地
變異類型	新增建物	查證結果	非法
變異點現場描述	本案於農業區農牧用地搭建鐵皮屋		
變異點現場照片			
			

附錄四 八八水災崩塌地與土地利用分類之相關分析

➢ 八八水災

98 年 8 月 7 日因莫拉克颱風造成八八水災，重創南部及東部地區，其中以高雄縣、屏東縣及台東縣為受災較為嚴重之區域。本計畫透過災後衛星影像進行分析比對，於全國第三期土地變遷通報八八水災之變異點，通報變異點數為 3,453 點，因體恤配合單位業務繁重，故此期變異點僅需上網瀏覽及下載變異點資訊，不需做查證回報作業，變異點相關圖資如圖 1 所示。




圖 1 高雄縣桃源鄉八八水災崩塌地圖資

➢ 八八水災崩塌地與土地利用分類之相關分析

八八水災造成全台灣三萬五千多公頃土地崩塌，本計畫以衛星影像判釋八八水災之崩塌地與土地利用分類進行分析，見表 1。

表 1 八八水災崩塌地與第一級至第三級土地利用分類之分析彙整表

第一級 崩塌地比率=A/R A：類別崩塌地面積 R：總崩塌地面積	第二級 崩塌地比率=A/R A：類別崩塌地面積 R：總崩塌地面積	第三級 崩塌地比率=A/R A：類別崩塌地面積 R：總崩塌地面積
01-農業使用土地 ➲ 崩塌地比率 = 4.68636%	**0101-農作** ➲ 崩塌地比率= 4.58215%	**010101-稻作** ➲ 崩塌地比率= 0.25561%
		010102-旱作 ➲ 崩塌地比率= 1.88355%
		010103-果樹 ➲ 崩塌地比率= 2.37480%
		010104-廢耕地 ➲ 崩塌地比率= 0.06819%
	0102-水產養殖 ➲ 崩塌地比率= 0.02589%	**010200-水產養殖** ➲ 崩塌地比率= 0.02589%
	0103-畜牧 ➲ 崩塌地比率= 0.04475%	**010301-畜禽舍** ➲ 崩塌地比率= 0.00445%
		010302-牧場 ➲ 崩塌地比率= 0.04029%
	0104-農業附帶設施 ➲ 崩塌地比率= 0.03358%	**010401-溫室** ➲ 崩塌地比率= 0.01983%
		010402-倉儲設施 ➲ 崩塌地比率= 0.01007%
		010403-農產品展售場 ➲ 崩塌地比率= 0.00162%
		010404-其他設施 ➲ 崩塌地比率= 0.00207%

第一級 崩塌地比率=A/R A：類別崩塌地面積 R：總崩塌地面積	第二級 崩塌地比率=A/R A：類別崩塌地面積 R：總崩塌地面積	第三級 崩塌地比率=A/R A：類別崩塌地面積 R：總崩塌地面積
02-森林使用土地 ➲ 崩塌地比率 = 78.47011%	**0201-天然林** ➲ 崩塌地比率= 61.30212%	**020101-天然針葉樹純林** ➲ 崩塌地比率= 0.93542%
		020102-天然闊葉樹純林 ➲ 崩塌地比率= 1.82182%
		020103-天然竹林 ➲ 崩塌地比率= 0.09837%
		020104-天然針葉闊葉混淆林 ➲ 崩塌地比率= 58.44651%
	0202-人工林 ➲ 崩塌地比率= 17.15225%	**020201-人工針葉樹純林** ➲ 崩塌地比率= 2.88470%
		020202-人工闊葉樹純林 ➲ 崩塌地比率= 3.84221%
		020203-人工竹林 ➲ 崩塌地比率= 0.82749%
		020204-人工針葉闊葉混淆林 ➲ 崩塌地比率= 9.59785%
	0203-其他森林使用土地 ➲ 崩塌地比率= 0.01574%	**020301-伐木跡地** ➲ 崩塌地比率= 0.00188%
		020302-苗圃 ➲ 崩塌地比率= 0.01386%

第一級 崩塌地比率=A/R A：類別崩塌地面積 R：總崩塌地面積	第二級 崩塌地比率=A/R A：類別崩塌地面積 R：總崩塌地面積	第三級 崩塌地比率=A/R A：類別崩塌地面積 R：總崩塌地面積
03-交通使用土地 ➲ 崩塌地比率 = 0.40926%	**0302-鐵路** ➲ 崩塌地比率= 0.00553%	**030201-一般鐵路** ➲ 崩塌地比率= 0.00553%
	0303-道路 ➲ 崩塌地比率= 0.40373%	**030302-省道、快速道路** ➲ 崩塌地比率= 0.07314%
		030303-一般道路 ➲ 崩塌地比率= 0.32423%
		030304-道路相關設施 ➲ 崩塌地比率= 0.00635%
04-水利使用土地 ➲ 崩塌地比率 = 5.29531%	**0401-河道** ➲ 崩塌地比率= 3.61855%	**040101 河川** ➲ 崩塌地比率= 3.59125%
		040104 堤防 ➲ 崩塌地比率= 0.02730%
	0402-溝渠 ➲ 崩塌地比率= 0.22315%	**040200-溝渠** ➲ 崩塌地比率= 0.22315%
	0403-蓄水池 ➲ 崩塌地比率= 0.00937%	**040303-其他蓄水池** ➲ 崩塌地比率= 0.00937%
	0404-水道沙洲灘地 ➲ 崩塌地比率= 1.42601%	**040400-水道沙洲灘地** ➲ 崩塌地比率= 1.42601%
	0405-水利構造物 ➲ 崩塌地比率= 0.00180%	**040502 抽水站** ➲ 崩塌地比率= 0.00011%
		040505 其他設施 ➲ 崩塌地比率= 0.00169%
	0406-防汛道路 ➲ 崩塌地比率= 0.00974%	**040600-防汛道路** ➲ 崩塌地比率= 0.00974%
	0407-海面 ➲ 崩塌地比率= 0.00667%	**040700-海面** ➲ 崩塌地比率= 0.00667%

第一級 崩塌地比率=A/R A：類別崩塌地面積 R：總崩塌地面積	第二級 崩塌地比率=A/R A：類別崩塌地面積 R：總崩塌地面積	第三級 崩塌地比率=A/R A：類別崩塌地面積 R：總崩塌地面積
05-建築使用土地 ➲ 崩塌地比率 = 0.22847%	**0501-商業** ➲ 崩塌地比率= 0.04490%	**050101-零售批發** ➲ 崩塌地比率= 0.00084%
		050102-服務業 ➲ 崩塌地比率= 0.04406%
	0502-住宅 ➲ 崩塌地比率= 0.11806%	**050201-純住宅** ➲ 崩塌地比率= 0.11636%
		050203-兼商業使用住宅 ➲ 崩塌地比率= 0.00170%
	0503-工業 ➲ 崩塌地比率= 0.01037%	**050301-製造業** ➲ 崩塌地比率= 0.00160%
		050302-倉儲 ➲ 崩塌地比率= 0.00877%
	0504-其他建築用地 ➲ 崩塌地比率= 0.05515%	**050401-宗教** ➲ 崩塌地比率= 0.04863%
		050402-殯葬設施 ➲ 崩塌地比率= 0.00194%
		050403-興建中 ➲ 崩塌地比率= 0.00420%
		050404-其他 ➲ 崩塌地比率= 0.00038%

第一級 崩塌地比率=A/R A：類別崩塌地面積 R：總崩塌地面積	第二級 崩塌地比率=A/R A：類別崩塌地面積 R：總崩塌地面積	第三級 崩塌地比率=A/R A：類別崩塌地面積 R：總崩塌地面積
06-公共使用土地 ➲ 崩塌地比率 = 0.05118%	**0601-政府機關** ➲ 崩塌地比率= 0.02672%	**060100-政府機關** ➲ 崩塌地比率= 0.02672%
	0602-學校 ➲ 崩塌地比率= 0.01789%	**060202-小學** ➲ 崩塌地比率= 0.01042%
		060203-中學 ➲ 崩塌地比率= 0.00747%
	0603-醫療保健 ➲ 崩塌地比率= 0.00020%	**060300-醫療保健** ➲ 崩塌地比率= 0.00020%
	0604-社會福利設施 ➲ 崩塌地比率= 0.00139%	**060400-社會福利設施** ➲ 崩塌地比率= 0.00139%
	0605-公用設備 ➲ 崩塌地比率= 0.00043%	**060502-電力** ➲ 崩塌地比率= 0.00017%
		060504-自來水 ➲ 崩塌地比率= 0.00023%
		060505-加油站 ➲ 崩塌地比率= 0.00003%
	0606-環保設施 ➲ 崩塌地比率= 0.00454%	**060600-環保設施** ➲ 崩塌地比率= 0.00454%

第一級 崩塌地比率=A/R A：類別崩塌地面積 R：總崩塌地面積	第二級 崩塌地比率=A/R A：類別崩塌地面積 R：總崩塌地面積	第三級 崩塌地比率=A/R A：類別崩塌地面積 R：總崩塌地面積
07-遊憩使用土地 ➲ 崩塌地比率 = 0.29558%	**0701-文化設施** ➲ 崩塌地比率= 0.00521%	**070102-一般文化資產** ➲ 崩塌地比率= 0.00172%
		070103-其他文化設施 ➲ 崩塌地比率= 0.00349%
	0702-休閒設施 ➲ 崩塌地比率= 0.29038%	**070201-公園綠地廣場** ➲ 崩塌地比率= 0.01349%
		070202-遊樂場所 ➲ 崩塌地比率= 0.27638%
		070203-體育場所 ➲ 崩塌地比率= 0.00051%
08-礦鹽使用土地 ➲ 崩塌地比率 = 0.08592%	**0801-礦業** ➲ 崩塌地比率= 0.01115%	**080101-礦場** ➲ 崩塌地比率= 0.00293%
		080102-礦業相關設施 ➲ 崩塌地比率= 0.00822%
	0802-土石 ➲ 崩塌地比率= 0.07477%	**080201-土石採取場** ➲ 崩塌地比率= 0.05803%
		080202-土石相關設施 ➲ 崩塌地比率= 0.01674%

第一級 崩塌地比率=A/R A：類別崩塌地面積 R：總崩塌地面積	第二級 崩塌地比率=A/R A：類別崩塌地面積 R：總崩塌地面積	第三級 崩塌地比率=A/R A：類別崩塌地面積 R：總崩塌地面積
09-其他使用土地 ➲ 崩塌地比率= 10.47782%	**0902-溼地** ➲ 崩塌地比率= 0.01118%	**090200-溼地** ➲ 崩塌地比率= 0.01118%
	0903-草生地 ➲ 崩塌地比率= 1.62019%	**090300-草生地** ➲ 崩塌地比率= 1.62019%
	0904-裸露地 ➲ 崩塌地比率= 8.24085%	**090402-崩塌地** ➲ 崩塌地比率= 6.80021%
		090403-礁岩 ➲ 崩塌地比率= 1.02368%
		090404-裸露空地 ➲ 崩塌地比率= 0.37764%
	0905-灌木荒地 ➲ 崩塌地比率= 0.40674%	**090500-灌木荒地** ➲ 崩塌地比率= 0.40674%
	0906-災害地 ➲ 崩塌地比率= 0.01963%	**090600-災害地** ➲ 崩塌地比率= 0.01963%
	0907-營建剩餘土石方 ➲ 崩塌地比率= 0.00132%	**090700-營建剩餘土石方** ➲ 崩塌地比率= 0.00132%
	0908-空置地 ➲ 崩塌地比率= 0.17790%	**090801-未使用地** ➲ 崩塌地比率= 0.15779%
		090802-人工改變中土地 ➲ 崩塌地比率= 0.02010%

- **第一級土地利用分類崩塌地面積占崩塌地總面積比率(八八水災)**

1. 農業使用土地　4. 水利使用土地　7. 遊憩使用土地
2. 森林使用土地　5. 建築使用土地　8. 礦鹽使用土地
3. 交通使用土地　6. 公共使用土地　9. 其他使用土地








圖. 第一級土地利用分類八八水災崩塌地面積


附錄五 非都市土地核准許可案監測範例


非都市土地核准開發許可範例
12/30/2003 SPOT5 衛星影像 (解析度2.5公尺)
183500
184000
2519000
2518500
0 35 70 140 210
Meters
圖例
計畫範圍
變異區塊
植生
裸露地
建物
道路
內陸水體
NSPO
CSRSR
Construction and Planning Agency
Ministry of the Interior,Taiwan(R.O.C.)


非都市土地核准開發許可範例
12/13/2004 SPOT5 衛星影像 (解析度2.5公尺)
183500
184000
2519000
2518500
0 35 70 140 210
Meters
圖例
計畫範圍
變異區塊
植生
裸露地
建物
道路
內陸水體
NSPO
CSRSR
Construction and Planning Agency
Ministry of the Interior,Taiwan(R.O.C)


非都市土地核准開發許可範例
12/26/2005 福衛二號衛星影像 (解析度2公尺)
183500
184000
2519000
2518500
0 35 70 140 210
Meters
圖例
計畫範圍
變異區塊
植生
裸露地
建物
道路
內陸水體
NSPO
CSRSR
Construction and Planning Agency
Ministry of the Interior,Taiwan(R.O.C)


非都市土地核准開發許可範例
12/04/2006 福衛二號衛星影像 (解析度2公尺)
183500
184000
2519000
2518500
0 35 70 140 210
Meters
圖例
計畫範圍
變異區塊
植生
裸露地
建物
道路
內陸水體
NSPO


非都市土地核准開發許可範例
12/07/2007 福衛二號衛星影像 (解析度2公尺)
183500
184000
2519000
2518500
0 35 70 140 210
Meters
圖例
計畫範圍
變異區塊
植生
裸露地
建物
道路
內陸水體
NSPO
CSRSR
Construction and Planning Agency
Ministry of the Interior, Taiwan(R.O.C.)


非都市土地核准開發許可範例
12/01/2008 福衛二號衛星影像 (解析度2公尺)
183500
184000
2519000
2518500
0 35 70 140 210
Meters
圖例
計畫範圍
變異區塊
植生
裸露地
建物
道路
內陸水體
NSPO
CSRSR
Construction and Planning Agency
Ministry of the Interior, Taiwan, R.O.C.

非都市土地核准開發許可範例
07/19/2009福衛二號衛星影像 (解析度2公尺)





圖例
計畫範圍
變異區塊



植生　裸露地　建物



道路　內陸水體

NSPO
CSRSR
中華民國內政部營建署
Construction and Planning Agency
Ministry of the Interior, Taiwan(R.O.C.)

附錄六 網路通報查報系統之問題紀錄─

「使用者管理」及「變遷成果檢討」

變異點網路通報查報系統之問題紀錄—「使用者問題管理」

提問日期	提問單位	問題內容	答覆內容
05/12/2009	台南縣仁德鄉	1.網路系統登入呈現一片空白。 2.下載變異圖資後，檔案中「.dbf」 格式如何開啟？	1.已交由系統管理者修復完成，並由電話通知 2.已電話教導如何開啟檔案
			1.網頁呈現空白的原因可能是因為網路連線不穩，而造成資料遺失的現象，會再持續檢討整個程式架構，以降低此問題 2.本系統提供下載的「*.shp」「*.shx」「*.dbf」皆為 ESRI 的 shapefile 檔案，需由支援該檔案格式的 GIS 軟體才可開啟，若無 GIS 軟體者，可逕行參考其它下載的圖資，以了解現地變異點空間資訊
05/14/2009	桃園縣龍潭鄉	詢問帳密	已電話答覆完畢
05/15/2009	台南市安南區	回報及上傳照片無法順利完成	已電話教學且順利回報
			因網路傳輸限制，若回報文字與照片同時傳送容易發生問題，造成無法回報，已經回報功能畫面重新設計，將回報的文字與照片分開上傳，以降低因網路不穩而造成的回報失敗
05/19/2009	嘉義縣鹿草鄉	填寫回報內容後無法順利完成回報	已電話教學並順利完成回報
			因網路傳輸限制，若回報文字與照片同時傳送容易發生問題，造成無法回報，已將回報功能畫面重新設計，將回報的文字與照片分開上傳，以降低因網路不穩而造成的回報失敗
05/20/2009	台中縣清水鎮	詢問登入變異系統帳號及密碼	已電話回覆
05/20/2009	台中縣龍井鄉	詢問帳密	已電話答覆完畢
05/21/2009	雲林縣莿桐鄉	若農地有鋪上塑膠布以避免雜草生長，衛星影像判識會有變化嗎?	只要發生變異的範圍夠大，同時覆蓋於上的塑膠布未有其他植被現象，則衛星影像的光譜仍可判釋出該地的差異
05/21/2009	彰化縣埔心鄉	表示未看見上傳照片的按鈕	回報完畢後上傳照片的按鈕會於視窗上出現，謝謝
07/20/2009	屏東縣新園鄉	詢問登入變異系統帳號及密碼	已電話回覆
07/24/2009	南投縣埔里鎮	詢問要如何上傳照片	已電話教學
01/12/2010	桃園縣大園鄉	希望可以提供正確地段地號，減免基層人員查報之苦。	已電話回覆。地段地號資訊源自國土測繪中心，本團隊會持續將其最新之地籍資訊更新到系統上，以提供查報單位最正確的資訊

提問日期	提問單位	問題內容	答覆內容
01/11/2010	墾丁	有收到 105990100001 變異點通報，惟該點位處深山(因莫拉克風災導致崩塌地形) 無法照相上傳是否可免相片上傳	若因變異點地處險峻，可以不用上傳現地照片，只須於內容描述內說明現況即可
01/13/2010	台北水源局	詢問帳號密碼	已電話回覆
01/12/2010	台中縣沙鹿鎮	詢問如何上傳照片	已電話教學。填寫完回報內容按「確定回報」，會出現「上傳檔案」的按鈕。由此上傳影像即可
01/12/2010	連江縣北竿鄉	下載變異點圖資時，無法下載也看不到任何圖面，系統出現出現以下訊息：D:\land\wwwgis\990100\連江縣\download\9200-2-022_Z03990100006_all.EXE 不存在!煩請幫忙確定是否系統問題，以利查報	已修復變異點圖資功能，並以 Email 回覆該承辦人
01/12/2010	彰化縣二水鄉	詢問如何上傳照片	已電話教學，若仍無法成功會再來電
01/13/2010	桃園縣桃園市	未收到通報信	窗口 Mail 有變動。已更新窗口資料，並補發通報信
01/13/2010	羅東林區管理處	詢問如何上傳照片	已電話教學
01/14/2010	金門縣	要加註非法後續處理內容，但已按結案無法更新	已請工程師幫金門窗口加註欲補充之內容，並請窗口確認加註內容無誤
01/19/2010	花蓮縣玉里鎮	上傳照片失敗	已電話教學。網頁頁面停滯太久造成網頁逾時，重新登入系統即可
01/20/2010	連江縣	點選變異點的 Google Earth 飄到日本去	已電話回覆。連江縣坐標系統特殊，使用 Google Earth 會飄離正確變異位置。請參照本團隊提供的變異點前、後期衛星影像及向量地圖，以輔助查證人找到正確位置
01/14/2010	屏東縣林邊鄉	詢問帳密	已電話回覆
01/22/2010	南投縣魚池鄉	無法上傳照片	已電話教學。窗口想上傳的照片檔案太大，須經壓縮檔案後再上傳

附錄六　網路通報查報系統之問題紀錄-「使用者管理」及「變遷成果檢討」

提問日期	提問單位	問題內容	答覆內容
01/15/2010	彰化縣大村鄉	詢問帳密	已電話回覆
01/12/2010	新竹市	查案內—北區變異點：〈O03990100001 土地類型：非都市用地，參考地段：海埔，參考地號：289〉應位屬香山區，建請更正並重新傳送，謝謝	與新竹市及香山區承辦人聯繫，確定該變異點屬於香山區，已進行變異點轉移動作
			已將新竹市北區的變異點-O03990100001 移轉至香山區。但經分析該變異點的位置後發現，其座落的位置應仍屬北區，已回覆此變異點的 GoogleEarth 之 KML 檔及變異點位置的切圖供承辦人參考，請對方再確定變異點的所屬管轄單位？ 並請承辦人再確定管轄範圍是否有變更，以進行後續的圖資更新
			此變異點實屬香山區範圍。新竹市提供之最新管轄範圍圖無法套疊系統圖資，會再跟營建署要最新圖資
01/14/2010	桃園縣楊梅鎮	換新窗口，更新資料	已即時更新，並補寄通報信給新承辦人
01/14/2010	新竹縣竹北市	無法上傳照片	已電話教學。網頁頁面停滯太久造成網頁逾時，重新登入系統即可
01/15/2010	台中縣梧棲鎮	詢問登入系統帳號及密碼	已電話回覆
01/15/2010	台北水源局	因不諳 GPS 操作方式，981201 期變異點 211981201001 找錯位置。現已至正確位置做勘查，要如何將正確資訊更新	已電話回覆。請查證人到系統直接更新資訊即可
01/18/2010	新竹市東區	詢問無法回報及如何上傳相片	已電話教學
01/18/2010	澎湖縣	詢問馬公市承辦人是哪位。	已電話回覆
01/19/2010	台南縣善化鎮	非法後續處理應由縣府還是鄉鎮市公所填寫?	由縣府及鄉鎮市公所自行協調誰上網填寫非法後續處理情形
01/18/2010	澎湖縣	詢問帳密	已電話回覆
01/18/2010	南投縣魚池鄉	希望補寄通報信	已補寄通報信給窗口
01/21/2010	花蓮縣卓溪鄉	因上傳檔案失敗，故詢問照片如何上傳	已電話回覆

提問日期	提問單位	問題內容	答覆內容
01/21/2010	南投林區管理處丹大工作站	無法回報。填完回報內容後，按下[確定回報]鈕，系統會出現詢問帳號密碼的視窗，造成無法成功上傳	由於系統進行回報功能的更新，因部分設定未同步調整完成，而造成無法回報，目前相關功能皆已全面修復。丹大工作站承辦人也已自行回報成功
01/21/2010	羅東林區管理處冬山工作站	詢問帳密	已電話回覆
01/19/2010	桃園縣桃園市	請問本計畫所依據的法條? 及都市用地係根據哪條法令在執行業務	1.請連接以下網址參閱本計畫－國土利用監測計畫之實施作業要點：http://www.cpami.gov.tw/web/index.php?option=com_content&task=view&id=284&Itemid=95 2.都市用地的查報業務乃根據都計法第 79 條施行之
01/27/2010	台中縣豐原市	縣府行文豐原市告知 990100 期神岡鄉變異點係屬豐原市，豐原市想看圖資確認是否為市公所管轄	已 Mail 圖資給豐原市公所，等候公所消息 公所看過圖資應為神岡鄉管轄範圍，將會再行文給縣府及神岡鄉。本團隊有主動去電告知縣府這個情形
01/28/2010	台東縣綠島鄉	首次承辦此業務，不知如何操作系統	已電話教學
02/01/2010	台南縣新市鄉	詢問帳密	已電話回覆
03/22/2010	屏東縣崁頂鄉	詢問如何回報	已電話教學
03/22/2010	苗栗縣竹南鎮	詢問如何填寫非法後續處理	已電話教學
03/22/2010	高雄縣大社鄉	詢問如何下載圖資	已電話教學
03/22/2010	連江縣	如何操作非法後續處理	已電話教學
04/01/2010	水利署台北水源特定區管理局	詢問帳號密碼	已告知

變異點網路通報查報系統之問題紀錄—「變遷成果檢討」

單　位	意　見　內　容	答　覆　內　容
水利署	謝謝！監測並通知，本署各相關所屬機關將依限查報	感謝您的參與及配合
金　門	1.變異點提供地段號似有誤差，敬請代向國土測繪中心反應請其儘速完成地籍對位工作 2.金門潮差甚大，若變異點位於海邊可否提供拍攝時間俾利判斷是否為退潮之海沙堆積現象	1.地段地號誤差資訊會代為向國土測繪中心反應，因地段地號為參考資訊，建議查報時需配合變異點坐標及圖資進行查報，謝謝 2.本團隊會加強注意潮差造成影像判釋問題，感謝您的意見
桃園縣	1.可否將查證回報的首頁畫面增修顯示是屬都市土地或非都市土地 2.參考之地段及地號請儘量提供詳細之地段地號以利相關單位使用或查報	您好，感謝您寶貴的意見 1.於[專案查證回報]之未回報變異點清單中，已增加顯示土地使用類型此資料項目，供您參考 2.由於地段、地號的資訊是向國土測繪中心取得，變異點的地段、地號資訊若不盡詳細，係因國土測繪中心無法提供該處的地籍資訊，我們會持續與國土測繪中心保持聯繫，一旦地籍資料有更新時，本團隊也會立即提供給各配合單位。另外，提醒您，本系統提供的地段、地號僅供參考，並不代表實際的變異點位置，建議您配合變異點坐標及圖資等資訊進行查報，謝謝您的參與
嘉義縣	無意見	感謝您的參與
台南縣	關於大署為提升變異點查報成效補助提供相關數位設備相當贊同，但可能礙於經費不足，本所僅分配衛星導航設備1台；且因本鄉位處山區，所補助之ASUS車用導航設備精度上略顯不足，建議爾後年度是否再補助照相機等設備及精確度較高之 GPS 設備以適應山區查報需求	您好!因經費有限，爾後年度若經費許可會再考慮補助設備，謝謝
金　門	謝謝監測通知，本期並無變異點	感謝您的參與!
水利署	1.感謝協助監測，本署各局將如期完成實地查證作業並回報 2.本次函受文者有本署第七河川局，惟查系統則無該局之衛星影像變異點，惠請查明，謝謝	感謝您的協助與配合，本期第七河川局變異點於通報當日(7/13)就已回報，故未出現於回報表單上，可點選已回報變異點查詢資料，謝謝

單　位	意　見　內　容	答　覆　內　容
嘉義縣	無意見	感謝您的參與
屏東縣	未回報或回報變異點成果欄位，請以顏色或增加欄位等方式優先區分都市與非都市土地，俾利各查報單位審視及分案查察	自 980500 期開始，已於[專案查證回報]之未回報變異點清單中，增加顯示土地使用類型此資料項目，供您參考
屏東縣	感謝中央大學遙測中心以最迅速的方式增列欄位，然為便於事後追蹤查閱，可否於回報變異點亦增列土地類型乙欄，並開放權限供查報單位修改，此因土地類型決定分案單位，一經查報單位查閱坐標位置並比對地籍資料後常發現，營建署所通報之土地類型時有錯誤，以本次通報之屏東縣琉球鄉為例，該鄉土地全為都市土地，而土地類型卻通報為非都市土地，若能於網頁上參據地籍資料核實訂正，更有助於機關內部分工分案查察，以上意見，提供參考	於[專案查證回報]之已回報變異點清單中，已新增顯示土地使用類型此資料項目。 因受限於向營建署所取得的土地分區資料之準確度，故造成變異點的土地使用類型錯誤之事，於本系統設計時已納入考量，故分別在[回報]與[修改]二功能下的變異點回報表單，您隨時可將土地使用類型的內容修正為符合實際現地的土地使用類別。 另外，在之後的變遷期別，我們會特別將屏東縣琉球鄉的土地使用類型，採人工修正的方式更為都市用地，以免於日後再造成您的困擾
台中縣	本期變異點提供之參考地段地號與實際相符	感謝您的參與，再次提醒您地段地號僅供參考，查報時仍需配合變異點坐標及圖資進行查報，謝謝您的配合
金　門	感謝協助監測，本期並無變異點	感謝您的參與
屏東縣	建議能否將變異點是否屬非法或合法之狀況判斷方法或圖例、相片及回報寫法範例給各相關機關參考或提供上網下載，讓各承辦人有所諮詢參考，不然，經驗不夠的承辦人很難判別出結果或誤判，造成擾民，產生民眾對政府不好的觀感	判斷是否合法為行政單位之職責範圍，若執行上有任何困難，請與主管機關協調處理
屏東縣	變異點判別經實際照相，要鄉鎮公所判斷合法或非法實在是公所難以承受之重。公所並無核處之權，所以建議改進，以求事權統一	判斷是否合法為行政單位之職責範圍，若執行上有任何困難，請與主管機關協調處理
桃園縣	這一期變異點提供的參考地段地號和實際地段地號差異頗大	感謝您的意見，因地段地號僅供參考，且不一定代表正確的變異點位置，故可能有所差距，本團隊會將此問題反應於國土測繪中心，建議可配合圖資及變異點坐標進行查報，謝謝

單　位	意　見　內　容	答　覆　內　容
新竹市	系統登入及資料下載速度太慢	應是網路一時不穩定而造成連線速度太慢，若此問題持續發生，請聯絡系統管理者，以協助排除網路障礙。另外，因所提供圖資的種類較多，故檔案較大，需耗較多的網路傳輸時間，未來會再針對此問題進行討論與改進
嘉義縣	無意見	感謝您的參與
苗栗縣	1. 本期本鎮轄區 2 處地點皆位於都市計畫地區，已完成查證作業並回報。其中編號 6 參考地號（東興 9023-8）明顯有誤，應為蘆竹湳-流水潭 102-6 地號，有關參考地號可否提昇正確性，以免造成誤判(混淆)(本次係因 2 處位置相距不遠，而發現錯誤) 2. 東興段為非都市土地，若變異點位於非都市土地，查證不易，為避免延遲查報作業，是否合法未能確認前，填報單位（鄉鎮公所）可否暫不標註，建議由主管機關（縣政府）查核後確認再行填報	1.參考地號資料為國土測繪中心提供，感謝您提出正確之地段地號資訊，本團隊會將正確地籍資訊反應至國土測繪中心 2.為避免延遲查報作業，若合非法尚未確定，建議可先回報為合法，並於備註欄備註合非法尚未確認，本團隊會持續追蹤，感謝您的配合
桃園縣	980801 期 2 件變異點地號僅一筆，但框選範圍經查閱地籍資料涵蓋很多筆，實際調查位置難判定確實地號，是否有較明確準則，回報上似乎有困難	您好!變異點查證請依圖資上變異點坐標為準，因地段地號僅供參考，不代表變異點實際位置，請依圖資及坐標進行查報，謝謝
嘉義縣	有關合法與非法的認定似乎有點見仁見智，有時候令人滿困擾的	若對合非法判釋有疑問時，可請主管機關給予協助，謝謝
彰化縣	N18980700022 沒有參考地段及地號	因國土測繪中心無提供該區域的地籍資料，已將此問題反應於國土測繪中心，待較新的地籍資料取得後，會持續更新本系統的地籍資料
水利署	1.本次莫拉克颱風南部及東部受創嚴重，本署各所屬機關均無日無夜投入復建工程；承蒙體恤，本次變異點無須限日查報，於此謹表謝忱 2. 本署因業務需要，原由本人負責之窗口業務，未來將由新接任之科長承接，本人於此要向貴團隊辭別，謹此感謝貴團隊及營建署，長期以來對水利署之協助，謝謝！	感謝您的參與

單　位	意　見　內　容	答　覆　內　容
屏東縣	資料中有提供前後期影像，請問後期影像若出現白色，是否代表地勢較高，或有可能是屋頂或地面的顏色是白色? 有什麼意義嗎？	後期影像上出現白色，為光譜的變化，依光譜的變化推測此地可能為裸露地或新增建物...等現象，國土利用監測計畫是透過衛星影像偵測變異點，僅能推測變化，實際情形仍須由查報單位至現地進行調查之合法與否，謝謝
金　門	1.本期仍無變異點資料可下載，是否暫停通報作業，或是延期通報，若仍正常作業或因風災業務繁重處理不及，應主動發送延期通報資訊供各窗口瞭解 2.帳號密碼應固定似不宜機動變更，以便隨時登入查找歷史變遷紀錄。	1.因貴單位於本期(980988 期)並無變異情事發生，故並無變異點可供下載 2.基於安全的考量，凡有發生變異的單位，其登入系統的帳號密碼必須於每期通報時變更。未來，對於沒有變異點的單位，我們會加強彼此的通知流程並控管其登入系統的帳號密碼無須更動。
彰化縣	本期二林鎮的變異點所在地二林鎮挖子段 608 地號土地在 980900 期也有出現，是新的變異嗎	因系統誤判而造成變異點重覆寄送，已將該變異點刪除，非常抱歉造成您的困擾，請見諒
南投林區管理處	本期的檔案為何無法下載？而且會出現下列訊息： D:\land\wwwgis\980988\南投林區管理處\download\9520-1-058_301980988015_all.EXE 不存在	980988 期為八八風災之前後期土地變遷偵測，由於此次變異範圍與數目相當可觀，故相關圖資檔案的輸出多有延遲，於 09/27/2009 已全數更新完畢，各單位目前皆可成功下載變異點圖資
嘉義縣	無意見	感謝您的參與
台南縣	建議系統管理者能新增 google「混合地圖」圖資之「列印功能」，俾能輔助查報者依其變異點周遭之地形地物而迅速判斷尋得正確之變異點位置，謝謝	感謝您寶貴的建議，未來我們將會研擬增加列印 Google Map 的功能
桃園縣	提供參考之地段地號有一些誤差	由於地段、地號的資訊是向國土測繪中心取得，變異點的地段、地號資訊若不盡詳細，係因國土測繪中心無法提供該處的地籍資訊，我們會持續與國土測繪中心保持聯繫，一旦地籍資料有更新時，本團隊也會立即提供給各配合單位。另外，提醒您，本系統提供的地段、地號僅供參考，並不代表實際的變異點位置，建議您配合變異點坐標及圖資等資訊進行查報
桃園縣	無意見	感謝您的參與
嘉義縣	無意見	感謝您的參與

單　位	意　見　內　容	答　覆　內　容
金門縣	1.981001 期本所三案地形圖與前後期像圖標示地點不同，變異點模糊不清難以辨別。 2.GPS 金門地圖衛星導航地點如金門縣政府所在不對，其他如路名錯誤率很大	1.感謝您告知這項寶貴的訊息。由於金門縣地理位置特殊，坐標系統不同，造成出圖時變異點會位移。本團隊未來會更注意圖資的準確性。另外，變異點網路通報查報系統已有貴單位變異點之正確圖資，請您至系統下載圖資並確認查報位置是否正確 2.因金門縣的坐標系統特殊，GPS 內建的地標會有位移的現象，請您在操作上，務必不要以 GPS 所標示的景點或大標的物來做參考值。請依據”路名”來做協助您尋找變異點的參考值。同時，本團隊會與 ASUS 反應這方面的問題，以期改善
新竹市	本市通報聯絡人煩請協助增加地政處地用科承辦人劉志力先生	您好，已將您提供的窗口名單建檔，謝謝
花蓮縣	查證結果欄除合法、非法外，其選項可否增查證中，以貼近實際情況	您好，若仍在查證中，其查詢結果可先選擇”合法”，並於備註欄說明即可，待查證確認後可再修正回報內容，謝謝
屏東縣	請問要如何更新 e-mail 資料	您好！若貴單位承辦窗口有異動，請致電 03-4227151#57659 或將您新的聯絡資料 E-Mail 至 landchg@csrsr.ncu.edu.tw，本團隊會盡速為您服務，謝謝
桃園縣	有此監測系統使國土保護做得更好，曾經查到周圍都是隱密的樹林中間有違規使用，地主很好奇為什麼還能查到，因為老天有眼-福衛 2 號在看你	感謝您的參與
嘉義縣	無意見	感謝您的參與
台中縣	本鎮 L04990100022 經查為台中港務局所管，進入該地需通報台中港務局及該地檢查站，至現場看見工程車走動因非本所管轄也搞不清楚到底是否合法，往後這些專屬地區可否轉至該地管理機關	變異點偵測系統已將台中港務局的管轄範圍圖納入，未來進行變異點判釋時，系統會將座落於台中港務局轄區內的變異點自動通報予該局

單　位	意　見　內　容	答　覆　內　容
屏 東 縣	因風災的關係,980988 期不限期通報，那如果未來想回報，要如何處理呢	您好，980988 期為風災造成之變異，不需上網回報，感謝您的熱情參與
新 竹 市	本市通報聯絡人煩請協助增加香山區公所民政課承辦人林肇邦先生	已新增香山區之窗口承辦人資料，目前香山區承辦人為民政課高志台與林肇邦先生，若日後該單位聯絡窗口仍有異動，請您隨時與我們聯絡，以免延誤通報等相關 Email 的寄送，謝謝
屏 東 縣	請問本期的通報上傳截止日是哪一天	您好，990201 期的回報截止日為 03/25/2010。逾期仍可上網回報變異點資訊，並不會影響您回報，謝謝
新 竹 市	記得之前會議中研討確認本案針對都市計畫區之偵測主要為農業區，保護區等，住宅區及商業區等建築用地分區則不列入，本府業配合提供都計分區圖在案，惟本期通報變異點 O01990100004 及 981100 期 O01981101001 變異點等，卻均屬都市計畫住宅區且刻正辦理重劃及建築開發工程，是否偵測設定有誤，煩請協助檢示，謝謝	您好!可能因圖資誤差，造成變異點通報有誤,若本期變異點若為正辦理重劃及建築開發工程,可直接至系統回報合法，謝謝
彰 化 縣	1.二林鎮變異點 N08990100004 偉糖段 477 地號目前編定為特定專用區特定目的事業用地，變異點資料顯示為都市土地，還需確認 2.大村鄉變異點 N15990100013 黃厝段犁頭厝小段 153 地號重測後為福興段 1251 地號。 3.北斗鎮變異點 N04990100026 東北斗段 1113-3 地號重測後為後溪段 443 地號。 4.彰化市變異點 N01990100042 西勢子段西勢子小段 133 地號已併入 132 地號，後分割出 132-1 地號	感謝您寶貴的意見。地段與地號資訊可能因土地重測,造成與實際現況不符的情況,本團隊會將您的意見儘速反應及更新，謝謝
屏 東 縣	本期的回報時間若超過預期的 2 月 1 日，那在幾日之內依舊可以回報呢？因為有幾處的變異點拍攝困難，恐無法按時回報	990100 期的回報截止日為 02/11/2010，請您儘量在此期限前回報，以免影響貴縣評比分數

單　位	意　見　內　容	答　覆　內　容
彰化縣	990100 彰化縣田中鎮 N07990100031 新增建物，非法，現況堆置田土，變異類型應歸類為其他，並非新增建物，麻煩改一下	已將該原回報的變異類到修正為”其他”。日後若您需要修正回報內容，可於登入本系統後，點選進入[專案查證回報]頁，再按下[已回報變異點]按鍵，接著於已回報的變異點清單中選擇您欲修改的回報記錄，最後按下[修改]鍵，即可進行回報內容修正
屏東縣	請問本期的通報上傳截止日是哪一天？	您好，990201 期的回報截止日為 99 年 3 月 25 日。逾期仍可上網回報變異點資訊，並不會影響您回報，謝謝
屏東縣	本鄉這次變異點有一筆面積只有 104.73 平方公尺，雖然有坐標，但是依鄉公所儀器(或裝備)，要找出這點很浪費時間(有困難)，既然變異點可以照相，建議所提供的照片是否可以提供解析度更高的，避免浪費時間及人力找地點。	您好，關於您所提到的變異點 T13990301014，其使用之衛星影像為福衛二號，解析度為 2 公尺，為接收站最佳解析度之衛星影像。建議您配合本團隊所提供的彩色航照圖、向量地圖來輔助您找到變異點，謝謝
嘉義縣	無意見	感謝您的參與。
彰化縣	如果無法判斷地號，可以找附近地號為參考，用暫編地號當參考，還是認為不妥，對公所承辦員來說實在是困擾，另外如果是未登錄土地，更是困擾	您好！地段地號為參考資訊，請依變異點坐標及圖資進行查報即可，謝謝！
嘉義縣	本鄉這次變異點依 貴單位土地利用判釋從植生農地變為非植生裸露地，經本人到現場查證，只是類似休耕的狀況，該地及附近並無建物或有傾倒廢棄物之情形，請問這種情形應該是無非法的態樣吧	您好，判斷是否合法為行政單位之職責範圍，若執行上有任何困難，請與主管機關協調處理

附錄七 工作進度會議及期中、期末簡報會議

98 年度國土利用監測計畫-第一次工作進度會議

一、日期：98 年 7 月 8 日(星期三)上午 9 時 30 分

二、地點：國立中央大學太空及遙測研究中心

三、與會人員: 營建署綜合計畫組、中央大學太空及遙測研究中心

四、討論事項：

討論一：辦理土地利用變遷偵測作業相關事宜
結論： 1. 規劃非都市土地核准開發案範圍工作預定於 8 月底召開工作會議時討論，建議開發案之應用可朝持續追蹤著手，可參考環保署管考處公害汙染事件資料庫系統。 2. 連江縣行政區界會根據署內所提供之資料進行處理。 3. 關於計畫之行政面及相關業務由署內負責。 4. 土地變遷偵測需加強注意地區為新道路兩旁、中部科學園區、航空城、國道六號。 5. 變遷偵測之變異點若落於遊憩區及 1,500 公尺以上地區(有路可到達)需通報。
討論二：自然海岸線變遷偵測
結論： 1. 海岸線養灘案例可參考淡海新市鎮興仁社區以生態工法將漂流木打樁復育海岸，此案例是否可從衛星影像看出。 2. 竹圍漁港將疏濬的沙直接鋪回沙灘，此案例是否可從衛星影像看出。

98 年度國土利用監測計畫-第二次工作進度會議

一、日期：98 年 9 月 3 日(星期四)上午 9 時 30 分

二、地點：營建署（台北市八德路二段 342 號）綜計組會議室

三、與會人員: 營建署綜合計畫組、中央大學太空及遙測研究中心

四、討論事項：

討論一：辦理土地利用變遷偵測作業相關事宜
結論： 1. 980900 期(第 3 期)土地變遷通報，南投縣、嘉義縣、台南縣、高雄縣、屏東縣及台東縣變異點僅通報不需回報，僅稽催上網瀏覽不需稽催回報，其餘地區正常通報及稽催。 2. ASUS R700T GPS 圖資更新，建議可至金馬為配合單位安裝更新圖資及現勘。 3. 台中港務局及經濟部工業局經管範圍圖資可先去電索取，若需公文索取則再請署內發文。
討論二：自然海岸線變遷偵測
結論： 1. 桃園縣大園鄉變異點為竹圍漁港堤防外海疏浚土方陸上處置第一期工程，此變異歸類為人工海岸線，建議下期海岸線變遷偵測仍需多加注意此變異點變化情形。 2. 海岸線數據可以自然海岸線變化率及人工海岸線變化率方式呈現，年度結束時需給予天然海岸線損失比統計資料。
討論三：教育訓練
結論： 1. 爾後年度教育訓練地點，建議北部地區可選在台北縣政府舉辦。
討論四：志工通報
結論： 1. 志工回報之行政面問題交由署內處理。
討論五：風災搶救復健

結論：

1. 建議未來國土變遷應分為定期與緊急，應增加監測崩塌地的植生復生情況，可列為長期性工作。

98 年度國土利用監測計畫-第三次工作進度會議

一、日期：99 年 2 月 25 日(星期四)下午 2 時 30 分

二、地點：營建署 B1 第二會議室（台北市八德路二段 342 號）

三、與會人員: 營建署綜合計畫組、中央大學太空及遙測研究中心

四、討論事項：

討論一：辦理土地利用變遷偵測作業相關事宜
結論： 1. 地籍資料問題會持續與國土測繪中心協調更新。 2. 往後如遇緊急災害請中央大學提供各受災區域之衛星影像，災後之相關資料(如安全堪虞之特定區域)處理，視情況而定。 3. 補助 GPS 相關設備，以目前之配置暫時無補助之計畫。
討論二：自然海岸線變遷偵測
結論： 1. 金門縣馬山聯外道路工程之數化，仍以海岸線數化規則－以從海上看陸地為原則進行數化。 2. 海岸線現地調查時間與地點待署內研議後決定。 3. 海岸線增減之比率，除以數字呈現外，再多加描述解釋增減之原因。
討論三：非都市土地核准開發案
結論： 1. 98 年度非都市土地核准開發案衛星影像已提供給綜計組二科進行後續作業，未來衛星影像於非都市土地核准開發之整合，可先從資料庫之管理著手。
討論四：99 年工作項目
結論： 1. 99 年工作項目之修整，待署內再討論。

98 年度國土利用監測計畫-期中簡報會議紀錄

一、日期：98 年 11 月 9 日(星期一)下午 2 時 30 分

二、地點：營建署 107 會議室

三、議題：研商「98 年度國土利用監測計畫-土地利用變遷偵測管理系統規劃建置計畫」期中簡報會議

四、與會單位：林教授峰田、邱教授祈榮、周教授天穎、曾教授義星、簡教授連貴、行政院經濟建設委員會、行政院農業委員會水土保持局、行政院農業委員會林務局、林務局羅東林區管理處、林務局嘉義林區管理處、林務局新竹林區管理處、經濟部水利署、經濟部水利署台北水源特定區管理局、經濟部水利署第二河川局、經濟部水利署第四河川局、經濟部水利署第六河川局、經濟部水利署第七河川局、台灣省 21 縣(市)政府、台北市政府、高雄市政府、金門縣政府、福建省連江縣政府、內政部地政司(中部辦公室)、國土測繪中心、資訊中心、營建署都市計畫組、國家公園組、城鄉發展分署(更新開發課)、綜合計畫組陳組長繼鳴、林副組長秉勳、林專門委員世民、朱簡任技正慶倫、國立中央大學太空及遙測研究中心。

五、簡報：略。

六、發言重點：

發言人	發言內容	回覆內容(陳繼藩教授)
周教授天穎	1.非法變異點的後續查處是否由本計畫執行?有關是否罰款、合法申請、或土地回復原貌應加以清查，使該項資料具高參考價值。 2.志工應再擴大招募，可透過鼓勵、頒獎之方式獎勵，建議與署內商議未來轉為固定永續的可行性。 3.現有監測工作有水保局、林務局、環保署、水利署..等，其方式及目的不同，不論國土計畫法通過與否，應思考以何種方式包含全方位的國土監測。 4.國土監測來源眾多，有衛星影像、民眾檢舉…等，建議未來應一併考慮納入，如可成立國土監測中心，擴大國土監測。	1.非法後續處理有獨立網站進行處理，會與署內討論是否針對已結案與未結案之案件作一統計。 2.志工的審核應非常小心，避免淪為報復工具，是否需擴大會再與署內商量。 3.國土計畫法草案並未提只有衛星做國土利用監測，未來如果有固定單位做此業務，可再談論整合，但其牽涉到政府組織再造，會再與署內研議。 4.國土利用監測計畫目的是遏阻土地的非法使用，變異點會經過篩選，若為自然變異則不通報，北區水資源局監測對於自然變異會進行通報，兩計畫目的不同。 5.本計畫與國土測繪中心簽與協定，測繪中心提供地段地號資料會套疊至通報圖資，但此資料僅供查報單位參考。 6.會再加強宣導本計畫，也應向民眾說明私有地仍需要申請才能做其它用途變更。 7.志工檢舉案例幾乎於例行通報中就已通報相關單位。 8.第四期土地變遷會採用風災後的影像，不會對變遷造成影響。 9.簡報 P.37 頁是使用國土測繪中心提供的土地利用現況圖進行統計分析，將數化之崩塌地套疊於第三級的土地利用現
行政院 農委會林務局	1.本局配合水利署北水局之石門水庫土地開發利用監測案辦理查報，發現貴署最新一期通報的 3 筆變異點中有 2 筆屬非法，而北水局之監測有 10 筆為自然崩塌之變異點，因二計畫均為中大執行，請說明點數的差異及篩選方式。	
水利署 第二河川局	1.日前有志工以密函送地檢署舉報，請審慎篩選志工資格。	
水利署 台北水源特定區管理局	1.變異點通報是否可提供地段地號。	
資訊中心	1.高變異發生地區監測區域需加強宣導，讓違規使用現象趨於零，以免讓違規者心存僥倖。 2.志工檢舉確實於衛星影像判斷確屬變異，但衛星定期監測應早於志工發現變化，似乎無需增加志工。	
本署綜合計畫組	1.非法後續處理會隨每期通報 Email 通知窗口，請目的事業主管機關通知各查報單位務必完成行政處份，針對尚未結案之變	

發言人	發言內容	回覆內容(陳繼藩教授)
	異點將於年底清查。 2.簡報 93 頁雖已呈現海岸線變化率，但有關永續會列管的自然海岸縣損失比，建議於報告書中呈現相關數據。 3.針對核准開發案監測部分，會後再提供相關資料給中央大學，是否需要提供審議中的案件可再討論。 4.第四期土地變遷使用的衛星影像時間間距應避開莫拉克風災期間的影像，才不致產生過多變異點。 5.如何應用國土監測計畫於災變是重要課題，但災後的衛星影像應由 NCDR 儘速建立，並提供相關單位辦理救災、勘災使用，而災後的變遷監測可由本計畫進行，未來會在相關會議適當建議。 6.簡報 37 頁中天然竹林及人工竹林是否為拆開顯示?由相關研究顯示竹林會對土地造成重大傷害，建議進一步呈現分析資料之結果。	況圖，天然竹林及人工竹林為土地利用分類中第三級項目，若需合併顯示需使用第二級項目進行套疊。

七、結論

(一) 本次期中報告原則通過，請將與會者之意見納入參考修正。

98 年度國土利用監測計畫-期末簡報會議紀錄

一、日期：99 年 4 月 2 日(星期五)上午 9 時 30 分

二、地點：營建署 601 會議室

三、議題：研商「98 年度國土利用監測計畫-土地利用變遷偵測管理系統規劃建置計畫」期末簡報會議

四、與會單位：林教授峰田、邱教授祈榮、周教授天穎、曾教授義星、簡教授連貴、行政院經濟建設委員會、財團法人國家實驗研究院國家災害防救科技中心、行政院農業委員會水土保持局、行政院農業委員會林務局、經濟部水利署、經濟部水利署台北水源特定區管理局、經濟部水利署第七河川局、台灣省 21 縣市政府、台北市政府、高雄市政府、金門縣政府、福建省連江縣政府、國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處、本部辦公室(地政)、國土測繪中心、資訊中心、本署都市計畫組、國家公園組、城鄉發展分署(更新開發課)、綜合計畫組陳組長繼鳴、綜合計畫組林副組長秉勳、林專門委員世民、朱簡任技正慶倫。

五、簡報：略。

六、發言重點：

發言人	發言內容	回覆內容(陳繼藩教授)
周教授天穎	1.本計畫技術面已趨完整，對國土管理具正面成效，因國土管理牽涉層面廣泛，建議朝政策面考量本計畫未來之推動方向，政府組織再造後，中央應思考如何讓系統發揮更落實。 2.計畫應開宗明義說明系統無法達成之處，即各項限制條件。 3.對於計畫宣導部分應再加強辦理，如文宣、資料發佈、獎勵措施等。 4.受限每年招標時程，影響每年各期變遷監測的月份不同，欠缺延續性，考量國土監控問題，建議本計畫應列為長期計畫持續執行。 5.區委會的審議是相當嚴謹的，對於非都市土地核准開發案例應再增加，強化後續追蹤以健全國土管理，勿造成開發申請困難，核准開發後的實際狀況卻無法掌控。	1.有關計畫之宣導未來會與署內討論後，再予以強化。 2.計畫加值應用部分、於網路提供災後變異點資料及於變異點網路通報查報系統首頁加入非法未結案件資訊，會與署內再討論。 3.八八水災3000多個變異點資訊可配合系統隱藏顯示，以避免造成回報壓力。 4.變異點圖資提供航照與地籍圖套疊需再評估。 5.評比原則各項目配分比重，會再與署內討論後進行修正。
簡教授連貴	1.本計畫監測加值成果應再突顯，配合國土計畫法送立法院審議之時機，應重新檢視思考計畫的本質，提升計畫目標，組織再造可考量調整成立國土利用監測中心。 2.利用本計畫與非都市土地的開發審議計畫結合為一重要工作，應思考本計畫如何與國土相關計畫結合，辦理持續性監督。 3.資料庫查詢系統因使用者眾多該如何做分類? 應充分考慮使用者的需求，建議未來可擴及到一般民眾的查詢。 4.海岸地區的土地利用監測，應思考如何強化，特別是潮間帶，中央應負責整合並定期檢討，對國土防災、海岸保育管理應用可具成效。 5.未來監測的基礎應以八八水災之	

發言人	發言內容	回覆內容(陳繼藩教授)
	後的影像資料為主，加值運用的部分應再與業務單位協商，充分考量使用者需求。	
陳組長繼鳴	1.針對違規處理，其業務權責應為本部地政司，為落實非都市土地管理，未來希望與地政司聯合打擊非法違規。 2.會再思考計畫之行政面該如何落實，未來可利用計畫清查可用農地面積，讓本計畫與國土規劃更密切配合。 3.非都市土地審議開發未來會有新增案件，但已核准之 400 多筆案件也會進行監測。	
朱簡任技正慶倫	1.過去本計畫著重於土地利用監測，如果國土計畫法草案通過，本計畫如何支援國土規劃已初步討論，如農地存量、城鄉發展等，非都市土地核准開發審議案監測，經過去 2 年的測試已臻成熟，相關圖資數化定位需再進一步處理。 2.未來組織再造，國土署仍歸在內政部，水保局會歸到環境資源部，與現行的監測業務一樣仍會分散在二個單位。	
國家實驗研究院國家災害防救科技中心	1.以防災應用層面而言，本中心需要了解災害發生後（例：88 水災、甲仙地震）是否有新的變異點產生，建議未來考量以網路發布的方式，提供相關單位做後續決策參考。 2.農航所已建置圖資供應系統，可透過網路即時提供影像供參考比對，建議本計畫可納入使用。	
經濟部水利署	1.非法尚未辦結本署南區水資源局尚有 2 件，因需要縣政府確認，但縣府仍未處理，後續會持續追蹤。 2.變異點網路通報查報系統有關八八水災的變異點建議隱藏不要顯示，因為不需要回報，但系統均	

發言人	發言內容	回覆內容(陳繼藩教授)
	以逾期回報之紅色標示恐造成查報人員壓力。 3.非法未結案建議列為追蹤項目，系統首頁可否加入未結案件數，以提醒各相關單位積極處理。	
台南市政府	1.以衛星影像做大範圍的監測是很好的工具，可否可把重點放在自然保育、災害防治及環境敏感地區之監測?	
城鄉發展分署	1.變異點圖資可否一併提供航照與地籍圖套疊?	
本署綜合計畫組	1.會後將對外發布各項統計，如：結案率、發現率、執行率等資訊，相關數據可彰顯各單位的績效，對本計畫後續的推動亦有助益。 2.本計畫 99 年度工作項目會朝國土規劃方向進行調整，各期變遷偵測仍會持續進行，都市計畫範圍係以保護區、農業區為主，因本署仍未取得詳細之圖資，其變異點有可能超出上述區位。 3.為提高非法辦結比率，建議在評比原則上稍做調整，把非法處理的分數比重予以提高。	

七、結論

（一）本次期末報告原則通過，請將與會者之意見納入參考修正。

（二）請作業單位依合約規定辦理結案相關事宜。


附錄八 ASUS R700T GPS 操作手冊

➢ 外觀功能介紹：

● 認識您的 R700


華碩 R700 是一款專業而實用的車用導航系統，除了提供完整的導航功能之外，還具備了播放 MP3 及照片/影片檔案功能。以下為產品各部位功能之介紹。

正面功能



編號	功　　能	詳　　細　　說　　明
1	觸控式螢幕	系統螢幕輸出。請直接用指尖點選螢幕選單與輸入筆劃。
2	光源偵測孔	偵測環境光源以自動調整背光亮度
3	藍牙指示燈	開啟藍牙功能時此指示燈會亮藍燈
4	充電指示燈	亮紅燈表示系統正在充電；亮綠燈表示系統充電完畢
5	麥克風	麥克風收音孔


頂面及底部功能



編號	功　　能	詳　　細　　說　　明
1	車架卡榫	安裝車架時用來固定裝置與車架
2	休眠鈕	打開與暫時關閉裝置電源，進入休眠狀態
3	電源開關	打開與關閉裝置電源，關閉本電源則系統設定中的內容會回復到預設值，但不影響導航軟體中的設定。

重要：當您長時間不使用本裝置時，請將主電源開關調整至 OFF。

二側及底部功能




編號	功　　能	詳　　細　　說　　明
1	外接天線插孔	外接天線在收訊不良場所可輔助系統定位。外接天線為選購品。
2	microSD 插槽	可自行用 microSD 記憶卡來儲存大量音樂及照片/影片檔案，最高可支援至 4 GB。
3	系統喇叭	音樂撥放、語音導航、系統警告。
4	耳機插孔	可連接耳機使用。
5	Mini-USB 插孔	可連接電腦及充電之用。
6	電池	採用 1300mAh 可抽換式鋰電池以提供主機電源。

注意：請使用原廠核可之電池。

➢ 目錄功能介紹：

開啟電源

1. 將導航系統底部的主電源開關到 ON 的位置。



注意：欲暫時關機可按一下裝置上方的休眠按鈕即可，再按一下即可開機，若您將主電源開關切到 OFF 後再切回 ON，則您對裝置做的所有設定都將回復到出廠設定值。

2. 若您將裝置連接電腦時，系統啟動之後會出現如右圖的畫面，請點選【保持一般模式】後，按下【確定】鍵，即會進入導航系統主畫面。若您想要將本裝置作為隨身碟使用，則可選擇第二或第三個選項，按下【確定】鍵後重新啟動系統即可。



注意：
1. 使用本產品之前請先進行充電。當電池正在充電時，充電指示燈會亮紅燈，充電過程中請勿隨意中斷，充電完成會亮綠燈。在充電的過程期間您仍然可以繼續使用導航系統。
2. 在您完全地充飽電池之前請保持將車充線連接在本裝置上。

主選單

開啟電源會出現以下主選單畫面，點選【導航】按鈕以進入導航系統，點選【設定】可查看系統資訊並進行系統的基本設定，包括語言、背光、日期/時間、藍牙設定、音量、螢幕校正、電量等。點選【影片播放】可播放視訊檔案；點選【音樂播放】可播發 MP3 等格式的音樂檔案；點選【相片瀏覽】可選擇自動播放照片或瀏覽單張照片；點選【手機】可以在您的手機透過藍牙與本裝置連線後，直接使用本裝置撥打電話與收取簡訊的功能。



注意：有關導航系統、影片/音樂播放、相片瀏覽及手機等功能請參考使用手冊第二、三、四章的詳細說明。

設定

在設選單中包括以下設定項目：藍牙設定、FM 發射器、背光、音量、語言、日期&時間、螢幕校正、電量、回復原廠設定與系統資訊。



● **背光**

裝置前方的光源偵測孔會自動偵測環境光源以自動調整背光亮度。您可選擇使用固定背光亮度或依境亮度調整背光亮度。



1. 固定背光亮度：

若您選擇使用固定背光亮度,則會出現右圖畫面。請按下+、－鍵調整至適合的背光亮度。



2. 依環境亮度調整背光亮度：

若您選擇依環境亮度調整背光亮度，則會出會右圖畫面。請按下+、－鍵分別調整白天及夜間適合的背光亮度。



注意：圖上方為較亮的環境下之背光亮度值，下方為較暗的環境之背光亮度值。

● **音量**

在音量設定中,可分別設定系統音量及電話音量。您可直接按下「+」、「－」按鈕調整音量大小。



● **語言**

可設定系統文字所使用的語言與唸簡訊的聲音。




● **日期&時間**

1. 日期：點選【日期】右側的欄位會出現月曆畫面，選擇所要設定的日期，確定後按下【完成】。
2. 時間：點選【時間】右側的欄位會出現時間設定畫面,在畫面中的虛擬鍵盤輸入正確的時間確定後按下【完成】。
3. 時間格式：點選【時間格式】右側的欄位，可選擇 12 小時或 24 小時的時間格式。



● **螢幕校正**



在設定選單中按下【下一頁】按鈕，選擇【螢幕校正】，可開始進行螢幕定位校正。

請用手指穩定且精準地點選螢幕上每一個位置的目標，目標會持續移動，直到螢幕校準為止。

校準完畢後輕按一下螢幕讓新的校正值生效，否則系統於 30 秒後會自動取消新的校正值，並回復到先前的設定。

● **電量**



在設定選單中按下【下一頁】按鈕，選擇【電量】，您可在這裡查看電池剩餘的電力。

● **系統資訊**

系統資訊包含了軟體版本、解析度及色階等資訊。

➢ 導航系統功能介紹

目的地說明

在本裝置內建的導航軟體提供多項功能設定，包括您要去的目的地與景點查詢服務等，您可輕鬆地使用各種查詢方式，迅速得到您所需的資料。



● **回家**

您可自由設定「家」在任何位置，點選【回家】時，將快速的導航到【家】，您可在【我的最愛】中設定「家」，當您未完成「家」的設定而點選【回家】時，

系統將提供您在【地圖模式】與【我的最愛】中設置。



● **公司**

您可自由設定「公司」在任何位置，點選【公司】時，將快速的導航到【公司】，您可在【我的最愛】中設定「公司」，當您未完成「公司」的設定而點選【公司】時，系統將提供您在【地圖模式】與【我的最愛】中設置。



收藏

提供個人常用景點功能，讓您快速設定目的地，如：【我的最愛】、【查詢記錄】與【我的玩樂行程】等。



【我的最愛】：您可將常去的景點新增至《我的最愛》中，方便再次拜訪時快速設定。

【查詢記錄】：系統會列出先前查詢過的景點或是目的地。

【我的玩樂行程】：您可將常去的玩樂行程新增至《我的玩樂行程》，方便再次拜訪時快速設定。

我的最愛

您可將常去的景點新增至【我的最愛】中，方便前往時的快速設定。在我的最愛列表中，點選任一地標即可預覽地圖，在地標名稱後方有時鐘圖示代表有【提示設定】。預覽地圖畫面下方的功能鈕是以地圖上 圖示為查詢、設定標準，但也提供您在畫面上點選，此時將出現 圖示，畫面下方功能鈕將換成以 圖示為查詢、設定標準。



點入預覽地圖畫面下方的【工具】項目內，可使用【刪除】、【編輯】、【設為家】與【設為公司】等功能來組織我的最愛。




● **管理分類**

您可以在此管理與新增分類，將【我的最愛】內的所有地標分門別類。點選任一分類可設定分類的《地圖顯示》、《語音提示》及更換分類圖示、修改分類名稱。



● **排序**

當資料過多時，您可以利用此功能來呈現您所需的地標順序，包括【選擇分類】、【排序方式】。



● **查詢記錄**

系統會列出之前查詢過的景點或是目的地等歷程資料，方便您快速設定目的地。點選任一記錄可預覽地圖讓您快速設定您的《目的地》與提供查詢《週邊景點》及《新增最愛》等功能。



路徑/管理說明

當目的地設定完成後，系統將會產生一條導航路徑。您可藉由此選單來設置或查詢路徑、塞車繞道、沿途景點查詢或結束導航等功能。

● **尚未設定目的地**

尚未設定目的地時，系統提供《規劃選項》、《GPS 狀態》、《導航設定》、《顯示/隱藏路名》、《顯示/隱藏景點》、《進階功能》等項目功能。



● **目的地設定完成**

提供《路徑規劃》、《塞車迴避》、《結束導航》、《GPS 狀態》、《導航設定》、《顯示/隱藏路名》、《顯示/隱藏景點》、《進階功能》等項目功能。



路徑規劃

本項目提供導航路徑與進行模擬駕駛等功能。當您設置【經過點】，點選《路徑規劃》將會進入此選單，提供調整目的地與經過點的優先順序與刪除任一經過點與目的地。

路線總覽供導航路徑的地圖預覽。點選經過點可供預覽地圖、規劃選項、規劃結果、替代路徑、模擬駕駛等功能。



● **規劃選項**

設置路徑規劃的條件、迴避收費道路與多經過地等設定。在規劃模式裡可設定導航路徑的規劃方式，如【時間最短】、【距離最短】、【一高優先】、【福高優先】、【高速迴避】、【機踏車模式】與【使用者自訂】等。另外在【進階規劃】項目中則可自訂喜好行駛道路之權重，如高速公路、快速道路、主要道路或其他道路的比重。



a. 規劃模式：您可在此設定導航路徑的規劃方式，如《時間最短》、《距離最短》、《一高優先》、《福高優先》、《高速迴避》、《機踏車模式》與《使用者自訂》等。
b. 迴避收費站：若路徑規劃時需迴避收費站，請開啟此選項。
c. 經過地：若想設置經過地，請開啟此選項，提供多個經過地設置。
d. 進階規劃：提供您可自訂喜好行駛道路之權重，如：《高速公路》、《快速道路》、《主要道路》、《其他道路》的比重。

● **規劃結果**

在本項目畫面上方的標題列將顯示導航路徑【起始點】與【目的地】，提供您規劃結果的路徑清單、預估距離與預估時間以及進行模擬駕駛功能。在規劃結果的路徑清單中，點選任一路段可預覽道路結果動作、放大縮小該路段、顯示該路段長度、累計長度與其他細項資料等。



● **替代路徑**

提供您多條路徑選擇。地圖上將會出現各路線，每條路線以不同的顏色標示，對照顏色為畫面下方按鈕所示。



● **塞車迴避**

本項目可讓您更快地避開塞車路段，使您更有效地規劃行車旅程。




● **結束導航**

刪除目前目的地並結束導航。



GPS 狀態

本項目提供檢視 GPS 收訊狀態等各項資料，您可以隨時查看 GPS 狀態，當定位成功時，您可由 GPS 狀態顯示得知 GPS 目前的運作情形。



說明：GPS 狀態的日期、時間資訊是由 GPS 傳回的資料，是格林威治時間，可能與您 R700 內的時間日期不同。另外，GPS 的高度資訊及方向、速度資訊是資料加工運算的結果，通常並不十分準確。

關於衛星收訊強度表說明：藍色是代表 GPS 訊號佳可以被列為定位參考依據；紅色是 GPS 訊號差不被列為定位參考，當您 GPS 在定位中，畫面上絕大部份都是紅色點，請您靜待五至十分鐘內即可定位完成。

導航設定

導航畫面的相關設定，如功能鍵或日夜模式等。



a. 功能一/功能二：提供導畫面兩組自訂【快捷鍵】設定功能，您可以快速的於導航畫面中使用，包含《語音提示》、《音量調整》、《GPS 狀態》、《新增最愛》、《無》等功能。

b. 日夜模式：提供日夜間風格切換，包含《自動》、《日間》、《夜間》。

c. 2D 導航北方朝上：於 2D 導航畫面中地圖北方朝上，反之則行車方向為上方。

進階功能

本項目提供地圖切換、音量調整、語音設定、軌跡記錄、導航設定與系統設定等功能，您可在此更改調整相關設定。



● **地圖切換**

本項目可依您的需求切換地圖。



● **音量調整**

本項目可讓您設定導航語音的音量。



● **系統設定**

本項目提供安全操作模式、關於等功能。



● **語音設定**

本項目提供您設定各項語音功能，包括測速照相語音提示與速限提示等。



● **軌跡記錄**


顯示 GPS 軌跡與將軌跡記錄儲存。





● **離開**


離開華碩導航系統。



➢ 導航畫面介紹

未設定目的地時的畫面

當您未設定目的地前，畫面左上角會一直出現「請設定目的地」。



已設定導航點時的 3D 畫面

提供 3D 立體建築物，使導航畫面更真實。當您設定導航點後，畫面上即會出現藍色的路線指示，請您依指示行進。



已設定目的地時的 2D 畫面

2D 顯示主要是以平面方式呈現，假設您有設定「2D 導航北方朝上」時，畫面將會一直鎖定地圖北方朝上，取消則會依您行車方向朝上。



無設定 2D 導航北方朝上畫面



設定 2D 導航北方朝上畫面

您可以在快速設定頁面勾選**進階功能→導航設定→2D 導航北方朝上**，即可由下圖畫面設定 2D 畫面顯示時地圖是否北方朝上。



路徑清單

路徑清單顯示您的每個動作、距離與名稱，當您通過該點後，系統自動狀會刪除第一個提示，並由第二個提示向前遞補。



旅程電腦

旅程電腦是顯示您目前車速相關資料，假設您要將之前的記錄刪除，可以點按左下方的歸零鍵。



➢ 範例說明

利用已知道路名稱設定目的地

假設我們現在要將台北市中山區南京東路三段 100 號設為目的地。

1. 請您在【設目的地】頁面中點選【找道路】，輸入ㄋㄐㄉㄌ(此為快拼輸入法，故只需輸入每個字的第一個拼音)，接著選擇南京東路。



2. 此時會顯示所有與南京東路相關的道路，請點選【行政區】，接著選擇**台北市**。



3. 將出現符合上述條件的道路，請點選**南京東路三段**，接著輸入門牌號碼 100，並按下【確定】。



4. 將出現符合上述條件的道路，請點選**南京東路三段 100 號**，接著選擇【開始導航】。



5. 選擇【目的地】，待 GPS 定位完成即可開始導航。



利用已知景點名稱設定目的地

假設我們現在要將台北市內湖區的地球村設為目的地。


1. 請您在【設目的地】頁面中點選【找景點】，接著選擇【景點分類】。



2. 景點分類選單中，選擇【學校】，接著在點選【行政區】。



3. 請點選台北市右邊的資料夾，接著選擇內湖區。



4. 點選【關鍵字】並輸入**地球村**(此為快拼輸入法，故只需輸入每個字的第一個拼音)。



5. 點選地球村文教機構，接著選擇【開始導航】。




6. 請點選【目的地】，待 GPS 定位完成即可開始導航。



➢ 坐標輸入


Back
PAPAGO
找道路
找景點
收藏
地圖瀏覽
設目的地
路徑規劃
快速設定


Back
下橫街
竹山高中
工具
目前位置
週邊景點


功能選取
請選擇進階功能
新增最愛
地圖設定
座標輸入
工 具
目前位置
週邊景點


座標輸入
經度(WGS 84)
E
120
°
40
'
55.8
"
緯度(WGS 84)
N
23
°
45
'
40.2
"
取 消
確 定

➢ 坐標轉換

- TM2 工具轉換程式：
  - I. 下方網頁的第 10 項工具程式可以轉換坐標
  - II. 程式是中研院 GIS 小組開發的，可免費使用但不得作商業用途
  - III. http://gis.ascc.net/ISTIS/tools.html



	用途：	網頁或文字檔作字串取代或翻譯軟體，如可應用就整個網站中文化	2002.7
9	名稱：	Transform座標轉換軟體（程式下載）（說明檔）	V.1.2
	用途：	用於計算TM2投影及地理經緯度坐標系之互相轉換程式	2003.10.6
10	名稱：	WGS84_TM2 （程式下載） （說明檔）	V.1.6
	用途：	將WGS84坐標系的經緯度坐標，轉換成國人常使用的GRS67系統及TWD97系統的經緯度坐標或TM2(二度分帶坐標)，本版本可單筆轉換亦可批次轉換。	2008.2.25
11	名稱：	Overlay_Logo批次加浮水印程式（程式下載） （說明檔）	V.1.03
	用途：	為在影像 (格式為tiff,jpg,bmp) 上，加注可見之鏤空字浮水印程式，不致影響原影像太嚴重又可辨識出浮水印,針對大量影像進行全自動化注記,以節省人力	2008.9.20
12	名稱：	LanTrans （程式下載） （說明檔）	V.2.0
	用途：	對Erdas Lan(7.X) *.lan格式之影像檔進行坐標轉換，67TM2、97TM2、TM3、TM6(UTM)、蘭勃特投影、經緯度坐標、WGS84相互間的轉換，可批次大量處理操作	2005.10.12
13	名稱：	MetadataXML （程式下載） （說明檔）	V.1.1

名稱：w84_Tm2

用途：將 WGS84 坐標系的經緯度坐標，轉換成國人常使用的 GRS67 系統的經緯度坐標或 TM2(二度分帶坐標)，本版本可單筆轉換亦可批次轉換。



附錄九 海岸線數化成果及變遷偵測變異點查證回報結果

海岸線第一期數化各縣市海岸線長度之統計

縣市名稱	自然海岸線長度(m) NL	人工海岸線長度(m) AL	海岸線總長度(m) NL+AL=TL	自然海岸占海岸長度比例(%) NL/TL	人工海岸占海岸長度比例(%) AL/TL
基隆市	2,593	15,834	18,427	14.07%	85.93%
台北縣	56,190	86,814	143,004	39.29%	60.71%
桃園縣	20,840	25,619	46,459	44.86%	55.14%
新竹市	1,283	22,963	24,246	5.29%	94.71%
新竹縣	1,170	11,281	12,451	9.40%	90.60%
苗栗縣	13,107	38,180	51,287	25.56%	74.44%
台中縣	3,986	43,975	47,961	8.31%	91.69%
彰化縣	3,862	72,219	76,081	5.08%	94.92%
雲林縣	3,304	61,805	65,109	5.07%	94.93%
嘉義縣	2,176	39,343	41,519	5.24%	94.76%
台南市	4,773	20,161	24,934	19.14%	80.86%
台南縣	20,385	23,945	44,330	45.98%	54.02%
高雄市	10,645	27,285	37,930	28.06%	71.94%
高雄縣	2,187	42,009	44,196	4.95%	95.05%
屏東縣	126,611	42,600	169,211	74.82%	25.18%
宜蘭縣	67,981	42,972	110,953	61.27%	38.73%
花蓮縣	78,013	40,462	118,475	65.85%	34.15%
台東縣	168,699	74,028	242,727	69.50%	30.50%
澎湖縣	268,318	99,961	368,279	72.86%	27.14%
總　和	**856,123**	**831,456**	**1,687,579**	**50.73%**	**49.27%**

海岸線第一期數化各鄉鎮海岸線長度之統計

鄉鎮名稱	自然海岸線長度(m) NL	人工海岸線長度(m) AL	海岸線總長度(m) NL+AL=TL	自然海岸占海岸長度比例(%) NL/TL	人工海岸占海岸長度比例(%) AL/TL
基隆市中山區	382	5,213	5,596	6.83%	93.17%
基隆市安樂區	0	2,310	2,310	0.00%	100.00%
基隆市中正區	2,211	8,311	10,522	21.01%	78.99%
台北縣貢寮鄉	11,457	21,387	32,845	34.88%	65.12%
台北縣林口鄉	4,989	5,137	10,127	49.27%	50.73%
台北縣瑞芳鎮	4,269	16,186	20,455	20.87%	79.13%
台北縣八里鄉	3,170	11,647	14,818	21.40%	78.60%
台北縣萬里鄉	8,308	7,856	16,164	51.40%	48.60%
台北縣淡水鎮	6,666	5,899	12,565	53.05%	46.95%
台北縣金山鄉	3,470	5,834	9,303	37.30%	62.70%
台北縣三芝鄉	5,902	2,944	8,846	66.72%	33.28%
台北縣石門鄉	7,959	9,923	17,882	44.51%	55.49%
桃園縣新屋鄉	870	9,588	10,458	8.32%	91.68%
桃園縣觀音鄉	10,834	9,360	20,194	53.65%	46.35%
桃園縣蘆竹鄉	3,478	274	3,752	92.71%	7.29%
桃園縣大園鄉	5,658	6,398	12,056	46.93%	53.07%
新竹市香山區	1,034	15,862	16,895	6.12%	93.88%
新竹市北區	249	7,101	7,350	3.39%	96.61%
新竹縣竹北市	539	3,448	3,988	13.53%	86.47%
新竹縣新豐鄉	630	7,832	8,462	7.45%	92.55%
苗栗縣苑裡鎮	844	3,945	4,789	17.62%	82.38%
苗栗縣通霄鎮	1,312	13,881	15,193	8.64%	91.36%
苗栗縣後龍鎮	7,334	14,117	21,452	34.19%	65.81%
苗栗縣竹南鎮	3,617	6,236	9,853	36.71%	63.29%
台中縣梧棲鎮	0	7,165	7,165	0.00%	100.00%
台中縣龍井鄉	744	8,835	9,579	7.77%	92.23%
台中縣清水鎮	1,029	12,303	13,331	7.72%	92.28%
台中縣大安鄉	1,642	9,503	11,145	14.73%	85.27%
台中縣大甲鎮	571	6,169	6,740	8.48%	91.52%
彰化縣大城鄉	1,395	10,231	11,626	12.00%	88.00%
彰化縣芳苑鄉	767	26,100	26,867	2.85%	97.15%
彰化縣福興鄉	316	5,974	6,290	5.02%	94.98%
彰化縣鹿港鎮	1,222	13,962	15,184	8.05%	91.95%


鄉鎮名稱	自然海岸線長度(m) NL	人工海岸線長度(m) AL	海岸線總長度(m) NL+AL=TL	自然海岸占海岸長度比例(%) NL/TL	人工海岸占海岸長度比例(%) AL/TL
彰化縣線西鄉	0	7,268	7,268	0.00%	100.00%
彰化縣伸港鄉	163	8,685	8,848	1.84%	98.16%
雲林縣臺西鄉	241	12,595	12,836	1.88%	98.12%
雲林縣麥寮鄉	2,269	21,913	24,182	9.38%	90.62%
雲林縣口湖鄉	742	15,661	16,402	4.52%	95.48%
雲林縣四湖鄉	51	11,636	11,688	0.44%	99.56%
嘉義縣東石鄉	743	28,309	29,052	2.56%	97.44%
嘉義縣布袋鎮	1,433	11,034	12,468	11.50%	88.50%
台南市南區	285	7,564	7,849	3.63%	96.37%
台南市安平區	899	5,870	6,769	13.28%	86.72%
台南市安南區	3,589	6,727	10,316	34.79%	65.21%
台南縣北門鄉	8,607	4,423	13,030	66.05%	33.95%
台南縣將軍鄉	3,039	6,293	9,331	32.56%	67.44%
台南縣七股鄉	8,739	13,229	21,968	39.78%	60.22%
高雄市小港區	1,170	8,695	9,865	11.86%	88.14%
高雄市旗津區	907	11,405	12,312	7.37%	92.63%
高雄市鼓山區	4,716	2,768	7,484	63.01%	36.99%
高雄市左營區	2,617	1,020	3,637	71.95%	28.05%
高雄市楠梓區	1,234	3,397	4,632	26.65%	73.35%
高雄縣永安鄉	65	13,311	13,376	0.48%	99.52%
高雄縣林園鄉	1,534	8,427	9,961	15.40%	84.60%
高雄縣梓官鄉	394	3,483	3,877	10.16%	89.84%
高雄縣彌陀鄉	120	8,150	8,270	1.45%	98.55%
高雄縣茄萣鄉	75	8,638	8,713	0.86%	99.14%
屏東縣牡丹鄉	12,156	352	12,508	97.19%	2.81%
屏東縣佳冬鄉	481	4,521	5,002	9.62%	90.38%
屏東縣枋寮鄉	125	10,162	10,287	1.22%	98.78%
屏東縣恆春鎮	42,485	4,051	46,535	91.30%	8.70%
屏東縣車城鄉	16,085	3,221	19,306	83.31%	16.69%
屏東縣滿州鄉	23,598	539	24,137	97.77%	2.23%
屏東縣枋山鄉	21,325	4,926	26,252	81.23%	18.77%
屏東縣林邊鄉	0	3,592	3,592	0.00%	100.00%
屏東縣東港鎮	212	6,393	6,605	3.21%	96.79%
屏東縣新園鄉	1,363	1,215	2,578	52.88%	47.12%

鄉鎮名稱	自然海岸線長度(m) NL	人工海岸線長度(m) AL	海岸線總長度(m) NL+AL=TL	自然海岸占海岸長度比例(%) NL/TL	人工海岸占海岸長度比例(%) AL/TL
屏東縣琉球鄉	8,780	3,629	12,409	70.76%	29.24%
宜蘭縣蘇澳鎮	32,133	6,569	38,702	83.03%	16.97%
宜蘭縣南澳鄉	13,746	0	13,746	100.00%	0.00%
宜蘭縣五結鄉	6,383	1,969	8,351	76.43%	23.57%
宜蘭縣壯圍鄉	6,675	4,143	10,819	61.70%	38.30%
宜蘭縣頭城鎮	9,044	30,291	39,334	22.99%	77.01%
花蓮縣豐濱鄉	38,113	3,666	41,780	91.22%	8.78%
花蓮縣壽豐鄉	9,634	14,038	23,672	40.70%	59.30%
花蓮縣吉安鄉	141	2,090	2,231	6.33%	93.67%
花蓮縣花蓮市	2,919	7,974	10,893	26.80%	73.20%
花蓮縣新城鄉	8,218	4,643	12,861	63.90%	36.10%
花蓮縣秀林鄉	18,988	8,051	27,039	70.23%	29.77%
台東縣長濱鄉	19,789	9,220	29,010	68.22%	31.78%
台東縣東河鄉	17,546	4,470	22,016	79.70%	20.30%
台東縣成功鎮	25,438	13,927	39,366	64.62%	35.38%
台東縣大武鄉	5,802	14,366	20,168	28.77%	71.23%
台東縣達仁鄉	3,141	1,911	5,052	62.17%	37.83%
台東縣太麻里鄉	13,397	16,086	29,483	45.44%	54.56%
台東縣臺東市	12,004	11,479	23,483	51.12%	48.88%
台東縣卑南鄉	3,970	466	4,436	89.50%	10.50%
台東縣蘭嶼鄉	21,107	1,205	22,312	94.60%	5.40%
台東縣綠島鄉	46,504	897	47,402	98.11%	1.89%
澎湖縣西嶼鄉	32,930	16,545	49,474	66.56%	33.44%
澎湖縣七美鄉	25,013	4,239	29,252	85.51%	14.49%
澎湖縣白沙鄉	72,629	20,753	93,382	77.78%	22.22%
澎湖縣馬公市	55,583	34,369	89,952	61.79%	38.21%
澎湖縣望安鄉	54,114	5,387	59,501	90.95%	9.05%
澎湖縣湖西鄉	28,049	18,668	46,717	60.04%	39.96%
總　　和	**856,123**	**831,456**	**1,687,579**	**50.73%**	**49.27%**


海岸線第一期變遷偵測變異點查證回報結果 H06980702001

專案名稱	98 年海岸線第一期	**變異點編號**	H0698702001
圖幅名稱	竹圍	**變異點座標**	(273695,2279241)
前期影像拍攝日期	10/21/2008	**後期影像拍攝日期**	04/11/2009
			
變異點位置描述	桃園縣大園鄉竹圍漁港堤防外側		
變異點查報單位*	桃園縣大園鄉		
變異點查報日期*	07/29/2009	**辦理方式**	主辦
查證結果*	合法 核准日期：02/04/2009， 文號：院授內中地字地 0980040410 號函。		
變異類型*	新增人工構造物		
內容描述*	變異情形：海埔地。位於大園鄉竹圍漁港堤防外海疏浚土方陸上處置第一期工程。工程主辦機關：桃園縣政府辦理。		
變異點現場照片*	   		


海岸線第一期變遷偵測變異點查證回報結果 P13980702002

專案名稱	98 年海岸線第一期	**變異點編號**	P13980702002
圖幅名稱	新興海埔地	**變異點座標**	(163953,2628844)
前期影像拍攝日期	09/06/2008	**後期影像拍攝日期**	05/05/2009
			
變異點位置描述	變異點係位於雲林離島式基礎工業區麥寮區西南隅，屬麥寮區編定範圍內海堤設施		
變異點查報單位*	經濟部工業局		
變異點查報日期*	08/12/2009	**辦理方式**	主辦
查證結果*	合法 依促進產業升級條例法辦理，核准日期：12/28/2006， 文號：工地字第 09500994560。		
變異類型*	新增人工構造物		
內容描述*	變異情形：新建海堤。工程主辦機關：經濟部工業局。經費來源：由台塑石化股份有限公司自行籌資興建。		
變異點現場照片*	  		

海岸線第一期變遷偵測變異點查證回報結果 F31980702003

專案名稱	98 年海岸線第一期	**變異點編號**	F31980702003
圖幅名稱	石門	**變異點座標**	(307385, 2799199)
前期影像拍攝日期	09/18/2008	**後期影像拍攝日期**	04/30/2009
			
變異點位置描述	尖子鹿溪口右側		
變異點查報單位*	台北縣石門鄉公所		
變異點查報日期*	08/10/2009	**辦理方式**	協辦
查證結果*	合法		
變異類型*	新增人工構造物		
內容描述*	變異情形：臨時施工便道		
變異點現場照片*	 		

海岸線第一期變遷偵測變異點查證回報結果 F32980702004

專案名稱	98 年海岸線第一期	**變異點編號**	F32980702004
圖幅名稱	八里海水浴場	**變異點座標**	(288257, 2784950)
前期影像拍攝日期	09/18/2008	**後期影像拍攝日期**	04/30/2009
			
變異點位置描述	台北港港區內		
變異點查報單位*	台北縣八里鄉公所		
變異點查報日期*	07/29/2009	**辦理方式**	主辦
查證結果*	合法 核准日期：01/26/2006 文號：院授主孝四字第 0950000607 號		
變異類型*	新增人工構造物		
內容描述*	變異情形：新建海堤、消波塊。本變異點應係臺北商港物流倉儲區填海造地第一期圍堤工程施工，工程主辦機關為台北港工程處。		
變異點現場照片*	 		

海岸線第一期變遷偵測變異點查證回報結果 F32980702005

專案名稱	98 年海岸線第一期	**變異點編號**	F32980702005
圖幅名稱	下罟子	**變異點座標**	(285874, 2782010)
前期影像拍攝日期	09/18/2008	**後期影像拍攝日期**	04/30/2009
			
變異點位置描述	台北港港區內		
變異點查報單位*	台北縣八里鄉公所		
變異點查報日期*	07/30/2009	**辦理方式**	主辦
查證結果*	合法 依商港法辦理，核准日期：10/20/2005 文號：院授主孝四字第 0940007802 號		
變異類型*	新增人工構造物		
內容描述*	變異情形：新建海堤、消波塊。本變異點應係臺北港南外廓防波堤工程施工，工程主辦機關為台北港工程處。		
變異點現場照片*	 		

海岸線第二期數化各縣市海岸線長度之統計

縣市名稱	自然海岸線長度(m) NL	人工海岸線長度(m) AL	海岸線總長度(m) NL+AL=TL	自然海岸占海岸長度比例(%) NL/TL	人工海岸占海岸長度比例(%) AL/TL
基隆市	2,593	15,886	18,479	14.03%	85.97%
台北縣	56,190	87,194	143,384	39.19%	60.81%
桃園縣	20,840	25,719	46,559	44.76%	55.24%
新竹市	1,283	22,963	24,246	5.29%	94.71%
新竹縣	1,170	11,281	12,451	9.39%	90.61%
苗栗縣	13,107	38,180	51,287	25.56%	74.44%
台中縣	3,986	43,975	47,961	8.31%	91.69%
彰化縣	3,862	72,219	76,081	5.08%	94.92%
雲林縣	3,304	61,043	64,347	5.13%	94.87%
嘉義縣	2,176	39,343	41,519	5.24%	94.76%
台南市	4,773	20,161	24,934	19.14%	80.86%
台南縣	20,385	23,945	44,330	45.98%	54.02%
高雄市	10,645	27,397	38,042	27.98%	72.02%
高雄縣	2,187	42,185	44,372	4.93%	95.07%
屏東縣	126,611	42,600	169,211	74.82%	25.18%
宜蘭縣	67,981	43,026	111,007	61.24%	38.76%
花蓮縣	78,013	40,462	118,475	65.85%	34.15%
台東縣	168,699	74,028	242,727	69.50%	30.50%
澎湖縣	268,318	99,961	368,279	72.81%	27.19%
總　計	**856,123**	**831,568**	**1,687,691**	**50.73%**	**49.27%**


海岸線第二期數化各鄉鎮海岸線長度之統計

鄉鎮名稱	自然海岸線長度(m) NL	人工海岸線長度(m) AL	海岸線總長度(m) NL+AL=TL	自然海岸占海岸長度比例(%) NL/TL	人工海岸占海岸長度比例(%) AL/TL
基隆市中山區	382	5,267	5,650	6.77%	93.23%
基隆市安樂區	0	2,310	2,310	0.00%	100.00%
基隆市中正區	2,211	8,309	10,520	21.02%	78.98%
台北縣貢寮鄉	11,457	21,387	32,845	34.88%	65.12%
台北縣林口鄉	4,989	5,137	10,127	49.27%	50.73%
台北縣瑞芳鎮	4,269	16,186	20,455	20.87%	79.13%
台北縣八里鄉	3,170	12,027	15,197	20.86%	79.14%
台北縣萬里鄉	8,308	7,856	16,164	51.40%	48.60%
台北縣淡水鎮	6,666	5,899	12,565	53.05%	46.95%
台北縣金山鄉	3,470	5,834	9,303	37.30%	62.70%
台北縣三芝鄉	5,902	2,944	8,846	66.72%	33.28%
台北縣石門鄉	7,959	9,923	17,882	44.51%	55.49%
桃園縣新屋鄉	870	9,588	10,458	8.32%	91.68%
桃園縣觀音鄉	10,834	9,360	20,194	53.65%	46.35%
桃園縣蘆竹鄉	3,478	274	3,752	92.71%	7.29%
桃園縣大園鄉	5,658	6,498	12,156	46.54%	53.46%
新竹市香山區	1,034	15,862	16,895	6.12%	93.88%
新竹市北區	249	7,101	7,350	3.39%	96.61%
新竹縣竹北市	539	3,448	3,988	13.53%	86.47%
新竹縣新豐鄉	630	7,832	8,462	7.45%	92.55%
苗栗縣苑裡鎮	844	3,945	4,789	17.62%	82.38%
苗栗縣通霄鎮	1,312	13,881	15,193	8.64%	91.36%
苗栗縣後龍鎮	7,334	14,117	21,452	34.19%	65.81%
苗栗縣竹南鎮	3,617	6,236	9,853	36.71%	63.29%
台中縣梧棲鎮	0	7,165	7,165	0.00%	100.00%
台中縣龍井鄉	744	8,835	9,579	7.77%	92.23%
台中縣清水鎮	1,029	12,303	13,331	7.72%	92.28%
台中縣大安鄉	1,642	9,503	11,145	14.73%	85.27%
台中縣大甲鎮	571	6,169	6,740	8.48%	91.52%
彰化縣大城鄉	1,395	10,231	11,626	12.00%	88.00%
彰化縣芳苑鄉	767	26,100	26,867	2.85%	97.15%
彰化縣福興鄉	316	5,974	6,290	5.02%	94.98%
彰化縣鹿港鎮	1,222	13,962	15,184	8.05%	91.95%
彰化縣線西鄉	0	7,268	7,268	0.00%	100.00%
彰化縣伸港鄉	163	8,685	8,848	1.84%	98.16%
雲林縣臺西鄉	241	12,595	12,836	1.88%	98.12%
雲林縣麥寮鄉	2,269	21,152	23,421	9.69%	90.31%



鄉鎮名稱	自然海岸線長度(m) NL	人工海岸線長度(m) AL	海岸線總長度(m) NL+AL=TL	自然海岸占海岸長度比例(%) NL/TL	人工海岸占海岸長度比例(%) AL/TL
雲林縣口湖鄉	742	15,661	16,402	4.52%	95.48%
雲林縣四湖鄉	51	11,636	11,688	0.44%	99.56%
嘉義縣東石鄉	743	28,309	29,052	2.56%	97.44%
嘉義縣布袋鎮	1,433	11,034	12,468	11.50%	88.50%
台南市南區	285	7,564	7,849	3.63%	96.37%
台南市安平區	899	5,870	6,769	13.28%	86.72%
台南市安南區	3,589	6,727	10,316	34.79%	65.21%
台南縣北門鄉	8,607	4,423	13,030	66.05%	33.95%
台南縣將軍鄉	3,039	6,293	9,331	32.56%	67.44%
台南縣七股鄉	8,739	13,229	21,968	39.78%	60.22%
高雄市小港區	1,170	8,806	9,976	11.73%	88.27%
高雄市旗津區	907	11,405	12,312	7.37%	92.63%
高雄市鼓山區	4,716	2,768	7,484	63.01%	36.99%
高雄市左營區	2,617	1,020	3,637	71.95%	28.05%
高雄市楠梓區	1,234	3,397	4,632	26.65%	73.35%
高雄縣永安鄉	65	13,311	13,376	0.48%	99.52%
高雄縣林園鄉	1,534	8,427	9,961	15.40%	84.60%
高雄縣梓官鄉	394	3,483	3,877	10.16%	89.84%
高雄縣彌陀鄉	120	8,150	8,270	1.45%	98.55%
高雄縣茄萣鄉	75	8,814	8,889	0.84%	99.16%
屏東縣牡丹鄉	12,156	352	12,508	97.19%	2.81%
屏東縣佳冬鄉	481	4,521	5,002	9.62%	90.38%
屏東縣枋寮鄉	125	10,162	10,287	1.22%	98.78%
屏東縣恆春鎮	42,485	4,051	46,535	91.30%	8.70%
屏東縣車城鄉	16,085	3,221	19,306	83.31%	16.69%
屏東縣滿州鄉	23,598	539	24,137	97.77%	2.23%
屏東縣枋山鄉	21,325	4,926	26,252	81.23%	18.77%
屏東縣林邊鄉	0	3,592	3,592	0.00%	100.00%
屏東縣東港鎮	212	6,393	6,605	3.21%	96.79%
屏東縣新園鄉	1,363	1,215	2,578	52.88%	47.12%
屏東縣琉球鄉	8,780	3,629	12,409	70.76%	29.24%
宜蘭縣蘇澳鎮	32,133	6,569	38,702	83.03%	16.97%
宜蘭縣南澳鄉	13,746	0	13,746	100.00%	0.00%
宜蘭縣五結鄉	6,383	1,969	8,351	76.43%	23.57%
宜蘭縣壯圍鄉	6,675	4,143	10,819	61.70%	38.30%
宜蘭縣頭城鎮	9,044	30,345	39,389	22.96%	77.04%
花蓮縣吉安鄉	141	2,090	2,231	6.33%	93.67%
花蓮縣花蓮市	2,919	7,974	10,893	26.80%	73.20%

鄉鎮名稱	自然海岸線長度(m) NL	人工海岸線長度(m) AL	海岸線總長度(m) NL+AL=TL	自然海岸占海岸長度比例(%) NL/TL	人工海岸占海岸長度比例(%) AL/TL
花蓮縣新城鄉	8,218	4,643	12,861	63.90%	36.10%
花蓮縣秀林鄉	18,988	8,051	27,039	70.23%	29.77%
花蓮縣豐濱鄉	38,113	3,666	41,780	91.22%	8.78%
花蓮縣壽豐鄉	9,634	14,038	23,672	40.70%	59.30%
台東縣長濱鄉	19,789	9,220	29,010	68.22%	31.78%
台東縣東河鄉	17,546	4,470	22,016	79.70%	20.30%
台東縣成功鎮	25,438	13,927	39,366	64.62%	35.38%
台東縣大武鄉	5,802	14,366	20,168	28.77%	71.23%
台東縣達仁鄉	3,141	1,911	5,052	62.17%	37.83%
台東縣太麻里鄉	13,397	16,086	29,483	45.44%	54.56%
台東縣台東市	12,004	11,479	23,483	51.12%	48.88%
台東縣卑南鄉	3,970	466	4,436	89.50%	10.50%
台東縣蘭嶼鄉	21,107	1,205	22,312	94.60%	5.40%
台東縣綠島鄉	46,504	897	47,402	98.11%	1.89%
澎湖縣西嶼鄉	32,930	16,545	49,474	66.56%	33.44%
澎湖縣七美鄉	25,013	4,239	29,252	85.51%	14.49%
澎湖縣白沙鄉	72,629	20,753	93,382	77.78%	22.22%
澎湖縣馬公市	55,583	34,369	89,952	61.79%	38.21%
澎湖縣望安鄉	54,114	5,387	59,501	90.95%	9.05%
澎湖縣湖西鄉	28,049	18,668	46,717	60.04%	39.96%
總　　和	**856,123**	**831,568**	**1,687,691**	**50.73%**	**49.27%**

海岸線第二期變遷偵測變異點查證回報結果 F32990102001

專案名稱	98 年海岸線第二期	**變異點編號**	F32990102001
圖幅名稱	八里海水浴場	**變異點座標**	(288201, 2784857)
前期影像拍攝日期	04/30/2009	**後期影像拍攝日期**	10/18/2009
			
變異點位置描述	台北港港區內		
變異點查報單位*	台北縣八里鄉公所		
變異點查報日期*	01/29/2010	**辦理方式**	主辦
查證結果*	合法 文號：院授主孝四字第 0950000607 號 核准日期：01/26/2006		
變異類型*	新增人工構造物		
內容描述*	變異情形：新建海堤、消波塊。本變異點應係台北商港物流倉儲區填海造地第一期圍堤工程施工，工程主辦機關為台北港工程處。		
變異點現場照片*	未上傳照片。		


海岸線第二期變遷偵測變異點查證回報結果 H06990102002

專案名稱	98 年海岸線第二期	**變異點編號**	H06990102002
圖幅名稱	竹圍	**變異點座標**	(273893, 2779343)
前期影像拍攝日期	04/11/2009	**後期影像拍攝日期**	11/05/2009
			
變異點位置描述	竹圍漁港外側		
變異點查報單位*	桃園縣大園鄉公所		
變異點查報日期*	02/01/2010	**辦理方式**	協辦
查證結果*	合法 文號：府農管字 0980449685 核准日期：11/13/2009		
變異類型*	新增人工構造物		
內容描述*	變異情形：新建海堤。有關所攝空拍變異點係桃園縣政府農漁業管理處辦理竹圍漁港浚渫土方陸上處置第二期工程，工程主辦機關：桃園縣政府。		
變異點現場照片*	  		


海岸線第二期變遷偵測變異點查證回報結果 G02990102003

專案名稱	98 年海岸線第二期	**變異點編號**	G02990102003
圖幅名稱	大溪	**變異點座標**	(340421, 2759614)
前期影像拍攝日期	04/28/2009	**後期影像拍攝日期**	10/19/2009
			
變異點位置描述	港埠出海口		
變異點查報單位*	宜蘭縣頭城鎮公所		
變異點查報日期*	02/24/2010	**辦理方式**	協辦
查證結果*	合法		
變異類型*	新增人工構造物		
內容描述*	變異情形：增建海堤。		
變異點現場照片*	 		

海岸線第二期變遷偵測變異點查證回報結果 S10990102004

專案名稱	98 年海岸線第二期	**變異點編號**	S10990102004
圖幅名稱	茄萣	**變異點座標**	(164582, 2534666)
前期影像拍攝日期	03/17/2009	**後期影像拍攝日期**	11/11/2009
			
變異點位置描述	二仁溪出海口南側		
變異點查報單位*	高雄縣茄萣鄉公所		
變異點查報日期*	02/02/2010	**辦理方式**	協辦
查證結果*	合法		
變異類型*	新增人工構造物		
內容描述*	變異情形：離岸堤施工。工程主辦機關為水利署第六河川局。		
變異點現場照片*	 		

海岸線第二期變遷偵測變異點查證回報結果 E11990102005

專案名稱	98 年海岸線第二期	**變異點編號**	E11990102005
圖幅名稱	紅毛港	**變異點座標**	(179709, 2492646)
前期影像拍攝日期	05/01/2009	**後期影像拍攝日期**	10/17/2009
			
變異點位置描述	尚未回報。		
變異點查報單位*			
變異點查報日期*		**辦理方式**	
查證結果*			
變異類型*			
內容描述*			
變異點現場照片*			

海岸線第二期變遷偵測變異點查證回報結果 W02990102006

專案名稱	98 年海岸線第二期	**變異點編號**	W02990102006
圖幅名稱	馬山	**變異點座標**	(642728, 2713090)
前期影像拍攝日期	03/15/2009	**後期影像拍攝日期**	11/02/2009
			
變異點位置描述	金門縣金沙鎮馬山觀測站聯外道路		
變異點查報單位*	金門縣金沙鎮公所		
變異點查報日期*	02/24/2010	**辦理方式**	協辦
查證結果*	合法 文號：府工土字 0960001886 核准日期：01/19/2007		
變異類型*	新增人工構造物		
內容描述*	變異情形：新建海堤，工程主辦機關：金門縣政府工務局 經費來源：地方自籌 23,090,000 元。		
變異點現場照片*	 		