

附錄五 非都市土地核准開發許可案  
變遷偵測回報成果範例



102 年度第 1 期(1020504 期)

非都市土地核准開發許可案變遷偵測-違規變異點

變異點編號	F281020504001	圖幅名稱	川口
前期影像日期	11/09/2012	後期影像日期	03/09/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	06/18/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	山坡地保育區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	鋪設水泥，堆置鷹架，新建鐵皮屋。		
變異點現場照片			
			


102 年度第 2 期(1020704 期)

非都市土地核准開發許可案變遷偵測-違規變異點(1)

變異點編號	F281020704002	圖幅名稱	川口
前期影像日期	03/09/2013	後期影像日期	06/02/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	新北市	變異點查報日期	07/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	山坡地保育區
變異類型	其他	查證結果	違規
變異點現場描述	與前次申報同一位置隔壁地號，無開挖整地但有鋪設水泥及鐵皮屋。		
變異點現場照片			
			

102 年度第 2 期(1020704 期)

非都市土地核准開發許可案變遷偵測-違規變異點(2)


變異點編號	H061020704002	圖幅名稱	海尾
前期影像日期	03/05/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	土地上建有一間加強磚造建築物其餘種植田青使用		

變異點現場照片




102 年度第 2 期(1020704 期)

非都市土地核准開發許可案變遷偵測-違規變異點(3)

變異點編號	H061020704003	圖幅名稱	下海湖
前期影像日期	03/05/2013	後期影像日期	06/03/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	SPOT5
			
目的事業主管機關	桃園縣	變異點查報日期	07/31/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	一般農業區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	土地上鋪設碎石放置貨櫃屋搭建鐵皮屋使用		
變異點現場照片			
			

102 年度第 3 期(1020904 期)

非都市土地核准開發許可案變遷偵測-違規變異點(1)

變異點編號	H041020904002	圖幅名稱	矮坪子
前期影像日期	04/07/2013	後期影像日期	07/17/2013
前期影像類型	SPOT5	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	桃園縣政府	變異點查報日期	10/14/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	山坡地保育區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	已於 102 年 10 月 14 日以桃楊市民字第 1020038921 號函陳報桃園縣政府裁處。該筆土地疑違反編定填土並搭建建物並作為停車場使用		
變異點現場照片			
			

102 年度第 3 期(1020904 期)

非都市土地核准開發許可案變遷偵測-違規變異點(2)

變異點編號	R041020904002	圖幅名稱	五軍營
前期影像日期	05/26/2013	後期影像日期	07/02/2013
前期影像類型	FORMOSAT2	後期影像類型	FORMOSAT2
			
目的事業主管機關	臺南市政府	變異點查報日期	10/18/2013
土地使用類型	非都市用地	土地使用分區	特定專用區
變異類型	新增建物	查證結果	違規
變異點現場描述	102.10.18 上午 9 時 30 分現場勘查, 有鐵皮建物		
變異點現場照片			
			