

中華民國 109 年 6 月

109 年機械遊樂設施業務督導成果報告

委託單位：內政部營建署

執行單位：財團法人台灣建築中心

【目 錄】

壹、前言.....	1
貳、加強機械遊樂設施安全管理執行措施.....	3
一、機械遊樂設施相關法令規定與執行措施.....	3
二、直轄市、縣(市)政府及特設主管建築機關 108 年下半 年度抽複查轄內機械遊樂設施執行情形.....	5
參、109 年督導考核執行成效.....	7
一、督導考核工作計畫.....	7
二、督導考核結果.....	11
三、督導考核結果統計分析.....	29
四、依據歷年會議紀錄加強管理措施執行情形.....	30
肆、結論.....	34

【附 件】

附件一、108 年下機械遊樂設施設置、保修與管理成果統計表.....	39
附件二、109 年機械遊樂設施設置、保修與管理成果現勘統計表.....	43
附件三、109 年各縣（市）機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表.....	47
附件四、109 年全國機械遊樂設施停用現況調查表.....	173
附件五、108 年及 109 年各縣市政府報署停用及解除列管相關公文	177
附件六、109 年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議記錄	201
附件七、有關設置大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程	209

壹、前言

關於監察院前糾正內政部營建署與交通部觀光局有關機械遊樂設施之違法設置及其保養修護、安全檢查與合格標示等缺失一案，前經內政部依據職權命令訂定之「機械遊樂設施管理辦法」研提「機械遊樂設施設置、維修管理缺失檢討改進報告」，與交通部提具檢討改進報告並陳行政院轉監察院，復經行政院 92 年 4 月 3 日院台內字第 0920017369 號函送監察院審核意見略以：「經核，行政院轉據內政部會商交通部觀光局等有關機關函報前揭改善處置作法，尚稱具體允適，．．．請行政院轉飭所屬，密切監督各地方政府落實轄內機械遊樂設施之安全檢查與違規查處工作（尤其每年寒、暑假），並自本（92）年起，逐年彙整建築與觀光主管機關年度督導考核結果與具體改善成效，函送本院參處。」在案。另為配合 92 年 6 月 5 日修正發布建築法第 77 條之 3 有關機械遊樂設施管理規定，加強執行機械遊樂設施之抽複查及違規查處工作，內政部於 92 年 6 月 30 日召會研商獲致結論，請直轄市、縣（市）主管建築機關應每年至少 2 次定期全面抽複查轄內機械遊樂設施，依規定格式填列抽複查結果，分別於每年 1 月（92 年為 8 月）及 7 月底前，函送本部營建署檢討，並逐案彙整建立檔案資料，以供督導查核。爰配合各地方政府所完成 98 年第 2 次全面抽複查結果及時程，辦理本次督導考核計畫，以檢討其執行成效及缺失改善情形。

另監察院 98 年 2 月 5 日（98）院台內字第 0981900066 號函：「關於內政部營建署及交通部觀光局，未善盡督導及落實執行『機械遊樂設施管理辦法』與『觀光地區遊樂設施安全檢查辦法』等相關規定，嚴重損及遊憩安全與政府形象，確有違失糾正案之檢討辦理情形，經提會議決，茲檢附

審核意見三 1 份，仍請轉飭所屬納入後續年度督導考核工作參處。(91 內正 28)」，審核意見如左：「國內觀光遊樂區及機械遊樂設施之中央與地方主管機關，在本院調查糾正及持續監督下，尚能針對以往違失積極檢討並督促改善，執行成效已現；惟針對去（96）年機械遊樂設施督導檢討會議結論執行成效較差之地方政府主管單位（如：新竹縣、南投縣及雲林縣等），除應持續加強督促改善外，允宜檢討研擬配套獎懲措施，俾收惕厲之效。」。故自 98 年「內政部營建署 98 年度督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作計畫」除修訂督導考核表及考核評分計算方式外並增加考核結果之獎懲制度，以收惕厲之效。

貳、加強機械遊樂設施安全管理執行措施

一、機械遊樂設施相關法令規定與執行措施

查 92 年 6 月 5 日修正發布之建築法部分條文，其中建築法第 77 條之 3 對於機械遊樂設施有關建築執照之申請、使用期限、投保意外責任險、安全檢查、管理操作、保養修護等事項已有明文規定。而對於有建築法第 91 條第 1 項第 5 款至第 10 款所列之違規情形者，依該條第 1 項前段規定「處．．．機械遊樂設施之經營者新臺幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用。必要時，並停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除」，是為配合上開建築法之修正施行，加強機械遊樂設施安全管理，內政部並於 92 年 6 月 30 日召集交通部觀光局、各地方主管建築機關等相關單位共同研商獲致結論，明定相關執行措施如下：

（一）加強執行機械遊樂設施之抽複查及違規查處工作

- 1、有關機械遊樂設施經營者申報安全檢查之結果，直轄市、縣（市）主管建築機關依建築法第 77 條之 3 第 4 項規定，除得隨時派員抽複查外，應每年至少 2 次定期全面抽複查轄內機械遊樂設施，並依附表一：縣（市）機械遊樂設施設置保修與管理抽複查表、附表二：縣（市）機械遊樂設施設置保修與管理情形成果統計表，逐案彙整建立檔案資料，以供督導查核，並分別於每年 7 月及 1 月底前，將附件一函送內政部營建署檢討並納入營建工務統計報表辦理外，另彙陳交通部觀

光局、及各縣市「公共安全會報」列管；上開執行定期抽複查得依公共安全聯合稽查作業方式會同交通部觀光局及有關機關或委託相關機構、團體辦理，至有違反規定之機械遊樂設施，即依建築法第 91 條規定處理。

- 2、另前經內政部營建署依據各直轄市、縣（市）政府所報轄區內遊樂場所機械遊樂設施之公共安全檢查資料，委託財團法人台灣建築中心至各地現場複查結果，製作「複查全國遊樂場所機械遊樂設施設置維修管理案報告」，請各地方政府加強追蹤查核其後續使用與改善情形。（各地方政府已配合於當年度全面抽複查其轄內機械遊樂設施時，一併檢討辦理）

（二）督促機械遊樂設施經營者辦理安全檢查與申報

- 1、配合寒、暑假，機械遊樂設施經營者應每年二次定期安全檢查及申報
 - （1）第一次：縣市主管建築機關應於 2 月底前通知業者於 3 月至 5 月間實施安全檢查，並於 5 月底前完成申報。
 - （2）第二次：縣市主管建築機關應於 8 月底前通知業者於 9 月至 11 月間實施安全檢查，並於 11 月底前完成申報。
- 2、各縣市主管建築機關得視實際需要，訂定前項以外之定期或不定期安全檢查及申報規定。
- 3、未於期限內實施定期安全檢查並完成申報之機械遊樂設施經營者，依建築法第 91 條規定處罰。

二、直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關 108 年下半年抽複查轄內機械遊樂設施執行情形

依據 108 年第 2 次回報之管理成果統計（詳附件一），全國共計 30 處遊樂場所、246 項機械遊樂設施。現有營業使用中之機械遊樂設施計 198 項，約佔全國申報的機械遊樂設施總數之 80.49%，其餘機械遊樂設施停止使用者計有 36 項（14.63%），拆除設施計有 12 項（4.88%）。回報情形如下：

（一）營業使用之機械遊樂設施設置、保修與管理情形：

- 1、領得使用執照者計 198 項（佔營業使用總數之 100%）。
- 2、投保意外責任險者計 198 項（佔營業使用總數之 100%）。
- 3、設置專任管理操作人員者計 198 項（佔營業使用總數之 100%）。
- 4、設置合格保養修護人員者計 198 項（佔營業使用總數之 100%）。
- 5、備有保養修護記錄者計 198 項（佔營業使用總數之 100%）。
- 6、實施定期安全檢查者計 198 項（佔營業使用總數之 100%）。
- 7、安全檢查結果已申報主管建築機關者計 198 項（佔營業使用總數之 100%）。
- 8、依規定設置合格標示及安全說明者，計 198 項（佔營業使用總數之 100%）。

（二）業者自行停止使用及經勒令停止使用之機械遊樂設施，計 36 項（約佔全國申報之機械遊樂設施總

數之 14.63%)，設置停止使用標示者，計 36 項（佔停止使用總數之 100%），各主管建築機關對轄內之遊樂場所仍應執行不定期抽複查，並列為本次督導考核重點項目。

參、109 年督導考核執行成效

一、督導考核工作計畫：

(一) 計畫執行單位：委託財團法人台灣建築中心辦理。

(二) 督導內容：

1、直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形（書面資料）：

- (1) 建築執照辦理情形
- (2) 投保意外責任保險文件
- (3) 管理操作人員資料、保養修護人員資料與工作紀錄
- (4) 定期安全檢查申報情形
- (5) 違規查處

2、機械遊樂設施現場勘查：以抽查方式現場勘查機械遊樂設施經營者管理使用情形，各縣市機械遊樂設施場所抽查率應為百分之五十以上。

- (1) 管理操作人員、保養修護人員與工作紀錄（勒令停止使用或報備停止使用有案者免查）
- (2) 現場標示情形
- (3) 其他相關事項

3、歷年督導檢討會議結論執行情形

- (1) 依機械遊樂設施設置及檢查管理辦法第 10 條前段規定，停止使用之機械遊樂設施，為防範其經營者未依規定辦理安全檢查及申報，並取得安全檢查合格證明書前，即擅自恢復使用之情事，各直轄

市、縣（市）政府及特設主管建築機關訂定抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業執行情形。

- (2) 各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關研議將所轄停止使用之機械遊樂設施於網站公告，並請教育單位轉知各學校，以保障學童使用安全執行情形。
- (3) 對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少 1 次以上為原則。
- (4) 各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。
- (5) 各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。
- (6) 各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第 8 點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附相關文件，併卷備查。

4、考核成績：考核成績計算方式為「一、行政管理作業情形（書面資料）」、「二、現場勘查」、

「三、歷年督導檢討會議結論執行情形」等項目合格率（ Σ 考核項目符合規定數量／ Σ 考核項目列管設施數量）計算。

5、考核獎懲：獎懲對象為機關相關業務主管及承辦人員等核心成員為主，獎懲原則如次：

（1）督導結果合格率为 100%者：

管轄範圍內機械遊樂設施總數達 20 項以上者	小功 1 次
管轄範圍內機械遊樂設施總數達 10 項以上，未達 20 項者	嘉獎 2 次
管轄範圍內機械遊樂設施總數未達 10 項者	嘉獎 1 次

（2）督導結果合格率達 60%以上，未達 70%者，記申誡 1 次。

（3）督導結果合格率未達 60%者，申誡 2 次。

6、督導行程：

（1）本業務督導分組、分梯次同時進行，每組由 2 位人員參與。如遇天候等不可抗力因素無法依原預定時間前往，時間再行調整通知。

（2）有關督導行程如下，如有變動另於督導前 2 日通知。

(3) 督導考核行程

項次	日期	縣市別	機械遊樂設施場所名稱	縣市別	機械遊樂設施場所名稱
1	03/18 (三)	宜蘭縣	※太平山國家森林遊樂區	花蓮縣	※花蓮海洋公園 ※瑞穗鄉富興社區
2	03/19 (四)	新北市	※八仙樂園		
3	03/20 (五)	水管局	※雲仙樂園	雲林縣	※劍湖山世界
4	03/23 (一)	高雄市	※大立伊勢丹頂樓遊樂場※傑笙遊樂園 ※大魯閣賽道樂園 ※快樂 100 主題樂園 ※統一夢時代購物中心 ※義大遊樂世界		
5	03/24 (二)	屏東縣	※八大森林博覽樂園	南投縣	※九族文化村 ※泰雅渡假村
6	03/25 (三)	台南市	※頑皮樂園 ※台灣糖業(股)公司 嘉年華購物中心	苗栗縣	※香格里拉樂園 ※尚順育樂世界
7	03/26 (四)	台中市	※麗寶樂園 ※亞哥花園 ※三井 outlet	桃園市	※小人國主題樂園
8	03/27 (五)	台北市	※台北市兒童育樂中心圓山園區 ※美麗華城市發展股份有限公司 ※台北市立天文科學教育館 ※新兒童樂園 ※微風南山飛行劇場 ※ATT4FUN 大直店	新竹縣	※六福村主題樂園

- 1、原則以上午至各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關督導考核，下午現場勘查。
- 2、以抽查方式現場勘查機械遊樂設施經營者管理使用情形，各縣市機械遊樂設施場所抽查率為百分之五十以上。

二、督導考核結果

本次督導係針對 108 年機械遊樂設施業務執行考核，直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關合格率統計表及考核結果彙整表如下：

合格率統計表				
縣市別	考核場所	業務督導考核項目合格率	平均合格率	缺失備註說明
台北市	臺北市立兒童育樂中心圓山園區	100%	98.88%	詳附件三
	臺北市立兒童新樂園	100%		
	臺北市立天文科學教育館	93.3%		
	ATT4FUN 大直店	100%		
	微風南山飛行劇場	100%		
	美麗華城市發展股份有限公司	100%		
新北市	八仙樂園	100%	100%	
桃園市	小人國主題樂園	100%	100%	
臺中市	麗寶樂園	100%	100%	
	亞哥花園	100%		
	三井 Outlet	100%		
台南市	頑皮世界	100%	100%	
	台灣糖業(股)公司 嘉年華購物中心	100%		
高雄市	大魯閣賽道樂園	100%	100%	
	統一夢時代購物中心	100%		

合格率統計表				
縣市別	考核場所	業務督導考核項目合格率	平均合格率	缺失備註說明
	大立伊勢丹頂樓遊樂場	100%		
	快樂 100 主題樂園	100%		
	傑笙遊樂園	100%		
	義大遊樂世界	100%		
	棧貳庫旋轉木馬	100%		
新竹縣	六福村主題遊樂園	100%	100%	
苗栗縣	香格里拉樂園	100%	100%	
	尚順育樂天地	100%		
南投縣	泰雅渡假村	100%	100%	
	九族文化村	100%		
雲林縣	劍湖山世界	100%	100%	
屏東縣	八大森林樂園	100%	100%	
宜蘭縣	太平山國家森林遊樂區	100%	100%	
花蓮縣	花蓮遠雄海洋公園	100%	100%	
	瑞穗鄉富興社區	100%		
水管局	雲仙樂園	100%	100%	
總 計		99.25%		

督導考核結果彙整表			
主管機關	機械遊樂場所名稱	機械遊樂設施名稱	督導考核情形
臺北市府	臺北市立兒童育樂中心 圓山園區	停止使用： 摩天輪、音樂馬車等 2 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：停止使用中之 2 項機械遊樂設施，均符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：停止使用中之 2 項機械遊樂設施，均符合規定。 3. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。
臺北市府	臺北市立兒童新樂園	營業使用： 摩天輪、咖啡杯、魔法星際飛車、星空小飛碟、宇宙迴轉、幸福碰碰車、小飛龍、巡弋飛椅、銀河號、海洋總動員、飛天神奇號、海盜船、叢林吼吼屋、勇闖侏儸紀、F1 狂飆飛車、森林舞會、瘋狂甜甜圈等 17 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：營業使用中之 17 項機械遊樂設施，符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：營業使用中之 17 項機械遊樂設施，符合規定。 3. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。

督導考核結果彙整表			
主管機關	機械遊樂場所名稱	機械遊樂設施名稱	督導考核情形
臺北市府	臺北市立天文科學教育館	營業使用： 宇宙探險軌道列車等 1 項。 停止使用： 陀螺椅等 1 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：營業使用中之 1 項及停止使用之 1 項機械遊樂設施，符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：營業使用中之 1 項及停止使用之 1 項機械遊樂設施，符合規定。 3. 歷年督導檢討會議結論執行情形：針對停止使用設施未依規定辦理不定期無預警之抽複查作業。
臺北市府	ATT 4 FUN 大直店	現場已拆除： 旋轉木馬、摩天輪等 2 項。	1. 該場所 2 項設施皆已拆除完畢，並報署於 109 年 4 月 28 日營署建管字第 1090031459 號函同意解列。 2. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。

督導考核結果彙整表			
主管機關	機械遊樂場所名稱	機械遊樂設施名稱	督導考核情形
臺北市府	微風南山飛行劇場	營業使用： I-RiDE 20S 等 1 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：營業使用中之 1 項機械遊樂設施，符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：營業使用中之 1 項機械遊樂設施，符合規定。 3. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。
臺北市府	美麗華城市發展股份有限公司	營業使用： 摩天輪、音樂馬車等 2 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：營業使用中之 2 項機械遊樂設施，符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：營業使用中之 2 項機械遊樂設施，符合規定。 3. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。
新北市政府	八仙樂園	現場已拆除： 神仙飛碟（大輪盤）、飛行魔椅、氣球之旅、親子飛車、八仙逍遙船、小飛俠等 6 項。	1. 該場所 6 項設施皆已拆除完畢，並報署於 109 年 1 月 13 日營署建管字第 1090000036 號函同意解列。 2. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。

督導考核結果彙整表			
主管機關	機械遊樂場所名稱	機械遊樂設施名稱	督導考核情形
桃園市政府	小人國主題樂園	營業使用： 雲霄飛車（室內雲霄飛車）、旋轉飛盤（狂飆幽浮）、探礦列車、碰碰車、吉普車（兒童吉普車）、小小歐洲（水道船）、風琴旋轉木馬（音樂馬車）、霹靂滑艇、遊憩小火車軌道（遊園小火車）、歡樂嘟嘟車（ㄅㄨㄅㄨ車）、摩天草莓、跳星星、飛飛機、瘋狂急流、兒童碰碰車、大力士、搖滾船、擎天輪等 18 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：營業使用中之 18 項機械遊樂設施，均符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：營業使用中之 18 項機械遊樂設施，均符合規定。 3. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。

督導考核結果彙整表

主管機關	機械遊樂場所名稱	機械遊樂設施名稱	督導考核情形
臺中市政府	麗寶樂園	營業使用： 人魚木舟、小蝸牛、火山冒險、花園小舟、青蛙跳、皇冠鞦韆、音速迴旋、飛象藍天、時光旅行、時空飛俠、採礦飛車、探險虎克、旋轉木馬、異次元風暴、陽光探戈、搶救地心、銀河炫風、摩天輪、叢林泛舟、轉轉笛諾、露娜與海盜、魔法風琴師、天空之夢摩天輪等 23 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：營業使用中之 23 項機械遊樂設施，均符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：營業使用中之 23 項機械遊樂設施，均符合規定。 3. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。
臺中市政府	亞哥花園	勒令停止使用： 旋轉馬車、宇宙戰機、離心椅、沖天飛船、火鳳凰、碰碰車等 6 項。	1. 該場所已封閉停止使用，入口處並掛有公文告示。 2. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。

督導考核結果彙整表			
主管機關	機械遊樂場所名稱	機械遊樂設施名稱	督導考核情形
臺中市政府	三井OUTLET	營業使用： 台中之星摩天輪等 1 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：營業使用中之 1 項機械遊樂設施，符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：營業使用中之 1 項機械遊樂設施，均符合規定。 3. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。
臺南市政府	頑皮世界	營業使用： 空中熱氣球、蛋糕馬車、火鳳凰、大金剛巨浪、鯉躍龍門、星際太空站等 6 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：營業使用中之 6 項機械遊樂設施，符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：營業使用中之 6 項機械遊樂設施，符合規定。 3. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。
臺南市政府	台灣糖業股份有限公司 量販事業部嘉年華購物中心	現場已拆除： 音樂馬車等 1 項。	1. 該場所已更換營業單位。 2. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。 3. 音樂馬車現場已拆除，並報署於 109 年 1 月 13 日營署建管字第 1080101381 號函同意解列。

督導考核結果彙整表			
主管機關	機械遊樂場所名稱	機械遊樂設施名稱	督導考核情形
高雄市政府	大魯閣賽道樂園	營業使用： 天空飛行家、自由落體、自由搖滾、路面電車（草衙道電車）、旋轉木馬、摩天輪、滴答電車等 7 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：營業使用中之 7 項機械遊樂設施，符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：營業使用中之 7 項機械遊樂設施，符合規定。 3. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。
高雄市政府	統一夢時代購物中心	營業使用： 摩天輪等 1 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：營業使用中之 1 項機械遊樂設施，符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：營業使用中之 1 項機械遊樂設施，符合規定。 3. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。

督導考核結果彙整表			
主管機關	機械遊樂場所名稱	機械遊樂設施名稱	督導考核情形
高雄市政府	大立伊勢丹頂樓遊樂場	營業使用： 太空爭霸戰、單軌列車、海盜船、瘋狂迪斯科、金馬車等 5 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：營業使用中之 5 項機械遊樂設施，符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：營業使用中之 5 項機械遊樂設施，符合規定。 3. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。
高雄市政府	快樂一○○○主題樂園	營業使用： 空中腳踏車(飛越冒險谷)、海盜船(海怪大冒險)、森林小火車(穿梭冒險谷)、旋轉塔、勇闖侏儸紀等 5 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：營業使用中之 5 項機械遊樂設施，符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：營業使用中之 5 項機械遊樂設施，符合規定。 3. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。

督導考核結果彙整表			
主管機關	機械遊樂場所名稱	機械遊樂設施名稱	督導考核情形
高雄市政府	傑笙遊樂園	停止使用： 空中腳踏車、滑翔翼、 夢幻飛鼠、空中火車等 4 項。	1. 該場所已封閉停止使用，入口處並掛有公文告示。 2. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。

督導考核結果彙整表

主管機關	機械遊樂場所名稱	機械遊樂設施名稱	督導考核情形
高雄市政府	義大遊樂世界	營業使用： 摩天輪、U 型滑板(極限挑戰)、單軌列車(城堡列車)、海盜船、激流泛舟(飛越愛琴海)、超級水戰、城堡旋轉馬車、彈跳星、旋轉森巴、瘋狂屋、瘋狂小巴士、飛天卡打車、ㄅㄅ車隊、地心歷險、飛越台灣、乘風破浪、旋轉流星、酷炫尬車、救火急先鋒、迷你小藍波、彩虹小飛機、旋風小飛俠、海狗歷險記、旋轉飛車、4D 身歷奇境等 25 項。 停止使用： 搖擺塔(飛天戰戟)、天旋地轉等 2 項。 現場已拆除：我最搖擺等 1 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：營業使用中之 25 項及停止使用中之 2 項機械遊樂設施，均符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：營業使用中之 25 項及停止使用中之 2 項機械遊樂設施，均符合規定。 3. 歷督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。 4. 我最搖擺現場已拆除，尚未報署解列。
高雄市政府	棧貳庫旋轉木馬	營業使用： 旋轉木馬等 1 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：營業使用中之 1 項機械遊樂設施，均符合規定。 2. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。

督導考核結果彙整表

主管機關	機械遊樂場所名稱	機械遊樂設施名稱	督導考核情形
新竹縣政府	六福村主題遊樂園	營業使用： 老油井、大怒神、大海怪、大馬靴、天馬行空、火山歷險、巨嘴鳥、礦山歷險(沙漠風暴)、旋轉木馬(阿里巴巴與四十大盜)、風雨同舟(大海盜)、大峽谷激流泛舟(急流泛舟)、醉酒桶、西部瘋狂列車、兒童獨木舟、風火輪、飛毯、笑傲飛鷹、小小礦車(採礦車)、空中自行車(猴子行大運)、蒸汽火車、蓬車觀覽(摩天蓬車)、騎兵隊、動感電影(魔宮救美)、動感電影(原:魔鬼礦坑；現:古墓謎城)、小小驛馬車、大海嘯、搖滾蒸汽船等 27 項。 停止使用： 蘇丹王大冒險等 1 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：營業使用中之 27 項及停止使用中之 1 項機械遊樂設施，均符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：營業使用中之 27 項及停止使用中之 1 項機械遊樂設施，均符合規定。 3. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。 4. 蘇丹王大冒險已請得拆除執照，現場尚未拆除。

督導考核結果彙整表			
主管機關	機械遊樂場所名稱	機械遊樂設施名稱	督導考核情形
苗栗縣政府	香格里拉樂園	停止使用： 宇宙蜘蛛、雲霄飛車、甜甜列車、飛行小丑、星際風火輪等 5 項。 現場已拆除： 旋轉木馬等 1 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：停止使用中之 5 項機械遊樂設施均符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：停止使用中之 5 項機械遊樂設施，均符合規定。 3. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。 4. 旋轉木馬現場已拆除，尚未報署解列。
苗栗縣政府	尚順育樂天地	營業使用： Ballon 360 遨翔熱氣球、Dark Ride 鋼鐵機甲戰隊、T-Rex 勇闖侏儸紀、X-Ride 銀河歷險、FreeFall 怒海神龍-自由落體、咖啡杯-奔魚咖啡杯、旋轉木馬、轉轉趣-旋轉大樂 GO、I-Ride 進擊的巨人、Odyssey 搶救亞寶大作戰、碰碰車、激流泛舟、競速卡丁車、玩具大作戰等 14 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：營業使用中之 14 項機械遊樂設施，均符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：營業使用中之 14 項機械遊樂設施，均符合規定。 3. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。

督導考核結果彙整表			
主管機關	機械遊樂場所名稱	機械遊樂設施名稱	督導考核情形
南投縣政府	泰雅渡假村	停止使用： 賽車、空中單軌等 2 項。 現場已拆除： 小火車、太空梭、登山列車、宇宙蜘蛛、海盜船、雲龍飛車、碰碰車、音樂馬車等 8 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：停止使用中之 2 項機械遊樂設施，均符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：停止使用中之 2 項機械遊樂設施，均符合規定。 3. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。 4. 該場所 8 項設施皆已拆除完畢，並報署於 109 年 4 月 6 日營署建管字第 1090017924 號函同意解列。
南投縣政府	九族文化村	營業使用： 水沙連小火車、熱氣球、音樂馬車、單軌電車、太空山、老爺車、金礦山探險、馬雅探險、海盜船、UFO 幽浮、九族纜車、加勒比海探險、侏儸紀探險、跳跳蛙、轉轉車、大漩渦、飛行船、水戰船等 18 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：營業使用中之 18 項機械遊樂設施，均符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：營業使用中之 18 項機械遊樂設施，均符合規定。 3. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。

督導考核結果彙整表			
主管機關	機械遊樂場所名稱	機械遊樂設施名稱	督導考核情形
雲林縣政府	劍湖山世界	營業使用： 迴旋磁場、摩天輪、天女散花、狂飆飛碟、擎天飛梭、海盜船、咕咕飛車、飛天法寶、嘟嘟車、音樂馬車（一）、音樂馬車（二）、音樂馬車（三）、百戰嚕啦啦、飛天潛艇、超級戰斧、衝瘋飛車、哈哈列車、蛙蛙機等 18 項。 停止使用： 魔奇蛋糕屋等 1 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：營業使用中之 18 項及停止使用中之 1 項機械遊樂設施，均符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：營業使用中之 18 項及停止使用中之 1 項機械遊樂設施，均符合規定。 3. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。
屏東縣政府	八大森林樂園	停止使用： 甜甜花杯、巧巧列車、咩咩列車、章魚飛車、達達戰機、多多碰車、嘟嘟火車、飛天魔帽等 8 項。	1. 該場所已封閉停止使用，入口處並掛有公文告示。 2. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。

督導考核結果彙整表

主管機關	機械遊樂場所名稱	機械遊樂設施名稱	督導考核情形
宜蘭縣政府	太平山國家森林遊樂區	營業使用： 蹦蹦車等 1 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：營業使用中之 1 項機械遊樂設施，均符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：營業使用中之 1 項機械遊樂設施均符合規定。 3. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。
花蓮縣政府	花蓮遠雄海洋公園	營業使用： 家庭式雲霄飛車（小藍鯨歷險記）、觀纜車（晴空纜車）、海盜船（黑鬍子海盜船）、咖啡杯（飛旋貝殼）、海灘球（沙灘跳跳球）、珍珠摩天輪（碧海小飛船）、大摩天輪（擎天巨輪）、旋轉木馬（飛旋海豚）、潛水艇（瘋狂潛水艇）、海盜灣（海盜大驚航）等 10 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：營業使用中之 10 項機械遊樂設施，均符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：營業使用中之 10 項機械遊樂設施，均符合規定。 3. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。

督導考核結果彙整表			
主管機關	機械遊樂場所名稱	機械遊樂設施名稱	督導考核情形
花蓮縣政府	瑞穗鄉富興社區	停止使用： 富興小火車等 1 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：停止使用中之 1 項機械遊樂設施，均符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：停止使用之 1 項機械遊樂設施，均符合規定。 3. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。
水利署水源特定區管理局	雲仙樂園	現場已拆除： 古堡怪譚、魔幻館等 2 項。	1. 主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形：停止使用中之 1 項機械遊樂設施，均符合規定。 2. 機械遊樂設施現場勘查：停止使用之 1 項機械遊樂設施，均符合規定。 3. 歷年督導檢討會議結論執行情形：均依會議結論辦理，符合規定。 4. 古堡怪譚現場已拆除，並報署於 108 年 10 月 21 日營署建管字第 1081210311 號函同意解列。 5. 魔幻館現場已拆除，並報署於 109 年 5 月 18 日營署建管字第 1090035778 號函同意解列。

三、督導考核結果統計分析

本次督導考核各直轄市、縣（市）政府及一個特設主管建築機關辦理機械遊樂設施管理之作業情形，依督導考核工作計畫規定，各縣市機械遊樂設施場所抽查率應為 50%以上；現場勘查機械遊樂設施經營使用情形如下（詳附件二）：

（一）遊樂場所經營現況：

109 年督導考核之遊樂場所計 31 處，其中營業中有 22 處，停止使用者有 9 處。

（二）機械遊樂設施經營現況：

109 年督導考核現場實際勘查之機械遊樂設施計 255 項，其中營業使用者 201 項、停止使用者 33 項、拆除者 21 項。

（三）營業使用之機械遊樂設施設置、保修與管理情形：

- 1、領得使用執照者計 201 項（佔營業使用總數之 100%）。
- 2、投保意外責任險者計 201 項（佔營業使用總數之 100%）。
- 3、設置專任管理操作人員計 201 項（佔營業使用總數之 100%）。
- 4、設置合格保養修護人員者計 201 項符合規定（佔營業使用總數之 100%）。
- 5、備有保養修護記錄者計 201 項（佔營業使用總數之 100%）。
- 6、實施定期安全檢查及安全檢查結果已申報建築主管機關者，計 201 項均符合規定（佔營業使用總數之 100%）。

7、經以抽查方式辦理現場勘查，業者依規定設置合格標示及安全說明者，計 201 項符合規定（佔營業使用總數之 100%）。

（四）經現場勘查停止使用之 33 項機械遊樂設施設置有停止使用標示（佔停止使用總數之 100%）。

四、依據歷年會議紀錄加強管理措施執行情形

依內政部營建署 95 年 7 月 19 日召開「研商 95 年度督導考核機械遊樂設施安全檢查與違規查處之缺失改善情形會議」結論指示工作重點如下：

- （一）對於依機械遊樂設施設置及檢查管理辦法第 10 條前段規定，停止使用之機械遊樂設施，為防範其經營者未依規定辦理安全檢查及申報，並取得安全檢查合格證明書前，即擅自恢復使用之情事，請各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關訂定抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業。
- （二）請各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關研議將所轄停止使用之機械遊樂設施於網站公告，並請教育單位轉知各學校，以保障學童使用安全。

依內政部營建署 99 年 7 月 14 日召開研商「99 年度督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果檢討」會議，依其結論摘錄本業務後續工作重點如下：

- （一）對於部分遊樂場，查有部分機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，為維護機械遊樂設施之合法使用及消費者安全，請各直轄市、縣

(市)政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則，以督促改善。

- (二) 請各直轄市、縣(市)政府及特設主管建築機關隨時更新府內網站有關轄區內停止使用機械遊樂設施之公告，並請教育單位轉知各學校，以保障學童使用安全。

依內政部營建署 106 年 6 月 21 日召開研商「106 年度督導考核直轄市、縣(市)政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果檢討」會議，依其結論摘錄本業務後續工作重點如下：

- (一) 目前全國機械遊樂設施大多已偏老舊，機械遊樂設施事故發生亦較為頻繁，除平時需定期管理維護及督導外，若轄內機械遊樂設施發生事故時，請依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理，請各直轄市、縣(市)政府之通報情形確實執行。
- (二) 除建立中央及地方聯繫網絡外，請地方政府要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序，以利第一線人員依循。

前揭工作重點皆已納入 108 年督導考核表督導項目，本次督導考核各直轄市、縣(市)政府及特設主管建築機關下列工作執行情形如下：

- (一) 受督單位現況：13 個直轄市、縣(市)政府及 1 個特設主管建築機關共計 14 個受督單位，108 年期間共計 12 個單位須執行不定期無預警抽複查。
- (二) 訂定抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業：108 年期間計有 54 項機械遊樂設施(當年度停用及拆除)須訂定抽複查計畫，共計有 54 項

機械遊樂設施已訂定抽複查計畫，佔總執行率100%。

- (三) 依抽複查計畫，執行不定期無預警之抽複查作業：108 年期間計有 54 項機械遊樂設施(當年度停用及拆除)須執行不定期無預警之抽複查作業，共計有 53 項機械遊樂設施已執行不定期無預警之抽複查作業，佔總執行率 98.18%。
- (四) 網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施：108 年期間計有 33 項停止使用的機械遊樂設施須於網站發布停用訊息，共計有 33 項機械遊樂設施已公告完成，執行率達 100%。
- (五) 函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施：108 年期間計有 33 項機械遊樂設施須函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之訊息，共計有 33 項機械遊樂設施已發函，執行率達 100%。
- (六) 依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理轄內發生結論執行情形事故：108 年間計無縣(市)發生一般事故，故依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理回報處理，本項執行率達 100%。
- (七) 要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序：108 年期間計有 201 項機械遊樂設施需建立事故發生處理標準程序，共計有 201 項機械遊樂設施已建立事故發生標準程序，執行率達 100%。
- (八) 要求各直轄市、縣(市)政府及特設主管建築機關有無督促經營業者建立「大型遊樂場高空機械遊

樂設施緊急避難措施標準作業流程」：本項目為 109 年新增督導考核項目，因流程公布時間尚短，故此項目不納入本次考核百分比中。

肆、結論

一、依督導考核結果所示，督導現場實際勘查之機械遊樂設施數量總計 255 項。營業使用中計 201 項，停止使用者計有 33 項。已拆除計有 21 項。與 108 年下半年成果統計表比較，異動說明如下：

二、依本年度督導結果統計遊樂場所使用情形如下：

（一）遊樂場所營業使用中但機械遊樂設施全部停止使用者：

1. 苗栗縣香格里拉樂園。
2. 花蓮縣瑞穗鄉富興社區。

（二）遊樂場所及機械遊樂設施皆停止使用者：


1. 臺北市立兒童育樂中心圓山園區。
2. 台北市 ATT 4 FUN 大直店。
3. 新北市八仙樂園。
4. 臺中市亞哥花園。
5. 台南市台灣糖業(股)公司嘉年華購物中心。
6. 高雄市傑笙遊樂園。
7. 南投縣泰雅渡假村。
8. 屏東縣八大森林樂園。

（三）遊樂場所營業使用中但部分機械遊樂設施已停用或拆除者：

1. 台北市立天文科學教育館。
2. 高雄市義大遊樂世界。
3. 新竹縣六福村主題遊樂園。
4. 雲林縣劍湖山世界。

三、依逐年督導成果統計機械遊樂設施使用情形成果如下：

年度 使用情形	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
營業使用 數量	174	186	219	206	201	201	205	205	212	205	201	201
停止使用 數量	100	71	55	40	42	42	51	32	47	47	59	33
拆除數量	5	22	17	35	1	1	1	16	3	9	0	21



由以上的統計結果得知：機械遊樂設施的數量自 98 年至今，除了 98 年因部份遊樂場所配合主管單位辦理國際展覽活動暫時停業（如臺北市立兒童育樂中心－圓山園區），因而造成停止使用之數量較為提高以外，至 108 年度營業使用之機械遊樂設施數量維持在 200-210 項之間，而停止使用之機械遊樂設施數量維持在 33-54 項之間，大致維持在一個穩定的狀態。

四、為積極有效追蹤管理目前全國 33 處停止使用之機械遊樂設施，故依其使用年限、停用時間、停用原因等樣態製成統計表並提出部分停止使用或未取得使用許可，應加強無預警查察之場所建議清冊(詳如附件五)，以利後續追蹤列管。

五、本年度督導過程中發現部份情事必須請受督導單位辦理後續追縱及行政程序處理事宜，說明如下：

(一) 臺北市政府管轄之台北市立天文科學教育館，停止使用之機械遊樂設施陀螺椅等 1 項設施，請臺北市政府依照歷年會議結論辦理辦理不定期抽複查作業。

(二) 高雄市政府所管轄之棧貳庫旋轉木馬，園區內設有旋轉木馬等 1 項設施已取得安全檢查合格證明書現場營業使用中，但尚未報署列管，請高雄市說明。

(三) 有關拆除解列事項：

1. 臺北市政府管轄之 ATT 4 FUN 大直店，停止使用之機械遊樂設施旋轉木馬、摩天輪等 2 項設施，已領得拆除執照並已拆除，已報署同意解除列管。

2. 新北市政府管轄之八仙樂園，已停用之神仙飛碟、飛行魔椅、氣球之旅、親子飛車、八仙逍遙船、小飛俠等 6 項設施，已領得拆除執照並已拆除，已報署同意解除列管。

3. 台南市政府管轄之台灣糖業(股)公司嘉年華購物中心，停止使用之機械遊樂設施音樂馬車等 1 項設施，已領得拆除執照並已拆除，已報署同意解除列管。

4. 高雄市政府管轄之義大遊樂世界，停止使用之機

械遊樂設施我最搖擺等 1 項設施，已領得拆除執照並已拆除，但尚未報署解列，請高雄市政府依相關規定儘速辦理後續行政事宜。

5. 新竹縣政府管轄之六福村主題樂園，停止使用之機械遊樂設施蘇丹王大冒險等 1 項設施，已領得拆除執照尚未拆除，請新竹縣政府依相關規定儘速辦理後續行政事宜。
6. 苗栗縣政府管轄之香格里拉樂園，停止使用之機械遊樂設施旋轉木馬等 1 項設施，已領得拆除執照並已拆除，請苗栗縣政府依相關規定儘速辦理後續行政事宜。
7. 南投縣政府管轄之泰雅渡假村，停止使用之機械遊樂設施小火車、太空梭、雲龍飛車、登山列車、宇宙蜘蛛、音樂馬車、碰碰車、海盜船等 8 項設施，已領得拆除執照並已拆除，已報署同意解除列管。
8. 臺北水源特定區管理局管轄之雲仙樂園，停止使用之機械遊樂設施魔幻館、古堡怪談等 2 項設施，已領得拆除執照並已拆除，已報署同意解除列管。

附件一

108 年下機械遊樂設施設置、保修與管理成果 統計表

108年下半年機械遊樂設施設置、保修與管理成果統計表

時間：108年07月01日 至 108年12月31日

區域別	遊樂場所數量	機械遊樂設施數量	一、經營現況					二、機械遊樂設施現場標示情形		三、使用中機械遊樂設施檢查項目									四、本次檢查缺失處理情形					五、縣市政府資料建置情形		備 註	
			(一)遊樂場所		(二)機械遊樂設施					(一)建築執照申辦情形				(二)管理保養修護情形			(三)定期安全檢查情形										
										1 已領得雜項執照	2 已領得竣工查驗合格證明書	3 已投保意外責任保險	4 已領得使用執照	1 已置專任管理操作人員	2 已置合格保養修護人員	3 備有保養修護紀錄	1 已實施定期安全檢查	2 委託專業技師建築師檢查單位辦理									3 安全檢查結果已申報建築主管機關
			1 營業中	2 停止使用	1 使用中	2 停止使用	3 拆除	1 已依規定設置合格標示及安全說明	2 置停止使用設施已標示	1 已領得雜項執照	2 已領得竣工查驗合格證明書	3 已投保意外責任保險	4 已領得使用執照	1 已置專任管理操作人員	2 已置合格保養修護人員	3 備有保養修護紀錄	1 已實施定期安全檢查	2 委託專業技師建築師檢查單位辦理	3 安全檢查結果已申報建築主管機關	1 限期改善補辦手續	2 處以罰鍰並限期改善手續	3 勒令停止使用	4 停止供水供電	5 封閉或限期拆除	1 設施已依抽複查表遊樂整建建檔		2 各遊樂場所機械遊樂整逐案抽複查紀錄已彙
總 計	30	246	23	7	198	36	12	198	36	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	0	0	0	0	0	246	246	
臺灣省																											
宜蘭縣	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
新竹縣	1	28	1	0	27	1	0	27	1	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	0	0	0	0	0	28	28	
苗栗縣	2	20	1	1	14	5	1	14	5	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	20	20	
彰化縣	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
南投縣	2	28	1	1	18	2	8	18	2	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	28	28	
雲林縣	1	19	1	0	18	1	0	18	1	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	19	19	
嘉義縣	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
屏東縣	1	7	0	1	0	7	0	0	7	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	0	0	0	0	0	7	7	
臺東縣	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
花蓮縣	2	11	2	0	10	1	0	10	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	11	11	
澎湖縣	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
基隆市	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
新竹市	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
嘉義市	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
直轄市																											
臺北市	6	21	5	1	19	2	0	19	2	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	21	21	新增ATT4FUN大直店2項設施
新北市	1	4	0	1	0	4	0	0	4	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	0	0	0	0	0	4	4	
臺中市	3	30	2	1	24	6	0	24	6	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	30	30	解除列管東山樂園及其8項設施
臺南市	2	7	2	0	6	0	1	6	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	7	7	拆除嘉年華購物中心1項設施
高雄市	6	50	5	1	43	6	1	43	6	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	0	0	0	0	0	50	50	
桃園市	1	18	1	0	18	0	0	18	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	18	18	
福建省																											
金門縣	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
連江縣	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	41	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

108年下半年機械遊樂設施設置、保修與管理成果統計表

時間：108年07月01日 至 108年12月31日

區域別	遊樂場所數量	機械遊樂設施數量	一、經營現況					二、機械遊樂設施現場標示情形		三、使用中機械遊樂設施檢查項目									四、本次檢查缺失處理情形					五、縣市政府資料建置情形		備 註	
			(一)遊樂場所				3 拆除			(一)建築執照申辦情形				(二)管理保養修護情形			(三)定期安全檢查情形										
			1 營業中	2 停止使用	1 使用中	2 停止使用				1 標示及 安全說 明合格	2 置停止 使用設 施標示 已設	1 已領得 雜項執 照	2 證 明 書	3 已投 保意 外責 任保 險	4 已領 得使 用執 照	1 已置 專任 管理 操作 人員	2 已置 合格 保養 修護 人員	3 備有 保養 修護 紀錄	1 已實 施定 期安 全檢 查	2 委託 專業 技師 建築 師	3 安全 檢查 結果 已申 報	1 限期 改善 補辦 手續	2 處以 罰鍰 並限 期改 善	3 勒令 停止 使用	4 停止 供水 供電		5 封閉 或限 期拆 除
			1 營業中	2 停止 使用	1 使用中	2 停止 使用	1 標示及 安全說 明合格	2 置停止 使用設 施標示 已設	1 已領得 雜項執 照	2 證 明 書	3 已投 保意 外責 任保 險	4 已領 得使 用執 照	1 已置 專任 管理 操作 人員	2 已置 合格 保養 修護 人員	3 備有 保養 修護 紀錄	1 已實 施定 期安 全檢 查	2 委託 專業 技師 建築 師	3 安全 檢查 結果 已申 報	1 限期 改善 補辦 手續	2 處以 罰鍰 並限 期改 善	3 勒令 停止 使用	4 停止 供水 供電	5 封閉 或限 期拆 除	1 各遊 樂場 所機 械遊 樂 場 抽 查 表 已 彙 集	2 歷次 抽復 查紀 錄已 彙 集		
總 計	30	246	23	7	198	36	12	198	36	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	0	0	0	0	0	246	246	
內政部指定特設主管建築機關	1	2	1	0	0	1	1	※	1	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	0	0	0	0	0	2	2	

附件二

109 年機械遊樂設施設置、保修與管理成果現 勘統計表

【附件二】 109年機械遊樂設施設置、保修與管理成果督導現勘統計表

製表時間：109年05月19日

區域別	遊樂場所數量	機械遊樂設施數量	一、經營現況					二、機械遊樂設施現場標示情形		三、營業中機械遊樂設施檢查項目									四、本次檢查缺失處理情形					五、縣市政府資料建置情形		備 註		
			(一)遊樂場所		(二)機械遊樂設施					(一)建築執照申辦情形				(二)管理保養修護情形			(三)定期安全檢查情形											
										1 已領得雜項執照	2 證 明 書	3 已 投 保 意 外 責 任 保 險	4 已 領 得 使 用 執 照	1 已 置 專 任 管 理 操 作 人 員	2 已 置 合 格 保 養 修 護 人 員	3 備 有 保 養 修 護 紀 錄	1 已 實 施 定 期 安 全 檢 查	2 委 託 專 業 技 師 建 築 師	3 建 安 檢 查 結 果 已 申 報	1 限 期 改 善 補 辦 手 續	2 處 以 罰 鍰 並 限 期 改 善 辦 手 續	3 勒 令 停 止 使 用	4 停 止 供 水 供 電	5 封 閉 或 拆 除	1 各 遊 樂 場 所 機 械 遊 樂 設 施 已 依 抽 複 查 表 列 舉 事 項 彙 整 建 檔		2 歷 次 抽 複 查 紀 錄 已 彙 整	
			1 營 業 中	2 停 止 使 用	1 營 業 中	2 停 止 使 用	3 拆 除	標 示 及 依 規 定 設 置 合 格	停 止 使 用 標 示																			
總 計	31	255	22	9	201	33	21	201	33	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	0	0	0	0	0	255	255		
直轄市																												
臺北市	6	26	4	2	21	3	2	21	3	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0	26	26	ATT4FUN大直店-2項設施已拆除(已解除列管)	
新北市	1	6	0	1	0	0	6	※	0	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	0	0	0	0	0	6	6	八仙樂園-6項設施已拆除(已解除列管)	
臺中市	3	30	2	1	24	6	0	24	6	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	30	30		
臺南市	2	7	1	1	6	0	1	6	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	7	7	台糖嘉年華購物中心-音樂馬車已拆除(已解除列管)	
高雄市	7	51	6	1	44	6	1	44	6	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	0	0	0	0	0	51	51	義大遊樂世界-我最搖擺已拆除(尚未報署解列) 新增場所-棧式庫旋轉木馬	
桃園市	1	18	1	0	18	0	0	18	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	18	18		
台灣省																												
宜蘭縣	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1		
新竹縣	1	28	1	0	27	1	0	27	1	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	0	0	0	0	0	28	28	蘇丹王大冒險－已申請拆除執照(尚未報署解列)	
苗栗縣	2	20	2	0	14	5	1	14	5	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	20	20	香格里拉-旋轉木馬已拆除(尚未報署解列)	
彰化縣	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
南投縣	2	28	1	1	18	2	8	18	2	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	28	28	泰雅渡假村-8項設施已拆除(已解除列管)	
雲林縣	1	19	1	0	18	1	0	18	1	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	19	19		
嘉義縣	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
屏東縣	1	8	0	1	0	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8		
臺東縣	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
花蓮縣	2	11	1	1	10	1	0	10	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	11	11	富興小火車(執照申請中)	
澎湖縣	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
基隆市	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
新竹市	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
嘉義市	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
福建省																												
金門縣	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
連江縣	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

【附件二】

製表時間：109年05月19日

區域別	遊樂場所數量	機械遊樂設施數量	一、經營現況					二、機械遊樂設施現場標示情形		三、營業中機械遊樂設施檢查項目									四、本次檢查缺失處理情形					五、縣市政府資料建置情形		備 註	
			(一)遊樂場所		(二)機械遊樂設施					(一)建築執照申辦情形				(二)管理保養修護情形			(三)定期安全檢查情形										
			1 營業中	2 停止使用	1 營業中	2 停止使用	3 拆除	1 標示及依規定設置合格	2 停止使用標示	1 已領得雜項執照	2 已領得竣工查驗合格	3 已投保意外責任保險	4 已領得使用執照	1 已置專任管理操作人員	2 已置合格保養修護人員	3 備有保養修護紀錄	1 已實施定期安全檢查	2 委託專業技師建築師檢查單位辦理	3 安全檢查結果已申報	1 限期改善補辦手續	2 處以罰鍰並限期改善手續	3 勒令停止使用	4 停止供水供電	5 封閉或拆除	1 設施已依抽複查表列		2 各遊樂場所機械遊樂設施整建抽複查紀錄已彙整逐案建檔
			總 計	31	255	22	9	201	33	21	201	33	201	201	201	201	201	201	201	201	201	0	0	0	0		0
特設主管建築機關																											
內政部指定特設主管建築機關	1	2	1	0	0	0	2	※	0	※	※	※	※	※	※	※	※	※	0	0	0	0	0	2	2	雲仙樂園-2項設施已拆除(已解除列管)	

附件三

109 年各縣(市)機械遊樂設施設置保修與管理 督導考核表

臺北市機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	臺北市立兒童育樂中心圓山園區		地址	臺北市中山北路3段66號		
經營業者	台北市政府工務局公園路燈管理處		負責人	公園處	聯絡電話	02-25850192#236
遊樂場所使用情形		營業使用	使用執照號碼	93使字第0343號		
	√	業者自行停止使用	相關主管機關文件			
		勒令停止使用	相關主管機關文件			
機械遊樂設施使用情形及使用年限(如后頁)	營業使用設施					
	停止使用設施	摩天輪、音樂馬車等共計2項停止使用				
督導考核項目			列管設施數量	符合規定數量	說明	
壹、行政管理作業情形	一、有無投保意外責任保險文件		-	-	期限：	
	二、有無設置專任管理操作人員資料		-	-		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料		-	-	資格：	
	四、有無保養修護紀錄		-	-		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報		-	-		
	六、違規查處資料		-	-		
貳、現場勘查情形	一、有無設置專任管理操作人員		-	-		
	二、有無依規定設置保養修護人員		-	-		
	三、有無保養修護紀錄		-	-		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明		-	-		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示		2	2		
參、執行情形 歷年督導檢討會議結論	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業		2	2		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業		2	2	日期：	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施		2	2		
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施		2	2	函文：	

五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	-	-	
八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計	10	10	
合格率： $(\Sigma \text{考核項目符合規定數量} / \Sigma \text{考核項目列管設施數量}) \times 100\%$	100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		台北市政府			
機械遊樂場所名稱		臺北市立兒童育樂中心圓山園區			
項次	機械遊樂 設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	音樂馬車	75..07.18	北市教人字第37499 號(專案簽報)	未定	停用
02	摩天輪	75..07.18	北市教人字第37499 號(專案簽報)	未定	停用
	(以下空白)				
備註					

附表二：遊樂場所照片



臺北市立兒童育樂中心圓山園區



摩天輪



音樂馬車



摩天輪停止使用告示



音樂馬車停止使用告示

臺北市機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	臺北市立兒童新樂園		地址	臺北市承德路5段55號		
經營業者	臺北大眾捷運股份有限公司		負責人	陳慶祥	聯絡電話	02-28333823#501
遊樂場所使用情形	✓	營業使用	使用執照號碼	103使字第0167 0169號		
		業者自行停止使用	相關主管機關文件			
		勒令停止使用	相關主管機關文件			
機械遊樂設施使用情形及使用年限(如后頁)	營業使用設施	摩天輪、咖啡杯、魔法星際飛車、星空小飛碟、宇宙迴轉、幸福碰碰車、小飛龍、巡弋飛椅、銀河號、海洋總動員、飛天神奇號、海盜船、叢林吼吼屋、勇闖侏儸紀、F1狂飆飛車、森林舞會、瘋狂甜甜圈，共計17項營業使用				
	停止使用設施					
督導考核項目			列管設施數量	符合規定數量	說明	
壹、行政管理作業情形	一、有無投保意外責任保險文件		17	17	期限： 108.10.01-109.09.30	
	二、有無設置專任管理操作人員資料		17	17		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料		17	17	資格：如附表一備註	
	四、有無保養修護紀錄		17	17		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報		17	17		
	六、違規查處資料		-	-		
貳、現場勘查情形	一、有無設置專任管理操作人員		17	17		
	二、有無依規定設置保養修護人員		17	17		
	三、有無保養修護紀錄		17	17		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明		17	17		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示		-	-		
參、執行情形 歷年督導檢討會議結論	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業		-	-		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業		-	-	日期：	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施		-	-		
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施		-	-	函文：	

五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	17	17	
八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計	170	170	
合格率： $(\Sigma \text{考核項目符合規定數量} / \Sigma \text{考核項目列管設施數量}) \times 100\%$	100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		台北市政府			
機械遊樂場所名稱		台北市立兒童新樂園			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	海洋總動員	103年7月11日	103使字第0167號	未定	109年3月12日北市都建字第1093046672號函
02	飛天神奇號	103年7月11日	103使字第0167號	未定	109年3月12日北市都建字第1093046672號函
03	叢林吼吼屋	103年7月11日	103使字第0167號	未定	109年3月12日北市都建字第1093046672號函
04	海盜船	103年7月11日	103使字第0167號	未定	109年3月12日北市都建字第1093046672號函
05	摩天輪	103年7月11日	103使字第0169號	未定	109年3月12日北市都建字第1093046672號函
06	咖啡杯	103年7月11日	103使字第0169號	未定	109年3月12日北市都建字第1093046672號函
07	魔法星際飛車	103年7月11日	103使字第0169號	未定	109年3月12日北市都建字第1093046672號函
08	星空小飛碟	103年7月11日	103使字第0169號	未定	109年3月12日北市都建字第1093046672號函
09	宇宙迴轉	103年7月11日	103使字第0169號	未定	109年3月12日北市都建字第1093046672號函
10	幸福碰碰車	103年7月11日	103使字第0169號	未定	109年3月12日北市都建字第1093046672號函
11	小飛龍	103年7月11日	103使字第0169號	未定	109年3月12日北市都建字第1093046672號函
12	巡弋飛椅	103年7月11日	103使字第0169號	未定	109年3月12日北市都建字第1093046672號函
13	銀河號	103年7月11日	103使字第0169號	未定	109年3月12日北市都建字第1093046672號函
14	勇闖侏儸紀	109年2月25日	109使字第0039號	123年11月13日	108年11月14日北市都建字第1083254734號函
15	F1狂飆飛車	109年2月25日	109使字第0039號	123年11月13日	108年11月14日北市都建字第1083254734號函
16	森林舞會	109年2月25日	109使字第0039號	123年11月13日	108年11月14日北市都建字第1083254734號函
17	瘋狂甜甜圈	109年2月25日	109使字第0039號	123年11月13日	108年11月14日北市都建字第1083254734號函
	(以下空白)				
備註	1. 保養修護人員資格：重機械修護-杜玉波 2. 構造部分檢查專業技師：土木技師-沈國泰 3. 機電部分檢查專業技師：機械技師-吳洲平				

附表二：遊樂場所照片



臺北市立兒童新樂園



咖啡杯



叢林吼吼屋



巡戈飛椅



勇闖侏儸紀

臺北市機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	臺北市立天文科學教育館		地址	臺北市基河路363號		
經營業者	臺北市立天文科學教育館		負責人	邱國光	聯絡電話	02-28314551
遊樂場所使用情形	✓	營業使用	使用執照號碼	91使字第0253號		
		業者自行停止使用	相關主管機關文件			
		勒令停止使用	相關主管機關文件			
機械遊樂設施使用情形及使用年限(如后頁)	營業使用設施	宇宙探險軌道車等共計1項營業使用				
	停止使用設施	陀螺椅等共計1項停止使用				
督導考核項目			列管設施數量	符合規定數量	說明	
壹、行政管理作業情形	一、有無投保意外責任保險文件		1	1	期限：108.12.31-109.12.31	
	二、有無設置專任管理操作人員資料		1	1		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料		1	1	資格：如附表一備註	
	四、有無保養修護紀錄		1	1		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報		1	1		
	六、違規查處資料		-	-		
貳、現場勘查情形	一、有無設置專任管理操作人員		1	1		
	二、有無依規定設置保養修護人員		1	1		
	三、有無保養修護紀錄		1	1		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明		1	1		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示		1	1		
參、歷年督導檢討會議結論 執行情形	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業		1	1		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業		1	0	日期：	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施		1	1		
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施		1	1	函文：	

五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	1	1	
八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計	15	14	
合格率： $(\Sigma \text{ 考核項目符合規定數量} / \Sigma \text{ 考核項目列管設施數量}) \times 100\%$	93.3%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		台北市政府			
機械遊樂場所名稱		臺北市立天文科學教育館			
項次	機械遊樂 設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	宇宙探險列車	97.07.17	91使字第0253號	未定	109年2月3日北市 都建字第 1093004836號函
02	陀螺儀	108.08.02	108使字第0139號	未定	停用
	(以下空白)				
備註	1. 保養修護人員資格：甲種電匠-黃志豪 2. 構造部分檢查專業技師：建築師-黃培瑞 3. 機電部分檢查專業技師：機械技師-謝鴻隆				

附表二：遊樂場所照片




臺北市立天文科學教育館



陀螺儀



陀螺儀停止使用告示



安全合格證明書



宇宙探險列車

台北市機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	ATT 4 FUN 大直店		地址	臺北市中山區敬業三路123號7樓	
經營業者	南藝創意工程股份有限公司		負責人	吳思漢	聯絡電話 07-8018388
遊樂場所使用情形		營業使用	使用執照號碼	108使字第146號	
	✓	業者自行停止使用	相關主管機關文件		
		勒令停止使用	相關主管機關文件		
機械遊樂設施使用情形及使用年限(如后頁)	營業使用設施				
	停止使用設施	旋轉木馬、摩天輪共計2項停止使用(109.2.29停止使用, 109.3.20拆除) 註: 109.4.28營署建管字第1090031459號函解除列管			
督導考核項目			列管設施數量	符合規定數量	說明
壹、行政管理作業情形	一、有無投保意外責任保險文件		-	-	期限:
	二、有無設置專任管理操作人員資料		-	-	
	三、有無依規定設置保養修護人員資料		-	-	資格:
	四、有無保養修護紀錄		-	-	
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報		-	-	
	六、違規查處資料		-	-	
貳、現場勘查情形	一、有無設置專任管理操作人員		-	-	
	二、有無依規定設置保養修護人員		-	-	
	三、有無保養修護紀錄		-	-	
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書, 並依其種類、特性豎立安全說明		-	-	
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施, 有無設置停止使用標示		-	-	
參、歷年督導檢討會議結論 執行情形	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫, 以加強不定期無預警之抽複查作業		-	-	
	二、有無依抽複查計畫, 針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業		-	-	日期:
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施		-	-	
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施		-	-	函文:

五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	-	-	
八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計	-	-	
合格率： $(\Sigma \text{考核項目符合規定數量} / \Sigma \text{考核項目列管設施數量}) \times 100\%$	100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		台北市政府			
機械遊樂場所名稱		ATT 4 FUN 大直店			
項次	機械遊樂 設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	旋轉木馬	-	-	-	已解列
02	摩天輪	-	-	-	已解列
	(以下空白)				
備註					

附表二：遊樂場所照片



ATT 4 FUN 大直店



摩天輪(已拆除)



旋轉木馬(已拆除)



摩天輪(已拆除)



旋轉木馬(已拆除)

臺北市機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	微風南山飛行劇院			地址	臺北市信義區松智路17號6樓		
經營業者	智威全球股份有限公司			負責人	何佩琪	聯絡電話	07-5372869
遊樂場所 使用情形	✓	營業使用	使用執照號碼	108使字第008號			
		業者自行停止使用	相關主管機關文件				
		勒令停止使用	相關主管機關文件				
機械遊樂設施使用情形 及使用年限 (如后頁)	營業使用設施	I-RIDE 20S 等共計1項營業使用					
	停止使用設施						
督導考核項目				列管設施 數量	符合規定 數量	說明	
壹、 行政管理 作業情形	一、有無投保意外責任保險文件			1	1	期限： 109.01.01-110.01.01	
	二、有無設置專任管理操作人員資料			1	1		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料			1	1	資格：如附表一備註	
	四、有無保養修護紀錄			1	1		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報			1	1		
	六、違規查處資料			-	-		
貳、 現場勘 查情形	一、有無設置專任管理操作人員			1	1		
	二、有無依規定設置保養修護人員			1	1		
	三、有無保養修護紀錄			1	1		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明			1	1		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示			-	-		
參、 執行 情形	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業			-	-		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業			-	-	日期：	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施			-	-		
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施			-	-	函文：	


五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	1	1	
八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計	10	10	
合格率：(Σ 考核項目符合規定數量／Σ 考核項目列管設施數量) × 100%	100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		台北市政府			
機械遊樂場所名稱		微風南山飛行劇院			
項次	機械遊樂 設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	I-RIDE 20S	108.01.09	108使字第0005號	113..01.01	108年12月26日北市 都建字第 1083055878號函
	(以下空白)				
備註	1. 保養修護人員資格：工業配線-程信瑋 2. 構造部分檢查專業技師：土木技師-樊勁宏 3. 機電部分檢查專業技師：機械技師-張肇國				

附表二：遊樂場所照片




微風南山飛行劇院




合格證



I-RIDE 20S



I-RIDE 20S



安全須知

臺北市機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	美麗華城市發展股份有限公司		地址	台北市中山區敬業一路160號5樓		
經營業者	美麗華城市發展股份有限公司		負責人	黃固榮	聯絡電話	02-25339292
遊樂場所 使用情形	✓	營業使用	使用執照號碼	93使字第0343號		
		業者自行停止使用	相關主管機關文件			
		勒令停止使用	相關主管機關文件			
機械遊樂設施使用情形及使用年限(如后頁)	營業使用設施	摩天輪、音樂馬車等共計2項營業使用				
	停止使用設施					
督導考核項目			列管設施數量	符合規定數量	說明	
壹、 行政管理作業情形	一、有無投保意外責任保險文件		2	2	期限： 108.06.30-109.06.30	
	二、有無設置專任管理操作人員資料		2	2		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料		2	2	資格：如附表一備註	
	四、有無保養修護紀錄		2	2		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報		2	2		
	六、違規查處資料		-	-		
貳、 現場勘查情形	一、有無設置專任管理操作人員		2	2		
	二、有無依規定設置保養修護人員		2	2		
	三、有無保養修護紀錄		2	2		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明		2	2		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示		-	-		
參、 執行情形 歷年督導檢討會議結論	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業		-	-		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業		-	-	日期：	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施		-	-		
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施		-	-	函文：	

	五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
	六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
	七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	2	2	
	八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計		20	20	
合格率：(Σ 考核項目符合規定數量／Σ 考核項目列管設施數量) × 100%		100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		台北市政府			
機械遊樂場所名稱		美麗華城市發展股份有限公司			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	摩天輪	93.11.02	93使字第0343號	123.11.01	109年3月12日北市 都建字第 1093046865號函
02	音樂馬車	93.11.02	93使字第0343號	123.11.01	109年3月12日北市 都建字第 1093046865號函
	(以下空白)				
備註	1. 保養修護人員資格：工業配線-程信瑋 2. 構造部分檢查專業技師：土木技師-樊勁宏 3. 機電部分檢查專業技師：機械技師-張肇國				

附表二：遊樂場所照片



美麗華城市發展股份有限公司



合格證



摩天輪搭乘須知



音樂馬車



音樂馬車安全須知

新北市機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	八仙樂園		地址	新北市八里區下罟村 1 鄰下罟子 1 之 6 號		
經營業者	八仙樂園有限公司		負責人	陳柏廷	聯絡電話	02-26105200
遊樂場所 使用情形		營業使用	使用執照號碼	詳附件一		
		業者自行停止使用	相關主管機關文件	97 年 10 月 22 日北工使字第 0970773534 號 98 年 6 月 11 日北工使字第 0980407550 號		
	✓	勒令停止使用	相關主管機關文件	104 年 6 月 28 日新北府管字第 1041192116 號		
機械遊樂設施使用情形	營業使用設施	等共計 項營業使用				
及使用年限 (如后頁)	停止使用設施	神仙飛碟(大輪盤)、飛行魔椅、氣球之旅、親子飛車、八仙逍遙船、小飛俠等共計 6 項拆除。 註：109.1.13 營署建管字第 1090000036 號函解除列管				
督導考核項目			列管設施數量	符合規定數量	說明	
壹、 行政管理 作業情形	一、有無投保意外責任保險文件		-	-	期限：	
	二、有無設置專任管理操作人員資料		-	-		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料		-	-	資格：	
	四、有無保養修護紀錄		-	-		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報		-	-		
	六、違規查處資料		-	-		
貳、 現場勘 查情形	一、有無設置專任管理操作人員		-	-		
	二、有無依規定設置保養修護人員		-	-		
	三、有無保養修護紀錄		-	-		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明		-	-		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示		-	-		
參、 歷年督 導檢討 會議結 論執 行情形	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業		-	-		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業		-	-	日期：	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施		-	-		
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施		-	-	函文：	

參、歷年督導檢討會議結論執行情形	五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
	六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
	七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	-	-	
	八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計		-	-	
合格率：(Σ考核項目符合規定數量／Σ考核項目列管設施數量)×100%		100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		新北市政府			
機械遊樂場所名稱		八仙樂園			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	神仙飛碟(大輪盤)	-	-	-	已解列
02	飛行魔椅	-	-	-	
03	氣球之旅	-	-	-	
04	親子飛車	-	-	-	
05	八仙逍遙船	-	-	-	
06	小飛俠	-	-	-	
	(以下空白)				
備註					

附表二：遊樂場所照片



八仙樂園



小飛俠(已拆除)



氣球之旅(已拆除)



飛行魔椅(已拆除)



親子飛車(已拆除)

桃園市機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	小人國主題樂園		地址	桃園市龍潭區高原路 891 號		
經營業者	小人國企業股份有限公司		負責人	朱鍾宏	聯絡電話	03-4717211
遊樂場所 使用情形	√	營業使用	使用執照號碼	詳附件一		
		業者自行停止使用	相關主管機關文件			
		勒令停止使用	相關主管機關文件			
機械遊樂設施使用情形 及使用年限 (如后頁)	營業使用設施	雲霄飛車、旋轉飛盤、探礦列車(採礦火車)、碰碰車、吉普車、水道船、音樂馬車、霹靂滑艇(轟浪水樂園)、遊園小火車、歡樂嘟嘟車、摩天草莓、跳星星、飛飛機、瘋狂急流、兒童碰碰車、大力士、搖滾船、擎天輪等共計 18 項營業使用				
	停止使用設施	共計 0 項營業使用				
督導考核項目			列管設施數量	符合規定數量	說明	
壹、 行政 管理 作業 情形	一、有無投保意外責任保險文件		18	18	期限： 108.05.26-109.05.26	
	二、有無設置專任管理操作人員資料		18	18		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料		18	18	資格：如附表一備註	
	四、有無保養修護紀錄		18	18		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報		18	18		
	六、違規查處資料		-	-		
貳、 現場 勘查 情形	一、有無設置專任管理操作人員		18	18		
	二、有無依規定設置保養修護人員		18	18		
	三、有無保養修護紀錄		18	18		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明		18	18		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示		-	-		
參、 歷 年 督 導 檢 討 會 議 結 論 執 行 情 形	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業		-	-		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業		-	-	日期：	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施		-	-		
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施		-	-	函文：	

參、歷年督導檢討會議結論執行情形	五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
	六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
	七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	18	18	
	八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計		180	180	
合格率： $(\Sigma \text{考核項目符合規定數量} / \Sigma \text{考核項目列管設施數量}) \times 100\%$		100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		桃園市政府			
機械遊樂場所名稱		小人國主題遊樂園			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	雲霄飛車	84.06.17	84 桃縣工建使字第其 194 號	未定	108.11.07 府都建使字第 1080283047 號
02	旋轉飛盤	84.06.17	84 桃縣工建使字第其 194 號	未定	108.11.07 府都建使字第 1080283047 號
03	探礦列車	84.06.17	84 桃縣工建使字第其 194 號	未定	108.11.07 府都建使字第 1080283047 號
04	碰碰車	84.06.17	84 桃縣工建使字第其 194 號	未定	108.11.07 府都建使字第 1080283047 號
05	吉普車	97.06.06	97 桃縣工建使字第雜龍 00909 號	未定	108.11.07 府都建使字第 1080283047 號
06	水道船	84.06.17	84 桃縣工建使字第其 195 號	未定	108.11.07 府都建使字第 1080283047 號
07	音樂馬車	84.06.17	84 桃縣工建使字第其 195 號	未定	108.11.07 府都建使字第 1080283047 號
08	霹靂滑艇	87.10.14	87 桃縣工建使字第雜 1179 號	未定	108.11.07 府都建使字第 1080283047 號
09	遊園小火車	93.09.30	93 桃縣工建使字第雜龍 01544 號	未定	108.11.07 府都建使字第 1080283047 號
10	歡樂嘟嘟車	94.11.01	94 桃縣工建使字第雜龍 01952 號	未定	108.11.07 府都建使字第 1080283047 號
11	摩天草莓	95.09.29	95 桃縣工建使字第雜龍 02123 號	未定	108.11.07 府都建使字第 1080283047 號
12	跳星星	95.09.29	95 桃縣工建使字第雜龍 02123 號	未定	108.11.07 府都建使字第 1080283047 號
13	飛飛機	96.06.01	96 桃縣工建使字第雜龍 00932 號	未定	108.11.07 府都建使字第 1080283047 號
14	瘋狂急流	96.08.14	96 桃縣工建使字第雜龍 01503 號	未定	108.11.07 府都建使字第 1080283047 號
15	兒童碰碰車	96.11.07	96 桃縣工建使字第雜龍 02068 號	未定	108.11.07 府都建使字第 1080283047 號
16	大力士	97.06.06	97 桃縣工建使字第雜龍 00912 號	未定	108.11.07 府都建使字第 1080283047 號
17	搖滾船	97.06.06	97 桃縣工建使字第雜龍 00932 號	未定	108.11.07 府都建使字第 1080283047 號
18	擎天輪	99.01.27	99 桃縣工建使字第雜龍 00073 號	未定	108.11.07 府都建使字第 1080283047 號
	(以下空白)				
備註	1. 保養修護人員資格：甲種電匠-劉國光、邱新火、杜政餘等 10 位。 2. 構造部份檢查專業技師：土木技師-林清恕。 3. 機電部份檢查專業技師：機械技師-張肇國。				

附表二：遊樂場所照片



小人國主題遊樂園



摩天草莓



摩天輪



安全說明告示牌



安全檢查合格證明

台中市機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	麗寶樂園		地址	臺中市后里區福容路 52 號		
經營業者	月眉國際開發股份有限公司		負責人	吳寶田	聯絡電話	04-25586088
遊樂場所 使用情形	√	營業使用	使用執照號碼	詳附表一		
		業者自行停止使用	相關主管機關文件			
		勒令停止使用	相關主管機關文件			
機械遊樂設施使用情形 及使用年限 (如后頁)	營業使用設施	人魚木舟、小蝸牛、火山冒險、花園小舟、青蛙跳、皇冠鞦韆、音速迴旋、飛象藍天、時光旅行、時空飛俠、採礦飛車、探險虎克、旋轉木馬、異次元風暴、陽光探戈、搶救地心、銀河炫風、摩天輪、叢林泛舟、轉轉笛諾、露娜與海盜、魔法風琴師、天空之夢摩天輪等共計 23 項營業使用				
	停止使用設施	共計 0 項停止使用				
督導考核項目			列管設施數量	符合規定數量	說明	
壹、 行政管理 作業情形	一、有無投保意外責任保險文件		23	23	期限： 108.12.31-109.12.31.	
	二、有無設置專任管理操作人員資料		23	23		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料		23	23	資格：如附表一備註	
	四、有無保養修護紀錄		23	23		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報		23	23		
	六、違規查處資料		-	-		
貳、 現場勘 查情形	一、有無設置專任管理操作人員		23	23		
	二、有無依規定設置保養修護人員		23	23		
	三、有無保養修護紀錄		23	23		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明		23	23		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示		-	-		
參、 歷年督 導檢討 會議結 論執 行情形	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業		-	-		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業		-	-	日期：	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施		-	-		
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施		-	-	函文：	

參、歷年督導檢討會議結論執行情形	五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
	六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
	七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	23	23	
	八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計		230	230	
合格率： $(\Sigma \text{考核項目符合規定數量} / \Sigma \text{考核項目列管設施數量}) \times 100\%$		100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		台中市政府			
機械遊樂場所名稱		麗寶樂園			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	時空飛俠	91.02.21	雜項使用執照 90 字 27 號	110.12.14	108年12月19日 中市都管字第 1080225721號
02	旋轉木馬	91.02.19	雜項使用執照 90 字 29 號	110.12.18	108年12月19日 中市都管字第 1080225721號
03	探險虎克	91.02.19	雜項使用執照 89 字 10 號	110.12.21	108年12月19日 中市都管字第 1080225721號
04	異次元風暴	91.02.19	雜項使用執照 90 字 26 號	111.01.19	108年12月19日 中市都管字第 1080225721號
05	銀河炫風	91.02.19	雜項使用執照 89 字 9 號	111.01.22	108年12月19日 中市都管字第 1080225721號
06	音速迴旋	91.09.17	雜項使用執照 91 字 7 號	111.03.27	108年12月19日 中市都管字第 1080225721號
07	摩天輪	91.02.19	雜項使用執照 90 字 11 號	116.01.04	108年12月19日 中市都管字第 1080225721號
08	採礦飛車	91.07.05	雜項使用執照 91 字 8 號	116.03.27	108年12月19日 中市都管字第 1080225721號
09	搶救地心	91.09.17	雜項使用執照 91 字 6 號	116.03.27	108年12月19日 中市都管字第 1080225721號
10	叢林泛舟	91.07.16	雜項使用執照 90 字 13 號	116.04.22	108年12月19日 中市都管字第 1080225721號
11	火山冒險	93.01.20	雜項使用執照 91 字 33 號	118.01.14	108年12月19日 中市都管字第 1080225721號
12	人魚木舟	105.12.08	雜項使用執照 105 字 104 號	120.11.16	108年12月19日 中市都管字第 1080225721號
13	小蝸牛	105.12.08	雜項使用執照 105 字 102 號	120.11.16	108年12月19日 中市都管字第 1080225721號
14	花園小舟	105.12.08	雜項使用執照 105 字 108 號	120.11.16	108年12月19日 中市都管字第 1080225721號
15	青蛙跳	105.12.08	雜項使用執照 105 字 105 號	120.11.16	108年12月19日 中市都管字第 1080225721號

16	皇冠鞦韆	105.12.08	雜項使用執照 105 字 112 號	120.11.16	108年12月19日 中市都管字第 1080225721號
17	飛象藍天	105.12.08	雜項使用執照 105 字 107 號	120.11.16	108年12月19日 中市都管字第 1080225721號
18	時光旅行	105.12.08	雜項使用執照 105 字 103 號	120.11.16	108年12月19日 中市都管字第 1080225721號
19	陽光探戈	105.12.08	雜項使用執照 105 字 111 號	120.11.16	108年12月19日 中市都管字第 1080225721號
20	轉轉笛諾	105.12.08	雜項使用執照 105 字 106 號	120.11.16	108年12月19日 中市都管字第 1080225721號
21	露娜與海盜	105.12.08	雜項使用執照 105 字 109 號	120.11.16	108年12月19日 中市都管字第 1080225721號
22	魔法風琴師	105.12.08	雜項使用執照 105 字 110 號	120.11.16	108年12月19日 中市都管字第 1080225721號
23	摩天輪(天空之夢)	106.03.21	雜項使用執照 106 字 29 號	156.03.08	108年12月19日 中市都管字第 1080225721號
備 註	1. 保養修護人員資格：升降機裝修-陳耀升、用電設備檢驗-李東成等 13 位。 2. 構造部分檢查專業技師：土木技師-沈國泰。 3. 機電部分檢查專業技師：機械技師-吳洲平。				

附表二：遊樂場所照片




麗寶樂園




搶救地心



飛象藍天



安全說明告示牌



安全檢查合格證明

台中市機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	亞哥花園		地址	臺中市北屯區民政里芋園巷 41 號		
經營業者	亞哥育樂股份有限公司		負責人	劉專音	聯絡電話	04-22391549
遊樂場所 使用情形		營業使用	使用執照號碼			
		業者自行停止使用	相關主管機關文件			
	✓	勒令停止使用	相關主管機關文件	97.07.03 府都管字第 0970157552 號		
機械遊樂設施使用情形 及使用年限 (如后頁)	營業使用設施	宇宙戰機、旋轉馬車、碰碰車、離心椅、沖天飛船、火鳳凰等共計 6 項停止使用。				
	停止使用設施					
督導考核項目			列管設施數量	符合規定數量	說明	
壹、 行政管理 作業情形	一、有無投保意外責任保險文件		-	-	期限：	
	二、有無設置專任管理操作人員資料		-	-		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料		-	-	資格：	
	四、有無保養修護紀錄		-	-		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報		-	-		
	六、違規查處資料		-	-		
貳、 現場勘 查情形	一、有無設置專任管理操作人員		-	-		
	二、有無依規定設置保養修護人員		-	-		
	三、有無保養修護紀錄		-	-		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明		-	-		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示		6	6		
參、 歷年督 導檢討 會議結 論執 行情形	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業		6	6		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業		6	6	日期：	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施		6	6		
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施		6	6	函文：	

參、歷年督導檢討會議結論執行情形	五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
	六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
	七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	-	-	
	八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計		30	30	
合格率：(Σ考核項目符合規定數量／Σ考核項目列管設施數量)×100%		100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		台中市政府			
機械遊樂場所名稱		亞哥花園			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	宇宙戰機	-	-	-	停用
02	旋轉馬車	-	-	-	
03	碰碰車	-	-	-	
04	離心椅	-	-	-	
05	沖天飛船	-	-	-	
06	火鳳凰	-	-	-	
	(以下空白)				
備註					

附表二：遊樂場所照片



亞哥花園



停止使用告示



現況照片



現況照片



現況照片

台中市機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	三井 OUTLET		地址	台中市梧棲區台灣大道時段 168 號		
經營業者	三中港奧特萊斯股份有限公司		負責人	下町一郎	聯絡電話	02-23615631
遊樂場所 使用情形	✓	營業使用	使用執照號碼	107 中都使自第 1994		
		業者自行停止使用	相關主管機關文件			
		勒令停止使用	相關主管機關文件			
機械遊樂設施使用情形 及使用年限 (如后頁)	營業使用設施	台中之星摩天輪等共計 1 項營業使用				
	停止使用設施	共計 0 項停止使用				
督導考核項目			列管設施數量	符合規定數量	說明	
壹、 行政管理 作業情形	一、有無投保意外責任保險文件		1	1	期限： 108.11.01-109.11.01	
	二、有無設置專任管理操作人員資料		1	1		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料		1	1	資格：如附表一備註	
	四、有無保養修護紀錄		1	1		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報		1	1		
	六、違規查處資料		-	-		
貳、 現場勘 查情形	一、有無設置專任管理操作人員		1	1		
	二、有無依規定設置保養修護人員		1	1		
	三、有無保養修護紀錄		1	1		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明		1	1		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示		-	-		
參、 歷年督 導檢討 會議結 論執 行情形	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業		-	-		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業		-	-	日期：	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施		-	-		
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施		-	-	函文	

參、歷年督導檢討會議結論執行情形	五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	
	六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
	七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	1	1	
	八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計		10	10	
合格率： $(\Sigma \text{考核項目符合規定數量} / \Sigma \text{考核項目列管設施數量}) \times 100\%$		100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		台中市政府			
機械遊樂場所名稱		三井 OUTLET			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	台中之星摩天輪	107.10.09	使用執照 107 中都使字第 1994 號	132.10.08	中市都工字第 1070157454 號函
	(以下空白)				
備註	1. 保養修護人員資格：用電設備檢驗-林金璋、室內配線-魏元璋等 2 位				

附表二：遊樂場所照片	
	
三井 OUTLET	
	
摩天輪	安全說明告示牌

台南市機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	頑皮樂園			地址	台南市學甲區三慶里6鄰頂洲75-25號		
經營業者	頑皮世界股份有限公司			負責人	徐崇雄	聯絡電話	06-7810000
遊樂場所使用情形	✓	營業使用	使用執照號碼	(93)南工局使字第0904號			
		業者自行停止使用	相關主管機關文件				
		勒令停止使用	相關主管機關文件				
機械遊樂設施使用情形及使用年限(如后頁)	營業使用設施	空中熱氣球、蛋糕馬車、火鳳凰、大金剛巨浪、鯉躍龍門、星際太空站等共計6項營業使用					
	停止使用設施	等共計 項停止使用					
督導考核項目				列管設施數量	符合規定數量	說明	
壹、行政管理作業情形	一、有無投保意外責任保險文件			6	6	期限：109.01.24-110.01.24	
	二、有無設置專任管理操作人員資料			6	6		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料			6	6	資格：如附表一備註	
	四、有無保養修護紀錄			6	6		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報			6	6		
	六、違規查處資料			-	-		
貳、現場勘查情形	一、有無設置專任管理操作人員			6	6		
	二、有無依規定設置保養修護人員			6	6		
	三、有無保養修護紀錄			6	6		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明			6	6		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示			-	-		
參、歷年督導檢討會議結論 執行情形	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業			-	-		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業			-	-	日期：	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施			-	-		
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施			-	-	函文：	

五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	6	6	
八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計	60	60	
合格率： $(\Sigma \text{考核項目符合規定數量} / \Sigma \text{考核項目列管設施數量}) \times 100\%$	100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		台南市政府			
機械遊樂場所名稱		頑皮世界			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	空中熱氣球	93.06.17	(93)南工局使字第0904號	未訂	108.11.28府工使二字第1081327944號
02	蛋糕馬車	93.06.17	(93)南工局使字第0904號	未訂	108.11.28府工使二字第1081327944號
03	火鳳凰	93.06.17	(93)南工局使字第0904號	未訂	108.11.28府工使二字第1081327944號
04	大金剛巨浪	93.06.17	(93)南工局使字第0904號	未訂	108.11.28府工使二字第1081327944號
05	鯉躍龍門	93.06.17	(93)南工局使字第0904號	未訂	108.11.28府工使二字第1081327944號
06	星際太空站	93.06.17	(93)南工局使字第0904號	未訂	108.11.28府工使二字第1081327944號
	(以下空白)				
備註	1. 保養修護人員資格：汽車修護-薛力國 2. 構造部分檢查專業技師：建築師-花文沂 3. 機電部分檢查專業技師：機械技師-吳洲平				


附表二：遊樂場所照片



頑皮世界



蛋糕馬車



空中熱氣球



安全說明告示牌



安全檢查合格證明

台南市機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	台灣糖業(股)公司嘉年華購物中心		地址	台南市仁德區仁愛里大同路三段755號		
經營業者	台灣糖業股份有限公司量販事業部嘉年華購物中心		負責人	劉維德	聯絡電話	06-2891888
遊樂場所使用情形		營業使用	使用執照號碼			
	√	業者自行停止使用	相關主管機關文件			
		勒令停止使用	相關主管機關文件			
機械遊樂設施使用情形及使用年限(如后頁)	營業使用設施	等共計 項營業使用				
	停止使用設施	音樂馬車等共計1項停止使用(現況已拆除) 註：109.1.13營署建管字第1080101381號函解除列管				
督導考核項目			列管設施數量	符合規定數量	說明	
壹、行政管理作業情形	一、有無投保意外責任保險文件		-	-	期限：	
	二、有無設置專任管理操作人員資料		-	-		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料		-	-	資格：	
	四、有無保養修護紀錄		-	-		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報		-	-		
	六、違規查處資料		-	-		
貳、現場勘查情形	一、有無設置專任管理操作人員		-	-		
	二、有無依規定設置保養修護人員		-	-		
	三、有無保養修護紀錄		-	-		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明		-	-		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示		-	-		
參、歷年督導檢討會議結論 執行情形	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業		-	-		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業		-	-	日期：	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施		-	-		
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施		-	-	函文：	

五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	-	-	
八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計	-	-	
合格率： $(\Sigma \text{考核項目符合規定數量} / \Sigma \text{考核項目列管設施數量}) \times 100\%$	100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		台南市政府			
機械遊樂場所名稱		台灣糖業(股)公司嘉年華購物中心			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	音樂馬車	-	-	-	已解列
	(以下空白)				
備註					

附表二：遊樂場所照片



台糖嘉年華購物中心(現為家樂福新仁店)



音樂馬車(108 年 12 拆除)



音樂馬車(108 年 12 拆除)

高雄市機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	大魯閣賽道樂園			地址	高雄市前鎮區中安路1-1號		
經營業者	大魯閣賽道樂園國際股份有限公司高雄分公司			負責人	許俊麒	聯絡電話	07-7967766
遊樂場所使用情形	√	營業使用	使用執照號碼	105使字00253號、105使字00774號、105使字00773號、105使字01823號			
		業者自行停止使用	相關主管機關文件				
		勒令停止使用	相關主管機關文件				
機械遊樂設施使用情形及使用年限(如后頁)	營業使用設施	天空飛行家、自由落體、自由搖滾、路面電車、旋轉木馬、摩天輪、滴答電車等共計7項營業使用					
	停止使用設施	等共計 項停止使用					
督導考核項目				列管設施數量	符合規定數量	說明	
壹、行政管理作業情形	一、有無投保意外責任保險文件			7	7	期限：108.05.07-109.05.07	
	二、有無設置專任管理操作人員資料			7	7		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料			7	7	資格：如附表一備註	
	四、有無保養修護紀錄			7	7		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報			7	7		
	六、違規查處資料			-	-		
貳、現場勘查情形	一、有無設置專任管理操作人員			7	7		
	二、有無依規定設置保養修護人員			7	7		
	三、有無保養修護紀錄			7	7		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明			7	7		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示			-	-		
參、歷年督導檢討會議結論執行情形	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業			-	-		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業			-	-	日期：	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施			-	-		

四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施	-	-	函文：
五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	7	7	
八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計	70	70	
合格率： $(\Sigma \text{考核項目符合規定數量} / \Sigma \text{考核項目列管設施數量}) \times 100\%$	100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		高雄市政府			
機械遊樂場所名稱		大魯閣賽道樂園			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	天空飛行家	105/2/18	(105)高市工建築使字第00253號	134/11/30	108.12.20高市工務建字第10840543500號
02	自由落體	105/2/18	(105)高市工建築使字第00253號	134/11/30	108.12.20高市工務建字第10840543500號
03	自由搖滾	105/2/18	(105)高市工建築使字第00253號	134/11/30	108.12.20高市工務建字第10840543500號
04	路面電車	105/2/18	(105)高市工建築使字第00253號	129/11/30	108.12.20高市工務建字第10840543500號
05	旋轉木馬	105/5/6	(105)高市工建築使字第00774號	125/4/27	108.12.20高市工務建字第10840543500號
06	摩天輪	105/5/6	(105)高市工建築使字第00773號	135/4/27	108.12.20高市工務建字第10840543500號
07	滴答電車	105/10/31	(105)高市工建築使字第01823號	130/9/30	108.12.20高市工務建字第10840543500號
	(以下空白)				
備註	1. 保養修護人員資格：汽車修護-郭水樹 2. 構造部分檢查專業技師：土木技師-蘇晉宏 3. 機電部分檢查專業技師：機械技師-陳瑞龍				

附表二：遊樂場所照片



大魯閣賽道樂園




自由搖滾



安全須知



滴答電車



安全檢查合格證明


高雄市機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	統一夢時代購物中心		地址	高雄市前鎮區中華五路789號		
經營業者	統正開發股份有限公司		負責人	高秀玲	聯絡電話	(07)9733888
遊樂場所使用情形	✓	營業使用	使用執照號碼			
		業者自行停止使用	相關主管機關文件			
		勒令停止使用	相關主管機關文件			
機械遊樂設施使用情形及使用年限(如后頁)	營業使用設施	摩天輪等共計1項營業使用				
	停止使用設施					
督導考核項目			列管設施數量	符合規定數量	說明	
壹、行政管理作業情形	一、有無投保意外責任保險文件		1	1	期限：108.04.30-109.04.30	
	二、有無設置專任管理操作人員資料		1	1		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料		1	1	資格：如附表一備註	
	四、有無保養修護紀錄		1	1		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報		1	1		
	六、違規查處資料		-	-		
貳、現場勘查情形	一、有無設置專任管理操作人員		1	1		
	二、有無依規定設置保養修護人員		1	1		
	三、有無保養修護紀錄		1	1		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明		1	1		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示		-	-		
參、歷年督導檢討會議結論 執行情形	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業		-	-		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業		-	-	日期：	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施		-	-		
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施		-	-	函文：	

五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	1	1	
八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計	10	10	
合格率： $(\Sigma \text{考核項目符合規定數量} / \Sigma \text{考核項目列管設施數量}) \times 100\%$	100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		高雄市政府			
機械遊樂場所名稱		統一夢時代購物中心			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	摩天輪	95.9.20	(95)高市工建築使字第02149號	110.07.31	108年10月29日高市工務建字第10838520200號
	(以下空白)				
備註	1. 保養修護人員資格：室內配線-許元信 2. 構造部分檢查專業技師：土木技師-樊勁宏 3. 機電部分檢查專業技師：機械技師-張肇國				

附表二：遊樂場所照片

	
統一夢時代購物中心	
	
摩天輪	安全合格證

高雄市機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	大立伊勢丹頂樓遊樂場			地址	高雄市前金區五福三路59號		
經營業者	大立百貨			負責人	林錦章	聯絡電話	07-2613060
遊樂場所 使用情形	✓	營業使用	使用執照號碼	100使02689號、101使00188號			
		業者自行停止使用	相關主管機關文件				
		勒令停止使用	相關主管機關文件				
機械遊樂設施使用情形及使用年限(如后頁)	營業使用設施	海盜船、單軌列車、太空爭霸戰、金馬車、瘋狂迪斯科等共計5項營業使用					
	停止使用設施						
督導考核項目				列管設施數量	符合規定數量	說明	
壹、 行政管理作業情形	一、有無投保意外責任保險文件			5	5	期限： 109.01.01-110.01.01	
	二、有無設置專任管理操作人員資料			5	5		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料			5	5	資格：如附表一備註	
	四、有無保養修護紀錄			5	5		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報			5	5		
	六、違規查處資料			-	-		
貳、 現場勘查情形	一、有無設置專任管理操作人員			5	5		
	二、有無依規定設置保養修護人員			5	5		
	三、有無保養修護紀錄			5	5		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明			5	5		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示			-	-		
參、 執行情形 歷年督導檢討會議結論	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業			-	-		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業			-	-	日期：	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施			-	-		
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施			-	-	函文：	


五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	5	5	
八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計	50	50	
合格率： $(\Sigma \text{ 考核項目符合規定數量} / \Sigma \text{ 考核項目列管設施數量}) \times 100\%$	100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		高雄市政府			
機械遊樂場所名稱		大立百貨			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	海盜船	100/11/1	(100)高市工建築使字第02689號	115/11/1	109年3月20日高市工務建字第10931476000號
02	單軌列車	100/11/1	(100)高市工建築使字第02689號	115/11/1	109年3月20日高市工務建字第10931476000號
03	太空爭霸戰	100/11/1	(100)高市工建築使字第02689號	115/11/1	109年3月20日高市工務建字第10931476000號
04	金馬車	101/1/18	(101)高市工建築使字第00188號	116/1/17	109年3月20日高市工務建字第10931476000號
05	瘋狂迪士可	101/1/18	(101)高市工建築使字第00188號	116/1/17	109年3月20日高市工務建字第10931476000號
	(以下空白)				
備註	1. 保養修護人員資格：室內配線-蔡嘉鴻。 2. 構造部份檢查專業技師：土木技師－沈國泰。 3. 機電部份檢查專業技師：機械技師－吳洲平。				

附表二：遊樂場所照片




大立百貨



海盜船



安全須知



太空爭霸戰



安全檢查合格證明

高雄市機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	快樂100主題樂園			地址	高雄市前鎮區中華五路789號 RF		
經營業者	喬荃企業有限公司			負責人	陳彬鑫	聯絡電話	07-9703366
遊樂場所 使用情形	√	營業使用	使用執照號碼	(106)高市工建築使字第02103號 (兩項)(106)高市工建築使字第 01383號(三項)			
		業者自行停止使用	相關主管機關文件				
		勒令停止使用	相關主管機關文件				
機械遊樂設施使用情形 及使用年限 (如后頁)	營業使用設施	空中踏踏車(飛越冒險谷)、海盜船(海怪大歷險)、森林小火車(穿梭冒險谷)、旋轉塔、勇闖侏儸紀等共計5項營業使用					
	停止使用設施						
督導考核項目				列管設施 數量	符合規定 數量	說明	
壹、 行政管理 作業情形	一、有無投保意外責任保險文件			5	5	期限： 108.05.31-109.05.31	
	二、有無設置專任管理操作人員資料			5	5		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料			5	5	資格：如附表一備註	
	四、有無保養修護紀錄			5	5		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報			5	5		
	六、違規查處資料			-	-		
貳、 現場勘 查情形	一、有無設置專任管理操作人員			5	5		
	二、有無依規定設置保養修護人員			5	5		
	三、有無保養修護紀錄			5	5		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明			5	5		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示			-	-		
參、 歷年督 導檢討 會 議 結 論 執 行 情 形	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業			-	-		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業			-	-	日期：	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施			-	-		

四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施	-	-	函文：
五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	5	5	
八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計	50	50	
合格率： $(\Sigma \text{考核項目符合規定數量} / \Sigma \text{考核項目列管設施數量}) \times 100\%$	100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		高雄市政府			
機械遊樂場所名稱		快樂100主題樂園			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	海盜船(海怪大歷險)	106年8月29日	(106)高市工建築使字第01383號	121年7月31日	108年11月28日高市工務建字第10839956700號
02	空中踏踏車(飛越冒險谷)	106年8月29日	(106)高市工建築使字第01383號	121年7月31日	108年11月28日高市工務建字第10839956700號
03	森林小火車(穿梭冒險谷)	106年8月29日	(106)高市工建築使字第01383號	121年7月31日	108年11月28日高市工務建字第10839956700號
04	旋轉塔	106年12月8日	(106)高市工建築使字第02103號	121年12月7日	108年11月28日高市工務建字第10839956700號
05	勇闖侏儸紀	106年12月8日	(106)高市工建築使字第02103號	121年12月7日	108年11月28日高市工務建字第10839956700號
	(以下空白)				
備註	1. 保養修護人員資格：室內配線-許智鈞。 2. 構造部份檢查專業技師：土木技師-沈國泰。 3. 機電部份檢查專業技師：機械技師-吳洲平。				

附表二：遊樂場所照片



快樂 100 主題樂園



勇闖侏羅紀



小火車



海怪大歷險



安全檢查合格證明

高雄市機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	傑笙遊樂園			地址	高雄市大社區大同路水哮巷二之六號		
經營業者	傑笙育樂事業有限公司			負責人	陳錦鳳	聯絡電話	(07)356-1868
遊樂場所使用情形		營業使用	使用執照號碼	92.11.03府建使字第0920178017號			
	✓	業者自行停止使用	相關主管機關文件				
		勒令停止使用	相關主管機關文件				
機械遊樂設施使用情形及使用年限(如后頁)	營業使用設施						
	停止使用設施	空中腳踏車、滑翔翼、夢幻飛鼠、空中火車等共計4項停止使用					
督導考核項目				列管設施數量	符合規定數量	說明	
壹、行政管理作業情形	一、有無投保意外責任保險文件			-	-	期限：	
	二、有無設置專任管理操作人員資料			-	-		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料			-	-	資格：	
	四、有無保養修護紀錄			-	-		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報			-	-		
	六、違規查處資料			-	-		
貳、現場勘查情形	一、有無設置專任管理操作人員			-	-		
	二、有無依規定設置保養修護人員			-	-		
	三、有無保養修護紀錄			-	-		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明			-	-		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示			4	4		
參、歷年督導檢討會議結論 執行情形	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業			4	4		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業			4	4	日期：	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施			4	4		
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施			4	4	函文：	

五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	-	-	
八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計	20	20	
合格率： $(\Sigma \text{ 考核項目符合規定數量} / \Sigma \text{ 考核項目列管設施數量}) \times 100\%$	100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		高雄市政府			
機械遊樂場所名稱		傑笙遊樂園			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	空中腳踏車	-	-	-	停用
02	滑翔翼	-	-	-	停用
03	夢幻飛鼠	-	-	-	停用
04	空中火車	-	-	-	停用
備註					

附表二：遊樂場所照片

	
傑笙遊樂園	
	
停止使用告示	停止使用告示

高雄市機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱		義大遊樂世界		地址	高雄市大樹區三和里學城路1段7號		
經營業者		義大開發股份有限公司		負責人	張天吉	聯絡電話	(07)356-1868
遊樂場所 使用情形	✓	營業使用	使用執照號碼	(95)高市工建築使字第02149號			
		業者自行停止使用	相關主管機關文件				
		勒令停止使用	相關主管機關文件				
機械遊樂設施使用情形及使用年限(如后頁)	營業使用設施	摩天輪、U型滑板(極限挑戰)、單軌列車(城堡列車)、海盜船(海盜奇航)、激流泛舟(飛越愛情海)、超級水戰、城堡旋轉馬車、彈跳星、旋轉森巴、瘋狂屋、瘋狂小巴士、飛天卡打車、ㄅㄅ車隊、地心歷險、飛越台灣、乘風破浪、旋轉流星、酷炫尬車、救火急先鋒、迷你小藍波、彩虹小飛機、旋風小飛俠、海狗歷險記、旋轉飛車，4D身歷奇境等共計25項營業使用					
	停止使用設施	飛天神戟、天旋地轉等共計2項停止使用 我最搖擺等1項(拆除)					
督導考核項目				列管設施數量	符合規定數量	說明	
壹、行政管理作業情形	一、有無投保意外責任保險文件			25	25	期限：107.09.30-109.09.30	
	二、有無設置專任管理操作人員資料			25	25		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料			25	25	資格：如附表一備註	
	四、有無保養修護紀錄			25	25		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報			25	25		
	六、違規查處資料			-	-		
貳、現場勘查情形	一、有無設置專任管理操作人員			25	25		
	二、有無依規定設置保養修護人員			25	25		
	三、有無保養修護紀錄			25	25		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明			25	25		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示			3	3		
參、歷年督導 檢討會議結論	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業			3	3		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業			3	3	日期：	

三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施	3	3	
四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施	3	3	函文：
五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	25	25	
八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計	265	265	
合格率： $(\Sigma \text{考核項目符合規定數量} / \Sigma \text{考核項目列管設施數量}) \times 100\%$	100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		高雄市政府			
機械遊樂場所名稱		義大遊樂世界			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	摩天輪	99年2月6日	(99)高縣建使字第00169號	25	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
02	U型滑板(極限挑戰)	99年6月7日	(99)高縣建使字第00014號	20	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
03	天旋地轉	99年6月7日	(99)高縣建使字第00013號	25	停用
04	單軌列車(城堡列車)	99年6月7日	(99)高縣建使字第00013號	20	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
05	海盜船(海盜奇航)	99年6月7日	(99)高縣建使字第00013號	25	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
06	激流泛舟(飛越愛情海)	99年6月7日	(99)高縣建使字第00013號	20	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
07	超級水戰	99年6月4日	(99)高縣建使字第00683號	25	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
08	城堡旋轉馬車	99年6月4日	(99)高縣建使字第00683號	30	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
09	彈跳星	99年6月4日	(99)高縣建使字第00683號	20	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
10	旋轉森巴	99年6月4日	(99)高縣建使字第00683號	25	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
11	瘋狂屋	99年6月4日	(99)高縣建使字第00683號	20	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
12	瘋狂小巴士	99年6月4日	(99)高縣建使字第00683號	20	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
13	飛天卡打車	99年6月4日	(99)高縣建使字第00683號	20	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
14	ㄅㄨㄅㄨ車隊	99年6月4日	(99)高縣建使字第00683號	20	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
15	地心歷險	99年6月4日	(99)高縣建使字第00683號	20	108年12月26日高市工務建字第10840233400號

16	飛越台灣	99年6月4日	(99)高縣建使字第00683號	25	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
17	乘風破浪	99年6月4日	(99)高縣建使字第00683號	20	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
18	旋轉流星	99年6月4日	(99)高縣建使字第00683號	25	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
19	酷炫尬車	99年6月4日	(99)高縣建使字第00683號	20	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
20	救火急先鋒	99年6月4日	(99)高縣建使字第00683號	20	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
21	迷你小藍波	99年6月4日	(99)高縣建使字第00683號	20	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
22	彩虹小飛機	99年6月4日	(99)高縣建使字第00683號	20	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
23	旋風小飛俠	99年6月4日	(99)高縣建使字第00683號	20	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
24	海狗歷險記	99年6月4日	(99)高縣建使字第00683號	20	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
25	旋轉飛車	99年6月4日	(99)高縣建使字第00683號	25	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
26	4D 身歷奇境	100年11月4日	(100)高市工建築使字第02753號	20	108年12月26日高市工務建字第10840233400號
27	我最搖擺	-	-	-	已拆除
28	飛天神戟(搖擺塔)	99年6月4日	(99)高縣建使字第00013號	25	停用
備註	1. 保養修護人員資格：機械停車設備裝修丙級技術士－謝志聰等52位。 2. 構造部份檢查專業技師：土木技師－蘇晉宏。 3. 機電部份檢查專業技師：機械技師－陳瑞龍。				


附表二：遊樂場所照片



義大遊樂世界



馬雅探險



搭乘須知



旋風小飛俠



安全合格證

高雄市機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	棧貳庫旋轉木馬			地址	高雄市鼓山區蓬萊路17號海側廣場		
經營業者	高雄港區土地開發股份有限公司			負責人	沈妙姿	聯絡電話	07-5319000
遊樂場所 使用情形	✓	營業使用	使用執照號碼	108高市公建築使字第01762號			
		業者自行停止使用	相關主管機關文件				
		勒令停止使用	相關主管機關文件				
機械遊樂設施使用情形及使用年限(如后頁)	營業使用設施	旋轉木馬共計1項營業使用 (108.09.11竣工查驗合格證明書、109.03.31安全檢查合格證明書)					
	停止使用設施	等共計 項停止使用					
督導考核項目				列管設施 數量	符合規定 數量	說明	
壹、 行政管理 作業情形	一、有無投保意外責任保險文件			1	1	期限： 108.05.07-109.05.07	
	二、有無設置專任管理操作人員資料			1	1		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料			1	1	資格：如附表一備註	
	四、有無保養修護紀錄			1	1		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報			1	1		
	六、違規查處資料			-	-		
貳、 現場勘 查情形	一、有無設置專任管理操作人員			-	-		
	二、有無依規定設置保養修護人員			-	-		
	三、有無保養修護紀錄			-	-		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明			-	-		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示			-	-		
參、 執行情形 歷年督 導檢討 會議結 論	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業			-	-		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業			-	-	日期：	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施			-	-		
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施			-	-	函文：	

五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	1	1	
八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計	6	6	
合格率： $(\Sigma \text{ 考核項目符合規定數量} / \Sigma \text{ 考核項目列管設施數量}) \times 100\%$	100%		

機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		高雄市政府			
機械遊樂場所名稱		棧貳庫旋轉木馬			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	旋轉木馬	108.09.11	108高市公建築使字第01762號	123.09.10	109.03.31高市工建字第10837694600號
	(以下空白)				
備註	1. 保養修護人員資格：室內配線-王順昌 2. 構造部分檢查專業技師：土木技師-沈國泰 3. 機電部分檢查專業技師：機械技師-吳洲平				

附表二：遊樂場所照片



棧貳庫旋轉木馬



棧貳庫旋轉木馬



棧貳庫旋轉木馬

新竹縣機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	六福村主題遊樂園			地址	新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號		
經營業者	六福開發股份有限公司			負責人	莊豐如	莊豐如	05-5825789
遊樂場所 使用情形	✓	營業使用	使用執照號碼	詳如后頁			
		業者自行停止使用	相關主管機關文件				
		勒令停止使用	相關主管機關文件				
機械遊樂設施使用情形 及使用年限 (如后頁)	營業使用設施	老油井、大怒神、大海怪、大馬靴、天馬行空、火山歷險、巨嘴鳥、礦山歷險(沙漠風暴)、旋轉木馬(阿里巴巴與四十大盜)、風雨同舟(大海盜)、大峽谷激流泛舟(急流泛舟)、醉酒桶、西部瘋狂列車、兒童獨木舟、風火輪、飛毯、笑傲飛鷹、小小礦車(採礦車)、空中自行車(猴子行大運)、蒸汽火車、蓬車觀覽(摩天蓬車)、騎兵隊、動感電影(魔宮救美)、動感電影(原:魔鬼礦坑;現:古墓謎城)、小小驛馬車、大海嘯、搖滾蒸汽船等共計27項營業使用。					
	停止使用設施	蘇丹王大冒險等共計1項停止使用。					
督導考核項目				列管設施 數量	符合規定 數量	說明	
壹、 行政管理 作業情形	一、有無投保意外責任保險文件			27	27	期限: 108.07.31-109.07.31	
	二、有無設置專任管理操作人員資料			27	27		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料			27	27	資格:如附表一備註	
	四、有無保養修護紀錄			27	27		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報			27	27		
	六、違規查處資料			-	-		
貳、 現場勘 查情形	一、有無設置專任管理操作人員			27	27		
	二、有無依規定設置保養修護人員			27	27		
	三、有無保養修護紀錄			27	27		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明			27	27		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示			1	1		
執行 檢討 情形	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業			1	1		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業			1	1	日期：	

	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施	1	1	
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施	1	1	函文：
	五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
	六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
	七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	27	27	
	八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計		275	275	
合格率： $(\sum \text{考核項目符合規定數量} / \sum \text{考核項目列管設施數量}) \times 100\%$		100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		新竹縣政府			
機械遊樂場所名稱		六福村主題遊樂園			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註(許可證核發字號)
01	風雨同舟(大海盜)	84.02.20	84建都字第004號	未定	108.11.08府工使字第1083640457號 (定期安全檢查合格證期限： 108.11.20~109.5.19)
02	激流泛舟(急流泛舟)	84.02.20	84建都字第004號	未定	108.11.08府工使字第1083640457號 (定期安全檢查合格證期限： 108.11.20~109.5.19)
03	醉酒桶	84.02.20	84建都字第004號	未定	108.11.08府工使字第1083640457號 (定期安全檢查合格證期限： 108.11.20~109.5.19)
04	西部瘋狂列車	84.02.20	84建都字第004號	未定	108.11.08府工使字第1083640457號 (定期安全檢查合格證期限： 108.11.20~109.5.19)
05	兒童獨木舟	84.02.20	84建都字第004號	未定	108.11.08府工使字第1083640457號 (定期安全檢查合格證期限： 108.11.20~109.5.19)
06	火山歷險	84.10.16	84建都字第004、010號	未定	108.11.08府工使字第1083640457號 (定期安全檢查合格證期限： 108.11.20~109.5.19)
07	蓬車觀覽(摩天蓬車)	86.06.25	86建都字第000014號	未定	108.11.08府工使字第1083640457號 (定期安全檢查合格證期限： 108.11.20~109.5.19)
08	小小驛馬車	86.06.25	86建都字第000015號	未定	108.11.08府工使字第1083640457號 (定期安全檢查合格證期限： 108.11.20~109.5.19)
09	騎兵隊	86.06.25	86建都字第000016號	未定	108.11.08府工使字第1083640457號 (定期安全檢查合格證期限： 108.11.20~109.5.19)
10	小小礦車(採礦車)	86.06.25	86建都字第000017號	未定	108.11.08府工使字第1083640457號 (定期安全檢查合格證期限： 108.11.20~109.5.19)
11	大馬靴	86.06.25	86建都字第000018號	未定	108.11.08府工使字第1083640457號 (定期安全檢查合格證期限： 108.11.20~109.5.19)
12	大怒神	87.05.14	87建都字第000002號	未定	108.11.08府工使字第1083640457號 (定期安全檢查合格證期限： 108.11.20~109.5.19)

13	古墓謎城(原:動感電影 魔鬼礦)	87.05.14	87建都字第000003號	未定	108.11.08府工使字第 1083640457號 (定期安全檢查合格證 期限: 108.11.20~109.5.19)
14	巨嘴鳥	87.05.14	87建都字第000004號	未定	108.11.08府工使字第 1083640457號 (定期安全檢查合格證 期限: 108.11.20~109.5.19)
15	大海怪	87.05.14	87建都字第000005號	未定	108.11.08府工使字第 1083640457號 (定期安全檢查合格證 期限: 108.11.20~109.5.19)
16	飛毯	87.12.29	87建都字第000017號	未定	108.11.08府工使字第 1083640457號 (定期安全檢查合格證 期限: 108.11.20~109.5.19)
17	旋轉木馬(阿里巴巴與四 十大盜)	87.12.29	87建都字第000018號	未定	108.11.08府工使字第 1083640457號 (定期安全檢查合格證 期限: 108.11.20~109.5.19)
18	動感電影(魔宮救美)	87.12.29	87建都字第000019號	未定	108.11.08府工使字第 1083640457號 (定期安全檢查合格證 期限: 108.11.20~109.5.19)
19	風火輪	87.12.29	87建都字第000020號	未定	108.11.08府工使字第 1083640457號 (定期安全檢查合格證 期限: 108.11.20~109.5.19)
20	天馬行空	88.02.08	88建都字第000002號	未定	108.11.08府工使字第 1083640457號 (定期安全檢查合格證 期限: 108.11.20~109.5.19)
21	笑傲飛鷹(雲霄飛車)	90.11.16	90工建字第000010號	未定	108.11.08府工使字第 1083640457號 (定期安全檢查合格證 期限: 108.11.20~109.5.19)
22	礦山歷險(沙漠風暴)	91.08.02	91工建字第000007號	未定	108.11.08府工使字第 1083640457號 (定期安全檢查合格證 期限: 108.11.20~109.5.19)
23	空中自行車(猴子 行大運)	93.01.19	108府雜使字第00003號	123.01.28	108.11.08府工使字第 1083640457號 (定期安全檢查合格證 期限: 108.11.20~109.5.19)
24	大海嘯	94.01.06	94府雜使字第00001號	未定	108.11.08府工使字第 1083640457號 (定期安全檢查合格證 期限: 108.11.20~109.5.19)
25	搖滾蒸汽船	95.07.10	95府雜使字第00013號	110.05.04	108.11.08府工使字第 1083640457號 (定期安全檢查合格證 期限: 108.11.20~109.5.19)
26	老油井	97.04.02	97府雜使字第00005號	117.01.24	108.11.08府工使字第 1083640457號 (定期安全檢查合格證 期限: 108.11.20~109.5.19)
27	蒸氣火車	104.06.04	104府雜使字第0003 號	119.05.19	108.11.08府工使字第 1083640457號

					(定期安全檢查合格證 期限： 108.11.20~109.5.19)
28	蘇丹王大冒險	88.04.16	88建都字第000008號	未定	停用
	(以下空白)				
備註	1. 保養修護人員資格：室內配線-吳正容，用電設備檢驗-陳勝均、林孟騏。 2. 構造部分檢查專業技師：林清恕建築師。 3. 機電部分檢查專業技師：機械技師張肇國。				

附表二：遊樂場所照片



六福村主題遊樂園



風火輪



獨木舟



安全說明告示牌



安全說明告示牌

苗栗縣機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	香格里拉樂園			地址	苗栗縣造橋鄉豐湖村1鄰乳姑山15之3號		
經營業者	香格里拉農牧花卉股份有限公司			負責人	麥聖偉	聯絡電話	037-561369
遊樂場所使用情形	√	營業使用	使用執照號碼	81年栗建管什字第29號、83年栗建管什字第040號、85年栗建管什字第40號、89年栗建管什字第05號、93年栗建管什字第004號			
		業者自行停止使用	相關主管機關文件	107年08月09日府商使字第1070153257號函			
		勒令停止使用	相關主管機關文件				
機械遊樂設施使用情形及使用年限(如后頁)	營業使用設施	等共計0項營業使用					
	停止使用設施	宇宙蜘蛛、雲霄飛車、甜甜列車、飛行小丑、星際風火輪等共計5項停止使用 旋轉木馬等1項(現場已拆除)					
督導考核項目				列管設施數量	符合規定數量	說明	
壹、行政管理作業情形	一、有無投保意外責任保險文件			-	-	期限： 108.12.31-109.12.31	
	二、有無設置專任管理操作人員資料			-	-		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料			-	-	資格：	
	四、有無保養修護紀錄			-	-		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報			-	-		
	六、違規查處資料			-	-		
貳、現場勘查情形	一、有無設置專任管理操作人員			-	-		
	二、有無依規定設置保養修護人員			-	-		
	三、有無保養修護紀錄			-	-		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明			-	-		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示			6	6		
參、歷	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業			6	6		

年督導檢討會議結論執行情形	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業	6	6	日期：
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施	6	6	
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施	6	6	函文：
	五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
	六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
	七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	-	-	
	八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
	小計	30	30	
合格率： $(\sum \text{考核項目符合規定數量} / \sum \text{考核項目列管設施數量}) \times 100\%$		100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		苗栗縣政府			
機械遊樂場所名稱		香格里拉樂園			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	宇宙蜘蛛	81.4.29	81 建管什字第 29 號	未定	停用
02	旋轉木馬	83.7.26	83 建管什字第 040 號	未定	已拆除
03	飛行小丑	83.7.26	83 建管什字第 040 號	未定	停用
04	甜甜列車	93.3.26	93 建管什字第 004 號	未定	停用
05	雲霄飛車	89.2.1	89 建管什字第 05 號	未定	停用
06	星際風火輪	89.2.1	89 建管什字第 05 號	未定	停用
	(以下空白)				
備註					

附表二：遊樂場所照片



香格里拉樂園



星際風火輪(停止使用)



旋轉木馬(已拆除)



甜甜列車(停止使用)



停止使用公告

苗栗縣機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	尚順育樂天地		地址	苗栗縣頭份市中央路103號	
經營業者	尚順文創產業股份有限公司		負責人	廖秀紅	聯絡電話 037-539999
遊樂場所使用情形	✓	營業使用	使用執照號碼	104栗商建頭使字第00095號 108栗商建頭雜字第00004號	
		業者自行停止使用	相關主管機關文件		
		勒令停止使用	相關主管機關文件		
機械遊樂設施使用情形及使用年限(如后頁)	營業使用設施	Ballon 360遨翔熱氣球、Dark Ride 鋼鐵機甲戰隊、T-Rex 勇闖侏儸紀、X-Ride 銀河歷險、FreeFall 怒海神龍-自由落體、咖啡杯-夯魚咖啡杯、旋轉木馬、碰碰車-颶風碰碰車、轉轉趣-旋轉大樂GO、I-Ride 進擊的巨人、Odyssey 搶救亞寶大作戰、玩具大作戰、競速卡丁車、激流泛舟等共計14項營業使用			
	停止使用設施	等共計0項停止使用			
督導考核項目			列管設施數量	符合規定數量	說明
壹、行政管理作業情形	一、有無投保意外責任保險文件		14	14	期限： 108.10.01-109.10.01
	二、有無設置專任管理操作人員資料		14	14	
	三、有無依規定設置保養修護人員資料		14	14	資格：如附表一備註
	四、有無保養修護紀錄		14	14	
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報		14	14	
	六、違規查處資料		-	-	
貳、現場勘查情形	一、有無設置專任管理操作人員		14	14	
	二、有無依規定設置保養修護人員		14	14	
	三、有無保養修護紀錄		14	14	
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明		14	14	
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示		-	-	
參、歷年督導	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業		-	-	
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業		-	-	日期：

檢討會議結論執行情形	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施	-	-	
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施	-	-	函文：
	五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
	六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
	七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	14	14	
	八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計		140	140	
合格率： $(\sum \text{考核項目符合規定數量} / \sum \text{考核項目列管設施數量}) \times 100\%$		100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		苗栗縣政府			
機械遊樂場所名稱		尚順育樂天地			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	Ballon 360遨翔熱氣球	105.03.04	104栗商建字頭使字第00095號	鋼構20年 其他8年	109.03.24府商使字第1090055902號
02	Dark Ride 鋼鐵機甲戰隊	105.03.04	104栗商建字頭使字第00095號	鋼構20年 其他8年	109.03.24府商使字第1090055902號
03	T-Rex 勇闖侏儸紀	105.03.04	104栗商建字頭使字第00095號	鋼構20年 其他8年	109.03.24府商使字第1090055902號
04	X-Ride 銀河歷險	105.03.04	104栗商建字頭使字第00095號	鋼構20年 其他8年	109.03.24府商使字第1090055902號
05	FreeFall 怒海神龍-自由落體	105.03.04	104栗商建字頭使字第00095號	鋼構20年 其他8年	109.03.24府商使字第1090055902號
06	咖啡杯-夯魚咖啡杯	105.03.04	104栗商建字頭使字第00095號	鋼構20年 其他8年	109.03.24府商使字第1090055902號
07	旋轉木馬	105.03.04	104栗商建字頭使字第00095號	鋼構20年 其他8年	109.03.24府商使字第1090055902號
08	碰碰車-颶風碰碰車	105.03.04	104栗商建字頭使字第00095號	鋼構20年 其他8年	109.03.24府商使字第1090055902號
09	轉轉趣-旋轉大樂 GO	105.03.04	104栗商建字頭使字第00095號	鋼構20年 其他8年	109.03.24府商使字第1090055902號
10	I-Ride 進擊的巨人	105.03.04	104栗商建字頭使字第00095號	鋼構20年 其他8年	109.03.24府商使字第1090055902號
11	Odyssey 搶救亞寶大作戰	105.03.04	104栗商建字頭使字第00095號	鋼構20年 其他8年	109.03.24府商使字第1090055902號
12	玩具大作戰	108.05.24	108栗商建頭雜字第00004號	鋼構20年 其他8年	109.03.24府商使字第1090055902號
13	競速卡丁車	108.05.24	108栗商建頭雜字第00004號	鋼構20年 其他8年	109.03.24府商使字第1090055902號
14	激流泛舟	108.05.24	108栗商建頭雜字第00004號	鋼構20年 其他8年	109.03.24府商使字第1090055902號
	(以下空白)				
備註	1. 保養修護人員資格：甲種電匠-林志鴻、張光清，室內配線-季廷霖。 2. 構造部份檢查專業技師：土木技師-沈國泰。 3. 機電部份檢查專業技師：機械技師-吳洲平。				

附表二：遊樂場所照片



尚順育樂天地



旋轉木馬



FreeFall 怒海神龍-自由落體



安全說明告示牌



銀河歷險

南投縣機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	泰雅渡假村			地址	南投縣仁愛鄉互助村清風路45號		
經營業者	榮高育樂股份有限公司			負責人	莊東榮	聯絡電話	049-2461311
遊樂場所 使用情形		營業使用	使用執照號碼	(88)使字第01062號、(91)使字第00397號、 (95)雜使字第00003號			
	✓	業者自行停止使用	相關主管機關文件	106年10月30日府建使字第1060215513號 107年7月9日府建使字第1070142779號 108年2月1日府建使字第1080008401號 109年3月2日府建使字第1090051474號 109年3月13日府建使字第1090064556號			
		勒令停止使用	相關主管機關文件				
機械遊樂設施使用情形 及使用年限 (如后頁)	營業使用設施	等共計 0 項營業使用					
	停止使用設施	小火車、太空梭、雲龍飛車、登山列車、音樂馬車、碰碰車、宇宙蜘蛛、海盜船等8項(現場已拆除)。 賽車、空中單軌等2項停止使用。 註：拆除等8項設施，於109.4.6營署建管字第1090017924號函解除列管					
督導考核項目				列管設施 數量	符合規定 數量	說明	
壹、 行政管理 作業情形	一、有無投保意外責任保險文件			-	-	期限：	
	二、有無設置專任管理操作人員資料			-	-		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料			-	-	資格：	
	四、有無保養修護紀錄			-	-		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報			-	-		
	六、違規查處資料			-	-		
貳、 現場 勘查情形	一、有無設置專任管理操作人員			-	-		
	二、有無依規定設置保養修護人員			-	-		
	三、有無保養修護紀錄			-	-		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明			-	-		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示			2	2		
討、 會議 歷、 年 督、 導 結、 論 執	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業			2	2		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業			2	2	日期：	

三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施	2	2	
四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施	2	2	函文：
五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	-	-	
八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論（二），將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計	10	10	
合格率： $(\sum \text{考核項目符合規定數量} / \sum \text{考核項目列管設施數量}) \times 100\%$	100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		南投縣政府			
機械遊樂場所名稱		泰雅渡假村			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	小火車	-	-	-	已解列
02	太空梭	-	-	-	
03	雲龍飛車	-	-	-	
04	登山列車	-	-	-	
05	音樂馬車	-	-	-	
06	碰碰車	-	-	-	
07	宇宙蜘蛛	-	-	-	
08	海盜船	-	-	-	
09	賽車	91.03.21.	(95)投縣工築 (使)0397號	未拆	停用
10	空中單軌	91.03.21.	(95)投縣工築 (使)0397號	未拆	停用
	(以下空白)				
備註					

附表二：遊樂場所照片



泰雅渡假村



空中單軌(停止使用)



賽車(停止使用)



音樂馬車(已拆除)



雲龍飛車(已拆除)

南投縣機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	九族文化村		地址	南投縣魚池鄉大林村金天巷 45 號		
經營業者	水沙連育樂事業股份有限公司		負責人	張協盛	聯絡電話	049-2895361
遊樂場所使用情形	√	營業使用	使用執照號碼	(77) 使字第00225號、(81) 使字第01186號、(82) 使字第01983號、(84) 使字第00555號、(87) 使字第00160號、(87) 使字第01070號、(89) 使字第00134號、(91) 使字第00075號、(97) 使字第00023號、(101) 投府建管(雜) 使字第00001號、(102) 投府建管(雜使) 字第00008號、(107) 投府建管(雜使) 字第00014號		
		業者自行停止使用	相關主管機關文件	無		
		勒令停止使用	相關主管機關文件	無		
機械遊樂設施使用情形及使用年限(如后頁)	營業使用設施	水沙連小火車、熱氣球、音樂馬車、單軌電車、太空山、老爺車、金礦山探險、馬雅探險、海盜船、UFO 幽浮、空中纜車、加勒比海探險、侏儸紀探險、跳跳蛙、轉轉車、大漩渦、飛行船及水戰船等共18項營業使用。				
	停止使用設施	等共計0項停止使用				
督導考核項目			列管設施數量	符合規定數量	說明	
壹、行政管理作業情形	一、有無投保意外責任保險文件		18	18	期限：108.11.05.-109.11.05	
	二、有無設置專任管理操作人員資料		18	18		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料		18	18	資格：如附表一備註	
	四、有無保養修護紀錄		18	18		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報		18	18		
	六、違規查處資料		-	-		
貳、現場勘查情形	一、有無設置專任管理操作人員		18	18		
	二、有無依規定設置保養修護人員		18	18		
	三、有無保養修護紀錄		18	18		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明		18	18		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示		-	-		
歷參年、	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業		-	-		

	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業	-	-	日期：
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施	-	-	
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施	-	-	函文：
	五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
	六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
	七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	18	18	
	八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
	小計	180	180	
合格率： $(\sum \text{考核項目符合規定數量} / \sum \text{考核項目列管設施數量}) \times 100\%$		100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		南投縣政府			
機械遊樂場所名稱		水沙連育樂事業股份有限公司（九族文化村）			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	水沙連小火車	77.12.02	(77)投縣建管(使)字第 00225 號	無	108 年 11 月 6 日府建使字第 1080243273 號
02	熱氣球	81.08.03	(81)投縣建管(使)字第 01186 號	無	108 年 11 月 6 日府建使字第 1080243273 號
03	音樂馬車	81.08.03	(81)投縣建管(使)字第 01186 號	無	108 年 11 月 6 日府建使字第 1080243273 號
04	單軌電車	81.08.03	(81)投縣建管(使)字第 01186 號	無	108 年 11 月 6 日府建使字第 1080243273 號
05	太空山	81.08.03	(81)投縣建管(使)字第 01186 號	無	108 年 11 月 6 日府建使字第 1080243273 號
06	老爺車	82.10.13	(82)投縣建管(使)字第 01983 號	無	108 年 11 月 6 日府建使字第 1080243273 號
07	金礦山探險	84.04.12	(84)投縣建管(使)字第 00555 號	無	108 年 11 月 6 日府建使字第 1080243273 號
08	馬雅探險	87.01.26	(87)投縣建管(使)字第 00160 號	無	108 年 11 月 6 日府建使字第 1080243273 號
09	海盜船	87.11.21	(87)投縣建管(使)字第 01070 號	無	108 年 11 月 6 日府建使字第 1080243273 號
10	UFO 幽浮	89.03.12	(89)投縣建管(使)字第 00134 號	無	108 年 11 月 6 日府建使字第 1080243273 號
11	空中纜車	91.01.15	(91)投縣工築(使)字第 00075 號	無	108 年 11 月 6 日府建使字第 1080243273 號
12	加勒比海探險	97.02.07	(97)投府建管(使)字第 00023 號	無	108 年 11 月 6 日府建使字第 1080243273 號
13	侏儸紀探險	101.01.13	(101)投府建管(雜)使字第 00001 號	無	108 年 11 月 6 日府建使字第 1080243273 號
14	跳跳蛙	102.08.21	(102)投府建管(雜)使字第 00008 號	無	108 年 11 月 6 日府建使字第 1080243273 號
15	轉轉車	102.08.21	(102)投府建管(雜)使字第 00008 號	無	108 年 11 月 6 日府建使字第 1080243273 號

16	大漩渦	107.12.28	(107)投府建管(雜使)字第 00014 號	無	108 年 11 月 6 日府建使字第 1080243273 號
17	飛行船	107.12.28	(107)投府建管(雜使)字第 00014 號	無	108 年 11 月 6 日府建使字第 1080243273 號
18	水戰船	107.12.28	(107)投府建管(雜使)字第 00014 號	無	108 年 11 月 6 日府建使字第 1080243273 號
	(以下空白)				
備註	1. 保養修護人員資格：甲種電匠-李峰村等 17 位。 2. 構造部份檢查專業技師：土木技師-蘇晉宏。 3. 機電部份檢查專業技師：機械技師-陳瑞龍。				

附表二：遊樂場所照片



九族文化村



音樂馬車



跳跳蛙



音樂馬車(維修中)



單軌電車安全檢查合格證明

雲林縣機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	劍湖山世界股份有限公司		地址	雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號		
經營業者	劍湖山世界股份有限公司		負責人	尤義賢	聯絡電話	05-5825789
遊樂場所 使用情形		營業使用	使用執照號碼	詳如后頁		
		業者自行停止使用	相關主管機關文件			
		勒令停止使用	相關主管機關文件			
機械遊樂設施使用情形及使用年限 (如后頁)	營業使用設施	迴旋磁場、摩天輪、天女散花、狂飆飛碟、擎天飛梭、海盜船、咕咕飛車、飛天法寶、嘟嘟車、音樂馬車(一)、音樂馬車(二)、音樂馬車(三)、百戰嚕啦啦、飛天潛艇、超級戰斧、衝瘋飛車、哈哈列車、娃娃機等共計18項營業使用				
	停止使用設施	魔奇蛋糕屋共計1項停止使用				
督導考核項目			列管設施數量	符合規定數量	說明	
壹、 行政管理 作業情形	一、有無投保意外責任保險文件		18	18	期限： 108.07.03-109.07.03	
	二、有無設置專任管理操作人員資料		18	18		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料		18	18	資格：如附表一備註	
	四、有無保養修護紀錄		18	18		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報		18	18		
	六、違規查處資料		18	18		
貳、 現場勘 查情形	一、有無設置專任管理操作人員		18	18		
	二、有無依規定設置保養修護人員		18	18		
	三、有無保養修護紀錄		18	18		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明		18	18		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示		1	1		
參、 歷年督 導執行 情形	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業		1	1		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業		1	1	日期：	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施		1	1		

四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施	1	1	函文：
五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	18	18	
八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論（二），將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計	203	203	
合格率：(Σ 考核項目符合規定數量／Σ 考核項目列管設施數量) × 100%	100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		雲林縣政府			
機械遊樂場所名稱		劍湖山世界股份有限公司			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註(許可證核發字號)
01	迴旋磁場	79.07.17.	(79)雲營使字第739號	未訂	109年1月2日年 府建用二字第 1080133018號
02	摩天輪	79.07.17.	(79)雲營使字第740號	未訂	109年1月2日年 府建用二字第 1080133018號
03	天女散花	79.07.17	(79)雲營使字第743號	未訂	109年1月2日年 府建用二字第 1080133018號
04	狂飆飛碟	87.04.03.	(87)雲營使字第349號	未訂	109年1月2日年 府建用二字第 1080133018號
05	擎天飛梭	87.04.20.	(87)雲營使字第436號	未訂	109年1月2日年 府建用二字第 1080133018號
06	海盜船	88.12.02.	(88)雲營使字第1398號	未訂	109年1月2日年 府建用二字第 1080133018號
07	咕咕飛車	88.12.02.	(88)雲營使字第1399號	未訂	108年10月21日年 府建用二字第 1080102638號
08	飛天法寶	88.12.02.	(88)雲營使字第1399號	未訂	108年10月21日年 府建用二字第 1080102638號
09	嘟嘟車	88.12.02.	(88)雲營使字第1399號	未訂	108年10月21日年 府建用二字第 1080102638號
10	音樂馬車(一)	88.12.02.	(88)雲營使字第1399號	未訂	108年10月21日年 府建用二字第 1080102638號
11	音樂馬車(二)	88.12.02.	(88)雲營使字第1399號	未訂	108年10月21日年 府建用二字第 1080102638號
12	音樂馬車(三)	88.12.02.	(88)雲營使字第1399號	未訂	109年1月2日年 府建用二字第 1080133018號
13	百戰嚕啦啦	88.12.02.	(88)雲營使字第1399號	未訂	108年10月21日年 府建用二字第 1080102638號
14	魔奇蛋糕屋	88.12.02.	(88)雲營使字第1399號	未訂	停用
15	飛天潛艇	89.03.29.	(89)雲營使字第346號	未訂	109年1月2日年 府建用二字第 1080133018號
16	超級戰斧	90.04.30.	(89)雲營使字第494號	未訂	108年10月21日年

					府建用二字第 1080102638號
17	衝瘋飛車	90.10.26.	(90)雲營使字第1116號	未訂	109年1月2日年 府建用二字第 1093904888號
18	哈哈列車	91.02.06.	(91)雲營使字第72號	未訂	109年1月2日年 府建用二字第 1093904888號
19	娃娃機	88.12.02.	(88)雲營使字第1399號	未訂	109年1月2日年 府建用二字第 1093904888號
	(以下空白)				
備註	1. 保養修護人員資格：甲種電匠-江文義、陳昱唯、高進益等3位。 2. 構造部份檢查專業技師：土木技師-蘇晉宏。 3. 機電部份檢查專業技師：機械技師-陳瑞龍。				

附表二：遊樂場所照片



劍湖山世界主題遊樂園



G5



擎天飛梭



安全說明告示牌



安全說明告示牌

屏東縣機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	八大森林樂園		地址	東縣潮州鎮潮州路800號		
經營業者	福榮育樂有限公司		負責人	戴熙谷	聯絡電話	08-7898822
遊樂場所使用情形		營業使用	使用執照號碼	詳附件一		
	✓	業者自行停止使用	相關主管機關文件			
		勒令停止使用	相關主管機關文件			
機械遊樂設施使用情形及使用年限(如后頁)	營業使用設施					
	停止使用設施	甜甜花杯、巧巧列車、咩咩飛車、章魚飛車、達達戰機、多多碰車、嘟嘟火車、飛天魔帽共計8項停止使用				
督導考核項目			列管設施數量	符合規定數量	說明	
壹、行政管理作業情形	一、有無投保意外責任保險文件		-	-	期限：	
	二、有無設置專任管理操作人員資料		-	-		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料		-	-	資格：	
	四、有無保養修護紀錄		-	-		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報		-	-		
	六、違規查處資料		-	-		
貳、現場勘查情形	一、有無設置專任管理操作人員		-	-		
	二、有無依規定設置保養修護人員		-	-		
	三、有無保養修護紀錄		-	-		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明		-	-		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示		8	8		
參、歷年督導檢討會議結論 執行情形	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業		8	8		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業		8	8	日期：	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施		8	8		
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施		8	8	函文：	

五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	-	-	
八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計	40	40	
合格率：(Σ 考核項目符合規定數量／Σ 考核項目列管設施數量) × 100%	100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		屏東縣政府			
機械遊樂場所名稱		八大森林樂園			
項次	機械遊樂 設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	多多碰車	76.05.08	(76)屏府建管使 (潮)字第106號	未定	停用
02	甜甜花杯	94.04.07	(94)屏府建管使 (潮)字第57334號	未定	停用
03	巧巧列車	94.04.07	(94)屏府建管使 (潮)字第57334號	未定	停用
04	咩咩飛車	94.04.07	(94)屏府建管使 (潮)字第57334號	未定	停用
05	章魚飛車	94.04.07	(94)屏府建管使 (潮)字第57334號	未定	停用
06	達達戰機	76.05.08	(76)屏府建管使 (潮)字第106號	未定	停用
07	嘟嘟火車	-	-	-	停用
08	飛天魔帽	-	-	-	停用
	(以下空白)				
備註					

附表二：遊樂場所照片



八大森林樂園



停止使用公告



停止使用公告

宜蘭縣機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	太平山國家森林遊樂區			地址	宜蘭縣大同鄉太平村太平巷95號		
經營業者	行政院農業委員會森務局羅東林區管理處			負責人	賴錫祿	聯絡電話	03-9545114-236
遊樂場所使用情形	✓	營業使用	使用執照號碼				
		業者自行停止使用	相關主管機關文件				
		勒令停止使用	相關主管機關文件				
機械遊樂設施使用情形及使用年限(如后頁)	營業使用設施	蹦蹦車等共計1項營業使用					
	停止使用設施	等共計 項停止使用					
督導考核項目				列管設施數量	符合規定數量	說明	
壹、行政管理作業情形	一、有無投保意外責任保險文件			1	1	期限：108.06.01-109.05.31	
	二、有無設置專任管理操作人員資料			1	1		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料			1	1	資格：如附表一備註	
	四、有無保養修護紀錄			1	1		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報			1	1		
	六、違規查處資料			-	-		
貳、現場勘查情形	一、有無設置專任管理操作人員			1	1		
	二、有無依規定設置保養修護人員			1	1		
	三、有無保養修護紀錄			1	1		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明			1	1		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示			-	-		
參、執行情形 歷年督導檢討會議結論	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業			-	-		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業			-	-	日期：	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施			-	-		
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施			-	-	函文：	

五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	1	1	
八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計	10	10	
合格率： $(\Sigma \text{考核項目符合規定數量} / \Sigma \text{考核項目列管設施數量}) \times 100\%$	100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		宜蘭縣政府			
機械遊樂場所名稱		太平山國家森林遊樂區			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	蹦蹦車母車	78.06.20	建局都字第1263號	109.05.31	108.11.27 府建使字第 1080195846號
02	蹦蹦車客車	78.06.20	建局都字第1263號	109.05.31	108.11.27 府建使字第 1080195846號
	(以下空白)				
備註	1. 保養修護人員資格：汽車修護-李書丞、張曜顯 2. 構造部分檢查專業技師：建築師-陳子謙 3. 機電部分檢查專業技師：電機技師-吳伯瑜				

附表二：遊樂場所照片



太平山國家森林遊樂區



蹦蹦車母車



蹦蹦車客車



安全說明告示牌



安全檢查合格證明

花蓮縣機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	遠雄海洋公園股份有限公司		地址	花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德 189 號		
經營業者	遠雄海洋公園股份有限公司		負責人	吳方榮	聯絡電話	03-8123100
遊樂場所 使用情形	√	營業使用	使用執照號碼	詳附件一		
		業者自行停止使用	相關主管機關 文件			
		勒令停止使用	相關主管機關 文件			
機械遊樂設 施使用情形 及使用年限 (如后頁)	營業使 用設施	1. 家庭式雲霄飛車(現場名稱:小藍鯨歷險記) 2. 觀纜車(現場名稱:晴空纜車) 3. 海盜船(現場名稱:黑鬍子海盜船) 4. 咖啡杯(現場名稱:飛旋貝殼) 5. 海灘球(現場名稱:沙灘跳跳球) 6. 珍珠摩天輪(現場名稱:碧海小飛船) 7. 大摩天輪(現場名稱:擎天巨輪) 8. 旋轉木馬(現場名稱:飛旋海豚) 9. 潛水艇(現場名稱:瘋狂潛水艇) 10. 海盜灣(現場名稱:海盜大驚航)等共計 10 項營業使用				
	停止使 用設施	共計 0 項營業使用				
督導考核項目			列管設 施數量	符合規定 數量	說明	
壹、 行政管 理作 業情 形	一、有無投保意外責任保險文件		10	10	期限: 108.11.30-109.11.30	
	二、有無設置專任管理操作人員資料		10	10		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料		10	10	資格:如附表一備註	
	四、有無保養修護紀錄		10	10		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報		10	10		
	六、違規查處資料		-	-		
貳、 現場 勘 查 情 形	一、有無設置專任管理操作人員		10	10		
	二、有無依規定設置保養修護人員		10	10		
	三、有無保養修護紀錄		10	10		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書,並依其種類、特性豎立安全說明		10	10		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施,有無設置停止使用標示		-	-		
參、 行 情 形 歷 年 督 導 檢 討 會 議 結 論 執	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫,以加強不定期無預警之抽複查作業		-	-		
	二、有無依抽複查計畫,針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業		-	-	日期:	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施		-	-		
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施		-	-	函文:	

參、歷年督導檢討會議結論執行情形	五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
	六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
	七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	10	10	
	八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計		100	100	
合格率：(Σ考核項目符合規定數量／Σ考核項目列管設施數量)×100%		100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		花蓮縣政府			
機械遊樂場所名稱		遠雄海洋公園			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	海盜灣(海盜大驚航)	91.12.17	花工建使字 891 號	10 年 (112.4.2)	108年11月1日府建管字第1080220407號
02	觀纜車(晴空纜車)	92.10.03	府城建使字 9201108460 號	10 年 (112.4.2)	108年11月1日府建管字第1080220407號
03	珍珠摩天輪(碧海小飛船)	92.05.10	府城建使字 9201108460 號	10 年 (112.4.2)	108年11月1日府建管字第1080220407號
04	雲霄飛車(小藍鯨歷險記)	92.05.10	府城建使字 9201108460 號	10 年 (112.4.2)	108年11月1日府建管字第1080220407號
05	海盜船(黑鬍子海盜船)	92.05.10	府城建使字 9201108460 號	10 年 (112.4.2)	108年11月1日府建管字第1080220407號
06	大摩天輪(愛情摩天輪)	92.05.10	府城建使字 9201108460 號	10 年 (112.4.2)	108年11月1日府建管字第1080220407號
07	旋轉木(飛旋海豚)	92.05.10	府城建使字 9201108460 號	10 年 (112.4.2)	108年11月1日府建管字第1080220407號
08	潛水艇(瘋狂潛水艇)	92.05.10	府城建使字 9201108460 號	10 年 (112.4.2)	108年11月1日府建管字第1080220407號
09	旋轉咖啡杯(飛旋貝殼)	92.05.10	府城建使字 9201108460 號	10 年 (112.4.2)	108年11月1日府建管字第1080220407號
10	海灘球(海灘跳跳球)	92.05.10	府城建使字 9201108460 號	10 年 (112.4.2)	108年11月1日府建管字第1080220407號
	(以下空白)				
備註	1. 保養修護人員資格：甲種電匠-張榮慶。 2. 構造部份檢查專業技師：土木技師蘇晉宏。 3. 機電部份檢查專業技師：機械技師陳瑞龍。				

附表二：遊樂場所照片



遠雄海洋公園股份有限公司



愛情摩天輪



瘋狂潛水艇



安全說明告示牌



安全檢查合格證明

花蓮縣機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	瑞穗鄉富興社區		地址	花蓮縣瑞穗鄉中正北路三段 180 號		
經營業者	花蓮縣瑞穗鄉富興社區社區發展協會		負責人	邱紅甘	聯絡電話	03-8811658
遊樂場所使用情形		營業使用	使用執照號碼			
		業者自行停止使用	相關主管機關文件			
	✓	勒令停止使用	相關主管機關文件	108 年 1 月 7 日府建使字第 1080006712 號		
機械遊樂設施使用情形及使用年限(如后頁)	營業使用設施	共計 0 項營業使用				
	停止使用設施	富興小火車等共計 1 項停止使用。				
督導考核項目			列管設施數量	符合規定數量	說明	
壹、行政管理作業情形	一、有無投保意外責任保險文件		-	-	期限：	
	二、有無設置專任管理操作人員資料		-	-		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料		-	-	資格：	
	四、有無保養修護紀錄		-	-		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報		-	-		
	六、違規查處資料		-	-		
貳、現場勘查情形	一、有無設置專任管理操作人員		-	-		
	二、有無依規定設置保養修護人員		-	-		
	三、有無保養修護紀錄		-	-		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明		-	-		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示		1	1		
參、歷年督導檢討會議結論執行情形	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業		1	1		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業		1	1	日期：	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施		1	1		
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施		1	1	函文：	

參、歷年督導檢討會議結論執行情形	五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
	六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
	七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	-	-	
	八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計		5	5	
合格率：(Σ考核項目符合規定數量／Σ考核項目列管設施數量)×100%		100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		花蓮縣政府			
機械遊樂場所名稱		瑞穗鄉富興社區			
項次	機械遊樂設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	富興小火車	-	-	-	停用
	(以下空白)				
備註	該項設施目前由水保局協助申請雜項執照中。				

附表二：遊樂場所照片



富興小火車



停止使用公告

水管局機械遊樂設施設置保修與管理督導考核表

場所名稱	雲仙樂園			地址	新北市烏來區瀑布路1之1號		
經營業者	烏來觀光事業股份有限公司			負責人	朱鴻達	聯絡電話	02-2661-6009
遊樂場所 使用情形	✓	營業使用	使用執照號碼				
		業者自行停止使用	相關主管機關文件				
		勒令停止使用	相關主管機關文件				
機械遊樂設施 使用情形 及使用年限 (如后頁)	營業使用設施						
	停止使用設施	魔幻館、古堡怪談共計2項停止使用(現況已拆除) 註：(古堡怪談)108.10.21營署建管字第1081210311號函解除列管、(魔幻館)109.05.18營署建管字第1090035778號函解除列管					
督導考核項目				列管設施 數量	符合規定 數量	說明	
壹、 行政管理 作業情形	一、有無投保意外責任保險文件			-	-	期限：	
	二、有無設置專任管理操作人員資料			-	-		
	三、有無依規定設置保養修護人員資料			-	-	資格：	
	四、有無保養修護紀錄			-	-		
	五、有無依規定實施定期安全檢查及申報			-	-		
	六、違規查處資料			-	-		
貳、 現場勘 查情形	一、有無設置專任管理操作人員			-	-		
	二、有無依規定設置保養修護人員			-	-		
	三、有無保養修護紀錄			-	-		
	四、有無依法於機械遊樂設施明顯處標示合格證明書，並依其種類、特性豎立安全說明			-	-		
	五、未領得使用執照或令其停止使用之機械遊樂設施，有無設置停止使用標示			-	-		
參、 執行 情形 歷年 督導 檢討 會議 結論	一、有無訂定停止使用之機械遊樂設施抽複查計畫，以加強不定期無預警之抽複查作業			-	-		
	二、有無依抽複查計畫，針對停止使用之機械遊樂設施執行不定期無預警之抽複查作業			-	-	日期：	
	三、有無於網站公告轄內停止使用之機械遊樂設施			-	-		
	四、有無函請轄內教育單位轉知各學校停止使用之機械遊樂設施			-	-	函文：	

五、對於部份遊樂場，查有部份機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，請各直轄市、縣（市）政府加強不定期無預警查察，每季至少一次以上為原則。	-	-	日期：
六、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關轄內發生結論執行情形事故時，應依「機械遊樂設施事故通報及調查作業原則」辦理。	-	-	
七、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關應要求業者建立機械遊樂設施事故發生處理標準程序。	-	-	
八、各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關有無督促經營者依「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」第8點於當年度該遊樂設施安全檢查及申報時檢附下列文件，併卷備查。 （一）緊急應變小組組織編制及流程 （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程 （三）年度設施異常通報及原因分析	-	-	一、「大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程」查本部業於108年12月11日台內營字第1080815234號令訂定完成。 二、另依本署109年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議會議結論(二)，將本項納入查核項目中，惟因本流程公布時間尚短，故本項目暫不納入整體考核百分比中。
小計	-	-	
合格率： $(\Sigma \text{考核項目符合規定數量} / \Sigma \text{考核項目列管設施數量}) \times 100\%$	100%		

附表一：機械遊樂設施使用年限表					
主管機關		水管局			
機械遊樂場所名稱		雲仙樂園			
項次	機械遊樂 設施名稱	核准日期	執照號碼	使用期限	備註 (許可證核發字號)
01	魔幻館	-	-	-	已解列
02	古堡怪談	-	-	-	已解列
	(以下空白)				
備註					

附表二：遊樂場所照片



雲仙樂園



古堡怪談(已拆除)



古堡怪談(已拆除)



魔幻館(已拆除)



魔幻館(已拆除)

附件四

109 年全國機械遊樂設施停用現況調查表

附件四 109年全國機械遊樂設施停用現況調查

項次	縣市別	遊樂場所名稱	停用設施名稱	核發使照日期	使用期限	停用年份	停用原因	備註
1	臺北市政府	臺北市立兒童育樂中心圓山園區	摩天輪	75.07.18	—	103-至今	場所業者自行停用，設施停止使用	
2			音樂馬車	75.07.18	—	103-至今	場所業者自行停用，設施停止使用	
3		台北市立天文科學教育館	陀螺椅	108.08.02	-	109-至今	場所營業使用，設施停止使用	
4		ATT 4 FUN大直店	旋轉木馬	-	-	109-至今	場所業者自行停用，設施停止使用	現場已拆除 (已解除列管)
5			摩天輪	-	-	109-至今	場所業者自行停用，設施停止使用	
6	新北市市政府	八仙樂園	神仙飛碟	94.04.27	104.04.27	98-至今	場所及設施皆勒令停止使用	現場已拆除 (已解除列管)
7			飛行魔椅	94.04.27	104.04.27	98-至今	場所及設施皆勒令停止使用	
8			氣球之旅	94.04.27	104.04.27	98-至今	場所及設施皆勒令停止使用	
9			親子飛車	—	—	93-至今	場所及設施皆勒令停止使用	
10			八仙逍遙船	—	—	93-至今	場所及設施皆勒令停止使用	
11			小飛俠	—	—	93-至今	場所及設施皆勒令停止使用	
12	臺中市政府	亞哥花園	旋轉馬車	77.07.26	—	97-至今	場所業者自行停用，設施勒令停止使用	
13			宇宙戰機	72.07.26	—	97-至今	場所業者自行停用，設施勒令停止使用	
14			離心椅	86.05.21	—	97-至今	場所業者自行停用，設施勒令停止使用	
15			沖天飛船	86.05.21	—	97-至今	場所業者自行停用，設施勒令停止使用	
16			火鳳凰	86.05.21	—	97-至今	場所業者自行停用，設施勒令停止使用	
17			碰碰車	—	—	97-至今	場所業者自行停用，設施勒令停止使用	
18	台南市政府	台灣糖業(股)公司嘉年華購物中心	音樂馬車	104.03.06	119.01.22	108-至今	場所業者自行停用，設施停止使用	現場已拆除 (已解除列管)
19	高雄市政府	傑笙遊樂園	空中腳踏車	—	—	100-至今	場所業者自行停用，設施停止使用	
20			滑翔翼	—	—	100-至今	場所業者自行停用，設施停止使用	
21			夢幻飛鼠	—	—	100-至今	場所業者自行停用，設施停止使用	
22			空中火車	—	—	100-至今	場所業者自行停用，設施停止使用	
23		義大遊樂世界	搖擺塔(飛天神戰)	99.06.04	124.12	104-至今	場所營業使用，設施停止使用	
24			天旋地轉	99.06.07	124.12	109-至今	場所營業使用，設施停止使用	
25			我最搖擺	-	-	109-至今	場所營業使用，設施停止使用	現場已拆除
26	新竹縣政府	六福村主題遊樂園	蘇丹王大冒險	88.04.16	—	106-至今	場所營業使用，設施停止使用	機械遊樂設施已領得拆除執照(尚未拆除)
27	苗栗縣政府	香格里拉	宇宙蜘蛛	81.04.29	—	107-至今	場所營業使用，設施停止使用	
28			旋轉木馬	83.07.26	—	107-至今	場所營業使用，設施停止使用	現場已拆除
29			飛行小丑	83.07.26	—	107-至今	場所營業使用，設施停止使用	
30			甜甜列車	93.03.26	—	107-至今	場所營業使用，設施停止使用	
31			雲霄飛車	89.02.01	—	107-至今	場所營業使用，設施停止使用	
32			星際風火輪	89.02.01	—	107-至今	場所營業使用，設施停止使用	
33	南投縣政府	泰雅渡假村	小火車	88.10.12	—	106-至今	場所自行停用，設施停止使用	現場已拆除 (已解除列管)
34			太空梭	88.10.12	—	106-至今	場所自行停用，設施停止使用	
35			雲龍飛車	88.10.12	—	106-至今	場所自行停用，設施停止使用	
36			登山列車	88.10.12	—	106-至今	場所自行停用，設施停止使用	
37			宇宙蜘蛛	91.03.21	—	106-至今	場所自行停用，設施停止使用	
38			音樂馬車	91.03.21	—	106-至今	場所自行停用，設施停止使用	
39			碰碰車	91.03.21	—	106-至今	場所自行停用，設施停止使用	
40			海盜船	95.01.26	—	108-至今	場所自行停用，設施停止使用	
41			賽車	91.03.21	—	106-至今	場所自行停用，設施停止使用	
42			空中單軌	91.03.21	—	106-至今	場所自行停用，設施停止使用	
43	雲林縣政府	劍湖山世界	摩奇蛋糕屋	88.12.02	—	109-至今	場所營業使用，設施停止使用	

附件四 109年全國機械遊樂設施停用現況調查

項次	縣市別	遊樂場所名稱	停用設施名稱	核發使照日期	使用期限	停用年份	停用原因	備註
44	屏東縣政府	八大森林樂園	嘟嘟火車	-	-	105-至今	場所停止使用，設施停止使用	
45			多多碰車	76.05.08	—	107-至今	場所停止使用，設施停止使用	
46			甜甜花杯	94.04.07	—	107-至今	場所停止使用，設施停止使用	
47			巧巧列車	94.04.07	—	107-至今	場所停止使用，設施停止使用	
48			咿咿飛車	94.04.07	—	107-至今	場所停止使用，設施停止使用	
49			章魚飛車	94.04.07	—	107-至今	場所停止使用，設施停止使用	
50			達達戰機	76.05.08	—	107-至今	場所停止使用，設施停止使用	
51			飛天魔帽	—	—	105-至今	場所停止使用，設施停止使用	機械遊樂設施尚未取得使用執照
52	花蓮縣政府	花蓮縣瑞穗鄉富興社區社區發展協會	富興小火車	-	-	107-至今	場所營業使用，設施停止使用	機械遊樂設施尚未取得使用執照
53	臺北水源特定區管理局	雲仙樂園	魔幻館	—	—	93-至今	場所營業使用，設施停止使用	現場已拆除 (已解除列管)
54			古堡怪談	—	—	93-至今	場所營業使用，設施停止使用	

附件五

108 年及 109 年各縣市政府報署停用及解除列
管相關公文

檔 號：

保存年限：

經濟部水利署臺北水源特定區管理局 函

地址：新北市新店區北新路1段45巷5號4樓

聯絡人：余振銘

聯絡電話：02-29173282 #315

電子信箱：fisher@wratb.gov.tw

傳 真：02-29117280

受文者：內政部營建署

發文日期：中華民國108年10月2日

發文字號：水臺建字第10801033220號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：（請至網址<http://download.wra.gov.tw/appendix> 下載附件【登入序號：103322】）

主旨：為烏來觀光事業股份有限公司經營之雲仙樂園，園區內「古堡怪譚」機械遊樂設施拆除後陳報大署解除列管乙案，請察照。

說明：

一、依據大署106年7月3日營署建管字第1061010283號函及「機械遊樂設施設置及檢查管理辦法」規定辦理。

二、旨揭「古堡怪譚」機械遊樂設施經查係屬原有未領得雜項執照之機械遊樂設施辦理拆除作業，拆除後陳報大署解除列管文件如下：

（一）附件一：現場會勘紀錄（包含會勘時間、地點、地方主管機關參與人員、業者參與人員、簽到簿、機械遊樂設施名稱）。

（二）附件二：拆除前後之機械遊樂設施現場照片。

（三）附件三：地方主管機關發文停止使用之公文。

（四）附件四：業者切結書。

（五）附件五：機械遊樂設施原設施位置簡圖。

正本：內政部營建署

副本：烏來觀光事業股份有限公司、交通部觀光局、新北市政府觀光旅遊局

電 2019/10/02 文
交 15:39:05 章

建築管理組



1080077404

內政部營建署 函

機關地址：10556臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：陳思諺

聯絡電話：02-87712694

電子郵件：nic0325@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709

受文者：經濟部水利署臺北水源特定區管理局

發文日期：中華民國108年10月21日

發文字號：營署建管字第1081210311號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴局函為轄內烏來觀光事業股份有限公司經營之雲仙樂園，園區內機械遊樂設施「古堡怪譚」拆除後陳報本署申請解除列管乙案，業予解除列管，惟仍請貴局加強不定期無預警查察，以落實機械遊樂設施使用安全及環境維護管理，復請查照。

說明：依貴局108年10月2日水臺建字第10801033220號函及本署106年7月3日營署建管字第1061010283號函會議紀錄結論（一）辦理。

正本：經濟部水利署臺北水源特定區管理局

副本：交通部觀光局、新北市政府、本署建築管理組

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

建管組

臺中市政府 函

10556

臺北市松山區八德路二段342號

地址：40701臺中市西屯區臺灣大道三段
99號

承辦人：郭信顯

電話：04-22289111~64339

電子信箱：titer22@taichung.gov.tw

受文者：內政部營建署

發文日期：中華民國108年11月7日

發文字號：府授都管字第1080269064號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明三

主旨：有關本市轄內(東勢客家文化園區)東勢區中山路1號(蒸氣火車)等1座機械遊樂設施已拆除一案，檢附相關文件一份，請解除列管。

說明：

一、依據貴部108年督導考核直轄市、縣(市)政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議結論辦理。

二、檢附解除列管相關文件如下：

(一)現場會勘紀錄(附件1)。

(二)拆除前後之機械遊樂設施現場照片(附件2)。

(三)機械遊樂設施停止使用公文(附件3)。

(四)機械遊樂設施原位置簡圖(附件4)。

(五)機械遊樂設施拆除執照影本(附件5)。

正本：內政部營建署

副本：本局使用管理科

市長 盧秀燕

108.11.11



內政部營建署 函

機關地址：10556臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：陳思諺

聯絡電話：02-87712694

電子郵件：nic0325@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709

10556

臺北市松山區八德路2段342號

受文者：本署建築管理組

發文日期：中華民國108年12月6日

發文字號：營署建管字第1081253379號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴府函為轄內（東勢客家文化園區）東勢區中山路1號（蒸氣火車）等1座機械遊樂設施，經貴府核發拆除執照108中都拆字第00412號在案，申請解除列管乙案，業予解除列管，惟仍請貴府加強不定期無預警查察，以落實機械遊樂設施使用安全及環境維護管理，復請查照。

說明：

正本：臺中市政府

副本：本署建築管理組

署長 吳欣修

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

建管組

臺中市政府 函

10556

臺北市松山區八德路二段342號

地址：40701臺中市西屯區臺灣大道三段
99號

承辦人：郭信顯

電話：04-22289111~64339

電子信箱：titer22@taichung.gov.tw

受文者：內政部營建署

發文日期：中華民國108年11月15日

發文字號：府授都管字第1080277279號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二

主旨：有關本市轄內原(東山樂園)「北屯區東山路二段151號之2
號」海盜船...共7座機械遊樂設(詳附件1)已全數拆除一
案，檢附相關文件一份，請解除列管。

說明：

一、依據貴部108年6月18日營署建管字第1081117793號函會議
記錄結論辦理。

二、檢附解除列管相關文件如下：

(一)機械遊樂設施解除列管清冊(附件1)

(二)現場會勘紀錄(附件2)。

(三)拆除前後之機械遊樂設施現場照片(附件3)。

(四)機械遊樂設施停止使用公文(附件4)。

(五)機械遊樂設施原位置簡圖(附件5)。

(六)業者切結書(附件6)。

正本：內政部營建署

副本：臺中市政府都市發展局(使用管理科)

市長 盧秀燕

108. 11. 19

內政部營建署 總收文

第1頁 共2頁



1080085797

內政部營建署 函

機關地址：10556臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：陳思諺

聯絡電話：02-87712694

電子郵件：nic0325@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709

10556

臺北市松山區八德路2段342號

受文者：本署建築管理組

發文日期：中華民國108年12月11日

發文字號：營署建管字第1081253398號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴局函為轄內經營之東山樂園，園區內共7座機械遊樂設施，拆除後陳報本署申請解除列管乙案，業予解除列管，惟仍請貴局加強不定期無預警查察，以落實機械遊樂設施使用安全及環境維護管理，復請查照。

說明：依貴府108年11月15日府授都管字第1080277279號函及本署106年7月3日營署建管字第1061010283號函會議紀錄結論（一）辦理。

正本：臺中市政府

副本：本署建築管理組

署長 吳欣修

檔號: 109109050902

年限: 30

六福開發股份有限公司 函

建管組

公司地址: 30648 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝 60 號

聯絡人: 黃建任

聯絡電話: (03)547-5665 分機 5206

電子信箱: Vincent.huang@leofoo.com.tw

10556

台北市松山區八德路 2 段 342 號

受文者: 內政部營建署

發文日期: 2020 年 1 月 20 日

發文字號: 六福村字第 2020001 號

速 別: 速件

密等及解密條件或保密期限:

附 件: 如主旨

本件作為副本, 文到後請閱後存查

檢 士 吳 建 恩

解 員 詹 昭 宏

製 030102/106

109/01/20

109/01/20

408888

主旨: 本公司機械遊樂設施「風火輪」, 因保養暫時停止對外提供遊客使用
詳如說明, 報請核備。

說明:


- 一、依據觀光遊樂管理規則第十九條規定辦理。
- 二、本公司機械遊樂設施「風火輪」, 因保養該設施自 2019 年 11 月 11 日至 2020 年 5 月 19 日止, 該設施暫時停止對外提供遊客使用, 亦於入口明顯處公告使遊客入園時悉知。

109. 1. 21

內政部營建署 總收文



1090004354



正本: 新竹縣政府工務處使用管理科

副本: 交通部觀光局、內政部營建署、新竹縣政府交通旅遊處觀光管理科

1/5

南投縣政府 函

地址：54001南投市中興路660號

承辦人：王維凌

電話：049-2227300

電子信箱：m520214@nantou.gov.tw

受文者：內政部營建署

發文日期：中華民國109年1月6日

發文字號：府建使字第1080300463號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關 貴公司機械遊樂設施「賽車」、「空中單軌」申請展延停用一案，如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴公司108年12月28日榮管字第108122801號函(本府收文日108年12月31日)：貴公司機械遊樂設施「賽車」、「空中單軌」，因設施維修保養及效益評估等因素，申請延長停用期限，停用期間為109年1月1日起至109年12月31日止，本府予以備查。
- 二、因貴園區「機械遊樂設施定期安全檢查合格證明書」已於108年12月31日到期，自行停用期間，依據建築法第77條之3第2項第1款規定「未依核准期間使用機械遊樂設施者」可依同法第91條第1項第6款規定處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，貴園區之機械遊樂設施不得開放遊客及所有人員使用，合先敘明。
- 三、為維護遊客及工作人員安全，機械遊樂設施暫時停用期間，應張貼停止使用標誌及設置圍籬或警示帶，並依觀光旅遊業管理規則第19條規定，將遊樂設施停用項目，分別公告於售票處、進口處、網頁及其他適當明顯處，本府後續將加強不定期派員進行稽查是否依上開規定辦理。
- 四、倘停用期間申請復用，請依建築法第77條之3相關規定申

建築管理組



1090001714

請「機械遊樂設施定期安全檢查」，本府核定後方可營業。

正本：榮高育樂股份有限公司

副本：內政部營建署、南投縣政府教育處、南投縣政府風景區管理所、本府建設處使用管理科(2份)

電 2020/02/06 文
交 11:54:05 章



裝

訂

線



檔 號：

保存年限：

臺南市政府 函

地址：73001臺南市新營區民治路36號

承辦人：莊明鴻

電話：06-6324146

受文者：內政部營建署

發文日期：中華民國108年12月25日

發文字號：府工使二字第1081465924號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(104)南工雜使字第00005號雜項使用執照、除前後照片(ATTCH1)

主旨：有關本市轄內台灣糖業股份有限公司量販事業部嘉年華購物中心之機械遊樂設施「旋轉馬車1項」（臺南市仁德區大同路3段755號）已拆除完竣，提請解除列管，請查照。

說明：

- 一、依建築法第78條「建築物之拆除應先請領拆除執照。但左列各款之建築物，無第八十三條規定情形者不在此限：
一、第十六條規定之建築物及雜項工作物。…」、第16條「建築物及雜項工作物造價在一定金額以下或規模在一定標準以下者，得免由建築師設計，或監造或營造業承造。前項造價金額或規模標準，由直轄市、縣(市)政府於建築管理規則中定之」及臺南市建築管理自治條例第15條「本法第十六條規定得免由建築師設計、監造及營造業承造之建築物或雜項工作物如下：一、大內區、北門區、山上區、楠西區、南化區、左鎮區、龍崎區、東山區、白河區等地區之建築物工程造價在新臺幣七十萬元以下者，其他地區之建築物工程造價在新臺幣三十萬元以下者。…」；查旨揭雜項工作物(104)南工雜使字第00005號雜項使用執照，登載工程造價72,400元，符合上開規定得免請領拆除執照，先予敘明。

- 二、檢附拆除前後照片1份。

建築管理組



1080101381

正本：內政部營建署

副本：臺南市政府工務局使用管理科

電 2019/12/25 文
交 11:00:06 章



裝

訂

線



檔 號：
保存年限：

內政部營建署 函

地址：10556臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：楊承珉

聯絡電話：87712345#2791

電子郵件：turtle31637@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國109年1月13日

發文字號：營署建管字第1080101381號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：

主旨：有關貴府函為轄內台灣糖業股份有限公司量販事業部嘉年華購物中心之機械遊樂設施旋轉馬車，經認定免申請拆除執照並檢附拆除前後照片，申請解除列管1案，業予解除列管，惟仍請貴府加強不定期無預警查察，以落實機械遊樂設施使用安全及環境維護管理，復請查照。

說明：復貴府108年12月25日府工使二字第1081465924號函。

正本：臺南市政府

副本：本署建築管理組



正本

109.1.03

檔 號：

保存年限：109.01.09補件完成

新北市政府工務局 函

建管組



10556

臺北市松山區八德路二段342號

受文者：內政部營建署

地址：22001新北市板橋區中山路1段161號2樓

承辦人：羅元佑

電話：(02)29603456 分機8951

傳真：(02)89650646

電子信箱：ao4171@ntpc.gov.tw

發文日期：中華民國108年12月30日

發文字號：新北工使字第1082454337號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明四

主旨：為本市八里區八仙樂園（地址：八里區下罟村1鄰下罟子1之6號）原停用之「神仙飛碟、飛行魔椅、氣球之旅、八仙逍遙船」等4項機械遊樂設施業已拆除，謹報請貴署解除列管，請照查。

說明：

- 一、依據八仙樂園育樂股份有限公司108年12月17日八仙總字第108029號函暨108年11月7日八仙總字第108027號函續辦。
- 二、旨揭前3項領拆除執照之機械遊樂設施已拆除完成，本局於108年12月6日新北工施字第1082246426號函同意備查。
- 三、旨述機械遊樂設施前經本局於97年10月22日北工使字第0970773534號函請業者停止使用在案，期間多次不定期抽查，相關設施均維持停用迄今，而依據該管業者108年11月7日來函說明（略）：「...未領有雜項執照之八仙逍遙船，業已全部拆除完竣」，本局復於108年12月25日會同業者辦理現場會勘，確認「神仙飛碟、飛行魔椅、氣球之旅、八仙逍遙船」等4項機械遊樂設施業已拆除完竣、騰空地上物恢復原地貌，謹陳請貴署同意解除列管。

四、隨函檢附相關證明文件供參。

正本：內政部營建署

副本：

109. 1. 02

內政部營建署 總收文



1090000036

第1頁 共2頁

局長詹榮鋒

本案依分層負責規定授權業務主管決行



內政部營建署 函

機關地址：10556臺北市松山區八德路2段
342號

聯絡人：吳芷恩

聯絡電話：02-87712879

電子郵件：kbwu07@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國109年1月13日

發文字號：營署建管字第1090000036號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴局函報轄內八里區八仙樂園「地址：八里區下罾村
1鄰下罾子1之6號」原停用之4項機械遊樂設施（神仙飛碟
、飛行魔椅、氣球之旅、八仙逍遙船）業已拆除報請解除
列管1案，業予解除列管，復請查照。

說明：復貴局108年12月30日新北工使字第1082454337號函（109
年1月9日補件完成）。

正本：新北市政府工務局

副本：本署建築管理組

正本

發文方式：紙本郵寄

1090318 call 請補資料

檔 號：

保存年限：

南投縣政府 函

郵寄掛號

建管組

10556

臺北市松山區八德路二段342號

地址：54001南投市中興路660號

承辦人：王維凌

電話：049-2227300

電子信箱：m520214@nantou.gov.tw

受文者：內政部營建署

發文日期：中華民國109年3月13日

發文字號：府建使字第1090064556號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送泰雅渡假村機械遊樂設施辦理（107）投府建管（拆）字第00031、00032、00033、0006號拆除執照（小火車、太空梭..等），業已拆除完竣，請貴部解除列管，請查照。

說明：

一、依據貴署108年6月18日營署建管字第1081117793號函及本府109年3月5日現場會勘紀錄辦理。

二、隨文檢送相關資料。

正本：內政部營建署

副本：榮高育樂股份有限公司泰雅渡假村、本府觀光處、本府風景區管理所、本府建設處使用管理科

縣長 林明溱

本案依分層負責規定授權處(室)主管決行

109. 3. 17

內政部營建署 總收文



1090017924

第1頁，共1頁

內政部營建署 函

機關地址：10556臺北市松山區八德路2段
342號

聯絡人：吳芷恩

聯絡電話：02-87712879

電子郵件：kbwu07@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國109年4月6日

發文字號：營署建管字第1090017924號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴府轄內泰雅渡假村遊樂區內機械遊樂設施申請解除
列管1案，復請查照。

說明：

- 一、復貴府109年3月13日府建使字第1090064556號函。
- 二、貴府函為轄內泰雅渡假村遊樂區內宇宙蜘蛛、音樂馬車、
碰碰車、海盜船、小火車、登山列車、雲龍飛車及太空梭
等8項機械遊樂設施申請解除列管1案，經貴府核發拆除執
照（（107）投府建管（拆）字第00031號、（107）投府
建管（拆）字第00032號、（107）投府建管（拆）字第
00033號、（108）投府建管（拆）字第00006號）在案
，業予解除列管，惟仍請貴府加強不定期無預警查察，以
落實機械遊樂設施使用安全及環境維護管理。
- 三、另有關貴府檢附拆除執照內之「沖天飛船」、「極速列車
」及「夢幻飛車」等3項遊樂設施，非屬貴府108年下半年
提報泰雅渡假村遊樂區內之列管設施，請貴府釐清後再予
辦理。

正本：南投縣政府

副本：本署建築管理組

檔 號：

保存年限：

臺北市政府都市發展局 函

地址：臺北市信義區市府路1號南區1樓

承辦人：周宗錡

電話：02-27208889轉8397

傳真：02-27595772

電子信箱：bm1834@mail.taipei.gov.tw

受文者：內政部營建署

發文日期：中華民國109年4月23日

發文字號：北市都授建字第1093166494號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明三(ATTCH1 ATTCH2 ATTCH3)

主旨：有關建請大署解除列管本市中山區敬業三路123號7樓
(ATT4Rechrag) 建築物機械遊樂設施一案，請鑒察。

說明：

- 一、依本局109年4月16日北市都建字第1093164960號會勘通知單及本局所轄建築管理工程處109年4月20日會勘結論辦理。
- 二、旨揭設施業於109年3月20日領得本局核發109拆字第0035號拆除執照，嗣經會同南藝創意工程股份有限公司及吸引力生活事股份有限公司大直分公司之人員勘查，現場設施皆已拆除完畢，故建請大署解除列管。
- 三、檢陳109拆字第0035號拆除執照電子檔、會勘紀錄掃瞄檔及現場照片檔案各1份。

正本：內政部營建署

副本：20704023 安活事業股份有限公司大直分公司、南藝創意工程股份有限公司
交 14:18:09 章

建築管理組



1090031459

內政部營建署 函

機關地址：10556臺北市松山區八德路2段
342號

聯絡人：吳芷恩

聯絡電話：02-87712879

電子郵件：kbwu07@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國109年4月28日

發文字號：營署建管字第1090031459號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴局函為轄內中山區敬業三路123號7樓（ATT4Recharge）建築物機械遊樂設施（旋轉木馬、小型兒童摩天輪），經貴局核發拆除執照（（109）拆字第0035號）在案，申請解除列管1案，業予解除列管，惟仍請貴局加強不定期無預警查察，以落實機械遊樂設施使用安全及環境維護管理，復請查照。

說明：復貴局109年4月23日北市都授建字第1093166494號函。

正本：臺北市政府都市發展局

副本：本署建築管理組

經濟部水利署臺北水源特定區管理局 函

地址：新北市新店區北新路1段45巷5號4樓

聯絡人：余振銘

聯絡電話：02-29173282 #315

電子信箱：fisher@wratb.gov.tw

傳 真：02-29117280

受文者：內政部營建署

發文日期：中華民國109年5月12日

發文字號：水臺建字第10901022750號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：（請至網址<http://download.wra.gov.tw/appendix> 下載附件【登入序號：102275】）

主旨：為烏來觀光事業股份有限公司經營之雲仙樂園，園區內「魔幻館」機械遊樂設施拆除後陳報貴署解除列管乙案，請查照。

說明：

- 一、依據貴署106年7月3日營署建管字第1061010283號函、「機械遊樂設施設置及檢查管理辦法」及烏來觀光事業股份有限公司109年4月8日烏觀管字第109012號函辦理。
- 二、旨揭「魔幻館」機械遊樂設施經查係屬原有未領得雜項執照之機械遊樂設施辦理拆除作業，拆除後陳報貴署解除列管文件如下：
 - (一)附件一：現場會勘紀錄（包含會勘時間、地點、地方主管機關參與人員、業者參與人員、簽到簿、機械遊樂設施名稱）。
 - (二)附件二：拆除前後之機械遊樂設施現場照片。
 - (三)附件三：地方主管機關發文停止使用之公文。
 - (四)附件四：業者切結書。
 - (五)附件五：魔幻館機械遊樂設施原設施位置簡圖。

正本：內政部營建署

副本：烏來觀光事業股份有限公司、新北市政府觀光旅遊局、交通部觀光局

建築管理組



1090035778

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：10556臺北市松山區八德路2段
342號

聯絡人：吳芷恩

聯絡電話：02-87712879

電子郵件：kbwu07@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國109年5月18日

發文字號：營署建管字第1090035778號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴局函報轄內烏來觀光事業股份有限公司經營之雲仙樂園，園區內「魔幻館」機械遊樂設施業已拆除報請解除列管1案，業予解除列管，復請查照。

說明：復貴局109年5月12日水臺建字第10901022750號函。

正本：經濟部水利署臺北水源特定區管理局

副本：本署建築管理組

附件六

109 年督導考核直轄市、縣(市)政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議紀錄

檔 號：
保存年限：

內政部營建署 函

地址：10556臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：吳芷恩

聯絡電話：02-87712879

電子郵件：kbwu07@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709

受文者：財團法人台灣建築中心

發文日期：中華民國109年6月18日

發文字號：營署建管字第1091125894號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (1091131102_1091125894_109D2019037-01.pdf)

主旨：檢送本署109年6月11日召開109年督導考核直轄市、縣
(市)政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢
查與違規查處工作結果研商會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署109年5月21日營署建管字第1091102419號開會通
知單續辦。

正本：朱副處長慶倫、臺北市政府、新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、南投縣政府、雲林縣政府、屏東縣政府、宜蘭縣政府、花蓮縣政府、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、財團法人台灣建築中心、建築管理組(高組長文婷、樂副組長中丕、楊簡任技正哲維、盧科長昭宏)

副本：本署建築管理組



建築中心 2020/06/18



1090004303

會 議 紀 錄

- 一、開會事由：109 年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管
建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處
工作結果研商會議
- 二、開會時間：109 年 6 月 11 日（星期四）下午 2 時 30 分
- 三、開會地點：本署 107 會議室
- 四、主持人：朱副處長慶倫 紀錄：吳芷恩
- 五、出席單位及人員：如附會議簽到簿。
- 六、財團法人台灣建築中心簡報：洽悉。
- 七、結論：

（一）有關 109 年督導考核結果辦理情形：

1. 臺北市轄內台北市立天文科學教育館內機械遊樂設施「陀螺椅」現已停用，未辦理不定期無預警之抽複查作業部分，請臺北市政府改進並依規定辦理不定期無預警之抽複查作業。
2. 臺中市轄內麗寶樂園園區內設有夢幻飛馬、火線出擊、星際戰警、魔幻懸浮等 4 項遊樂設施尚未申報列管，請臺中市政府持續列管，相關程序未辦理完備前，前揭 4 項設施應停止使用並注意不定期抽複查，以保障民眾遊樂之安全。
3. 高雄市轄內棧貳庫旋轉木馬未報署列管 1 事，請高雄市政府將前揭設施納入本(109)年度上半年(1-6 月)機械遊樂設施設置、保修與管理成果統計表中，另請財團法人台灣建築中心依高雄市政府補充之資料修正 109 年機械遊樂設施督導報告書。
4. 高雄市政府轄內之義大遊樂世界及苗栗縣政府轄內之香格里拉樂園，其領得拆除執照並已拆除之遊樂設施，請儘速報署辦理解除列管；另新竹縣政府轄內六福村主題樂園之蘇丹王大冒險機械遊樂設施，已領得拆除執照但尚未拆除 1 事，請

新竹縣政府提醒業者拆除執照期限，若已逾期請再次申辦並儘速辦理拆除事宜。

(二)有關設置大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程 1 事，相關辦理事項如下：

- 1.請各地方主管建築機關督促轄內業者於 109 年 12 月 31 日前訂定完成，並報地方主管機關備查。
- 2.前揭事項將納入明(110)年督導考評項目。
- 3.有關本部訂頒前揭作業流程第 3 點：「本作業流程所稱遊樂設施，指設施於運轉中使用者離地面高度五公尺以上者。」，意指遊樂設施運轉中，將使用者帶離樓地板面高度超過 5 公尺以上者。

(三)本次督導考核結果合格率为 100%之主管建築機關，請作業單位依本署 109 年 2 月 20 日營署建管字第 1090012606 號函檢附之「內政部營建署 109 年督導考核直轄市、縣(市)政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作計畫」之獎勵規定辦理。

(四)隨著嚴重特殊傳染性肺炎疫情趨緩及暑假將至，請各直轄市、縣(市)政府及特設主管建築機關隨時更新府內網站有關轄區內停止使用機械遊樂設施之公告，並請教育單位轉知各學校，以保障學童使用安全。

(五)對於部分遊樂場，查有部分機械遊樂設施停止使用或未取得使用許可，但仍在其園區導覽或網站等登載簡介或廣告之情形，為維護機械遊樂設施之合法使用及消費者安全，請各直轄市、縣(市)政府加強不定期無預警查察，每季至少 1 次以上為原則，並視需要提高頻率，以督促改善。

八、散會。

會議簽到簿

一、開會事由： 109 年督導考核直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理機械遊樂設施安全檢查與違規查處工作結果研商會議		
二、時間： 109 年 6 月 11 日（星期四）下午 2 時 30 分		
三、地點： 本部營建署 107 會議室		
四、主席： 朱副處長慶倫 朱慶倫 記錄： 吳芷恩 吳芷恩		
五、出席機關（單位）及人員：		
機關（單位）	職稱	簽到處
臺北市府		楊貴仁 周宗錡
新北市政府		邱錦強 李承哲
臺中市政府		郭裕順
臺南市政府		
高雄市政府	課長	林昭良
桃園市政府		邱孟婷
新竹縣政府		蕭瑞文
苗栗縣政府		謝文正
嘉義縣政府		
彰化縣政府		
南投縣政府		請假
雲林縣政府		請假

屏東縣政府	技士	黃宗儒
宜蘭縣政府	技士	楊天宏
花蓮縣政府	技士 張 瑛	林詩群 黃奕瑛
經濟部水利署台北水源特定區管理局	副工程師 工程師	曾素玲 徐 振 銘

六、相關業務單位及人員：

機關（單位）	簽到處
財團法人臺灣建築中心	姚 汾 淳 邱 弘 婷 許 立 憲 黃 耀 慶 李 雲 龍
建築管理組高組長文婷	高 文 婷
建築管理組樂副組長中丕	
建築管理組楊簡任技正哲維	
建築管理組盧科長昭宏	盧 昭 宏
建築管理組	

附件七

有關設置大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程



大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程

建築管理組

發布日期：2019-12-11

內政部108.12.11台內營字第1080815234號令訂定，自即日生效


- 一、為維護大型遊樂場高空機械遊樂設施（以下簡稱遊樂設施）使用者緊急避難之安全，特訂定本作業流程（如附圖一）。
- 二、本作業流程適用範圍為觀光遊樂業或其他設有高空機械遊樂設施之場所。
- 三、本作業流程所稱遊樂設施，指設施於運轉中使用者離地面高度五公尺以上者。
- 四、遊樂設施經營者（以下簡稱經營者）應與建管、衛生、教育、觀光等相關主管機關及轄區災害應變機關相互聯繫並建立緊急通報機制。
- 五、經營者應每日檢查遊樂設施及其設置場所，發現顯有安全疑慮情事，應立即進行維修及保養或停止使用。
- 六、經營者應按時辦理遊樂設施與其設置場所之保養維護及檢查。
- 七、經營者應就各單一遊樂設施訂定緊急避難措施標準作業流程（例如附圖二），並於每季召集相關工作人員辦理遊樂設施安全管理講習，講解須向遊樂設施使用者提示之事項、各種災害、緊急事故或突發狀況應變及處置措施，並按月實施事故傷害防制教育及相關訓練，增進工作人員安全急救技能，以保障遊樂設施使用者之安全。
- 八、經營者應於當年度遊樂設施安全檢查及申報時同時檢附下列文件，於申報安全檢查報告時併卷備查：
 - （一）緊急應變小組組織編制及流程。
 - （二）單一遊樂設施之緊急避難措施標準作業流程。
 - （三）年度設施異常通報及原因分析。
- 九、經營者應對遊樂設施使用者於使用前宣導安全訊息並公告周知。
- 十、直轄市、縣（市）政府之建管、消防、衛生、教育、觀光單位（機關）及內政部核定之主管建築機關應就本作業流程，配合相關主管機關確實督導。

附圖一 大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程圖

附圖二 單一遊樂設施緊急避難措施標準作業流程


最後更新日期：2019-12-11

附圖一 大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程圖



備註：緊急應變小組建議設置指揮官及副指揮官，並至少須包括作業組、救援組、機電組、安全組、協調組及新聞組等組別，經營者得就實際狀況自行調整。

單一遊樂設施緊急避難措施標準作業流程



中華民國一〇九年六月版

109 年機械遊樂設施業務督導成果報告

執行單位：財團法人台灣建築中心

委託單位：內政部營建署

地 址：台北市八德路二段 342 號

電 話：02-8771-2345

網 址：<http://www.cpami.gov.tw>

編 輯：姚汾涼、許立德、邱玉婷、蔡淨竹、魯雲凱、黃耀慶、王錦慧

日 期：109 年 6 月

